TM KOEAJAA

MOSKVITSH 403

Skandinavia



Kiitämme:

- hintaa
- tilavaa ohjaamoa
- varusteita
- maavaraa

Moitimme:

- suorituskykyä
- viimeistelyä
- melutasoa
- vaihteistoa

Koeajokuvat: Antti J. Mattila


Kun Henry Ford aikoinaan pani maailman pyörille, oli hänen "patenttiratkaisunsa" yksinkertainen, luja, ruma, suorituskyvyltään vaatimaton ja halpa ajoneuvo. Vaikka tämä "resepti" oli niin hyvä, että sen mukaisesti valmistetulla T-mallilla on vieläkin hallussaan yhden mallin tuotantoennätys, ei samaa kaavaa kuitenkaan ole noudatettu myöhemmin. Tietenkin autotehtailijat eri puolilla maailmaa näkevät unta omasta mallistaan, joka saavuttaa T-Fordin suosion, mutta vain yksi ainoa automalli on aikojen kuluessa päässyt sitä edes lähelle. Se ainoa on Volkswagen, mutta sekään ei tärkeimmässä kohdassa — hinnassa — vastaa esikuvaansa, mistä johtuen sen myyntiluvutkaan eivät ole kohonneet samalle tasolle.

Ja kuitenkin hinta on viime kädessä se tekijä, joka ratkaisee automallin suosion. Kun nelipyöräisen ajokin saa omakseen vähällä rahalla, on valmis antamaan sille anteeksi monia puutteita. Ja vaikka aina puhutaankin henkilöauton suorituskyvyistä ihannoiden nopeita ja ylellisiä ajokkeja, ratkaistaan autokauppa kuitenkin ostajan "suorituskyvyn" mukaan.


Moskvitsh on oman kokoluokkansa ylivoimaisesti halvin auto ja kuuluu kaiken kaikkiaan meillä myytävien henkilöautojen halvimpiin, mikä yhdessä maahantuojan jo pitkään soveltamien edullisten maksuehtojen kanssa on ollut suurimpana syynä siihen, että se on Suomen yleisin auto. Tietysti asiaan vaikuttavat suuressa määrin myös säännöstelyn vuodet, jolloin muiden autojen saanti oli vaikeampaa kuin "Mossen", mutta viime vuonnakin Mosse pysytteli urhoollisesti viiden eniten myydyn automerkin joukossa, vaikka autojen tuonti oli käytännöllisesti katsoen vapaata.

Muutoksia ja parannuksia

Mikään automalli ei pysty säilyttämään asemaansa ilman, että siihen tehdään vuosien mittaan muutoksia. Näin on tapahtunut Mossellekin, jonka voidaan katsoa tulleen tässä muodossaan markkinoille v. 1956 mallina 402. Suurimpana muutoksena siihen



VENTTIILIEN säätöä varten on venttiilikoneiston kotelossa kaksi pientä, helposti irroitettavaa luukkua, joiden kautta säätö käy kätevästi. Pienenä erikoisuutena mainittakoon, että säätöruuvit ovat tavallisuudesta poiketen keinuvipujen venttiilien puoleisissa päissä, joten säätö ja välyksen mittaus tapahtuvat samasta kohdasta.



VAKIOVARUSTEISIIN kuuluvat nykyisin ovien välisissä pylväissä olevat vaatekoukut ja turvavöiden kiinnityskohdat. Viimeksi mainittuun tarkoitukseen varatut kromatut pultit ja varsinkin niiden sovitus antavat kuvan auton yleisestä viimeistelytasosta.



TYÖKALUSARJAAN kuuluvaa työvalaisinta varten on konepellin alla oma pistokkeensa, joten valaisinta ei tarvitse kytkeä hauenleukojen avulla akun napoihin. Tätäkin yksityiskohtaa voisivat muut autotehtaat kopioida.

va takanumeron teline, jonka nokka jää tavarasäiliön luukun alle ja joka siten lukitsee numerokilven takana olevan polttoainesäiliön täyttöaukon. Ja vielä ansaitsee esittelyn lasinpesulaitteen vesisäiliö, joka on todella iso ja sijoitettu auton sisälle ohjaamon vasempaan seinään helposti irroitettavaksi, joten sen täyttö on vaivatonta.

Mittareista oli jo puhe, joten niitä on turha enää kehua. Nopeusmittarin paikka on hyvä, mutta muut on sijoitettu hieman kauas ajajan näkökentästä. Katkaisimet ja säätimet ovat kojelaudan alaosassa keskellä ja niihin ulottuu kohtalaisen hyvin ainakin jollei autossa ole turvavöitä. Varsinaisen moitteen aiheuttavat lasinpyyhkimet, jotka edelleen saavat käyttövoimansa vaijerin välityksellä nokka-akselilta. Niiden toiminta on siten riippuvainen moottorin käyntinopeudesta, joten sateen yltyessä pitäisi ajonopeutta lisätä, jotta lasi pysyisi läpinäkyvänä. Pyyhkimien puhdistama ala on myös liian pieni.

Sisätilat ovat puolestaan täysin riittävät neljälle henkilölle. Katto on riittävän korkealla ja sivusuunnassakin on jopa väljyyden tuntua. Takaistuimen syvyys on peräti 52 cm, joten siellä on varsin mukava istua jos etuistuin on riittävän edessä. Matkustajan puolella tämä ei aiheuttaisi vaikeuksia, mutta pitkä ajaja joutuu käymään pienen neuvottelun takana istuvien kanssa, sillä yhtenäinen etuistuin vaikuttaa samanaikaisesti molempien takana matkustavien polvitilaan.

Käyttöautoksi suunniteltu

Moskvitsh on aivan selvästi suunniteltu puhtaaksi käyttöautoksi, joita ei odoteta mitään ihmeellisiä ajosuorituksia. Sen tehtävänä on kuljettaa matkustajansa paikasta toiseen kohtalaisen mukavasti ja kohtalaisen nopeasti ja kohtalaisen vaivattomasti. Tämä on perusteena — ja aika hyvänä onkin — siihen, että autosta puuttuu kaikkinainen ulonäköä parantava loppusilaus ja viimeistely niin korista ja verhoilusta kuin mekaanisista osistakin. Sen sijaan kori vaikuttaa lujalta ja kestävältä melko paksuine pelteineen. Ruostesuojausta on tehtaalla jossain määrin suoritettu, mutta se ei ilman jatkotoimenpiteitä riitä ainakaan meidän suolatuilla teillämme, joten alustan koteloiden käsittelyyn kannattaa uhrata muutama kymppi kerran vuodessa.


Mossessa on meidän olosuhteitamme ajatellen muutamia selviä etuja — muitakin kuin hinta. Mm. reilu maavara ja suuret pyörät saavat sen selviytymään kelirikkoisista syrjäteistä useimpia muita autoja paremmin. Yksinkertaisen rakenteen ansiosta sen korjaukseen pystyy vähän kuka tahansa ja hieman karun ulkoasun ansiosta sitä ei tule jokaisen pikkunaarmun jälkeen samalla tavalla surku kuin jotain tunnetun koritaiteilijan tekemää "peltiveistosta". Ehkäpä näistä syistä — hinta mukaan luettuna — Mosse on maaseudun asukkaiden, rauhalliseen ikään ehtineiden ja ensimmäistä autoaan hankkivien suosiossa. Jokaiselle näistä ryhmistä se soveltuu hyvin, mutta sellainen henkilö, joka jo on päässyt autoilun makuun muussakin mielessä kuin eräänä matkantekotapana ei enää saa vaatimuksilleen vastinetta Mossesta.

Moskvitsh on yhä edelleen Suomen yleisin automerkki ja kuuluu halvimpien meillä myytävien "oikeiden" autojen joukkoon. Se ostajapiiri johon Mosse vetoaa, ei ole aivan pieni vielä nytkään, joten eräistä puutteistaan huolimatta sillä on täysi elämisen oikeus. Moskvitshin avulla ovat monet meidän maassamme päässeet autoilun alkuun ja vielä monet tulevat pääsemään.

VARAOSAHINTOJA:


Mäntäsarja täydellisenä	130,40
Kytkinlevy	27,50
Etupuskuri täydellisenä	126,70
Vasen etulokasuoja maalaamattomana	126,70
Vasen etuovi ilman lukkoa ja ikkunaa	163,10
Sylinterinkannen tiiviste	4,85
Levypyörä	41,20
Pölykapseli	12,10
Etuiskunvaimennin	27,50
Takajousi	59,90
Tuulilasi (sekurit)	48,—
" (triplex)	78,—

KOJELAUDASSA on hansikaslokero, jonka luukku aukeaa vaakasuoraan asentoon. Mutta itse lokero on toivottoman pieni, eikä sinne rekisterikirjan lisäksi juuri muuta mahdukaan.



AUTON seisottua pitkään on usein tarpeellista käyttää polttoainepumppua käsin ennen käynnistysyritystä, jotta kaasuttimen kohokammio olisi täynnä. Tavallisesti pumppu on niin alhaalla, että tämän toimituksen yhteydessä liataan sekä käsi että takin hiha. Mossessa asia on järjestetty kiinnittämällä pumpun vipuun silmukkapäinen rautalanka.





MOOTTORITILASSA olisi tilaa isommallekin voimalaitteelle. Moottorin kaikki lisälaitteet ja ajoittaista huoltoa kaipaavat osat ovat kiitettävän hyvin esillä, joten huoltaminen käy helpommin kuin monessa muussa autossa.



MATKATAVARASÄILIÖSSÄ on enemmän tilaa kuin päältä katsoen luulisi. Ja vaikka varapyörä vie suuren osan tilasta, mahtuivat kaikki koesarjamme laukut mukaan, mikä ei ole kovinkaan yleistä.

vaihdettiin parin vuoden kuluttua moottori, jolloin vanha, Opelilta periytynyt sivuventtiilimoottori korvattiin nykyaikaisemmalla kansiventtiilinelosella. Myöhemmin muuttui vielä vaihteisto nelivaihteiseksi ja viime talvena mallimerkintä 403:ksi, jolloin autoon samalla tehtiin — mainoksen mukaan — 24 muutosta.

Näistä mutoksista osa on täysin nimellisiä, mutta muutamilla on todella merkitystä. Kaikkein ensiksi ansaitsee maininnan uusittu etuakselisto, mihin sisältyy uusi raidetankojärjestelmä, suurentunut etupyörien raideväli ja suurentunut akseliväli, sekä tehokkaammat etuiskuvaimentimet. Auton sisustuksen muutoksista pidämme tärkeinpänä etuistuimen sijoitusta entistä taaemmaksi, minkä tuloksena ajoasento on tullut paljon entistä paremmaksi. Vähäisempi, mutta silti varsin käytännöllinen muutos on vilkkuvalitsimen sijoitus ohjauspyörän alle, vasemmalle puolelle. Etuistuimen siirrosta on tosin ollut seurauksena takaosaston polvitilan pieneneminen vastaavasti, mutta nyt on mahdollista sijoittaa etuistuin tarpeeksi taakse, mitä aikaisemmin ei voinut tehdä edes yksin ajaessaan. Kun vielä todetaan epäsymmetristen lähivalojen tulleen käyttöön ja lasinpesulaitteen olevan alkuperäisvarusteena, on tärkeimmät muutokset mainittu. Ne saattavat tuntua näin paperilla vähäpätöisiltä ja tuskin edes riittäviltä aiheuttamaan muutosta mallinimityksessä, mutta käytännössä asia on toisin. Ajoasennon muutos tekee istumisen miellyttäväksi ja etuakseliston uudelleen suunnittelu on parantanut kaarreominaituuksia tuntuvasti, joten siirryttäessä 407:stä 403:een huomataan todella, että nimityksen muutos on aiheellinen ja oikeutettu.


Moottori ja voimansiirto

Moskvitshin moottoria väitetään usein vanhanaikaiseksi, heikkotehoiseksi ja laiskaksi. Ensimainittu väite ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa, sillä vaikka runkolaakereita onkin vain kolme, on sylinterinkansi kuitenkin kevytmetalliseosta, imu- ja pakokanavat ovat kannen eri puolilla, jokaisella sylinterillä on omat, erilliset kanavansa ja iskun pituus on sylinterin läpimittaa pienempi. Virranjaoitin tosin saa käyttönsä sylinterinkannen läpi kulkevan pystysuoran akselin kautta, mikä vaatii virranjaoittimen irrottamisen haluttaessa irrottaa venttiilikoneiston kotelo. Viimeksiminitun irrottamiseen ei kuitenkaan ole ylen usein aihetta, sillä venttiilien säätöä varten on kotelon yläpuolella kaksi erillistä luukkua. Ja sijoituksensa ansiosta taas virranjaoitin on harvinaisen hyvin käsillä, kärkivälin säätö ja kärkien vaihto on helppo suorittaa. Sen sijaan moottori on sylinteritilavuuteensa — 1,41 — nähden heikkotehoinen ja laiska, mutta on otettava huomioon, että se on suunniteltu ja rakennettu toimimaan 72 oktaanin bensiinillä, eikä pelkkä sytytyshetken siirtäminen aikaisemmaksi riitä saamaan moottorista kaikkea mahdollista tehoa ulos käytettäessä meillä tavallista 87 oktaanin polttoainetta, siihen tarvittaisiin myös täytösasteen parantamista.


Rajoittamalla moottorin teho pieneksi on voitu tyytyä myös halvempiin raaka-aineisiin. Tästä syystä em-



OHJAAMON yleinen järjestely on tavanomainen, Ohjauspyörän malli on vaihdettu paremmin ajan vaatimuksia vastaavaksi syväkeskiöiseksi. Pehmustamaton kojelaudan yläosa ja vaalea ohjauspyörän kehä aiheuttavat heijastuksia tuulilasiin.



POLKIMET ovat suurin piirtein samalla korkeudella, mutta hieman liian korkealla lattiasta. Alinna näkyvät pienet nappulat ovat valonvaihdin ja lasinpesulaitteen pumppu. Viimemainitun vesisäiliö on kiinnitetty ohjaamon seinään telineeseen, joka voidaan avata helposti kiertämällä siipimutteri auki.



ETUISTUIMEN siirtovara ei ole kovin suuri, mutta istuimen perusetäisyyttä voidaan muuttaa siirtämällä se kiskossaan eri kohtaan siipimutterilla kiinnitettyjen sidelevyjen välityksellä. Selkänojat lukittuvat pystyasentoon kuvassa istuimen ja selkänojan välissä näkyvän pienen vivun avulla.

me suosittelekaan ohjekirjan määrittelemien ajonopeuksien ylittämistä, vaikka koeajomme osoittikin moottorin ainakin tilapäisesti kestävän n. 5200 k/min, jolloin venttiilit eivät enää seuraa nokkien muotoa ja kierrosluvun kasvu lakkaa kuin leikaten. On ehdottomasti viisaampaa rajoittua suurimman tehon kierroslukuun, joka on 4500 k/min ja käyttää sitäkin vain tilapäisesti ja lyhyen hetken kerrallaan, sillä venttiilien mahdollinen uusiminen ei ole aivan halpa toimenpide.

Moottorin alhaisesta viritysasteesta ja auton melkoisesta painosta johtuen suorituskyky on heikko, Huippunopeus ja kiihtyvyys ovat kyllä keskinkertaiset tässä hintaluokassa, mutta sylinteritilavuuden perusteella arvostellen auttamatta alapäässä. Edelliseen malliin verrattuna huippunopeus on jopa pienentynyt 1,4 km/t (millä tosin ei ole mitään merkitystä, se saattaa johtua autojen keskinäisestä erosta tai olosuhteista), mutta seisovan lähdön 400 m:n aika on vastaavasti parantunut 0,9 sek., millä jo alkaa olla havaittava vaikutus.

Polttoaineenkulutus oli koeajon aikana keskimäärin 11,1 l/100 km, eli tasan litran suurempi kuin edellisen koeajon aikana. Syynä on ilmeisesti ollut se, että parantuneiden kaarreominaisuuksien vuoksi keskimääräiset ajonopeudet pysyttelivät huomattavasti suurempina kuin aikaisemmin, joten kulutusarvot eivät ole täysin vertailukelpoiset keskenään, Itse asiassa polttoaineenkulutus on samoissa olosuhteissa ajettaessa pienentynyt, mistä kertoo sekin, että koeajon aikana mitatut vaihtelurajat ovat nyt huomattavasti lähempänä toisiaan ja suurin osakulutus on 0,5 l/100 km pienempi. Polttoaineenkulutuksen yhteydessä todettakoon se erittäin harvinainen seikka, että mittaamamme kulutuskäyrä vastaa täsmälleen 407:n käsikirjassa julkaistua käyrää. Vastaavasti mitattu huippunopeus oli tarkoin tehtaan ilmoituksen mukainen.

Vaihteiston välityssuhteiden valinta ei ole erityisen onnistunut. Ykkönen vastaa kyllä tarkoitustaan, mutta kakkonen on aivan liian lähellä sitä. Kakkosen ja kolmosen välinen porras on tästä syystä liian suuri ja kuitenkin kolmonen saisi olla vielä lähempänä nelosta, jolloin se olisi nykyistä parempi kaarrevaihde. Nelonen taas on juuri sopiva. Ykkösen synkronoinnin puuttuminen on selvä puute, mutta muidenkaan vaihteiden synkronointi ei ole erityisen hyvä. Vaihdevipu liikkuu jäykästi ja sen liikkeet ovat erittäin pitkät, joten nopeasta vaihtamisesta ei juuri voi puhua.

Moottorin ja voimansiirtolaitteiden viimeistelyn taso ei ole kovin korkea. Moottorin käyntiääni on voimakas ja varsin "karkea", mitä vielä tehostaa vaihteistosta ja vetopyörästöstä kaikilla vaihteilla ja kaikilla nopeuksilla kuuluva voimakas ääni. Nämä äänet riittävät tekemään Mossesta meluisimman tähän mennessä testatun auton siitä huolimatta, että kori oli aivan yllättävän äänetön niin kitinöiden kuin tuulen suhinankin suhteen.



KAARTEISSA Mosse kallistuu melko reippaasti ja käyttäytyy lievästi aliohjautuen. Kaarreominaisuudet ovat muuttuneet selvimmin sitten viime tapaamisen.

Kaarreominaisuudet ja maantieajo

Mosse on moottorinsa kokoon nähden hidas. Aikaisemmin se oli sitä myös kaarreominaisuuksiensa takia. Siinä suhteessa on kuitenkin tapahtunut selvä parannus, sillä huolimatta korkeudestaan, melko ylhäällä sijaitsevasta, painopisteestään ja isojen pyörien aikaan saamasta suuresta jousittamattomasta massasta se kulkee kaarteissa kohtalaisen mukavasti. Kyllähän se kallistuu aika uhkarohkeasti ja kyllähän se huonolla ja epätasaisella alustalla hyppää tasaköpälää kaarteen ulkoreunaan päin, mutta kumpikaan näistä taipumuksista ei enää ole samalla tavoin arvaamaton kuin aikaisemmin. Ja perän taipumus ryöstäytyä luistoon äkillisesti ja varoittamatta on jäänyt jokseenkin kokonaan pois. Eipä silti, kyllä Mosse menee takapyöräluistoon, mutta se on nyt täysin hallittavissa ohjauksella, johon on tullut melko selvä tunto, vaikka ohjauspyörän kierroksia edelleen onkin neljä.

Kaarreominaisuuksien parantumisesta johtuu, että Mossella pystyy nykyisin pitämään yllä täysin hyväksyttäviä nopeuksia mutkaisilla teillä. Esim. Porvoon ja Lahden välillä ajettu 69 km/t on samaa luokkaa kuin useimmilla muillakin autoilla. Mutta pienestä huippunopeudesta seuraa, että hyvillä suorilla teillä ero muihin autoihin kasvaa selvästi havaittavaksi. Hämeenlinnan ja Helsingin välillä tulikin keskinopeudeksi vain 76 km/t, joten näiden kahden hyvin erilaisen taipaleen välinen nopeusero jäi paljon pienemmäksi kuin muilla autoilla.

Sivutuulen Mosse tuntee selvästi, onhan siinä runsaasti "purjepintaa". Mutta tunteminen ei rajoitu pelkästään tavalliseen sivutuuleen, esim ison linja-auton tullessa vastaan on parasta ottaa ohjauspyörästä luja ote, sillä vastaantulijaa seuraava ilmapyörre heilauttaa Mossea tuntuvasti ja sitä enemmän mitä kovempaa ajetaan.

Varusteet ja sisätilat

Moskvitshissa on enemmän auton hintaan sisältyviä varusteita kuin monessa sellaisessa autossa, jonka hinta on kaksinkertainen. Parhaisiin puoliin kuuluvat jäähdyttimen sälekaihdin, vuoteiksi muutettavat istuimet ja harvinaisen täydellinen mittaristo. Sen sijaan radio ei enää kuulu vakiovarusteisiin (seurauksena hintakilpailusta). Mutta työkalusarja on niin täydellinen, että vastaavaa ei löydy mistään muusta automerkistä.

Mossen laitteissa ja varusteissa on monia pieniä ykityiskohtia, joita saa turhaan hakea muista autoista. Sellainen on ennen muita työvalaisin, jolle on varattu oma erillinen pistorasiansa konepellin alle. Mutta samaan pikkuoivallusten ryhmään kuuluu myös polttoainepumpun käsivivun jatke, jonka ansiosta kättä ei tarvitse työntään syvälle öljyisten moottoritilan laitteiden joukkoon. Edelleen on mainitta-

TYÖKALUVARUSTUS on kiitettävän täydellinen avainsarjoineen, valaisimineen, rengaspumppuineen ja työkalupusseineen. Jos autossa on radio kuuluu työkalujen mukaan vielä sarja radion putkia puulaatikkoon pakattuna.



Vertailun vuoksi	Moskvitsh 403 Skandinavia	Vertailuautojen keskiarvo
Hinta	5385,—	9752,—
Sylinteritilavuus cm³	1360,	1516
Suurin teho hv (DIN)	45	58
Paino ajokunnossa kg	1010	960
Huippunopeus km/t	115,2	136,9
Kiihtyvyys 0—400 m sek	24,2	21,3
Polttoaineenkulutus (keskim.) l/100 km	11,1	10,6

Vertailuautot: Fiat 1500, Ford Taunus 12 M TS, Hillman Super Minx ja VW 1500

MOSKVITSH 403

Skandinavia

Valmistaja: MZMA, V/O "Avtoexport", Moskova, Neuvostoliitto.
Maahantuoja: Oy Konela Ab, Heikkiläntie 5, Lauttasaari.
Hinta: 5385,—
Takuu: 12 kk tai 20 000 km
Ilmaishuollot: 1000 ja 6000 km:n jälkeen.
Huoltokuponkivihko: 24 000 km:iin saakka, ohjehinnat huoltotöille.
Käsikirja: 60-sivuinen, suomenkielinen.

MOOTTORI:

Sijoitus, toimintatapa ja muoto: Eteen sijoitettu nelitahtinen rivimoottori.
Sylinteriluku: 4
Sylinterimitat: 76×75 mm
Iskusuhde: 0,99
Sylinteritilavuus: 1360 cm³
Puristussuhde: 7,0
Suurin teho: 45 (DIN), 50 (SAE) hv/4500 k/min
Suurin vääntömomentti: 8,8 (DIN), 9,2 (SAE) kpm/2600 k/min
Keskimääräinen männännopeus: 11,3 m/sek/4500 k/min
Litrateho: 33,1 (DIN), 36,8 (SAE) hv/l
Sylinteriryhmä: Valurautaa.
Kampiakseli: Kolmella runkolaakerilla laakeroitu kampiakseli.
Sylinterinkansi: Kevytmetalliseosta.
Venttiilikoneisto: Kansiventtiilit; työntötangot, keinuvivut ja sylinteriryhmän sivulle sijoitettu hammaspyöräkäyttöinen nokka-akseli.
Öljynsuodin: Levymallinen karkeasuodin ja sivuvirtaan sijoitettu, vaihdettava suodinpanoksella varustettu hienosuodin.
Jäähdytys: Vesijäähdytys painejäähdytin, vesipumppu ja termostaatti.
Kaasutin: Kiihdytyspumpulla varustettu K-59 alaimukaasutin, öljykylpy ilmansuodin.
Polttoainepumppu: Mekaaninen kalvopumppu.
Sähkölaitteet: 12 V, keskipako- ja alipainesäätimin varustettu virranjaoitin, sytytystulppien lämpöarvo 175, 42 Ah akku, 200 W latausgeneraattori.

VOIMANSIIRTO:

Kytkin: Nestekäyttöinen kuiva yksilevykytkin.
Vaihteisto: Nelivaihteinen vaihteisto, 2., 3. ja 4. vaihde äänettömät ja synkronoidut, ohjauspyörän alle sijoitettu vaihdevipu.
Kardaaniakseli: Avoin yksiosainen kardaaniakseli.
Vetopyörästö: Hypoidivetopyörästö, välityssuhde 4,55.
Kokonaisvälityssuhteet: I: 17,34, II: 11,01, III: 6,60, IV: 4,55, P: 21,43

TEOREETTISET NOPEUDET:

		(a)	(b)
k/min:		1000	2600	4500
1. vaihde km/t:		6,9	17,9	31,1
2. vaihde km/t:		10,8	28,1	48,6
3. vaihde km/t:		18,1	47,1	81,5
4. vaihde km/t:		26,2	68,1	117,9

a: suurin vääntömomentti, b: suurin teho

ALUSTA:

Rakenne: Itsekantava teräskori.
Etujousitus: Erillinen etujousitus; poikittaiset kolmionmuotoiset tukivarret, kierrejouset ja kallistelunvaimennin.
Takajousitus: Jäykkä taka-akseli; pitkittäiset puolielliptiset lehtijouset.
Iskunvaimentimet: Kaksitoimiset putkimalliset nesteiskunvaimentimet sekä edessä että takana.
Ohjausvaihde: Kierukka ja rulla, välityssuhde 17.
Jarrut: Nestejarrut, rumpujarrut sekä edessä että takana, etujarruissa molemmat jarrukengät itsetehostuvat; mekaaninen takapyöriin vaikuttava käsijarru; jarrupinta 775 cm².
Pyörät: Viidellä pultilla kiinnitetyt teräslevypyörät.
Rengaskoko: 5,60—15

KORI JA VARUSTEET:

Korimalli: Neliovinen Sedan.
Rekisteröity Suomessa: Neljälle henkilölle.
Verhoilu: Istuimet, ovet, seinät ja katto muovia; edessä, takana ja matkatavarasäiliössä kumimatot.
Lämmityslaite: Raitisilmalämmityslaite; kolmella nopeudella toimiva puhallin, kolme säädintä ja katkaisin.
Lasinpyyhkimet: Mekaanisesti auton moottorista käyttövoimansa saavat itsepalautuvat lasinpyyhkimet. Pyyhkimien nopeus vaihtelee moottorin kierrosluvun mukaan.
Lasinpesulaite: Yhdellä kaksoissuuttimella varustettu jalkakäyttöinen lasinpesulaite; alkuperäisvaruste.
Mittarit: Nopeusmittari (näyttöalue 0—140 km/t), satametriosoituksella varustettu matkamittari, ampeerimittari, polttoainemittari, jäähdytysveden lämpömittari ja öljynpainemittari.
Varoitusvalot: Kaukovalot, suuntavilkut (1 kpl) ja lämmityslaitteen puhallin.
Työkalusarja: Nosturi, pyöränmutteriavain, tulppa-avain, rengaspainemittari, neljä kiintoavainta, lenkkiavain, ruuvitaltta, ristipääruuvitaltta, työvalaisin, erikoisavain, käynnistyskampi, rengaspumppu, voidepuristin ja kaksi rengasrautaa.
Muut vakiovarusteet: Kaksi sivulle kääntyvää häikäisysuojaa, hansikaslokero, neljä kyynärnojaa, tuhkakuppi, sisävalo, kaksi vaatekoukkua, pakettihylly, vuodeistuimet, jäähdyttimen kaihdin sekä katsastuksessa vaadittavat lisävarusteet.

HUOLTO:

Polttoainesäiliön tilavuus: 35 l
Jäähdytysjärjestelmän tilavuus: 6,7 l (lämmityslaite mukaanluettuna).
Moottorin öljytilavuus: 4,3 l
Vaihdelaatikon öljytilavuus: 1,0 l
Takasillan öljytilavuus: 1,37 l
Moottorin öljynvaihto: 4000 km
Vaihdelaatikon öljynvaihto: 12 000 km
Takasillan öljynvaihto: 12 000 km
Alustan voitelu: 2000 km (15 voitelukohdetta)
Renkaiden ilmanpaine: 1,7 kg/cm² sekä edessä että takana.
Akseliväli: 2380 mm

MITAT:

Raideväli: 1225 mm edessä ja 1220 mm takana.
Maavara: 200 mm (kuormattuna; etuakselistoon ja vetopyörästön koteloon)
Pituus: 4040 mm
Leveys: 1540 mm
Korkeus: 1560 mm (tyhjänä).

KOEOLOSUHTEET

Mittauspäivä: 3. 5. 1964.
Lämpötila: + 7,5° C.
Ilmanpaine: 1007,5 mb.
Suhteellinen kosteus: 74 %
Tuulen nopeus: 1,5 m/sek.
Ajorata: Märkä asfaltti.
Koeajomatka: 1285 km.

KOEAUTO

Valmistusnumero: 29.208.
Matkamittarilukema koeajon alkaessa: 4.196 km.
Renkaat: M-59 A, 5,60-15.
Polttoaine: Tavallinen bensiini.

PAINOT

	Ajo-kunnossa:	Koeajon aikana:
Paino kg:	1.010	1.200
Tehopaino kg/hv (DIN):	22,4	26,7
Tehopaino kg/hv (SAE):	20,2	24,0
Painojakautuma %:	55/45	55/45


MITTARIVIRHE

Nopeusmittarin lukema km/t:	50	70	100
Todellinen nopeus km/t:	48,8	66,8	96,3
Nopeusmittarin virhe %:	+ 2,4	+ 4,6	+ 3,7

Matkamittarin virhe %: — 1,0

Mittarivirhe on korjattu kaikkiin saavutusarvoihin.

MELU



	Edessä:	Takana:
50 km/t:	81 fonia	75 fonia
60 km/t:	85 fonia	83 fonia
70 km/t:	84 fonia	81 fonia
80 km/t:	86 fonia	80 fonia
90 km/t:	91 fonia	83 fonia
100 km/t:	95 fonia	86 fonia

Mittaus on suoritettu suurimmalla vaihteella ajettaessa. Ilmoitetut nopeusarvot ovat mittarilukemia.