


MOSKVITSH 403

Skandinavia**Kiitämme:**

- hintaa
- tilavaa ohjaamoa
- varusteita
- maavaraa

Moitimme:

- suorituskykyä
- viimeistelyä
- melutasoa
- vaihteistoa

Koeajokuvat: Antti J. Mattila

Kun Henry Ford alkoinaan pani maailman pyörimään, oli hänen "patenttiratkaisunsa" yksinkertainen, luja, ruma, suorituskyvyltään vaatimaton ja halpa ajoneuvo. Vaikka tämä "reseptti" oli niin hyvä, että sen mukaisesti valmistetulla T-mallilla on vieläkin hallussaan yhden mallin tuotantoennätys, ei samaa kaavaa kuitenkaan ole noudatettu myöhemmin. Tietenkin autotehtailijat eri puolilla maailmaa näkevät unta omasta mallistaan, joka saavuttaa T-Fordin suosion, mutta vain yksi ainoa automalli on aikojen kuluessa päässyt sitä edes lähelle. Se ainoa on Volkswagen, mutta sekään ei tärkeimmässä kohdassa — hinnassa — vastaa esikuvaansa, mistä johtuen sen myyntiluvutkaan eivät ole kohonneet samalle tasolle.


Ja kuitenkin hinta on viime kädessä se tekijä, joka ratkaisee automallin suosion. Kun nelipyöräisen ajokin saa omakseen vähällä rahalla, on valmis antamaan sille anteeksi monia puutteita. Ja vaikka aina puhutaankin henkilöauton suorituskyvystä ihminen nopeita ja ylläisiä ajokkeja,

ratkaistaan autokauppa kuitenkin ostajan "suorituskyvyn" mukaan.

Moskvitsh on oman kokoluokkansa ylivoimaisesti halvin auto ja kuuluu kaiken kaikkiaan meillä myytävien henkilöautojen halvimpiin, mikä yhdessä maahantuojan jo pitkään soveltamien edullisten maksuehtojen kanssa on ollut suurimpana syynä siihen, että se on Suomen yleisin auto. Tietysti asiaan vaikuttavat suuressa määrin myös säännöstelyn vuodet, jolloin muiden autojen saanti oli vaikeampaa kuin "Mossen", mutta viime vuonna Mosse pysytteli urhoollisesti viiden eniten myydyin automerkin joukossa, vaikka autojen tuonti oli käytännöllisesti katsoen vapaata.

Muutoksia ja parannuksia

Mikään automalli ei pysty säilyttämään asemaansa ilman, että siihen tehdään vuosien mittaan muutoksia. Näin on tapahtunut Mossellekin, jonka voidaan katsoa tulleen tässä muodossaan markkinoille v. 1956 mallina 402. Suurimpana muutoksena siihen



MOOTTORITILASSA olisi tilaa isommallekin voimalaitteelle. Moottorin kaikki lisälaitteet ja ajoista huoltaa kaipaavat osat ovat kiitettävän hyvin esillä, joten huoltaminen käy helpommin kuin monessa muussa autossa.

vaihdettiin parin vuoden kuluttua moottori, jolloin vanha, Opelilta periytnyt sivuventtiilimoottori korvattiin nykyaikaisemmalla kansiventtiilinelosella. Myöhemmin muuttui vielä vaihteisto nelivaihteiseksi ja viime talvena mallimerkintä 403:ksi, jolloin autoon samalla tehtiin — mainoksen mukaan — 24 muutosta.

Näistä muutoksista osa on täysin nimellisiä, mutta muutamilla on todella merkitystä. Kaikkein ensiksi ansaitsee maininnan uusittu etuakselisto, mihin sisältyy uusi raidetankojärjestelmä, suurentunut etupyörän raideväli ja suurentunut akseliväli, sekä tehokkaammat etuiskuvaimentimet. Auton sisustuksen muutoksista pidämme tärkeimpänä etuistuimen sijoitusta entistä taemmaksi, minkä tuloksena ajoasento on tullut paljon entistä paremmaksi. Vähäisempi, mutta silti varsin käytännöllinen muutos on vilkkuvalitsimen sijoitus ohjauspyörän alle, vasemmalle puolelle. Etuistuimen siirrosta on tosin ollut seurauksena takaosaston polvitilan pieneneminen vastaavasti, mutta nyt on mahdollista sijoittaa etuistuin tarpeeksi taakse,

mitä aikaisemmin ei voinut tehdä edes yksin ajaessaan. Kun vielä todetaan epäsymmetristen lähivalojen tulleen käyttöön ja lasinpesulaitteen olevan alkuperäisvarusteena, on tärkeimmät muutokset mainittu. Ne saattavat tuntua näin paperilla vähäpätöisiltä ja tuskin edes riittävilä aiheuttamaan muutosta mallinimityksessä, mutta käytännössä asia on toisin. Ajoasennon muutos tekee istumisen miellyttäväksi ja etuakseliston uudelleen suunnittelu on parantanut kaarreominaisuuksia tuntuvasti, joten siirryttäessä 407:stä 403:een huomataan todella, että nimityksen muutos on aiheellinen ja oikeutettu.

Moottori ja voimansiirto

Moskvitshin moottoria väitetään usein vanhanaikaiseksi, heikkotehoiseksi ja laiskaksi. Ensimmäinen väite ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa, sillä vaikka runkolaakereita onkin vain kolme, on sylinterinkansi kuitenkin kevytmetalliseosta, imu- ja pakokanavat ovat kannen eri puolilla, jokaisella sylinterillä on omat, erilliset ka-




MATKATAVARASÄILIOSSÄ on enemmän tilaa kuin päältä katsoen luulisi. Ja vaikka varapyörä vie suuren osan tilasta, mahtuvat kaikki koesorjamme laukut mukaan, mikä ei ole kovinkaan yleistä.

navansa ja iskun pituus on sylinterin läpimittaa pienempi. Virranjaoitin tosin saa käyttönsä sylinterinkannen läpi kulkevan pystysuoran akselin kautta, mikä vaatii virranjaoittimen irrottamisen haluttaessa irrottaa venttiilikoneiston kotelo. Viimeksiminitun irrottamiseen ei kuitenkaan ole ylen usein aiheetta, sillä venttiilien säätöä varten on kotelon yläpuolella kaksi erillistä luukkuja. Ja sijoituksensa ansiosta taas virranjaoitin on harvinaisen hyvin käsillä, kärkevään säätö ja kärkein vaihto on helppo suorittaa. Sen sijaan moottori on sylinteritilavuuteensa — 1,41 — nähden heikotehoinen ja laiska, mutta on otettava huomioon, että se on suunniteltu ja rakennettu toimimaan 72 oktaanin bensinillä, eikä pelkkä sytytysketken siirtäminen aikaisemmaksi riitä saamaan moottorista kaikkea mahdollista tehoa ulos käytettäessä meillä tavallista 87 oktaanin polttoainetta, siihen tarvittaisiin myös täytösasteen parantamista.


Rajoittamalla moottorin teho pieneksi on voitu tyytyä myös halvempiin raaka-aineisiin. Tästä syystä em-



OHJAAMON yleinen järjestely on tavanomainen. Ohjauspyörän malli on vaihdettu paremman ajan vaatimuksia vastaavaksi syväkeskiöiseksi. Pehmustamaton kojelaudan yläosa ja vaalea ohjauspyörän kehä aiheuttavat heijastuksia tuulilasiin.



POLKIMET ovat suurin piirtein samalla korkeudella, mutta hieman liian korkealla lattialta. Alinna näkyvät pienet nappulat ovat valonvaihdon ja lasinpesulaitteen pumppu. Viime mainitun vesisäiliö on kiinnitetty ohjaamon seinään telineeseen, joka voidaan avata helposti kiertämällä siipimutteri auki.



ETUISTUIMEN siirtovara ei ole kovin suuri, mutta istuimen peruseläisyyttä voidaan muuttaa siirtämällä se kiskossaan eri kohtaan siipimutterilla kiinnitettyjen sidelevyjien välityksellä. Selkänojat lukittuvat pystyasentoon kuvassa istuimen ja selkänojan välissä näkyvän pienen vivun avulla.

me suosittelukaan ohjekirjan määrit-
telemien ajonopeuksien ylittämistä,
vaikka koeajomme osoittikin mootto-
rin ainakin tilapäisesti kestävä n.
5200 k/min, jolloin venttiilit eivät enää
seuraa nokkien muotoa ja kierrosluvun
kasvu lakkaa kuin leikaten. On eh-
dottomasti viisaampaa rajoittaa suu-
rimman tehon kierroslukuun, joka
on 4500 k/min ja käyttää sitäkin vain
tilapäisesti ja lyhyen hetken kerral-
laan, sillä venttiilien mahdollinen uu-
siminen ei ole aivan halpa toimenpide.

Moottorin alhaisesta viritysasteesta
ja auton melkoisesta painosta johtuen
suorituskyky on heikko, Huippunopeus
ja kiihtyvyys ovat kyllä keskinäiset
tässä hintaluokassa, mutta sylinteri-
tilavuuden perusteella arvostellen aut-
tamatta alapäässä. Edelliseen malliin
verrattuna huippunopeus on jopa pie-
nentynyt 1,4 km/t (millä tosin ei ole
mitään merkitystä, se saattaa johtua
autojen keskinäisestä erosta tai olo-
suhteista), mutta seisovan lähdön
400 m:n aika on vastaavasti parantu-
nut 0,9 sek., millä jo alkaa olla ha-
vaittava vaikutus.

Polttoaineenkulutus oli koeajon ai-
kana keskimäärin 11,1 l/100 km, eli
tasan litran suurempi kuin edellisen
koeajon aikana. Syynä on ilmeisesti
ollut se, että parantuneiden kaarre-
ominaisuuksien vuoksi keskimääräiset
ajonopeudet pysyttelivät huomattavas-
ti suurempina kuin aikaisemmin, jo-
ten kulutusarvot eivät ole täysin ver-
tailukelpoiset keskenään. Itse asiassa
polttoaineenkulutus on samoissa olo-
suhteissa ajettaessa pienentynyt, mistä
kertoo sekin, että koeajon aikana mi-
tatut vaihtelurajat ovat nyt huomatta-
vasti lähempänä toisiaan ja suurin
osakulutus on 0,5 l/100 km pienempi.
Polttoaineenkulutuksen yhteydessä to-
dettakoon se erittäin harvinainen seik-
ka, että mittaamamme kulutuskäyrä
vastaa täsmälleen 407:n käsikirjassa
julkaistua käyrää. Vastaavasti mitattu
huippunopeus oli tarkoin tehtaan il-
moituksen mukainen.

Vaihteiston välityssuhteiden valinta
ei ole erityisen onnistunut. Ykkönen
vastaa kyllä tarkoitustaan, mutta kak-
konen on aivan liian lähellä sitä. Kak-
kosen ja kolmosen välinen porras on
tämästä syystä liian suuri ja kuitenkin
kolmonen saisi olla vielä lähempänä
nelosta, jolloin se olisi nykyistä pa-
rempi kaarrevaihte. Nelonen taas on
juuri sopiva. Ykkösen synkronoinnin
puuttuminen on selvä puute, mutta
muidenkaan vaihteiden synkronointi
ei ole erityisen hyvä. Vaihtevipu liik-
kuu jäykästi ja sen tiikheet ovat
erittäin pitkät, joten nopeasta vaih-
tamisesta ei juuri voi puhua.

Moottorin ja voimansiirtolaitteiden



KAARTEISSA Mosse kallistuu melko reippaasti ja käyttäytyy lievästi aliohjautuen. Kaarreominais-
suudet ovat muuttuneet selvemmin sitten viime tapaamisen.

viimeistelyn taso ei ole kovin korkea.
Moottorin käyntiäänä on voimakas ja
varsin "karkea", mitä vielä tehostaa
vaihteistosta ja vetopyörästä kai-
killa vaihteilla ja kaikilla nopeuksilla
kuuluva voimakas ääni. Nämä äänet
riittävät tekemään Mossesta meluisim-
man tähän mennessä testatun auton
siitä huolimatta, että kori oli aivan
yllättävän äänetön niin kitinöiden kuin
tuulen suhinankin suhteen.

Kaarreominaisuudet ja maantieajo

Mosse on moottorinsa kokoon nähden
hidas. Aikaisemmin se oli sitä myös
kaarreominaisuuksiensa takia. Siinä
suhteessa on kuitenkin tapahtunut
selvä parannus, sillä huolimatta kor-
keudestaan, melko ylhäällä sijaitsevas-
ta, painopisteestään ja isojen pyörien
aikaan saamasta suuresta jousittamat-
tomasta massasta se kulkee kaarteissa
kohtalaisen mukavasti. Kyllähän se
kallistuu aika uhkarohkeasti ja kyllä-
hän se huonolla ja epätasaisella alus-
talla hyppää tasakäpälää kaarteiden
ulkoreunaan päin, mutta kumpikaan
näistä taipumuksista ei enää ole sa-
malla tavoin arvaamaton kuin aikai-
semmin. Ja perän taipumus ryöstäy-
tyä luistoon äkillisesti ja varoittamat-
ta on jäänyt jokseenkin kokonaan
pois. Eipä silti, kyllä Mosse menee
takapyöräluistoon, mutta se on nyt
täysin hallittavissa ohjauksella, johon
on tullut melko selvä tunto, vaikka
ohjauspyörän kierroksia edelleen onkin
neljä.

Kaarreominaisuuksien parantumi-
sesta johtuu, että Mossella pystyy ny-
kyisin pitämään yllä täysin hyväk-
syttävää nopeuksia mutkaisilla teillä.
Esim. Porvoon ja Lahden välillä ajettu
69 km/t on samaa luokkaa kuin
useimmilla muillakin autoilla. Mutta
pienestä huippunopeudesta seuraa,

että hyvillä suorilla teillä ero muihin
autoihin kasvaa selvästi havaittavak-
si. Hämeenlinnan ja Helsingin välillä
tulikin keskinopeudeksi vain 76 km/t,
joten näiden kahden hyvin erilaisen
taipaleen välinen nopeusero jäi pal-
jon pienemmäksi kuin muilla autoilla.

Sivutuulen Mosse tuntee selvästi,
onhan siinä runsaasti "purjepintaa".
Mutta tunteminen ei rajoitu pelkäs-
tään tavalliseen sivutuuleen, esim ison
linja-auton tullessa vastaan on paras-
ta ottaa ohjauspyörästä luja ote, sillä
vastaantulijaa seuraava ilmapyörre
heilauttaa Mossea tuntuvasti ja sitä
enemmän mitä kovempaa ajetaan.


Varusteet ja sisätilat


Moskvitshissa on enemmän auton
hintaan sisältyviä varusteita kuin mo-
nessa sellaisessa autossa, jonka hinta
on kaksinkertainen. Parhaisiin puoliin
kuuluvat jäädyttimen sälekaihdiin,
vuoteiksi muutettavat istuimet ja har-
vinaisen täydellinen mittaristo. Sen
sijaan radio ei enää kuulu vakiovarus-
teisiin (seurauksena hintakilpailusta).
Mutta työkalusarja on niin täydelli-
nen, että vastaavaa ei löydy mistään
muusta automerkistä.

Mossen laitteissa ja varusteissa on
monia pieniä ykityiskohtia, joita saa
turhaan hakea muista autoista. Sel-
lainen on ennen muita työvalaisin,
jolle on varattu oma erillinen pisto-
rasiansa konepellin alle. Mutta samaan
pikkuvallustien ryhmään kuuluu myös
polttoainepumpun käsivivun jatke,
jonka ansiosta kättä ei tarvitse työn-
tää syvälle öljyisten moottoritilan lait-
teiden joukkoon. Edelleen on mainitta-


TYÖKALUVARUSTUS on kiitettävän täydellinen
avainsarjoneen, valaisimineen, rengaspump-
puineen ja työkalupusseineen. Jos autossa on
radio kuuluu työkalujen mukaan vielä sarja
radion putkia puulaattikoon pakottuna.

Vertailun vuoksi	Moskvitsh 403 Skandinavia	Vertailuautojen keskiarvo
Hinta	5385,—	9752,—
Sylinteritilavuus cm ³	1360,	1516
Suurin teho hv (DIN)	45	58
Paino ajokunnossa kg	1010	960
Huippunopeus km/t	115,2	136,9
Kiihtyvyys 0—400 m sek	24,2	21,3
Polttoaineenkulutus (keskim.) l/100 km	11,1	10,6
Vertailuautot: Fiat 1500, Ford Taunus 12 M TS, Hillman Super Minx ja VW 1500		






VENTTIILIEN säätöä varten on venttiilikoneiston kotelossa kaksi pientä, helposti irroitettavaa luukkuja, joiden kautta säätö käy kätevästi. Pienenä erikoisuutena mainittakoon, että säätöruuvit ovat tavallisuudesta poiketen keinuvipujen venttiilien puoleisissa päissä, joten säätö ja välityksen mittaus tapahtuvat samasta kohdasta.



VAKIOVARUSTEISIIN kuuluvat nykyisin ovien välisissä pylväissä olevat vaatekoukut ja turvavöiden kiinnityskohdat. Viimeksi mainittuun tarkoitukseen varatut kromatut pultit ja varsinkin niiden sovitukset antavat kuvan auton yleisestä viimeistelytasosta.



TYÖKALUSARJAAN kuuluvaa työvalaisinta varten on konepellin alla oma pistokkeensa, joten valaisinta ei tarvitse kytkeä haufenleukojen avulla akun napoihin. Tätäkin yksityiskohtaa voisivat muut autotehtaat kopioida.

va takanumeron teline, jonka nokka jää tavarasäiliön luukun alle ja joka siten lukitsee numerokilven takana olevan polttoainesäiliön täyttöaukon. Ja vielä ansaitsee esittelyn lasinpesulaitteen vesisäiliö, joka on todella iso ja sijoitettu auton sisälle ohjaamon vasempaan seinään helposti irroitettavaksi, joten sen täyttö on vaivatonta.

Mittareista oli jo puhe, joten niitä on turha enää kehua. Nopeusmittarin paikka on hyvä, mutta muut on sijoitettu hieman kauas ajajan näkökentästä. Katkaisimet ja säätimet ovat kojelaudan alaosassa keskellä ja niihin ulottuu kohtalaisen hyvin ainakin jollei autossa ole turvavöitä. Varsinaisen moittimen aiheuttavat lasinpyyhkimet, jotka edelleen saavat käyttövoimansa vaijerin välityksellä nokka-akselilta. Niiden toiminta on siten riippuvainen moottorin käyntinopeudesta, joten saateen yltyessä pitäisi ajonopeutta lisätä, jotta lasi pysyisi läpinäkyvänä. Pyyhkimien puhdistama ala on myös liian pieni.

Sisätilat ovat puolestaan täysin riittävät neljälle henkilölle. Katto on riittävän korkealla ja sivusuunnassakin on jopa väljyyden tuntua. Takaistuinten syvyys on peräti 52 cm, joten siellä on varsin mukava istua jos etuistuin on riittävän edessä. Matkustajan puolella tämä ei aiheuttaisi vaikeuksia, mutta pitkä ajaja joutuu käymään pienen neuvottelun takana istuvien kanssa, sillä yhtenäinen etuistuin vai-

kuttaa samanaikaisesti molempien takana matkustavien polvitilaan.

Käyttöautoksi suunniteltu

Moskvitsh on alvan selvästi suunniteltu puhtaaksi käyttöautoksi, jolta ei odoteta mitään ihmeellisiä ajosuorituksia. Sen tehtävänä on kuljettaa matkustajansa paikasta toiseen kohtalaisen mukavasti ja kohtalaisen nopeasti ja kohtalaisen vaivattomasti. Tämä on perusteena — ja aika hyvänä onkin — siihen, että autosta puuttuu kaikkinaisen ulonäköä parantava lopetuslausa ja viimeistely niin korista ja verhoilusta kuin mekaanisista osista. Sen sijaan kori vaikuttaa lujalta ja kestävältä melko paksuine peliteinein. Ruostesuojausta on tehtaalla jossain määrin suoritettu, mutta se ei ilman jatkotoimenpiteitä riitä ainkaan meidän suolatuilla teillämme, joten alustan koteloiden käsittelyyn kannattaa uhrata muutama kymppi kerran vuodessa.

Mossessa on meidän olosuhteitamme ajatellen muutamia selviä etuja — muitakin kuin hinta. Mm. reilu maavara ja suuret pyörät saavat sen selviytymään keli-rikkoisista syrjäiteistä useimmiten muita autoja paremmin. Yksinkertaisen rakenteen ansiosta sen korjaukseen pystyy vähän kuka tahansa ja hieman karun ulkoasun ansiosta sitä ei tule jokaisen pikkunaarmun jälkeen samalla tavalla surku kuin


jotain tunnetun koritaitelijan tekemää "peltiveistosta". Ehkäpä näistä syistä — hinta mukaan luettuna — Mosse on maaseudun asukkaiden, rauhalliseen ikään ehtineiden ja ensimmäistä autoaan hankkivien suosiossa. Jokaiselle näistä ryhmistä se soveltuu hyvin, mutta sellainen henkilö, joka jo on päässyt autoilun makuun muusakin mielessä kuin eräänä matkanteotapana ei enää saa vaatimuksilleen vastinetta Mossasta.

Moskvitsh on yhä edelleen Suomen yleisin automerkki ja kuuluu halvimpjen meillä myytävien "oikeiden" autojen joukkoon. Se ostajapiiri johon Mosse vetoaa, ei ole aivan pieni vielä nytkään, joten eräistä puutteistaan huolimatta sillä on täysi elämisen oikeus. Moskvitshin avulla ovat monet meidän maassamme päässeet autoilun alkuun ja vielä monet tulevat pääsemään.


VARAOSAHINTOJA:

Mäntösarja täydellisenä	130,40
Kytinlevy	27,50
Etupuskuri täydellisenä	126,70
Vasen etulokasuojaa maalaaamattomana	126,70
Vasen etuovi ilman lukkoa ja ikkunaa	163,10
Sylinterinkannen tiiviste	4,85
Levyppöry	41,20
Pölykapseli	12,10
Etulokuvaimennin	27,50
Takajousi	59,90
Tuulilasi (sekurit)	48,—
.. (triplex)	78,—

KOJELAUDASSA on hansikaslokero, jonka luukku aukeaa vaakasuoraan asentoon. Mutta itse lokero on toivottoman pieni, eikä sinne rekisterikirjan lisäksi juuri muuta mahdukaan.



AUTON seisottua pitkään on usein tarpeellista käyttää polttoainepumppua käsin ennen käynnistysyritystä, jotta kaasuttimen kokohammio olisi täynnä. Tavallisesti pumppu on niin alhaalla, että tämän toimituksen yhteydessä liitään sekä käsi että takin hiha. Mossessa asia on järjestetty kiinnittämällä pumpun viipään silmukkapäinen rautalanka.



MOSKVITSH 403

Skandinavia

Valmistaja: MZMA, V/O "Avtoexport", Moskova, Neuvostoliitto.
Maahantuoja: Oy Konela Ab, Heikkiläntie 5, Lauttasaari.
Hinta: 5385,—
Takuu: 12 kk tai 20 000 km
Ilmaishuollot: 1000 ja 6000 km:n jälkeen.
Huoltokuponkivihko: 24 000 km:iin saakka, ohjehinnat huoltotöille.
Käsikirja: 60-sivuinen, suomenkielinen.

MOOTTORI:

Sijoitus, toimintatapa ja muoto: Eteen sijoitettu nelitahtinen rivimoottori.
Sylinteriluku: 4
Sylinterimittat: 76x75 mm
Iskusuhde: 0,99
Sylinteritilavuus: 1360 cm³
Puristussuhde: 7,0
Suurin teho: 45 (DIN), 50 (SAE) hv/4500 k/min
Suurin vääntömomentti: 8,3 (DIN), 9,2 (SAE) kpm/2600 k/min
Keskimääräinen männännopeus: 11,3 m/sek/4500 k/min
Litrateho: 33,1 (DIN), 36,8 (SAE) hv/l
Sylinteriryhmä: Valurautaa.
Kampiakseli: Kolmella runkolaakerilla laakeroitu kampiakseli.
Sylinterinkansi: Kevytmetalliseosta.
Venttiilikoneisto: Kansiventtiilit, työntötangot, keinuviivut ja sylinteriryhmän sivulle sijoitettu hammasyöräkäyttöinen nokka-akseli.
Öljynsuodin: Levymallinen karkeasuodin ja sivuvirtaan sijoitettu, vaihdettava suodinpanoksella varustettu hienosuodin.
Jäähdytys: Vesijäähdytys painejäähdytin, vesipumppu ja termostaatti.
Kaasutin: Kiihdytyspumppulla varustettu K-59 alaimukaasutin, öljykylpy ilman-suodin.
Polttoainepumppu: Mekaaninen kalvo-pumppu.
Sähkölaitteet: 12 V, keskipako- ja alipainesäätimin varustettu virranjaotin, sytytystulppien lämpöarvo 175, 42 Ah aku, 200 W latausgeneraattori.

VOIMANSIIRTO:

Kytkin: Nestekäyttöinen kulva yksilevykytkin.
Vaihteisto: Nelivaihteinen vaihteisto, 2., 3. ja 4. vaihteet kääntömät ja synkronoidut, ohjauspyörän alle sijoitettu vaihdevipu.
Kardaaniakseli: Avoim yksiosainen kardaaniksi.
Vetopyörästä: Hypoidivetopyörästä, välityssuhde 4,55.
Kokonaisvälitysuhdet: I: 17,34, II: 11,01, III: 6,60, IV: 4,55, P: 21,43.

TEOREETTISET NOPEUDET:

k/min:	(a)	(b)
1000	2600	4500
1. vaihte km/t:	6,9	17,9
2. vaihte km/t:	10,8	28,1
3. vaihte km/t:	18,1	47,1
4. vaihte km/t:	26,2	68,1

a: suurin vääntömomentti, b: suurin teho

ALUSTA:

Rakenne: Itsekantava teräskori.
Etujousitus: Erillinen etujousitus; polkit-
taiset kolmionmuotoiset tukivarret,
kierrejouset ja kallistelunvaimennin.
Takajousitus: Jäykkä taka-akseli; pitkit-
tävät puolellileipiset lehtijouset.
Iskunvaimentimet: Kaksitoimiset putki-
malliset nesteskuunvaimentimet sekä
edessä että takana.
Ohjausvalhde: Kierukka ja rulla, välitys-
suhde 17.
Jarrut: Nestejarrut, rumpujarrut sekä
edessä että takana, etujarruissa mo-
lemmat jarrukengät itseohjautuvat; me-
kaaninen takapyöräin vaikuttava käsi-
jarru; jarrupinta 775 cm².
Pyörät: Viidellä pultilla kiinnitetyt teräs-
levypyörät.
Rengaskoko: 5,60—15

KORI JA VARUSTEET:

Korimalli: Nellovinen Sedan.
Rekisteröity Suomessa: Neljälle henki-
lölle.
Verhollu: Istuimet, ovet, seinät ja katto
muovia; edessä, takana ja matkatavara-
säiliössä kumimatot.
Lämmityslaitte: Raitisilmalämmityslaitte;
kolmella nopeudella toimiva puhallin,
kolme säädintä ja katkaisin.
Lasiinpyyhkimet: Mekaanisesti auton
moottorista käyttövoimansa saavat
itsepalautevat lasinpyyhkimet. Pyyhki-
mien nopeus vaihtelee moottorin kier-
rosluvun mukaan.
Lasiinpesulaite: Yhdellä kaksoisuuttimel-
la varustettu jalkakäyttöinen lasinpesu-
laitte; alkuperäisvaruste.

Mittarit: Nopeusmittari (näyttöalue 0—
140 km/t), satametrisoitoksella varus-
tettu matkamittari, ampeerimittari,
polttoainemittari, jäähdytysveden läm-
pömittari ja öljynpaineittari.

Varoitusvalot: Kaukovalot, suuntavilkut
(1 kpl) ja lämmityslaitteen puhallin.

Työkalusarja: Nosturi, pyöränmutteri-
avain, tulppa-avain, rengaspainemittari,
neljä kiintoavainta, lenkkiavain, ruuvi-
taltta, ristipääruuvitaltta, työvalaisin,
erikoisavain, käynnistyskamppi, rengas-
pumppu, voldepuristin ja kaksi rengas-
rautaa.

Muut vakiovarusteet: Kaksi sivulle kää-
ntyvää häikäisysojua, hansikaslokero,
neljä kyynärnojaa, tuhkakuppi, sisäva-
lo, kaksi vaatekorkkia, pakettihiilly,
vuodeistimet, jäähdyttimen kalhdin
sekä katsastuksessa vaadittavat lisäva-
rusteet.

HUOLTO:

Polttoainesäiliön tilavuus: 35 l
Jäähdytysjärjestelmän tilavuus: 6,7 l (läm-
mityslaitte mukaanluettuna).
Moottorin öljytilavuus: 4,3 l
Vaihdeaatikon öljytilavuus: 1,0 l
Takasilan öljytilavuus: 1,37 l
Moottorin öljynvaihto: 4000 km
Vaihdeaatikon öljynvaihto: 12 000 km
Takasilan öljynvaihto: 12 000 km
Alustan voitelu: 2000 km (15 voiteluko-
detta)
Renkaiden ilmanpaine: 1,7 kg/cm² sekä
edessä että takana.
Akseliväli: 2380 mm
MITAT:
Raidväli: 1225 mm edessä ja 1220 mm
takana.
Maavara: 200 mm (kuormattuna; etuakse-
listoon ja vetopyörästä koteloon)
Pituus: 4040 mm
Leveys: 1540 mm
Korkeus: 1560 mm (tyhjänä).

KOELOLOSUHTEET

Mittauspäivä: 3. 5. 1964.
Lämpötila: +7,5° C.
Ilmanpaine: 1007,5 mb.
Suhteellinen kosteus: 74 %
Tuulen nopeus: 1,5 m/sek.
Ajoina: Märkä asfaltti.
Koeajomatka: 1285 km.

KOEAUTO

Valmistusnumero: 29.208.
Matkamittarilukema koeajon al-
kaessa: 4.196 km.
Renkaat: M-59 A, 5,60-15.
Polttoaine: Tavallinen bensiini.

PAINO


	Ajo- kunnossa:	Koeajon aikana:
Paino kg:	1.010	1.200
Tehopaino kg/hv (DIN):	22,4	26,7
Tehopaino kg/hv (SAE):	20,2	24,0
Painojakautuma %:	55/45	55/45

MITTARIVIRHE

Nopeusmittarin
lukema km/t: 50 70 100
Todellinen no-
peus km/t: 48,8 66,8 96,3
Nopeusmitta-
rin virhe %: +2,4 +4,6 +3,7
Matkamittarin virhe %: —1,0

Mittarivirhe on korjattu kaikkien saavu-
tusarvoihin.

NEU



	Edessä:	Takana:
50 km/t:	81 fonia	75 fonia
60 km/t:	85 fonia	83 fonia
70 km/t:	84 fonia	81 fonia
80 km/t:	86 fonia	80 fonia
90 km/t:	91 fonia	83 fonia
100 km/t:	95 fonia	86 fonia

Mittaus on suoritettu suurimmalla vaih-
teella ajettaessa. Ilmoitetut nopeusarvot
ovat mittarilukemia.

KULUTUS

**Valmistajan ilmoittama poltto-
aineen-
kulutus:** 8,0—10,0 l/100 km

Mitattu polttoaineenkulutus:
Suoralla kestopiellä,
keskinopeus
76 km/t: 10,5 l/100 km

Mutkaisella kestotiellä
keskinopeus
73 km/t: 7,7 l/100 km


**Suoralla soratiellä,
keskinopeus
73 km/t: 11,7 l/100 km**

Mutkaisella soratiellä,
keskinopeus
69 km/t: 9,6 l/100 km

Maapunkiajossa: 12,3 l/100 km
Koeajon aikana,
keskimäärin: 11,1 l/100 km

**Polttoaineenkulutus tasaisella
nopeudella 1/100 km:**

50 km/t: 6,9	90 km/t: 9,3
60 km/t: 7,1	100 km/t: 10,5
70 km/t: 7,6	110 km/t: 11,8
80 km/t: 8,4	



Mittaus on suoritettu tasaisella kestotiellä suurimmalla vaihteella ajettaessa.

OHIAUS

Ohjauspyörän läpimitta: 400 mm

Ohjauspyörä kääntyy:
4 kierrosta

Valmistajan ilmoittama kääntöympyrä: 11,0 m

Mitattu kääntöympyrä: Renkaasta 11,3 m oikeaan ja 9,75 vasempaan; puskurista 11,9 m oikeaan ja 10,35 vasempaan.

[illegible]

JARRUT:


Poljinvoima kp:	—	—
Hidastuvuus m/sek ² :	8,1	2,2
Jarrutusmatka m:	11,1	41,8

a: käyttöjarru, b: seisontajarru
Mittaus on suoritettu 50 km/t nopeudesta
vaihteen ollessa vapaalla.

NORFOLK

Nopeudet eri vaihteilla:

1. vaihde km/t:	—34
2. vaihde km/t:	11—53
3. vaihde km/t:	20—90
4. vaihde km/t:	31—




**Valmistajan ilmoittama huippu-
nopeus: 115 km/t**

Mitattu huippunopeus:
115,2 km/t

Vastaava mittarinopeus:
118 km/t



Vastaava moottorin kierrosluku:
4.400 k/min

VAINKEET



Valhdevivun liikkeet on ilmoitettu cm:nä.

SISAMITAT



KINTYVYYS

