



İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera
-1st Floor
Bank
612 m²
Common
Area
747m²

İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera


1st Floor




İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera
2nd Floor
Bank
596 m²
Hall
319 m²
Office
Space
470 m²


İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera

3rd Floor




İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera

4th Floor




İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera

5th Floor




İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera

6th Floor




İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera

7th Floor




İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera

8th Floor




İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera

9th Floor




İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera

10th Floor




İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera

11th Floor




İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera

12th Floor





İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera


13th Floor



İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera




İşləməyən kamera
Əlavə olunmayan kamera
Xətti problemli kamera
İşləyən kamera
PTZ
PTZ


PLAZA CAMERAS
BANK CAMERAS
11. FLOOR
SW-1
8. FLOOR
SW-1
5. FLOOR
SW-1
2. FLOOR
SW-2
7. FLOOR
SW-2
5. FLOOR
SW-1
3. FLOOR
SFP switch
SW-2
1. FLOOR
SW-3
OUTSIDE
SW-1
3 Floor server room
Core Switch
NVR 1 (IP 172.24.41.35)
HDD 5x4 TB
NVR 2 (IP 172.24.40.32)
HDD 16x4 TB
NVR 3 (IP 172.24.40.31)
HDD 13x4 TB
NVR 4 (IP 172.24.41.31)
HDD 13x4 TB
NVR 5 (IP 172.24.42.31)
HDD 0 TB
Failed
NVR 6 (IP 172.24.42.32)
HDD 8x4 TB
NVR 7 (IP 172.24.42.29)
HDD 5x4 TB
FIBER
CAT 6 SFTP

	Mövcud (Say)	Sistemə əlavə olunmayıb (Say)	İşlək kamera (Say)	Nasaz kamera (Say)	Kabeli nasaz (Say)
Mərtəbə -1	59	9	49	1	0
Mərtəbə 1	37	10	26	1	0
Mərtəbə 2	28	12	16	0	0
Mərtəbə 3	23	4	19	0	0
Mərtəbə 4	26	13	13	0	0
Mərtəbə 5	21	7	13	0	1
Mərtəbə 6	24	1	23	0	0
Mərtəbə 7	23	0	22	0	1
Mərtəbə 8	12	0	12	0	0
Mərtəbə 9	8	0	8	0	0
Mərtəbə 10	12	0	12	0	0
Mərtəbə 11	9	0	9	0	0
Mərtəbə 12	3	1	1	0	1
Mərtəbə 13	3	0	2	1	0
Bina ətrafı	21	2	14	5	0
Perimetr	18	1	17	1	8
Ümumi say	**327**	**60**	**256**	**9**	**11**

Əlavə Qeydlər:

1.Tam işlək kameralar sayı 256 ədəd (Görüntü, qeyd funksiyası və bağlantı stabildir)

2.Qismən işləyənlər 60 ədəd (NVR-a əlavə olunmayıb)

3.Tam işləməyənlər 20 ədəd (Kamera və ya kabel xətti problemlidir)

4.Videoqeydiyyat cihazların ümumi sayı 7 ədəd,bunlardan 6 ədədi hal hazırda işlək vəziyyətdədir.Hər bir videoqeydiyyat cihazının üzərinə 16 sərt disk quraşdırmaq mümkündür. Lakin bu videoqeydiyyat cihazılarının üzərinə quraşdırılmış sərt disklərinin sayı fərqlidir:

NVR 1
İP 172.24.41.35
Sərt disk sayı 5 ədəd 4 TB (Ümumi 20 TB)
NVR 2
İP 172.24.40.32
Sərt disk sayı 16 ədəd 4 TB (Ümumi 64 TB)
NVR 3
İP 172.24.40.31
Sərt disk sayı 13 ədəd 4 TB (Ümumi 52 TB)

NVR 4
İP 172.24.41.31
Sərt disk sayı 13 ədəd 4 TB (Ümumi 52 TB)
NVR 5 (İşləmir)
İP 172.24.42.31
Sərt disk sayı 0
NVR 6
İP 172.24.42.32
Sərt disk sayı 8 ədəd 4 TB (Ümumi 32 TB)
NVR 7
İP 172.24.42.29
Sərt disk sayı 5 ədəd 4 TB (Ümumi 20 TB)

5.Şəbəkə avadanlıqları, POE və SFP kommutatorlar işlək vəziyyətdədir.