
Fitxa de Producte i Control Qualitat

Codi Document	FP10848	Data Document	18/11/2015
Versió Document	v001	Contacte	E. Pallarés

Nom:	X Reinforcement		BCN3DSigma-M05C03.0P01A
Ref. Interna	10848	Ref. Disseny:	
Mètode Emmag.	Gaveta		
Traçabilitat	No		
Proveïdor	Farguell	Ref. Proveïdor	-



Descripció del producte: Peça feta amb xapa d'alumini de 1 mm de gruix recoberta amb pintura líquida RAL 7047. En aquest perfil anirà collat la guia de l'eix X mitjançant tres inserts centrals i pels extrems amb altres xapes.

QUALITAT						
Percentatge d'unitats a revisar: 10%						
Acció	Eines/útils	Rang admissible	Acció si no es compleix			
Mesura general de cotes	Peu de rei	Segons plànol +/- 0,2mm	Rebuig			
Validar posició forats i inserts	Guia lineal	Concèntrics	Rebuig			
Guix pestanyes	Peu de reu	15 +/- 0,2mm 1 +/- 0,2mm	Retreball llimant			

Document de referència

DP01 - Definició Procés Magatzem Plec de Plànols

Document Associat

RI01 - Registre Indicències Magatzem



