





# 检测报告

## Testing Report

NO.: HSJC23112902-01

样品名称:

灵鸮 AI 终端

Name of Sample

型号规格:

DSKJ-UMA8-001

Model

研制单位:

北京谛声科技有限责任公司

Development Company

委托单位:

北京谛声科技有限责任公司

Client Company

北京环试检测技术有限公司 Beijing Huanshi Testing Technology Co., Ltd

### 声明

- 1.本报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 2.本报告未加盖"检验检测专用章"无效,未加盖骑缝"检验检测专用章"无效。
- 3.本报告结论只对被试样品负责。
- 4.本报告涂改无效,未经本公司书面批准不得部分复制。
- 5. "\*"标识的试验依据和试验项目不在本公司认可范围内。
- 6.如对检测结果有异议,请于报告收到之日起十五日内,向本公司 提出申诉,同时附上报告原件,逾期不予受理。
- 7.不可重复性试验不进行复检,委托单位放弃异议权利。
- 8.未经本公司同意,委托方不得将检测报告用作广告、促销等以营利为目的的各种用途。

地 址: 北京市大兴区黄村镇芦城工业区创业路1号

邮政编码: 102612

联系电话: 010-69269349


传 真: 010-69269349

样品名称	灵鸮 AI终端		委托单位	北京谛声科技有限责任公司	
样品型号	DSKJ-UMA8-001		单位地址	北京市海淀区海淀街道中关村 SOHO A区916室	
样品数量	1个		研制单位	北京谛声科技有限责任公司	
来样日期	2023年11月29日		来样形式	送样	
样品状态	外观良好				
样品编号	001				
试验时间	2023年11月29日				
试验地点	北京市大兴区黄村镇芦城工业区创业路1号				
参试人员	李树波、刘璐				
试验环境	温度: 16.0℃	湿力	度: 50%RH	大气压: 101.0kPa	
试验依据	GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》				
试验项目	IP66试验。				
) h					

#### 试验结论

所检项目试验过程符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》标准方法,试验后样 品结构完好, 外观无变化, 内部无进水, 无进尘。

编制/日期: 新放之处 1204 审核/日期: 在京社 2023 1204 批准/日期: 【加入2013 1204



#### 1.试验目的

通过对委托方提供的样品 IP66 试验,考核样品的环境适应性。

#### 2.试验条件

#### 2.1 IP66 试验

#### 2.1.1 IPX6

- 1) 喷嘴内径: 12.5mm;
- 2) 水流量: 100±5 L/min;
- 3) 主水流的中心部分: 离喷嘴 2.5m 处直径为 120mm 的圆;
- 4) 持续时间: 1min/m<sup>2</sup>, 最少持续 3min;
- 5) 喷嘴至外壳上表面距离: 2.5m~3m。

#### 2.1.2 IP6X

- 1)滑石粉: (用金属丝直径 50 μm, 筛孔尺寸为 75 μm 的金属方孔筛滤过);
- 2) 滑石粉用量: 2kg/m³;
- 3) 外壳类型:第一种类型;
- 4) 抽气情况: 抽气速度为每小时 40~60 倍外壳容积, 压差不超过 2kPa 试验时间: 2h。

#### 3.试验设备

设备名称	设备型号	设备编号	校准有效期
防水试验系统	CFFS	HS2022001	20240601
智能涡轮流量计	WL-LWGA-20	220513	20240601
防尘试验箱	HL-1200	20171150	20240601
真空表	/	70243196	20240601

#### 4.测试设备

无。

#### 5.试验过程

#### 5.1 IP66

#### 5.1.1 IPX6

- 1) 试验前,经确认样品结构完好,表面无损伤,将样品放入试验箱滴水台上;
- 2) 喷嘴距样品 2.5m 处,以 100±5 L/min 的水流量喷样品表面 3min;
- 3) 试验结束,对样品进行开盖检查,样品内部无进水。

#### 5.1.2 IP6X

- 1) 试验前, 经确认样品结构完好, 外观无损伤, 将样品放入试验箱内, 关闭箱门;
- 2) 抽气速度为每小时 40~60 倍外壳容积, 压差不超过 2kPa, 进行 2h:
- 3) 试验结束,样品结构完好,外观无损伤,内部无进尘。

#### 6.试验结果

实验室依据标准方法及委托方提供的试验条件,对样品进行了 IP66 试验,试验过程符合标准方法及委托方的技术要求,试验后样品结构完好,外观无变化,内部无进水,无进尘。

#### 7.附录

- 1) 附录 A: 检测参数表;
- 2) 附录 B: 试验照片。

\*\*\*以下无正文\*\*\*

附录 A: 检测参数表

检测项目		合格判据	
1	外观	样品结构完好,外观无变化。	
2	内部	无进水、无进尘。	

附录 B: 试验照片



图 1: IPX6 试验前照片




图 2: IPX6 试验中照片




图 3: IPX6 试验后照片




图 4: IPX6 试验后内部照片



图 5: IP6X 试验前照片



图 6: IP6X 试验后照片






图 7: IP6X 试验后内部照片

\*\*\* 报告结束 \*\*\*