

Proyecto Final

tiendamia

**MARIA ALEJANDRA
ORTIZ UMAÑA
COMISION 89000
2026**

SECCIONES

Las secciones que se van a Testear son


1. Registro.
2. Carrito de compras.
3. Checkout.

CASOS DE PRUEBA

CASOS POSITIVOS

ID	CS001R
DESCRIPCIO	Verificar que el usuario pueda registrarse correctamente en el sistema ingresando datos válidos.
DATOS DE PRUEBA	Nombre/s: Sabrina Apellido/s: Davis Email: davissabrina730@gmail.com Contraseña: DavisSabrina123
RESULTADO ESPERADOS	Se espera que el sistema registre al usuario correctamente y muestre la notificación: <u><i>Te damos la bienvenida a Tiendamia Uruguay</i></u>
RESULTADO OBTENIDO	Paso prueba: El sistema permitió registrar al usuario correctamente.

EVIDENCIA




ID	CS002R
DESCRIPCIO	Verificar que el usuario pueda registrarse correctamente en el sistema mediante Google.
DATOS DE PRUEBA	Cuenta de Google: davissabrina730@gmail.com
RESULTADO ESPERADOS	Se espera que el sistema registre al usuario correctamente, redirija a la página de perfil de la cuenta y muestre el saludo: “Hola Sabrina” “¡Te damos la bienvenida!”
RESULTADO OBTENIDO	Paso prueba: El sistema permitió registrar al usuario correctamente, redirigió a la página de perfil y mostró el mensaje de bienvenida.

EVIDENCIA




ID	CS003C
DESCRIPCIO	Verificar que el usuario pueda agregar el producto HUAWEI P40 al carrito de compras y que este se refleje correctamente en el carrito.
DATOS DE PRUEBA	Producto: HUAWEI P40 con stock disponible Cantidad: 1
RESULTADO ESPERADOS	Se espera que el sistema agregue el producto al carrito de compras correctamente y muestre una notificación confirmando que el producto fue agregado.
RESULTADO OBTENIDO	Paso prueba: El sistema permitió agregar el producto al carrito correctamente y mostró la notificación de confirmación.

EVIDENCIA



ID	CS004C
DESCRIPCION	Verificar que el usuario pueda eliminar el producto Mr. Potato Head del carrito de compras.
DATOS DE PRUEBA	Producto: Mr. Potato Head con stock disponible. Cantidad: 1
RESULTADO ESPERADOS	Se espera que el sistema elimine el producto del carrito de compras correctamente y que el carrito quede vacío
RESULTADO OBTENIDO	Paso prueba: El sistema permitió eliminar el producto del carrito correctamente y mostró que el carrito quedó vacío.

EVIDENCIA



ID	CS005C
DESCRIPCION	Verificar que el usuario pueda completar correctamente el formulario de datos de envío utilizando únicamente los campos obligatorios con datos válidos y avanzar al siguiente paso del proceso.
DATOS DE PRUEBA	Nombre/s: Sabrina Apellido/s: Davis Cédula de identidad: 66412100 Fecha de nacimiento: 01/04/1998 Dirección: avenida 18 de julio Departamento: Montevideo Ciudad/Barrio: Centro Código postal. 10129 Teléfono/celular: +598 095067222
RESULTADO ESPERADOS	Se espera que el sistema permita completar el formulario, redirija al usuario al siguiente formulario y muestre un icono de verificación de confirmación.
RESULTADO OBTENIDO	Paso prueba: El sistema permitió completar los campos obligatorios y redirigió al siguiente formulario.


EVIDENCIA

The screenshot displays a shipping selection interface. At the top, there are three steps: 'Datos de envío' (completed), 'Método de envío' (active), and 'Método de pago'. The main heading is 'Elige cuándo y cómo quieres recibir tu compra'. Below this, there are two main sections: 'Envío' and 'Detalle de la compra'. The 'Envío' section shows 'Envío Express RECOMENDADO' with a delivery time of 'Llega en 5 a 11 días hábiles'. There are two radio button options: 'Entrega en mi dirección' (selected) for U\$S 9.99 and 'Retiro por Pickup Camino Los Horneros - Montevideo' for U\$S 5.99. A 'Elegir otro pickup' button is also present. The 'Detalle de la compra' section shows 'Compra con franquicia desde USA' and a list of items: 'Producto(s) (1)' for U\$S 17.99, 'Tarifa Tiendamia' for U\$S 1.26, 'Empaque, manejo y seguro' for U\$S 1.99, and 'Envío a Uruguay (0.47 kg)' for U\$S 10.34. The 'Envío Express a tu dirección' is listed for U\$S 9.99. The 'Total' is U\$S 41.57. At the bottom, there is a green banner that says '¡Compra en hasta 12 cuotas sin interés con todas tus tarjetas!'.

CASOS NEGATIVOS

ID	CSN001C
DESCRIPCION	Verificar que el sistema no permita el registro del usuario cuando el campo nombre/s esté escrito con números.
DATOS DE PRUEBA	Nombre/s: 139829404 Apellido/s: Davis Email: maou180499@gmail.com Contraseña: DonalTrump123
RESULTADO ESPERADOS	Se espera que el sistema no acepte el formulario y muestre una notificación indicando que no se permiten números en el campo nombre/s.
RESULTADO OBTENIDO	No paso la prueba: El sistema permitió la inscripción del usuario y no mostró ninguna notificación.

EVIDENCIA



ID	CSN002C
DESCRIPCION	Verificar que el sistema no permita el registro del usuario cuando el campo contraseña y Confirmar contraseña no coinciden.
DATOS DE PRUEBA	Nombre/s: Sara Apellido/s: Lopez Email: malesinaleja@gmail.com Contraseña: TomasComas123 Confirmar contraseña: TomasMendez123
RESULTADO ESPERADOS	Se espera que el sistema no acepte el formulario y muestre la siguiente notificación: -Por favor ingrese el mismo valor nuevamente.
RESULTADO OBTENIDO	Paso prueba El sistema no permitió la inscripción del usuario y mostró la notificación correspondiente

EVIDENCIA

The screenshot displays a registration form with the following fields and values:


- Nombre:** Sara
- Apellido:** Lopez
- Email:** malesinaleja@gmail.com
- Contraseña:** [Redacted]
- Confirmar contraseña:** [Redacted]

Below the password fields, a green banner indicates: "Nivel seguridad de contraseña: Muy fuerte". A red error message at the bottom states: "Por favor ingrese el mismo valor nuevamente." (Please enter the same value again).

At the bottom of the form, there is a checkbox labeled "Recibir ofertas de Tiendamia" which is currently unchecked.


ID	CSN003CT
DESCRIPCIO	En el carrito de compras, ingresar una cantidad igual a cero y verificar que el sistema no la permita.
DATOS DE PRUEBA	Producto: KODAK PIXPRO WPZ2 Cantidad: 0
RESULTADO ESPERADOS	Se espera que el sistema no acepte la cantidad ingresada y muestre un mensaje indicando que se debe ingresar un valor válido.
RESULTADO OBTENIDO	No paso la prueba: El sistema permitió agregar una cantidad igual a 0 y la asignó automáticamente como 1 unidad.

EVIDENCIA



ID	CSN004Ch
DESCRIPCION	Verificar que el sistema no permita continuar el proceso de pago sin completar el campo Nombre/s.
DATOS DE PRUEBA	Campo vacío en nombre.
RESULTADO ESPERADOS	Se espera que el sistema no permita continuar con el proceso de compra y muestre un mensaje indicando que falta completa campo.
RESULTADO OBTENIDO	Paso la prueba. El sistema no permite continuar con el proceso y muestra al usuario un mensaje indicando que falta un campo por completar.


EVIDENCIA



The screenshot shows a purchase form titled 'Compra con franquicia desde USA'. It includes fields for 'Titular de la compra' (Persona física), 'Franquicia' (User franquicia), and 'Titular de la compra' (Nombre, Apellido, Cédula de identidad, Fecha de nacimiento). The 'Nombre' field is highlighted with a red border and contains the text 'Este campo es obligatorio.' Below it, the 'Apellido' field is filled with 'Ortiz Umaña'. The 'Cédula de identidad' field is filled with '66412100'. The 'Fecha de nacimiento' field is empty. On the right, a list of products and their prices is shown, including 'Producto(s) (1)', 'Tarifa Tiendamia', 'Empaque, manejo y seguro', 'Envío a Uruguay (0.74 kg)', 'Trámite de URSEC', and 'IVA total de la orden'. The total price is 'US\$ 1.104.34'. At the bottom, a message states '¡Compra en hasta 12 cuotas sin interés con todas tus tarjetas!'.


ID	CSN005rC
DESCRIPCIO	Ingresar un cupón de descuento inválido y verificar que el sistema muestre un mensaje indicando el error.
DATOS DE PRUEBA	Código de descuento: Mkjdj123
RESULTADO ESPERADOS	Se espera que el sistema muestre un mensaje de advertencia con el siguiente texto: ¡Ups! El cupón “_____” no es válido. Verifica el código ingresado e intenta nuevamente.
RESULTADO OBTENIDO	Paso la prueba. Se evidencia la notificación de advertencia.


EVIDENCIA



REPORTE DE BUGS

ID	Tiendamia-registro-u- number 01
NOMBRE- Titulo	Campo nombre acepta número
PRIORIDAD	Normal
AMBIENTE	Producción
TIPO DE DEFECTO	Funcional
Navegador	Google Chrome Versión 147.0.7727.117
SEVERIDAD	Media
DESCRIPCIÓN	Verificar que el sistema no permita el registro del usuario cuando el campo nombre/s esté escrito con números.
PRECONDICIONES	Que el usuario no este registrado.
PASOS	1.- Ingresar a la sección de registro de usuario. 2.- Completar los demás campos obligatorios con datos válidos. 3.- En el campo nombre/s, ingresar un valor que contenga números. 4.- Hacer clic en el botón de registrar.
RESULTADO ESPERADO	Se espera que el sistema no acepte el formulario y muestre una notificación indicando que no se permiten números en el campo nombre/s
RESULTADO ACTUAL	El sistema permitió la inscripción del usuario y no mostró ninguna notificación.
EVIDENCIA	 The screenshot shows the 'Mi cuenta' (My account) section of the Tiendamia website. The header includes the Tiendamia logo, a search bar, and user information (USD, heart icon, and user ID 139829404 Davis). The main content area is titled 'Hola 139829404 ¡Te damos la bienvenida!' and lists several account management options: 'Información de la cuenta', 'Mis órdenes', 'Devoluciones', 'Mis direcciones', 'Mi billetero', and 'Invita y gana'. The 'Información de la cuenta' section is expanded, showing the user's name '139829404 Davis' and email 'maou180499@gmail.com', with an 'Editar' (Edit) button next to it.

ID	Tiendamia-registro-u- number 02
NOMBRE- Titulo	No se recibe correo de confirmación tras registro
PRIORIDAD	Alta
AMBIENTE	Producción
TIPO DE DEFECTO	Funcional
Navegador	Google Chrome Versión 147.0.7727.117
SEVERIDAD	Media
DESCRIPCIÓN	Al crear una cuenta nueva, el sistema indica que se ha enviado un correo de confirmación, pero este nunca llega a la bandeja de entrada.
PRECONDICIONES	El usuario no tiene una cuenta registrada.
PASOS	1.- Ir a la página de registro 2.- Completar los datos 3.- Enviar formulario 4.- Revisar el correo electrónico
RESULTADO ESPERADO	Se debería recibir un email de confirmación en poco minuto
RESULTADO ACTUAL	No se recibe ningún correo (ni en spam).
EVIDENCIA	 The screenshot shows the Gmail web interface. On the left is the navigation sidebar with folders like Compose, Inbox, Starred, Snoozed, Important, Sent, Drafts, All Mail, Spam, Trash, Purchases, Social, Updates, Forums, and Upgrade. The main area shows the 'Primary' tab selected, with a message: 'Your Primary tab is empty. Personal messages and messages that don't appear in other tabs will be shown here. To add or remove tabs click inbox settings.' At the bottom, it shows '0% of 15 GB used' and 'Last account activity: 0 minutes ago'.

ID	Tiendamia-carrito-co- number 03
NOMBRE- Titulo	El sistema permite ingresar cantidad cero en el carrito de compras.
PRIORIDAD	Media
AMBIENTE	Producción
TIPO DE DEFECTO	Funcional
Navegador	Google Chrome Versión 147.0.7727.117
SEVERIDAD	Media
DESCRIPCIÓN	En el carrito de compras, ingresar una cantidad igual a cero y verificar que el sistema no la permita.
PRECONDICIONES	El sistema de carrito de compras está funcionando correctamente
PASOS	1.- Ingresar al sitio web 2.- Seleccionar un producto 3.- Agregar el producto al carrito de compras 4.- Ingresar el valor 0
RESULTADO ESPERADO	Se espera que el sistema no acepte la cantidad ingresada y muestre un mensaje indicando que se debe ingresar un valor válido
RESULTADO ACTUAL	El sistema permitió agregar una cantidad igual a 0 y la asignó automáticamente como 1 unidad.
EVIDENCIA	

RESUMEN

El objetivo de las pruebas fue validar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del sistema, incluyendo el registro de usuarios, el inicio de sesión y el carrito de compras.

Las pruebas se ejecutaron sobre la versión actual de la aplicación en un entorno controlado de testing.

ALCANCE


Se evaluaron las siguientes funcionalidades:

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Carrito de compras

Tipos de pruebas realizadas:

- Pruebas funcionales

EJECUCION DE PRUEBAS



La gráfica muestra la distribución de las pruebas ejecutadas, donde el 39% son casos positivos y el 38% casos negativos. Además, se identificó un 15% de bugs en casos negativos y un 8% corresponde a testing exploratorio.

Se identificaron los siguientes defectos:

Bug 1 El sistema permite ingresar cantidad 0 en el carrito de compras

Estado: Abierto

Bug 2 No se recibe correo de confirmación tras el registro

Estado: Abierto

Bug 3 Campo nombre acepta número

Estado: Abierto

CONCLUSIÓN

El sistema cumple con la mayoría de las funcionalidades principales y presenta una interfaz de usuario aceptable; sin embargo, aún presenta algunos bugs que, en su mayoría, no son críticos y no interfieren con su funcionamiento. De igual forma, se recomienda revisar el bug relacionado con la confirmación de correo y verificar su comportamiento según los requerimientos establecidos. El resto de los defectos deberían ser abordados en próximas iteraciones.


En cuanto a los resultados de las pruebas, se obtuvo un 73% de casos exitosos y un 27% de casos fallidos, lo que indica que, si bien el sistema es mayormente funcional, aún requiere ciertos ajustes.

LIGHTHOUSE

RESUMEN


Se llevarán a cabo pruebas no funcionales mediante Lighthouse, con el objetivo de evaluar el rendimiento del sistema. Posteriormente, se compararán los resultados obtenidos en entornos móvil y de escritorio para detectar variaciones y posibles mejoras.

EVALUACION EN EL MODO ESCRITORIO




La **evaluación de rendimiento** muestra resultados mixtos: el First Contentful Paint (1.1 s) es aceptable, pero el Largest Contentful Paint (4.7 s) y el Speed Index (3.4 s) indican lentitud en la carga. Además, el Total Blocking Time (360 ms) refleja cierta demora en la interacción, mientras que el Cumulative Layout Shift (0.004) es óptimo, mostrando buena estabilidad visual. En general, el rendimiento requiere mejoras.

Según el diagnóstico, los elementos de imagen no cuentan con atributos explícitos de **width** y **height**, por lo que se recomienda definirlos para mejorar la métrica de CLS. Asimismo, se sugiere evitar animaciones no compuestas, ya que se identificaron un total de 45 elementos animados.



La **evaluación de accesibilidad** obtuvo una puntuación de 76, lo que indica un nivel aceptable con oportunidades de mejora. Se identificaron problemas como la falta de atributos **alt** en imágenes y enlaces sin nombres reconocibles, lo que puede afectar a usuarios que utilizan tecnologías de asistencia.

Se recomienda el uso de roles de ARIA solo en los elementos compatibles y que tenga nombres de accesibilidad, pues de lo contrario puede impedir que los usuarios de lectores de pantalla distingan el propósito de estos elementos. También, usar colores de fondo y de primer plano tengan una relación de contraste adecuada y ordenar los elementos de encabezados en una secuencia descendente para facilitar la navegación y comprensión cuando se usan tecnologías de accesibilidad




La **evaluación de recomendaciones** obtuvo una puntuación de 73, indicando un nivel aceptable con áreas de mejora. Se detectó el uso de APIs obsoletas, con un total de 5 advertencias, lo que podría afectar la compatibilidad futura del sistema. También, errores registrados en la consola del navegador y problemas detectados en herramientas de desarrollo.

Además, se evidenció la falta de mapas de origen en archivos JavaScript grandes. En términos de seguridad, se recomienda fortalecer políticas como CSP, HSTS y protección contra ataques XSS para mejorar la confiabilidad del sistema y actualizar estas APIs para asegurar un mejor rendimiento y mantenimiento a largo plazo.




La evaluación de SEO obtuvo una puntuación de 83, lo que indica un buen nivel de optimización para motores de búsqueda. Aunque, se detectaron problemas de rastreo y falta de atributos en imágenes que afectan el SEO. Por ende, se recomienda utilizar atributos **href** en los vínculos para rastrear los sitios web. Y los textos de los elementos informativos debe ser corto y descriptivo. Los elementos decorativos se pueden ignorar usando un atributo **alt** vacío.

EVALUACION EN EL MODO MOVIL




La evaluación de rendimiento en dispositivos móviles es baja, con una puntuación de 26, evidenciando problemas significativos en tiempos de carga. Métricas como el Largest Contentful Paint (21.2 s), Speed Index (10.2 s) y Total Blocking Time (2,580 ms) muestran una carga lenta y poca capacidad de respuesta. Además, el CLS (0.124) indica cierta inestabilidad visual


Se detectaron problemas de optimización en **JavaScript**, **CSS**, imágenes y tareas largas que afectan el rendimiento. Se recomienda reducir y optimizar estos elementos para mejorar el rendimiento general.



La evaluación de accesibilidad obtuvo una puntuación de 66, lo que indica un nivel medio con varias áreas de mejora. Se detectaron problemas como botones sin nombres accesibles, imágenes sin atributos **alt** y enlaces sin nombres reconocibles, lo que puede dificultar el uso para personas con tecnologías de asistencia. Se recomienda corregir estos aspectos.



La evaluación de recomendaciones obtuvo una puntuación de 73, evidenciando oportunidades de mejora. Se detectaron APIs obsoletas, errores en la consola del navegador y problemas en herramientas de desarrollo, además de la ausencia de mapas de origen en archivos JavaScript. También se sugieren mejoras en seguridad, como la implementación de políticas CSP y HSTS.



La evaluación de SEO obtuvo una puntuación de 83, lo que indica un buen nivel de optimización. Sin embargo, se identificaron problemas en el rastreo de enlaces y la falta de atributos **alt** en imágenes, lo que puede afectar visibilidad del sitio en buscadores. Se recomienda corregir estos aspectos.

CONCLUSIÓN

Se concluye que el sistema está mejor optimizado para escritorio, mientras que en móvil requiere mejoras importantes, especialmente en rendimiento y optimización de recursos. En cuanto a accesibilidad, recomendaciones y SEO, los resultados son relativamente similares en ambos entornos, aunque en móvil se presentan más limitaciones debido al rendimiento.

Estas diferencias se pueden apreciar de la siguiente manera:

1. **Modo escritorio:** el sistema presenta un rendimiento aceptable, con mejores tiempos de carga y una experiencia más estable. Las métricas muestran valores moderados, lo que permite una navegación más fluida para el usuario.
2. **Modo móvil:** el rendimiento es considerablemente más bajo, evidenciando problemas en los tiempos de carga, ejecución de JavaScript y bloqueo del hilo principal. Esto impacta negativamente en la experiencia del usuario, generando lentitud e interacción poco eficiente.


ANÁLISIS CON POSTMAN

2026

*COMISION 89000
MARIA ALEJANDRA
ORTIZ UMAÑA*


Casos negativos

1. Atreves del método GET y la URL <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/ditto> se solicita buscar a DITTO.




No pasó la prueba, ya que el código de estado HTTP indica que el servidor no puede procesar la solicitud debido a un error del cliente. En este caso, el problema se debe a que el endpoint está incorrecto.

2. Atreves del método PUT y la URL <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/bulbasaur> solicitar BULBASUR.




No pasó la prueba, ya que se está usando un método incorrecto como es el put lo que provoca una respuesta 404 Not Found, indicando que el endpoint o recurso solicitado no existe o no está disponible para dicho método. Además, no se cuenta con la autorización necesaria para realizar cambios sobre dicho recurso.

4. Atraves del método DELETE y la URL <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/charizard> se solicita eliminar a CHARIZARD.




No pasó la prueba, ya que se está usando un método incorrecto como es el delete , lo que provoca una respuesta 404 Not Found, además, no se cuenta con la autorización necesaria para realizar cambios sobre dicho recurso.

3. Atraves del método GET y la URL `pokeapi.co/api/pokemon/pikachu` se busca a PICACHU.



No pasó la prueba, ya que no se está utilizando el método HTTP correcto para la solicitud.


5. Atreves del método GET y la URL <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/Pikachus/Charizard> se busca a PICACHU y CHARIZARD.




No pasó la prueba, ya que la URL está mal construida y la API no permite consultar dos Pokémon en una sola solicitud.

Casos positivos


1. Atreves del método OPTIONS y la URL <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=100000&offset=0>, se realiza una solicitud para consultar las capacidades del endpoint.




3. Atraves del método GET y la URL <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-species/Lucario> se busca la especie lucario.



2. Atraves del método GET y la URL <https://pokeapi.co/api/v2/type/6> se realiza la búsqueda de un tipo de Pokémon.



5. Atraves del método GET y la URL <https://pokeapi.co/api/v2/ability/battle-armor> se realiza la consulta de la habilidad battle-armor.



4. Atraves del método GET y la URL <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/Popplio> se busca el pokemon Popplio.

