Paciente

Nombre: Angela Maria Castro Sainea

Cédula: 24017607

Sexo: F

Teléfono: 4216203 Edad: 51año(s) 4ms.

Examen

Médico referente: Carolina Jimenez Rodriguez

sura *

IPS: OTRAS I.P.S CAPITADORAS-EPS S

Fecha del examen: 9/08/2022

Fecha de finalización: 10/08/2022 10:01:09 a.m.

Ciudad: BOGOTÁ

ESTUDIO REALIZADO: DOPPLER VENOSO DE MIEMBROS INFERIORES

INDICACIÓN: Chequeo general.

TÉCNICA: Con transductor de 10 mHz y Doppler color se hizo scan ecográfico venoso de miembros inferiores.

HALLAZGOS:

Miembro inferior derecho:

Safena mayor permeable, compresible y competente. Diámetro AP del cayado 3.2 mm.

Tercio medio con diámetro de 2.9 mm.

Tercio distal con diámetro de 2.4 mm.

Safena menor permeable, compresible y competente, con diámetro de 2.5 mm.

Adecuada permeabilidad del sistema venoso profundo con venas fácilmente colapsables, con competencia de todos los segmentos.

No se evidencian perforantes incompetentes.

No hay signos de trombosis venosa aguda o subaguda.

Miembro inferior izquierdo:

Reflujo de safena mayor izquierda desde el tercio distal del muslo hasta el tercio medio de la pierna.

Safena mayor permeable y compresible . Diámetro AP del cayado 4.0mm

Tercio medio con diámetro de 3.0 mm.

Tercio distal con diámetro de 2.3 mm.

Tributaria que emerge del tercio distal del muslo y desciende por la cara interna del muslo.

Safena menor permeable, compresible y competente, con diámetro de 2.2 mm .

Tributaria de safena menor izquierda que emerge del tercio medio y asciende por la cara posterior de la pierna.

Adecuada permeabilidad del sistema venoso profundo con venas fácilmente colapsables, con competencia de todos los segmentos.

No se evidencian perforantes incompetentes.

No hay signos de trombosis venosa aguda o subaguda.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

Insuficiencia de safena mayor izquierda desde el tercio distal del muslo hasta el tercio medio de la pierna Tributarias descritas

Suficiencia del sistema venoso profundo bilateralmente.

Estudio negativo para trombosis venosa superficial y/o profunda.


E-mail: servicioalcliente@dinamicaips.com.co - Av Caracas # 49 - 55 - Tel: 3314500

Fecha del exámen: 9/08/2

Nombre: Angela Maria Castro Sainea

Cédula: 24017607

Fecha de finalización: 10/08/2022 10:01:09 a.m.




sura 🗦

Nombre: Angela Maria Castro Sainea

Cédula: 24017607

Fecha del exámen: 9/08/2

Fecha de finalización: 10/08/2022 10:01:09 a.m.



NOTA: Paciente atendido con medidas de precaución para la contingencia de COVID-19: lavado de manos clínico por 60 segundos (según protocolo de OMS) previo al inicio de la atención, uso de tapabocas No95 por parte del examinador.

Transcrito por: Nicole Nope

Maria Teresa Cacua Sanchez Cirujana Vascular RM - 37750838