На сайте http://192.168.56.11/mutillidae/index.php?page=set-backgroundcolor.php отсутствует фильтр данных в форме для их ввода. Это позволяет выполнить XSS-инъекцию в исполняемом HTML-контексте.

## Где найдена уязвимость


Уязвимость расположена по адресу http://192.168.56.11/mutillidae/index.php?page=set-background-color.php

Наименование продукта: Metasploitable 3 Linux virtual machine.

## Технические детали обнаружения и воспроизведения

Уязвимость можно обнаружить на странице http://192.168.56.11/mutillidae/index.php?page=set-background-color.php

Ввела в форму ввода 1494 и перехватила запрос в Burp Suite:



При анализе запроса-ответа обнаружила, что введенные данные падают в тег style


Проверила наличие фильтрации. Её нет.

```
orm action="index.php?page=set-background-color

method="post"
  enctype="application/x-www-form-urlencoded"
  onsubmit="return onSubmitOfForm(this);"
  style="background-color:#canary<>"
>
<table style="margin-left:auto; margin-right:auto; margin-right:a
```

Ввела <script>alert(123)</script> в форму из двух точек срабатывания выбрала ту, которая проще.

## Открыла в Response in browser



## Выводы и рекомендации по устранению

Уязвимость позволяет ввести исполняемый код в поле ввода. Не требует дополнительных уязвимостей для эксплуатации. Рекомендации по устранению:

- Запретить теги в пользовательском виде
- Запретить спец. символы
- Настроить CSP