División Procesos Físicos Mercadona Online

MÉTODO DE EJECUCIÓN DEL CORRECTIVO PANTALLA CABINA FORD TRANSIT *(MODELO ANTIGUO)* Mercadona Online

Versión: 1

Fecha: 06/07/2026

Apartados afectados	Versión	Fecha actualización	Cambios

Índice

1. Objetivo

2. Material necesario para realizar el mantenimiento

3. Ejecución del correctivo

1. Objetivo

<u>Objetivo</u>: Asegurar que la pantalla de la furgoneta funciona correctamente.

En caso de que la pantalla de cabina de la Ford Transit no funcione, se deberán realizar las reparaciones necesarias hasta solventar la avería, **dejando registro de la incidencia como Electricidad/Cámara** y pasando a **fuera de servicio** la furgoneta durante el tiempo de reparación.

La incidencia podrá ser resuelta en el proveedor o en el centro. En caso de resolver la incidencia en el centro, el responsable de resolverla será el **Gerente de Flota**.

Existen **diferentes tipos de averías** en la pantalla, así como distintas formas de resolución recogidas en este método:

- ***Caso 1:*** **Pantalla de la cámara no funciona y la radio sí**
- ***Caso 2:*** **Interferencia de las luces de cruce de la furgoneta con la pantalla**

2. Material necesario para realizar el mantenimiento

El **material necesario** con el que se deberá contar para realizar el mantenimiento es el siguiente:

1. Llave de vaso

Métrica 10



2. Cable faro trasero derecho *(copiloto)*

2 500 738



3. Cable faro trasero izquierdo *(piloto)*

2 500 737



3. Ejecución del correctivo

3.1 Pantalla de la cámara no funciona y la radio sí

- En caso de que los **síntomas** de la avería coincidan con los siguientes:


1. **La pantalla aparece negra**. No se visualiza ni la imagen de la cámara trasera ni el display por defecto de la radio
2. **El audio de la radio sí funciona**

- Proceder de la siguiente forma:

1. Con el vehículo apagado, tirar el **asiento del piloto hacia delante**
2. **Abrir la tapa** protectora que cubre la **batería**
3. **Desconectar el borne negativo** de la batería *(el más cercano a la puerta del conductor),* con una llave de vaso de 10 mm, durante **10 segundos**
4. **Volver a conectar el borne negativo** a la batería
5. **Encender el motor** de la furgoneta

La pantalla debería aparecer encendida y funcionar correctamente.
En caso de no funcionar, realizar un nuevo diagnóstico sin cerrar la incidencia.





3. Ejecución del correctivo

3.2 Interferencia de las luces de cruce de la furgoneta con la pantalla

- En caso de que los **síntomas** de la avería coincidan con los siguientes:

1. Con las **luces de cruce de la furgoneta encendidas** y la marcha atrás, la imagen de la **cámara trasera no se acciona en la pantalla**
2. Al **apagar las luces de cruce** *(off)*, la **imagen** de la **cámara trasera se ve en pantalla** o se ve con interferencias

- Proceder de la siguiente forma:

1. Con el vehículo apagado, situarse bajo la furgoneta y **localizar los dos ramales de cables** que van conectados a los **faros traseros** *(izquierdo y derecho)*
2. **Identificar el cable averiado**: desconectar uno de los cables antiguos *(izquierdo o derecho)* y sustituirlo por uno nuevo. **Encender la furgoneta y comprobar si la cámara trasera se muestra** en pantalla; en caso de no solucionar el problema, apagar la furgoneta y cambiar el otro cable
3. Dejar el **cable nuevo** solo si se determina que el **ramal está averiado**

La pantalla debería aparecer encendida y funcionar correctamente.
En caso de no funcionar, realizar un nuevo diagnóstico sin cerrar la incidencia.



Nota*: Existen **dos modelos de cables diferentes;** para el ramal derecho y el izquierdo.