


1 cm

Photos de l'échantillon 07 de plagiogranite, ayant servi pour l'analyse 07.



damouritisé

Analyse micrographique de l'échantillon 07 (en lumière 1 fois polarisée à gauche, en lumière polarisée-analysée ci-dessous).

- surtout du plagioclase calcique fortement damouritisé
- un peu de quartz
- biotite généralement totalement transformée en chlorite (pennine)

Noter l'absence totale de feldspath potassique. Il ne s'agit pas de filons reliés à aux granites hercyniens, mais plutôt de filons directement issus de la migmatisation des amphibolites



chlorite