Rapport d'optimisation

La Panthère


Dans ce rapport, seront listées uniquement 10 modifications recommandées + 2 obligatoires (Validateur W3C et test de performances) apportées au site, avec leurs explications et des comparatifs avant / après.

L'extension Lighthouse a été utilisée pour repérer les différentes erreurs du site.

Sommaire

- 1. SEO & Accessibilité Balises <title> mal remplies
- 2. SEO & Accessibilité Balise <description> mal remplie
- 3. SEO & Accessibilité Utilisation d'image pour afficher du texte
- 4. Accessibilité Polices trop petites
- 5. Accessibilité Liens sans nom visible
- 6. Accessibilité Couleurs pas assez contrastées
- 7. SEO Images dans un format non optimale pour les performances
- 8. SEO Liens dans le head mal renseigner
- 9. SEO Pratiques black hat
- 10. SEO Mauvaise architecture en HTML
- 11. Rapport de performances Lighthouse et GTmetrix
- 12. Validateur W3C | HTML & CSS

1 SEO & Accessibilité – Balises <title> mal remplies



Explication du problème :

L'onglet de la page ne comporte rien autre qu'un point. En plus de ne pas être optimal pour le référencement, l'utilisateur n'a quant à lui, aucune information sur la page avant même d'y arriver, car sur les résultats des moteurs de recherche, seul un point est indiqué.

Modifications apportées :

La balise <title> a été modifiée en HTML, le point à été remplacé par « La Panthère | Agence de webdesign à Lyon » pour la page principale et par « Formulaire de contact | La Panthère » pour la seconde page.

2 SEO & Accessibilité - Balises <description> mal remplie



Après

<meta name="description" content="Agence de webdesign à Lyon">

Explication du problème :


Le contenu de la meta balise <description> est vide, ce qui diminue les chances d'un meilleur référencement.

Modifications apportées :

En HTML, l'attribut « *content* » vide e été remplacé par le texte visible sur la capture d'écran.

3 SEO & Accessibilité – Utilisation d'image pour afficher du texte

Avant





Explication du problème :

Certains textes du site sont en réalité des images, ce qui empêche l'utilisateur de modifier la taille de la police, la sélection du texte. Aussi, cela à plus de poids sur les performances du site que du texte.

Modifications apportées:

Les balises (dédiées au texte) ont été supprimées pour être remplacées par des balises <h2> et avec le texte correspondant.

4 Accessibilité – Polices trop petites

Avant



WEB DESIGN

Que vous ayez un site web qui a besoin d'un rafraîchissement ou que vous partiez de zéro, laissez-nous vous réaliser un design dont vous serez fier.



STRATÉGIE

Plutôt que de suggérer des designs à la mode, nous travaillerons avec vous pour comprendre vos objectifs commerciaux afin de vous proposer le meilleur design possible.



ILLUSTRATIONS

Un bon design n'est rien sans de bonnes illustrations. Laissez faire notre équipe de graphistes talentueux pour donner à vos pages une touche finale d'élégance.

Après



WEB DESIGN

Que vous ayez un site web qui a besoin d'un rafraîchissement ou que vous partiez de zéro, laissez-nous vous réaliser un design dont vous serez fier.



STRATÉGIE

Plutôt que de suggérer des designs à la mode, nous travaillerons avec vous pour comprendre vos objectifs commerciaux afin de vous proposer le meilleur design possible.



ILLUSTRATIONS

Un bon design n'est rien sans de bonnes illustrations. Laissez faire notre équipe de graphistes talentueux pour donner à vos pages une touche finale d'élégance.

Explication du problème :


Le texte, à certains endroits, a une taille inadaptée qui peut forcer l'utilisateur à zoomer.

Modifications apportées:

En CSS, la propriété « font-size » pour le sélecteur p (ligne 674) a vu sa valeur être modifié à 16px pour une meilleure lisibilité.

5 Accessibilité – Liens sans nom visible





Les liens ont un nom visible

Explication du problème :

L'absence de noms visibles pour les liens empêche l'utilisateur d'être informé sur ce quoi il clique.

Modification apportées:

L'attribut « title » a été ajouté aux liens <a> en HTML avec un contenu cohérent vis-à-vis du lien correspondant. Par exemple, pour l'icône Twitter, l'attribut « title » a comme valeur « Twitter ».

6 Accessibilité – Couleurs pas assez contrastées

Avant

Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon.

▲

Les couleurs d'arrière-plan et de premier plan ne sont pas suffisamment contrastées

Après

Agence La Panthère - Agence de webdesign basée à Lyon.

•

Les couleurs d'arrière-plan et de premier plan sont suffisamment contrastées


Explication du problème :


A certains endroits, la couleur du texte n'est pas assez contrastée par rapport à celle du fond, ce qui rend la lecture plus difficile pour certains utilisateurs. Ceci est dû à un non-respect des normes WCAG 2.0, le ratio était trop faible.

Modifications apportées:

Grâce au site **webaim** un meilleur ratio pour le contraste a pu être choisi. Les modifications des couleurs ont ensuite été appliquées en CSS avec la propriété « color ».

7 SEO – Images dans un format non optimale pour les performances





Diffusez des images aux formats nouvelle génération

4.webp

Explication du problème :

Certaines images ne sont pas dans un format optimal ce qui peut augmenter leur poids et par conséquent, le temps de chargement de la page.

Modifications apportées:

Grâce à un site dédié à la conversion des formats d'image, le format **webp** a été choisi comme nouveau format.

8 SEO – Liens dans le head mal renseigner

Avant

index.html

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/font-awesome.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/et-line.css">
```

page2.html

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/et-line.min.css">
```

Après

index.html / contact.html

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/et-line.min.css">
```

Explication du problème :

Entre le fichier « index.html » et contact.html (anciennement page2.html) nous n'avons pas les mêmes <link>, certains mène a des fichiés .min qui n'existe pas.

Modifications apportées :

J'ai pris la décision de minifié tout les fichiés **css** et **js**, cela permet de réduire le poids de ces même fichier et par la même occasion de faire fonctionner ces même fichié sur notre page contact.

9 SEO – Pratiques black hat

Avant



Après



Explication du problème :

Des mots-clés ont été placés dans le site avec une taille de police très petite ou parfoit avec la même couleur que le fond. C'est une mauvaise pratique de SEO :

les moteurs de recherches peuvent blacklister le site. Il y a également un abus sur l'utilisation des mots-clés ailleurs, notamment dans les attributs « alt » des balises .

Modifications apportées:

Les contenus relatifs aux pratiques black hats ont été supprimés du code HTML, que ce soit les textes en petite police à proximité du logo ou ceux dans certaines balises (keyword, img...).

Avant

```
<div class="page-container">
 35 > <div class="bloc bgc-white 1-bloc</p>
65 > <div class="bloc bgc-dark-slate-b
     <!-- bloc-2-services -->
83 > <div class="bloc bgc-white 1-bloc
136 > <div class="bloc tc-white bgc-ato
     <!-- bloc-3-what-i-do END -->
153 > <div class="bloc bgc-white bg-ling"
205 > <div class="bloc bgc-dark-slate-b
220 > <div class="bloc bgc-atomic-tange
     <!-- Footer - bloc-8 END -->
```

Après

```
<div class="page-container">
35 > <header class="bloc bgc-white 1-b
61 > <section class="bloc bgc-dark-sla
      <!-- bloc-1-presentation END -->
      <!-- bloc-2-services -->
79 > <section class="bloc bgc-white 1-
128
      <!-- bloc-2-services END -->
130
131
132 > <article class="bloc tc-white bgc
145
    </article>
147
148
149 > <section class="bloc bgc-white bg
198
199
201 > <section class="bloc bgc-dark-sla
212
213
      <!-- bloc-5-cta END -->
214
215
216 > <footer class="bloc bgc-atomic-ta
248
249
250
```

Explications du problème :


L'architecture en HTML est mauvaise : peu de balises sémantiques, des balises mal utilisées, éléments non classés séquentiellement (les titres h1, h2 ...) ne respecte pas la structure hiérarchique.

Modifications apportées :

Des balises sémantiques ont été ajoutées, l'ordre des titres à été modifié.


Rapport de performances Lighthouse et GTmetrix

Avant





Après





Validateur W3C | HTML & CSS

Avant

HTML + CSS



| Désolé! | Les erreurs suivantes ont été trouvées : (11) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI: https://anthony77151.github.io/P4_before_code/css/bootstrap.css | |
| 4289 | Propriété erronée : border-top [solid\9] n'est pas une valeur de [color] : [4px solid\9] |
| 4377 | Erreur lors de l'analyse grammaticale. [progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled-false) }] |
| 5127 | La propriétés de media [max-device-width] est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries. |
| URI: https://anthony77151.github.io/P4_before_code/style.css | |
| 851 | La propriétés de media min-device-width est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries. |
| 851 | La propriétés de media [max-device-width] est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries. |
| 857 | La propriétés de media min-device-width est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries. |
| 857 | La propriétés de media [max-device-width] est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries. |
| 876 | Propriété erronée : padding-left [constant(safe-area-inset-left)] n'est pas une valeur de [padding-left] : [constant(safe-area-inset-left)] |
| 877 | Propriété erronée : padding-right [constant(safe-area-inset-right)] n'est pas une valeur de [padding-right] : [constant(safe-area-inset-right)] |
| 887 | Propriété erronée : padding-left (constant(safe-area-inset-left)) n'est pas une valeur de (padding-left) : (constant(safe-area-inset-left)) |
| 888 | Propriété erronée : padding-right [constant(safe-area-inset-right)] n'est pas une valeur de [padding-right] : [constant(safe-area-inset-right)] |

Après

HTML + CSS

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was utf-8.

Total execution time 67 milliseconds.

Félicitations! Aucune erreur trouvée.

Ce document est valide conformément à la recommandation CSS niveau 3 + SVG !

Pour montrer à vos lecteurs votre souci d'interopérabilité lors de la création de cette page Web, vous

