



ahh crooaaaa

Standart Penampilan Karyawan Laki-Laki

PAKAIAN

Senin - Rabu,
Casual – Smart Look. Kemeja casual/semi formal dan celana panjang bahan atau chino (bukan jeans).

Setiap Kamis,
Memakai kemeja batik celana bahan/chino.

Setiap Jumat,
Menggunakan kemeja casual atau kaos polo.
celana jeans atau denim selalu memakai ikat pinggang.

Tidak berlaku bagi karyawan yang memiliki seragam (SA, RAM, PDI & Washer).

Bagi yang memiliki tattoo, diharapkan selama berada di lingkungan kerja atau saat berinteraksi dengan customer, tattoo tidak terlihat.



RAMBUT

1. Rapih, tidak menutup telinga tidak melewati kerah kemeja.
2. Jika rambut ingin diwarnai hanya diperkenankan satu warna rambut tidak boleh lebih dari satu warna (ex: darkbrown, blueblack, blondie)
Alternatif model rambut : buzz cut (without line), pompadour, short & spiky.

AKSESORIS & ID CARD

1. Maksimal 1 cincin.
2. Maksimal 2 gelang + Jam tangan.
3. Jika ingin menggunakan cincin batu akik, disarankan ukurannya tidak terlalu besar.

Wajib memakai ID Card
selama berada di lingkungan kerja Surya Sudeco.

SEPATU

1. Menggunakan sepatu sneakers/boot/pantofel/sport (menyesuaikan dengan pakaian).

YANG DILARANG DALAM STANDART PENAMPILAN

RAMBUT

1. Tidak rapih.
2. Menutupi telinga.
3. Melewati kerah kemeja.
4. Rambut dicat warna warni (lebih dari 1 warna rambut).
5. Rambut diberikan garis/akses pada model buzz cut dan rambut model gondrong.

AKSESORIS

1. Penampilan terlalu berlebihan.
2. Menggunakan aksesoris melewati batas yang ditentukan.

PAKAIAN

1. Tidak office look.
2. Memakai celana training/olahraga.
3. Tidak memakai ikat pinggang.
4. Menggunakan jeans bolong/sobek-sobek/ripped jeans.

SEPATU

1. Menggunakan alas kaki non sepatu (sendal), maupun sejenisnya.
2. Menggunakan sepatu dengan tutup terbuka/tidak tertutup (slop shoes).
3. Menggunakan sepatu flat shoes ex: sepatu wakai.

Standart Penampilan Karyawan Perempuan

PAKAIAN

Senin - Rabu,

Kemeja casual-Smart Look, semi formal dan celana panjang atau rok (sopan) berbahan chino, kain, katun (bukan jeans).

Setiap Kamis,

Memakai kemeja batik celana atau rok bahan/chino.

Setiap Jumat,

Menggunakan kemeja casual atau kaos polo dan celana jeans, denim, atau rok.

Menggunakan aksesoris secara wajar dan tidak mencolok.

Tidak berlaku bagi karyawan yang memiliki seragam (SA, RAM, PDI & Washer).

Bagi yang memiliki tattoo, diharapkan selama berada di lingkungan kerja atau saat berinteraksi dengan customer, tattoo tidak terlihat.



RAMBUT

1. Tidak Rapih.
2. Menutupi mata.
3. Model rambut pendek (*boyish crop, home hot*).
4. Warna rambut lebih dari satu warna.

MAKE UP

1. Menggunakan warna make up yang terlalu mencolok & tebal.
2. Menggunakan make up secara tidak wajar.

PAKAIAN

1. Tidak casual-smart look.
2. Menggunakan rok yang terlalu pendek (rok mini).
3. Menggunakan jeans/denim pada hari yang tidak seharusnya.
4. Menggunakan baju model kaos/sweater/jaket.
5. Menggunakan celana legging ke kantor tanpa ditutupi oleh celana outfit.
6. Menggunakan celana jeans/denim bolong/sobek-sobek/*ripped jeans*, celana leging, celana training/olahraga, celana kulot berbahan tipis.

RAMBUT

1. Rapih, Tidak menutup mata.
2. Jika rambut ingin diwarnai hanya diperkenankan satu warna rambut tidak boleh lebih dari satu warna (ex: darkbrown, blueblack, blondie).

MAKE UP & ID CARD

1. Menggunakan make up sewajarnya menyesuaikan dengan warna kulit.
2. Menjaga kebersihan kulit wajah agar tidak terlihat kusam.

Wajib memakai ID Card

Selama berada di lingkungan kerja Surya Sudeco.

SEPATU

1. Menggunakan sepatu sneakers/ boot/pantofel/sport (menyesuaikan dengan pakaian).

SEPATU

1. Menggunakan sepatu dengan bagian depan/tumit terbuka.
2. Menggunakan alas kaki yang serupa/menyerupai sendal jepit.

YANG DILARANG DALAM STANDART PENAMPILAN

Standart Penampilan Karyawan Perempuan Berhijab

PAKAIAN

Senin - Rabu,

Kemeja casual-Smart Look, semi formal dan celana panjang atau rok (sopan) berbahan chino, kain, katun (bukan jeans).

Setiap Kamis,

Memakai kemeja batik celana atau rok bahan/chino.

Setiap Jumat,

Menggunakan kemeja casual atau kaos polo dan celana jeans, denim, atau rok panjang.

Menggunakan aksesoris secara wajar dan tidak mencolok.

Tidak berlaku bagi karyawan yang memiliki seragam (SA, RAM, PDI & Washer).

Bagi yang memiliki tattoo, diharapkan selama berada di lingkungan kerja atau saat berinteraksi dengan customer, tattoo tidak terlihat.

MAKE UP

1. Menggunakan warna make up yang terlalu mencolok & tebal.
2. Menggunakan make up secara tidak wajar.



YANG DILARANG DALAM STANDART PENAMPILAN

PAKAIAN

1. Tidak casual-smart look.
2. Menggunakan rok yang terlalu pendek (rok mini).
3. Menggunakan jeans/denim pada hari yang tidak seharusnya.
4. Menggunakan baju model kaos/sweater/jaket.
5. Menggunakan celana legging ke kantor tanpa ditutupi oleh celana outfit.
6. Menggunakan celana jeans/denim bolong/sobek-sobek/ripped jeans celana leging, celana training/olahraga, celana kulot berbahan tipis.

HIJAB

1. Model hijab bebas, asalkan rapi.
2. Warna hijab menyesuaikan warna pakaian.

MAKE UP & ID CARD

1. Menggunakan make up sewajarnya menyesuaikan dengan warna kulit.
2. Menjaga kebersihan kulit wajah agar tidak terlihat kusam.

Wajib memakai ID Card
selama berada di lingkungan kerja Surya Sudeco.

SEPATU

1. Menggunakan sepatu sneakers/boot/pantofel/sport (menyesuaikan dengan pakaian)

SEPATU

1. Menggunakan sepatu dengan bagian depan/tumit terbuka.
2. Menggunakan alas kaki yang serupa/menyerupai sendal jepit.

Tanggal Inspeksi : 19/08/2025

Lokasi Inspeksi : IBID PALEMBANG

Detail Kendaraan

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	C	C	A	A

A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk

- No. Polisi : **BG1817PA**
- Merek : **DAIHATSU**
- Seri : **AYLA**
- CC : **1.0**
- Tipe : **X**
- Transmisi : **MT**
- Tahun : **2020**
- KM : **88.796**
- Warna : **MERAH**
- Model : **MINIBUS**
- Bahan Bakar : **BENSIN**
- Nomor Rangka : **MHKS4DA3JLJ083865**
- Nomor Mesin : **1KRA538769**
- Masa Berlaku Pajak : -



Bebas Banjir



Bebas Tabrak

Catatan Inspector :

Interior: Interior terlihat kotor akibat pemakaian, Plafon mobil kotor, Jok ada bagian yang kotor dan sobek; Exterior: Kondisi cat body sebagian repaint (pernah dicat ulang), Body terdapat baret ringan, ban tipis 4pcs

Syarat & Ketentuan:

Hasil inspeksi pada laporan ini tidak berlaku jika terdapat perubahan terhadap kondisi kendaraan setelah diinspeksi.



Info lebih lanjut kunjungi acv.astra.co.id atau hubungi info@acv.astra.co.id

Tanggal Inspeksi : 19/08/2025

Lokasi Inspeksi : IBID PALEMBANG


Kendaraan : DAIHATSU AYLA 1.0 X MT 2020

Nomor Polisi : BG1817PA

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	C	C	A	A
A : Sangat Baik	B : Baik	C : Cukup	D : Kurang Baik	E : Buruk

Ketebalan Cat

Area Inspeksi



Keterangan:

Satuan ketebalan cat = mikron

Kondisi Normal

Rata-rata nilai < 145 mikron.

Kondisi Tidak Normal

Rata-rata nilai > 145 mikron, jika ada nilai absolut dari komponen dikurangi rata-rata nilai total hasilnya > 30.

*Ilustrasi diatas merupakan gambaran area inspeksi, namun tiap mobil memiliki komponen yang berbeda dari ilustrasi yang ada di atas

Berikut hasil pengecekan terhadap ketebalan cat kendaraan anda:

Hasil(Rata-rata Keseluruhan): 112 mikron

No. Komponen	Nilai	Rata2 Nilai	Kondisi	No. Komponen	Nilai	Rata2 Nilai	Kondisi
1. Kap Mesin				8. Fender Kanan Depan	137	141.6	Tidak Normal
Bagian Kanan	89.8			Bagian Kanan	137		
Bagian Tengah	83.2	81.7	Tidak Normal	Bagian Tengah	150		
Bagian Kiri	72.2			Bagian Kiri	138		
2. Pintu Bagasi, Pintu Belakang				9. Pintu Kanan Depan	90.5	87.4	Normal
Bagian Kanan	174			Bagian Kanan	90.5		
Bagian Tengah	197	183	Tidak Normal	Bagian Tengah	85.5		
Bagian Kiri	178			Bagian Kiri	86.4		
3. Atap				10. Pintu Kanan Belakang	94.7	91.2	Normal
Bagian Kanan Depan	70.7			Bagian Kanan	94.7		
Bagian Kanan Belakang	82.6	82.6	Tidak Normal	Bagian Tengah	85.3		
Bagian Kiri Depan	84.7			Bagian Kiri	93.6		
Bagian Kiri Belakang	92.4			11. Fender Kanan Belakang	145	141.3	Tidak Normal
4. Fender Kiri Depan				Bagian Kanan	145		
Bagian Kanan	79.2			Bagian Tengah	147		
Bagian Tengah	83.6	86.3	Tidak Normal	Bagian Kiri	132		
Bagian Kiri	96.3						
5. Pintu Kiri Depan							
Bagian Kanan	76.1						
Bagian Tengah	100	92.3	Tidak Normal				
Bagian Kiri	101						
6. Pintu Kiri Belakang							
Bagian Kanan	103						
Bagian Tengah	105	104.6	Normal				
Bagian Kiri	106						
7. Fender Kiri Belakang							
Bagian Kanan	148						
Bagian Tengah	153	150.6	Tidak Normal				
Bagian Kiri	151						



Tanggal Inspeksi : 19/08/2025

Lokasi Inspeksi : IBID PALEMBANG

Kendaraan : DAIHATSU AYLA 1.0 X MT 2020


Nomor Polisi : BG1817PA

Eksterior

C

Eksterior

Ilustrasi Kerusakan Eksterior Mobil



Keterangan Kode:

A:	Goresan Cat Terkelupas Retak / Terpotong	S:	Karat Ringan
AU:	Goresan / Penyok	SC:	Karat Ringan / Karat Berat
B:	Modifikasi	U:	Penyok / Bengkok
C:	Retak / Goresan / Karat Berat	X:	Tidak Bergerak
G:	Goresan / Lemparan Batu	Y:	Retak / Gap / Cap Retak / Rusak
P:	Warna Pudar / Kilau Memudar		

Level Kerusakan:

0: Rusak	1: Minimal	2: Kecil
3: Sedang	4: Besar	

Catatan Inspector :

*Ilustrasi diatas merupakan gambaran area inspeksi, namun tiap mobil memiliki komponen yang berbeda dari ilustrasi yang ada di atas

Berikut daftar eksterior mobil yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
1.	Antena	Normal	-
2.	Atap	Bekas Perbaikan	0
3.	Ban Kanan Belakang	Normal	-
4.	Ban Kanan Depan	Retak / Terpotong	0
5.	Ban Kiri Belakang	Normal	-
6.	Ban Kiri Depan	Normal	-
7.	Baut Rangka	Normal	-
8.	Bemper Belakang / Lampu / Panel	Goresan	3
9.	Bemper Depan / Grille	Goresan	3
10.	Fender Kanan Belakang	Bekas Perbaikan	0



Tanggal Inspeksi : 19/08/2025

Lokasi Inspeksi : IBID PALEMBANG

Kendaraan : DAIHATSU AYLA 1.0 X MT 2020

Nomor Polisi : BG1817PA

Eksterior

C

Eksterior

Level Kerusakan:

0: Rusak

1: Minimal

2: Kecil

3: Sedang

4: Besar

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
11.	Fender Kanan Depan	Bekas Perbaikan	0
12.	Fender Kiri Belakang	Bekas Perbaikan	0
13.	Fender Kiri Depan	Bekas Perbaikan	0
14.	Guard Frame Kanan	Normal	-
15.	Guard Frame Kiri	Normal	-
16.	Kaca Belakang	Normal	-
17.	Kaca Depan	Normal	-
18.	Kaca Samping Kanan	Normal	-
19.	Kaca Samping Kiri	Normal	-
20.	Kap Mesin	Bekas Perbaikan	0
21.	Keseluruhan Eksterior	Normal	-
22.	Knalpot dan Bagasi Ban Cadangan	Normal	-
23.	Panel Depan	Normal	-
24.	Panel Kanan Belakang	Normal	-
25.	Panel Kanan Tengah	Normal	-
26.	Panel Kiri Belakang	Normal	-
27.	Panel Kiri Tengah	Normal	-
28.	Part Fungsi Operasional Lainnya	Normal	-
29.	Pijakan Kaki Kanan / Spoiler Samping	Normal	-
30.	Pijakan Kaki Kiri / Spoiler Samping	Normal	-
31.	Pintu Bagasi / Pintu Belakang	Normal	-
32.	Pintu Kanan Belakang	Goresan	3
33.	Pintu Kanan Depan	Normal	-
34.	Pintu Kiri Belakang	Normal	-
35.	Pintu Kiri Depan	Bekas Perbaikan	0



Tanggal Inspeksi : 19/08/2025**Lokasi Inspeksi :** IBID PALEMBANG**Kendaraan :** DAIHATSU AYLA 1.0 X MT 2020**Nomor Polisi :** BG1817PA**Eksterior****C****Eksterior****Level Kerusakan:**

0: Rusak

1: Minimal

2: Kecil

3: Sedang

4: Besar

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
36.	Roda Kanan Belakang / Cover	Normal	-
37.	Roda Kanan Depan / Cover	Normal	-
38.	Roda Kiri Belakang / Cover	Normal	-
39.	Roda Kiri Depan / Cover	Normal	-
40.	Spion Kanan	Normal	-
41.	Spion Kiri	Normal	-
42.	Spion Tambahan	Normal	-
43.	Spoiler Atap	Normal	-

Catatan Inspector :Info lebih lanjut kunjungi acv.astra.co.id atau hubungi info@acv.astra.co.id

Tanggal Inspeksi : 19/08/2025

Lokasi Inspeksi : IBID PALEMBANG

Kendaraan : DAIHATSU AYLA 1.0 X MT 2020


Nomor Polisi : BG1817PA

Interior

C

Interior

Ilustrasi Kerusakan Interior Mobil



Keterangan Kode:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a: Kotor / Beset / Goresan / Usang / Lecet | t: Bekas Rokok |
| Terpotong / Sobek (besar) / Terburai | |
| d: Bekas Perbaikan | x: Hilang / Hilang Sebagian |
| Bekas Selotip | |
| Bekerut / Beset | |
| Modifikasi | |
| Terbakar Matahari | |
| Terkelupas / Diganti / Kendur / Mengembang | |
| Usang | |
| k: Bulu Hewan | y: Kotor |
| s: Bau | |

Level Kerusakan:

- | | | |
|-----------|------------|----------|
| 0: Rusak | 1: Minimal | 2: Kecil |
| 3: Sedang | 4: Besar | |

Catatan Inspector :

*Ilustrasi diatas merupakan gambaran area inspeksi, namun tiap mobil memiliki komponen yang berbeda dari ilustrasi yang ada di atas

Berikut daftar interior mobil yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
1.	Audio System	Normal	-
2.	Dashboard	Normal	-
3.	Glove Box	Normal	-
4.	Head Rest Kursi Belakang	Normal	-
5.	Head Rest Kursi Kanan Depan	Normal	-
6.	Head Rest Kursi Kiri Depan	Normal	-
7.	Karpet	Normal	-
8.	Karpet Lembaran Kanan Depan	Normal	-
9.	Karpet Lembaran Kiri Depan	Normal	-
10.	Karpet Lembaran Lainnya	Normal	-



Tanggal Inspeksi : 19/08/2025

Lokasi Inspeksi : IBID PALEMBANG

Kendaraan : DAIHATSU AYLA 1.0 X MT 2020

Nomor Polisi : BG1817PA

Interior

C

Interior

Level Kerusakan:	0: Rusak	1: Minimal	2: Kecil	3: Sedang	4: Besar
------------------	----------	------------	----------	-----------	----------

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
11.	Keseluruhan Interior	Kotor/ Noda/ Goresan menyeluruh	0
12.	Knop	Normal	-
13.	Knop Kursi Kanan Depan	Normal	-
14.	Knop Kursi Kiri Depan	Normal	-
15.	Konsol	Normal	-
16.	Kursi Belakang	Normal	-
17.	Kursi Kanan Depan	Normal	-
18.	Kursi Kiri Depan	Normal	-
19.	Langit-Langit	Normal	-
20.	Panel Instrumen	Normal	-
21.	Part Fungsi Operasional Lainnya	Normal	-
22.	Ruang Bagasi	Normal	-
23.	Rumah Lampu	Normal	-
24.	Saklar	Normal	-
25.	Seatbelt Kursi Kanan Depan	Normal	-
26.	Seatbelt Kursi Kiri Depan	Normal	-
27.	Seatbelt Lainnya	Normal	-
28.	Setir	Normal	-
29.	Spion Dalam	Normal	-
30.	Sunvisor	Normal	-
31.	Trim Kanan Belakang	Normal	-
32.	Trim Kanan Depan	Normal	-
33.	Trim Kiri Belakang	Normal	-
34.	Trim Kiri Depan	Normal	-
35.	Trim Lainnya	Normal	-

Catatan Inspector :



Info lebih lanjut kunjungi acv.astra.co.id atau hubungi info@acv.astra.co.id

Tanggal Inspeksi : 19/08/2025

Lokasi Inspeksi : IBID PALEMBANG

Kendaraan : DAIHATSU AYLA 1.0 X MT 2020

Nomor Polisi : BG1817PA

Mekanikal

A

Mekanikal

Berikut daftar keadaan Mekanikal yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Kondisi
1.	Air Conditioner	Normal
2.	Air Conditioner	Normal
3.	Baterai	Normal
4.	Buku Service	Tidak Ada Buku Servis
5.	Engine Core	Normal
6.	Fungsi Meteran, Lampu Peringatan	Normal
7.	Getaran Mesin	Normal
8.	Kaca Retractable	Normal
9.	Kompresor AC	Normal
10.	Kunci Cadangan	Tidak Ada
11.	Oli Mesin	Normal
12.	Oli Transmisi	Normal
13.	Pompa Air Radiator	Normal
14.	Pompa Power Steering	Normal
15.	Power Seat	Normal
16.	Power Steering	Normal
17.	Power Steering Rack	Normal
18.	Power Window (Masing-masing)	Normal
19.	Radiator dan Selang Pendingin	Normal
20.	Riwayat Servis	Tidak Servis Rutin
21.	Shift Shock	Normal
22.	Sistem Alarm	Normal
23.	Stik Oli	Normal
24.	Sun Roof	Normal
25.	Turbo Charger	Normal
26.	V-Belt	Normal
27.	Warna Oli	Normal



Tanggal Inspeksi : 19/08/2025**Lokasi Inspeksi :** IBID PALEMBANG**Kendaraan :** DAIHATSU AYLA 1.0 X MT 2020**Nomor Polisi :** BG1817PA

Rangka

A

Rangka

Berikut daftar keadaan Rangka yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Kondisi
1.	Box Ban Cadangan	Normal
2.	Kanan Depan Bagian Dalam (Belakang)	Normal
3.	Kiri Depan Bagian Dalam (Belakang)	Normal
4.	Panel Kanan Depan Bagian Dalam (Depan)	Normal
5.	Panel Kiri Depan Bagian Dalam (Depan)	Normal
6.	Pilar Depan Kanan	Normal
7.	Pilar Depan Kiri	Normal
8.	Pilar Tengah Kanan	Normal
9.	Pilar Tengah Kiri	Normal
10.	Rangka Belakang & Bagasi	Normal
11.	Rangka Depan	Normal
12.	Rangka Tengah Bawah	Normal
13.	Rumah Ban Sebelah Kanan	Normal
14.	Rumah Ban Sebelah Kiri	Normal

Catatan Inspector :



Info lebih lanjut kunjungi acv.astra.co.id atau hubungi info@acv.astra.co.id

Tanggal Inspeksi : 19/08/2025

Lokasi Inspeksi : IBID PALEMBANG

Kendaraan : DAIHATSU AYLA 1.0 X MT 2020

Nomor Polisi : BG1817PA

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	C	C	A	A
A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk				

Foto Kendaraan

Kiri Depan



Kanan Depan

Kanan Depan



Kanan Belakang



Kiri Belakang



Interior



Mesin



Tanggal Inspeksi : 19/08/2025

Lokasi Inspeksi : IBID PALEMBANG

Kendaraan : DAIHATSU AYLA 1.0 X MT 2020

Nomor Polisi : BG1817PA

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	C	C	A	A

A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk

Foto Dokumen Kendaraan



Info lebih lanjut kunjungi acv.astra.co.id atau hubungi info@acv.astra.co.id

Tanggal Inspeksi : 19/08/2025**Lokasi Inspeksi : IBID PALEMBANG****Kendaraan : DAIHATSU AYLA 1.0 X MT 2020****Nomor Polisi : BG1817PA**

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	C	C	A	A

A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk

Foto Kelengkapan Unit

Odometer

Info lebih lanjut kunjungi acv.astra.co.id atau hubungi info@acv.astra.co.id