



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML-1^a DE-GUEs/9^aBDA INF MTZ
25º BATALHÃO LOGÍSTICO (ES)
(Cia EsMnt/1945)

PARECER TÉCNICO

1. NOMEAÇÃO DE ENCARREGADO: BI Nr 138 de 28 Jul 2021, do 25º B Log (Es).

2. MATERIAL PERTENCENTE À CARGA DO (A): 2º BIMtz.

3. EXAME DO MATERIAL

a. Identificação do material – VTNE Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, fabricação 2010, modelo 2011, quilometragem 89.536 km, chassi 9BFZF54P2B8078722, EB 3471141319, placa LLG-7127, renavam 249938375, data de inclusão em carga 10/09/2010, valor de inclusão em carga R\$ 32.000,00.

b. Estado geral – Estrutura do monobloco amassada (colunas dianteiras, colunas centrais, colunas traseiras, portas, capô, tampa do porta-malas, teto e travessas dianteiras e traseiras), sem para-choque dianteiro, vidros laterais, traseiro e para-brisas quebrados, 04 pneus furados, farol direito danificado, sem farol esquerdo, lanterna traseira danificada, para-lamas amassado, radiador trincado, condensador do ar-condicionado amassado, eletroventilador do radiador danificado, compressor do ar condicionado danificado e coxim do motor quebrado.



c. Causa(s) da(s) avaria(s) – As avarias na viatura foram decorrentes de colisão ocasionada por capotamento.

4. CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Avaliação dos custos: R\$ 42,280,76



5. CONCLUSÃO

As avarias foram causadas devido à colisão. A recuperação é inviável tecnicamente devido ao comprometimento de toda a estrutura do monobloco da viatura, impossibilitando sua recuperação mantendo os padrões de segurança do fabricante e economicamente devido ao alto valor.

Quartel em Magalhães Bastos, RJ, 09 de agosto de 2021.

EDUARDO SAMPAIO GONÇALVES - 1º Ten
Oficial Encarregado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML-1^a DE-GUEs/9^ºBDA INF MTZ
25º BATALHÃO LOGÍSTICO (ES)
(Cia EsMnt/1945)

PARECER TÉCNICO

1. NOMEAÇÃO DE ENCARREGADO: BI Nr 138 de 28 Jul 2021, do 25º B Log (Es).

2. MATERIAL PERTENCENTE À CARGA DO (A): 2º BIMtz

3. EXAME DO MATERIAL

a. Identificação do material – Pistola calibre 9mm, fabricante IMBEL, modelo GC MD1, Nr de série FCA45765, emprego individual, NEE 124237, valor de inclusão em carga R\$ 1669,68, data de inclusão em carga 28/12/2012 (publicado no BIR Nr 012, de 31/12/2012), número de patrimônio 100950600086465.

b. Estado geral – Sem o transportador do carregador, alça para o fio amassada e armação arranhada (foto 01), armação empenada (foto 02), fundo do carregador danificado (foto 03) e ferrolho arranhado (foto 04).

foto 01




foto 02




foto 03





foto 04





- c. Causas das avarias – Avarias geradas devido ao choque do armamento ao solo.
- d. Procedimentos empregados na inspeção do armamento – inspeção visual, realizada pelo encarregado deste Parecer Técnico.

4. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO

É necessário a substituição das peças danificadas (armação, carregador e alça para fíador).

5. CONCLUSÃO

As avarias foram causadas devido ao impacto sofrido pelo armamento.

Quartel em Magalhães Bastos, RJ, 09 de agosto de 2021.


EDUARDO **SAMPAIO GONÇALVES** - 1º Ten
Oficial Encarregado