PRODUCCIONES FORO 7

DEMANDA CIVIL

DAÑOS Y PERJUICIOS — Caso No. FORO7-2026-001

DAÑO A EQUIPO PROFESIONAL POR LÁSER RGB CLASE IV

SALÓN EXTRAVAGANZA — LEÓN, GUANAJUATO

Actor: Arturo Cruz — Producciones Foro 7
WhatsApp: 477-920-3776 | foro7.arturocruz@gmail.com

Monto demandado: $30,699.00 MXN

(incluye daño material + perjuicios + daño moral)

https://caso-laser.invitados.org

León, Guanajuato — Marzo de 2026

1. DATOS DE LA DEMANDA

Caso No.: FORO7-2026-001
Actor: Arturo Cruz — Producciones Foro 7
WhatsApp: 477-920-3776
Correo: foro7.arturocruz@gmail.com
Demandado: Salón Extravaganza (Salones de Fiestas)
Domicilio: Blvd. Mariano Escobedo Ote. #4821, Cd Satélite, León, Gto.
Representante: Fernanda Escobedo — Asistente Administrativo
Tel. salón: 477 255 1093 / 477 470 1723 ext. 23 ó 24
Correo salón: administracion@salonextravaganza.com
Juzgado: Juzgados Civiles del Estado de Guanajuato — León
Fecha evento: 14 de febrero de 2026
Evento: XV Años de Jade Ramos
Causa: Responsabilidad civil objetiva — uso de equipo peligroso sin medidas de seguridad
Equipo dañado: DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo — S/N: 5WTZM9C002CVXL

2. MONTO DEMANDADO

Reemplazo equipo DJI Osmo Pocket 3	**$9,199.00** Liverpool marzo 2026
Servicio de video contratado — no entregado	**$8,000.00** precio pactado con cliente
Gastos de documentación y transporte	**$500.00** conservador
Tiempo invertido en gestión (>10 hrs)	**$3,000.00** profesional $300/hr
Daño moral y daño a reputación profesional	**$10,000.00** Arts. 1916 y 2028 CC Gto.
TOTAL DEMANDADO	**$30,699.00 MXN**

Fundamento legal: Arts. 1875, 1916, 2028 y 2029 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Responsabilidad civil objetiva: el Salón Extravaganza operó equipo peligroso (láser Clase IV, 10W) que causó daño directo a equipo de trabajo sin tomar las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente (NOM-019-STPS-2011).

3. JUZGADO COMPETENTE

Juzgados Civiles del Estado de Guanajuato — León

Palacio de Justicia del Estado de Guanajuato
Blvd. Adolfo López Mateos 1 Oriente, León, Guanajuato
Oficialía de Partes Civil: planta baja

Horario: Lunes a viernes 9:00 a 15:00 hrs

Pasos a seguir

1. Solicitar orientación en el CIDE (Centro de Justicia Alternativa) para intentar mediación primero.
2. Si no hay acuerdo, presentar escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles.
3. El escrito debe incluir: nombre y domicilio de las partes, narración de hechos, fundamento legal, monto reclamado, ofrecimiento de pruebas.
4. Se recomienda asistir con abogado o solicitar asesoría gratuita en la Defensoría de Oficio.
5. El juzgado notificará al Salón Extravaganza y fijará audiencia.

4. CHECKLIST — DOCUMENTOS PARA LA DEMANDA

Llevar en ORIGINAL + 3 COPIAS. Marcar cada casilla antes de salir.

Identificación

& INE / IFE vigente *(original + 3 copias)*
& CURP impresa

Contrato de servicio

& Contrato o evidencia del servicio de video con el cliente *(si lo tienes)*
& Comprobante del pago del servicio de video ($8,000 MXN) *(si lo tienes)*

Evidencia del equipo dañado

& Comprobante de compra Liverpool — $14,399 MXN *(21 nov 2024)*
& Comprobante de pedido Liverpool #3330051311
& Foto del sensor CMOS dañado *(patrón permanente)*
& Foto de la cámara DJI Osmo Pocket 3
& Captura DJI: "sin cobertura de reparación" *(serie 5WTZM9C002CVXL)*
& Captura precio de reemplazo: $9,199 MXN

Evidencia del uso del láser

& Fotos del láser sobre chambelanes/vals/invitados *(3+ fotos)*
& Zoom del rayo láser en pista de baile

Evidencia de la reclamación extrajudicial

& Carta formal de reclamación enviada 18 feb 2026 *(2 copias)*
& Captura correo enviado — sin respuesta
& Capturas WhatsApp — ignorado (3 mensajes)

Evidencia del establecimiento

& Tarjeta de presentación Salón Extravaganza — Fernanda Escobedo

Sitio web

& Imprimir portada: https://caso-laser.invitados.org *(evidencias públicas documentadas)*

5. EVIDENCIA — LÁSER EN EL EVENTO

Chambelanes expuestos al láser durante ensayo del vals

Láser YUER RGB 10W Clase IV — a la altura de pecho/ojos de los bailarines

Quinceañera y chambelanes — rayo durante el vals

Vals de XV Años — rayo láser cruzando la zona de baile sin ninguna señalización

Invitados en pista de baile con rayo visible

Pista de baile durante el evento — láser sin zona de exclusión ni advertencia

Zoom: texto "EXTRAVAGANZA" en pista

[imagen no disponible: C:/Users/foro7/AppData/Local/Temp/imgs_docx/laser-zoom-marca.png]

6. EVIDENCIA — EQUIPO DAÑADO Y VALUACIÓN

Comprobante de compra Liverpool

Arturo ¡Gracias por tu compra!

Conserva tu número de pedido para cualquier referencia de tu compra o darle seguimiento a tu entrega.

Fecha de compra:**21 de noviembre**

Total de compra:**$14,399.00**

Seguimiento de entrega

Dirección de entrega

0071 LIV Liverpool León Plaza Mayor Blvrd. Juan José Alonso No.2077, Av. Cerro Gordo Casa de Piedra Col. , León C.P. 37150, Valle Del Campestre Guanajuato, México, / 4777102100 /

Tus productos

No. Pedido: 3330051311

Fecha estimada de entrega: 25 de noviembre-04 de diciembre

Videocámara DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo 4k/UHD

Código de producto: 1146637015

Precio: ~~$14,399.00~~ **$14,399.00**

Promoción: **CUENTA CORRIENTE EXTERNAS**

Descuento: **$0.00**

Cantidad: **1**

Total: **$14,399.00**

No. de boleta:**039241121989536 4**

Número de terminal:**364**

Liverpool — DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo 4K/UHD — $14,399 MXN — 21 nov 2024

Comprobante de pedido #3330051311

Productos listos para recoger

No. pedido:
3330051311

Fecha de compra:
21 de noviembre de 2024

CAMARADEACCISN
Código de producto: 1146637015
Cantidad: 1

ENVÍO GRATIS
CLICK & COLLECT
GARANTÍA Liverpool

Ventas y Centro de Contacto Liverpool
(55) 5262 9999 o desde tu celular *7171

Aviso de Privacidad | Ayuda | Devoluciones | Garantía de Servicio

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V. Prolongación Vasco de Quiroga 4800, Torre 2, Piso 3. Colonia Santa Fe Cuajimalpa. Delegación Cuajimalpa de Morelos. C.P. 05348, Ciudad de México. RFC:DLI931201MI9. Régimen General de Ley Personas Morales.

Descarga Liverpool Pocket
iOS android

Síguenos en

Pedido #3330051311 — código 1146637015 — Liverpool — 21 nov 2024

Sensor CMOS — Daño permanente por láser



Patrón de daño: 2 líneas negras punteadas + punto blanco en intersección mayor (3,1) + menor (1,1)

Este patrón de daño es consistente con impacto de rayo láser RGB durante grabación panorámica: las trayectorias quemadas en el sensor coinciden con la dirección y movimiento del láser documentado en las fotografías del evento.

Cámara DJI Osmo Pocket 3

DJI Osmo Pocket 3 — S/N: 5WTZM9C002CVXL — $14,399 MXN valor original

DJI — Sin cobertura de reparación

Portal DJI: "Este servicio no tiene cobertura para este producto" — pérdida total

Precio de reemplazo — $9,199 MXN (marzo 2026)



Precio actual Liverpool — DJI Osmo Pocket 3 — $9,199 MXN — base del reclamo de reemplazo

7. EVIDENCIA — RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL SIN RESPUESTA

Correo formal enviado — sin respuesta



Gmail — 18 feb 2026 — "Carta Formal" enviada a administracion@salonextravaganza.com — sin respuesta

WhatsApp 16 y 21 de febrero



16 feb: Fernanda responde "Gracias" (recibida). 21 feb: pregunta sobre correo — entregada, sin respuesta

Notificación de demanda — sin respuesta

Arturo notifica inicio de acciones legales con oferta de conciliación — sin respuesta

Datos del establecimiento demandado

Tarjeta — Fernanda Escobedo, Asistente Administrativo — Salón Extravaganza