PRODUCCIONES FORO 7

DENUNCIA — PROTECCIÓN CIVIL

Caso No. FORO7-2026-001

USO DE LÁSER RGB CLASE IV SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD

RIESGO GRAVE A LA VISIÓN DE ASISTENTES Y MENORES DE EDAD

SALÓN EXTRAVAGANZA — LEÓN, GUANAJUATO

Denunciante: Arturo Cruz — Producciones Foro 7
WhatsApp: 477-920-3776 | foro7.arturocruz@gmail.com

https://caso-laser.invitados.org

León, Guanajuato — Marzo de 2026

1. DATOS DE LA DENUNCIA

Caso No.: FORO7-2026-001
Denunciante: Arturo Cruz — Producciones Foro 7
WhatsApp: 477-920-3776
Correo: foro7.arturocruz@gmail.com
Denunciado: Salón Extravaganza (Salones de Fiestas)
Domicilio: Blvd. Mariano Escobedo Ote. #4821, Cd Satélite, León, Gto.
Contacto salón: Fernanda Escobedo — Asistente Administrativo
Tel. salón: 477 255 1093 / 477 470 1723 ext. 23 ó 24
Correo salón: administracion@salonextravaganza.com
Fecha del evento: 14 de febrero de 2026
Evento: XV Años de Jade Ramos
Infractor: Uso de láser YUER RGB 10W Clase IV sin medidas de seguridad
Perjuicio: Daño permanente a sensor CMOS — DJI Osmo Pocket 3 (S/N: 5WTZM9C002CVXL)
Riesgo: Riesgo grave a la visión de menores de edad y asistentes

2. DÓNDE PRESENTAR LA DENUNCIA

Coordinación Municipal de Protección Civil León

Dirección: Centro de Gobierno Municipal
Blvd. Adolfo López Mateos 1 Oriente, León, Gto.
Tel: 477 710 4300 ext. 4210 / 4211
Horario: Lunes a viernes 8:30 a 15:30 hrs

Pasos a seguir

1. Solicitar formato de DENUNCIA POR RIESGO A LA SEGURIDAD PÚBLICA en establecimientos comerciales.

2. Describir: "El Salón Extravaganza operó un equipo láser YUER RGB de 10W Clase IV durante un evento el 14 de febrero de 2026, proyectando el rayo directamente sobre asistentes, incluyendo menores de edad, sin señalización de advertencia, sin zona de exclusión y sin operador certificado."

3. Mencionar que el láser causó daño permanente a equipo fotográfico profesional y que el rayo impactó menores durante el vals.

4. Presentar los documentos del checklist (Sección 3).

5. Protección Civil puede ordenar una inspección al establecimiento y sancionar por incumplimiento de normas NOM y reglamento de seguridad en eventos.

Marco Legal Aplicable

• NOM-019-STPS-2011: Condiciones de seguridad para operación de equipos láser.
• Reglamento Municipal de Protección Civil de León, Guanajuato.
• Ley General de Protección Civil — Art. 47: responsabilidad de organizadores y establecimientos

por uso de equipos peligrosos sin certificación.

• Un láser Clase IV (>500mW) requiere: operador certificado, señalización de peligro, zona de exclusión de 3 metros, protección ocular obligatoria para operadores y personal expuesto.

3. CHECKLIST — DOCUMENTOS A PRESENTAR

Llevar en ORIGINAL + 2 COPIAS. Marcar cada casilla antes de salir.

Identificación

& INE / IFE vigente *(original + 2 copias)*
& CURP impresa

Evidencia del uso del láser

& Foto: láser apuntando a chambelanes durante ensayo del vals *(nivel pecho/ojos)*
& Foto: láser sobre invitados en pista de baile *(sin señalización de peligro)*
& Foto: zoom del láser — texto "EXTRAVAGANZA" en pista *(clase y potencia visibles)*
& Tarjeta de presentación Salón Extravaganza *(Fernanda Escobedo)*

Evidencia del daño causado

& Foto del sensor CMOS dañado *(patrón permanente — 2 intersecciones de daño)*
& Foto de la cámara DJI Osmo Pocket 3
& Captura DJI: "sin cobertura de reparación" *(equipo declarado pérdida total)*

Evidencia de negligencia del salón

& Captura correo formal enviado — sin respuesta
& Captura WhatsApp — ignorado 21 feb (mensaje entregado)

Sitio web de evidencias

& https://caso-laser.invitados.org *(evidencias fotográficas y videos disponibles)*

4. EVIDENCIA — LÁSER CLASE IV EN EL EVENTO

Láser apuntando directamente a chambelanes

Láser YUER RGB 10W Clase IV proyectando sobre chambelanes — altura pecho/ojos — sin señalización

Láser durante el vals — menores de edad expuestos

Quinceañera y chambelanes durante vals — rayo láser cruzando a la altura de los bailarines

Láser sobre área de invitados en pista

Invitados en pista de baile con rayo láser visible — sin zona de exclusión

Zoom: rayo láser en pista — texto "EXTRAVAGANZA"

[imagen no disponible: C:/Users/foro7/AppData/Local/Temp/imgs_docx/laser-zoom-marca.png]

5. EVIDENCIA — DAÑO CAUSADO AL EQUIPO

Sensor CMOS — Patrón de daño permanente



Sensor dañado: 2 líneas negras punteadas verticales + punto blanco en intersección mayor (3,1)

El daño al sensor es coherente con impacto de láser RGB: las longitudes de onda rojo/verde/azul quemaron el material fotosensible del CMOS en puntos específicos que corresponden a las trayectorias del rayo durante la grabación panorámica.

Cámara DJI Osmo Pocket 3

DJI Osmo Pocket 3 — S/N: 5WTZM9C002CVXL — equipo dañado de forma permanente

DJI — Equipo sin cobertura de reparación

Portal DJI: "Este servicio no tiene cobertura para este producto" — pérdida total declarada

6. EVIDENCIA — NEGLIGENCIA DEL SALÓN

Correo formal enviado — sin respuesta



Correo enviado el 18 feb 2026 a administracion@salonextravaganza.com — sin respuesta

WhatsApp ignorado — 21 febrero 2026



Mensaje del 21 feb preguntando si vio el correo — entregado (doble paloma) sin respuesta

Notificación de acciones legales — ignorada

Arturo notifica inicio de demanda con oferta de conciliación — sin respuesta

Datos de identificación del establecimiento

Tarjeta de presentación — Fernanda Escobedo — Salón Extravaganza