

EXPEDIENTE DE DEMANDA CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Daño a equipo profesional por láser RGB Clase IV sin medidas de seguridad
Salón Extravaganza — León, Guanajuato — Evento: 14 de febrero de 2026

Parte actora	Juan Arturo Cruz Armenta — Producciones Foro 7
WhatsApp / Contacto	477-920-3776 foro7leon@gmail.com
Demandado	Salón Extravaganza
Domicilio demandado	Blvd. Mariano Escobedo Ote. #4821, Cd. Satélite, 37407, León, Gto.
Teléfono demandado	477 255 1093
Correo demandado	salonextravaganza.leon@gmail.com
Institución	Juzgados Civiles de Partido — Poder Judicial del Estado de Guanajuato, León
Vía	Ordinaria Civil / Juicio Oral Civil (según califique el Juzgado)
Fecha del daño	14 de febrero de 2026
Monto reclamado	\$30,699.00 MXN + intereses legales + gastos y costas
Mediación agotada	CEJASL Exp. 1240/2026 — Concluida 7 abr 2026 (parte invitada NO se presentó)
Evidencias en línea	caso-laser.invitados.org



PROFECO Folio 001057
9 mar 2026



Protección Civil
11 mar 2026 · Oficio 490



Constancia CEJASL
Exp. 1240/2026 · 7 abr 2026

Juan Arturo Cruz Armenta — Producciones Foro 7

León, Guanajuato, México

Índice del Expediente

I Escrito de Demanda Civil	Sec. I
II Resumen del caso y monto reclamado	Sec. II
III Cronología de hechos (nov 2024 – abr 2026)	Sec. III
IV Constancia CEJASL — Mediación agotada (Exp. 1240/2026)	Sec. IV
V Descripción técnica del daño al sensor	Sec. V
VI Especificaciones del láser involucrado	Sec. VI
VII Carta formal de reclamación (18 feb 2026)	Sec. VII
VIII Evidencias del equipo dañado	Sec. VIII
IX Comprobantes de compra + acreditación de propiedad	Sec. IX
X Evidencias del incidente — láser en el evento + impacto al fotógrafo	Sec. X
XI Evidencias de contacto sin respuesta	Sec. XI
XII Acuses de denuncias presentadas (PROFECO + Protección Civil + Oficio 490)	Sec. XII
XIII Fundamento legal	Sec. XIII

II. Resumen del Caso

Datos del incidente	
Parte actora	Juan Arturo Cruz Armenta — Producciones Foro 7
Equipo dañado	DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo 4K/UHD — No. serie: 5WTZM9C002CVXL
Tipo de daño	Sensor CMOS quemado por láser — daño permanente e irreparable
Fecha del daño	14 de febrero de 2026 — evento “XV Años de Jade Ramos”
Causante	Salón Extravaganza — láser YUER RGB 10W Clase IV operado sin medidas de seguridad
Reparación	NO DISPONIBLE — DJI México confirmó sin cobertura para este modelo
Vía alternativa	AGOTADA — CEJASL Exp. 1240/2026, concluida 7 abr 2026. Parte invitada NO se presentó.

Monto reclamado en demanda civil

Concepto	Monto
Daño material — reemplazo DJI Osmo Pocket 3 (precio actual)	\$9,199.00
Daño emergente — afectación al servicio de video profesional contratado	\$8,000.00
Gastos de transporte, documentación y gestión	\$500.00

Tiempo invertido en gestión del caso	\$3,000.00
Daño moral (estrés, daño reputacional, pérdida de cliente y material irrecuperable)	\$10,000.00
TOTAL RECLAMADO EN DEMANDA CIVIL	\$30,699.00 MXN

Adicionalmente se solicitan intereses legales desde la fecha del daño (14 feb 2026) y gastos y costas del juicio.

I. ESCRITO DE DEMANDA CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Presentar **3 tantos firmados de puño y letra** en la Mesa de Partes de los Juzgados Civiles. Un juego para el juzgado, uno para notificar al demandado, uno para acuse del actor.

C. JUEZ CIVIL DE PARTIDO EN TURNO
Poder Judicial del Estado de Guanajuato
Juzgados Civiles de León, Guanajuato
Carretera León-Cuerámaro km 5, Ciudad Industrial
León de los Aldama, Guanajuato

EXPEDIENTE: (Para uso del juzgado)

JUAN ARTURO CRUZ ARMENTA, en mi propio nombre, con domicilio para oír y recibir notificaciones en León, Guanajuato, y señalando como número de contacto el WhatsApp 477-920-3776, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito vengo a demandar en la vía ORDINARIA CIVIL (o JUICIO ORAL CIVIL, según califique este H. Juzgado) al SALÓN EXTRAVAGANZA, representado por su gerente o la persona que legalmente lo represente, con domicilio conocido en Blvd. Mariano Escobedo Ote. #4821, Cd. Satélite, C.P. 37407, León, Guanajuato (Tel. 477 255 1093; correo: salonextravaganza.leon@gmail.com), reclamando las PRESTACIONES que se indican más adelante, con base en los siguientes:

=====

I. PRESTACIONES QUE SE RECLAMAN

=====

A) El pago de \$30,699.00 MXN (TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de:

1. Daño material – reemplazo equipo DJI Osmo Pocket 3	\$ 9,199.00
2. Daño emergente – afectación al servicio contratado	\$ 8,000.00
3. Gastos de transporte, documentación y gestión	\$ 500.00
4. Tiempo invertido en gestión del caso	\$ 3,000.00
5. Daño moral (estrés, daño reputacional, pérdida de cliente y material profesional irre recuperable)	\$ 10,000.00
TOTAL RECLAMADO	\$ 30,699.00

B) El pago de intereses legales sobre el monto principal a partir de la fecha del daño (14 febrero 2026).

C) El pago de gastos y costas del juicio.

I. ESCRITO DE DEMANDA CIVIL (continuación — HECHOS)

=====

II. HECHOS

=====

1. El día 14 de febrero de 2026, presté mis servicios profesionales de video y fotografía en el evento "XV Años de Jade Ramos" celebrado en el SALÓN EXTRAVAGANZA, sito en Blvd. Mariano Escobedo Ote. #4821, Cd. Satélite, León, Guanajuato.
2. El equipo láser operado por el establecimiento demandado fue identificado como YUER RGB 10W CLASE IV, marca YUER (yuer-online.com), modelo YROYLL10WRGB-XLR-RJ45-EU. Potencia: Rojo 3,000 mW (638 nm) / Verde 2,800 mW (525 nm) / Azul 4,200 mW (450 nm); potencia total de 10,000 mW (10 W). La Clase IV es la categoría de MAYOR PELIGRO según la norma internacional IEC 60825-1, superando entre 6 y 8 veces el umbral mínimo de dicha clase (500 mW por canal).
3. El equipo fue operado proyectando el texto "EXTRAVAGANZA" con el haz cruzando la pista de baile a una altura de entre 1 y 3 metros, en zona de tránsito de asistentes, sin zona de exclusión, sin señalización de peligro y sin operador certificado en seguridad láser.
4. Al realizar una grabación panorámica 360° desde el centro de la pista, el haz del láser Clase IV impactó directamente el sensor CMOS de mi cámara DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo (No. serie: 5WTZM9C002CVXL), causando daño permanente e irreparable.
5. El patrón de daño es técnicamente consistente y exclusivo de un impacto de láser RGB multicanal sobre un sensor CMOS con patrón Bayer. No existe otro mecanismo de fallo conocido que produzca este patrón.
6. El equipo fue adquirido en Liverpool el 21 de noviembre de 2024 por \$14,399.00 MXN (Pedido #3330051311). DJI México confirmó que no existe reparación disponible en México. El costo de reemplazo actual es de \$9,199.00 MXN.
7. El daño al equipo afectó el servicio de video profesional contratado por \$8,000.00 MXN, comprometiendo la calidad total del material entregable y causando daño a la reputación profesional del suscrito.
8. El 18 de febrero de 2026, notifiqué formalmente al demandado mediante carta entregada físicamente y por correo electrónico. El demandado NO respondió y procedió a BLOQUEAR el número de WhatsApp del suscrito.
9. El 9 de marzo de 2026 se presentó queja ante PROFECO

(Folio 001057), quien indicó que los daños y perjuicios requieren demanda civil. El 11 de marzo se presentó denuncia ante Protección Civil de León (sellada como recibida), quienes realizaron inspección al salón y emitieron observaciones (Oficio 490, 20 mar 2026).

10. El 19 de marzo de 2026 se inició procedimiento de mediación ante el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato (Exp. 1240/2026). La parte invitada (Salón Extravaganza / Fernanda Escobedo) NO SE PRESENTÓ a la Sesión Individual. El procedimiento concluyó el 7 de abril de 2026 conforme a los artículos 78 Fracciones III y VII de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Consta constancia emitida por el Lic. Guillermo Tapia López, Persona Facilitadora (Anexo 14).
11. Toda la evidencia consta en: <http://caso-laser.invitados.org/>

I. ESCRITO DE DEMANDA CIVIL (continuación — DERECHO, PRUEBAS Y PETITORIO)

=====

III. FUNDAMENTO DE DERECHO

=====

- Código Civil del Estado de Guanajuato, Arts. 1924-1933:
Responsabilidad civil por hechos ilícitos y obligación de reparar el daño causado por actos u omisiones negligentes.
- Art. 1924 CCEG: Quien cause daño a otro está obligado a repararlo, excepto cuando demuestre que el daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.
- Art. 1930 CCEG: Los que en ejercicio de una actividad peligrosa causen daños, deben repararlos aunque no haya culpa o negligencia (responsabilidad objetiva).
- Norma IEC 60825-1 (Seguridad de Productos Láser).
- Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Art. 78 Fracciones III y VII (constancia de conclusión del procedimiento de mediación agotado).

=====

IV. PRUEBAS

=====

1. DOCUMENTAL: Comprobante de compra Liverpool y pedido #3330051311 (acredita propiedad y valor del equipo).
2. DOCUMENTAL: Carta Factura Liverpool (18 mar 2026) – acredita propiedad a nombre de Juan Arturo Cruz Armenta.
3. DOCUMENTAL: Carta formal de reclamación (18 feb 2026).
4. DOCUMENTAL: Capturas WhatsApp ignorado y correos sin respuesta.
5. DOCUMENTAL: Confirmación DJI sin reparación + precio reemplazo.
6. DOCUMENTAL: Constancia CEJASL Exp. 1240/2026 – mediación agotada, parte invitada no se presentó (7 abr 2026).
7. DOCUMENTAL: Queja PROFECO Folio 001057 (9 mar 2026).
8. DOCUMENTAL: Denuncia Protección Civil (11 mar 2026) + Oficio 490 con observaciones de seguridad (20 mar 2026).
9. FOTOGRÁFICA: Imágenes del sensor dañado.
10. FOTOGRÁFICA: Imágenes del láser sobre la pista de baile.
11. FOTOGRÁFICA: Silueta del fotógrafo – impacto directo.
12. VIDEOGRÁFICA: Video 360° del momento exacto del impacto.
13. TÉCNICA: Especificaciones YUER RGB 10W Clase IV.
14. PERICIAL (si fuera necesario): Prueba pericial en materia de equipos láser y daños a sensores CMOS.
15. SITIO WEB: <http://caso-laser.invitados.org/>

=====

V. PETITORIO

=====

Por lo anteriormente expuesto, a este H. Juzgado solicito:

PRIMERO: Tener por presentada la demanda en todos sus términos.

SEGUNDO: Admitir las pruebas ofrecidas.

TERCERO: Ordenar el emplazamiento del demandado SALÓN

EXTRAVAGANZA al domicilio señalado.

CUARTO: En su oportunidad, dictar sentencia condenando al demandado al pago de:

- a) \$30,699.00 MXN por todos los conceptos señalados.
- b) Intereses legales desde la fecha del daño.
- c) Gastos y costas del juicio.

Protesto lo necesario.

Juan Arturo Cruz Armenta (Parte actora)
Producciones Foro 7
WhatsApp: 477-920-3776
León, Guanajuato, México

Fecha: ____ de ____ de 2026

ANEXOS:

- [1] Comprobante de compra Liverpool
- [2] Pedido #3330051311
- [3] Carta Factura Liverpool (18 mar 2026)
- [4] Carta formal de reclamación (18 feb 2026)
- [5] Captura DJI sin reparación
- [6] Precio de reemplazo
- [7] Tarjeta Salón Extravaganza
- [8] Capturas WhatsApp ignorado
- [9] Capturas correos sin respuesta
- [10] Fotos sensor dañado
- [11] Fotos láser sobre pista
- [12] USB con videos de evidencia
- [13] Especificaciones técnicas YUER RGB 10W
- [14] Constancia CEJASL Exp. 1240/2026 (mediación agotada 7 abr 2026)
- [15] Queja PROFECO Folio 001057 (9 mar 2026)
- [16] Denuncia Protección Civil (11 mar 2026)
- [17] Oficio 490 Protección Civil (20 mar 2026)

III. CRONOLOGÍA DE HECHOS

21 noviembre 2024

Compra de DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo en Liverpool León — **\$14,399.00 MXN**. Pedido #3330051311.

14 febrero 2026 — Incidente

XV Años de Jade Ramos en Salón Extravaganza. El láser YUER RGB 10W Clase IV proyecta "EXTRAVAGANZA" cruzando la pista sin medidas de seguridad. El haz impacta el sensor CMOS de la cámara durante grabación 360°, causando daño permanente.

15-16 febrero 2026

Se verifica sin reparación DJI. Reunión con gerente del salón: se niega a pagar. WhatsApp a Fernanda Escobedo (leído, responde "Gracias").

18 febrero 2026 — Carta formal

Carta de reclamación enviada por correo y entregada físicamente. Monto: \$20,699. Plazo: 10 días hábiles. **Sin respuesta.**

4 marzo 2026 — Vencimiento del plazo

El salón no respondió. WhatsApp bloqueado. Proceden acciones formales.

9 marzo 2026 — PROFECO

Queja presentada. **Folio 001057**. PROFECO remite a demanda civil.

11 marzo 2026 — Protección Civil

Denuncia presentada y **sellada como RECIBIDA** (13:22 hrs).

13 marzo 2026 — Primera visita CEJA

Solicitan factura original de la cámara para iniciar mediación.

18 marzo 2026 — Carta Factura Liverpool

Obtenida de Distribuidora Liverpool (Supervisora Paloma Sierra). Acredita propiedad a nombre de **Juan Arturo Cruz Armenta**, S/N: 5WTZM9C002CVXL, \$14,399 MXN.

19 marzo 2026 — Expediente CEJA aceptado

Exp. 1240/2026. Audiencia Inicial: 7 abril 2026, 13:00 HRS, Sala 5. Persona Facilitadora: Lic. Guillermo Tapia López.

20 marzo 2026 — Oficio 490 Protección Civil

Inspección realizada al salón. **Observaciones de seguridad documentadas**. Vista dada a Dirección General de Salud.

7 abril 2026 — Audiencia CEJA — Parte invitada NO se presentó

Salón Extravaganza no envió representante legal. Mediación agotada sin acuerdo.

11 abril 2026 — Solicitud de constancia

Solicitud de constancia de conclusión presentada ante el CEJASL (Exp. 1240/2026).

19 abril 2026 — Constancia CEJASL recibida

Constancia oficial firmada por Lic. Guillermo Tapia López. Confirma que **Fernanda Escobedo NO acudió a la Sesión Individual**. Procedimiento concluido (Art. 78 Fracc. III y VII, Ley General de MASC). Vía alternativa agotada.

IV. CONSTANCIA CEJASL — MEDIACIÓN AGOTADA (Exp. 1240/2026)

Documento clave: Esta constancia acredita que se agotó la vía alternativa de solución de controversias conforme a la ley, y que el Salón Extravaganza se negó a participar en el proceso de mediación.

CONSTANCIA

León, Guanajuato, a 07 siete de abril de 2026 dos mil
veintiséis.

El suscrito Licenciado Guillermo Tapia López, Persona Facilitadora, con número de certificación CPFyJR - PUBLICA - GTO 37, adscrito a esta Sede Regional León del Centro Estatal de Justicia Alternativa que funge como Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Guanajuato, hago constar que el procedimiento de mediación que se tramitó bajo el número de expediente 1240/2026, del Índice de esta Sede Regional, iniciado en fecha 19 diecinueve de marzo del año 2026 a petición de la parte solicitante JUAN ARTURO CRUZ ARMENTA en el que resultó como parte invitada FERNANDA ESCOBEDO, fue concluido mediante acuerdo de fecha 07 siete de abril del año 2026 de dos mil veintiséis, en virtud de que aun cuando se invitó a la mencionada invitada a la Sesión individual, no acudió a participar del procedimiento de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, *acorde con el principio de voluntariedad que lo rige*; aunado a que la parte solicitante manifestó su conformidad en la conclusión de dicho procedimiento; razón por la que en esa misma fecha se proveyó la conclusión del asunto, con fundamento en los artículos 78 Fracciones III y VII de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en relación con el numeral 6 Fracciones II y XIII de la citada ley.

Se extiende la presente constancia a petición de JUAN ARTURO CRUZ ARMENTA, y según lo ordenado en el acuerdo de esta misma fecha, recaído a dicha petición; a partir de la información que se desprende de las constancias del expediente respectivo.

LIC. GUILLERMO TAPIA LÓPEZ
Persona Facilitadora

www.poderjudicial-gto.gob.mx

CONSTANCIA DEL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA — Sede León

Exp. 1240/2026 · Iniciado 19 mar 2026 · Concluido 7 abr 2026

Solicitante: **Juan Arturo Cruz Armenta** · Parte invitada: **Fernanda Escobedo** — **NO SE PRESENTÓ**

Persona Facilitadora: Lic. Guillermo Tapia López (CPFyJR – PUBLICA – GTO 37)

Fundamento: Art. 78 Fracc. III y VII, Ley General de MASC; Numeral 6 Fracc. II y XIII.

V. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL DAÑO AL SENSOR

El sensor CMOS de la DJI Osmo Pocket 3 (No. serie 5WTZM9C002CVXL) presenta marcas permanentes visibles en toda grabación y fotografía a partir del momento del impacto:

Marca	Descripción técnica	Canal láser causante
Línea vertical negra punteada	Columna de píxeles saturados permanentemente por el paso del haz galvanométrico concentrado por la óptica	Haz combinado RGB
Línea horizontal roja	Fila de fotodetectores del filtro rojo del sensor Bayer quemados	Canal Rojo 638 nm, 3,000 mW
Punto blanco brillante	Intersección de mayor impacto — saturación total	Haz combinado RGB

Conclusión técnica: Este patrón de líneas ortogonales en colores distintos es la firma inequívoca de un impacto de láser RGB multicanal sobre sensor CMOS con patrón Bayer. No existe otro mecanismo de fallo conocido que produzca este patrón.

VI. ESPECIFICACIONES DEL LÁSER INVOLUCRADO

YUER RGB 10W — Modelo YROYLL10WRGB-XLR-RJ45-EU — Clase IV (IEC 60825-1)

Canal Rojo	3,000 mW / 638 nm — 6× el umbral de Clase IV (500 mW)
Canal Verde	2,800 mW / 525 nm — 5.6× el umbral de Clase IV
Canal Azul	4,200 mW / 450 nm — 8.4× el umbral de Clase IV
Potencia total	10,000 mW (10 W) — Galvanómetro 30,000 PPS
Clasificación	CLASE IV — MAYOR PELIGRO. Puede causar ceguera instantánea e irreversible.

Obligaciones incumplidas: Un láser Clase IV requiere: operador certificado, zona de exclusión, señalización, y controles que impidan que el haz alcance la zona de audiencia. El salón operó este equipo proyectando el haz a 1–3 metros sobre la pista con menores presentes, sin ninguna medida.

VII. CARTA FORMAL DE RECLAMACIÓN — 18 DE FEBRERO DE 2026

Enviada por correo a salonextravaganza.leon@gmail.com y entregada físicamente. **Sin respuesta.**

León, Guanajuato, a 18 de febrero de 2026

Salón Extravaganza

Blvd. Mariano Escobedo Ote. #4821, Cd. Satélite, 37407, León, Gto.

ASUNTO: RECLAMACIÓN FORMAL POR DAÑO A EQUIPO PROFESIONAL


Notifico formalmente el daño causado a mi equipo DJI Osmo Pocket 3 (S/N: 5WTZM9C002CVXL) por el láser RGB 10W Clase IV operado por su establecimiento el 14 de febrero de 2026, sin medidas de seguridad.

SOLICITUD: Pago de \$20,699.00 MXN en 10 días hábiles.

En caso de no respuesta: queja PROFECO + denuncia Protección Civil + demanda civil (\$30,699 MXN incluye daño moral).

Juan Arturo Cruz Armenta — Producciones Foro 7

VIII. EVIDENCIAS DEL EQUIPO DAÑADO



SENSOR CMOS DAÑADO — Línea vertical, punto blanco, línea roja. Daño permanente e irreparable.



DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo — S/N: 5WTZM9C002CVXL



Complete la solicitud de reparación

1 Confirme el producto de reparación

< Comprobar el producto vinculado Buscar por >



Osmo Pocket 3

Este servicio no tiene cobertura para este producto.

Número de serie (N/S):
5WTZM9C002CVXL

Tiempo de activación: 2024-11-28
(UTC+8)

Estado del plan de servicio: No disponible

Portal DJI — “Sin cobertura de reparación para este producto”

IX. COMPROBANTES DE COMPRA + ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD

✓ Arturo ¡Gracias por tu compra!

Conserva tu número de pedido para cualquier referencia de tu compra o darle seguimiento a tu entrega.

Fecha de compra: 21 de noviembre

Total de compra: \$14,399.00

Seguimiento de entrega

Dirección de entrega

0071 LIV Liverpool León Plaza Mayor Blvd. Juan José Alonso No.2077, Av. Cerro Gordo Casa de Piedra Col., León C.P. 37150, Valle Del Campestre Guanajuato, México, / 4777192190 /

Tus productos

No. Pedido: 3330051311

Fecha estimada de entrega: 25 de noviembre-04 de diciembre



Videocámara DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo 4k/UHD

Código de producto: 1146637015

Precio: \$14,399.00

Promoción: CUENTA CORRIENTE EXTERNAS

Descuento: \$0.00

Cantidad: 1

Total: \$14,399.00

No. de folio: 939241219895364

Número de terminal: 364

COMPROBANTE DE COMPRA — Liverpool León. DJI Osmo Pocket 3. \$14,399.00 MXN. 21 nov 2024. Pedido: 3330051311.

Productos listos para recoger

No. pedido: 3330051311

Fecha de compra: 21 de noviembre de 2024



CAMARADEACCISN

Código de producto: 1146637015

Cantidad: 1

ENVÍO GRATIS

CLICK Y COLECCIONA

GARANTÍA

Ventas y Centro de Contacto Liverpool
(55) 5262 3999 o desde tu celular *7171

Aviso de Privacidad

Ayuda

Devoluciones

Guía de Servicio

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V. Polígono Valse de Garza 4850, Torre 2, Piso 3, Colonia Santa Fe Cuernavaca, Cuernavaca Cuernavaca de Morelos, C.P. 76000, Ciudad de México
RFC: DL91010465, Régimen General de Las Personas Morales.

Descarga Liverpool Pocket

Síguenos en

Pedido Liverpool #3330051311 — 21 nov 2024.

Liverpool

Buscar por producto, categoría y más.

Inicio > Electrónica > Cámaras y Fotografía > Cámaras Deportivas > Cámaras Deportivas



DJI Cámara c
apertura

Código de producto: 1146637015

Ver estado

\$9,199.00

Ver hasta 8
Consulta los re
Envío g
Cantidad: 1

Color: Negro

Descripción: Graba videos acrobáticos - Osmo Pocket 3 cuenta con un sensor CMOS de 1 pulgadas y graba en resolución 4K a impresionantes 120 fps. Capta con mayor claridad acrobáticos, volas nocturnas y juegos de sol. Encuadra tus tomas sin esfuerzo... Más información

Recibe a domicilio

Envío gratis

Ingresa tu código postal

Compra ahora

Añade a mi bolsa


Ver en WhatsApp

PRECIO DE REEMPLAZO ACTUAL — \$9,199.00 MXN

Cadena de propiedad — S/N 5WTZM9C002CVXL: Carta Factura Liverpool (Paloma Sierra, 18 mar 2026) + Etiqueta caja original + Pantalla de la cámara + Estado de cuenta BBVA — todos vinculan al mismo número de serie y acreditan la propiedad de **Juan Arturo Cruz Armenta**.



CARTA FACTURA LIVERPOOL — Firmada por Paloma Sierra.
Propietario: Juan Arturo Cruz Armenta. S/N: 5WTZM9C002CVXL.
\$14,399 MXN.




ETIQUETA CAJA ORIGINAL — S/N: 5WTZM9C002CVXL (coincide con
factura).

X. EVIDENCIAS DEL INCIDENTE — LÁSER EN EL EVENTO (14 FEB 2026)

Imágenes del día del evento en el Salón Extravaganza. Muestran el láser Clase IV en operación sobre la pista de baile con menores de edad presentes.



Ev. 01 — Chambelanes con láser visible.



Ev. 02 — Panorámica del vals, láser sobre pista.




Ev. 03 — Close-up del vals con láser.



Ev. 04 — Quinceañera de frente al láser.




Ev. 05 — Escena completa, láser cruzando pista.



Ev. 07 — Chambelanes arrodillados, láser a nivel de cara.



Ev. 11 — Láser YUER en operación.



Ev. 12 — Zoom unidad láser, logo "YUE" visible.

X. EVIDENCIAS — IMPACTO DIRECTO AL FOTÓGRAFO (Ev. 13-14)

IMPACTO DIRECTO AL FOTÓGRAFO: La sombra proyectada revela la silueta del suscrito en el instante en que el haz atraviesa la cámara. Demuestra que el mismo impacto que destruyó el sensor CMOS también incidió sobre el **rostro y ojos del fotógrafo**.



Ev. 13 — Silueta del fotógrafo. El láser destruye el sensor e impacta el rostro.



Ev. 14 — Trayectoria del haz hacia el fotógrafo y su equipo.



EVIDENCIA EN VIDEO — USB ADJUNTO + YOUTUBE

Video principal (USB): Paneo 360° que captura el momento exacto del impacto en toma continua.


Descripción	URL
Misa — cámara funcionando perfectamente (horas antes)	youtu.be/x13Njn-6TTo
Llegando al salón — daño en la primera toma	youtu.be/T1YpROCQsaI
Evidencia adicional — imágenes del final del evento	youtu.be/omIwiVENwrI
Video proyectado días antes (cámara en perfecto estado)	youtu.be/CbtDnoUv17s

XI. EVIDENCIAS DE CONTACTO SIN RESPUESTA

El salón fue notificado múltiples veces. En ninguna respondió de buena fe. Conducta documentada como evasión.



COMPRA DE EQUIPO DE REEMPLAZO (11 MAR 2026)




Equipo de reemplazo — Marketplace, 11 mar 2026. **\$8,000 MXN.**
Necesidad operativa.




Tarjeta Salón Extravaganza — Fernanda Escobedo, Asistente Admin.
Tel: 477 255 1093.

XII. ACUSES DE DENUNCIAS PRESENTADAS + OFICIO 490

Tres instancias oficiales documentaron el caso antes de la demanda civil.



PROFECO — Queja recibida **9 mar 2026**. Folio **001057**. Remite a demanda civil.



Protección Civil León — Denuncia recibida **11 mar 2026** (13:22 hrs). Inspección realizada.

Oficio 490 (20 mar 2026): Protección Civil confirmó visita de inspección al Salón Extravaganza, **observaciones de seguridad documentadas oficialmente** y vista dada a Dirección General de Salud. Evidencia oficial de tercero independiente que documenta irregularidades.

XIII. FUNDAMENTO LEGAL

Fundamento	Aplicación al caso
Código Civil de Guanajuato Arts. 1924–1933	Responsabilidad civil por hechos ilícitos. Art. 1930: responsabilidad objetiva por actividades peligrosas (láser Clase IV = actividad peligrosa).
Norma IEC 60825-1	Láser Clase IV en zona de audiencia sin zona de exclusión, señalización ni operador certificado = operación negligente.
LFPC Arts. 1°, 7°, 92 Bis	Obligación del proveedor de garantizar seguridad. Responsabilidad por daños al consumidor.
Ley Gral. MASC Art. 78 Fracc. III y VII	Conclusión del procedimiento de mediación por inasistencia de la parte invitada. Constancia CEJASL Exp. 1240/2026.
Reglamento Protección Civil Municipio de León	Oficio 490: irregularidades de seguridad documentadas por Protección Civil tras inspección.

Resumen del Expediente — Acciones Previas Completadas

Acción	Estado
Carta formal al salón (18 feb 2026)	✓ Enviada — Sin respuesta. WhatsApp bloqueado.
Queja PROFECO Folio 001057 (9 mar 2026)	✓ Recibida. Remite a demanda civil.
Denuncia Protección Civil (11 mar 2026)	✓ Sellada. Inspección realizada. Oficio 490 (20 mar 2026).
Mediación CEJASL Exp. 1240/2026 (19 mar – 7 abr 2026)	✓ AGOTADA. Parte invitada NO se presentó. Constancia recibida 19 abr 2026.
Demanda Civil (\$30,699 MXN)	→ PRESENTE EXPEDIENTE

Evidencia completa: <http://caso-laser.invitados.org/>

León, Guanajuato, México — Abril de 2026

Juan Arturo Cruz Armenta

Producciones Foro 7

WhatsApp: 477-920-3776 | foro7leon@gmail.com

Caso No. FORO7-2026-001 | caso-laser.invitados.org