5009190-100

500026U885 - /400 חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

28/07/2014 להפקיד את התכנית

> 24/06/2015 תאריך



יו"ר הוועדה המחוזית

נספח עצים בוגרים



אזור – רח' סוקולוב 15 'מאא / 228 א'







מינהל התכנון - מחוז תל-אביב חוק התכנון והבנייה, תשכייה - 1965

אישור תכנית מסי 2 ל 396 210 - 27 התכנית מאושרת מכוח סעיף 108 (ג) לחוק

92-11-15 חתכנית לא נקבעה טעונה אישור שר התכנית נקבעה טעונה אישור שר

0.8

מנהל מינחל התכנון

2015 במרץ 2015

חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 ועדה מקומית מרחבית לתכנון ולבניה אור יהודה-אזור (2010)

תכנית אמת את מסי 25,19670 ב552 שנדונה בישיבה מסי 1000/10 מיום 16:01.12 שנדונה בישיבה

הועברה לועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ת"א ע"י הוועדה למתן תוקף

יו"ר לועדה

מהנדס הועדה

תאריך הכנת חוות הדעת:

31.09.16



עמוד 1 מתוך 9

רחי דרי ליכט פינת רחי סוקולוב, אזור



.1 מטרת חוות הדעת

הנני נותן בזאת את חוות דעתי המקצועית בדבר מצבם של העצים הבוגרים הנטועים בגוש 6003, חלקה 72 וחלק מחלקות 73, 58 ברח' דר' ליכט פינת רח' סוקולוב, באזור, וזאת לצורך בחינת העצים, מצבם הפיזיולוגי והנופי ויכולת השתלבותם בתכנון העתידי, וזאת כחלק מתכנון לשינוי תב"ע לצורך בניית בניין במקום.



חוות דעת זו נתנה לאחר ביקור באתר ובחינת השטח והעצים הבוגרים שבו בתאריך 6.3.15.

.2 הסבר לפירוט עצים

: עץ העונה על 2 הקריטריונים הבאים

- .1. עובי גזע בגובה 1.3 מ' מהקרקע הינו מעל 20 ס"מ.
 - .2 גובה העץ מעל 2 מ'.
- מצב בריאותי (ציון בין 0 ל- 5) מצבו הבריאותי של העץ הנקבע על סמך בדיקה ויזואלית חיצונית בלבד ומתייחס למצב העץ במועד עריכת הסקר.

אין להתייחס להערכת מצבו הבריאות לצורך קביעת חוזקו ויציבותו של העץ.

- תרומה סביבתית (ציון בין 0 ל- 5) מדדי הערך הנופי בוצעו בהתייחסות לסוג העץ, גודלו, מיקומו באתר, ותרומתו הנופית לאזור.
 - ערך מין העץ (ציון בין 0 ל- 5) ערך העץ על פי טבלת ערכים של משרד החקלאות אשר נקבע על פי סוגו, נדירותו וכו'.
 - ייחוד העץ (ציון בין 0 ל- 5) קשר העץ לאירוע היסטורי, למקום גיאוגרפי, לנוף המקומי, למבנה, לאדם, לתקופה, לדת, לגיל העץ, תופעה בוטנית, מיוחדת ועוד.
- סה"כ ערכיות העץ (ציון בין 0 ל- 20) סיכום ציוני מצב בריאותי, תרומה סביבתית, ערך מין העץ וייחוד העץ.

ערכיות גבוהה מאוד (15-20 נק'), צבוע בצבע אדום ערכיות גבוהה (10-14 נק'), צבוע בצבע ירוק ערכיות בינונית (5-9 נק'), צבוע בצבע אפור ערכיות נמוכה (0-4 נק'), צבוע בצבע צהוב





משרד 077-5319503 פקס 077-5319503 משרד info@mraz.co.il משרד 2310.TJ משרד

.3 סקירת העצים באתר

F STATE OF T	סה"כ	יחוד	ערך מין	תרומה	מצב	ר גזע	קוט					
התכנות העתקה	ערכיות העץ (0-20)	העץ (0-5)	העץ (0-5)	סביבתית (0-5)	בריאותי (0-5)	קוטר משוקלל	מס' גזעים	גובה העץ	כמות עצים	הערות	מין העץ	מס' העץ
נמוכה	11	1	4	2	4	50	1	11	1	עץ הגדל בנטייה חדה מאוד ומסוכנת. על חלקו התחתון של הגזע שנם סימני מכות וקילופים.	אורן קפריסאי	1
נמוכה	13	2	4	2	5	47	1	12	1	.עץ בעל מבנה שלד תקין וסימטרי	אורן קפריסאי	2
						38	1	2	1	גדם של עץ שגדל בזוית חדה.	אורן קפריסאי	3
נמוכה	14	2	4	3	5	54	1	17	1	בעל גזע מפוצל מגובה 3 מ' ל-2 גזעים ובנוי בצורת Y. אחד הגזעים גדל באופן קשתי ובזוית.	אורן קפריסאי	4
716.00						40	1	7	1	. גדם של עץ.	אורן קפריסאי	5
נמוכה	13	1	4	3	5	39	1	15	1	בעל שלד מסודר ומבנה פיצולים תקין. העץ גדל בנטייה.	אורן קפריסאי	6
נמוכה	14	2	4	3	5	36	1	17	1	גדל בתוך ערוגה מוגבהת צרה, בצמידות לקיר המבנה הקיים. מבנה שלד העץ מסודר אך מפוצל גזעים בגובה 4 מ'.	אורן קפריסאי	7





משרד 077-5319503 פקס 377-5319503 www.mraz.co.il 76343 רחובות 2310.mfo@mraz.co.il דוא*ל



	סה"כ	יחוד	ערך מין	תרומה	מצב	ר גזע	קוט						
התכנות העתקה	ערכיות העץ (0-20)	העץ (0-5)	העץ (0-5)	סביבתית (0-5)	בריאותי (0-5)	קוטר משוקלל	מס' גזעים	גובה העץ	כמות עצים	הערות	מין העץ	מס' העץ	
נמוכה	13	2	3	3	5	61	1	13	1	עץ בוגר ומפוצל ל-3 גזעים בגובה 2.5 מ'. ללא שלד מסודר ומרובה ענפונים. נגזם חזק באופן קבוע להקטנת גובהו.	אקליפטוס המקור	8	
נמוכה	11	1	3	3	4	50	1	16	1	עץ הגדל בשצ"פ הסמוך. מפוצל ל-2 גזעים בגובה 3 מ'. השלד המוביל מסודר לכל גובה העץ. לעץ ריקבונות בפצעי הגיזום.	גרווילאה חסונה	9	
נמוכה	10	1	3	3	3	52	2	19	1	עץ הגדל בשצ"פ הסמוך. מבנה שלד העץ מסודר אך לא תקין. סימני שבר של ענפים וריקבונות בפצעי הגיזום.	גרווילאה חסונה	10	
גבוהה	12	1	5	1	5	24	2	6.5	1	עץ הגדל בצמידות למבנה הקיים. מפוצל ל-2 גזעים מרכזיים (14+14 ס"מ) עם חזירים רבים בהיקפו. עקב גדילתו באזור מוצל העץ גדל לגובה.	זית אירופי	11	
נמוכה	10	1	4	1	4	32	1	4	1	העץ גדל בזוי חדה וכרות בגובה 2.5 מ'. לעץ צימוח של עלווה חדשה על ענפים הגדלים מתחת לגובה הכריתה.	אורן קפריסאי	12	







4. טבלת פירוט המלצות

סיבת המלצה לסטטוס	סטטוס מוצע	שווי העץ	סה"כ ערכיות העץ (0-20)	קוטר גזע משוקלל	מס' עצים	מין העץ	מס' זעץ
מבנה העץ מחייב את כריתתו.	כריתה	回 6,782	11	50	1	אורן קפריסאי	1
i wi	שימור	回 17,979	13	47	1	אורן קפריסאי	2
גדם	כריתה	回 0		38	1	אורן קפריסאי	3
	שימור	回 18,459	14	54	1	אורן קפריסאי	4
גדם	כריתה	回 0		40	1	אורן קפריסאי	5
	שימור	回 11,004	13	39	1	אורן קפריסאי	6
ממוקם בשטח המיועד לבניה.	כריתה	回 10,548	14	36	1	אורן קפריסאי	7
	שימור	回 22,433	13	61	1	אקליפטוס המקור	8
	שימור	回 11,869	11	50	1	גרווילאה חסונה	9
	שימור	回 11,004	10	52	1	גרווילאה חסונה	10
ממוקם בשטח המיועד לבניה.	העתקה	回 5,860	12	24	1	זית אירופי	1
	שימור	回 3,704	10	32	1	אורן קפריסאי	1.











5. תמונות העצים הבוגרים





















6. תמונות מהאתר









9 עמוד 8 מתוך





סיכום חוות הדעת והמלצות .7

בתחום שטח הפרויקט ובקרבתו נבחנו 12 עצים.

: "עץ בוגר" להלן סיכום המלצותיי לעצים העונים על ההגדרה "עץ בוגר"

שם העץ	שימור	העתקה	כריתה
אורן קפריסאי	4		4
אקליפוטוס המקור	1		
גרווילאה חסונה	2		
זית אירופאי		1	
סה"כ	7	1	4



פרטי אנשי קשר

נחום אלפונסו ואברהם גל יזם הפרוייקט:

> ettinahum@gmail.com : דוא"ל

> > 054-6560800 : טל' נייד

אחד העם 25, אזור כתובת:

רז מיכלוביץ מכין חוות הדעת:

decoraz@gmail.com : דוא"ל

> : טל. נייד 052-4840473

> : טל. משרד 077-5319503

153-77-5319503 : 'פקס

ת.ד. 2310, רחובות 23107 : כתובת

הנני מגיש חוות דעת זו על פי מטיב שיקולי המקצועיים

רז מיכלובי





