



Sturzflut-Gefährdungsanalyse — Wolfach-Einzugsgebiet

DEM (DGM1) → Fill → Flow Direction → Flow Accumulation → Watershed → Slope → Reclassify → Weighted Overlay



Historische Hochwasserereignisse in Wolfach

- 1824 — Eines der schwersten Hochwasser der Region
- 1919 — Weihnachtshochwasser, Innenstadt überflutet
- 1990 — Rekordpegel von 3,60 m, Innenstadt nur knapp verschont
- 2006 & 2008 — Zerstörung von Brücken in Hofstetten, ein Todesopfer



Datenquelle: Digitales Geländemodell (DGM1) — Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL-BW), Gewässernetz — Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW), OSM Contributors