DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y EVALUACION
SIGVI - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VIAL

NÚMERO: **CROQUIS-001**

HOJA: **1** DE: **1**

INVENTARIO DE NECESIDADES DEL CAMINO

(MACRO) REGIÓN: **V**

CAMINO: **N** (N/C (A)) **4-0080-00** (CODIGO)

DESCRIPCION
DE: **Barva (Quebrada Seca)(Lte Cantonal)**
A: **Birrí (Río Porrosatí)(Lte Cantonal)**

TIPO DE SUPERFICIE ACTUAL (B): **2**


RUTA: **126**

LONGITUD (KM): **4.98**

PROVINCIA: **4** (CODIGO) **Heredia** (DESCRIPCION)

CANTON: **02** (CODIGO) **Barva** (DESCRIPCION)

SECCION TIPICA



ESTACION KM+MTS	REPRESENTACION GRAFICA	ALCANTARILLAS		CABEZALES TOMAS		OBSERVACIONES POR ESTACION
		DIAMETRO MTS	LONGITUD MTS	NUMERO	TIPO	
4 + 900						Huecos 2x2 (6)
1 + 250		0,80 m	6,50 m	2	Toma	Alcantarilla con sedimentos
0 + 000						Inicio del recorrido


DPA-301

(A): N: Ruta Nacional / C: Ruta Cantonal
(B): 1. Asfalto. 2. Concreto. 3. Tratamiento Superficial. 4. Lastre o Grava. 5. Tierra.

SIMBOLOGÍA PARA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA

ALCANTARILLA EXISTENTE	CHAPEA A MANO	LIMPIEZA DERECHO DE VIA
ALCANTARILLA NUEVA	CONFORMACION	POSTE ELECTRICO
AMPLIACION DERECHO DE VIA	DERRUMBE	PUENTE
ASFALTO	DESLIZAMIENTO	RELASTRADO
BACHEO	DIRECCION DEL AGUA	RELLENO
CABEZALES	GAVIONES	TOMAS

CROQUIS DE LA LOCALIZACION DEL CAMINO:



OBSERVACIONES:

Inspección del camino: se requiere limpieza de cunetas y revisión de alcantarillas.

El croquis indica el acceso principal, el desvío y la referencia de ubicación.

Coordinar la atención de los puntos señalados durante el recorrido.

RESPONSABLE DE REALIZAR EL INVENTARIO:

NOMBRE

FIRMA

SELLO

FECHA D M A