



Construction Interlag
926 av Simard, #201
Chambly, Quebec J3L 4X2
Téléphone : 514-323-6710
Télécopieur : 514-323-3882

Projet : 21-5866 MTQ_2503-21-0202_Travaux de
renforcement et de réparation de poutres et dalle du pont de
l'île-aux-Tourtes (Vaudreuil-Dorion)
114 Chemin Senneville
Senneville, Quebec H9X 1B9

Inspection : Inspection journalière N°608

72/72 Articles inspectés	48 Conforme	3 Déficient	21 S.O.	0 Neutre
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------

Type Santé et sécurité **Statut** Fermé par Iveta Plihal le 02/10/25

Métier Agent de sécurité **Lieu** Sous le pont

Section du devis SSE - SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT **Créé par** Iveta Plihal

Plans liés

Description T30, T27,Maritime

Pièces jointes

Détails de L'Inspection

Date de l'inspection 30 sept. 2025

Date d'échéance

Point de contact

Entrepreneur responsable

Personne(s) assignée(s) Iveta Plihal

AST 0 Neutre 4 Conforme 0 Déficient 0 S.O.

1.1 Étape déterminée : Description

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme Échec S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 28 EDT

1.2 Risques identifiés : Description

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme Échec S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 28 EDT

1.3 Actions mises en place : Description

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme Échec S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 28 EDT

1.4 Autre

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 1 Commentaire, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) laissé un commentaire le 30 sept. 2025 à 18 h 13 EDT

A chaque matin à 6h30 un 5 minutes est pris avec les travailleurs pour les sensibiliser sur les dangers présents au chantier

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 28 EDT**EPI - Équipement de Protection Individuelle**

0 Neutre

7 Conforme

0 Déficient

2 S.O.

2.1 Lunettes de sécurité

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 28 EDT**2.2 Visière de sécurité**

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 28 EDT**2.3 Gants**

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 28 EDT**2.4 Bottes**

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 28 EDT**2.5 Casque**

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 28 EDT**2.6 Protection auditive**

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 28 EDT**2.7 Harnais et longe**

Activité : 2 Changements de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT**Iveta Plihal (Construction Interlag)** a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 28 EDT

2.8 Dossard

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

2.9 Autre

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

Tenue des lieux

0 Neutre

12 Conforme

2 Déficient

3 S.O.

3.1 Aires de travail propres et dégagée

Activité : 2 Changements de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 16 h 05 EDT

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Échec le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.2 Accès et voies de circulation libres en tout temps

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 4 Photos, 1 Commentaire, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) laissé un commentaire le 2 oct. 2025 à 09 h 16 EDT

Accès au bateau dangereux a cause des grosses roches au sol, risque de foulure de chevilles. Une réunion de coordination a lieu en début pm pour régler le problème. Non respect du CSTC art. 2.4.4

Iveta Plihal (Construction Interlag) a ajouté 4 photos via mobile le 30 sept. 2025 à 16 h 07 EDT



[20250930_121119.jpg](#)



[20250930_121125.jpg](#)



[20250930_121129.jpg](#)



[20250930_121138.jpg](#)

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Échec le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.3 Ouverture de planchers protégées ou garde corps

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.4 Présence de glace ou de sable

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.5 Matériaux entreposés convenablement

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 1 Photo, 1 Commentaire, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) laissé un commentaire le 2 oct. 2025 à 08 h 07 EDT

Matériaux empilés de façon stable et conforme. En respect du CSTC art. 3.16.2

Iveta Plihal (Construction Interlag) a ajouté 1 photo via mobile le 30 sept. 2025 à 16 h 07 EDT



[20250930_115425.jpg](#)

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.6 Éclairage adéquat

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.7 Équipements et outillage en bon état

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.8 Fils à souder et rallonges électriques suspendus ou protégés

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.9 Cabinet d'aisance accessibles et propres

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.10 Clous en saillies abattus ou retirés

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.11 Rebut dans une poubelle avec couvert

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.12 Local pour les repas propre et en bon état

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.13 Équipement électrique mis à la terre

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 1 Commentaire, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) laissé un commentaire le 30 sept. 2025 à 16 h 10 EDT

Voir observation no 565. Sera corrigé et finalisée demain.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Échec le 30 sept. 2025 à 16 h 08 EDT

3.14 Trousse de premiers soins accessible et complète

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.15 Bidons de carburant fermés

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.16 Douche oculaire

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

Conforme

Échec

S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

3.17 Autre

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conforme	Échec	S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 29 EDT

Protection incendie

0 Neutre	2 Conforme	0 Déficient	3 S.O.
----------	------------	-------------	--------

4.1 Permis de travail à chaud

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conforme	Échec	S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

4.2 Extincteurs sur les lieux

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conforme	Échec	S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

4.3 Bouteilles pour oxycoupage tenues debout et attachées

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conforme	Échec	S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

4.4 SIMDUT vérifié

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conforme	Échec	S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

4.5 Autre

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conforme	Échec	S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

Échafaudage, échelles et escabeaux

0 Neutre	4 Conforme	0 Déficient	1 S.O.
----------	------------	-------------	--------

5.1 Échafaudage conforme tel que le plan d'ingénieur

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conforme	Échec	S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

5.2 Échelles et escabeaux de type industriel

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conforme	Échec	S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

5.3 Appui sur base solide

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

5.4 Échelle dépasse le palier d'au moins 900mm

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

5.5 Autre

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

Travaux en hauteur

0 Neutre

6 Conforme

0 Déficient

2 S.O.

6.1 Protection contre les chutes conforme et utilisée correctement (Harnais, lignes de vie, point d'ancrage, absorbeur d'énergie)

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

6.2 Périmètre de sécurité

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

6.3 Aucuns travaux superposés

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

6.4 Échelles attachées et conformes (Classe 1)

Activité : 3 Changements de réponse, 0 Pièces jointes, 1 Photo, 1 Commentaire, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 2 oct. 2025 à 08 h 12 EDT

Iveta Plihal (Construction Interlag) laissé un commentaire le 2 oct. 2025 à 08 h 12 EDT

Échelle ne dépasse pas de 3 échelons pour se rendre sur le toit de la roulotte qui est en démobilisation. Non respect du CSTC art. 3.5 6, eii. L'échelle a été changé pour une plus longue.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a ajouté 1 photo via mobile le 30 sept. 2025 à 16 h 11 EDT

[20250930_071802.jpg](#)

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Échec le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

6.5 Respect des distances d'approche des lignes électriques

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Conforme | Échec | S.O. |

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 30 EDT

6.6 Protection des ouvertures au plancher

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Conforme | Échec | S.O. |

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

6.7 Garde corps en bon état et sans ouverture

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Conforme | Échec | S.O. |

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

6.8 Autre

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Conforme | Échec | S.O. |

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

Travaux sur l'eau, au dessus ou à proximité

0 Neutre 5 Conforme 0 Déficient 1 S.O.

7.1 Gilet de sauvetage

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Conforme | Échec | S.O. |

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

7.2 Procédure de sauvetage connue

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Conforme | Échec | S.O. |

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

7.3 Système de récupération

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input checked="" type="checkbox"/>	Conforme	<input type="checkbox"/>	Échec	<input type="checkbox"/>	S.O.
-------------------------------------	----------	--------------------------	-------	--------------------------	------

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

7.4 Embarcation de sauvetage

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input checked="" type="checkbox"/>	Conforme	<input type="checkbox"/>	Échec	<input type="checkbox"/>	S.O.
-------------------------------------	----------	--------------------------	-------	--------------------------	------

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

7.5 Moyens de communication

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input checked="" type="checkbox"/>	Conforme	<input type="checkbox"/>	Échec	<input type="checkbox"/>	S.O.
-------------------------------------	----------	--------------------------	-------	--------------------------	------

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

7.6 Autre

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input type="checkbox"/>	Conforme	<input type="checkbox"/>	Échec	<input checked="" type="checkbox"/>	S.O.
--------------------------	----------	--------------------------	-------	-------------------------------------	------

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

Équipement de levage

0 Neutre	7 Conforme	1 Déficient	2 S.O.
----------	------------	-------------	--------

8.1 Inspection journalière complétée

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input checked="" type="checkbox"/>	Conforme	<input type="checkbox"/>	Échec	<input type="checkbox"/>	S.O.
-------------------------------------	----------	--------------------------	-------	--------------------------	------

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

8.2 Système de communication

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input checked="" type="checkbox"/>	Conforme	<input type="checkbox"/>	Échec	<input type="checkbox"/>	S.O.
-------------------------------------	----------	--------------------------	-------	--------------------------	------

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

8.3 Signaleurs

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input checked="" type="checkbox"/>	Conforme	<input type="checkbox"/>	Échec	<input type="checkbox"/>	S.O.
-------------------------------------	----------	--------------------------	-------	--------------------------	------

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

8.4 Élingues inspectées et en bon état


Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 1 Photo, 1 Commentaire, 0 Observations

<input checked="" type="checkbox"/>	Conforme	<input type="checkbox"/>	Échec	<input type="checkbox"/>	S.O.
-------------------------------------	----------	--------------------------	-------	--------------------------	------

Iveta Plihal (Construction Interlag) laissé un commentaire le 2 oct. 2025 à 08 h 16 EDT

Des élingues adéquates ont été commandées pour effectuer la démobilisation des échafaudages suspendus de façon sécuritaire, puisque les travailleurs ne sont pas à l'aise de faire des noeuds cabestan pour attacher les pièces d'échafaudages démobilisées. En respect de la LSST art. 51.3 et 51.7

Iveta Plihal (Construction Interlag) a ajouté 1 photo via mobile le 30 sept. 2025 à 16 h 11 EDT



Screenshot_20250930_101137_Chrome.jpg

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

8.5 Vérification de la direction et la vitesse du vent

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

8.6 Délimitation de l'aire de levage

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

8.7 Câble de guidage

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

8.8 Évaluation du poids des charges à soulever

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

8.9 Aucun travailleur dans la zone de levage ou sous la charge

Activité : 2 Changements de réponse, 0 Pièces jointes, 2 Photos, 1 Commentaire, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) laissé un commentaire le 2 oct. 2025 à 08 h 21 EDT

Des travailleurs passent dans la cour en arrière du sky Track de façon aléatoire durant que des levage de charges se font. Non respect du CSTC art 3.16.1

Iveta Plihal (Construction Interlag) a ajouté 2 photos via mobile le 30 sept. 2025 à 16 h 24 EDT

[20250930_114525.jpg](#)[20250930_114610.jpg](#)

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Échec le 30 sept. 2025 à 16 h 23 EDT

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

8.10 Autre

Activité : 2 Changements de réponse, 0 Pièces jointes, 1 Photo, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a ajouté 1 photo via mobile le 30 sept. 2025 à 16 h 24 EDT

[20250930_123014.jpg](#)

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 16 h 24 EDT

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 31 EDT

Excavation et tranchées

0 Neutre

0 Conforme

0 Déficient

7 S.O.

9.1 Respect des pentes de 45deg.

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 32 EDT

9.2 Parois de la tranchée

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 32 EDT

9.3 Barricades à 900mm du sommet

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations



Conforme



Échec



S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 32 EDT

9.4 Matériaux à 1,2m de la parois

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conforme	Échec	S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 32 EDT

9.5 Échelles dans la tranchée à tous les 15m

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conforme	Échec	S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 32 EDT

9.6 Surveillance constante pour détecter les dangers

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conforme	Échec	S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 32 EDT

9.7 Autre

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conforme	Échec	S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu N/A le 30 sept. 2025 à 14 h 32 EDT

Varia

0 Neutre	1 Conforme	0 Déficient	0 S.O.
----------	------------	-------------	--------

10.1 Sécurité du public

Activité : 1 Changement de réponse, 0 Pièces jointes, 0 Photos, 0 Commentaires, 0 Observations

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conforme	Échec	S.O.

Iveta Plihal (Construction Interlag) a répondu Conforme le 30 sept. 2025 à 14 h 32 EDT