농지 위 건축물 의심 조사서

영상 기반 중첩 후보의 공부·인허가·현장 확인용 · 법적 판단 아님

작성일 **2026. 11. 09.** 건물 번호 **907**


자동 선별 · 현장 및 인허가 미확인

01 대상 위치 및 기본정보

주소(주 필지)	**전북특별자치도 부안군 변산면 마포리 537-10**		
PNU(주 필지)	5280036023105370010	**지목 / 구분**	전 / 지목 기준 농지 후보
위도·경도	35.636883, 126.482981	**평면좌표**	X 153170.66 / Y 337877.84 (5186)
농업진흥지역	지정 없음 (원자료 표기)	**탐지 객체 ID**	마포리_153171_337877

02 위치도 및 자동탐지 근거

지도·수치: 첨부 조사서 기준



탐지 윤곽·주 필지 밖 부분 주 필지 내 부분

첨부 화면의 위치도 발췌(357×172px). 원본 지도·방위·축척은 확인 필요.

사용 영상	마포리
촬영일 / GSD	미제공 / 미제공
분석 모델	yolo11s-seg-buan-6cm-v2-oof
모델 점수	0.625 (법적 위반 확률 아님)
DSM 높이	미제공

자동 선별 기준(원문)
농지 위 5㎡·BIR 10% 이상·등록 건물 기록 없음
조회 누락·갱신 지연·미연결 여부를 별도 확인

03 필지별 중첩면적 및 비율

지붕 투영 기준 · 단위 ㎡

탐지 건축물 면적	농지 전체 중첩면적 / BIR	주 필지 밖 중첩면적
10.8 ㎡	**10.8** ㎡ / 100.0%	**2.8** ㎡ / 25.9%

필지 / 관계	지목	필지면적	건물 중첩면적	건물면적 대비	해당 필지 점유율(POR)
537-10 / 주 필지	전	901.3	**8.0**	74.1%	**0.89%**
537-11 / 인접	전	미제공	2.7	25.0%	산정 불가
537-12 / 인접	전	미제공	0.1	0.9%	산정 불가

BIR = 농지 전체 중첩 ÷ 건물면적. POR = 해당 필지 중첩 ÷ 해당 필지면적. 901.3㎡는 원문 POR 분모를 전재했습니다.

해석: 주 필지 밖 2.8㎡도 인접 '전' 필지와의 중첩이므로, 농지 전체 10.8㎡와 모순되지 않습니다. 법적 침범 여부는 별도 확인합니다.

04 공부·인허가 및 분석 신뢰도 검토

등록 건물 대조	원문 '기록 없음', 겹침 0% → 대응 객체 미연결. 조회 범위·갱신일 확인 필요.
건축물대장	원문 '대장에 올라 있는 건물 없음' → 조회 결과 원문 및 대상 필지 확인 필요.
인허가 / 발생시기	인허가 미확인 / 발생시기 미확인 (과거 영상 및 허가·신고 자료 확인)

위치오차 모의실험(원문 결과·미검증) σ 0.5m / 500회 / 농지 중첩 10.8㎡ / 원문 95% 구간 10.8~10.8㎡
자동 기준 충족 빈도 100% / 주 필지 경계초과 빈도 97%. **위반 확률이 아닙니다.** 오차모형·반올림·필지별 변동을 확인합니다.

05 현장 확인 및 후속 검토

아래 항목은 담당자 확인 후 작성

현장 확인 결과	☐ 건축물·시설물 확인 ☐ 비건축물(오탐) ☐ 확인 곤란·보류
추가 확인 항목	☐ 인허가·대장 ☐ 경계·현황측량 ☐ 과거 영상 ☐ 기타
현황 / 근거	
조치·검토 의견	
확인자 / 일시	소속 _____ 성명 _____ (서명) 확인일 _____

유의사항 이 조사서는 자동분석 보조자료이며 위법 여부·권리침해·법정 경계를 확정하지 않습니다. 지붕 외곽은 지상 외곽과 다를 수 있고, 영상·지적자료의 위치오차 및 촬영·갱신시점 차이를 확인해야 합니다. 미제공 항목은 추정하여 채우지 않았습니다.