Sanitec Servicios Ambientales S.A. de C.V.

Reporte de Servicio · Control de Plagas

Lic. Sanitaria: COFEPRIS-DEMO-09-AA-0000

Tel: 55 4120 7788 · contacto@sanitec-demo.mx

Av. Revolución 1420, Col. San Ángel, C.P. 01000, CDMX

R-0148

REPORTE

06/11/2026 · 10:00 h

REPORTE DE SERVICIO · CONTROL DE PLAGAS

Control integral de plagas en establecimiento de alimentos

Casa Agave · Cocina Mexicana

VISITA REGISTRADA · 06 NOV 2026 | **PRÓXIMA VISITA: 20 NOV 2026**

ESTADO GENERAL	COBERTURA	CAPTURAS EN LA VISITA	VISITAS EN 6 MESES
Requiere atención	20 / 20	94	11
Actividad medio	estaciones revisadas	↓ 13 menos que la visita anterior (107)	Anterior: 23 oct 2026

CLIENTE ATENDIDO

Casa Agave · Cocina Mexicana

Dirección	Calle Durango 215, Col. Roma Norte, CDMX	**Servicio**	Control integral de plagas en establecimiento de alimentos
Responsable	Lic. Mariana Torres Beltrán	**Tratamiento**	Preventivo con acciones correctivas
WhatsApp	55 5511 0482	**Grado infest.**	Bajo
Giro	Restaurantes y Alimentos	**Riesgo**	Bajo riesgo de contaminación
Técnico	**Carlos Ramírez Soto**	**Razón social**	Gastronomía Agave S.A. de C.V.
		RFC	GAG190412QX7

01 Plagas detectadas

Roedores | Cucarachas | Moscas | Mosquitos

Nombre científico: *Rattus rattus, Blattella germanica, Musca domestica, Drosophila melanogaster, Plodia interpunctella, Culex quinquefasciatus*

02 Hallazgos

Se revisaron las 20 estaciones de monitoreo instaladas (6 cebaderos, 5 trampas mecánicas, 3 trampas de feromona, 4 lámparas UV y 2 dispositivos de monitoreo adicionales). La actividad de roedores se mantiene baja: consumo parcial del bloque en el cebadero R01 (puerta de servicio de cocina) y ninguna captura en las trampas mecánicas, lo que confirma la tendencia a la baja de las últimas cinco visitas. En insectos voladores, la lámpara L01 sobre la línea caliente registró 35 capturas (mosca doméstica y mosca de la fruta), 27 % menos que hace dos meses, y la L04 de la terraza capturó 19 ejemplares, con mosquitos y una avispa, asociados a las jardineras. En la trampa de feromona F01 de la bodega seca se capturaron 8 palomillas de los alimentos, lo que indica producto almacenado sin rotación en los anaqueles de granos. Se observó una cucaracha alemana en la trampa T03 del pasillo de servicio y grietas en el zoclo de la cocina, junto a la estufa, que funcionan como refugio.

03 Trabajo realizado

Inspección completa de cocina, bodega seca, cámara fría, baños, comedor y terraza. Revisión y limpieza de los 20 dispositivos; reposición de 40 g de cebo rodenticida en R01; cambio de placas adhesivas en las cuatro lámparas UV y de cápsulas de feromona en F01 y F02. Aplicación de gel insecticida en grietas y hendiduras de cocina, barra y línea caliente; tratamiento residual con cipermetrina en zoclos del comedor, baños y perímetro interior de las bodegas; aspersión motorizada de lambda-cihalotrina en el perímetro exterior, jardineras y zona de contenedores; colocación de cebo en gel contra hormigas en la terraza. Se verificó con el encargado el cierre de accesos y se revisó el manejo de residuos del turno de cierre.

04 Datos del servicio

HORARIO	ÁREA TRATADA	REENTRADA
10:00 a 13:15	453 m²	4 horas

EQUIPO UTILIZADO: Respirador De Media Cara · Guantes De Nitrilo · Lentes De Seguridad · Overol Desechable · Botas Antiderrapantes

AUXILIARES: Luis Hernández Vega (auxiliar)

05 Productos aplicados

PRODUCTO / REG. SANITARIO	INGREDIENTE ACTIVO	CANTIDAD	MÉTODO	DOSIS / CONC.	SITIO DE APLICACIÓN	LOTE
Gel insecticida para cucarachas 0.05% Reg: RSCO-DEMO-0000-002	Fipronil 0.05%	**15 g**	APM — Aplicación manual	*Sin dilución — listo para usar*	Grietas y hendiduras de cocina, barra y línea caliente	L-2610
Insecticida residual emulsionable 20% Reg: RSCO-DEMO-0000-003	Cipermetrina 20%	**45 ml**	A — Aspersión manual	5 ml/L / Agua Vol.: 9 L	Zoclos del comedor, baños y perímetro interior de bodegas	L-2588
Insecticida microencapsulado 10% Reg: RSCO-DEMO-0000-005	Lambda-cihalotrina 10%	**80 ml**	AM — Aspersión motorizada	4 ml/L / Agua Vol.: 20 L	Perímetro exterior, jardineras de terraza y área de contenedores	L-2630
Cebo en gel para hormigas Reg: RSCO-DEMO-0000-006	Tiametoxam 0.01%	**10 g**	APM — Aplicación manual	*Sin dilución — listo para usar*	Rutas de hormiga en terraza, junto a jardineras	L-2640

06 Control y monitoreo de dispositivos

20	9	11	3
Dispositivos revisados	Con actividad	Sin actividad	Mantenimiento

CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	ESTADO	CAPTURAS	ACCIÓN	NOTAS
R01	Cebadero de roedores	Cocina, puerta de servicio	Consumo de cebo	**0**	Recebo	Consumo parcial del bloque; se repone.
R02	Cebadero de roedores	Bodega seca, pasillo central	Sin actividad	**0**	Ninguna	—
R03	Cebadero de roedores	Bodega seca, andén de descarga	Sin actividad	**0**	Ninguna	—
R04	Cebadero de roedores	Cámara fría, acceso	Sin actividad	**0**	Ninguna	—
R05	Cebadero de roedores	Terraza, jardinera sur	Sin actividad	**0**	Ninguna	—
R06	Cebadero de roedores	Perímetro exterior, contenedores	Sin actividad	**0**	Ninguna	—
T01	Trampa mecánica	Cocina, base de las estufas	Sin actividad	**0**	Limpieza	—
T02	Trampa mecánica	Cocina, bajo mesa de preparación	Sin actividad	**0**	Limpieza	—
T03	Trampa mecánica	Pasillo de servicio	Captura positiva	**1**	Reemplazo	—
T04	Trampa mecánica	Baños, ducto sanitario	Sin actividad	**0**	Limpieza	—
T05	Trampa mecánica	Bodega seca, esquina norte	Sin actividad	**0**	Limpieza	—
F01	Trampa de feromona	Bodega seca, anaqueles de granos	Captura positiva	**8**	Reemplazo	—
F02	Trampa de feromona	Cocina, despensa de harinas	Captura positiva	**2**	Reemplazo	—
F03	Trampa de feromona	Barra, almacén de bebidas	Sin actividad	**0**	Limpieza	—
L01	Trampa de luz UV/LED	Cocina, sobre la línea caliente	Captura positiva	**35**	Reengomado	—
L02	Trampa de luz UV/LED	Acceso a cocina desde comedor	Captura positiva	**9**	Reengomado	—
L03	Trampa de luz UV/LED	Comedor, junto a ventanales	Captura positiva	**14**	Reengomado	—
L04	Trampa de luz UV/LED	Terraza, acceso	Captura positiva	**19**	Reengomado	—
O01	Otro	Cuarto de basura, estación de monitoreo	Captura positiva	**6**	Limpieza	—

CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	ESTADO	CAPTURAS	ACCIÓN	NOTAS
O02	Otro	Barra, nodo de monitoreo	Sin actividad	**0**	Limpieza	—

ORGANISMOS CAPTURADOS EN ESTA VISITA

ORGANISMO	CANTIDAD	DISPOSITIVOS
Mosca doméstica	**44**	L01, L02, L03, L04
Mosquito	**19**	L03, L04
Mosca de la fruta	**11**	L01
Palomilla de los alimentos	**10**	F01, F02
Mosca de drenaje	**6**	O01
Avispa	**3**	L04
Cucaracha alemana	**1**	T03
Total identificados	**94**	

REPOSICIONES EN ESTACIONES

ESTACIÓN	PRODUCTO REPUESTO	CANTIDAD	ACCIÓN
R01	**Cebo rodenticida en bloque 0.005%** Reg: RSCO-DEMO-0000-001	**40 g**	Recebo
L01	**Placa adhesiva para trampa de luz UV** Reg: N/A	**1 pza**	Reengomado
L02	**Placa adhesiva para trampa de luz UV** Reg: N/A	**1 pza**	Reengomado
L03	**Placa adhesiva para trampa de luz UV** Reg: N/A	**1 pza**	Reengomado
L04	**Placa adhesiva para trampa de luz UV** Reg: N/A	**1 pza**	Reengomado

ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS EN ESTA VISITA


20 revisados · 94 capturas



⚠ Advertencia de seguridad — Tiempo de reentrada

Los productos aplicados requieren **4 horas** de reentrada antes de reingresar al área tratada. Ventile los espacios cerrados antes de ocuparlos.

07 Planos de instalación



Planta general · Casa Agave · 20 puntos

Cebadero · Trampa UV · Feromona · Trampa mec. · Otro

08 Recomendaciones

1) Sellar las grietas del zoclo de la cocina junto a la estufa y los pasos de tubería de la bodega seca. 2) Instalar barrido inferior en la puerta de servicio de cocina y mantenerla cerrada fuera de recepción de mercancía. 3) Rotar el producto de los anaqueles de granos (primeras entradas, primeras salidas) y almacenar a 15 cm del piso y del muro. 4) Retirar residuos orgánicos antes de las 22:00 y lavar los contenedores cada semana. 5) Evitar agua estancada en las jardineras de la terraza. 6) No mover ni manipular los dispositivos de monitoreo. Próximo servicio de seguimiento en 14 días.

ANEXO · EVOLUCIÓN DEL CLIENTE

Evolución y tendencias

Casa Agave · Cocina Mexicana · Jun 2026 – Nov 2026 · 11 visitas registradas

09 Lectura del periodo

Las capturas pasaron de 150 a 94 a lo largo de 11 visitas (19 jun al 06 nov): se observa una disminución. La estación con más actividad en el periodo es L01 (572 capturas). La plaga registrada con más frecuencia es «Moscas» (11 reportes).


Lectura descriptiva de los registros del periodo; no constituye por sí sola una prueba de eficacia del tratamiento.

10 Tendencia por tipo de dispositivo

Cebaderos de roedores

Estaciones con consumo por visita


1 → 1 primera / última visita



Trampas mecánicas y de feromona

Capturas por visita


23 → 11 primera / última visita



Trampas de luz UV

Capturas por visita


153 → 77 primera / última visita




Otros dispositivos

Actividad por visita


15 → 6 primera / última visita



11 Capturas por estación — últimos 6 meses



12 Mapa de calor de actividad



Planta general · Casa Agave


Sin capturas — Máximo del periodo: 572 capturas

Cada círculo es una estación; su tamaño y color indican las capturas acumuladas en el periodo (últimos 6 meses).

13 Estaciones con más actividad

ESTACIÓN	UBICACIÓN	CAPTURAS	VISITAS CON CAPTURA	ÚLTIMA	EVOLUCIÓN
L01 Trampa de luz UV/LED	Cocina, sobre la línea caliente	**572**	11 de 11	06 nov 2026	
L04 Trampa de luz UV/LED	Terraza, acceso	**413**	11 de 11	06 nov 2026	
L03 Trampa de luz UV/LED	Comedor, junto a ventanales	**193**	11 de 11	06 nov 2026	
L02 Trampa de luz UV/LED	Acceso a cocina desde comedor	**188**	11 de 11	06 nov 2026	
F01 Trampa de feromona	Bodega seca, anaqueles de granos	**155**	11 de 11	06 nov 2026	


14 Consumo de insumos (ml) — últimos 6 meses




15 Consumo de insumos (g) — últimos 6 meses



16 Consumo de insumos (pza) — últimos 6 meses



17 Plagas detectadas en los reportes



Moscas	11 · 30%
Cucarachas	9 · 24%
Mosquitos	7 · 19%
Roedores	7 · 19%
Hormigas	3 · 8%

18 Hallazgos y seguimiento de esta visita


ESTACIÓN	HALLAZGO	ACCIÓN REALIZADA	SEGUIMIENTO
R01 Cebadero de roedores	**Consumo de cebo** Cocina, puerta de servicio Consumo parcial del bloque; se repone.	Recebo: Cebo rodenticida en bloque 0.005%	Actividad en 7 de 11 visitas
T03 Trampa mecánica	**Captura positiva · 1 captura** Pasillo de servicio	Reemplazo	Actividad en 3 de 11 visitas
F01 Trampa de feromona	**Captura positiva · 8 capturas** Bodega seca, anaqueles de granos	Reemplazo	Actividad en 11 de 11 visitas · 11 seguidas
F02 Trampa de feromona	**Captura positiva · 2 capturas** Cocina, despensa de harinas	Reemplazo	Actividad en 11 de 11 visitas · 11 seguidas
L01 Trampa de luz UV/ LED	**Captura positiva · 35 capturas** Cocina, sobre la línea caliente	Reengomado: Placa adhesiva para trampa de luz UV	Actividad en 11 de 11 visitas · 11 seguidas
L02 Trampa de luz UV/ LED	**Captura positiva · 9 capturas** Acceso a cocina desde comedor	Reengomado: Placa adhesiva para trampa de luz UV	Actividad en 11 de 11 visitas · 11 seguidas
L03 Trampa de luz UV/ LED	**Captura positiva · 14 capturas** Comedor, junto a ventanales	Reengomado: Placa adhesiva para trampa de luz UV	Actividad en 11 de 11 visitas · 11 seguidas
L04 Trampa de luz UV/ LED	**Captura positiva · 19 capturas** Terraza, acceso	Reengomado: Placa adhesiva para trampa de luz UV	Actividad en 11 de 11 visitas · 11 seguidas
O01 Otro	**Captura positiva · 6 capturas** Cuarto de basura, estación de monitoreo	Limpieza	Actividad en 11 de 11 visitas · 11 seguidas

19 Trazabilidad de productos aplicados


PRODUCTO	ÚLTIMA APLICACIÓN	CANTIDAD	LOTE	VECES
Gel insecticida para cucarachas 0.05%	06 nov 2026	**15 g**	L-2610	11
Insecticida residual emulsionable 20%	06 nov 2026	**45 ml**	L-2588	6
Cebo rodenticida en bloque 0.005%	06 nov 2026	**40 g**	L-2502	9
Placa adhesiva para trampa de luz UV	06 nov 2026	**4 pza**	L-2699	11
Cápsula de feromona para palomilla	06 nov 2026	**2 pza**	L-2655	11
Cebo en gel para hormigas	06 nov 2026	**10 g**	L-2640	4
Insecticida suspensión concentrada 2.5%	23 oct 2026	**90 ml**	L-2571	4

20 Visitas recientes


FECHA	SERVICIO	TÉCNICO	CAPTURAS	RESULTADO	PRODUCTOS
06 nov 2026 Esta visita	**Control integral de plagas en establecimiento de alimentos**	**Carlos Ramírez Soto**	**94**	**Con actividad**	**6**
23 oct 2026	Control integral de plagas en establecimiento de alimentos	Luis Hernández Vega	107	Con actividad	4
09 oct 2026	Control integral de plagas en establecimiento de alimentos	Carlos Ramírez Soto	121	Con actividad	5
25 sep 2026	Control integral de plagas en establecimiento de alimentos	Carlos Ramírez Soto	139	Con actividad	4
11 sep 2026	Control integral de plagas en establecimiento de alimentos	Luis Hernández Vega	158	Con actividad	6
28 ago 2026	Control integral de plagas en establecimiento de alimentos	Carlos Ramírez Soto	191	Con actividad	5



TÉCNICO RESPONSABLE
Carlos Ramírez Soto
Céd. Prof.: 09876543



CLIENTE — CONFORMIDAD
Casa Agave · Cocina Mexicana



RESPONSABLE SANITARIO
Biól. Andrea Villaseñor Ortega
Céd.: 08123456

Documento verificable
Escanea el código QR o visita la URL para confirmar la autenticidad de este reporte.
`Hash: 7F3A9C21E4B8D605`
bryancab.github.io/pestos-presentacion

Sanitec Servicios Ambientales S.A. de C.V. · RFC: SSA180903K45
Av. Revolución 1420, Col. San Ángel, C.P. 01000, CDMX
Tel: 55 4120 7788 · contacto@sanitec-demo.mx
Núm. de licencia sanitaria: COFEPRIS-DEMO-09-AA-0000