
# PV Thermal AI - Plan de situatie pentru mentenanta

Numerotare: randuri nord-sud; pozitii vest-est; cod R###-P### | CRS: EPSG:3844

N



Panouri validate defecte: 620

Panouri MASTER: 16928 | Randuri: 138

# Index panouri defecte validate - 620

Codul de teren este derivat determinist din geometria MASTER. Randurile sunt numerotate de la nord la sud, iar pozitiile de la vest la est. ID-ul tehnic PANEL_XXXXX ramane neschimbat.

| Cod teren | Rand | Pozitie | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R002-P009 | 2 | 9 | PANEL_00110 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3370286 | 22.3041952 |
| R002-P010 | 2 | 10 | PANEL_00112 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3370290 | 22.3042105 |
| R002-P029 | 2 | 29 | PANEL_00058 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3370360 | 22.3045114 |
| R002-P030 | 2 | 30 | PANEL_00060 | Hot-Spot | Low | 47.3370364 | 22.3045267 |
| R002-P038 | 2 | 38 | PANEL_00076 | Hot-Spot | Low | 47.3370393 | 22.3046515 |
| R002-P039 | 2 | 39 | PANEL_00078 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3370396 | 22.3046668 |
| R002-P040 | 2 | 40 | PANEL_00080 | Hot-Spot | Low | 47.3370400 | 22.3046821 |
| R002-P053 | 2 | 53 | PANEL_00014 | Hot-Spot | Low | 47.3370448 | 22.3048888 |
| R002-P063 | 2 | 63 | PANEL_00034 | Hot-Spot | Low | 47.3370484 | 22.3050442 |
| R004-P027 | 4 | 27 | PANEL_00238 | Diode-Multi | High | 47.3369272 | 22.3029789 |
| R004-P028 | 4 | 28 | PANEL_00240 | Hot-Spot | Low | 47.3369276 | 22.3029942 |
| R004-P030 | 4 | 30 | PANEL_00244 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3369283 | 22.3030248 |
| R004-P066 | 4 | 66 | PANEL_00224 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3369414 | 22.3035883 |
| R004-P109 | 4 | 109 | PANEL_03300 | Hot-Spot | Low | 47.3369599 | 22.3043854 |
| R004-P110 | 4 | 110 | PANEL_03302 | Hot-Spot | Low | 47.3369603 | 22.3044007 |
| R004-P115 | 4 | 115 | PANEL_03312 | Hot-Spot | Medium | 47.3369621 | 22.3044773 |
| R004-P118 | 4 | 118 | PANEL_03226 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3369633 | 22.3045308 |
| R004-P119 | 4 | 119 | PANEL_03228 | Hot-Spot | Low | 47.3369637 | 22.3045461 |
| R004-P133 | 4 | 133 | PANEL_03256 | Hot-Spot | Low | 47.3369687 | 22.3047628 |
| R004-P156 | 4 | 156 | PANEL_03210 | Hot-Spot | Low | 47.3369772 | 22.3051249 |
| R006-P003 | 6 | 3 | PANEL_00466 | Hot-Spot | Low | 47.3368468 | 22.3026669 |
| R006-P032 | 6 | 32 | PANEL_00432 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3368574 | 22.3031208 |
| R006-P036 | 6 | 36 | PANEL_00440 | Hot-Spot | Low | 47.3368589 | 22.3031844 |
| R006-P048 | 6 | 48 | PANEL_00372 | Hot-Spot | Low | 47.3368633 | 22.3033757 |
| R006-P077 | 6 | 77 | PANEL_00338 | Hot-Spot | Low | 47.3368739 | 22.3038297 |
| R006-P078 | 6 | 78 | PANEL_00340 | Hot-Spot | Low | 47.3368742 | 22.3038450 |
| R006-P085 | 6 | 85 | PANEL_00354 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3368768 | 22.3039545 |
| R006-P088 | 6 | 88 | PANEL_00360 | Hot-Spot | Medium | 47.3368779 | 22.3040005 |
| R006-P103 | 6 | 103 | PANEL_03426 | Hot-Spot | Low | 47.3368862 | 22.3043566 |
| R006-P105 | 6 | 105 | PANEL_03430 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3368869 | 22.3043895 |
| R006-P106 | 6 | 106 | PANEL_03432 | Hot-Spot | Low | 47.3368873 | 22.3044048 |
| R006-P110 | 6 | 110 | PANEL_03440 | Hot-Spot | Low | 47.3368887 | 22.3044661 |
| R006-P128 | 6 | 128 | PANEL_03384 | Hot-Spot | Low | 47.3368953 | 22.3047516 |
| R006-P151 | 6 | 151 | PANEL_03338 | Hot-Spot | Low | 47.3369038 | 22.3051137 |
| R007-P001 | 7 | 1 | PANEL_00645 | Hot-Spot | Low | 47.3367930 | 22.3027007 |
| R008-P012 | 8 | 12 | PANEL_00668 | Hot-Spot | Low | 47.3367784 | 22.3028700 |
| R008-P017 | 8 | 17 | PANEL_00678 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3367803 | 22.3029489 |
| R008-P036 | 8 | 36 | PANEL_00624 | Hot-Spot | Low | 47.3367873 | 22.3032498 |
| R008-P047 | 8 | 47 | PANEL_00554 | Hot-Spot | Low | 47.3367914 | 22.3034258 |
| R008-P060 | 8 | 60 | PANEL_00580 | Diode-Multi | High | 47.3367961 | 22.3036272 |
| R008-P078 | 8 | 78 | PANEL_00524 | Hot-Spot | Low | 47.3368026 | 22.3039104 |
| R008-P081 | 8 | 81 | PANEL_00530 | Hot-Spot | Low | 47.3368037 | 22.3039563 |
| R008-P094 | 8 | 94 | PANEL_03546 | Hot-Spot | Low | 47.3368113 | 22.3042842 |
| R008-P126 | 8 | 126 | PANEL_03518 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3368230 | 22.3047840 |
| R008-P131 | 8 | 131 | PANEL_03528 | Hot-Spot | Medium | 47.3368248 | 22.3048629 |
| R008-P149 | 8 | 149 | PANEL_03472 | Hot-Spot | Low | 47.3368314 | 22.3051461 |
| R008-P157 | 8 | 157 | PANEL_03488 | Hot-Spot | Low | 47.3368343 | 22.3052710 |
| R010-P006 | 10 | 6 | PANEL_00840 | Diode-Multi | High | 47.3367047 | 22.3028436 |
| R010-P016 | 10 | 16 | PANEL_00860 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3367083 | 22.3029990 |
| R010-P036 | 10 | 36 | PANEL_00808 | Hot-Spot | Medium | 47.3367157 | 22.3033152 |
| R010-P049 | 10 | 49 | PANEL_00742 | Diode-Multi | High | 47.3367205 | 22.3035218 |
| R010-P054 | 10 | 54 | PANEL_00752 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3367223 | 22.3035984 |
| R010-P055 | 10 | 55 | PANEL_00754 | Hot-Spot | Low | 47.3367226 | 22.3036137 |
| R010-P080 | 10 | 80 | PANEL_00712 | Hot-Spot | Medium | 47.3367318 | 22.3040064 |
| R010-P081 | 10 | 81 | PANEL_00714 | Hot-Spot | Low | 47.3367321 | 22.3040217 |

| Cod teren | Rand | Pozitie | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R010-P086 | 10 | 86 | PANEL_00724 | Diode-Multi | Critical | 47.3367340 | 22.3041006 |
| R010-P087 | 10 | 87 | PANEL_00726 | Hot-Spot | Low | 47.3367343 | 22.3041159 |
| R010-P104 | 10 | 104 | PANEL_03704 | Hot-Spot | Low | 47.3367433 | 22.3045026 |
| R010-P109 | 10 | 109 | PANEL_03714 | Hot-Spot | Medium | 47.3367451 | 22.3045815 |
| R010-P116 | 10 | 116 | PANEL_03636 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3367478 | 22.3046963 |
| R010-P117 | 10 | 117 | PANEL_03638 | Hot-Spot | Low | 47.3367482 | 22.3047116 |
| R010-P131 | 10 | 131 | PANEL_03666 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3367532 | 22.3049283 |
| R010-P132 | 10 | 132 | PANEL_03668 | Hot-Spot | Low | 47.3367536 | 22.3049436 |
| R010-P153 | 10 | 153 | PANEL_03618 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3367613 | 22.3052751 |
| R010-P154 | 10 | 154 | PANEL_03620 | Hot-Spot | Low | 47.3367616 | 22.3052904 |
| R012-P005 | 12 | 5 | PANEL_01022 | Hot-Spot | Low | 47.3366327 | 22.3028936 |
| R012-P009 | 12 | 9 | PANEL_01030 | Hot-Spot | Low | 47.3366342 | 22.3029549 |
| R012-P018 | 12 | 18 | PANEL_01048 | Diode | Medium | 47.3366374 | 22.3030950 |
| R012-P029 | 12 | 29 | PANEL_00978 | Hot-Spot | Low | 47.3366415 | 22.3032710 |
| R012-P032 | 12 | 32 | PANEL_00984 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3366426 | 22.3033170 |
| R012-P033 | 12 | 33 | PANEL_00986 | Hot-Spot | Low | 47.3366429 | 22.3033323 |
| R012-P041 | 12 | 41 | PANEL_01002 | Hot-Spot | Low | 47.3366458 | 22.3034571 |
| R012-P046 | 12 | 46 | PANEL_01012 | Diode-Multi | High | 47.3366476 | 22.3035336 |
| R012-P068 | 12 | 68 | PANEL_00964 | Diode-Multi | Critical | 47.3366557 | 22.3038804 |
| R012-P069 | 12 | 69 | PANEL_00966 | Hot-Spot | Low | 47.3366561 | 22.3038957 |
| R012-P080 | 12 | 80 | PANEL_00896 | Diode-Multi | Critical | 47.3366602 | 22.3040718 |
| R012-P081 | 12 | 81 | PANEL_00898 | Hot-Spot | Low | 47.3366605 | 22.3040871 |
| R012-P089 | 12 | 89 | PANEL_00914 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3366634 | 22.3042119 |
| R012-P126 | 12 | 126 | PANEL_03794 | Hot-Spot | Low | 47.3366798 | 22.3049148 |
| R012-P151 | 12 | 151 | PANEL_03752 | Hot-Spot | Low | 47.3366890 | 22.3053098 |
| R012-P155 | 12 | 155 | PANEL_03760 | Hot-Spot | Medium | 47.3366904 | 22.3053711 |
| R012-P156 | 12 | 156 | PANEL_03762 | Hot-Spot | Low | 47.3366908 | 22.3053864 |
| R012-P157 | 12 | 157 | PANEL_03764 | Hot-Spot | Low | 47.3366911 | 22.3054017 |
| R014-P006 | 14 | 6 | PANEL_01208 | Hot-Spot | Low | 47.3365615 | 22.3029743 |
| R014-P007 | 14 | 7 | PANEL_01210 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3365618 | 22.3029896 |
| R014-P008 | 14 | 8 | PANEL_01212 | Hot-Spot | Low | 47.3365622 | 22.3030049 |
| R014-P015 | 14 | 15 | PANEL_01226 | Hot-Spot | Low | 47.3365647 | 22.3031144 |
| R014-P016 | 14 | 16 | PANEL_01228 | Diode | Medium | 47.3365651 | 22.3031297 |
| R014-P030 | 14 | 30 | PANEL_01164 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3365703 | 22.3033517 |
| R014-P031 | 14 | 31 | PANEL_01166 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3365706 | 22.3033670 |
| R014-P037 | 14 | 37 | PANEL_01178 | Hot-Spot | Low | 47.3365728 | 22.3034612 |
| R014-P051 | 14 | 51 | PANEL_01114 | Diode-Multi | High | 47.3365780 | 22.3036832 |
| R014-P052 | 14 | 52 | PANEL_01116 | Hot-Spot | Low | 47.3365783 | 22.3036985 |
| R014-P053 | 14 | 53 | PANEL_01118 | Hot-Spot | Low | 47.3365787 | 22.3037138 |
| R014-P091 | 14 | 91 | PANEL_01102 | Hot-Spot | Low | 47.3365925 | 22.3043079 |
| R014-P092 | 14 | 92 | PANEL_01104 | Hot-Spot | Low | 47.3365929 | 22.3043232 |
| R014-P105 | 14 | 105 | PANEL_03982 | Hot-Spot | Medium | 47.3366005 | 22.3046510 |
| R014-P125 | 14 | 125 | PANEL_03930 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3366078 | 22.3049649 |
| R014-P126 | 14 | 126 | PANEL_03932 | Hot-Spot | Low | 47.3366082 | 22.3049802 |
| R014-P132 | 14 | 132 | PANEL_03944 | Hot-Spot | Low | 47.3366104 | 22.3050744 |
| R014-P133 | 14 | 133 | PANEL_03946 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3366107 | 22.3050897 |
| R014-P134 | 14 | 134 | PANEL_03948 | Hot-Spot | Low | 47.3366111 | 22.3051050 |
| R014-P146 | 14 | 146 | PANEL_03880 | Diode-Multi | Critical | 47.3366155 | 22.3052963 |
| R014-P147 | 14 | 147 | PANEL_03882 | Hot-Spot | Low | 47.3366159 | 22.3053116 |
| R016-P037 | 16 | 37 | PANEL_01362 | Diode-Multi | High | 47.3365012 | 22.3035266 |
| R016-P047 | 16 | 47 | PANEL_01290 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3365050 | 22.3036873 |
| R016-P049 | 16 | 49 | PANEL_01294 | Hot-Spot | Low | 47.3365057 | 22.3037179 |
| R016-P084 | 16 | 84 | PANEL_01272 | Hot-Spot | Low | 47.3365184 | 22.3042661 |
| R016-P085 | 16 | 85 | PANEL_01274 | Hot-Spot | Low | 47.3365188 | 22.3042814 |
| R016-P088 | 16 | 88 | PANEL_01280 | Hot-Spot | Low | 47.3365199 | 22.3043273 |
| R016-P089 | 16 | 89 | PANEL_01282 | Hot-Spot | Low | 47.3365202 | 22.3043426 |
| R016-P093 | 16 | 93 | PANEL_04050 | Hot-Spot | Low | 47.3365330 | 22.3048924 |
| R016-P094 | 16 | 94 | PANEL_04052 | Hot-Spot | Low | 47.3365334 | 22.3049078 |
| R016-P100 | 16 | 100 | PANEL_04064 | Hot-Spot | Low | 47.3365355 | 22.3049996 |

| Cod teren | Rand | Pozitie | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R016-P113 | 16 | 113 | PANEL_04090 | Hot-Spot | Medium | 47.3365402 | 22.3052010 |
| R016-P128 | 16 | 128 | PANEL_04028 | Hot-Spot | Low | 47.3365458 | 22.3054406 |
| R016-P129 | 16 | 129 | PANEL_04030 | Hot-Spot | Low | 47.3365461 | 22.3054559 |
| R016-P138 | 16 | 138 | PANEL_04048 | Hot-Spot | Low | 47.3365493 | 22.3055937 |
| R017-P047 | 17 | 47 | PANEL_01473 | Hot-Spot | Low | 47.3364519 | 22.3037518 |
| R017-P049 | 17 | 49 | PANEL_01477 | Hot-Spot | Low | 47.3364526 | 22.3037824 |
| R018-P001 | 18 | 1 | PANEL_01566 | Hot-Spot | Low | 47.3364165 | 22.3030285 |
| R018-P002 | 18 | 2 | PANEL_01568 | Hot-Spot | Low | 47.3364169 | 22.3030438 |
| R018-P003 | 18 | 3 | PANEL_01570 | Hot-Spot | Low | 47.3364172 | 22.3030591 |
| R018-P036 | 18 | 36 | PANEL_01544 | Hot-Spot | Low | 47.3364293 | 22.3035767 |
| R018-P055 | 18 | 55 | PANEL_01490 | Hot-Spot | Low | 47.3364362 | 22.3038752 |
| R018-P057 | 18 | 57 | PANEL_01494 | Diode-Multi | High | 47.3364369 | 22.3039058 |
| R018-P058 | 18 | 58 | PANEL_01496 | Hot-Spot | Low | 47.3364373 | 22.3039211 |
| R018-P078 | 18 | 78 | PANEL_01444 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3364446 | 22.3042373 |
| R018-P086 | 18 | 86 | PANEL_01460 | Hot-Spot | Medium | 47.3364475 | 22.3043621 |
| R018-P091 | 18 | 91 | PANEL_01470 | Hot-Spot | Low | 47.3364493 | 22.3044386 |
| R018-P098 | 18 | 98 | PANEL_04198 | Hot-Spot | Low | 47.3364548 | 22.3046723 |
| R018-P112 | 18 | 112 | PANEL_04226 | Hot-Spot | Low | 47.3364598 | 22.3048890 |
| R018-P113 | 18 | 113 | PANEL_04228 | Hot-Spot | Medium | 47.3364602 | 22.3049043 |
| R018-P116 | 18 | 116 | PANEL_04142 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3364614 | 22.3049578 |
| R018-P136 | 18 | 136 | PANEL_04182 | Hot-Spot | Low | 47.3364686 | 22.3052664 |
| R018-P140 | 18 | 140 | PANEL_04098 | Hot-Spot | Low | 47.3364702 | 22.3053352 |
| R020-P011 | 20 | 11 | PANEL_01770 | Hot-Spot | Low | 47.3363485 | 22.3032470 |
| R020-P047 | 20 | 47 | PANEL_01658 | Diode-Multi | High | 47.3363618 | 22.3038181 |
| R020-P076 | 20 | 76 | PANEL_01624 | Hot-Spot | Low | 47.3363723 | 22.3042720 |
| R020-P080 | 20 | 80 | PANEL_01632 | Hot-Spot | Medium | 47.3363738 | 22.3043333 |
| R020-P081 | 20 | 81 | PANEL_01634 | Hot-Spot | Low | 47.3363741 | 22.3043486 |
| R020-P096 | 20 | 96 | PANEL_04332 | Hot-Spot | Low | 47.3363825 | 22.3047070 |
| R020-P100 | 20 | 100 | PANEL_04340 | Hot-Spot | Medium | 47.3363839 | 22.3047683 |
| R020-P116 | 20 | 116 | PANEL_04280 | Hot-Spot | Medium | 47.3363898 | 22.3050232 |
| R020-P117 | 20 | 117 | PANEL_04282 | Hot-Spot | Low | 47.3363902 | 22.3050385 |
| R020-P130 | 20 | 130 | PANEL_04308 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3363949 | 22.3052399 |
| R020-P131 | 20 | 131 | PANEL_04310 | Hot-Spot | Low | 47.3363952 | 22.3052552 |
| R020-P148 | 20 | 148 | PANEL_04252 | Hot-Spot | Low | 47.3364014 | 22.3055231 |
| R020-P149 | 20 | 149 | PANEL_04254 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3364018 | 22.3055384 |
| R020-P150 | 20 | 150 | PANEL_04256 | Hot-Spot | Low | 47.3364022 | 22.3055537 |
| R021-P116 | 21 | 116 | PANEL_04417 | Hot-Spot | Low | 47.3363368 | 22.3050876 |
| R021-P117 | 21 | 117 | PANEL_04419 | Hot-Spot | Low | 47.3363371 | 22.3051029 |
| R021-P118 | 21 | 118 | PANEL_04421 | Hot-Spot | Low | 47.3363375 | 22.3051183 |
| R022-P006 | 22 | 6 | PANEL_01944 | Diode-Multi | Critical | 47.3362751 | 22.3032358 |
| R022-P015 | 22 | 15 | PANEL_01962 | Hot-Spot | Low | 47.3362783 | 22.3033759 |
| R022-P017 | 22 | 17 | PANEL_01966 | Hot-Spot | Medium | 47.3362791 | 22.3034066 |
| R022-P024 | 22 | 24 | PANEL_01888 | Hot-Spot | Low | 47.3362817 | 22.3035214 |
| R022-P028 | 22 | 28 | PANEL_01896 | Diode-Multi | Critical | 47.3362832 | 22.3035826 |
| R022-P029 | 22 | 29 | PANEL_01898 | Hot-Spot | Low | 47.3362835 | 22.3035979 |
| R022-P048 | 22 | 48 | PANEL_01844 | Hot-Spot | Medium | 47.3362905 | 22.3038988 |
| R022-P051 | 22 | 51 | PANEL_01850 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3362916 | 22.3039447 |
| R022-P072 | 22 | 72 | PANEL_01800 | Hot-Spot | Low | 47.3362993 | 22.3042762 |
| R022-P115 | 22 | 115 | PANEL_04508 | Hot-Spot | Low | 47.3363177 | 22.3050656 |
| R022-P121 | 22 | 121 | PANEL_04428 | Hot-Spot | Low | 47.3363200 | 22.3051651 |
| R022-P125 | 22 | 125 | PANEL_04436 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3363214 | 22.3052264 |
| R022-P126 | 22 | 126 | PANEL_04438 | Hot-Spot | Low | 47.3363218 | 22.3052417 |
| R022-P132 | 22 | 132 | PANEL_04450 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3363240 | 22.3053359 |
| R022-P155 | 22 | 155 | PANEL_04404 | Diode | Medium | 47.3363324 | 22.3056980 |
| R022-P156 | 22 | 156 | PANEL_04406 | Hot-Spot | Low | 47.3363327 | 22.3057133 |
| R024-P004 | 24 | 4 | PANEL_02124 | Hot-Spot | Low | 47.3362028 | 22.3032706 |
| R024-P008 | 24 | 8 | PANEL_02132 | Diode-Multi | Critical | 47.3362042 | 22.3033318 |
| R024-P009 | 24 | 9 | PANEL_02134 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3362046 | 22.3033471 |
| R024-P028 | 24 | 28 | PANEL_02080 | Hot-Spot | Low | 47.3362116 | 22.3036480 |

| Cod teren | Rand | Pozitie | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R024-P029 | 24 | 29 | PANEL_02082 | Hot-Spot | Low | 47.3362119 | 22.3036633 |
| R024-P034 | 24 | 34 | PANEL_02092 | Hot-Spot | Medium | 47.3362137 | 22.3037398 |
| R024-P049 | 24 | 49 | PANEL_02030 | Hot-Spot | Low | 47.3362193 | 22.3039795 |
| R024-P054 | 24 | 54 | PANEL_02040 | Hot-Spot | Low | 47.3362211 | 22.3040560 |
| R024-P059 | 24 | 59 | PANEL_02050 | Hot-Spot | Medium | 47.3362229 | 22.3041349 |
| R024-P074 | 24 | 74 | PANEL_01988 | Hot-Spot | Low | 47.3362284 | 22.3043722 |
| R024-P082 | 24 | 82 | PANEL_02004 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3362313 | 22.3044970 |
| R024-P083 | 24 | 83 | PANEL_02006 | Hot-Spot | Low | 47.3362317 | 22.3045123 |
| R024-P096 | 24 | 96 | PANEL_04608 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3362393 | 22.3048378 |
| R024-P097 | 24 | 97 | PANEL_04610 | Hot-Spot | Low | 47.3362396 | 22.3048531 |
| R024-P107 | 24 | 107 | PANEL_04630 | Hot-Spot | Low | 47.3362432 | 22.3050085 |
| R024-P119 | 24 | 119 | PANEL_04562 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3362477 | 22.3051999 |
| R024-P120 | 24 | 120 | PANEL_04564 | Hot-Spot | Low | 47.3362480 | 22.3052152 |
| R024-P129 | 24 | 129 | PANEL_04582 | Hot-Spot | Low | 47.3362513 | 22.3053553 |
| R024-P130 | 24 | 130 | PANEL_04584 | Hot-Spot | Low | 47.3362517 | 22.3053706 |
| R024-P143 | 24 | 143 | PANEL_04518 | Hot-Spot | Low | 47.3362565 | 22.3055773 |
| R024-P145 | 24 | 145 | PANEL_04522 | Diode | Medium | 47.3362572 | 22.3056079 |
| R024-P157 | 24 | 157 | PANEL_04546 | Hot-Spot | Medium | 47.3362615 | 22.3057940 |
| R026-P008 | 26 | 8 | PANEL_02316 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3361326 | 22.3033972 |
| R026-P009 | 26 | 9 | PANEL_02318 | Hot-Spot | Low | 47.3361330 | 22.3034125 |
| R026-P016 | 26 | 16 | PANEL_02332 | Hot-Spot | Low | 47.3361355 | 22.3035220 |
| R026-P020 | 26 | 20 | PANEL_02340 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3361369 | 22.3035833 |
| R026-P027 | 26 | 27 | PANEL_02262 | Hot-Spot | Low | 47.3361396 | 22.3036980 |
| R026-P036 | 26 | 36 | PANEL_02280 | Hot-Spot | Low | 47.3361429 | 22.3038382 |
| R026-P046 | 26 | 46 | PANEL_02300 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3361464 | 22.3039913 |
| R026-P047 | 26 | 47 | PANEL_02210 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3361470 | 22.3040142 |
| R026-P064 | 26 | 64 | PANEL_02244 | Hot-Spot | Low | 47.3361531 | 22.3042768 |
| R026-P067 | 26 | 67 | PANEL_02250 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3361541 | 22.3043227 |
| R026-P068 | 26 | 68 | PANEL_02252 | Hot-Spot | Low | 47.3361545 | 22.3043381 |
| R026-P078 | 26 | 78 | PANEL_02180 | Hot-Spot | Low | 47.3361582 | 22.3044988 |
| R026-P079 | 26 | 79 | PANEL_02182 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3361586 | 22.3045141 |
| R026-P080 | 26 | 80 | PANEL_02184 | Hot-Spot | Low | 47.3361590 | 22.3045294 |
| R026-P087 | 26 | 87 | PANEL_02198 | Hot-Spot | Medium | 47.3361615 | 22.3046389 |
| R026-P100 | 26 | 100 | PANEL_04754 | Diode | Medium | 47.3361691 | 22.3049644 |
| R026-P102 | 26 | 102 | PANEL_04758 | Hot-Spot | Low | 47.3361698 | 22.3049950 |
| R026-P103 | 26 | 103 | PANEL_04760 | Diode | Medium | 47.3361701 | 22.3050103 |
| R026-P104 | 26 | 104 | PANEL_04762 | Hot-Spot | Low | 47.3361705 | 22.3050256 |
| R026-P105 | 26 | 105 | PANEL_04764 | Hot-Spot | Low | 47.3361709 | 22.3050433 |
| R026-P123 | 26 | 123 | PANEL_04708 | Diode-Multi | High | 47.3361775 | 22.3053265 |
| R026-P124 | 26 | 124 | PANEL_04710 | Hot-Spot | Medium | 47.3361779 | 22.3053418 |
| R026-P125 | 26 | 125 | PANEL_04712 | Hot-Spot | Low | 47.3361782 | 22.3053571 |
| R026-P126 | 26 | 126 | PANEL_04714 | Hot-Spot | Low | 47.3361786 | 22.3053724 |
| R026-P128 | 26 | 128 | PANEL_04718 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3361793 | 22.3054054 |
| R026-P140 | 26 | 140 | PANEL_04650 | Hot-Spot | Low | 47.3361838 | 22.3055967 |
| R026-P142 | 26 | 142 | PANEL_04654 | Hot-Spot | Low | 47.3361845 | 22.3056273 |
| R026-P145 | 26 | 145 | PANEL_04660 | Hot-Spot | Low | 47.3361856 | 22.3056733 |
| R026-P146 | 26 | 146 | PANEL_04662 | Hot-Spot | Low | 47.3361859 | 22.3056886 |
| R026-P152 | 26 | 152 | PANEL_04674 | Hot-Spot | Low | 47.3361881 | 22.3057828 |
| R026-P153 | 26 | 153 | PANEL_04676 | Hot-Spot | Low | 47.3361885 | 22.3057981 |
| R028-P003 | 28 | 3 | PANEL_02490 | Hot-Spot | Low | 47.3360592 | 22.3033860 |
| R028-P009 | 28 | 9 | PANEL_02502 | Hot-Spot | Low | 47.3360614 | 22.3034779 |
| R028-P011 | 28 | 11 | PANEL_02506 | Diode-Multi | High | 47.3360621 | 22.3035085 |
| R028-P012 | 28 | 12 | PANEL_02508 | Hot-Spot | Low | 47.3360624 | 22.3035238 |
| R028-P049 | 28 | 49 | PANEL_02398 | Hot-Spot | Low | 47.3360761 | 22.3041102 |
| R028-P059 | 28 | 59 | PANEL_02418 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3360797 | 22.3042656 |
| R028-P066 | 28 | 66 | PANEL_02432 | Diode-Multi | High | 47.3360822 | 22.3043728 |
| R028-P067 | 28 | 67 | PANEL_02434 | Hot-Spot | Low | 47.3360825 | 22.3043881 |
| R028-P070 | 28 | 70 | PANEL_02348 | Hot-Spot | Medium | 47.3360838 | 22.3044417 |
| R028-P084 | 28 | 84 | PANEL_02376 | Hot-Spot | Low | 47.3360888 | 22.3046583 |

| Cod teren | Rand | Pozitie | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R028-P089 | 28 | 89 | PANEL_02386 | Hot-Spot | Low | 47.3360906 | 22.3047349 |
| R028-P091 | 28 | 91 | PANEL_02390 | Hot-Spot | Low | 47.3360913 | 22.3047655 |
| R028-P092 | 28 | 92 | PANEL_02392 | Hot-Spot | Low | 47.3360917 | 22.3047808 |
| R028-P109 | 28 | 109 | PANEL_04910 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3361007 | 22.3051699 |
| R028-P115 | 28 | 115 | PANEL_04922 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3361029 | 22.3052618 |
| R028-P116 | 28 | 116 | PANEL_04832 | Hot-Spot | Low | 47.3361034 | 22.3052847 |
| R028-P123 | 28 | 123 | PANEL_04846 | Diode | Medium | 47.3361059 | 22.3053919 |
| R028-P124 | 28 | 124 | PANEL_04848 | Hot-Spot | Low | 47.3361063 | 22.3054072 |
| R028-P131 | 28 | 131 | PANEL_04862 | Hot-Spot | Low | 47.3361088 | 22.3055167 |
| R028-P141 | 28 | 141 | PANEL_04790 | Hot-Spot | Low | 47.3361125 | 22.3056774 |
| R028-P142 | 28 | 142 | PANEL_04792 | Hot-Spot | Low | 47.3361129 | 22.3056927 |
| R028-P144 | 28 | 144 | PANEL_04796 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3361136 | 22.3057233 |
| R028-P161 | 28 | 161 | PANEL_04830 | Diode | Medium | 47.3361197 | 22.3059859 |
| R030-P005 | 30 | 5 | PANEL_02678 | Diode-Multi | High | 47.3359883 | 22.3034820 |
| R030-P009 | 30 | 9 | PANEL_02686 | Diode-Multi | High | 47.3359898 | 22.3035433 |
| R030-P010 | 30 | 10 | PANEL_02688 | Hot-Spot | Low | 47.3359901 | 22.3035586 |
| R030-P043 | 30 | 43 | PANEL_02662 | Hot-Spot | Medium | 47.3360022 | 22.3040761 |
| R030-P044 | 30 | 44 | PANEL_02664 | Hot-Spot | Low | 47.3360025 | 22.3040914 |
| R030-P045 | 30 | 45 | PANEL_02666 | Hot-Spot | Low | 47.3360029 | 22.3041067 |
| R030-P046 | 30 | 46 | PANEL_02668 | Hot-Spot | Low | 47.3360032 | 22.3041220 |
| R030-P058 | 30 | 58 | PANEL_02600 | Hot-Spot | Medium | 47.3360077 | 22.3043134 |
| R030-P059 | 30 | 59 | PANEL_02602 | Hot-Spot | Low | 47.3360081 | 22.3043310 |
| R030-P060 | 30 | 60 | PANEL_02604 | Hot-Spot | Low | 47.3360084 | 22.3043463 |
| R030-P062 | 30 | 62 | PANEL_02608 | Hot-Spot | Low | 47.3360092 | 22.3043769 |
| R030-P087 | 30 | 87 | PANEL_02566 | Hot-Spot | Low | 47.3360183 | 22.3047697 |
| R030-P088 | 30 | 88 | PANEL_02568 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3360187 | 22.3047850 |
| R030-P089 | 30 | 89 | PANEL_02570 | Hot-Spot | Medium | 47.3360190 | 22.3048003 |
| R030-P090 | 30 | 90 | PANEL_02572 | Hot-Spot | Low | 47.3360194 | 22.3048156 |
| R030-P094 | 30 | 94 | PANEL_05018 | Hot-Spot | Low | 47.3360237 | 22.3050033 |
| R030-P115 | 30 | 115 | PANEL_05060 | Hot-Spot | Medium | 47.3360313 | 22.3053271 |
| R030-P125 | 30 | 125 | PANEL_04988 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3360350 | 22.3054879 |
| R030-P126 | 30 | 126 | PANEL_04990 | Hot-Spot | Low | 47.3360354 | 22.3055032 |
| R030-P127 | 30 | 127 | PANEL_04992 | Hot-Spot | Low | 47.3360357 | 22.3055185 |
| R030-P145 | 30 | 145 | PANEL_04936 | Hot-Spot | Low | 47.3360424 | 22.3058040 |
| R030-P146 | 30 | 146 | PANEL_04938 | Hot-Spot | Low | 47.3360427 | 22.3058193 |
| R030-P147 | 30 | 147 | PANEL_04940 | Hot-Spot | Low | 47.3360431 | 22.3058346 |
| R032-P003 | 32 | 3 | PANEL_02858 | Hot-Spot | Low | 47.3359160 | 22.3035168 |
| R032-P006 | 32 | 6 | PANEL_02864 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3359171 | 22.3035627 |
| R032-P007 | 32 | 7 | PANEL_02866 | Hot-Spot | Low | 47.3359174 | 22.3035780 |
| R032-P009 | 32 | 9 | PANEL_02870 | Hot-Spot | Low | 47.3359182 | 22.3036086 |
| R032-P022 | 32 | 22 | PANEL_02896 | Hot-Spot | Low | 47.3359228 | 22.3038100 |
| R032-P027 | 32 | 27 | PANEL_02814 | Hot-Spot | Low | 47.3359248 | 22.3038942 |
| R032-P035 | 32 | 35 | PANEL_02830 | Hot-Spot | Low | 47.3359277 | 22.3040167 |
| R032-P036 | 32 | 36 | PANEL_02832 | Hot-Spot | Low | 47.3359281 | 22.3040343 |
| R032-P040 | 32 | 40 | PANEL_02840 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3359295 | 22.3040955 |
| R032-P050 | 32 | 50 | PANEL_02768 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3359332 | 22.3042563 |
| R032-P052 | 32 | 52 | PANEL_02772 | Hot-Spot | Low | 47.3359339 | 22.3042869 |
| R032-P077 | 32 | 77 | PANEL_02730 | Hot-Spot | Low | 47.3359431 | 22.3046796 |
| R032-P080 | 32 | 80 | PANEL_02736 | Hot-Spot | Low | 47.3359442 | 22.3047255 |
| R032-P081 | 32 | 81 | PANEL_02738 | Hot-Spot | Low | 47.3359445 | 22.3047408 |
| R032-P083 | 32 | 83 | PANEL_02742 | Hot-Spot | Low | 47.3359453 | 22.3047738 |
| R032-P084 | 32 | 84 | PANEL_02744 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3359456 | 22.3047891 |
| R032-P101 | 32 | 101 | PANEL_05170 | Hot-Spot | Low | 47.3359546 | 22.3051758 |
| R032-P104 | 32 | 104 | PANEL_05176 | Hot-Spot | Low | 47.3359557 | 22.3052218 |
| R032-P106 | 32 | 106 | PANEL_05180 | Hot-Spot | Low | 47.3359565 | 22.3052547 |
| R032-P107 | 32 | 107 | PANEL_05182 | Hot-Spot | Low | 47.3359568 | 22.3052700 |
| R032-P131 | 32 | 131 | PANEL_05138 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3359656 | 22.3056474 |
| R032-P151 | 32 | 151 | PANEL_05086 | Diode-Multi | Critical | 47.3359730 | 22.3059636 |
| R034-P011 | 34 | 11 | PANEL_03012 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3358557 | 22.3040667 |

| Cod teren | Rand | Pozitie | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R034-P012 | 34 | 12 | PANEL_03014 | Hot-Spot | Low | 47.3358561 | 22.3040820 |
| R034-P013 | 34 | 13 | PANEL_03016 | Hot-Spot | Low | 47.3358565 | 22.3040997 |
| R034-P018 | 34 | 18 | PANEL_03026 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3358582 | 22.3041762 |
| R034-P043 | 34 | 43 | PANEL_02984 | Hot-Spot | Low | 47.3358674 | 22.3045689 |
| R034-P045 | 34 | 45 | PANEL_02988 | Hot-Spot | Low | 47.3358681 | 22.3045996 |
| R034-P056 | 34 | 56 | PANEL_02918 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3358722 | 22.3047756 |
| R034-P057 | 34 | 57 | PANEL_02920 | Hot-Spot | Low | 47.3358726 | 22.3047909 |
| R034-P065 | 34 | 65 | PANEL_02936 | Hot-Spot | Low | 47.3358755 | 22.3049157 |
| R034-P066 | 34 | 66 | PANEL_02938 | Hot-Spot | Low | 47.3358758 | 22.3049310 |
| R034-P080 | 34 | 80 | PANEL_05266 | Hot-Spot | Low | 47.3358837 | 22.3052718 |
| R034-P090 | 34 | 90 | PANEL_05286 | Hot-Spot | Low | 47.3358874 | 22.3054273 |
| R034-P091 | 34 | 91 | PANEL_05288 | Hot-Spot | Low | 47.3358877 | 22.3054426 |
| R034-P092 | 34 | 92 | PANEL_05290 | Hot-Spot | Low | 47.3358881 | 22.3054579 |
| R034-P093 | 34 | 93 | PANEL_05200 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3358886 | 22.3054808 |
| R034-P094 | 34 | 94 | PANEL_05202 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3358890 | 22.3054961 |
| R034-P095 | 34 | 95 | PANEL_05204 | Hot-Spot | Low | 47.3358893 | 22.3055114 |
| R034-P096 | 34 | 96 | PANEL_05206 | Hot-Spot | Low | 47.3358897 | 22.3055267 |
| R034-P119 | 34 | 119 | PANEL_13854 | Diode | Medium | 47.3358981 | 22.3058888 |
| R034-P128 | 34 | 128 | PANEL_13872 | Hot-Spot | Low | 47.3359014 | 22.3060290 |
| R034-P133 | 34 | 133 | PANEL_13882 | Hot-Spot | Low | 47.3359031 | 22.3061055 |
| R034-P134 | 34 | 134 | PANEL_13884 | Hot-Spot | Low | 47.3359035 | 22.3061208 |
| R034-P135 | 34 | 135 | PANEL_13886 | Diode | Medium | 47.3359039 | 22.3061361 |
| R036-P005 | 36 | 5 | PANEL_03092 | Hot-Spot | Low | 47.3357904 | 22.3044023 |
| R036-P008 | 36 | 8 | PANEL_03098 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3357915 | 22.3044483 |
| R036-P009 | 36 | 9 | PANEL_03100 | Hot-Spot | Low | 47.3357918 | 22.3044636 |
| R036-P010 | 36 | 10 | PANEL_03102 | Hot-Spot | Low | 47.3357922 | 22.3044789 |
| R036-P011 | 36 | 11 | PANEL_03104 | Hot-Spot | Low | 47.3357925 | 22.3044942 |
| R036-P015 | 36 | 15 | PANEL_03112 | Hot-Spot | Low | 47.3357940 | 22.3045578 |
| R036-P029 | 36 | 29 | PANEL_03048 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3357992 | 22.3047797 |
| R036-P030 | 36 | 30 | PANEL_03050 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3357995 | 22.3047950 |
| R036-P031 | 36 | 31 | PANEL_03052 | Hot-Spot | Low | 47.3357999 | 22.3048103 |
| R036-P060 | 36 | 60 | PANEL_05364 | Diode-Multi | High | 47.3358133 | 22.3053855 |
| R036-P063 | 36 | 63 | PANEL_05370 | Hot-Spot | Low | 47.3358143 | 22.3054314 |
| R036-P064 | 36 | 64 | PANEL_05372 | Diode-Multi | High | 47.3358147 | 22.3054467 |
| R036-P082 | 36 | 82 | PANEL_05316 | Diode-Multi | Critical | 47.3358213 | 22.3057322 |
| R036-P089 | 36 | 89 | PANEL_05330 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3358238 | 22.3058394 |
| R038-P008 | 38 | 8 | PANEL_03144 | Hot-Spot | Low | 47.3357283 | 22.3048757 |
| R038-P009 | 38 | 9 | PANEL_03146 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3357286 | 22.3048910 |
| R038-P013 | 38 | 13 | PANEL_03154 | Hot-Spot | Low | 47.3357301 | 22.3049546 |
| R038-P031 | 38 | 31 | PANEL_05444 | Hot-Spot | Low | 47.3357395 | 22.3053567 |
| R038-P041 | 38 | 41 | PANEL_05464 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3357431 | 22.3055121 |
| R038-P042 | 38 | 42 | PANEL_05466 | Hot-Spot | Low | 47.3357434 | 22.3055274 |
| R038-P050 | 38 | 50 | PANEL_05390 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3357465 | 22.3056575 |
| R038-P062 | 38 | 62 | PANEL_05414 | Hot-Spot | Low | 47.3357508 | 22.3058436 |
| R038-P064 | 38 | 64 | PANEL_05418 | Hot-Spot | Low | 47.3357515 | 22.3058742 |
| R040-P007 | 40 | 7 | PANEL_05580 | Hot-Spot | Low | 47.3356302 | 22.3038032 |
| R040-P008 | 40 | 8 | PANEL_05582 | Hot-Spot | Low | 47.3356305 | 22.3038185 |
| R040-P010 | 40 | 10 | PANEL_05586 | Hot-Spot | Low | 47.3356313 | 22.3038491 |
| R040-P014 | 40 | 14 | PANEL_05594 | Hot-Spot | Low | 47.3356327 | 22.3039127 |
| R040-P015 | 40 | 15 | PANEL_05596 | Diode | Low | 47.3356331 | 22.3039280 |
| R040-P028 | 40 | 28 | PANEL_05484 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3356668 | 22.3053761 |
| R040-P036 | 40 | 36 | PANEL_05500 | Hot-Spot | Low | 47.3356697 | 22.3055009 |
| R040-P037 | 40 | 37 | PANEL_05502 | Hot-Spot | Low | 47.3356701 | 22.3055162 |
| R042-P023 | 42 | 23 | PANEL_05658 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3355643 | 22.3041159 |
| R042-P045 | 42 | 45 | PANEL_05564 | Hot-Spot | Low | 47.3356013 | 22.3057041 |
| R044-P001 | 44 | 1 | PANEL_05660 | Hot-Spot | Low | 47.3354849 | 22.3038421 |
| R044-P002 | 44 | 2 | PANEL_05662 | Hot-Spot | Low | 47.3354852 | 22.3038574 |
| R044-P003 | 44 | 3 | PANEL_05664 | Hot-Spot | Low | 47.3354856 | 22.3038727 |
| R044-P004 | 44 | 4 | PANEL_05666 | Hot-Spot | Low | 47.3354859 | 22.3038880 |

| Cod teren | Rand | Pozitie | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R044-P005 | 44 | 5 | PANEL_05668 | Hot-Spot | Low | 47.3354863 | 22.3039033 |
| R044-P006 | 44 | 6 | PANEL_05670 | Hot-Spot | Low | 47.3354866 | 22.3039186 |
| R044-P025 | 44 | 25 | PANEL_05984 | Hot-Spot | Low | 47.3354936 | 22.3042195 |
| R044-P026 | 44 | 26 | PANEL_05986 | Diode-Multi | Critical | 47.3354940 | 22.3042348 |
| R044-P027 | 44 | 27 | PANEL_05988 | Hot-Spot | Low | 47.3354944 | 22.3042501 |
| R044-P036 | 44 | 36 | PANEL_06006 | Hot-Spot | Low | 47.3354976 | 22.3043902 |
| R044-P038 | 44 | 38 | PANEL_06010 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3354983 | 22.3044208 |
| R046-P011 | 46 | 11 | PANEL_05726 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3354168 | 22.3040606 |
| R046-P013 | 46 | 13 | PANEL_05730 | Hot-Spot | Medium | 47.3354176 | 22.3040935 |
| R046-P016 | 46 | 16 | PANEL_05736 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3354187 | 22.3041395 |
| R046-P027 | 46 | 27 | PANEL_06034 | Hot-Spot | Low | 47.3354227 | 22.3043155 |
| R046-P028 | 46 | 28 | PANEL_06036 | Diode-Multi | High | 47.3354231 | 22.3043308 |
| R046-P029 | 46 | 29 | PANEL_06038 | Hot-Spot | Low | 47.3354235 | 22.3043461 |
| R046-P031 | 46 | 31 | PANEL_06042 | Hot-Spot | Low | 47.3354242 | 22.3043767 |
| R046-P034 | 46 | 34 | PANEL_06048 | Hot-Spot | Low | 47.3354252 | 22.3044227 |
| R046-P047 | 46 | 47 | PANEL_06074 | Diode-Multi | High | 47.3354301 | 22.3046316 |
| R046-P048 | 46 | 48 | PANEL_06076 | Hot-Spot | Low | 47.3354305 | 22.3046469 |
| R048-P004 | 48 | 4 | PANEL_05758 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3353427 | 22.3040188 |
| R048-P012 | 48 | 12 | PANEL_05774 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3353456 | 22.3041413 |
| R048-P013 | 48 | 13 | PANEL_05776 | Hot-Spot | Low | 47.3353460 | 22.3041589 |
| R048-P020 | 48 | 20 | PANEL_05790 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3353485 | 22.3042661 |
| R048-P029 | 48 | 29 | PANEL_06130 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3353519 | 22.3044115 |
| R048-P044 | 48 | 44 | PANEL_06160 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3353573 | 22.3046435 |
| R048-P053 | 48 | 53 | PANEL_06178 | Hot-Spot | Low | 47.3353606 | 22.3047889 |
| R048-P067 | 48 | 67 | PANEL_06206 | Hot-Spot | Low | 47.3353657 | 22.3050055 |
| R048-P068 | 48 | 68 | PANEL_06208 | Diode-Multi | Critical | 47.3353660 | 22.3050209 |
| R048-P069 | 48 | 69 | PANEL_06210 | Hot-Spot | Low | 47.3353664 | 22.3050362 |
| R048-P074 | 48 | 74 | PANEL_06220 | Diode-Multi | Critical | 47.3353684 | 22.3051203 |
| R048-P075 | 48 | 75 | PANEL_06222 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3353687 | 22.3051356 |
| R050-P009 | 50 | 9 | PANEL_05814 | Hot-Spot | Low | 47.3352729 | 22.3041607 |
| R050-P013 | 50 | 13 | PANEL_05822 | Hot-Spot | Medium | 47.3352744 | 22.3042243 |
| R050-P023 | 50 | 23 | PANEL_05842 | Hot-Spot | Low | 47.3352779 | 22.3043774 |
| R050-P050 | 50 | 50 | PANEL_06310 | Hot-Spot | Low | 47.3352880 | 22.3048083 |
| R050-P051 | 50 | 51 | PANEL_06312 | Hot-Spot | Low | 47.3352883 | 22.3048236 |
| R050-P058 | 50 | 58 | PANEL_06326 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3352908 | 22.3049308 |
| R050-P065 | 50 | 65 | PANEL_06340 | Hot-Spot | Low | 47.3352934 | 22.3050403 |
| R050-P066 | 50 | 66 | PANEL_06342 | Hot-Spot | Low | 47.3352937 | 22.3050556 |
| R050-P067 | 50 | 67 | PANEL_06344 | Hot-Spot | Low | 47.3352941 | 22.3050709 |
| R050-P078 | 50 | 78 | PANEL_06366 | Hot-Spot | Low | 47.3352982 | 22.3052470 |
| R050-P083 | 50 | 83 | PANEL_06376 | Hot-Spot | Low | 47.3353000 | 22.3053258 |
| R050-P089 | 50 | 89 | PANEL_06388 | Hot-Spot | Low | 47.3353022 | 22.3054177 |
| R052-P015 | 52 | 15 | PANEL_05872 | Hot-Spot | Medium | 47.3352035 | 22.3043203 |
| R052-P017 | 52 | 17 | PANEL_05876 | Diode-Multi | Critical | 47.3352042 | 22.3043509 |
| R052-P018 | 52 | 18 | PANEL_05878 | Hot-Spot | Low | 47.3352046 | 22.3043662 |
| R052-P041 | 52 | 41 | PANEL_06430 | Hot-Spot | Low | 47.3352130 | 22.3047283 |
| R052-P046 | 52 | 46 | PANEL_06440 | Diode-Multi | High | 47.3352148 | 22.3048048 |
| R052-P047 | 52 | 47 | PANEL_06442 | Hot-Spot | Low | 47.3352153 | 22.3048278 |
| R052-P053 | 52 | 53 | PANEL_06454 | Diode-Multi | High | 47.3352174 | 22.3049196 |
| R052-P055 | 52 | 55 | PANEL_06458 | Diode-Multi | High | 47.3352182 | 22.3049502 |
| R052-P056 | 52 | 56 | PANEL_06460 | Hot-Spot | Low | 47.3352185 | 22.3049656 |
| R052-P060 | 52 | 60 | PANEL_06468 | Diode-Multi | High | 47.3352200 | 22.3050291 |
| R052-P061 | 52 | 61 | PANEL_06470 | Hot-Spot | Low | 47.3352203 | 22.3050444 |
| R052-P074 | 52 | 74 | PANEL_06496 | Hot-Spot | Low | 47.3352252 | 22.3052511 |
| R052-P075 | 52 | 75 | PANEL_06498 | Diode-Multi | Critical | 47.3352255 | 22.3052664 |
| R052-P076 | 52 | 76 | PANEL_06500 | Hot-Spot | Low | 47.3352259 | 22.3052817 |
| R052-P079 | 52 | 79 | PANEL_06506 | Hot-Spot | Low | 47.3352269 | 22.3053276 |
| R052-P090 | 52 | 90 | PANEL_06528 | Hot-Spot | Medium | 47.3352309 | 22.3054984 |
| R053-P001 | 53 | 1 | PANEL_05889 | Hot-Spot | Low | 47.3351454 | 22.3041680 |
| R053-P002 | 53 | 2 | PANEL_05891 | Hot-Spot | Low | 47.3351457 | 22.3041833 |

| Cod teren | Rand | Pozitie | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R053-P003 | 53 | 3 | PANEL_05893 | Hot-Spot | Low | 47.3351461 | 22.3041987 |
| R053-P004 | 53 | 4 | PANEL_05895 | Hot-Spot | Low | 47.3351465 | 22.3042140 |
| R054-P007 | 54 | 7 | PANEL_05902 | Hot-Spot | Medium | 47.3351290 | 22.3042608 |
| R054-P041 | 54 | 41 | PANEL_06568 | Diode-Multi | Critical | 47.3351414 | 22.3047937 |
| R054-P042 | 54 | 42 | PANEL_06570 | Hot-Spot | Medium | 47.3351417 | 22.3048090 |
| R054-P043 | 54 | 43 | PANEL_06572 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3351421 | 22.3048243 |
| R054-P053 | 54 | 53 | PANEL_06592 | Hot-Spot | Low | 47.3351458 | 22.3049850 |
| R054-P060 | 54 | 60 | PANEL_06606 | Hot-Spot | Medium | 47.3351484 | 22.3050945 |
| R054-P070 | 54 | 70 | PANEL_06718 | Hot-Spot | Medium | 47.3351693 | 22.3059922 |
| R054-P071 | 54 | 71 | PANEL_06720 | Hot-Spot | Low | 47.3351696 | 22.3060075 |
| R054-P073 | 54 | 73 | PANEL_06724 | Diode-Multi | High | 47.3351703 | 22.3060382 |
| R054-P074 | 54 | 74 | PANEL_06726 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3351707 | 22.3060535 |
| R056-P013 | 56 | 13 | PANEL_05960 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3350596 | 22.3044204 |
| R056-P014 | 56 | 14 | PANEL_05962 | Hot-Spot | Low | 47.3350599 | 22.3044357 |
| R056-P038 | 56 | 38 | PANEL_06654 | Hot-Spot | Low | 47.3350687 | 22.3048131 |
| R056-P063 | 56 | 63 | PANEL_06704 | Diode-Multi | High | 47.3350779 | 22.3052058 |
| R056-P074 | 56 | 74 | PANEL_07002 | Hot-Spot | Low | 47.3350988 | 22.3061061 |
| R056-P075 | 56 | 75 | PANEL_07004 | Hot-Spot | Low | 47.3350992 | 22.3061215 |
| R056-P076 | 56 | 76 | PANEL_07006 | Hot-Spot | Low | 47.3350995 | 22.3061368 |
| R056-P082 | 56 | 82 | PANEL_07018 | Hot-Spot | Low | 47.3351017 | 22.3062310 |
| R058-P019 | 58 | 19 | PANEL_07076 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3350319 | 22.3063755 |
| R058-P020 | 58 | 20 | PANEL_07078 | Diode | Medium | 47.3350323 | 22.3063908 |
| R058-P044 | 58 | 44 | PANEL_08000 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3350411 | 22.3067682 |
| R058-P049 | 58 | 49 | PANEL_08700 | Hot-Spot | Low | 47.3350430 | 22.3068524 |
| R058-P050 | 58 | 50 | PANEL_08702 | Hot-Spot | Low | 47.3350434 | 22.3068677 |
| R058-P054 | 58 | 54 | PANEL_08710 | Hot-Spot | Low | 47.3350448 | 22.3069289 |
| R060-P017 | 60 | 17 | PANEL_07118 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3349593 | 22.3063975 |
| R060-P018 | 60 | 18 | PANEL_07120 | Hot-Spot | Low | 47.3349597 | 22.3064128 |
| R060-P043 | 60 | 43 | PANEL_08044 | Diode-Multi | High | 47.3349688 | 22.3068056 |
| R060-P053 | 60 | 53 | PANEL_08754 | Hot-Spot | Low | 47.3349726 | 22.3069663 |
| R060-P061 | 60 | 61 | PANEL_08770 | Hot-Spot | Low | 47.3349755 | 22.3070911 |
| R062-P044 | 62 | 44 | PANEL_07172 | Hot-Spot | Low | 47.3348889 | 22.3065115 |
| R062-P050 | 62 | 50 | PANEL_08058 | Hot-Spot | Low | 47.3348912 | 22.3066109 |
| R062-P080 | 62 | 80 | PANEL_08808 | Hot-Spot | Medium | 47.3349021 | 22.3070802 |
| R062-P081 | 62 | 81 | PANEL_08810 | Hot-Spot | Low | 47.3349025 | 22.3070955 |
| R062-P086 | 62 | 86 | PANEL_08820 | Hot-Spot | Low | 47.3349043 | 22.3071744 |
| R064-P060 | 64 | 60 | PANEL_08124 | Hot-Spot | Low | 47.3348229 | 22.3068190 |
| R064-P064 | 64 | 64 | PANEL_08132 | Hot-Spot | Low | 47.3348243 | 22.3068803 |
| R064-P074 | 64 | 74 | PANEL_08842 | Hot-Spot | Low | 47.3348281 | 22.3070410 |
| R066-P018 | 66 | 18 | PANEL_15308 | Hot-Spot | Low | 47.3347331 | 22.3061007 |
| R066-P028 | 66 | 28 | PANEL_08152 | Hot-Spot | Low | 47.3347393 | 22.3063695 |
| R066-P044 | 66 | 44 | PANEL_08184 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3347451 | 22.3066168 |
| R066-P048 | 66 | 48 | PANEL_08882 | Hot-Spot | Low | 47.3347467 | 22.3066857 |
| R066-P050 | 66 | 50 | PANEL_08886 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3347474 | 22.3067163 |
| R066-P051 | 66 | 51 | PANEL_08888 | Hot-Spot | Low | 47.3347477 | 22.3067316 |
| R066-P054 | 66 | 54 | PANEL_08894 | Diode-Multi | High | 47.3347488 | 22.3067775 |
| R066-P077 | 66 | 77 | PANEL_09124 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3347572 | 22.3071396 |
| R066-P078 | 66 | 78 | PANEL_09126 | Hot-Spot | Low | 47.3347576 | 22.3071549 |
| R066-P079 | 66 | 79 | PANEL_09128 | Hot-Spot | Low | 47.3347579 | 22.3071702 |
| R068-P004 | 68 | 4 | PANEL_15234 | Diode-Multi | High | 47.3346477 | 22.3055746 |
| R068-P005 | 68 | 5 | PANEL_15236 | Hot-Spot | Low | 47.3346481 | 22.3055899 |
| R068-P028 | 68 | 28 | PANEL_07232 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3346565 | 22.3059520 |
| R068-P074 | 68 | 74 | PANEL_08934 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3346758 | 22.3067843 |
| R068-P088 | 68 | 88 | PANEL_08962 | Hot-Spot | Low | 47.3346809 | 22.3070009 |
| R068-P093 | 68 | 93 | PANEL_09064 | Hot-Spot | Low | 47.3346828 | 22.3070851 |
| R068-P100 | 68 | 100 | PANEL_09078 | Diode-Multi | High | 47.3346853 | 22.3071923 |
| R068-P101 | 68 | 101 | PANEL_09080 | Hot-Spot | Low | 47.3346857 | 22.3072076 |
| R068-P139 | 68 | 139 | PANEL_15826 | Hot-Spot | Low | 47.3347159 | 22.3085082 |
| R070-P011 | 70 | 11 | PANEL_15202 | Hot-Spot | Low | 47.3345783 | 22.3057344 |


| Cod teren | Rand | Pozitie | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R070-P016 | 70 | 16 | PANEL_15212 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3345801 | 22.3058133 |
| R070-P023 | 70 | 23 | PANEL_15226 | Hot-Spot | Low | 47.3345826 | 22.3059205 |
| R070-P028 | 70 | 28 | PANEL_07278 | Hot-Spot | Low | 47.3345846 | 22.3060047 |
| R070-P070 | 70 | 70 | PANEL_09156 | Hot-Spot | Low | 47.3346025 | 22.3067757 |
| R070-P091 | 70 | 91 | PANEL_09198 | Hot-Spot | Medium | 47.3346101 | 22.3070995 |
| R070-P106 | 70 | 106 | PANEL_09504 | Diode-Multi | High | 47.3346156 | 22.3073391 |
| R070-P107 | 70 | 107 | PANEL_09506 | Hot-Spot | Low | 47.3346160 | 22.3073544 |
| R070-P119 | 70 | 119 | PANEL_15970 | Hot-Spot | Medium | 47.3346327 | 22.3080753 |
| R072-P018 | 72 | 18 | PANEL_15630 | Hot-Spot | Low | 47.3345005 | 22.3055345 |
| R072-P022 | 72 | 22 | PANEL_15638 | Diode | Medium | 47.3345020 | 22.3055958 |
| R072-P023 | 72 | 23 | PANEL_15640 | Hot-Spot | Medium | 47.3345023 | 22.3056111 |
| R072-P024 | 72 | 24 | PANEL_07316 | Hot-Spot | Low | 47.3345028 | 22.3056340 |
| R072-P025 | 72 | 25 | PANEL_07318 | Hot-Spot | Low | 47.3345032 | 22.3056493 |
| R072-P034 | 72 | 34 | PANEL_07336 | Hot-Spot | Medium | 47.3345064 | 22.3057871 |
| R072-P099 | 72 | 99 | PANEL_09214 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3345328 | 22.3069202 |
| R072-P128 | 72 | 128 | PANEL_09548 | Hot-Spot | Low | 47.3345434 | 22.3073765 |
| R072-P166 | 72 | 166 | PANEL_16018 | Hot-Spot | Low | 47.3345657 | 22.3083359 |
| R074-P013 | 74 | 13 | PANEL_07386 | Diode-Multi | High | 47.3344269 | 22.3055107 |
| R074-P019 | 74 | 19 | PANEL_07398 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3344290 | 22.3056025 |
| R074-P020 | 74 | 20 | PANEL_07400 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3344293 | 22.3056178 |
| R074-P033 | 74 | 33 | PANEL_08254 | Hot-Spot | Low | 47.3344342 | 22.3058245 |
| R074-P037 | 74 | 37 | PANEL_08262 | Hot-Spot | Low | 47.3344356 | 22.3058880 |
| R074-P038 | 74 | 38 | PANEL_08264 | Hot-Spot | Low | 47.3344360 | 22.3059034 |
| R074-P040 | 74 | 40 | PANEL_08268 | Hot-Spot | Low | 47.3344367 | 22.3059340 |
| R074-P050 | 74 | 50 | PANEL_15004 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3344404 | 22.3060947 |
| R074-P051 | 74 | 51 | PANEL_15006 | Hot-Spot | Medium | 47.3344408 | 22.3061100 |
| R074-P099 | 74 | 99 | PANEL_09444 | Hot-Spot | Low | 47.3344609 | 22.3069729 |
| R074-P100 | 74 | 100 | PANEL_09446 | Hot-Spot | Low | 47.3344612 | 22.3069882 |
| R076-P019 | 76 | 19 | PANEL_07444 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3343571 | 22.3056552 |
| R076-P023 | 76 | 23 | PANEL_07452 | Hot-Spot | Low | 47.3343585 | 22.3057164 |
| R076-P028 | 76 | 28 | PANEL_08290 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3343605 | 22.3058006 |
| R076-P042 | 76 | 42 | PANEL_08318 | Hot-Spot | Low | 47.3343655 | 22.3060173 |
| R076-P128 | 76 | 128 | PANEL_16264 | Hot-Spot | Low | 47.3344158 | 22.3081786 |
| R078-P025 | 78 | 25 | PANEL_08330 | Hot-Spot | Low | 47.3342875 | 22.3058073 |
| R078-P049 | 78 | 49 | PANEL_14910 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3342963 | 22.3061847 |
| R078-P086 | 78 | 86 | PANEL_09372 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3343123 | 22.3068716 |
| R078-P091 | 78 | 91 | PANEL_09382 | Diode | Medium | 47.3343140 | 22.3069481 |
| R078-P096 | 78 | 96 | PANEL_16338 | Hot-Spot | Low | 47.3343403 | 22.3080784 |
| R080-P035 | 80 | 35 | PANEL_08396 | Hot-Spot | Medium | 47.3342192 | 22.3060131 |
| R080-P045 | 80 | 45 | PANEL_08416 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3342228 | 22.3061685 |
| R080-P087 | 80 | 87 | PANEL_15124 | Hot-Spot | Low | 47.3342407 | 22.3069396 |
| R082-P021 | 82 | 21 | PANEL_06804 | Hot-Spot | Low | 47.3341337 | 22.3054818 |
| R082-P026 | 82 | 26 | PANEL_07550 | Hot-Spot | Low | 47.3341356 | 22.3055659 |
| R082-P049 | 82 | 49 | PANEL_08424 | Hot-Spot | Low | 47.3341441 | 22.3059280 |
| R082-P129 | 82 | 129 | PANEL_16542 | Hot-Spot | Low | 47.3341995 | 22.3083137 |
| R082-P143 | 82 | 143 | PANEL_16478 | Hot-Spot | Low | 47.3342047 | 22.3085357 |
| R084-P010 | 84 | 10 | PANEL_06828 | Hot-Spot | Low | 47.3340578 | 22.3053637 |
| R084-P017 | 84 | 17 | PANEL_06842 | Hot-Spot | Low | 47.3340604 | 22.3054732 |
| R084-P028 | 84 | 28 | PANEL_07600 | Hot-Spot | Low | 47.3340645 | 22.3056492 |
| R084-P063 | 84 | 63 | PANEL_08498 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3340772 | 22.3061973 |
| R084-P128 | 84 | 128 | PANEL_16586 | Hot-Spot | Low | 47.3341354 | 22.3087005 |
| R086-P018 | 86 | 18 | PANEL_06890 | Hot-Spot | Low | 47.3339888 | 22.3055412 |
| R086-P020 | 86 | 20 | PANEL_06894 | Hot-Spot | Low | 47.3339895 | 22.3055718 |
| R086-P037 | 86 | 37 | PANEL_07664 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3339958 | 22.3058420 |
| R086-P038 | 86 | 38 | PANEL_07666 | Hot-Spot | Low | 47.3339962 | 22.3058573 |
| R086-P039 | 86 | 39 | PANEL_07668 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3339965 | 22.3058726 |
| R086-P040 | 86 | 40 | PANEL_07670 | Hot-Spot | Low | 47.3339969 | 22.3058879 |
| R086-P110 | 86 | 110 | PANEL_16688 | Hot-Spot | Low | 47.3340566 | 22.3084550 |
| R088-P024 | 88 | 24 | PANEL_07684 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3339192 | 22.3056933 |

| Cod teren | Rand | Pozitie | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R088-P032 | 88 | 32 | PANEL_07700 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3339221 | 22.3058158 |
| R088-P033 | 88 | 33 | PANEL_07702 | Hot-Spot | Low | 47.3339224 | 22.3058311 |
| R088-P048 | 88 | 48 | PANEL_08560 | Hot-Spot | Low | 47.3339280 | 22.3060707 |
| R088-P049 | 88 | 49 | PANEL_08562 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3339284 | 22.3060860 |
| R088-P050 | 88 | 50 | PANEL_08564 | Hot-Spot | Low | 47.3339287 | 22.3061013 |
| R090-P036 | 90 | 36 | PANEL_08628 | Diode | Medium | 47.3338517 | 22.3059320 |
| R090-P046 | 90 | 46 | PANEL_08648 | Hot-Spot | Low | 47.3338552 | 22.3060851 |
| R090-P090 | 90 | 90 | PANEL_15728 | Hot-Spot | Low | 47.3338938 | 22.3077422 |
| R090-P099 | 90 | 99 | PANEL_16758 | Hot-Spot | Low | 47.3339082 | 22.3083641 |
| R092-P007 | 92 | 7 | PANEL_07788 | Hot-Spot | Low | 47.3337692 | 22.3055284 |
| R092-P035 | 92 | 35 | PANEL_08672 | Hot-Spot | Low | 47.3337794 | 22.3059671 |
| R092-P087 | 92 | 87 | PANEL_15676 | Hot-Spot | Low | 47.3338205 | 22.3077343 |
| R094-P007 | 94 | 7 | PANEL_06960 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3336973 | 22.3055811 |
| R094-P008 | 94 | 8 | PANEL_06962 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3336976 | 22.3055964 |
| R094-P014 | 94 | 14 | PANEL_06974 | Hot-Spot | Low | 47.3336998 | 22.3056906 |
| R094-P031 | 94 | 31 | PANEL_07836 | Hot-Spot | Low | 47.3337060 | 22.3059585 |
| R094-P033 | 94 | 33 | PANEL_07840 | Hot-Spot | Low | 47.3337068 | 22.3059891 |
| R094-P074 | 94 | 74 | PANEL_09578 | Hot-Spot | Low | 47.3337435 | 22.3075711 |
| R096-P019 | 96 | 19 | PANEL_07904 | Hot-Spot | Low | 47.3336297 | 22.3058198 |
| R098-P080 | 98 | 80 | PANEL_09682 | Hot-Spot | Low | 47.3336012 | 22.3077391 |
| R100-P030 | 100 | 30 | PANEL_09720 | Diode-Multi | High | 47.3335085 | 22.3068949 |
| R100-P031 | 100 | 31 | PANEL_09722 | Hot-Spot | Low | 47.3335088 | 22.3069103 |
| R102-P019 | 102 | 19 | PANEL_09790 | Hot-Spot | Low | 47.3334321 | 22.3067570 |
| R102-P076 | 102 | 76 | PANEL_12434 | Hot-Spot | Low | 47.3334553 | 22.3077539 |
| R102-P080 | 102 | 80 | PANEL_12442 | Hot-Spot | Low | 47.3334567 | 22.3078152 |
| R102-P081 | 102 | 81 | PANEL_12444 | Hot-Spot | Low | 47.3334571 | 22.3078305 |
| R108-P001 | 108 | 1 | PANEL_10122 | Hot-Spot | Low | 47.3332005 | 22.3062312 |
| R108-P003 | 108 | 3 | PANEL_10126 | Hot-Spot | Low | 47.3332012 | 22.3062618 |
| R110-P004 | 110 | 4 | PANEL_10266 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3331294 | 22.3063152 |
| R110-P005 | 110 | 5 | PANEL_10268 | Hot-Spot | Low | 47.3331297 | 22.3063305 |
| R110-P015 | 110 | 15 | PANEL_10288 | Hot-Spot | Low | 47.3331333 | 22.3064860 |
| R110-P016 | 110 | 16 | PANEL_10290 | Hot-Spot | Low | 47.3331337 | 22.3065013 |
| R110-P033 | 110 | 33 | PANEL_10370 | Hot-Spot | Low | 47.3331399 | 22.3067692 |
| R110-P034 | 110 | 34 | PANEL_10372 | Hot-Spot | Low | 47.3331403 | 22.3067845 |
| R110-P035 | 110 | 35 | PANEL_10374 | Hot-Spot | Low | 47.3331406 | 22.3067998 |
| R111-P001 | 111 | 1 | PANEL_10397 | Hot-Spot | Low | 47.3330662 | 22.3059444 |
| R111-P002 | 111 | 2 | PANEL_10399 | Hot-Spot | Low | 47.3330665 | 22.3059597 |
| R112-P026 | 112 | 26 | PANEL_10494 | Hot-Spot | Low | 47.3330568 | 22.3063380 |
| R112-P036 | 112 | 36 | PANEL_10514 | Hot-Spot | Low | 47.3330604 | 22.3064934 |
| R112-P063 | 112 | 63 | PANEL_10476 | Hot-Spot | Low | 47.3330702 | 22.3069167 |
| R114-P010 | 114 | 10 | PANEL_10554 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3329786 | 22.3061212 |
| R114-P011 | 114 | 11 | PANEL_10556 | Hot-Spot | Low | 47.3329790 | 22.3061365 |
| R116-P043 | 116 | 43 | PANEL_10804 | Hot-Spot | Low | 47.3329184 | 22.3066767 |
| R116-P046 | 116 | 46 | PANEL_10810 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3329195 | 22.3067226 |
| R116-P092 | 116 | 92 | PANEL_13110 | Hot-Spot | Low | 47.3329363 | 22.3074468 |
| R116-P097 | 116 | 97 | PANEL_13028 | Hot-Spot | Low | 47.3329405 | 22.3076277 |
| R117-P001 | 117 | 1 | PANEL_10811 | Hot-Spot | Low | 47.3328495 | 22.3060586 |
| R117-P002 | 117 | 2 | PANEL_10813 | Hot-Spot | Low | 47.3328498 | 22.3060739 |
| R117-P003 | 117 | 3 | PANEL_10815 | Hot-Spot | Low | 47.3328502 | 22.3060892 |
| R117-P012 | 117 | 12 | PANEL_10833 | Hot-Spot | Low | 47.3328534 | 22.3062270 |
| R118-P054 | 118 | 54 | PANEL_10872 | Hot-Spot | Low | 47.3328503 | 22.3068908 |
| R118-P055 | 118 | 55 | PANEL_10874 | Hot-Spot | Low | 47.3328506 | 22.3069061 |
| R118-P070 | 118 | 70 | PANEL_12974 | Hot-Spot | Low | 47.3328562 | 22.3071457 |
| R120-P010 | 120 | 10 | PANEL_10968 | Hot-Spot | Low | 47.3327619 | 22.3062354 |
| R120-P019 | 120 | 19 | PANEL_10986 | Hot-Spot | Low | 47.3327652 | 22.3063755 |
| R120-P020 | 120 | 20 | PANEL_10988 | Hot-Spot | Low | 47.3327655 | 22.3063908 |
| R120-P023 | 120 | 23 | PANEL_10994 | Hot-Spot | Low | 47.3327666 | 22.3064367 |
| R120-P029 | 120 | 29 | PANEL_11052 | Hot-Spot | Low | 47.3327689 | 22.3065362 |
| R120-P062 | 120 | 62 | PANEL_11026 | Hot-Spot | Low | 47.3327809 | 22.3070537 |

| Cod teren | Rand | Pozitie | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R120-P086 | 120 | 86 | PANEL_13282 | Hot-Spot | Low | 47.3327897 | 22.3074311 |
| R120-P087 | 120 | 87 | PANEL_13284 | Hot-Spot | Low | 47.3327901 | 22.3074464 |
| R122-P011 | 122 | 11 | PANEL_11108 | Hot-Spot | Low | 47.3326900 | 22.3062887 |
| R122-P020 | 122 | 20 | PANEL_11126 | Hot-Spot | Low | 47.3326933 | 22.3064289 |
| R122-P084 | 122 | 84 | PANEL_13370 | Hot-Spot | Low | 47.3327168 | 22.3074385 |
| R123-P001 | 123 | 1 | PANEL_11225 | Hot-Spot | Low | 47.3326328 | 22.3061728 |
| R123-P002 | 123 | 2 | PANEL_11227 | Hot-Spot | Low | 47.3326331 | 22.3061881 |
| R123-P003 | 123 | 3 | PANEL_11229 | Hot-Spot | Low | 47.3326335 | 22.3062034 |
| R124-P004 | 124 | 4 | PANEL_11232 | Hot-Spot | Low | 47.3326153 | 22.3062196 |
| R124-P005 | 124 | 5 | PANEL_11234 | Hot-Spot | Low | 47.3326156 | 22.3062350 |
| R124-P031 | 124 | 31 | PANEL_11332 | Hot-Spot | Low | 47.3326251 | 22.3066430 |
| R124-P047 | 124 | 47 | PANEL_11272 | Hot-Spot | Low | 47.3326311 | 22.3068979 |
| R124-P048 | 124 | 48 | PANEL_11274 | Hot-Spot | Low | 47.3326314 | 22.3069132 |
| R124-P055 | 124 | 55 | PANEL_11288 | Hot-Spot | Low | 47.3326339 | 22.3070203 |
| R126-P012 | 126 | 12 | PANEL_11386 | Hot-Spot | Low | 47.3325459 | 22.3063802 |
| R126-P020 | 126 | 20 | PANEL_11402 | Hot-Spot | Low | 47.3325488 | 22.3065050 |
| R126-P035 | 126 | 35 | PANEL_11478 | Hot-Spot | Low | 47.3325543 | 22.3067423 |
| R126-P067 | 126 | 67 | PANEL_11450 | Hot-Spot | Low | 47.3325660 | 22.3072444 |
| R126-P068 | 126 | 68 | PANEL_11452 | Hot-Spot | Low | 47.3325663 | 22.3072598 |
| R126-P078 | 126 | 78 | PANEL_13542 | Hot-Spot | Low | 47.3325701 | 22.3074205 |
| R126-P082 | 126 | 82 | PANEL_13550 | Hot-Spot | Low | 47.3325716 | 22.3074840 |
| R126-P101 | 126 | 101 | PANEL_13496 | Hot-Spot | Low | 47.3325808 | 22.3078793 |
| R128-P082 | 128 | 82 | PANEL_14102 | Hot-Spot | Low | 47.3324993 | 22.3075221 |
| R128-P083 | 128 | 83 | PANEL_14104 | Hot-Spot | Low | 47.3324997 | 22.3075374 |
| R128-P085 | 128 | 85 | PANEL_14108 | Hot-Spot | Low | 47.3325004 | 22.3075680 |
| R129-P001 | 129 | 1 | PANEL_11639 | Hot-Spot | Low | 47.3324160 | 22.3062870 |
| R129-P002 | 129 | 2 | PANEL_11641 | Hot-Spot | Low | 47.3324164 | 22.3063023 |
| R129-P003 | 129 | 3 | PANEL_11643 | Hot-Spot | Low | 47.3324168 | 22.3063176 |
| R130-P056 | 130 | 56 | PANEL_11704 | Hot-Spot | Low | 47.3324175 | 22.3071498 |
| R134-P034 | 134 | 34 | PANEL_12028 | Hot-Spot | Low | 47.3322650 | 22.3068792 |
| R134-P081 | 134 | 81 | PANEL_13962 | Hot-Spot | Low | 47.3322822 | 22.3076187 |
| R135-P001 | 135 | 1 | PANEL_12053 | Hot-Spot | Low | 47.3321993 | 22.3064012 |
| R135-P002 | 135 | 2 | PANEL_12055 | Hot-Spot | Low | 47.3321997 | 22.3064165 |
| R135-P003 | 135 | 3 | PANEL_12057 | Hot-Spot | Low | 47.3322000 | 22.3064318 |

# R002 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-069 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 9




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R002-P009 | PANEL_00110 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3370286 | 22.3041952 |
| R002-P010 | PANEL_00112 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3370290 | 22.3042105 |
| R002-P029 | PANEL_00058 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3370360 | 22.3045114 |
| R002-P030 | PANEL_00060 | Hot-Spot | Low | 47.3370364 | 22.3045267 |
| R002-P038 | PANEL_00076 | Hot-Spot | Low | 47.3370393 | 22.3046515 |
| R002-P039 | PANEL_00078 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3370396 | 22.3046668 |
| R002-P040 | PANEL_00080 | Hot-Spot | Low | 47.3370400 | 22.3046821 |
| R002-P053 | PANEL_00014 | Hot-Spot | Low | 47.3370448 | 22.3048888 |
| R002-P063 | PANEL_00034 | Hot-Spot | Low | 47.3370484 | 22.3050442 |

# R004 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 11




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R004-P027 | PANEL_00238 | Diode-Multi | High | 47.3369272 | 22.3029789 |
| R004-P028 | PANEL_00240 | Hot-Spot | Low | 47.3369276 | 22.3029942 |
| R004-P030 | PANEL_00244 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3369283 | 22.3030248 |
| R004-P066 | PANEL_00224 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3369414 | 22.3035883 |
| R004-P109 | PANEL_03300 | Hot-Spot | Low | 47.3369599 | 22.3043854 |
| R004-P110 | PANEL_03302 | Hot-Spot | Low | 47.3369603 | 22.3044007 |
| R004-P115 | PANEL_03312 | Hot-Spot | Medium | 47.3369621 | 22.3044773 |
| R004-P118 | PANEL_03226 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3369633 | 22.3045308 |
| R004-P119 | PANEL_03228 | Hot-Spot | Low | 47.3369637 | 22.3045461 |
| R004-P133 | PANEL_03256 | Hot-Spot | Low | 47.3369687 | 22.3047628 |
| R004-P156 | PANEL_03210 | Hot-Spot | Low | 47.3369772 | 22.3051249 |

# R006 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 14




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R006-P003 | PANEL_00466 | Hot-Spot | Low | 47.3368468 | 22.3026669 |
| R006-P032 | PANEL_00432 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3368574 | 22.3031208 |
| R006-P036 | PANEL_00440 | Hot-Spot | Low | 47.3368589 | 22.3031844 |
| R006-P048 | PANEL_00372 | Hot-Spot | Low | 47.3368633 | 22.3033757 |
| R006-P077 | PANEL_00338 | Hot-Spot | Low | 47.3368739 | 22.3038297 |
| R006-P078 | PANEL_00340 | Hot-Spot | Low | 47.3368742 | 22.3038450 |
| R006-P085 | PANEL_00354 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3368768 | 22.3039545 |
| R006-P088 | PANEL_00360 | Hot-Spot | Medium | 47.3368779 | 22.3040005 |
| R006-P103 | PANEL_03426 | Hot-Spot | Low | 47.3368862 | 22.3043566 |
| R006-P105 | PANEL_03430 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3368869 | 22.3043895 |
| R006-P106 | PANEL_03432 | Hot-Spot | Low | 47.3368873 | 22.3044048 |
| R006-P110 | PANEL_03440 | Hot-Spot | Low | 47.3368887 | 22.3044661 |
| R006-P128 | PANEL_03384 | Hot-Spot | Low | 47.3368953 | 22.3047516 |
| R006-P151 | PANEL_03338 | Hot-Spot | Low | 47.3369038 | 22.3051137 |

# R007 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 1




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R007-P001 | PANEL_00645 | Hot-Spot | Low | 47.3367930 | 22.3027007 |

# R008 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 12




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R008-P012 | PANEL_00668 | Hot-Spot | Low | 47.3367784 | 22.3028700 |
| R008-P017 | PANEL_00678 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3367803 | 22.3029489 |
| R008-P036 | PANEL_00624 | Hot-Spot | Low | 47.3367873 | 22.3032498 |
| R008-P047 | PANEL_00554 | Hot-Spot | Low | 47.3367914 | 22.3034258 |
| R008-P060 | PANEL_00580 | Diode-Multi | High | 47.3367961 | 22.3036272 |
| R008-P078 | PANEL_00524 | Hot-Spot | Low | 47.3368026 | 22.3039104 |
| R008-P081 | PANEL_00530 | Hot-Spot | Low | 47.3368037 | 22.3039563 |
| R008-P094 | PANEL_03546 | Hot-Spot | Low | 47.3368113 | 22.3042842 |
| R008-P126 | PANEL_03518 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3368230 | 22.3047840 |
| R008-P131 | PANEL_03528 | Hot-Spot | Medium | 47.3368248 | 22.3048629 |
| R008-P149 | PANEL_03472 | Hot-Spot | Low | 47.3368314 | 22.3051461 |
| R008-P157 | PANEL_03488 | Hot-Spot | Low | 47.3368343 | 22.3052710 |

# R010 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 18




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R010-P006 | PANEL_00840 | Diode-Multi | High | 47.3367047 | 22.3028436 |
| R010-P016 | PANEL_00860 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3367083 | 22.3029990 |
| R010-P036 | PANEL_00808 | Hot-Spot | Medium | 47.3367157 | 22.3033152 |
| R010-P049 | PANEL_00742 | Diode-Multi | High | 47.3367205 | 22.3035218 |
| R010-P054 | PANEL_00752 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3367223 | 22.3035984 |
| R010-P055 | PANEL_00754 | Hot-Spot | Low | 47.3367226 | 22.3036137 |
| R010-P080 | PANEL_00712 | Hot-Spot | Medium | 47.3367318 | 22.3040064 |
| R010-P081 | PANEL_00714 | Hot-Spot | Low | 47.3367321 | 22.3040217 |
| R010-P086 | PANEL_00724 | Diode-Multi | Critical | 47.3367340 | 22.3041006 |
| R010-P087 | PANEL_00726 | Hot-Spot | Low | 47.3367343 | 22.3041159 |
| R010-P104 | PANEL_03704 | Hot-Spot | Low | 47.3367433 | 22.3045026 |
| R010-P109 | PANEL_03714 | Hot-Spot | Medium | 47.3367451 | 22.3045815 |
| R010-P116 | PANEL_03636 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3367478 | 22.3046963 |
| R010-P117 | PANEL_03638 | Hot-Spot | Low | 47.3367482 | 22.3047116 |
| R010-P131 | PANEL_03666 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3367532 | 22.3049283 |
| R010-P132 | PANEL_03668 | Hot-Spot | Low | 47.3367536 | 22.3049436 |
| R010-P153 | PANEL_03618 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3367613 | 22.3052751 |
| R010-P154 | PANEL_03620 | Hot-Spot | Low | 47.3367616 | 22.3052904 |

# R012 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 18




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R012-P005 | PANEL_01022 | Hot-Spot | Low | 47.3366327 | 22.3028936 |
| R012-P009 | PANEL_01030 | Hot-Spot | Low | 47.3366342 | 22.3029549 |
| R012-P018 | PANEL_01048 | Diode | Medium | 47.3366374 | 22.3030950 |
| R012-P029 | PANEL_00978 | Hot-Spot | Low | 47.3366415 | 22.3032710 |
| R012-P032 | PANEL_00984 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3366426 | 22.3033170 |
| R012-P033 | PANEL_00986 | Hot-Spot | Low | 47.3366429 | 22.3033323 |
| R012-P041 | PANEL_01002 | Hot-Spot | Low | 47.3366458 | 22.3034571 |
| R012-P046 | PANEL_01012 | Diode-Multi | High | 47.3366476 | 22.3035336 |
| R012-P068 | PANEL_00964 | Diode-Multi | Critical | 47.3366557 | 22.3038804 |
| R012-P069 | PANEL_00966 | Hot-Spot | Low | 47.3366561 | 22.3038957 |
| R012-P080 | PANEL_00896 | Diode-Multi | Critical | 47.3366602 | 22.3040718 |
| R012-P081 | PANEL_00898 | Hot-Spot | Low | 47.3366605 | 22.3040871 |
| R012-P089 | PANEL_00914 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3366634 | 22.3042119 |
| R012-P126 | PANEL_03794 | Hot-Spot | Low | 47.3366798 | 22.3049148 |
| R012-P151 | PANEL_03752 | Hot-Spot | Low | 47.3366890 | 22.3053098 |
| R012-P155 | PANEL_03760 | Hot-Spot | Medium | 47.3366904 | 22.3053711 |
| R012-P156 | PANEL_03762 | Hot-Spot | Low | 47.3366908 | 22.3053864 |
| R012-P157 | PANEL_03764 | Hot-Spot | Low | 47.3366911 | 22.3054017 |

# R014 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 21




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R014-P006 | PANEL_01208 | Hot-Spot | Low | 47.3365615 | 22.3029743 |
| R014-P007 | PANEL_01210 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3365618 | 22.3029896 |
| R014-P008 | PANEL_01212 | Hot-Spot | Low | 47.3365622 | 22.3030049 |
| R014-P015 | PANEL_01226 | Hot-Spot | Low | 47.3365647 | 22.3031144 |
| R014-P016 | PANEL_01228 | Diode | Medium | 47.3365651 | 22.3031297 |
| R014-P030 | PANEL_01164 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3365703 | 22.3033517 |
| R014-P031 | PANEL_01166 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3365706 | 22.3033670 |
| R014-P037 | PANEL_01178 | Hot-Spot | Low | 47.3365728 | 22.3034612 |
| R014-P051 | PANEL_01114 | Diode-Multi | High | 47.3365780 | 22.3036832 |
| R014-P052 | PANEL_01116 | Hot-Spot | Low | 47.3365783 | 22.3036985 |
| R014-P053 | PANEL_01118 | Hot-Spot | Low | 47.3365787 | 22.3037138 |
| R014-P091 | PANEL_01102 | Hot-Spot | Low | 47.3365925 | 22.3043079 |
| R014-P092 | PANEL_01104 | Hot-Spot | Low | 47.3365929 | 22.3043232 |
| R014-P105 | PANEL_03982 | Hot-Spot | Medium | 47.3366005 | 22.3046510 |
| R014-P125 | PANEL_03930 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3366078 | 22.3049649 |
| R014-P126 | PANEL_03932 | Hot-Spot | Low | 47.3366082 | 22.3049802 |
| R014-P132 | PANEL_03944 | Hot-Spot | Low | 47.3366104 | 22.3050744 |
| R014-P133 | PANEL_03946 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3366107 | 22.3050897 |
| R014-P134 | PANEL_03948 | Hot-Spot | Low | 47.3366111 | 22.3051050 |
| R014-P146 | PANEL_03880 | Diode-Multi | Critical | 47.3366155 | 22.3052963 |
| R014-P147 | PANEL_03882 | Hot-Spot | Low | 47.3366159 | 22.3053116 |

# R016 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 14




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R016-P037 | PANEL_01362 | Diode-Multi | High | 47.3365012 | 22.3035266 |
| R016-P047 | PANEL_01290 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3365050 | 22.3036873 |
| R016-P049 | PANEL_01294 | Hot-Spot | Low | 47.3365057 | 22.3037179 |
| R016-P084 | PANEL_01272 | Hot-Spot | Low | 47.3365184 | 22.3042661 |
| R016-P085 | PANEL_01274 | Hot-Spot | Low | 47.3365188 | 22.3042814 |
| R016-P088 | PANEL_01280 | Hot-Spot | Low | 47.3365199 | 22.3043273 |
| R016-P089 | PANEL_01282 | Hot-Spot | Low | 47.3365202 | 22.3043426 |
| R016-P093 | PANEL_04050 | Hot-Spot | Low | 47.3365330 | 22.3048924 |
| R016-P094 | PANEL_04052 | Hot-Spot | Low | 47.3365334 | 22.3049078 |
| R016-P100 | PANEL_04064 | Hot-Spot | Low | 47.3365355 | 22.3049996 |
| R016-P113 | PANEL_04090 | Hot-Spot | Medium | 47.3365402 | 22.3052010 |
| R016-P128 | PANEL_04028 | Hot-Spot | Low | 47.3365458 | 22.3054406 |
| R016-P129 | PANEL_04030 | Hot-Spot | Low | 47.3365461 | 22.3054559 |
| R016-P138 | PANEL_04048 | Hot-Spot | Low | 47.3365493 | 22.3055937 |

# R017 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 2




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R017-P047 | PANEL_01473 | Hot-Spot | Low | 47.3364519 | 22.3037518 |
| R017-P049 | PANEL_01477 | Hot-Spot | Low | 47.3364526 | 22.3037824 |

# R018 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 16




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R018-P001 | PANEL_01566 | Hot-Spot | Low | 47.3364165 | 22.3030285 |
| R018-P002 | PANEL_01568 | Hot-Spot | Low | 47.3364169 | 22.3030438 |
| R018-P003 | PANEL_01570 | Hot-Spot | Low | 47.3364172 | 22.3030591 |
| R018-P036 | PANEL_01544 | Hot-Spot | Low | 47.3364293 | 22.3035767 |
| R018-P055 | PANEL_01490 | Hot-Spot | Low | 47.3364362 | 22.3038752 |
| R018-P057 | PANEL_01494 | Diode-Multi | High | 47.3364369 | 22.3039058 |
| R018-P058 | PANEL_01496 | Hot-Spot | Low | 47.3364373 | 22.3039211 |
| R018-P078 | PANEL_01444 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3364446 | 22.3042373 |
| R018-P086 | PANEL_01460 | Hot-Spot | Medium | 47.3364475 | 22.3043621 |
| R018-P091 | PANEL_01470 | Hot-Spot | Low | 47.3364493 | 22.3044386 |
| R018-P098 | PANEL_04198 | Hot-Spot | Low | 47.3364548 | 22.3046723 |
| R018-P112 | PANEL_04226 | Hot-Spot | Low | 47.3364598 | 22.3048890 |
| R018-P113 | PANEL_04228 | Hot-Spot | Medium | 47.3364602 | 22.3049043 |
| R018-P116 | PANEL_04142 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3364614 | 22.3049578 |
| R018-P136 | PANEL_04182 | Hot-Spot | Low | 47.3364686 | 22.3052664 |
| R018-P140 | PANEL_04098 | Hot-Spot | Low | 47.3364702 | 22.3053352 |

# R020 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 14




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R020-P011 | PANEL_01770 | Hot-Spot | Low | 47.3363485 | 22.3032470 |
| R020-P047 | PANEL_01658 | Diode-Multi | High | 47.3363618 | 22.3038181 |
| R020-P076 | PANEL_01624 | Hot-Spot | Low | 47.3363723 | 22.3042720 |
| R020-P080 | PANEL_01632 | Hot-Spot | Medium | 47.3363738 | 22.3043333 |
| R020-P081 | PANEL_01634 | Hot-Spot | Low | 47.3363741 | 22.3043486 |
| R020-P096 | PANEL_04332 | Hot-Spot | Low | 47.3363825 | 22.3047070 |
| R020-P100 | PANEL_04340 | Hot-Spot | Medium | 47.3363839 | 22.3047683 |
| R020-P116 | PANEL_04280 | Hot-Spot | Medium | 47.3363898 | 22.3050232 |
| R020-P117 | PANEL_04282 | Hot-Spot | Low | 47.3363902 | 22.3050385 |
| R020-P130 | PANEL_04308 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3363949 | 22.3052399 |
| R020-P131 | PANEL_04310 | Hot-Spot | Low | 47.3363952 | 22.3052552 |
| R020-P148 | PANEL_04252 | Hot-Spot | Low | 47.3364014 | 22.3055231 |
| R020-P149 | PANEL_04254 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3364018 | 22.3055384 |
| R020-P150 | PANEL_04256 | Hot-Spot | Low | 47.3364022 | 22.3055537 |

# R021 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 3




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R021-P116 | PANEL_04417 | Hot-Spot | Low | 47.3363368 | 22.3050876 |
| R021-P117 | PANEL_04419 | Hot-Spot | Low | 47.3363371 | 22.3051029 |
| R021-P118 | PANEL_04421 | Hot-Spot | Low | 47.3363375 | 22.3051183 |

# R022 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 16




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R022-P006 | PANEL_01944 | Diode-Multi | Critical | 47.3362751 | 22.3032358 |
| R022-P015 | PANEL_01962 | Hot-Spot | Low | 47.3362783 | 22.3033759 |
| R022-P017 | PANEL_01966 | Hot-Spot | Medium | 47.3362791 | 22.3034066 |
| R022-P024 | PANEL_01888 | Hot-Spot | Low | 47.3362817 | 22.3035214 |
| R022-P028 | PANEL_01896 | Diode-Multi | Critical | 47.3362832 | 22.3035826 |
| R022-P029 | PANEL_01898 | Hot-Spot | Low | 47.3362835 | 22.3035979 |
| R022-P048 | PANEL_01844 | Hot-Spot | Medium | 47.3362905 | 22.3038988 |
| R022-P051 | PANEL_01850 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3362916 | 22.3039447 |
| R022-P072 | PANEL_01800 | Hot-Spot | Low | 47.3362993 | 22.3042762 |
| R022-P115 | PANEL_04508 | Hot-Spot | Low | 47.3363177 | 22.3050656 |
| R022-P121 | PANEL_04428 | Hot-Spot | Low | 47.3363200 | 22.3051651 |
| R022-P125 | PANEL_04436 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3363214 | 22.3052264 |
| R022-P126 | PANEL_04438 | Hot-Spot | Low | 47.3363218 | 22.3052417 |
| R022-P132 | PANEL_04450 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3363240 | 22.3053359 |
| R022-P155 | PANEL_04404 | Diode | Medium | 47.3363324 | 22.3056980 |
| R022-P156 | PANEL_04406 | Hot-Spot | Low | 47.3363327 | 22.3057133 |

# R024 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 22




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R024-P004 | PANEL_02124 | Hot-Spot | Low | 47.3362028 | 22.3032706 |
| R024-P008 | PANEL_02132 | Diode-Multi | Critical | 47.3362042 | 22.3033318 |
| R024-P009 | PANEL_02134 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3362046 | 22.3033471 |
| R024-P028 | PANEL_02080 | Hot-Spot | Low | 47.3362116 | 22.3036480 |
| R024-P029 | PANEL_02082 | Hot-Spot | Low | 47.3362119 | 22.3036633 |
| R024-P034 | PANEL_02092 | Hot-Spot | Medium | 47.3362137 | 22.3037398 |
| R024-P049 | PANEL_02030 | Hot-Spot | Low | 47.3362193 | 22.3039795 |
| R024-P054 | PANEL_02040 | Hot-Spot | Low | 47.3362211 | 22.3040560 |
| R024-P059 | PANEL_02050 | Hot-Spot | Medium | 47.3362229 | 22.3041349 |
| R024-P074 | PANEL_01988 | Hot-Spot | Low | 47.3362284 | 22.3043722 |
| R024-P082 | PANEL_02004 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3362313 | 22.3044970 |
| R024-P083 | PANEL_02006 | Hot-Spot | Low | 47.3362317 | 22.3045123 |
| R024-P096 | PANEL_04608 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3362393 | 22.3048378 |
| R024-P097 | PANEL_04610 | Hot-Spot | Low | 47.3362396 | 22.3048531 |
| R024-P107 | PANEL_04630 | Hot-Spot | Low | 47.3362432 | 22.3050085 |
| R024-P119 | PANEL_04562 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3362477 | 22.3051999 |
| R024-P120 | PANEL_04564 | Hot-Spot | Low | 47.3362480 | 22.3052152 |
| R024-P129 | PANEL_04582 | Hot-Spot | Low | 47.3362513 | 22.3053553 |
| R024-P130 | PANEL_04584 | Hot-Spot | Low | 47.3362517 | 22.3053706 |
| R024-P143 | PANEL_04518 | Hot-Spot | Low | 47.3362565 | 22.3055773 |
| R024-P145 | PANEL_04522 | Diode | Medium | 47.3362572 | 22.3056079 |
| R024-P157 | PANEL_04546 | Hot-Spot | Medium | 47.3362615 | 22.3057940 |

# R026 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 31




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R026-P008 | PANEL_02316 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3361326 | 22.3033972 |
| R026-P009 | PANEL_02318 | Hot-Spot | Low | 47.3361330 | 22.3034125 |
| R026-P016 | PANEL_02332 | Hot-Spot | Low | 47.3361355 | 22.3035220 |
| R026-P020 | PANEL_02340 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3361369 | 22.3035833 |
| R026-P027 | PANEL_02262 | Hot-Spot | Low | 47.3361396 | 22.3036980 |
| R026-P036 | PANEL_02280 | Hot-Spot | Low | 47.3361429 | 22.3038382 |
| R026-P046 | PANEL_02300 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3361464 | 22.3039913 |
| R026-P047 | PANEL_02210 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3361470 | 22.3040142 |
| R026-P064 | PANEL_02244 | Hot-Spot | Low | 47.3361531 | 22.3042768 |
| R026-P067 | PANEL_02250 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3361541 | 22.3043227 |
| R026-P068 | PANEL_02252 | Hot-Spot | Low | 47.3361545 | 22.3043381 |
| R026-P078 | PANEL_02180 | Hot-Spot | Low | 47.3361582 | 22.3044988 |
| R026-P079 | PANEL_02182 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3361586 | 22.3045141 |
| R026-P080 | PANEL_02184 | Hot-Spot | Low | 47.3361590 | 22.3045294 |
| R026-P087 | PANEL_02198 | Hot-Spot | Medium | 47.3361615 | 22.3046389 |
| R026-P100 | PANEL_04754 | Diode | Medium | 47.3361691 | 22.3049644 |
| R026-P102 | PANEL_04758 | Hot-Spot | Low | 47.3361698 | 22.3049950 |
| R026-P103 | PANEL_04760 | Diode | Medium | 47.3361701 | 22.3050103 |
| R026-P104 | PANEL_04762 | Hot-Spot | Low | 47.3361705 | 22.3050256 |
| R026-P105 | PANEL_04764 | Hot-Spot | Low | 47.3361709 | 22.3050433 |
| R026-P123 | PANEL_04708 | Diode-Multi | High | 47.3361775 | 22.3053265 |
| R026-P124 | PANEL_04710 | Hot-Spot | Medium | 47.3361779 | 22.3053418 |
| R026-P125 | PANEL_04712 | Hot-Spot | Low | 47.3361782 | 22.3053571 |
| R026-P126 | PANEL_04714 | Hot-Spot | Low | 47.3361786 | 22.3053724 |
| R026-P128 | PANEL_04718 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3361793 | 22.3054054 |
| R026-P140 | PANEL_04650 | Hot-Spot | Low | 47.3361838 | 22.3055967 |
| R026-P142 | PANEL_04654 | Hot-Spot | Low | 47.3361845 | 22.3056273 |
| R026-P145 | PANEL_04660 | Hot-Spot | Low | 47.3361856 | 22.3056733 |
| R026-P146 | PANEL_04662 | Hot-Spot | Low | 47.3361859 | 22.3056886 |
| R026-P152 | PANEL_04674 | Hot-Spot | Low | 47.3361881 | 22.3057828 |
| R026-P153 | PANEL_04676 | Hot-Spot | Low | 47.3361885 | 22.3057981 |

# R028 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 23




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R028-P003 | PANEL_02490 | Hot-Spot | Low | 47.3360592 | 22.3033860 |
| R028-P009 | PANEL_02502 | Hot-Spot | Low | 47.3360614 | 22.3034779 |
| R028-P011 | PANEL_02506 | Diode-Multi | High | 47.3360621 | 22.3035085 |
| R028-P012 | PANEL_02508 | Hot-Spot | Low | 47.3360624 | 22.3035238 |
| R028-P049 | PANEL_02398 | Hot-Spot | Low | 47.3360761 | 22.3041102 |
| R028-P059 | PANEL_02418 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3360797 | 22.3042656 |
| R028-P066 | PANEL_02432 | Diode-Multi | High | 47.3360822 | 22.3043728 |
| R028-P067 | PANEL_02434 | Hot-Spot | Low | 47.3360825 | 22.3043881 |
| R028-P070 | PANEL_02348 | Hot-Spot | Medium | 47.3360838 | 22.3044417 |
| R028-P084 | PANEL_02376 | Hot-Spot | Low | 47.3360888 | 22.3046583 |
| R028-P089 | PANEL_02386 | Hot-Spot | Low | 47.3360906 | 22.3047349 |
| R028-P091 | PANEL_02390 | Hot-Spot | Low | 47.3360913 | 22.3047655 |
| R028-P092 | PANEL_02392 | Hot-Spot | Low | 47.3360917 | 22.3047808 |
| R028-P109 | PANEL_04910 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3361007 | 22.3051699 |
| R028-P115 | PANEL_04922 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3361029 | 22.3052618 |
| R028-P116 | PANEL_04832 | Hot-Spot | Low | 47.3361034 | 22.3052847 |
| R028-P123 | PANEL_04846 | Diode | Medium | 47.3361059 | 22.3053919 |
| R028-P124 | PANEL_04848 | Hot-Spot | Low | 47.3361063 | 22.3054072 |
| R028-P131 | PANEL_04862 | Hot-Spot | Low | 47.3361088 | 22.3055167 |
| R028-P141 | PANEL_04790 | Hot-Spot | Low | 47.3361125 | 22.3056774 |
| R028-P142 | PANEL_04792 | Hot-Spot | Low | 47.3361129 | 22.3056927 |
| R028-P144 | PANEL_04796 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3361136 | 22.3057233 |
| R028-P161 | PANEL_04830 | Diode | Medium | 47.3361197 | 22.3059859 |

# R030 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 23




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R030-P005 | PANEL_02678 | Diode-Multi | High | 47.3359883 | 22.3034820 |
| R030-P009 | PANEL_02686 | Diode-Multi | High | 47.3359898 | 22.3035433 |
| R030-P010 | PANEL_02688 | Hot-Spot | Low | 47.3359901 | 22.3035586 |
| R030-P043 | PANEL_02662 | Hot-Spot | Medium | 47.3360022 | 22.3040761 |
| R030-P044 | PANEL_02664 | Hot-Spot | Low | 47.3360025 | 22.3040914 |
| R030-P045 | PANEL_02666 | Hot-Spot | Low | 47.3360029 | 22.3041067 |
| R030-P046 | PANEL_02668 | Hot-Spot | Low | 47.3360032 | 22.3041220 |
| R030-P058 | PANEL_02600 | Hot-Spot | Medium | 47.3360077 | 22.3043134 |
| R030-P059 | PANEL_02602 | Hot-Spot | Low | 47.3360081 | 22.3043310 |
| R030-P060 | PANEL_02604 | Hot-Spot | Low | 47.3360084 | 22.3043463 |
| R030-P062 | PANEL_02608 | Hot-Spot | Low | 47.3360092 | 22.3043769 |
| R030-P087 | PANEL_02566 | Hot-Spot | Low | 47.3360183 | 22.3047697 |
| R030-P088 | PANEL_02568 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3360187 | 22.3047850 |
| R030-P089 | PANEL_02570 | Hot-Spot | Medium | 47.3360190 | 22.3048003 |
| R030-P090 | PANEL_02572 | Hot-Spot | Low | 47.3360194 | 22.3048156 |
| R030-P094 | PANEL_05018 | Hot-Spot | Low | 47.3360237 | 22.3050033 |
| R030-P115 | PANEL_05060 | Hot-Spot | Medium | 47.3360313 | 22.3053271 |
| R030-P125 | PANEL_04988 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3360350 | 22.3054879 |
| R030-P126 | PANEL_04990 | Hot-Spot | Low | 47.3360354 | 22.3055032 |
| R030-P127 | PANEL_04992 | Hot-Spot | Low | 47.3360357 | 22.3055185 |
| R030-P145 | PANEL_04936 | Hot-Spot | Low | 47.3360424 | 22.3058040 |
| R030-P146 | PANEL_04938 | Hot-Spot | Low | 47.3360427 | 22.3058193 |
| R030-P147 | PANEL_04940 | Hot-Spot | Low | 47.3360431 | 22.3058346 |

# R032 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 22




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R032-P003 | PANEL_02858 | Hot-Spot | Low | 47.3359160 | 22.3035168 |
| R032-P006 | PANEL_02864 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3359171 | 22.3035627 |
| R032-P007 | PANEL_02866 | Hot-Spot | Low | 47.3359174 | 22.3035780 |
| R032-P009 | PANEL_02870 | Hot-Spot | Low | 47.3359182 | 22.3036086 |
| R032-P022 | PANEL_02896 | Hot-Spot | Low | 47.3359228 | 22.3038100 |
| R032-P027 | PANEL_02814 | Hot-Spot | Low | 47.3359248 | 22.3038942 |
| R032-P035 | PANEL_02830 | Hot-Spot | Low | 47.3359277 | 22.3040167 |
| R032-P036 | PANEL_02832 | Hot-Spot | Low | 47.3359281 | 22.3040343 |
| R032-P040 | PANEL_02840 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3359295 | 22.3040955 |
| R032-P050 | PANEL_02768 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3359332 | 22.3042563 |
| R032-P052 | PANEL_02772 | Hot-Spot | Low | 47.3359339 | 22.3042869 |
| R032-P077 | PANEL_02730 | Hot-Spot | Low | 47.3359431 | 22.3046796 |
| R032-P080 | PANEL_02736 | Hot-Spot | Low | 47.3359442 | 22.3047255 |
| R032-P081 | PANEL_02738 | Hot-Spot | Low | 47.3359445 | 22.3047408 |
| R032-P083 | PANEL_02742 | Hot-Spot | Low | 47.3359453 | 22.3047738 |
| R032-P084 | PANEL_02744 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3359456 | 22.3047891 |
| R032-P101 | PANEL_05170 | Hot-Spot | Low | 47.3359546 | 22.3051758 |
| R032-P104 | PANEL_05176 | Hot-Spot | Low | 47.3359557 | 22.3052218 |
| R032-P106 | PANEL_05180 | Hot-Spot | Low | 47.3359565 | 22.3052547 |
| R032-P107 | PANEL_05182 | Hot-Spot | Low | 47.3359568 | 22.3052700 |
| R032-P131 | PANEL_05138 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3359656 | 22.3056474 |
| R032-P151 | PANEL_05086 | Diode-Multi | Critical | 47.3359730 | 22.3059636 |

# R034 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 23




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R034-P011 | PANEL_03012 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3358557 | 22.3040667 |
| R034-P012 | PANEL_03014 | Hot-Spot | Low | 47.3358561 | 22.3040820 |
| R034-P013 | PANEL_03016 | Hot-Spot | Low | 47.3358565 | 22.3040997 |
| R034-P018 | PANEL_03026 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3358582 | 22.3041762 |
| R034-P043 | PANEL_02984 | Hot-Spot | Low | 47.3358674 | 22.3045689 |
| R034-P045 | PANEL_02988 | Hot-Spot | Low | 47.3358681 | 22.3045996 |
| R034-P056 | PANEL_02918 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3358722 | 22.3047756 |
| R034-P057 | PANEL_02920 | Hot-Spot | Low | 47.3358726 | 22.3047909 |
| R034-P065 | PANEL_02936 | Hot-Spot | Low | 47.3358755 | 22.3049157 |
| R034-P066 | PANEL_02938 | Hot-Spot | Low | 47.3358758 | 22.3049310 |
| R034-P080 | PANEL_05266 | Hot-Spot | Low | 47.3358837 | 22.3052718 |
| R034-P090 | PANEL_05286 | Hot-Spot | Low | 47.3358874 | 22.3054273 |
| R034-P091 | PANEL_05288 | Hot-Spot | Low | 47.3358877 | 22.3054426 |
| R034-P092 | PANEL_05290 | Hot-Spot | Low | 47.3358881 | 22.3054579 |
| R034-P093 | PANEL_05200 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3358886 | 22.3054808 |
| R034-P094 | PANEL_05202 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3358890 | 22.3054961 |
| R034-P095 | PANEL_05204 | Hot-Spot | Low | 47.3358893 | 22.3055114 |
| R034-P096 | PANEL_05206 | Hot-Spot | Low | 47.3358897 | 22.3055267 |
| R034-P119 | PANEL_13854 | Diode | Medium | 47.3358981 | 22.3058888 |
| R034-P128 | PANEL_13872 | Hot-Spot | Low | 47.3359014 | 22.3060290 |
| R034-P133 | PANEL_13882 | Hot-Spot | Low | 47.3359031 | 22.3061055 |
| R034-P134 | PANEL_13884 | Hot-Spot | Low | 47.3359035 | 22.3061208 |
| R034-P135 | PANEL_13886 | Diode | Medium | 47.3359039 | 22.3061361 |

# R036 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-092 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 14




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R036-P005 | PANEL_03092 | Hot-Spot | Low | 47.3357904 | 22.3044023 |
| R036-P008 | PANEL_03098 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3357915 | 22.3044483 |
| R036-P009 | PANEL_03100 | Hot-Spot | Low | 47.3357918 | 22.3044636 |
| R036-P010 | PANEL_03102 | Hot-Spot | Low | 47.3357922 | 22.3044789 |
| R036-P011 | PANEL_03104 | Hot-Spot | Low | 47.3357925 | 22.3044942 |
| R036-P015 | PANEL_03112 | Hot-Spot | Low | 47.3357940 | 22.3045578 |
| R036-P029 | PANEL_03048 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3357992 | 22.3047797 |
| R036-P030 | PANEL_03050 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3357995 | 22.3047950 |
| R036-P031 | PANEL_03052 | Hot-Spot | Low | 47.3357999 | 22.3048103 |
| R036-P060 | PANEL_05364 | Diode-Multi | High | 47.3358133 | 22.3053855 |
| R036-P063 | PANEL_05370 | Hot-Spot | Low | 47.3358143 | 22.3054314 |
| R036-P064 | PANEL_05372 | Diode-Multi | High | 47.3358147 | 22.3054467 |
| R036-P082 | PANEL_05316 | Diode-Multi | Critical | 47.3358213 | 22.3057322 |
| R036-P089 | PANEL_05330 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3358238 | 22.3058394 |

# R038 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-069 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 9




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R038-P008 | PANEL_03144 | Hot-Spot | Low | 47.3357283 | 22.3048757 |
| R038-P009 | PANEL_03146 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3357286 | 22.3048910 |
| R038-P013 | PANEL_03154 | Hot-Spot | Low | 47.3357301 | 22.3049546 |
| R038-P031 | PANEL_05444 | Hot-Spot | Low | 47.3357395 | 22.3053567 |
| R038-P041 | PANEL_05464 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3357431 | 22.3055121 |
| R038-P042 | PANEL_05466 | Hot-Spot | Low | 47.3357434 | 22.3055274 |
| R038-P050 | PANEL_05390 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3357465 | 22.3056575 |
| R038-P062 | PANEL_05414 | Hot-Spot | Low | 47.3357508 | 22.3058436 |
| R038-P064 | PANEL_05418 | Hot-Spot | Low | 47.3357515 | 22.3058742 |

# R040 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-046 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 8




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R040-P007 | PANEL_05580 | Hot-Spot | Low | 47.3356302 | 22.3038032 |
| R040-P008 | PANEL_05582 | Hot-Spot | Low | 47.3356305 | 22.3038185 |
| R040-P010 | PANEL_05586 | Hot-Spot | Low | 47.3356313 | 22.3038491 |
| R040-P014 | PANEL_05594 | Hot-Spot | Low | 47.3356327 | 22.3039127 |
| R040-P015 | PANEL_05596 | Diode | Low | 47.3356331 | 22.3039280 |
| R040-P028 | PANEL_05484 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3356668 | 22.3053761 |
| R040-P036 | PANEL_05500 | Hot-Spot | Low | 47.3356697 | 22.3055009 |
| R040-P037 | PANEL_05502 | Hot-Spot | Low | 47.3356701 | 22.3055162 |

# R042 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-046 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 2




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R042-P023 | PANEL_05658 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3355643 | 22.3041159 |
| R042-P045 | PANEL_05564 | Hot-Spot | Low | 47.3356013 | 22.3057041 |

# R044 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-046 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 11




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R044-P001 | PANEL_05660 | Hot-Spot | Low | 47.3354849 | 22.3038421 |
| R044-P002 | PANEL_05662 | Hot-Spot | Low | 47.3354852 | 22.3038574 |
| R044-P003 | PANEL_05664 | Hot-Spot | Low | 47.3354856 | 22.3038727 |
| R044-P004 | PANEL_05666 | Hot-Spot | Low | 47.3354859 | 22.3038880 |
| R044-P005 | PANEL_05668 | Hot-Spot | Low | 47.3354863 | 22.3039033 |
| R044-P006 | PANEL_05670 | Hot-Spot | Low | 47.3354866 | 22.3039186 |
| R044-P025 | PANEL_05984 | Hot-Spot | Low | 47.3354936 | 22.3042195 |
| R044-P026 | PANEL_05986 | Diode-Multi | Critical | 47.3354940 | 22.3042348 |
| R044-P027 | PANEL_05988 | Hot-Spot | Low | 47.3354944 | 22.3042501 |
| R044-P036 | PANEL_06006 | Hot-Spot | Low | 47.3354976 | 22.3043902 |
| R044-P038 | PANEL_06010 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3354983 | 22.3044208 |

# R046 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-069 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 10




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R046-P011 | PANEL_05726 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3354168 | 22.3040606 |
| R046-P013 | PANEL_05730 | Hot-Spot | Medium | 47.3354176 | 22.3040935 |
| R046-P016 | PANEL_05736 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3354187 | 22.3041395 |
| R046-P027 | PANEL_06034 | Hot-Spot | Low | 47.3354227 | 22.3043155 |
| R046-P028 | PANEL_06036 | Diode-Multi | High | 47.3354231 | 22.3043308 |
| R046-P029 | PANEL_06038 | Hot-Spot | Low | 47.3354235 | 22.3043461 |
| R046-P031 | PANEL_06042 | Hot-Spot | Low | 47.3354242 | 22.3043767 |
| R046-P034 | PANEL_06048 | Hot-Spot | Low | 47.3354252 | 22.3044227 |
| R046-P047 | PANEL_06074 | Diode-Multi | High | 47.3354301 | 22.3046316 |
| R046-P048 | PANEL_06076 | Hot-Spot | Low | 47.3354305 | 22.3046469 |

# R048 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-092 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 12




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R048-P004 | PANEL_05758 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3353427 | 22.3040188 |
| R048-P012 | PANEL_05774 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3353456 | 22.3041413 |
| R048-P013 | PANEL_05776 | Hot-Spot | Low | 47.3353460 | 22.3041589 |
| R048-P020 | PANEL_05790 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3353485 | 22.3042661 |
| R048-P029 | PANEL_06130 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3353519 | 22.3044115 |
| R048-P044 | PANEL_06160 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3353573 | 22.3046435 |
| R048-P053 | PANEL_06178 | Hot-Spot | Low | 47.3353606 | 22.3047889 |
| R048-P067 | PANEL_06206 | Hot-Spot | Low | 47.3353657 | 22.3050055 |
| R048-P068 | PANEL_06208 | Diode-Multi | Critical | 47.3353660 | 22.3050209 |
| R048-P069 | PANEL_06210 | Hot-Spot | Low | 47.3353664 | 22.3050362 |
| R048-P074 | PANEL_06220 | Diode-Multi | Critical | 47.3353684 | 22.3051203 |
| R048-P075 | PANEL_06222 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3353687 | 22.3051356 |

# R050 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-092 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 12




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R050-P009 | PANEL_05814 | Hot-Spot | Low | 47.3352729 | 22.3041607 |
| R050-P013 | PANEL_05822 | Hot-Spot | Medium | 47.3352744 | 22.3042243 |
| R050-P023 | PANEL_05842 | Hot-Spot | Low | 47.3352779 | 22.3043774 |
| R050-P050 | PANEL_06310 | Hot-Spot | Low | 47.3352880 | 22.3048083 |
| R050-P051 | PANEL_06312 | Hot-Spot | Low | 47.3352883 | 22.3048236 |
| R050-P058 | PANEL_06326 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3352908 | 22.3049308 |
| R050-P065 | PANEL_06340 | Hot-Spot | Low | 47.3352934 | 22.3050403 |
| R050-P066 | PANEL_06342 | Hot-Spot | Low | 47.3352937 | 22.3050556 |
| R050-P067 | PANEL_06344 | Hot-Spot | Low | 47.3352941 | 22.3050709 |
| R050-P078 | PANEL_06366 | Hot-Spot | Low | 47.3352982 | 22.3052470 |
| R050-P083 | PANEL_06376 | Hot-Spot | Low | 47.3353000 | 22.3053258 |
| R050-P089 | PANEL_06388 | Hot-Spot | Low | 47.3353022 | 22.3054177 |

# R052 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-092 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 16




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R052-P015 | PANEL_05872 | Hot-Spot | Medium | 47.3352035 | 22.3043203 |
| R052-P017 | PANEL_05876 | Diode-Multi | Critical | 47.3352042 | 22.3043509 |
| R052-P018 | PANEL_05878 | Hot-Spot | Low | 47.3352046 | 22.3043662 |
| R052-P041 | PANEL_06430 | Hot-Spot | Low | 47.3352130 | 22.3047283 |
| R052-P046 | PANEL_06440 | Diode-Multi | High | 47.3352148 | 22.3048048 |
| R052-P047 | PANEL_06442 | Hot-Spot | Low | 47.3352153 | 22.3048278 |
| R052-P053 | PANEL_06454 | Diode-Multi | High | 47.3352174 | 22.3049196 |
| R052-P055 | PANEL_06458 | Diode-Multi | High | 47.3352182 | 22.3049502 |
| R052-P056 | PANEL_06460 | Hot-Spot | Low | 47.3352185 | 22.3049656 |
| R052-P060 | PANEL_06468 | Diode-Multi | High | 47.3352200 | 22.3050291 |
| R052-P061 | PANEL_06470 | Hot-Spot | Low | 47.3352203 | 22.3050444 |
| R052-P074 | PANEL_06496 | Hot-Spot | Low | 47.3352252 | 22.3052511 |
| R052-P075 | PANEL_06498 | Diode-Multi | Critical | 47.3352255 | 22.3052664 |
| R052-P076 | PANEL_06500 | Hot-Spot | Low | 47.3352259 | 22.3052817 |
| R052-P079 | PANEL_06506 | Hot-Spot | Low | 47.3352269 | 22.3053276 |
| R052-P090 | PANEL_06528 | Hot-Spot | Medium | 47.3352309 | 22.3054984 |

# R053 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-092 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 4




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R053-P001 | PANEL_05889 | Hot-Spot | Low | 47.3351454 | 22.3041680 |
| R053-P002 | PANEL_05891 | Hot-Spot | Low | 47.3351457 | 22.3041833 |
| R053-P003 | PANEL_05893 | Hot-Spot | Low | 47.3351461 | 22.3041987 |
| R053-P004 | PANEL_05895 | Hot-Spot | Low | 47.3351465 | 22.3042140 |

# R054 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-092 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 10




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R054-P007 | PANEL_05902 | Hot-Spot | Medium | 47.3351290 | 22.3042608 |
| R054-P041 | PANEL_06568 | Diode-Multi | Critical | 47.3351414 | 22.3047937 |
| R054-P042 | PANEL_06570 | Hot-Spot | Medium | 47.3351417 | 22.3048090 |
| R054-P043 | PANEL_06572 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3351421 | 22.3048243 |
| R054-P053 | PANEL_06592 | Hot-Spot | Low | 47.3351458 | 22.3049850 |
| R054-P060 | PANEL_06606 | Hot-Spot | Medium | 47.3351484 | 22.3050945 |
| R054-P070 | PANEL_06718 | Hot-Spot | Medium | 47.3351693 | 22.3059922 |
| R054-P071 | PANEL_06720 | Hot-Spot | Low | 47.3351696 | 22.3060075 |
| R054-P073 | PANEL_06724 | Diode-Multi | High | 47.3351703 | 22.3060382 |
| R054-P074 | PANEL_06726 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3351707 | 22.3060535 |

# R056 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 8




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R056-P013 | PANEL_05960 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3350596 | 22.3044204 |
| R056-P014 | PANEL_05962 | Hot-Spot | Low | 47.3350599 | 22.3044357 |
| R056-P038 | PANEL_06654 | Hot-Spot | Low | 47.3350687 | 22.3048131 |
| R056-P063 | PANEL_06704 | Diode-Multi | High | 47.3350779 | 22.3052058 |
| R056-P074 | PANEL_07002 | Hot-Spot | Low | 47.3350988 | 22.3061061 |
| R056-P075 | PANEL_07004 | Hot-Spot | Low | 47.3350992 | 22.3061215 |
| R056-P076 | PANEL_07006 | Hot-Spot | Low | 47.3350995 | 22.3061368 |
| R056-P082 | PANEL_07018 | Hot-Spot | Low | 47.3351017 | 22.3062310 |

# R058 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-069 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 6




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R058-P019 | PANEL_07076 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3350319 | 22.3063755 |
| R058-P020 | PANEL_07078 | Diode | Medium | 47.3350323 | 22.3063908 |
| R058-P044 | PANEL_08000 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3350411 | 22.3067682 |
| R058-P049 | PANEL_08700 | Hot-Spot | Low | 47.3350430 | 22.3068524 |
| R058-P050 | PANEL_08702 | Hot-Spot | Low | 47.3350434 | 22.3068677 |
| R058-P054 | PANEL_08710 | Hot-Spot | Low | 47.3350448 | 22.3069289 |

# R060 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-069 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 5




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R060-P017 | PANEL_07118 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3349593 | 22.3063975 |
| R060-P018 | PANEL_07120 | Hot-Spot | Low | 47.3349597 | 22.3064128 |
| R060-P043 | PANEL_08044 | Diode-Multi | High | 47.3349688 | 22.3068056 |
| R060-P053 | PANEL_08754 | Hot-Spot | Low | 47.3349726 | 22.3069663 |
| R060-P061 | PANEL_08770 | Hot-Spot | Low | 47.3349755 | 22.3070911 |

# R062 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-092 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 5




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R062-P044 | PANEL_07172 | Hot-Spot | Low | 47.3348889 | 22.3065115 |
| R062-P050 | PANEL_08058 | Hot-Spot | Low | 47.3348912 | 22.3066109 |
| R062-P080 | PANEL_08808 | Hot-Spot | Medium | 47.3349021 | 22.3070802 |
| R062-P081 | PANEL_08810 | Hot-Spot | Low | 47.3349025 | 22.3070955 |
| R062-P086 | PANEL_08820 | Hot-Spot | Low | 47.3349043 | 22.3071744 |

# R064 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-092 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 3




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R064-P060 | PANEL_08124 | Hot-Spot | Low | 47.3348229 | 22.3068190 |
| R064-P064 | PANEL_08132 | Hot-Spot | Low | 47.3348243 | 22.3068803 |
| R064-P074 | PANEL_08842 | Hot-Spot | Low | 47.3348281 | 22.3070410 |

# R066 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 10




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R066-P018 | PANEL_15308 | Hot-Spot | Low | 47.3347331 | 22.3061007 |
| R066-P028 | PANEL_08152 | Hot-Spot | Low | 47.3347393 | 22.3063695 |
| R066-P044 | PANEL_08184 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3347451 | 22.3066168 |
| R066-P048 | PANEL_08882 | Hot-Spot | Low | 47.3347467 | 22.3066857 |
| R066-P050 | PANEL_08886 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3347474 | 22.3067163 |
| R066-P051 | PANEL_08888 | Hot-Spot | Low | 47.3347477 | 22.3067316 |
| R066-P054 | PANEL_08894 | Diode-Multi | High | 47.3347488 | 22.3067775 |
| R066-P077 | PANEL_09124 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3347572 | 22.3071396 |
| R066-P078 | PANEL_09126 | Hot-Spot | Low | 47.3347576 | 22.3071549 |
| R066-P079 | PANEL_09128 | Hot-Spot | Low | 47.3347579 | 22.3071702 |

# R068 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 9




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R068-P004 | PANEL_15234 | Diode-Multi | High | 47.3346477 | 22.3055746 |
| R068-P005 | PANEL_15236 | Hot-Spot | Low | 47.3346481 | 22.3055899 |
| R068-P028 | PANEL_07232 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3346565 | 22.3059520 |
| R068-P074 | PANEL_08934 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3346758 | 22.3067843 |
| R068-P088 | PANEL_08962 | Hot-Spot | Low | 47.3346809 | 22.3070009 |
| R068-P093 | PANEL_09064 | Hot-Spot | Low | 47.3346828 | 22.3070851 |
| R068-P100 | PANEL_09078 | Diode-Multi | High | 47.3346853 | 22.3071923 |
| R068-P101 | PANEL_09080 | Hot-Spot | Low | 47.3346857 | 22.3072076 |
| R068-P139 | PANEL_15826 | Hot-Spot | Low | 47.3347159 | 22.3085082 |

# R070 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 9




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R070-P011 | PANEL_15202 | Hot-Spot | Low | 47.3345783 | 22.3057344 |
| R070-P016 | PANEL_15212 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3345801 | 22.3058133 |
| R070-P023 | PANEL_15226 | Hot-Spot | Low | 47.3345826 | 22.3059205 |
| R070-P028 | PANEL_07278 | Hot-Spot | Low | 47.3345846 | 22.3060047 |
| R070-P070 | PANEL_09156 | Hot-Spot | Low | 47.3346025 | 22.3067757 |
| R070-P091 | PANEL_09198 | Hot-Spot | Medium | 47.3346101 | 22.3070995 |
| R070-P106 | PANEL_09504 | Diode-Multi | High | 47.3346156 | 22.3073391 |
| R070-P107 | PANEL_09506 | Hot-Spot | Low | 47.3346160 | 22.3073544 |
| R070-P119 | PANEL_15970 | Hot-Spot | Medium | 47.3346327 | 22.3080753 |

# R072 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-184 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 9




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R072-P018 | PANEL_15630 | Hot-Spot | Low | 47.3345005 | 22.3055345 |
| R072-P022 | PANEL_15638 | Diode | Medium | 47.3345020 | 22.3055958 |
| R072-P023 | PANEL_15640 | Hot-Spot | Medium | 47.3345023 | 22.3056111 |
| R072-P024 | PANEL_07316 | Hot-Spot | Low | 47.3345028 | 22.3056340 |
| R072-P025 | PANEL_07318 | Hot-Spot | Low | 47.3345032 | 22.3056493 |
| R072-P034 | PANEL_07336 | Hot-Spot | Medium | 47.3345064 | 22.3057871 |
| R072-P099 | PANEL_09214 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3345328 | 22.3069202 |
| R072-P128 | PANEL_09548 | Hot-Spot | Low | 47.3345434 | 22.3073765 |
| R072-P166 | PANEL_16018 | Hot-Spot | Low | 47.3345657 | 22.3083359 |

# R074 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 11




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R074-P013 | PANEL_07386 | Diode-Multi | High | 47.3344269 | 22.3055107 |
| R074-P019 | PANEL_07398 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3344290 | 22.3056025 |
| R074-P020 | PANEL_07400 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3344293 | 22.3056178 |
| R074-P033 | PANEL_08254 | Hot-Spot | Low | 47.3344342 | 22.3058245 |
| R074-P037 | PANEL_08262 | Hot-Spot | Low | 47.3344356 | 22.3058880 |
| R074-P038 | PANEL_08264 | Hot-Spot | Low | 47.3344360 | 22.3059034 |
| R074-P040 | PANEL_08268 | Hot-Spot | Low | 47.3344367 | 22.3059340 |
| R074-P050 | PANEL_15004 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3344404 | 22.3060947 |
| R074-P051 | PANEL_15006 | Hot-Spot | Medium | 47.3344408 | 22.3061100 |
| R074-P099 | PANEL_09444 | Hot-Spot | Low | 47.3344609 | 22.3069729 |
| R074-P100 | PANEL_09446 | Hot-Spot | Low | 47.3344612 | 22.3069882 |

# R076 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 5




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R076-P019 | PANEL_07444 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3343571 | 22.3056552 |
| R076-P023 | PANEL_07452 | Hot-Spot | Low | 47.3343585 | 22.3057164 |
| R076-P028 | PANEL_08290 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3343605 | 22.3058006 |
| R076-P042 | PANEL_08318 | Hot-Spot | Low | 47.3343655 | 22.3060173 |
| R076-P128 | PANEL_16264 | Hot-Spot | Low | 47.3344158 | 22.3081786 |

# R078 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 5




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R078-P025 | PANEL_08330 | Hot-Spot | Low | 47.3342875 | 22.3058073 |
| R078-P049 | PANEL_14910 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3342963 | 22.3061847 |
| R078-P086 | PANEL_09372 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3343123 | 22.3068716 |
| R078-P091 | PANEL_09382 | Diode | Medium | 47.3343140 | 22.3069481 |
| R078-P096 | PANEL_16338 | Hot-Spot | Low | 47.3343403 | 22.3080784 |

# R080 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 3




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R080-P035 | PANEL_08396 | Hot-Spot | Medium | 47.3342192 | 22.3060131 |
| R080-P045 | PANEL_08416 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3342228 | 22.3061685 |
| R080-P087 | PANEL_15124 | Hot-Spot | Low | 47.3342407 | 22.3069396 |

# R082 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-161 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 5




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R082-P021 | PANEL_06804 | Hot-Spot | Low | 47.3341337 | 22.3054818 |
| R082-P026 | PANEL_07550 | Hot-Spot | Low | 47.3341356 | 22.3055659 |
| R082-P049 | PANEL_08424 | Hot-Spot | Low | 47.3341441 | 22.3059280 |
| R082-P129 | PANEL_16542 | Hot-Spot | Low | 47.3341995 | 22.3083137 |
| R082-P143 | PANEL_16478 | Hot-Spot | Low | 47.3342047 | 22.3085357 |

# R084 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 5




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R084-P010 | PANEL_06828 | Hot-Spot | Low | 47.3340578 | 22.3053637 |
| R084-P017 | PANEL_06842 | Hot-Spot | Low | 47.3340604 | 22.3054732 |
| R084-P028 | PANEL_07600 | Hot-Spot | Low | 47.3340645 | 22.3056492 |
| R084-P063 | PANEL_08498 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3340772 | 22.3061973 |
| R084-P128 | PANEL_16586 | Hot-Spot | Low | 47.3341354 | 22.3087005 |

# R086 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 7




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R086-P018 | PANEL_06890 | Hot-Spot | Low | 47.3339888 | 22.3055412 |
| R086-P020 | PANEL_06894 | Hot-Spot | Low | 47.3339895 | 22.3055718 |
| R086-P037 | PANEL_07664 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3339958 | 22.3058420 |
| R086-P038 | PANEL_07666 | Hot-Spot | Low | 47.3339962 | 22.3058573 |
| R086-P039 | PANEL_07668 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3339965 | 22.3058726 |
| R086-P040 | PANEL_07670 | Hot-Spot | Low | 47.3339969 | 22.3058879 |
| R086-P110 | PANEL_16688 | Hot-Spot | Low | 47.3340566 | 22.3084550 |

# R088 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 6




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R088-P024 | PANEL_07684 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3339192 | 22.3056933 |
| R088-P032 | PANEL_07700 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3339221 | 22.3058158 |
| R088-P033 | PANEL_07702 | Hot-Spot | Low | 47.3339224 | 22.3058311 |
| R088-P048 | PANEL_08560 | Hot-Spot | Low | 47.3339280 | 22.3060707 |
| R088-P049 | PANEL_08562 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3339284 | 22.3060860 |
| R088-P050 | PANEL_08564 | Hot-Spot | Low | 47.3339287 | 22.3061013 |

# R090 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 4




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R090-P036 | PANEL_08628 | Diode | Medium | 47.3338517 | 22.3059320 |
| R090-P046 | PANEL_08648 | Hot-Spot | Low | 47.3338552 | 22.3060851 |
| R090-P090 | PANEL_15728 | Hot-Spot | Low | 47.3338938 | 22.3077422 |
| R090-P099 | PANEL_16758 | Hot-Spot | Low | 47.3339082 | 22.3083641 |

# R092 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 3




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R092-P007 | PANEL_07788 | Hot-Spot | Low | 47.3337692 | 22.3055284 |
| R092-P035 | PANEL_08672 | Hot-Spot | Low | 47.3337794 | 22.3059671 |
| R092-P087 | PANEL_15676 | Hot-Spot | Low | 47.3338205 | 22.3077343 |

# R094 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 6




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R094-P007 | PANEL_06960 | Hot-Spot-Multi | Medium | 47.3336973 | 22.3055811 |
| R094-P008 | PANEL_06962 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3336976 | 22.3055964 |
| R094-P014 | PANEL_06974 | Hot-Spot | Low | 47.3336998 | 22.3056906 |
| R094-P031 | PANEL_07836 | Hot-Spot | Low | 47.3337060 | 22.3059585 |
| R094-P033 | PANEL_07840 | Hot-Spot | Low | 47.3337068 | 22.3059891 |
| R094-P074 | PANEL_09578 | Hot-Spot | Low | 47.3337435 | 22.3075711 |

# R096 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 1




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R096-P019 | PANEL_07904 | Hot-Spot | Low | 47.3336297 | 22.3058198 |

# R098 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-092 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 1




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R098-P080 | PANEL_09682 | Hot-Spot | Low | 47.3336012 | 22.3077391 |

# R100 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-092 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 2




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R100-P030 | PANEL_09720 | Diode-Multi | High | 47.3335085 | 22.3068949 |
| R100-P031 | PANEL_09722 | Hot-Spot | Low | 47.3335088 | 22.3069103 |

# R102 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-092 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 4




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R102-P019 | PANEL_09790 | Hot-Spot | Low | 47.3334321 | 22.3067570 |
| R102-P076 | PANEL_12434 | Hot-Spot | Low | 47.3334553 | 22.3077539 |
| R102-P080 | PANEL_12442 | Hot-Spot | Low | 47.3334567 | 22.3078152 |
| R102-P081 | PANEL_12444 | Hot-Spot | Low | 47.3334571 | 22.3078305 |

# R108 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 2




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R108-P001 | PANEL_10122 | Hot-Spot | Low | 47.3332005 | 22.3062312 |
| R108-P003 | PANEL_10126 | Hot-Spot | Low | 47.3332012 | 22.3062618 |

# R110 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 7




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R110-P004 | PANEL_10266 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3331294 | 22.3063152 |
| R110-P005 | PANEL_10268 | Hot-Spot | Low | 47.3331297 | 22.3063305 |
| R110-P015 | PANEL_10288 | Hot-Spot | Low | 47.3331333 | 22.3064860 |
| R110-P016 | PANEL_10290 | Hot-Spot | Low | 47.3331337 | 22.3065013 |
| R110-P033 | PANEL_10370 | Hot-Spot | Low | 47.3331399 | 22.3067692 |
| R110-P034 | PANEL_10372 | Hot-Spot | Low | 47.3331403 | 22.3067845 |
| R110-P035 | PANEL_10374 | Hot-Spot | Low | 47.3331406 | 22.3067998 |

# R111 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 2




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R111-P001 | PANEL_10397 | Hot-Spot | Low | 47.3330662 | 22.3059444 |
| R111-P002 | PANEL_10399 | Hot-Spot | Low | 47.3330665 | 22.3059597 |

# R112 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 3




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R112-P026 | PANEL_10494 | Hot-Spot | Low | 47.3330568 | 22.3063380 |
| R112-P036 | PANEL_10514 | Hot-Spot | Low | 47.3330604 | 22.3064934 |
| R112-P063 | PANEL_10476 | Hot-Spot | Low | 47.3330702 | 22.3069167 |

# R114 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 2




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R114-P010 | PANEL_10554 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3329786 | 22.3061212 |
| R114-P011 | PANEL_10556 | Hot-Spot | Low | 47.3329790 | 22.3061365 |

# R116 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 4




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R116-P043 | PANEL_10804 | Hot-Spot | Low | 47.3329184 | 22.3066767 |
| R116-P046 | PANEL_10810 | Hot-Spot-Multi | High | 47.3329195 | 22.3067226 |
| R116-P092 | PANEL_13110 | Hot-Spot | Low | 47.3329363 | 22.3074468 |
| R116-P097 | PANEL_13028 | Hot-Spot | Low | 47.3329405 | 22.3076277 |

# R117 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 4




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R117-P001 | PANEL_10811 | Hot-Spot | Low | 47.3328495 | 22.3060586 |
| R117-P002 | PANEL_10813 | Hot-Spot | Low | 47.3328498 | 22.3060739 |
| R117-P003 | PANEL_10815 | Hot-Spot | Low | 47.3328502 | 22.3060892 |
| R117-P012 | PANEL_10833 | Hot-Spot | Low | 47.3328534 | 22.3062270 |

# R118 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 3




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R118-P054 | PANEL_10872 | Hot-Spot | Low | 47.3328503 | 22.3068908 |
| R118-P055 | PANEL_10874 | Hot-Spot | Low | 47.3328506 | 22.3069061 |
| R118-P070 | PANEL_12974 | Hot-Spot | Low | 47.3328562 | 22.3071457 |

# R120 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 8




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R120-P010 | PANEL_10968 | Hot-Spot | Low | 47.3327619 | 22.3062354 |
| R120-P019 | PANEL_10986 | Hot-Spot | Low | 47.3327652 | 22.3063755 |
| R120-P020 | PANEL_10988 | Hot-Spot | Low | 47.3327655 | 22.3063908 |
| R120-P023 | PANEL_10994 | Hot-Spot | Low | 47.3327666 | 22.3064367 |
| R120-P029 | PANEL_11052 | Hot-Spot | Low | 47.3327689 | 22.3065362 |
| R120-P062 | PANEL_11026 | Hot-Spot | Low | 47.3327809 | 22.3070537 |
| R120-P086 | PANEL_13282 | Hot-Spot | Low | 47.3327897 | 22.3074311 |
| R120-P087 | PANEL_13284 | Hot-Spot | Low | 47.3327901 | 22.3074464 |

# R122 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 3




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R122-P011 | PANEL_11108 | Hot-Spot | Low | 47.3326900 | 22.3062887 |
| R122-P020 | PANEL_11126 | Hot-Spot | Low | 47.3326933 | 22.3064289 |
| R122-P084 | PANEL_13370 | Hot-Spot | Low | 47.3327168 | 22.3074385 |

# R123 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 3




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R123-P001 | PANEL_11225 | Hot-Spot | Low | 47.3326328 | 22.3061728 |
| R123-P002 | PANEL_11227 | Hot-Spot | Low | 47.3326331 | 22.3061881 |
| R123-P003 | PANEL_11229 | Hot-Spot | Low | 47.3326335 | 22.3062034 |

# R124 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 6




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R124-P004 | PANEL_11232 | Hot-Spot | Low | 47.3326153 | 22.3062196 |
| R124-P005 | PANEL_11234 | Hot-Spot | Low | 47.3326156 | 22.3062350 |
| R124-P031 | PANEL_11332 | Hot-Spot | Low | 47.3326251 | 22.3066430 |
| R124-P047 | PANEL_11272 | Hot-Spot | Low | 47.3326311 | 22.3068979 |
| R124-P048 | PANEL_11274 | Hot-Spot | Low | 47.3326314 | 22.3069132 |
| R124-P055 | PANEL_11288 | Hot-Spot | Low | 47.3326339 | 22.3070203 |

# R126 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-138 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 8




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R126-P012 | PANEL_11386 | Hot-Spot | Low | 47.3325459 | 22.3063802 |
| R126-P020 | PANEL_11402 | Hot-Spot | Low | 47.3325488 | 22.3065050 |
| R126-P035 | PANEL_11478 | Hot-Spot | Low | 47.3325543 | 22.3067423 |
| R126-P067 | PANEL_11450 | Hot-Spot | Low | 47.3325660 | 22.3072444 |
| R126-P068 | PANEL_11452 | Hot-Spot | Low | 47.3325663 | 22.3072598 |
| R126-P078 | PANEL_13542 | Hot-Spot | Low | 47.3325701 | 22.3074205 |
| R126-P082 | PANEL_13550 | Hot-Spot | Low | 47.3325716 | 22.3074840 |
| R126-P101 | PANEL_13496 | Hot-Spot | Low | 47.3325808 | 22.3078793 |

# R128 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 3




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R128-P082 | PANEL_14102 | Hot-Spot | Low | 47.3324993 | 22.3075221 |
| R128-P083 | PANEL_14104 | Hot-Spot | Low | 47.3324997 | 22.3075374 |
| R128-P085 | PANEL_14108 | Hot-Spot | Low | 47.3325004 | 22.3075680 |

# R129 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 3




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R129-P001 | PANEL_11639 | Hot-Spot | Low | 47.3324160 | 22.3062870 |
| R129-P002 | PANEL_11641 | Hot-Spot | Low | 47.3324164 | 22.3063023 |
| R129-P003 | PANEL_11643 | Hot-Spot | Low | 47.3324168 | 22.3063176 |

# R130 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 1




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R130-P056 | PANEL_11704 | Hot-Spot | Low | 47.3324175 | 22.3071498 |

# R134 - schema pozitii panouri


Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 2




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R134-P034 | PANEL_12028 | Hot-Spot | Low | 47.3322650 | 22.3068792 |
| R134-P081 | PANEL_13962 | Hot-Spot | Low | 47.3322822 | 22.3076187 |

# R135 - schema pozitii panouri

Vest - pozitii 001-115 - Est | Panouri defecte validate pe rand: 3




| Cod teren | Panel ID | Defect | Severitate | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| R135-P001 | PANEL_12053 | Hot-Spot | Low | 47.3321993 | 22.3064012 |
| R135-P002 | PANEL_12055 | Hot-Spot | Low | 47.3321997 | 22.3064165 |
| R135-P003 | PANEL_12057 | Hot-Spot | Low | 47.3322000 | 22.3064318 |