

⚠ 폐기물 수집차 보수 작업중 적재함에 깔림 ⚠

🚧 재해개요

2023. 6. 00.(월) 00:00경 인천광역시 소재

(주)OOO에서 재해자가 폐기물 수집차(압착진개차) 적재함을 들어 올린 후 기울인 상태에서 하부 보수 작업중 적재함이 떨어져 깔리는 재해 발생(사망 1명)




📝 발생원인

▶ 사고발생원인

- (적재함 지탱 조치 미흡) 폐기물 수집차의 적재함 하부 보수 시 적재함 들어 올린 후 뒤로 기울이고 파카*를 최대 전개하여 적재함의 무게중심이 차량 후방에 위치한 상태에서 작업함


* 파카 : 적재함 후면 덮개



👷 예방대책

① 적재함이 있는 특수화물차량 하부 보수 시 안전지지대 또는 안전블록 사용

- 적재함이 있는 특수화물차량의 적재함 하부 보수 시 충분한 강도를 지닌 안전지지대 또는 안전블록을 사용하여 적재함이 떨어지지 않도록 조치 후 작업 실시



안전지지대 또는 안전블록 사용

※ 본 OPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.