


주차장 CCTV 설치 작업 중 추락



☀ 재해개요

2025. 04. 18. (금) 14:57 경 서울시 관악구 소재 ○○○○ 설치공사 현장에서 재해자가 기계식 주차장 내부 CCTV 설치 공사를 하던 중, 입주민이 출차를 위해 주차 설비를 작동시키면서 상승하는 리프트와 벽면 사이에 재해자가 끼인 후 지하 피트(깊이≈8.5m)로 떨어져 사망함.



1

🔍 발생원인

기계 설비 내부 작업 중 운전 정지 미실시

- 동력으로 작동되는 기계의 정비·수리·교체 등을 할 때 작업자가 위험해질 우려가 있으면 해당 기계의 운전을 정지시켜야하나 실시하지 않았음.

표지판 미배치

- 작업 중임을 알리거나 운행을 중지하는 내용을 알리는 표지판 등이 배치되지 않았음

작업지휘자 미배치 및 1인 작업 진행

- 작업 과정에서 기계가 갑자기 가동될 우려가 있는 경우 작업지휘자를 배치하는 등의 필요한 조치를 해야 하나 하지 않았음.

2

💡 예방대책

① 기계 설비 작업 시 주차설비 작동 중지

- 기계식 주차설비와 관련하여 작업할 경우 주차설비의 전원을 차단하거나 정지시키고, 설비 조작패널 등에 잠금장치를 채워 오작동을 방지해야 함.

② 표지판 배치

- 작업 중임을 알리고 작동을 금지하는 내용의 표지판을 명확히 설치해야 함.

③ 작업지휘자 배치

- 작업하는 과정에서 기계가 갑자기 가동될 우려가 있는 경우 작업지휘자를 배치하는 등의 조치를 해야 함.

본 OPS는 동종재해예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.