






자재 운반작업 중 추락



재해개요


2025. 07. 00.(월) 15:30경 서울시 소재
0000에서 자재를 반입하기 위해 작업자
2명이 개구부 덮개를 열던 중 1명이 덮개
를 놓치며 다른 작업자 1명이 덮개와 함께
지하 2층 바닥으로 떨어져 사망함



발생원인

▶ 추락재해 발생 원인

- (추락 예방조치 미실시) 추락 위험이 있는 개구부 인근에서 작업함에도 안전대 걸이 시설 설치, 안전대 사용 등의 추락 예방 조치를 하지 않고 작업함
- (작업계획서 미작성) 중량물인 자재를 반입하는 작업 임에도 재해를 예방할 수 있는 안전대책 등이 포함된 중량물취급 작업계획서 미작성



예방대책

1 추락 예방조치 철저

- 난간, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 안전대 걸이 시설을 설치하고, 작업자에게 안전대를 사용하도록 하는 등 추락 예방 조치 실시

2 작업계획서 작성

- 중량물 취급 작업 시 추락, 낙하, 전도, 협착, 붕괴 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서 작성
- 인양물에 대한 사전조사를 통해 무게에 적합한 인양 방법을 선정하여 실시

3 작업지휘자 지정

- 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.