






벌목 작업 중 깔림



재해개요

2025. 02. 18.(화) 09:20경 전남 소재
0000에서 기계톱으로 벌목 작업 중
쓰러지는 벌도목에 걸려있는 고사목이
넘어져 깔림이 발생하고 1명이 사망함




발생원인

▶ 깔림 발생원인

(작업방법 부적정) 벌도목에 걸려 있는 나무를 제거하지 않고, 걸려 있는 나무가 떨어질 위험이 있는 상태에서 벌목 작업 실시

(작업계획 미수립) 벌목 시, 중량물 취급에 따른 낙하 및 전도 위험이 존재하는 상태에서 작업방법 및 대책 등의 작업계획 미 수립

- 작업 지휘자 미 지정 상태에서 작업 진행



예방대책

1 벌목 전 안전확보 조치

- 벌목 작업 전, 작업 구간을 검토하여 걸려 있는 나무 밑, 받치고 있는 나무 벌목 금지
- 나무 상부에서 낙하할 수 있는 죽은 나무, 부러진 나무, 절단된 후 걸쳐진 나무 등의 유무 확인

2 중량물 취급 작업계획서 수립 및 작업지휘자 지정

- 벌목 작업 중, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사 실시
- 추락/전도/낙하/붕괴 위험 예방을 위한 대책 및 안전한 작업방법을 포함하는 작업계획서 작성
- 벌목 작업자가 수립된 작업계획에 따라 작업하도록 지휘 및 감독

3 대피로 및 대피장소 지정

- 벌목 작업 전, 미리 대피로 및 대피장소 지정
- 대피로 상의 장애물은 미리 제거 후 정비하도록 지시

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.