






접지용구 설치작업 중 감전



재해개요

2026. 1. 00.(목) 11:08경 전북 전주시 완산구 소재 (주)0000에서 활선작업용 고소작업대에 탑승하여 전로가 차단되지 않은 활선상태인 특고압선에 접지용구를 설치하려고 배전선의 피복을 제거하려고 하던 중 감전되어 1명이 사망함.



발생원인

▶ 사고발생 원인

- (절연용 보호구 미착용 및 활선작업용 기구 미사용) 충전전로와 정전전로가 혼재된 작업구간이 있는 장소에서 작업을 하는 경우, 해당 전압에 적합한 절연용 보호구 및 활선작업용 기구를 사용하여야 하나 미사용함.
- (작업계획서 작성 내용 미흡) 작업상황에 필요한 안전작업 요령과 절연용 보호구 및 활선작업용 기구·장치 등의 준비·착용·사용에 관한 사항 등이 포함된 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업하여야 하나 해당 내용이 작업계획서에 포함되지 않음.



예방대책

① 절연용 보호구 착용 및 활선작업용 기구 사용

- 충전전로와 정전전로가 혼재된 작업구간이 있는 장소에서 전주 및 가공전선 교체, 단락접지기구 설치 등 전기작업을 하는 경우에는 해당 전압에 적합한 절연용 보호구·방호구, 활선작업용 기구·장치를 착용하거나 사용하여야 함.

② 작업계획서 작성 및 준수

- 충전전로 등 전기작업을 하는 경우 감전 등 근로자의 위험을 방지하기 위하여 전로 차단에 관한 작업 계획 및 전원 재투입절차 등 안전작업요령, 절연용보호구, 활선작업용 기구·장치 등의 준비·점검·착용·사용 등에 관한 사항 등을 포함하여 작업계획서를 작성하고 해당 근로자에게 그 계획에 따라 작업 하도록 하여야 함.

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.