






운반물 하차작업 중 떨어짐



재해개요

2024. 10. 00.(화) 06:51경, 경북 고령군 소재 (주)○○○산업의 채석장 화약 하차장소에서 재해자가 윈바디 차량 적재함에서 화약을 하차하여 굴착기 버킷으로 옮기는 작업 중 암석을 밟고 넘어지며 측면 가파른 절개면으로 떨어져(H≒10m) 사망



발생원인

▶ 안전난간 등 떨어짐 방지조치 미흡

- 떨어짐 위험이 있는 가파른 절개면 인근에서 화물의 하차작업을 수행함에도 불구하고 떨어짐 예방을 위한 안전난간 등의 추락방지 조치를 실시하지 않음

▶ 안전모 등 적정 보호구 미착용

- 가파른 절개면 인근의 화약 하차장소에서 이동 및 작업 중 떨어짐 위험이 있으나 안전모 등의 지급 및 착용 상태를 관리하지 않음



예방대책

1 안전난간 등 떨어짐 방지조치 실시

- 작업장 내에서 떨어짐 위험이 있는 절개면 등에 대해 안전난간 등의 추락방지 조치를 실시하고 떨어짐 위험이 있는 장소에서 근로자 작업이 수행되지 않도록 조치

2 안전모 등 적정 보호구 착용 및 관리감독 실시

- 떨어짐·낙하물 등의 위험을 예방하기 위하여 작업자가 적정 보호구(안전모 등)을 착용하고 작업토록 조치

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.