



5 N8 (N7)




de	85,25	m	2,75	Ang. Presión	20º
dp	79,75	z	29		
df	72,875	b	69		

	D <sub>s</sub>	D <sub>i</sub>	M máx	M mín	t
35 H7	0,025	0,000	35,025	35,000	0,025
10 N9	0,000	-0,043	10,000	9,957	0,043

1	Piñón		37Cr4	1	Vern en plano de conjunto
Nº de piezas	Denominación		Norma	Material	Marca Observaciones
Dibujado	Nombre		Fecha		Colegio Salesianos S. Ignacio, Cádiz
Comprobado	Carlos López		24/01/2022		
Escala:	Rafael Fernández		24/01/2022	Plano Nº: 4.1	
1:1	Piñón			Sustituye a:	
				Sustituido por:	



Vista por A




D <sub>e</sub>	167,75	m	2,75	Ang. Presión	20°
D <sub>p</sub>	162,25	Z	59		
D <sub>f</sub>	155,375	B	69		

	D <sub>s</sub>	D <sub>i</sub>	M máx	M mín	t
40 H7	0,025	0,000	40,025	40,000	0,025
12 N9	0,000	-0,043	12,000	11,957	0,043

1	Corona		37Cr4	2	Ver en plano de conjunto
Nº de piezas	Denominación	Norma	Material	Marca	Observaciones
	Nombre	Fecha			
Dibujado	Carlos López	24/01/2022			Colegio Salesianos S. Ignacio, Cádiz
Comprobado	Rafael Fernández	24/01/2022			
Escala:	1 : 1	Corona	Plano N°: 4.2		
			Sustituye a:		
			Sustituido por:		


SOLID EDGE ACADEMIC COPY

14 N8 / N6 / ( )



	D <sub>s</sub>	D <sub>i</sub>	M máx	M mín	t
45 H8	0,039	0,000	45,039	45,000	0,039
62 j6	0,012	-0,007	62,012	61,993	0,019


1	Tapeta árbol de entrada	C45	14	Ver en plano de conjunto
Nº de piezas	Denominación	Norma	Material	Marca Observaciones
Dibujado	Nombre	Fecha		Colegio Salesianos S. Ignacio, Cádiz
Comprobado	Carlos López	24/01/2022		
	Rafael Fernández	24/01/2022		
Escala:	1:1	Plano Nº: 4.3		
	Tapeta árbol de entrada	Sustituye a:		
		Sustituido por:		



	D <sub>s</sub>	D <sub>i</sub>	M máx	M mín	t
52 H8	0,046	0,000	52,046	52,000	0,046
68 j6	0,012	-0,007	68,012	67,993	0,019

1	Tapeta árbol de salida		C45	10	Ver en plano de conjunto	
Nº de piezas	Denominación		Norma	Material	Marca Observaciones	
Dibujado	Nombre		Fecha		Colegio Salesianos S. Ignacio, Cádiz	
Comprobado	Carlos López		24/01/2022			
Escala:	Tapeta árbol de salida				Plano Nº: 4.4	
1:1					Sustituye a:	
					Sustituido por:	


11 N8 / (N6 / )



	$\bar{d}_s$	$\bar{d}_i$	M máx	M mín	$t$
62 j6	0,012	-0,007	62,012	61,993	0,019

1	Tapeta ciega árbol entrada		C45	11	Ver en plano de conjunto	
Nº de piezas	Denominación	Norma	Material	Marca	Observaciones	
Dibujado	Nombre	Fecha			Colegio Salesianos S. Ignacio, Cádiz	
Comprobado	Carlos López	24/01/2022				
Escala:	Tapeta ciega árbol de entrada			Plano Nº: 4.5		
1:1				Sustituye a:		
				Sustituido por:		


18 N8 N6  
(N6)



	D <sub>s</sub>	D <sub>i</sub>	M <sub>máx</sub>	M <sub>mín</sub>	t
68 j6	0,012	-0,007	68,012	67,993	0,019

1	Tapeta ciega árbol salida		C45	18	Ver en plano de conjunto	
Nº de piezas	Denominación	Norma	Material	Marca	Observaciones	
Dibujado	Nombre	Fecha			Colegio Salesianos S. Ignacio, Cádiz	
Comprobado	Carlos López	24/01/2022				
Escala:	Tapeta ciega árbol de salida			Plano Nº: 4.6		
1:1				Sustituye a:		
				Sustituido por:		


13 N8 / N6 / (N6 / )



	D <sub>s</sub>	D <sub>i</sub>	M <sub>máx</sub>	M <sub>mín</sub>	t
35 H7	0,025	0,000	35,025	35,000	0,025


2	Casquillo separador árbol de entrada		1998 CC493K	13	Ver en plano de conjunto
Nº de piezas	Denominación	Norma	Material	Marca	Observaciones
Dibujado	Nombre	Fecha			Colegio Salesianos S. Ignacio, Cádiz
Comprobado	Carlos López	24/01/2022			Rafael Fernández
Escala:	Casquillo separador árbol de entrada		Plano Nº: 4.7		2:1
			Sustituye a:		
			Sustituido por:		

21 N8 / (N6 / )




	$\bar{d}_s$	$\bar{d}_i$	M máx	M mín	t
40 H7	0,025	0,000	40,025	40,000	0,025

2	Casquillo separador árbol de salida		1998 CC493K	21	Ver en plano de conunto
Nº de piezas	Denominación	Norma	Material	Marca	Observaciones
Dibujado	Nombre	Fecha			Colegio Salesianos S. Ignacio, Cádiz
Comprobado	Carlos López	24/01/2022			
Comprobado	Rafael Fernández	24/01/2022			
Escala: 2 : 1	Casquillo separador árbol de salida		Plano Nº: 4.8		
			Sustituye a:		
			Sustituido por:		




Vista por A



## Sección A-A

	D <sub>s</sub>	D <sub>i</sub>	M máx	M mín	t
35 h11	0,000	-0,160	35,000	34,840	0,160
10 N9	0,000	-0,043	10,000	9,957	0,043

1	Árbol de transmisión de entrada		37Crmo4	16	Ver en plano de conjunto		
Nº de piezas	Denominación	Norma	Material	Marca	Observaciones		
Dibujado	Nombre	Fecha			Colegio Salesianos S. Ignacio, Cádiz		
Comprobado	Carlos López	24/01/2022					
Escala:	Árbol de transmisión de entrada				Plano Nº: 4.9		
1:1					Sustituye a:		
					Sustituido por:		





## Sección A-A

	D <sub>s</sub>	D <sub>i</sub>	M máx	M mín	t
40 h11	0,000	-0,160	40,000	39,840	0,160
12 N9	0,000	-0,043	12,000	11,957	0,043

1	Árbol de transmisión de salida		37CrMo4	19	Ver en plano de conjunto
Nº de piezas	Denominación	Norma	Material	Marca	Observaciones
Dibujado	Nombre	Fecha			Colegio Salesianos S. Ignacio, Cádiz
Comprobado	Carlos López	24/01/2022			
	Rafael Fernández	24/01/2022			
Escala:	Árbol de trnasmisión de salida				Plano Nº: 4.10
1:1					Sustituye a:
					Sustituido por:

Redondeos a radio 2






1	Caja reductor part inferior		C45	6	Ver en plano de conjunto
Nº de piezas	Denominación	Norma	Material	Marca	Observaciones
					Colegio Salesianos S. Ignacio, Cádiz
Dibujado	Nombre	Fecha			
Comprobado	Carlos López	28/01/2022			
	Rafael Fernández	28/01/2022			
Escala:	1 : 2	Caja reductora parte inferior	Plano N°: 4.11		
			Sustituye a:		
			Sustituido por:		

D <sub>s</sub>	D <sub>i</sub>	M máx	M mín	t
0,025	0,000	31,025	31,000	0,025
34 H7	0,025	0,000	34,025	34,000

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

Redondeos a radio 2



D <sub>s</sub>	D <sub>i</sub>	M máx	M mín	t
31 H7	0,025	0,000	31,025	31,000
34 H7	0,025	0,000	34,025	34,000

1	Caja reductora part superior		C45	2	Ver plano de conjunto
Nº de piezas	Denominación	Norma	Material	Marca	Observaciones
					Colegio Salesianos S. Ignacio, Cádiz
Dibujado	Nombre	Fecha			Plano N°: 4.12
Comprobado	Carlos López	28/01/2022			Sustituye a:
	Rafael Fernández	28/01/2022			Sustituido por:
Escala:	Caja reductora parte superior				
1 : 2					

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

2 N8