

RAPORT DE EVALUARE

nr. 1532.1 din 26.05.2026

Î.S. Hotelul „ZAREA”

Raport de sinteză întocmit în baza anexelor de evaluare

Element	Descriere
Utilizarea desemnată a evaluării	Obținerea unei estimări corecte și documentate a valorii de piață a bunurilor, activelor și pasivelor Întreprinderii de Stat Hotelul „ZAREA”, necesară procesului de valorificare eficientă a proprietății publice.
Beneficiar / autoritate contractantă	Agenția Proprietății Publice
Contract / instrucțiuni de evaluare	Contract nr. 19 privind achiziția de servicii din 13.03.2026, încheiat între Agenția Proprietății Publice și „MOLDAUDITING” S.R.L.; obiectul achiziției: servicii de evaluare a complexului patrimonial unic Î.S. „Hotelul Zarea”.
Data evaluării	31.12.2025
Scopul raportului	Prezentarea sintetică a datelor generale, a valorii întreprinderii ca complex patrimonial unic și a valorii afacerii, cu trimitere la rapoartele-anexă.
Anexele de bază utilizate	Raport de evaluare Î.S. Hotelul „ZAREA” la data de 31.12.2025 (Anexa Nr. 1 / 26.05.2026); Raport privind evaluarea mijloacelor fixe nr. 1532 din 26.05.2026; Raport de evaluare tehnică Hotel Zarea REP-001/2026; Caietul de sarcini și corespondența oficială APP/IGSU.

Chișinău, 2026

Cuprins

REZUMATUL CONCLUZIILOR	3
PARTEA I – DATE GENERALE.....	5
PARTEA II – ESTIMAREA VALORII DE PIAȚĂ A ÎNTREPRINDERII CA COMPLEX PATRIMONIAL UNIC.....	7
PARTEA III – EVALUAREA AFACERII	8
PARTEA IV – RAPORT TEHNIC.....	9
ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIA ASUPRA VALORII.....	10
SURSE ȘI ANEXE UTILIZATE	11

REZUMATUL CONCLUZIILOR

Prezentul raport are caracter de raport general / raport de sinteză. El nu reproduce integral calculele și diagnosticul detaliat, ci preia concluziile esențiale necesare structurii solicitate prin Caietul de sarcini și face trimitere la anexele de evaluare care stau la baza concluziei.

Sursa principală pentru datele financiare, operaționale, juridice, pentru abordarea prin active / activ net ajustat, abordarea prin venit și concluzia asupra valorii este raportul de evaluare a Î.S. Hotelul „ZAREA” la data de 31.12.2025 (Anexa Nr. 1 / 26.05.2026), completat cu raportul privind evaluarea mijloacelor fixe nr. 1532 din 26.05.2026 și raportul de evaluare tehnică Hotel Zarea.

Utilizarea desemnată a evaluării:	Utilizarea desemnată a evaluării este obținerea unei estimări corecte și documentate a valorii de piață a bunurilor, activelor și pasivelor Î.S. Hotelul „ZAREA”, necesară procesului de valorificare eficientă a proprietății publice.
Activul supus evaluării:	Activul supus evaluării este capitalul propriu al întreprinderii. Valoarea capitalului propriu (equity value) este valoarea unei întreprinderi pentru toți proprietarii săi. Î.S. Hotelul „ZAREA” cu sediul social în MD-2005, str. Anton Pann 4, mun. Chișinău, Republica Moldova, cod unic de înregistrare 15785923, numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): 1003600080200.
Participația supusă evaluării:	100% din capitalul propriu al subiectului evaluării
Activitatea principală a întreprinderii:	Hoteluri și alte facilități de cazare similare - 5510
Instrucțiunile evaluării:	Conform contractului CONTRACT Nr. 19 privind achiziția de servicii din 13 martie 2026
Premisele evaluării:	Compania a fost evaluată în ipoteza continuării activității.
Tipul valorii utilizate:	Valoarea de piață așa cum este ea definită în Standardele de Evaluare a Bunurilor, ediția 2025, ce sunt în acord cu International Valuation Standards – ediția 2024. Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepartinitoare, după un marketing adecvat și în care partile au acționat fiecare în cunoștința de cauză, prudent și fără constrângere.
Data evaluării:	31.12.2025
Ipoteze și ipoteze speciale:	Principalele ipoteze și ipoteze speciale de care s-a ținut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt detaliate în subcapitolul 1.11.
Abordări în evaluare:	Abordarea prin cost oferă o indicație asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti pentru un activ mai mult decât costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire. Valoarea anumitor tipuri de întreprinderi, de exemplu, o întreprindere ce activează în domeniul dezvoltărilor imobiliare, o întreprindere de investiții sau de tip holding, poate fi obținută printr-o însumare a valorilor activelor și datoriilor. Aceasta este numită uneori abordarea prin activul net sau abordarea prin active. Aceasta nu este o abordare propriu-zisă în evaluare, deoarece valorile activelor și datoriilor individuale se obțin din aplicarea uneia sau mai

	multor abordări principale în evaluare descrise în SEV 105 Abordări și metode de evaluare, înainte de a fi însumate. Totodată, terenul și clădirea principală au fost evaluate prin prisma celei mai bune utilizări, respectiv utilizarea comercială/administrativă (birouri), diferită de utilizarea curentă hotelieră; această ipoteză explică diferența semnificativă dintre valorile contabile și valorile ajustate. Rezultatul abordării prin cost este: 102.965.000 LEI MOLDOVENESTI, ECHIVALENTUL A 5.211.000 EURO Suplimentar, a fost aplicată și abordarea prin venit, respectiv metoda fluxurilor de numerar actualizate (DCF), în scopul estimării unei valori de piață aferente activității operaționale a Societății. Această abordare a fost utilizată exclusiv în scop analitic, pentru a răspunde cerințelor caietului de sarcini și parametrilor impuși în cadrul evaluării. Rezultatele obținute indică faptul că activitatea desfășurată de companie, în forma și structura operațională existentă la data evaluării, nu reflectă cea mai bună utilizare economică. Nivelul de rentabilitate generat este inferior celui înregistrat de companii comparabile din sectorul serviciilor hoteliere din Chișinău. În consecință, concluziile rezultate din această abordare nu au fost considerate ca fundament principal în determinarea valorii capitalului propriu evaluat. Rezultatul abordării prin venit este: 20.848.000 LEI MOLDOVENESTI, ECHIVALENTUL A 1.055.000 EURO
Concluziile evaluării:	Valoarea de piață a 100% din capitalul propriu al Î.S. Hotelul „ZAREA”, este: 102.965.000 LEI MOLDOVENEȘTI 5.211.000 EURO

Rezultatele de mai sus se vor citi împreună cu ipotezele, limitările, informațiile de piață, documentele analizate și anexele de calcul. Referință: rapoartele-anexă privind evaluarea societății, evaluarea activelor corporale și evaluarea tehnică.

Evaluator:

Hudolei Serghei

Director

Bodarev Pavel

„MOLDAUDITING” S.R.L.:

PARTEA I – DATE GENERALE

Prezentare generală a întreprinderii

Denumirea societății: Î.S.HOTELUL ZAREA

Adresă sediu social: MD 2005, centrul municipiului Chisinau, Republica Moldova, sectorul Râșcani, str. Anton Pann, nr. 4.

Activitatea principală: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 5510

Cod unic de înregistrare: 15785923

Numarul de identificare de stat si codul fiscal (IDNO): 1003600080200

Compania este o Întreprinderea de stat având capitalul social de 4.105.967 lei.

Întreprinderea de stat Hotelul „ZAREA” oferă servicii de cazare și alimentație pentru cadre didactice, studenți din țară și din străinătate, precum și pentru elevi participanți la concursuri, festivaluri și competiții. De asemenea, găzduiește evaluatori ai examenelor de bacalaureat, turiști și vizitatori ai municipiului Chișinău. Hotelul este situat în centrul orașului, în proximitatea instituțiilor publice, clădirilor istorice și instituțiilor de învățământ superior.

Proprietarii

Capitalul social, la data evaluării, este deținut de către următorii acționari:

Nume actionar	Aport la capital	% in capitalul social
Agentia Proprietati Publice, IDNO 1006601001090, sediul - MD - 2033, str. Piata Marii Adunari Nationale, 1, mun. Chisinau, Republica Moldova, cota 4105967 lei, ce constituie 100%	4.105.967	100%

Diagnosticul juridic

Prezentarea aspectelor juridice și tuturor aspectelor arătate în întregul raport au la bază documentele și informațiile puse la dispoziție de către Î.S.HOTELUL ZAREA prin conducerea societății și persoanele autorizate din departamentele de specialitate ale societății.

Dreptul de proprietate asupra terenului, clădirilor și echipamentelor

Compania își desfășoară activitatea operațională în MD 2005, centrul municipiului Chisinau, Republica Moldova, sectorul Râșcani, str. Anton Pann, nr. 4.

Conform datelor primite de la client Proprietarul terenului si al constructiei este Republica Moldova, in baza Legii Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 - XIII, din 25.02.1998, data inregistrarii - 19.03.2003.

Pentru bunul imobil 0100418.216.01 (constructie) s-a realizat grevarea drepturilor patrimoniale, in baza Ordinului Ministerului Stiintei si Invatamantului a RSSM Nr. 135 din 11.04.1991, Act de transmitere - primire nr. 0 din 30.04.1991, catre INTREPRINDEREA DE STAT HOTELUL ZAREA, data inregistrarii 19.03.2003.

Conform autorizatiei de functionare a imobilului cu destinatie de hotel, din str. Anton Pann, nr. 4, sectorul Rascani, acesta este o proprietate de stat in gestiunea Intreprinderii de Stat Hotelul "ZAREA".

Închirieri

La data evaluării, conform datelor furnizate, compania are încheiate o serie de contracte de închiriere în calitate de locator.

În cele ce urmează prezentăm o situație a contractelor de închiriere unde entitatea analizată are calitatea de locator:

Chiriaș	Data expirare contract	Supraf. închiriată cf. contract (mp utili)	Denumire spațiu/clădire închiriată	Chirie anuală-lei
"Cuptorul Fermecat" SRL	31.12.2025	54,4 + 8,44 + 160,7 = 223,54 mp	Oficiu + spațiu tehnic + subsol 100, 100"A", 100B	293.781
"Igan-Grup" SRL	31.12.2025	15,9 + 8,44 = 24,34 mp	Oficiu + spațiu tehnic, 100"C"	58.721
"Armonia Med" SRL	31.12.2025	11,0 mp	Serviciu sportiv, 400	27.622
Asociația auditorilor și soc. de audit "AFAM"	31.12.2025	20,3 mp	Oficiu, 1009	37.343
ÎM "Real Business Consulting"	31.12.2025	20,5 mp	Oficiu, 309	81.407
"GSR & CO" SRL	31.12.2025	12,7 mp	Oficiu, 310	32.262
"Unicliff" SRL	31.12.2025	12,9 mp	Oficiu, 311	51.227
"Sonero-COM" SRL	31.12.2025	26,2 mp	Oficiu, Fosta Zonă biliard	107.102
"Dali Prestigiu" SRL	31.12.2025	53,2 mp	Depozit, subsol	55.922
"Business Innovations & Technologies" S.R.L.	31.12.2025	26,0 mp	Oficiu, Fosta Zonă biliard	53.142
"Identity Store" S.R.L.	31.12.2025	56,0 mp	Oficiu, Fosta Zonă biliard	114.460
Î.S. "Nodul Hidroenergetic Costești"	31.12.2025	20,6 mp	Oficiu, 312	84.210

Participații și alte imobilizări financiare

Nu este cazul.

Licențe brevete, mărci, proprietăți intelectuale

Nu este cazul.

Litigii

La data evaluării, conform informațiilor furnizate de reprezentanții companiei, întreprinderea nu avea litigii pe rol.

Autorizații de funcționare, licențe, certificate de calitate

Conform informațiilor primite de la client, compania deține autorizațiile și licențele de funcționare conform prevederilor în vigoare.

Societatea dispune de următoarea autorizație necesară desfășurării activității: autorizație de funcționare nr. 10a/07 din 20.02.2007.

Contracte de împrumut, garanții și alte datorii

Conform situațiilor financiare puse la dispoziție de client, societatea nu prezintă datorii financiare pe termen lung sau pe termen scurt.

Suplimentar, întreprinderea are următoarele datorii din exploatare:

- Datorii comerciale pe termen scurt: 1.545.187 MDL
- Avansuri primite curente: 67.491 MDL
- Datorii față de personal: 323.422 MDL
- Datorii privind asigurările sociale și medicale: 223.611 MDL
- Datorii față de buget: 362.934 MDL
- Alte datorii curente: 11.937 MDL

Această parte sintetizează informațiile generale privind întreprinderea, bunurile și drepturile patrimoniale aferente, în baza raportului de evaluare a societății, Caietului de sarcini și anexelor tehnice.

PARTEA II – ESTIMAREA VALORII DE PIAȚĂ A ÎNTREPRINDERII CA COMPLEX PATRIMONIAL UNIC

Această parte sintetizează informațiile din raportul de evaluare a societății, secțiunea privind abordarea prin active / metoda activului net ajustat. Estimarea complexului patrimonial unic este fundamentată pe ajustarea activelor la valoarea de piață sau la o valoare adecvată și scăderea datoriilor totale.

2.1. Metoda aplicată

Metoda activului net ajustat a fost aplicată în ipoteza continuării activității întreprinderii. Valoarea se calculează ca diferență între valoarea activelor societății și datoriile totale, după ajustarea elementelor de activ la valoarea de piață sau la o valoare adecvată.

Evaluarea activelor corporale este integrată în abordarea prin active prin valoarea de piață estimată a terenului, construcției principale, echipamentelor, mijloacelor de transport, mobilierului și altor active corporale. Componenta imobiliară reprezintă principala sursă a ajustării pozitive față de valorile contabile.

2.2. Bilanț ajustat – sinteză

Element	Valoare contabilă MDL	Ajustări MDL	Valoare ajustată MDL
Active imobilizate	2 500 485	99 834 563	102 335 048
Imobilizări corporale	2 500 485	99 834 563	102 335 048
Terenuri și construcții, din care:	2 366 670	99 548 455	101 915 125
Terenul aferent imobilului	0	54 468 897	54 468 897
Construcția nr. cad. 0100418.216.01	2 366 670	45 079 557	47 446 227
Echipamente de lucru și mobilier / alte active corporale	61 982	286 108	348 090
Imobilizări în curs de execuție	71 833	0	71 833
Stocuri	211 700	0	211 700
Creanțe	2 908 976	0	2 908 976
Casa și conturi la bănci	124 270	0	124 270
TOTAL ACTIVE	5 745 431	99 834 563	105 579 994
DATORII	2 534 582	0	2 534 582
CAPITAL PROPRIU / ACTIV NET AJUSTAT	3 130 662	99 834 563	102 965 225

Sursă: raportul de evaluare a societății și raportul privind evaluarea mijloacelor fixe nr. 1532 din 26.05.2026. Diferențele minore față de valorile rotunjite din concluzie sunt determinate de rotunjiri.

2.3. Concluzia asupra complexului patrimonial unic

Pe baza metodei activului net ajustat, valoarea de piață indicată a Î.S. Hotelul „ZAREA” ca întreprindere/complex patrimonial unic este de 102 965 000 MDL, echivalent aproximativ 5 211 000 EUR. Această valoare include efectul reevaluării imobilizărilor corporale, respectiv terenul, construcția principală și activele corporale mobile.

Evaluarea a fost realizată în ipoteza că terenul aferent imobilului va fi transferat/vândut împreună cu construcția identificată prin nr. cadastral 0100418.216.01, ipoteză reflectată în calculele activului net ajustat.

PARTEA III – EVALUAREA AFACERII

Această parte sintetizează informațiile din raportul de evaluare a societății, secțiunea privind abordarea prin venit. Evaluarea afacerii are în vedere capacitatea întreprinderii de a genera beneficii economice viitoare din activitatea hotelieră.

3.1. Contextul economic și condițiile de operare

Activitatea Î.S. Hotelul „ZAREA” este dependentă de amplasarea imobilului, starea fizică și funcțională a clădirii, nivelul dotărilor, poziționarea pe piața hotelieră și necesarul de investiții pentru menținere sau modernizare. Raportul de evaluare a societății a analizat performanța istorică, structura veniturilor, cheltuielile, perspectivele de operare și riscurile aferente activității hoteliere.

3.2. Metoda de evaluare prin venit

Abordarea prin venit a fost aplicată prin metoda fluxurilor de numerar actualizate (DCF), în scopul estimării unei indicații de valoare aferente activității operaționale. Această abordare a fost utilizată cu rol analitic, inclusiv pentru a răspunde cerințelor Caietului de sarcini și pentru a analiza dacă activitatea actuală reprezintă cea mai bună utilizare economică a activului.

Rezultatul abordării prin venit este de 20 848 000 MDL, echivalent 1 055 000 EUR. Rezultatul este inferior rezultatului obținut prin metoda activului net ajustat, ceea ce indică faptul că, în forma operațională existentă la data evaluării, activitatea hotelieră generează o rentabilitate mai redusă decât valoarea economică reflectată de activele societății.

3.3. Concluzia privind valoarea afacerii

În cadrul prezentului raport general, valoarea afacerii este prezentată ca rezultat al analizei prin venit, însă concluzia finală asupra valorii 100% din capitalul propriu al întreprinderii se bazează pe abordarea prin active / activ net ajustat, deoarece aceasta reflectă mai adecvat specificul Î.S. Hotelul „ZAREA”, ponderea dominantă a activelor imobiliare și ipoteza utilizării comerciale/administrative a proprietății imobiliare.

PARTEA IV – RAPORT TEHNIC

PARTEA IV – RAPORT TEHNIC este prezentată în documentul „EVALUARE TEHNICĂ”, care constituie parte integrantă a prezentului raport. Evaluarea tehnică a fost efectuată în 18 mai 2026 de către evaluatorul Grigore Marian Pop.

ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIA ASUPRA VALORII

Abordarea în evaluare utilizată a fost:

- ✓ Abordarea prin active (metoda ANA) – **102.965.000 lei moldovenești, echivalentul a 5.211.000 euro**
- ✓ *Abordarea prin venit* a fost prezentată pentru respectarea prevederilor înscrise în caietul de sarcini, dar și în vederea determinării celei mai bune utilizări a activului.

Metoda Activului Net Ajustat ("ANA") este mai adecvată pentru societatea subiect, ce activează în domeniul dezvoltărilor imobiliare, valoarea acestui tip de societate fiind reflectată de valoarea de piață însumată a activelor sale.

În baza datelor, analizelor, judecăților și calculelor prezentate în cadrul raportului de evaluare, evaluatorul consideră că indicația asupra valorii de piață a 100% din capitalurile proprii ale I.S. Hotel Zarea, la 31.12.2025, este cea rezultată din abordarea prin cost:

Valoarea de piață a 100% din capitalurile proprii ale I.S. Hotel Zarea = 102.965.000 lei moldovenești, respectiv 5.211.000 euro

POPA BOCHIS ADRIAN IOAN

Membru acreditat ANEVAR EI, EPI, EBM, EIF, VE-EI, VE-EPI, VE-EBM, VE-EIF

HUDOLEI SERGHEI

Legitimația nr. P-0003/2024, înscris în Tabloul Evaluatoarelor din Republica Moldova

Valoarea finală a fost rotunjită în conformitate cu practica profesională de raportare a valorii. Rezultatul se citește împreună cu ipotezele speciale privind terenul, adăpostul de protecție civilă, servitutea aferentă construcției 0100418.216.02 și celelalte limitări prezentate în rapoartele-anexă.

SURSE ȘI ANEXE UTILIZATE

Document / anexă	Informație utilizată în raportul de sinteză
Contract nr. 19 din 13.03.2026	Contract privind achiziția serviciilor de evaluare a complexului patrimonial unic Î.S. „Hotelul Zarea”, încheiat între Agenția Proprietății Publice și „MOLDAUDITING” S.R.L.
Caietul de sarcini	Cadrul normativ, obiectivul general, scopul evaluării, structura solicitată a raportului și datele inițiale despre Î.S. Hotelul „ZAREA”.
Raport de evaluare Î.S. Hotelul „ZAREA” la data de 31.12.2025 (Anexa Nr. 1 / 26.05.2026);	Date financiare, operaționale, juridice, abordarea prin active, abordarea prin venit și concluzia asupra valorii capitalului propriu.
Raport privind evaluarea mijloacelor fixe nr. 1532 din 26.05.2026	Evaluarea terenului, construcției principale, mijloacelor fixe, mijloacelor de transport și altor active corporale.
Raport de evaluare tehnică Hotel Zarea REP-001/2026	Identificarea și descrierea tehnică a echipamentelor, aparatelor și mijloacelor de transport/infrastructură.
Scrisoarea APP nr. 04-05-3873 din 21.05.2026	Clarificări privind suprafața terenului de 0,3111 ha, construcția 0100418.216.02 și servitutea de trecere de 0,0260 ha.
Scrisoarea IGSU nr. 19/5-1518 din 24.07.2025	Regimul juridic și funcțional al adăpostului de protecție civilă amplasat în subsolul construcției.

Prezentul raport de sinteză nu substituie rapoartele-anexă și nu trebuie interpretat separat de acestea. În cazul unor diferențe de detaliu, calculele și ipotezele complete din anexele de evaluare prevalează asupra prezentării sintetice.



Anexa Nr. 1 / 26.05.2026

RAPORT DE EVALUARE

Î.S. Hotelul „ZAREA”

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport de evaluare, fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al **DARIAN DRS S.A.**, al companiei **MOLDAUDITING S.R.L.** și al **Î.S. Hotelul „ZAREA”**.



REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE ȘI AL CONCLUZIILOR

Utilizarea desemnată a evaluării:	Utilizarea desemnată a evaluării este obținerea unei estimări corecte și documentate a valorii de piață a bunurilor, activelor și pasivelor Î.S. Hotelul „ZAREA”, necesară procesului de valorificare eficientă a proprietății publice.
Activul supus evaluării:	Activul supus evaluării este capitalul propriu al întreprinderii. Valoarea capitalului propriu (equity value) este valoarea unei întreprinderi pentru toți proprietarii săi. Î.S. Hotelul „ZAREA” cu sediul social în MD-2005, str. Anton Pann 4, mun. Chișinău, Republica Moldova, cod unic de înregistrare 15785923, numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): 1003600080200.
Participația supusă evaluării:	100% din capitalul propriu al subiectului evaluării
Activitatea principală a întreprinderii:	Hoteluri și alte facilități de cazare similare - 5510
Instrucțiunile evaluării:	Conform contractului DRS nr. 231/29.04.2026
Premisele evaluării:	Compania a fost evaluată în ipoteza continuării activității.
Tipul valorii utilizate:	Valoarea de piață așa cum este ea definită în Standardele de Evaluare a Bunurilor, ediția 2025, ce sunt în acord cu International Valuation Standards – ediția 2024. Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluării, între un cumparator hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepartinitoare, după un marketing adecvat și în care partile au acționat fiecare în cunoștința de cauză, prudent și fără constrângere.
Data evaluării:	31.12.2025
Ipoteze și ipoteze speciale:	Principalele ipoteze și ipoteze speciale de care s-a ținut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt detaliate în subcapitolul 1.11.
Abordări în evaluare:	Abordarea prin cost oferă o indicație asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti pentru un activ mai mult decât costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire. Valoarea anumitor tipuri de întreprinderi, de exemplu, o întreprindere ce activează în domeniul dezvoltărilor imobiliare, o întreprindere de investiții sau de tip holding, poate fi obținută

printr-o însumare a valorilor activelor și datoriilor. Aceasta este numită uneori abordarea prin activul net sau abordarea prin active. Aceasta nu este o abordare propriu-zisă în evaluare, deoarece valorile activelor și datoriilor individuale se obțin din aplicarea uneia sau mai multor abordări principale în evaluare descrise în SEV 105 Abordări și metode de evaluare, înainte de a fi însumate.

Rezultatul abordării prin cost este:

102.965.000 LEI MOLDOVENESTI, ECHIVALENTUL A 5.211.000 EURO

Suplimentar, a fost aplicată și abordarea prin venit, respectiv metoda fluxurilor de numerar actualizate (DCF), în scopul estimării unei valori de piață aferente activității operaționale a Societății. Această abordare a fost utilizată exclusiv în scop analitic, pentru a răspunde cerințelor caietului de sarcini și parametrilor impuși în cadrul evaluării. Rezultatele obținute indică faptul că activitatea desfășurată de companie, în forma și structura operațională existente la data evaluării, nu reflectă cea mai bună utilizare economică. Nivelul de rentabilitate generat este inferior celui înregistrat de companii comparabile din sectorul serviciilor hoteliere din Chișinău.

În consecință, concluziile rezultate din această abordare nu au fost considerate ca fundament principal în determinarea valorii capitalului propriu evaluat.

Rezultatul abordării prin venit este:

20.848.000 LEI MOLDOVENESTI, ECHIVALENTUL A 1.055.000 EURO

Concluziile evaluării:

Valoarea de piață a 100% din capitalul propriu al Î.S. Hotelul „ZAREA”, este:

**102.965.000 LEI MOLDOVENEȘTI
5.211.000 EURO**

Cu stimă,

DARIAN DRS S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Taypa".

Cuprins

REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE ȘI AL CONCLUZIILOR	1
1. TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII	4
1.1. Activul supus evaluării	4
1.2. Clientul	5
1.3. Utilizarea desemnată	5
1.4. Utilizatorul desemnat	5
1.5. Evaluatorul	5
1.6. Moneda evaluării	6
1.7. Data evaluării	6
1.8. Tipul valorii utilizate	6
1.9. Natura și amploarea activităților evaluatorului și oricare limitări ale acestora	7
1.10. Natura și sursa informațiilor pe care se bazează evaluatorul	10
1.11. Ipoteze și ipoteze speciale	11
1.12. Specialist	13
1.13. Factorii de mediu, sociali și de guvernare	13
1.14. Tipul raportului	13
1.15. Restricții de utilizare, difuzare sau publicare	13
1.16. Conformitatea cu standardele de evaluare	13
2. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC	15
2.1. Prezentare generală a întreprinderii	15
2.2. Proprietarii	15
2.3. Diagnosticul juridic	15
2.4. Contracte de împrumut, garanții și alte datorii	17
2.5. Diagnosticul operațional	17
2.6. Diagnosticul comercial	18
2.7. Resurse umane	25
2.8. Diagnosticul financiar	26
2.9. ANALIZA SWOT	33
2.10. Analiza CMBU în cazul întreprinderii evaluate	34
3. EVALUAREA SOCIETĂȚII	45
3.1. ABORDAREA PRIN VENIT	45
3.2. ABORDAREA PRIN COST	58
4. ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIA ASUPRA VALORII	62

1. TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII

1.1. Activul supus evaluării

În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, obiectul evaluării se referă la evaluarea a 100% din capitalul propriu al companiei Î.S. Hotelul „ZAREA”.

Compania subiect este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. MD 0031300, atribuită în data de 30.09.1992, reînregistrată la 26 aprilie 2005, având cod de înregistrare fiscală 1003600080200.

Î.S. Hotelul „ZAREA” are sediul social principal în MD-2005, str. Anton Pann 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Conform Registrului Bunurilor Mobile nr. 0100418216, Î.S. Hotelul „ZAREA” este alcătuit din:

- 1) Construcție n/c 0100418.216.01, suprafața la sol = 1135,3 mp; Suprafața totală utilizată în evaluare, exclusiv adăpostul de protecție civilă – 6 123,7 m.p.; proprietar: RM (Legea Cadastrului bunurilor imobile 1543/1998); Gestione economică: ÎS Hotelul Zarea (Ordinul Ministerului Științei și Învățământului al R.S.S.M. nr. 135 din 11.04.1991, Act de transmitere-primire nr. 0 din 30.04.1991).
- 2) Teren n/c 0100418.216, mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Anton Pann, 4; modul de folosință: pentru construcții; tipul hotarelor: generale; proprietar: RM (Legea Cadastrului bunurilor imobile 1543/1998);
- 3) Terenul suprafața 0,3111 ha, n/c 0100418216 este inclus în Lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniul privat, din administrarea APP, poziția 12 din anexa 2 HG 161/2019, în concordanță cu ultima adresă primită din partea APP nr. 04-05-3873 din 21.05.2026.
- 4) Pe teren este construcția (transformator) 0100418.216.02 proprietate a ÎCS Premier Energy și a fost inițiat proces de delimitare (0,282 ha) pentru a exclude construcția 02 conform caiet de sarcini. Cu toate acestea conform ultimei adrese APP nr. 04-05-3873 din 21.05.2026 evaluarea terenului urmează a fi realizată ținând cont de existența pe teren a construcției cu nr. cadastral 0100418.216.02, aflată în proprietatea ÎCS „Premier Energy Distribution” S.A., precum și de servitutea de trecere aferentă suprafeței de 0,0260 ha conform prevederilor art. 135 al Legii nr.164/2025 cu privire la energia electrică

Obiectul de activitate principal al companiei Î.S. Hotelul „ZAREA” îl reprezintă **„5510, Hoteluri și alte facilități de cazare similare”**.

Potrivit informațiilor puse la dispoziția evaluatorului, dreptul de proprietate asupra terenului și construcției aparține Republicii Moldova, în temeiul Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, în timp ce dreptul de gestiune economică este deținut de Î.S. Hotelul Zarea, conform Ordinului Ministerului Științei și Învățământului al R.S.S.M. nr. 135 din 11.04.1991 și Actului de predare-primire din 30.04.1991.

În prezenta evaluare se are în vedere ipoteza conform căreia terenul aferent imobilului va fi transferat/vândut împreună cu construcția identificată prin numărul cadastral 0100418.216.01, având o suprafață la sol de 1.135,3 mp și o suprafață totală utilizată în evaluare, exclusiv adăpostul de protecție civilă – 6 123,7 m.p. Mai multe detalii sunt prezentate pe parcursul raportului și în cadrul capitolului **1.11 Ipoteze și ipoteze speciale**.

1.2. Clientul

În conformitate cu contractul de evaluare, prezentul raport de evaluare se poate utiliza exclusiv de către MOLDAUDITING S.R.L., în calitate de client. Raportul conține informații adecvate numai necesităților acestuia.

Evaluatorul nu va transmite copii ale prezentului raport sau părți din acesta, niciunei terțe părți, dacă aceasta nu a fost desemnată în scris ca posibil utilizator, și nici nu poate fi făcut responsabil pentru eventuale prejudicii produse părților în drept în cazul în care un terț ar deține și utiliza o astfel de copie. Responsabilitatea Evaluatorului este doar față de utilizatorii desemnați și nu poate fi extinsă față de niciun terț.

1.3. Utilizarea desemnată

Prezentul raport de evaluare va fi utilizat exclusiv în vederea respectării prevederilor contractuale, așa cum sunt ele stipulate în cadrul contractului de prestări servicii nr. 231 din data 2026-04-29.

Utilizarea desemnată este obținerea unei estimări corecte și documentate a valorii de piață a bunurilor, activelor și pasivelor Î.S. Hotelul „ZAREA”, necesară procesului de valorificare eficientă a proprietății publice.

Raportul de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat; evaluatorul nu își asumă responsabilitatea niciodată și în nicio altă circumstanță sau context în care raportul de evaluare ar putea fi utilizat.

1.4. Utilizatorul desemnat

Raportul de evaluare poate fi utilizat și de Moldauditing în relația contractuală cu Agenția Proprietății Publice, în calitate de utilizator desemnat.

1.5. Evaluatorul

Evaluarea expusă în prezentul raport a fost realizată de către DARIAN DRS SA¹, și nu s-a primit asistență semnificativă din partea niciunei alte persoane, în afara celor identificate mai jos:

- Evaluarea întreprinderii a fost realizată de POPA BOCHIS ADRIAN IOAN, cu legitimația ANEVAR nr. 15355

¹ DARIAN DRS SA, împreună cu evaluatorii identificați, sunt denumiți generic în cadrul raportului „Evaluatorul”.

- Evaluarea activelor a fost realizată de Hudolei Serghei, cu legitimația nr. P-0003/2024 înscris în Tabloul Evaluatoarelor din Republica Moldova.
- respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei DARIAN DRS S.A., a fost verificată de către Alexandra Răulea, cu legitimația ANEVAR nr. 17070.

Evaluatorul deține calificarea și competența de a realiza prezenta evaluare, aspect care poate fi verificat de părțile interesate în Tabloul Asociației (<http://nou.anevar.ro/pagini/taboul-asociei>).

Afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte; analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele (inclusiv cele speciale) considerate și sunt analizele, opiniile și concluziile personale ale Evaluatorului, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. În derularea întregului proces al evaluării care a dus la opinia raportată, evaluatorul nu a fost constrâns sau influențat în niciun fel, acționând cu scepticism profesional. Suma reprezentând plata pentru realizarea prezentului raport nu are nicio legătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau a unui interval de valori care să favorizeze vreuna dintre părțile interesate și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior.

Evaluatorul nu are niciun interes prezent sau de perspectivă în proprietatea care face obiectul prezentului raport de evaluare și niciun interes sau influență legate de părțile implicate. Astfel, evaluatorul a putut oferi o valoare obiectivă și imparțială.

Din perspectiva cerințelor RICS Valuation – Global Standards, respectiv PS 2 para 8, raportul de evaluare a fost întocmit pentru și în numele DARIAN DRS SA sub supravegherea și cu supervizarea evaluatorului autorizat Alexandra Răulea, cu legitimația ANEVAR nr. 17070.

Supravegherea și supervizarea au presupus:

- Coordonarea și supravegherea activității tuturor evaluatorilor nominalizați mai sus;
- Participarea activă la etapele realizării raportului de evaluare;
- Supervizarea și verificarea culegerii datelor, analizelor, estimărilor și calculelor realizate de echipa de evaluatori;
- Verificarea conformității raportului cu cerințele obligatorii ale RICS Valuation – Global Standards.

1.6. Moneda evaluării

Evaluarea a fost realizată în mii lei moldovenești (MLD) Valoarea finală a fost exprimată și în euro (EUR), la un curs de 19,7597.

Valabilitatea exprimării valorii în cele două monede, precum și echilibrul între acestea, sunt valabile la momentul exprimării opiniei. Evoluția ulterioară a valorii, exprimată în cele două monede, poate fi diferită.

1.7. Data evaluării

Data evaluării este 31.12.2025. Concluzia asupra valorii a fost determinată în condițiile pieței specifice de la această dată.

Data prezentei anexe este 26.05.2026.

1.8. Tipul valorii utilizate

Luând în considerare scopul prezentei evaluări, tipul valorii adecvat este Valoarea de piață așa cum este ea definită în Standardele de Evaluare a Bunurilor, ediția 2025, ce sunt în acord cu IVS (International Valuation Standards) – ediția 2024.

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluării, între un cumparator hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepartinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștința de cauză, prudent și fără constrângere.

Această valoare, de regulă, datorită volatilității condițiilor de piață, are valabilitate limitată la data evaluării și nu va putea fi atinsă în cazul unei eventuale incapacități de plată viitoare când condițiile pieței cât și cele de vânzare pot diferi substanțial față de data evaluării.

Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

1.9. Natura și amploarea activităților evaluatorului și oricare limitări ale acestora

Specificație	Acțiuni preconizate	Limitări
Primirea și asumarea temei	Au fost primite toate datele și documentele necesare.	Nu este cazul
Inspekția proprietății	A fost asigurat accesul și au fost vizualizate componentele acesteia, cu excepția părților care, prin natura lor, sunt ascunse sau ne-vizibile	Nu este cazul
Repere inspectate în proiecte anterioare	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Colectarea datelor despre localitate, zonă, vecinătate	Am avut acces la toate datele relevante	Nu este cazul.
Analize judecătorești și calcule	Am avut acces la toate datele relevante	Nu este cazul.
Dreptul de proprietate	Ne vom baza pe informațiile despre dreptul de proprietate furnizate de reprezentanții companiei. Vom presupune că informațiile furnizate sunt corecte.	Vom presupune că dreptul de proprietate este valabil, fără acorduri oneroase sau restrictive, drepturi de trecere, servituți etc. care ar putea afecta negativ valoarea.

Specificație	Acțiuni preconizate	Limitări
Starea clădirilor	Vom efectua o scurtă examinare a terenului și a clădirilor la interior și exterior. Scopul examinării va fi de a stabili starea aparentă a clădirii și de a putea descrie sistemul constructiv, compartimentările, utilitățile și instalațiile. Dacă nu constatăm altfel, vom presupune că proprietatea este în general într-o stare tehnică satisfăcătoare, compatibilă cu vechimea și destinația sa.	Nu vom efectua o expertizare tehnică a clădirii. O investigație de asemenea amploare este în afara obiectului prezentului contract. Prin urmare, nu vom putea raporta în detaliu starea proprietății.
Instalații		Nu vom efectua nicio testare a instalațiilor electrice, instalațiilor de gaze, sistemului de încălzire și exhaustoare, ale alimentării cu apă și canalizării. Vom observa ce utilități sunt disponibile și vom face doar o evaluare superficială a stării lor aparente și vom prezenta ipoteze cu privire la costul probabil al operațiunii oricăror reparații sau îmbunătățiri pe care le-ar putea descoperi un test oficial. Există posibilitatea să recomandăm testarea după realizarea inspecției noastre. Evaluarea noastră va ține cont apoi de acele costuri estimate rezultate din testare.
Planuri urbanistice		Nu vom face nicio analiză asupra planurilor urbanistice, dar vom presupune că utilizarea existentă a clădirii și orice modificări sau extinderi existente la data evaluării sunt legale.

Specificație	Acțiuni preconizate	Limitări
Reglementari de construire		Nu vom face cercetări pentru a stabili dacă există sau nu autorizație de construcție și proces verbal de recepție sau asimilate aprobate de autorități pentru clădire și orice modificări sau extinderi. Evaluarea noastră va presupune că, clădirea respectă cerințele legale de autorizare și funcționare.
Infrastructura rutiera		Nu vom face nicio anchetă pentru a stabili prezența oricăror propuneri de modificare a infrastructurii rutiere care ar putea afecta proprietatea. Vom presupune că proprietatea nu este afectată de nicio propunere.
Contaminare și materiale periculoase sau dăunătoare		Nu vom comanda întocmirea unui raport de mediu pentru proprietate. Vom presupune că proprietatea nu este afectată negativ de astfel de probleme.
Probleme de mediu		Nu vom comanda întocmirea unui studiu geotehnic. Ne vom baza pe informațiile furnizate de companie.
Inundații		Nu vom examina Harta de hazard și de risc la inundații pentru a stabili dacă proprietatea este supusă inundațiilor. Ne vom baza pe cunoștințele noastre locale. Evaluarea noastră va presupune că proprietatea nu este afectată negativ de inundații.
Gaz radon		Nu vom examina harta radonului pentru a stabili dacă proprietatea se află într-o zonă afectată de gazul radon. Ne vom baza pe cunoștințele noastre locale. Evaluarea noastră va presupune că proprietatea nu este afectată negativ de gazul radon.

Specificație	Acțiuni preconizate	Limitări
Eficiența energetică	Vom nota eficiența energetică a clădirii dacă există. Vom nota orice surse alternative de energie dacă există. Evaluarea noastră va reflecta acești factori atunci când există dovezi că aceștia afectează valoarea.	
Factori ESG	Evaluatorul ar trebui să ia măsuri rezonabile în timpul inspecției imobiliare, pentru a lua în considerare includerea acelor aspecte care se încadrează în titlul general de „probleme de durabilitate și ESG” și să ia în considerare orice factori de sustenabilitate și ESG care ar putea afecta evaluarea. Acestea trebuie colectate și înregistrate acolo unde este cazul.	

1.10. Natura și sursa informațiilor pe care se bazează evaluatorul

A. Informații primite de la client

- Informații certe
 - Extras din Registrul de Stat al unităților de drept de la Agenția Servicii Publice;
 - Balanța de verificare și Registrul de mijloace fixe aferente Î.S. Hotelul „ZAREA” la 31.12.2025;
 - Situații financiare 2021-2025 și note explicative la situațiile financiare;
 - Balanțe de verificare la 31.12 sintetice și analitice pentru perioada 2021-2025.
 - Raportul administratorului/de gestiune pentru anii 2022-2025.
 - Bugetul previzionat 2024-2026;
 - informații centralizate în cadrul chestionarului transmis cu privire la:
 - activitatea operațională a companiei
 - activitatea comercială a companiei
 - situația juridică a companiei și a patrimoniului său
 - situația patrimonială
 - active în exploatare/ în afara exploatării

Responsabilitatea pentru aceste informații revine integral Clientului.

- Informații pe care se bazează concluzia asupra valorii:
 - Elemente de venituri și cheltuieli previzionate aferente companiei analizate, pornind de la datele furnizate de către managementul companiei.
 - Orice date relevante a căror considerare poate influența rezultatul metodelor aplicate.

Aceste informații au fost asumate de Evaluator în urma comparării cu cele rezultate din cercetarea pieței; pentru diferențe semnificative au fost aplicate ajustări.

B. Informații colectate de evaluator

- Date cu privire la situația și evoluția economiei naționale.
- Date cu privire la industria specifică, în care operează întreprinderea.
- Date cu privire la concurenți și întreprinderi comparabile (cifră de afaceri, indicatori de profitabilitate și rentabilitate, rate de creștere, capital de lucru net etc.). Sursele de date utilizate sunt: Kroll Cost of Capital Navigator (www.kroll.com), TP Catalyst Database (www.tpcatalyst.bvdinfo.com), A. Damodaran <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>
- Bibliografia de specialitate privind metodologia de evaluare aplicată;
- Legislația aplicabilă ținând cont de utilizarea desemnată a evaluării;
- Standardele de Evaluare a Bunurilor 2025.

Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile și documentele pe care le-a avut la dispoziție, fiind posibilă existența și a altor informații sau documente de care evaluatorul nu avea cunoștință.

Evaluatorul a obținut informații, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte și de încredere, dar nu se asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte.

1.11. Ipoteze și ipoteze speciale

Valoarea opinată în raportul de evaluare este estimată în condițiile realizării ipotezelor care urmează. Dacă se va demonstra că cel puțin una dintre ipotezele sub care este realizat raportul nu este valabilă, valoarea estimată este de asemenea invalidată.

Principalele ipoteze de care s-a ținut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt următoarele:

- ✓ Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către reprezentanții Î.S. Hotelul „ZAREA”, prin personalul specializat, referitoare la situația patrimonial-economică a companiei și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare.
- ✓ Dreptul de proprietate asupra părților sociale este considerat valabil și marketabil.
- ✓ Informațiile furnizate de terțe părți sunt considerate de încredere dar nu se acordă garanții pentru acuratețe.
- ✓ Se presupune că amplasamentele se conformează tuturor reglementărilor și restricțiilor de zonare și utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o non-conformitate, descrisă și luată în considerare în prezentul raport.
- ✓ Evaluatorul a realizat o inspecție a imobilizărilor corporale aflate în exploatare dar nu a

realizat o analiză a clădirilor, nici nu a inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună. Nu ne putem exprima opinia asupra stării tehnice a părților neinspectate și acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea structurii sau sistemului clădirilor.

- ✓ Nu am realizat niciun fel de investigație pentru stabilirea existenței contaminanților. Se presupune că nu există condiții ascunse sau neaparente ale proprietății imobiliare și a utilajelor, solului, sau structurii care să influențeze valoarea. Evaluatorul nu-și asumă nicio responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi.
- ✓ Situația actuală a companiei evaluate și utilizarea desemnată a prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de evaluare pentru estimarea valorii.
- ✓ Analiza situațiilor financiare ale societății comerciale supuse evaluării în cadrul prezentului raport, nu presupune că noi am efectuat un audit, revizie limitată sau due-diligence pentru această societate. Nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la integralitatea, corectitudinea sau exactitatea oricărei informații financiare primite de la societate sau în numele acesteia.
- ✓ S-a presupus că legislația în vigoare se va menține și nu au fost luate în calcul eventuale modificări care pot să apară în perioada următoare.
- ✓ Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia.
- ✓ Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la societatea în chestiune.
- ✓ Prezentul raport sau părți ale sale (în special concluzii referitoare la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al părților amintite în anexă.
- ✓ Orice valori estimate în raport se aplică întregii societăți și orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport.
- ✓ Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.
- ✓ Prezentul raport de evaluare nu reprezintă inventarierea bunurilor mobile, evaluarea a fost realizată exclusiv pe baza listei și a informațiilor primite de la reprezentanții clientului/proprietarului.
- ✓ Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție, fiind posibilă existența și a altor informații de care evaluatorul nu avea cunoștință. Orice neconcordanțe apărute, din acest motiv sau din neîndeplinirea ipotezelor luate în calcul, impun reanalizarea evaluării și, dacă este cazul, a cuantificării valorice a diferențelor.

Prezentul proces de evaluare a fost realizat în baza următoarelor **ipoteze speciale**:

- ✓ Conform informațiilor furnizate Evaluatorului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1012/2023, precum și a datelor comunicate de autoritatea de supraveghere de stat în domeniul protecției civile,

a confirmat existența, la adresa imobilului „Hotel Zarea”, a unui edificiu de protecție civilă – adăpost, cu o suprafață totală de 520 mp și o capacitate de 400 de persoane, pus în funcțiune la data de 30.06.1981. Adăpostul este amplasat la subsolul imobilului „Hotel Zarea” și este menționat în cadrul prezentei ipoteze speciale întrucât existența acestuia impune restricții asupra demolării construcției și poate limita posibilitățile de reconversie către utilizări alternative. Cu toate acestea, conform caietului de sarcini suprafața surprinsă pentru adăpost- edificiu de protecție civilă este de 383,1 mp.

- ✓ Se are în vedere ipoteza conform căreia terenul aferent imobilului va fi transferat/vândut împreună cu construcția identificată prin numărul cadastral 0100418.216.01, având o suprafață la sol de 1.135,3 mp și o suprafață totală utilizată în evaluare, exclusiv adăpostul de protecție civilă – 6 123,7 m.p.
- ✓ Potrivit informațiilor puse la dispoziția evaluatorului, dreptul de proprietate asupra terenului și construcției aparține Republicii Moldova, în temeiul Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, în timp ce dreptul de gestiune economică este deținut de Î.S. Hotelul Zarea, conform Ordinului Ministerului Științei și Învățământului al R.S.S.M. nr. 135 din 11.04.1991 și Actului de predare-primire din 30.04.1991.
- ✓ Terenul, în suprafață de 0,3111 ha, identificat prin numărul cadastral 0100418216, este inclus în Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului – domeniul privat, aflate în administrarea Agenției Proprietății Publice, conform poziției 12 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019, corelat cu ultima adresă APP nr. 04-05-3873 din 21.05.2026.
- ✓ Conform caietului de sarcini pe acest teren este amplasată și construcția identificată prin numărul cadastral 0100418.216.02 (post de transformare), aflată în proprietatea Î.C.S. Premier Energy. În acest context, a fost inițiat procesul de delimitare a unei suprafețe de 0,282 ha, în vederea excluderii terenului aferent acestei construcții. Cu toate acestea conform adresa APP nr. 04-05-3873 din 21.05.2026 se menționează expres evaluarea terenului urmează a fi realizată ținând cont de existența pe teren a construcției cu nr. cadastral 0100418.216.02, aflată în proprietatea ÎCS „Premier Energy Distribution” S.A., precum și de servitutea de trecere aferentă suprafeței de 0,0260 ha conform prevederilor art. 135 al Legii nr.164/2025 cu privire la energia electrică.

1.12. Specialist

Evaluarea activelor a fost realizată de HUDOLEI SERGHEI, cu legitimația nr. P-0003/2024 înscris în Tabloul Evaluatorilor din Republica Moldova.

1.13. Factorii de mediu, sociali și de guvernare

Nu am luat în considerare factorii de mediu, sociali și de guvernare.

1.14. Tipul raportului

Raportul de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu SEV 106 - Documentare și raportare, și cuprinde, pe lângă termenii de referință, descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe care s-a bazat opinia privitoare la

indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau abatere de la respectivul Standard.

1.15. Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

Raportul de evaluare, în totalitate sau pe părți, sau oricare altă referire la acesta, nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele la care s-au făcut referiri anterior, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale. De asemenea, intrarea în posesia unui terț a unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia.

1.16. Conformitatea cu standardele de evaluare

Raportul de evaluare a fost întocmit conform Standardelor de Evaluare a Bunurilor, Chișinău 2025, care sunt în acord cu International Valuation Standards – ediția 2024.

Darian este o companie recunoscută de RICS și, în acest sens, respectă și reglementările obligatorii din setul de standarde RICS Valuation – Global Standards (Red Book).

Activitatea de evaluare a bunurilor este reglementată în România prin lege, așadar prevederile RICS Valuation – Global Standards, PS 1 para. 4 sunt aplicabile acestui raport de evaluare, ceea ce înseamnă că raportul de evaluare respectă prevederile Standardelor de Evaluare a Bunurilor obligatorii în România, dar a fost întocmit și cu respectarea cerințelor RICS Valuation – Global Standards.

Excepțiile de la aplicarea RICS Valuation – Global Standards, PS 1 sunt următoarele :

- Prevederile PS 1 para 3.5 nu pot fi aplicate în România: sistemul de măsurare al clădirilor este cel oficial stabilit prin standardele de măsurare naționale impuse de legislația românească; în acest context, luarea în considerare a IPMS (International Property Measurement Standards) nu este posibilă.

Standardele aplicate în misiunea de evaluare sunt:

SEV	IVS	RICS
Standarde generale	General standards	Professional standards (PS), Valuation technical and performance standards (VPS)
SEV 100 - <i>Cadrul general al evaluării</i>	IVS 100 – Valuation Framework	PS 1 – Compliance with standards where a written valuation is provided PS 2 – Ethics, competency, objectivity, and disclosures
SEV 101 - <i>Termenii de referință ai evaluării</i>	IVS 101 - Scope of work	VPS 1 – Terms of engagement
SEV 102 – Tipuri ale valorii	IVS 102 – Bases of Value	VPS 2 – Bases of value, assumptions, and special assumptions
SEV 103 - Abordări în evaluare	IVS 103 – Valuation Approaches	VPS 3 – Valuation approaches and methods

SEV	IVS	RICS
SEV 104 - Informații și date de intrare	IVS 104 – Data and Inputs	VPS 4 – Inspections, investigations and records
SEV 105 - Modele de evaluare	IVS 105 – Valuation Models	VPS 5 – Valuation models
SEV 106 - Documentare și raportare	IVS 106 – Documentation and Reporting	VPS 6 – Valuation reports
Standarde pentru active	Asset Standards	Valuation practice guidance – applications (VPGA)
Bunuri imobile		
SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare	IVS 400 Real Property Interests	VPGA 8 – Valuation of real property interests
Întreprinderi, fond de comerț, alte active necorporale și datorii nefinanciare		
SEV 200 Întreprinderi și participații la întreprinderi	IVS 200 Businesses and Business Interests	VPGA 3 – Valuation of businesses and business interests
Bunuri mobile		
SEV 300 Mașini, echipamente, instalații și infrastructură	IVS 300 Plant, Equipment and Infrastructure	VPGA 5 – Valuation of plant and equipment (including infrastructure)
SEV 620 Stocuri	IVS 230 Inventory	

Conform prevederilor contractuale și ale instrucțiunilor evaluării, nu a fost necesară abaterea de la niciunul dintre standardele respective.

2. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC

2.1. Prezentare generală a întreprinderii

Denumirea societății: Î.S.HOTELUL ZAREA

Adresă sediu social: MD 2005, centrul municipiului Chisinau, Republica Moldova, sectorul Râșcani, str. Anton Pann, nr. 4.

Activitatea principală: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 5510

Cod unic de înregistrare: 15785923

Numarul de identificare de stat si codul fiscal (IDNO): 1003600080200

Compania este o Întreprinderea de stat având capitalul social de 4.105.967 lei.

Întreprinderea de stat Hotelul „ZAREA” oferă servicii de cazare și alimentație pentru cadre didactice, studenți din țară și din străinătate, precum și pentru elevi participanți la concursuri, festivaluri și competiții. De asemenea, găzduiește evaluatori ai examenelor de bacalaureat, turiști și vizitatori ai municipiului Chișinău. Hotelul este situat în centrul orașului, în proximitatea instituțiilor publice, clădirilor istorice și instituțiilor de învățământ superior.

2.2. Proprietarii

Capitalul social, la data evaluării, este deținut de către următorii acționari:

Nume actionar	Aport la capital	% in capitalul social
Agentia Proprietati Publice, IDNO 1006601001090, sediul - MD - 2033, str. Piata Marii Adunari Nationale, 1, mun. Chisinau, Republica Moldova, cota 4105967 lei, ce constituie 100%	4.105.967	100%

2.3. Diagnosticul juridic

Prezentarea aspectelor juridice și tuturor aspectelor arătate în întregul raport au la bază documentele și informațiile puse la dispoziție de către Î.S.HOTELUL ZAREA prin conducerea societății și persoanele autorizate din departamentele de specialitate ale societății.

2.3.1. Dreptul de proprietate asupra terenului, clădirilor și echipamentelor

Compania își desfășoară activitatea operațională în MD 2005, centrul municipiului Chisinau, Republica Moldova, sectorul Râșcani, str. Anton Pann, nr. 4.

Conform datelor primite de la client Proprietarul terenului si al constructiei este Republica Moldova, in baza Legii Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 - XIII, din 25.02.1998, data inregistrarii - 19.03.2003.

Pentru bunul imobil 0100418.216.01 (constructie) s-a realizat grevarea drepturilor patrimoniale, in baza Ordinului Ministerului Stiintei si Invatamantului a RSSM Nr. 135 din 11.04.1991, Act de transmitere - primire nr. 0 din 30.04.1991, catre INTREPRINDEREA DE STAT HOTELUL ZAREA, data inregistrarii 19.03.2003.

Conform autorizatiei de functionare a imobilului cu destinatie de hotel, din str. Anton Pann, nr. 4, sectorul Rascani, acesta este o proprietate de stat in gestiunea Intreprinderii de Stat Hotelul "ZAREA".

2.3.2. Închirieri

La data evaluării, conform datelor furnizate, compania are încheiate o serie de contracte de închiriere în calitate de locator.

În cele ce urmează prezentăm o situație a contractelor de închiriere unde entitatea analizată are calitatea de locator:

Chiriaș	Data expirare contract	Supraf. închiriată cf. contract (mp utili)	Denumire spațiu/clădire închiriată	Chirie anuală-lei
"Cuptorul Fermecat" SRL	31.12.2025	54,4 + 8,44 + 160,7 = 223,54 mp	Oficiu + spațiu tehnic + subsol 100, 100"A", 100B	293.781
"Igan-Grup" SRL	31.12.2025	15,9 + 8,44 = 24,34 mp	Oficiu + spațiu tehnic, 100"C"	58.721
"Armonia Med" SRL	31.12.2025	11,0 mp	Serviciu sportiv, 400	27.622
Asociația auditorilor și soc. de audit "AFAM"	31.12.2025	20,3 mp	Oficiu, 1009	37.343
ÎM "Real Business Consulting"	31.12.2025	20,5 mp	Oficiu, 309	81.407
"GSR & CO" SRL	31.12.2025	12,7 mp	Oficiu, 310	32.262
"Uniclift" SRL	31.12.2025	12,9 mp	Oficiu, 311	51.227
"Sonero-COM" SRL	31.12.2025	26,2 mp	Oficiu, Fosta Zonă biliard	107.102
"Dali Prestigiu" SRL	31.12.2025	53,2 mp	Depozit, subsol	55.922
"Business Innovations & Technologies" S.R.L.	31.12.2025	26,0 mp	Oficiu, Fosta Zonă biliard	53.142
"Identity Store" S.R.L.	31.12.2025	56,0 mp	Oficiu, Fosta Zonă biliard	114.460
Î.S. "Nodul Hidroenergetic Costești"	31.12.2025	20,6 mp	Oficiu, 312	84.210

2.3.3. Participații și alte imobilizări financiare

Nu este cazul.

2.3.4. Licențe brevete, mărci, proprietăți intelectuale

Nu este cazul.

2.3.5. Litigii

La data evaluării, conform informațiilor furnizate de reprezentanții companiei, întreprinderea nu avea litigii pe rol.

2.3.6. Autorizații de funcționare, licențe, certificate de calitate

Conform informațiilor primite de la client, compania deține autorizațiile și licențele de funcționare conform prevederilor în vigoare.

Societatea dispune de următoarea autorizație necesara desfășurării activității: autorizație de funcționare nr. 10a/07 din 20.02.2007.

2.4. Contracte de împrumut, garanții și alte datorii

Conform situațiilor financiare puse la dispoziție de client, societatea nu prezintă datorii financiare pe termen lung sau pe termen scurt.

Suplimentar, întreprinderea are următoarele datorii din exploatare:

- Datorii comerciale pe termen scurt: 1.545.187 MDL
- Avansuri primite curente: 67.491 MDL
- Datorii față de personal: 323.422 MDL
- Datorii privind asigurările sociale și medicale: 223.611 MDL
- Datorii față de buget: 362.934 MDL
- Alte datorii curente: 11.937 MDL

2.5. Diagnosticul operațional

2.5.1. Organizarea activității de exploatare

2.5.1.1. Activitatea productivă a Î.S. Hotelul „ZAREA”

Principalele activități generatoare de venituri ale Î.S. Hotelul „ZAREA” sunt serviciile de cazare și de locațiune, inclusiv închirierea sălii de conferințe.

Rezultatele activității se cuantifică în primul rând prin prisma veniturilor generate. Cifra de afaceri realizată în perioada 2021 - 31.12.2025 este redată mai jos:

Cifra de afaceri realizată (MDL)	2021	2022	2023	2024	2025
	2.718.754	8.430.129	7.407.191	9.520.671	9.750.388

Următorul tabel evidențiază structura veniturilor totale realizate în perioada 2021 – 31.12.2025, defalcate în venituri din activități de cazare și venituri din dare în locațiune:

	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL	2.718.754	8.650.103	8.544.841	9.520.670	9.750.388
Venituri din cazari	2.235.963	7.809.364	7.709.668	8.739.854	9.148.665
Venituri din darea în locatiune	482.791	840.739	835.174	780.817	601.723

2.5.1.2. Capacitatea de cazare a hotelului și gradul de ocupare

Pentru a reflecta capacitatea de cazare a hotelului și performanța acestuia, în tabelul de mai jos sunt prezentate categoriile de camere disponibile, precum și tarifele medii pe noapte:

Activitate	Numar/capacitate (camere)	Tarif mediu/noapte/camera - MDL
Cazare- camere total, din care:		
Camera lux	3	1029
Camera semilux	29	736
Camera standard tripla	42	703
Camera standart dubla	62	488
Apartament	1	1663

Activitate	Numar/capacitate (camere)	Tarif mediu/noapte/camera - MDL
Gazduirea de conferinte - Sali de conferinte	până la 30 locuri	200 lei mdl pe ora
Servicii de masa - cafenea	până la 50 locuri	nu activeaza

Evoluția activității hoteliere este ilustrată totodată prin dinamica numărului de înnoptări înregistrate în ultimii cinci ani, aceasta constituind un indicator relevant al cererii și al gradului de valorificare a capacității de cazare:

Anul de referinta	Nr. De innoptari totale efectuate
2025	50.552
2024	48.112
2023	42.523
2022	59.454
2021	18.598

2.5.1.3. Activitatea de aprovizionare

Din informațiile furnizate, principalii furnizori ai companiei pe parcursul anului 2025 au fost:

Principalii furnizori 2025	Suma	%
APA-CANAL SA	264.082,26	5,7%
AUTOSALUBRITATE I.M.	133.660,54	2,9%
DIGHIVA SRL	239.400,00	5,2%
I.C.S.Premier Energy S.R.L.	891.051,17	19,3%
METRO Cash & Carry Moldova	224.105,97	4,8%
ORIENT ACCENT SRL	155.600,00	3,4%
SC MARTILINA SRL	239.600,00	5,2%
TERMoeLECTRICA S.A.	1.295.225,87	28,0%
VESTOCTAVA SRL	167.350,00	3,6%
TOTAL	3.610.076	78,0%

2.5.2. Dinamica investițiilor

Clientul nu a prezentat date referitoare la dinamica investițiilor, ceea ce nu permite evaluarea evoluției acestora în perioada analizată.

2.6. Diagnosticul comercial

2.6.1. Analiza macroeconomică

Economia Republicii Moldova în anul 2025 se caracterizează printr-o revenire fragilă, dar pozitivă, în urma șocurilor multiple din perioada 2022–2024, generate de războiul din Ucraina, criza energetică și nivelul ridicat al inflației.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, în trimestrul al IV-lea al anului 2025 ritmul anual de creștere a PIB-ului s-a moderat, după accelerarea înregistrată în trimestrul al III-lea (+5,1%). Astfel, în perioada octombrie–decembrie 2025, PIB-ul a crescut cu 3,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția a fost susținută în principal de cererea internă, alimentată atât de creșterea veniturilor reale ale populației, cât și de dinamica pozitivă a activității agenților economici.

Cererea externă netă a avut un efect de temperare a creșterii economice, în condițiile în care exporturile au avansat cu 16,7%, iar importurile au crescut într-un ritm mai redus, de 14,2%. Din perspectiva ofertei, contribuții pozitive la dinamica PIB-ului au provenit în special din sectoarele informației și comunicațiilor, agriculturii și industriei, în timp ce sectoarele construcțiilor, educației și administrației publice au avut contribuții mai moderate.

Per ansamblul anului 2025, economia a înregistrat o creștere de 2,4%, semnificativ superioară celei de 0,3% consemnate în 2024.

În ceea ce privește perspectivele, Banca Mondială estimează o accelerare a creșterii PIB-ului real la 2,7% în 2026 și la 3,8% în 2027, pe fondul unui mediu extern mai favorabil și al implementării unor reforme structurale orientate spre creșterea competitivității și diversificarea economică.

Cu toate acestea, conform raportului „Moldova Economic Update” (2025), economia rămâne expusă unor riscuri macroeconomice semnificative. Acestea sunt generate în principal de factori interni, precum deficiențele de guvernare, nivelul ridicat al corupției, politizarea instituțiilor și transparența redusă, precum și de persistența deficitelor gemene ridicate (deficit bugetar de peste 4% din PIB și deficit de cont curent de aproximativ 20% din PIB). Aceste vulnerabilități pot afecta negativ implementarea reformelor, absorbția fondurilor europene și încrederea investitorilor.

Totodată, prelungirea conflictului din Ucraina continuă să amplifice riscurile externe, prin volatilitate energetică, perturbări ale fluxurilor comerciale, reducerea exporturilor, presiuni suplimentare generate de fluxurile de refugiați și diminuarea cererii externe, inclusiv din partea principalilor parteneri comerciali, precum România.

Riscurile suplimentare includ creșterea prețurilor globale la energie, cu posibilul impact asupra inflației și nivelului sărăciei, precum și tensiunile din regiunea transnistreană, care pot afecta livrările de gaze și energie. Aceste evoluții pot amplifica presiunile sociale, bugetare și de guvernare. În scenariul de bază, Banca Mondială anticipează implementarea unor reforme moderate; totuși, întârzierile în aplicarea acestora ar putea încetini ritmul de creștere economică, în timp ce o implementare eficientă ar putea conduce la o accelerare semnificativă a acesteia.


2.6.2. Analiza pieței specifice

2.6.2.1. Piața hotelieră din Republica Moldova: structură și tendințe

Datele oficiale confirmă că piața de cazare turistică din Republica Moldova rămâne modestă la scară regională, însă înregistrează o dinamică pozitivă susținută. Potrivit Biroului Național de Statistică, hotelurile și motelurile constituie nucleul comercial al sectorului, atrăgând aproximativ 320.500 de turiști din totalul de 525.000 înregistrat în 2025 — o creștere de aproape 11% față de anul anterior, când numărul vizitatorilor s-a cifrat la 474.200.

Din perspectiva structurii cererii, 54,5% dintre turiști sunt vizitatori străini, iar 45,5% sunt rezidenți. Cel mai reprezentativ grup de turiști internaționali provine din Ucraina (35,1%), urmat de România (20,4%), Statele Unite (4,7%), Germania (3,3%) și Turcia (3%). Un turist străin petrece, în medie, aproximativ trei zile în țară, durata tipică a șederii în unitățile de cazare fiind de patru zile.

Industria hotelieră din Republica Moldova a înregistrat o evoluție mixtă după februarie 2022. Conflictul armat din Ucraina a generat o cerere suplimentară pentru refugiați, personal umanitar, jurnaliști și diplomați, concomitent cu o scădere semnificativă a cererii tradiționale pentru turiști de agrement. Datele Biroului Național de Statistică (BNS) reflectă o creștere agregată a numărului de cazări, dar cu o structură modificată substanțial comparativ cu perioada antebelică. Numărul turiștilor ucraineni a înregistrat un salt de la 8.194 în 2021 la 75.800 în 2022.



Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

Graficul de mai sus ilustrează evoluția indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, care măsoară raportul dintre capacitatea de cazare disponibilă și utilizarea efectivă de către turiști într-o perioadă dată. Acesta se calculează prin împărțirea numărului total de înnoptări la capacitatea de cazare funcțională aferentă perioadei.

Agenția de Investiții a realizat un studiu care relevă că investițiile majore în construcția de hoteluri și infrastructură turistică din Moldova s-au concentrat în principal între 2008 și 2014. În ultimii trei ani, ritmul de creștere în acest segment a încetinit semnificativ, semnalând o maturizare a pieței. La finele anului 2025, oferta de cazare din Republica Moldova cuprindea aproximativ 120 de hoteluri și moteluri, cu o capacitate totală de circa 3.180 de camere, la care se adaugă 57 de complexe turistice de agrement, majoritatea amplasate în mediul rural. Singurul proiect hotelier major realizat de la zero în 2025 a fost Ibis Styles, cu 95 de camere. Totodată, în ultimul deceniu, proprietăți consacrate precum Jazz, Radisson Blu, Jolly Alon și Flowers au beneficiat de ample lucrări de reconstrucție sau modernizare.

Clasificarea unităților de cazare este gestionată de Agenția Națională de Turism (ANTREC), care administrează sistemul oficial de audit și certificare pe stele. Cinci hoteluri — totalizând aproximativ 300 de camere — dețin statut de cinci stele, în timp ce alte 32 de unități, cu peste 1.150 de camere, sunt încadrate în categoria patru stele.

Din punct de vedere geografic, Chișinăul concentrează aproximativ 74% din capacitatea totală de cazare, cu peste 2.300 de camere situate în capitală. Unitățile din afara capitalei sunt, în general, de dimensiuni reduse — între 6 și 20 de camere — și orientate mai degrabă spre servicii de restaurație decât spre cazare propriu-zisă. În timp ce hotelurile din Chișinău își completează oferta cu săli de conferințe, spații de training, birouri și restaurante, unitățile regionale își derivă

o parte semnificativă din venituri din organizarea de evenimente private, precum nunți, aniversări sau alte ocazii similare.

Prețurile medii ale camerelor de hotel în Chișinău, conform datelor Booking.com, sunt următoarele:

- 2 stele: 800-900 MDL/noapte
- 3 stele: 1.376 MDL/noapte
- 4 stele: 1.686 MDL/noapte
- 5 stele: 2.995 MDL/noapte

Prețurile cazării variază sezonier. În sezonul de vârf - toamnă, costurile cresc cu 20-25% față de perioada de minim, și anume sfârșitul iernii.

Deși majoritatea unităților hoteliere operează sub branduri locale, din 2015 se remarcă o expansiune notabilă a lanțurilor internaționale. Grupul francez Accor a acordat francize pentru trei proprietăți din Chișinău, introducând brandurile Ibis (segment economic), Mercure (segment mediu) și MGallery (segment premium). De asemenea, dezvoltatorii turci Fiba Group și Summa au construit sau renovat două hoteluri de referință, operate în prezent sub brandurile Courtyard by Marriott și Radisson Blu, în baza unor acorduri de franciză.

Rezultatele financiare raportate de cei mai mari operatori hotelieri din Chișinău, 2024

Hotel	Number of rooms	Sales revenues (MDL, m)	Net profit (MDL, m)	Net profit margin (%)
Gregory Boutique Hotel	34	23.71	11.33	47.7%
Flowers	40	14.41	3.80	26.4%
Aria	80	20.20	5.29	26.2%
Radisson Blu	143	257.63	61.80	24.0%
Mercure Jazz Hotel	49	19.63	4.10	20.9%
Courtyard by Marriott	118	162.95	31.75	19.5%
Savoy	50	2.07	0.32	15.5%
Regency	43	23.20	3.52	15.2%
VisPas	78	48.68	6.55	13.5%
Nobil	40	50.01	3.89	7.8%
Jolly Alon	48	42.99	1.60	3.7%
Berds	33	30.46	0.82	2.7%

Please Note: hotels typically generate revenue from multiple streams beyond accommodation. These include income from the rental of conferencing and training facilities, restaurant and catering services, as well as event hosting such as weddings, receptions, and corporate gatherings

Sursă: The development of the real estate market in Moldova, December 2025

2.6.3. Analiza mediului comercial intern

2.6.3.1. Politica de preț

Politica de prețuri a întreprinderii este fundamentată pe devizul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017, și se realizează cu luarea în considerare a mediului concurențial specific pieței hoteliere. În acest sens, administrația monitorizează permanent tarifele practicate de concurenți, categoria de stele, ofertele și reducerile acestora, în vederea menținerii competitivității.

Având în vedere caracterul sezonier pronunțat al activității — cu o perioadă de stagnare în intervalul decembrie-februarie, creștere semnificativă în martie-august și revenire lentă în septembrie-noiembrie — întreprinderea aplică o strategie a prețurilor diferențiate, bazată pe prognoză și rata de ocupare a camerelor. Astfel, o rată de ocupare de peste 60% determină majorarea tarifulor pentru camerele disponibile, în timp ce o rată scăzută conduce la aplicarea unor tarife reduse.

Complementar, hotelul practică o politică de reduceri, cu discounturi de 5-10% în perioada sărbătorilor și reduceri de până la 10% pentru rezervările de grup, fiecare negociată în mod individual.

2.6.3.2. Politica de distribuție (canale de distribuție)

Î.S. Hotelul „Zarea” utilizează canale de plasare atât directe, cât și indirecte, bazate pe o strategie de distribuție care include platformele www.booking.com, www.lista.md, www.101hotels.com, www.hotelzarea.com, pagina de Facebook a hotelului, precum și agenții de turism. de distribuție utilizate de Î.S. Hotelul „Zarea” sunt specifice sectorului hotelier de dimensiuni reduse.

2.6.3.3. Politica de promovare (modalități de promovare, cheltuieli de promovare)

Potrivit informațiilor furnizate de către întreprindere, politica de promovare a Î.S. Hotelul „Zarea” se structurează pe două direcții principale. Prima este strategia de atragere (pull marketing), care vizează promovarea imaginii hotelului în mediul online prin intermediul site-ului web propriu, al platformelor de rezervări și al paginilor pe rețelele de socializare. Cea de-a doua este strategia de împingere (push marketing), aplicată exclusiv prin personalul de la recepție în momentul sosirii clienților. Complementar acestora, întreprinderea acordă atenție gestionării proactive a reputației online, prin monitorizarea recenziilor și formularea de răspunsuri constructive, tratate ca instrument de îmbunătățire continuă a calității serviciilor.

2.6.3.4. Strategia comercială a întreprinderii

Strategia comercială a Î.S. Hotelul „Zarea” este orientată spre consolidarea și menținerea poziției pe piața serviciilor hoteliere din municipiul Chișinău, prin furnizarea de servicii de cazare de calitate, accesibile segmentului de clienți cu venituri medii și modeste. Calitatea serviciilor oferite este confirmată de aprecierile pozitive înregistrate pe platformele online, curățenia, locația și amabilitatea personalului fiind clasate în poziție favorabilă conform datelor de pe platforma www.booking.com. În acest context, misiunea de bază a hotelului vizează oferirea unei experiențe care să depășească așteptările oaspeților, obiectiv reflectat și de rata de revenire a clienților, estimată la 50%.

Pe termen mediu și lung, întreprinderea își propune atingerea unui set de obiective strategice care vizează identificarea de noi oportunități de dezvoltare, creșterea profitabilității activității, monitorizarea riguroasă a performanței financiare, precum și consolidarea parteneriatelor instituționale.

2.6.3.5. Clienții

Baza de clienți actuali a Î.S. Hotelul „Zarea” este diversificată, incluzând turiști din diverse țări, cadre didactice participante la seminare, întruniri metodice și conferințe organizate în municipiul Chișinău, studenți din țară și din străinătate, elevi din Republica Moldova aflați la concursuri sau competiții sportive, precum și oaspeți ocazionali ai capitalei. Complementar activității de cazare, întreprinderea valorifică spațiile disponibile neutilizate prin transmiterea acestora în locațiune către agenți economici.

Nr.	Client	Produsele /serviciile vândute	Valoarea vânzărilor în anul 2025	Concentrarea clienților
1	"AVALICONS-PRIM" S.R.L.	servicii de cazare	313.340	2,9%
2	AGENTIA NATIONALA PENTRU CURRICULUM SI EVALUARE,SEC. BUIUCANI	servicii de cazare	1.708.000	15,7%
3	AO FEDERATIA SPORTIVA NATIONALA DE TIR DIN RM	servicii de cazare	21.472	0,2%
4	AQUA NICA SRL	servicii de cazare	120.213	1,1%
5	Asociatia Auditorilor si Societatilor de Audit OAF	servicii de locațiune	70.336	0,6%
6	ASOCIATIA OBSTEASCA CLUBUL SPORTIV GARUDA	servicii de cazare	49.824	0,5%
7	BUSINESS INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL	servicii de locațiune	83.900	0,8%
8	CUPTORUL FERMECAT SRL	servicii de locațiune	92.957	0,9%
9	DALI-PRESTIGIU SRL	servicii de locațiune	70.628	0,6%
10	ECOMUNIT S.R.L.	servicii de cazare	80.835	0,7%
11	EDIL ADIONIT S.R.L.	servicii de cazare	3.544.000	32,6%
12	EFFECT-EGAL S.R.L.	servicii de cazare	397.885	3,7%
13	EV ART SRL	servicii de cazare	58.650	0,5%
14	FEDERATIA DE BOX DIN RM	servicii de cazare	5.856	0,1%
15	GSR & CO SRL	servicii de locațiune	26.609	0,2%
16	I.C.S. ARMONIA MED	servicii de locațiune	33.048	0,3%
17	I.M. Real Business Consulting SRL	servicii de locațiune	91.515	0,8%
18	I.S. Nodul Hidroenergetic	servicii de locațiune	84.210	0,8%
19	IDENTITY STORE	servicii de locațiune	239.907	2,2%
20	IGAN-GRUP SRL	servicii de locațiune	26.789	0,2%
21	INDUSTRIEBAU SRL	servicii de cazare	36.000	0,3%
22	MEGADOR-GROUP S.R.L.	servicii de cazare	305.235	2,8%
23	POLISIMBOL S.R.L.	servicii de cazare	282.540	2,6%
24	S.C. Uniclift SRL	servicii de locațiune	55.761	0,5%
25	SONERO-COM SRL	servicii de locațiune	141.078	1,3%
26	SUMMA SRL	servicii de cazare	295.601	2,7%
27	VAGVI S.R.L	servicii de cazare	42.370	0,4%
28	persoane fizice rezidente și nerezidente	servicii de cazare	2.599.793	23,9%
Total			10.878.354 MDL	100,0%

2.6.3.6. Concurenții direcți

Potrivit datelor furnizate de client, competitori direcți sunt:

Nr.	Nume competitor	Aria geografică în care operează	Avantaj competitiv
1	Hotel „Turist”	bd Grigorie Vieru	locatia
2	Vila „Elat”	str Columna	locatia
3	Proprietarii apartamentelor	in imediata apropiere	diversificarea preturilor

Suplimentar, a fost efectuată o analiză pe baza informațiilor disponibile în TP Catalyst, fiind avute în vedere și următoarele companii cu activitate hotelieră în Chișinău:

Nr Crt	BvD ID number	National ID	Hotel	Company name	City
<u>1</u>	MD1014600005847	1014600005847	Radisson Blu	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEOGRAND HOTEL	CHISINAU
<u>2</u>	MD1020600005873	1020600005873	NOBIL MD	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUX HOSPITALITY	CHISINAU
<u>3</u>	MD1002600035731	1002600035731	MIM HOTEL	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA THE PLACE	CHISINAU
<u>4</u>	MD1018600020668	1018600020668	KOMILFO	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLUB HOTEL RICHMOND	CHISINAU
<u>5</u>	MD1018600015765	1018600015765	ZENTRUM	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZMANAGEMENT	CHISINAU
<u>6</u>	MD1009600036508	1009600036508	REGENCY Hotel -4*	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA REGENCY	CHISINAU
<u>7</u>	MD1003600023191	1003600023191	Casute din lemn, Cabane	SOCIETATEA COMERCIALA GEANS-STIL S.R.L	CHISINAU
<u>8</u>	MD1002600039186	1002600039186	Vila Verde Hotel	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILA VERDE	CHISINAU
<u>9</u>	MD1019600017906	1019600017906	Flowers Hotel	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROYAL FLOWERS RESORT	CHISINAU
<u>10</u>	MD1021600046088	1021600046088	Sobor Family Resort	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CHATEAU SOBOR	CHISINAU
<u>11</u>	MD1004601001775	1004601001775	Tulip Residence & Spa Hotel	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TULIP GARDEN	CHISINAU
<u>12</u>	MD1018600051015	1018600051015	Grand Hotel	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRAND HOTEL	CHISINAU
<u>13</u>	MD1007600073839	1007600073839	Hotel President	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALMANI LUX	CHISINAU
<u>14</u>	MD1003611002226	1003611002226	Pensiunea agroturistica „Gagauz Sofrasi”	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOROI	CONGAZ
<u>15</u>	MD1003600059956	1003600059956	& Cazare Hotel	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INSTITUTUL MUNCII	CHISINAU
<u>16</u>	MD1012600010621	1012600010621	Jumbo Hotel	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JUMBO HOTEL	CHISINAU
<u>17</u>	MD1008600031861	1008600031861	Klassik Hotel	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HOTEL CLUB SERVICE	CHISINAU


Nr Crt	BvD ID number	National ID	Hotel	Company name	City
<u>18</u>	MD1011600035562	1011600035562	Hotel Turist	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA 7 ELEMENTS	CHISINAU
<u>19</u>	MD1010600032140	1010600032140	Hotel Diplomat	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIPLOMAT CLUB	CHISINAU
<u>20</u>	MD1003600023951	1003600023951	Hotel Dacia	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HOTEL DACIA	CHISINAU
<u>21</u>	MD1002600025877	1002600025877	Villa Natali	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT ABC S.A	CHISINAU

2.7. Resurse umane

2.7.1. Managementul societății

Conducerea executivă este reprezentată de administratorul Cocier Argentina. Organigrama întreprinderii se poate observa în cele ce urmează:

Organigrama ÎS Hotelul „Zarea,,



2.7.2. Personalul

În cele ce urmează prezentăm evoluția personalului în ultimii 5 ani:

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:	2021	2022	2023	2024	2025
	23	21	19	22	18

Structura personalului pe funcții este următoarea:

Poziție	Nr. Angajați 2025
Director/Directoare hotel	1
Manager (șef/șefă) în activitatea hotelieră	1
Secretar(ă) asistent(ă) director/directoare	1
Specialist în resurse umane	1
Programator/programatoare	1
Contabil șef/Contabilă șefă	1
Contabil/contabilă	2
Economist/ă	1
Marketolog(ă)	1
Specialist(ă) achiziții publice	1
Recepționar(ă) structură de recepție turistică	4

Poziție	Nr. Angajați 2025
Portar(ă)	4
Menajeră	10
Spălătoare lenjerie de pat	2
Îngrijitoare încăperi	1
Măturător	1
Hamal	2
Magaziner(ă)	1
Inginer/ă supraveghere tehnică	1
Conducător auto	1
Lăcătuș – instalator tehnică sanitară	2
Technician electrician	1
Tâmplar	1
TOTAL	42

2.8. Diagnosticul financiar

Analiza economico-financiară a societății reprezintă un studiu metodologic al situației și evoluției societății comerciale, sub aspectul structurii patrimoniale, financiare și al rentabilității, plecând de la bilanț și contul de profit și pierdere corespunzătoare perioadei 2021 – 2025, puse la dispoziție de conducerea societății.

Un instrument important al analizei financiare îl constituie ratele sau marjele, care reprezintă raportul dintre două posturi sau grupe fie din bilanț, fie din contul de profit și pierdere, fie unul din bilanț și altul din contul de profit și pierdere.

Analiza financiară a fost realizată pe o bază comparativă, analizând subiectul cu nivelurile medii din piață. Un grup de întreprinderi comparabile a fost identificat folosind baza de date TP Catalyst, iar ratele medii de piață au fost calculate în baza acesteia. Scopul analizei financiare comparative a fost de a evidenția diferențele de performanță între societatea subiect și alte companii similare care operează pe piața respectivă.

2.8.1. Analiza poziției financiare

În continuare sunt prezentate sintetic situațiile financiare aferente perioadei analizate:

BILANȚ (MLD)	2021	2022	2023	2024	2025
ACTIV					
A ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	7.668	4.115	593	1	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	3.440.885	3.291.423	3.008.072	2.725.837	2.500.485
1. IMOBILIZĂRI corporale în curs de execuție	71.833	71.833	71.833	71.833	71.833
2. Terenuri	0	0	0	0	0
3. Mijloace fixe, total din care:	3.369.052	3.219.590	2.936.239	2.654.004	2.428.652
4. Resurse minerale	0	0	0	0	0
5. Active biologice imobilizate	0	0	0	0	0
6. Investiții imobiliare	0	0	0	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	0	0	0	0	0
III IMOBILIZĂRI FINANCIARE	0	0	0	0	0
IV. CREAŢE PE TERMEN LUNG	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	3.448.553	3.295.538	3.008.665	2.725.838	2.500.485
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI	294.268	247.052	293.703	157.351	211.700
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	238.649	192.356	283.772	153.655	204.585
2. Active biologice circulante	0	0	0	0	0
3. Producția în curs de execuție	0	0	0	0	0
4. Produse și mărfuri	0	0	0	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	55.619	54.696	9.931	3.696	7.115
II. CREAŢE CURENTE ȘI ALTE ACTIVE CIRCULANTE	312.562	1.165.114	1.623.196	2.570.169	2.908.976
1. Creanțe comerciale curente	10	982.421	1.412.093	2.356.327	2.852.516
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv creanțe afiliate	0	0	0	0	0
3. Creanțe ale bugetului	11.351	169.592	199.970	198.998	34.910
4. Creanțe ale personalului	10.358	0	605	2.450	2.450
5. Alte creanțe curente	272.242	0	0	0	5.889
6. Cheltuieli anticipate curente	8.801	3.298	725	2.591	3.408
7. Alte active circulante	9.800	9.803	9.803	9.803	9.803
III. INVESTIȚII FINANCIARE CURENTE	0	0	0	0	0
IV. NUMERAR ȘI DOCUMENTE BĂNEȘTI	90.752	105.753	159.585	109.332	124.270
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	697.582	1.517.919	2.076.484	2.836.852	3.244.946
TOTAL ACTIVE	4.146.135	4.813.457	5.085.149	5.562.690	5.745.431

%	2021	2022	2023	2024	2025
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	83%	68%	59%	49%	44%
% total active	2%	1%	1%	1%	1%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	81%	67%	58%	48%	42%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	83%	68%	59%	49%	44%
% total active	7%	5%	6%	3%	4%
% total active	6%	4%	6%	3%	4%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	1%	1%	0%	0%	0%
% total active	8%	24%	32%	46%	51%
% total active	0%	20%	28%	42%	50%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	0%	4%	4%	4%	1%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	7%	0%	0%	0%	0%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	0%	0%	0%	0%	0%
% total active	2%	2%	3%	2%	2%
% total active	17%	32%	41%	51%	56%
	100%	100%	100%	100%	100%

BILANȚ (MLD)	2021	2022	2023	2024	2025
PASIV					
I. CAPITAL SOCIAL ȘI NEÎNREGISTRAT					
1. Capital social	4.105.967	4.105.967	4.105.967	4.105.967	4.105.967
II. PRIME DE CAPITAL (104)	0	0	0	0	0
III. REZERVE	852.042	852.042	852.042	852.042	852.042
IV. PROFIT (PIERDERE)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	785	26.303	-5.550	9.301	50.886
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită ale anilor pre	-1.372.127	-2.456.843	-2.104.349	-2.114.834	-1.908.848
3. PROFITUL SAU PIERDEREA ALE PERIOADEI DE GESTIUNI	-1.085.501	326.191	7.812	196.685	28.753
V. Rezerve din reevaluare	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
TOTAL CAPITAL PROPRIU	2.503.028	2.855.522	2.857.784	3.051.023	3.130.662
H. PROVIZIOANE	0	80.187	80.187	80.187	80.187
DATORII					
DATORII PE TERMEN LUNG	77.209	0	0	0	0
1. Credite bancare pe termen lung	0	0	0	0	0
2. Împrumuturi pe termen lung	0	0	0	0	0
3. datorii comerciale pe termen lung	77.209	0	0	0	0
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv datorii aferente intereselor de participare	0	0	0	0	0
5. Avansuri primite pe termen lung	0	0	0	0	0
6. Venituri anticipate pe termen lung	0	0	0	0	0
7. Alte datorii pe termen lung	0	0	0	0	0
DATORII PE TERMEN SCURT	1.565.898	1.877.748	2.147.178	2.431.480	2.534.582
1. Credite bancare pe termen scurt	0	0	0	0	0
2. Împrumuturi pe termen scurt	0	0	0	0	0
3. datorii comerciale pe termen scurt	862.178	828.133	1.330.563	1.410.300	1.545.187
4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv datorii aferente intereselor de participare	0	0	0	0	0
5. Avansuri primite curente	93.120	1.224	15.875	15.131	67.491
6. Datorii față de personal	272.420	527.573	383.265	252.379	323.422
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	105.824	241.488	144.325	301.121	223.611
8. Datorii față de buget	220.257	267.287	261.213	440.612	362.934
9. Datorii față de proprietari	0	0	0	0	0
10. Venituri anticipate curente	0	0	0	0	0
11. Alte datorii curente	12.099	12.043	11.937	11.937	11.937
TOTAL DATORII	1.643.107	1.877.748	2.147.178	2.431.480	2.534.582
TOTAL PASIV	4.146.135	4.813.457	5.085.149	5.562.690	5.745.431

%	2021	2022	2023	2024	2025
% total pasiv	99%	85%	81%	74%	71%
% total pasiv	0%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	21%	18%	17%	15%	15%
% total pasiv	0%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	0%	1%	0%	0%	1%
% total pasiv	-33%	-51%	-41%	-38%	-33%
% total pasiv	-26%	7%	0%	4%	1%
% total pasiv	0%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	60%	59%	56%	55%	54%
% total pasiv	0%	2%	2%	1%	1%
% total pasiv	2%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	0%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	0%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	2%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	0%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	0%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	0%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	38%	39%	42%	44%	44%
% total pasiv	0%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	0%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	21%	17%	26%	25%	27%
% total pasiv	0%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	2%	0%	0%	0%	1%
% total pasiv	7%	11%	8%	5%	6%
% total pasiv	3%	5%	3%	5%	4%
% total pasiv	5%	6%	5%	8%	6%
% total pasiv	0%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	0%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	0%	0%	0%	0%	0%
% total pasiv	40%	39%	42%	44%	44%
% total pasiv	100%	100%	100%	100%	100%

Analizând activele întreprinderii, se pot observa următoarele aspecte:

- Imobilizările necorporale sunt nesemnificative; ponderea acestora în total activ fiind între 0 și 0,2% pe întreaga perioadă analizată.
- Ponderea cea mai ridicată în structura activului este reprezentată de activele imobilizate corporale în primii trei ani ai perioadei analizate, acestea având ponderi cuprinse între 59% și 83% din totalul activului. Se observă o tendință descrescătoare, de la 83% în anul 2021 la 44% în anul 2025, pe fondul creșterii ponderii activelor circulante, dar și ca urmare a ajustării valorii activelor corporale prin amortizare. Activele imobilizate sunt reprezentate în cea mai mare parte de active corporale de natura mijloacelor fixe, aici fiind cuprinsa și valoarea clădirii – Hotel respectiv bunuri mobile specifice activității hoteliere (paturi, noptiere, dulapuri, birouri, saltele și lenjerii, televizoare, minibaruri, aparate de aer condiționat mobile, etc.).
- Stocurile au o pondere redusă și relativ constantă, de aproximativ 4–7% din totalul activului, fără variații semnificative pe parcursul perioadei analizate. Stocurile au o valoare absolută cuprinsă între 150 – 300 mii lei.
- Creanțele comerciale au crescut semnificativ în ultimii trei ani de analiză, fiind de cca. 1,6 mil lei în anul 2023, 2,5 mil lei în 2024 respectiv 2,8 mil lei în 2025; se observă o tendință clară de creștere, ceea ce reflectă o politică activă de credit comercial față de clienți. Activele circulante reprezintă în 2025 aproximativ 56% din totalul activelor, fiind de 51% în anul 2024, 41% în 2023, 32% în 2022 respectiv 17% în 2021.
- Compania nu înregistrează imobilizări financiare în perioada analizată.
- Numerarul și echivalentele de numerar se mențin la un nivel scăzut, cuprins între 2–3% din totalul activului, ceea ce indică o lichiditate imediată limitată.

Analizând pasivele întreprinderii, se pot observa următoarele aspecte:

- Întreprinderea s-a finanțat exclusiv din surse proprii în perioada 2021–2025, neînregistrând datorii financiare. Se observă o creștere a nivelului datoriilor comerciale, în concordanță cu reluarea și intensificarea activității hoteliere după anul 2021, marcat de efectele pandemiei COVID-19, respectiv după anul 2022, influențat de contextul generat de conflictul din Ucraina.
- Întreprinderea prezintă datorii financiare pe termen lung de natură comercială la un nivel redus, de aproximativ 2% din totalul pasivului doar la începutul perioadei analizate, ulterior acestea fiind inexistente.

- Datoriile din exploatare (incluzând datorii comerciale pe termen scurt, obligații față de personal, asigurări sociale și bugetul de stat) se situează în intervalul 36%–44% din totalul pasivului pe parcursul perioadei analizate, cu o tendință de creștere. Acestea sunt dominate de datoriile comerciale pe termen scurt, care ajung la aproximativ 27% din totalul pasivului în anul 2025.
- Capitalul propriu este reprezentat în principal de capitalul social, care deține o pondere cuprinsă între aproximativ 71% și 99% din totalul pasivului, fiind secondat de rezerve, cu o pondere de aproximativ 15%–21%. Pierderile neacoperite acumulate în perioada 2021–2025 au erodat capitalurile proprii, acestea fiind ajustate procentual în total pasiv de la 60% în 2021 la 54% în anul 2025.

2.8.2. Analiza performanțelor financiare

În tabelul următor sunt prezentate evoluțiile principalelor categorii de venituri și cheltuieli:

Contul de profit și pierdere (MDL)	2021	2022	2023	2024	2025
Venituri din vanzari, total, din care	2.718.753	8.430.129	8.544.841	9.520.670	9.750.388
Venituri din vanzarea produselor și marfurilor					
Venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	2.718.753	8.430.129	7.407.191	9.520.670	9.750.388
Venituri din contracte de leasing					
Alte venituri din vanzari			1.137.650		
Cosul vanzarilor total, din care	2.269.969	6.165.658	5.581.287	5.929.743	6.241.161
valoarea contabila a produselor și marfurilor vandute					
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	2.269.969	6.165.658	5.581.287	5.929.743	6.241.161
Profit brut	448.784	2.264.471	2.963.554	3.590.927	3.509.227
Alte venituri din activitatea operationala	15	74.417	18.249	3.522	184
Cheltuieli de distribuie	2.791	134.600	145.059	129.907	81.195
Cheltuieli administrative, din care: (ct 713)	1.444.521	1.953.720	2.618.960	3.038.025	3.262.072
713.1 - Cheltuieli cu personalul administrativ	560.469	893.705	1.334.590	1.477.050	1.642.640
713.11 - Cheltuieli cu personalul administrativ	137.048	215.768	324.156	367.047	397.702
713.2 - Cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate cu destinație administrativă					3.533
713.3 - Cheltuieli cu impozitele și taxele, cu excepția impozitului pe venit	202.550	362.609	476.524	595.253	682.285
713.3.1 - Cheltuieli cu impozitele și taxele, cu excepția impozitului pe venit	30.632	10.029	13.102	1.097	
713.5 - Cheltuieli privind serviciile cu destinație administrativă				7.910	5.777
713.7 - Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ			7.426	27.164	
713.8 - Alte cheltuieli administrative	423.463	421.125	402.689	548.638	527.700
713.8.1 - Alte cheltuieli administrative	49.386	50.326	62.888	9.471	
713.8.2 - Alte cheltuieli administrative	25	504	1.738	4.395	1.045
Alte cheltuieli din activitatea operationala	74.479	140.616	206.888	230.176	135.616
Rezultatul din activitatea operationala: profit/pierdere	-1.072.992	109.952	10.896	196.341	30.528
Venituri financiare, total	11.107	5.621	845	2.460	268
Venituri din dobanzi					
Venituri aferente diferentelor de curs valutar și de suma	11.107	5.621	845	2.460	268
Cheltuieli financiare, total, din care	23.616	9.357	3.929	2.116	2.043
cheltuieli privind dobanzile	12.122	4.245			
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar și de suma	11.494	5.112	3.929	2.116	2.043
Rezultatul profit / pierdere financiara	-12.509	-3.736	-3.084	344	-1.775
Venituri cu active imobilizate și exceptionale		219.975			
Cheltuieli cu active imobilizate și exceptionale					
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate și exceptionale profit/pierdere	0	219.975	0	0	0
Rezultatul din alte activitati: profit/pierdere	-12.509	216.239	-3.084	344	-1.775
Profit / pierdere pana la impozitare	-1.085.501	326.191	7.812	196.685	28.753
Cheltuieli privind impozitul pe venit	0	0	0	0	0
Profit net/pierdere neta a perioadei de gestiune	-1.085.501	326.191	7.812	196.685	28.753
Total	0	0	0	0	0

În urma analizei posturilor de venituri și cheltuieli am extras următoarele concluzii:

- Cifra de afaceri netă a companiei este generată în principal din venituri din prestarea serviciilor (hoteliere și de locațiune), acestea reprezentând practic totalitatea veniturilor din exploatare pe întreaga perioadă analizată, cu excepția anului 2023, când au fost înregistrate și alte venituri din vânzări în valoare de 1.137.650 MDL.
Veniturile au înregistrat un trend ascendent pe întreaga perioadă analizată, crescând de la 2.718.753 MDL în anul 2021 la 9.750.388 MDL în anul 2025, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 3,6 ori față de anul de bază. Anul 2021 este încă marcat de efectele pandemiei COVID-19, iar anul 2022 a fost, de asemenea, influențat de contextul generat de conflictul din regiune. Cu toate acestea, veniturile companiei s-au menținut relativ stabile în ultimii trei ani de analiză, situându-se în intervalul 8,5 – 9,5 milioane lei.
- Principalele cheltuieli din exploatare sunt reprezentate de cheltuielile administrative, care au o pondere dominantă în structura costurilor și constituie cea mai mare parte a costului total al serviciilor prestate. Dintre acestea, cele mai semnificative sunt cele cu personalul administrativ, cât și cele cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate.
- Profitul brut evidențiază o evoluție pozitivă constantă, crescând de la 448.784 MDL în anul 2021 la 3.509.227 MDL în anul 2025, fiind determinat ca diferență între veniturile din vânzări și costul vânzărilor. Cu toate acestea, după includerea celorlalte cheltuieli administrative (salarii, impozite și taxe, alte cheltuieli operaționale), rezultatul din activitatea operațională este negativ în anul 2022, înregistrând o pierdere de aproximativ 1 milion MDL. În perioada 2022–2025, se observă un nivel redus al profitului operațional, respectiv aproximativ 109 mii MDL în 2022, 11 mii MDL în 2023, 196 mii MDL în 2024 și 30 mii MDL în 2025.
- Marjele operaționale se mențin la un nivel scăzut, de circa 1%–2% în ultimii patru ani analizați, semnificativ sub nivelul mediu al marjei EBITDA observat la nivel de piață, de aproximativ 23%. Această discrepanță este explicată de structura de costuri a companiei, care absoarbe aproape integral veniturile generate, limitând astfel capacitatea de a genera profit operațional.

2.9. ANALIZA SWOT

Scopul analizei SWOT este să evidențieze concluziile analizei mediului intern al întreprinderii, din care rezultă punctele tari (Strengths) și punctele slabe (Weaknesses), și concluziile analizei mediului extern concretizate în oportunități (Opportunities) și riscuri (Threats).

ANALIZA MEDIULUI INTERN

PUNCTE TARI:

- Localizarea favorabilă a hotelului;
- Practicarea unor tarife mai reduse pentru produse și servicii comparativ cu principalii concurenți;
- Experiența îndelungată a societății pe piața specifică;

PUNCTE SLABE:

- Concurența exercitată de unități hoteliere moderne, cu infrastructură superioară; societatea se poziționează în prezent ca un hotel de categorie inferioară (1–2 stele), cu facilități limitate (băi comune, finisaje modeste), în contrast cu competitori care oferă servicii premium (spa, transfer aeroport, room service etc.);
- Utilizarea ineficientă a unor spații, respectiv sălile de conferință sunt puse gratuit la dispoziția cadrelor didactice;
- Număr redus de camere de tip lux și semilux;
- Amplasarea neadecvată a cafenelei/barului (etajul 5) și externalizarea activității către firme de catering; inițiativele recente de dezvoltare a acestei linii de business nu au fost finalizate;
- Rate de profitabilitate (EBITDA, EBIT, marja netă) semnificativ inferioare nivelurilor medii din piață.

ANALIZA MEDIULUI EXTERN

OPORTUNITĂȚI

- Evoluția favorabilă a contextului macroeconomic;
- Potențialul turistic al zonei;
- Posibilitatea atragerii de investitori;
- Dezvoltarea parteneriatelor între operatori locali și internaționali.

RISURI:

- Concurența neloială din partea persoanelor fizice care oferă servicii de cazare în regim informal, la prețuri reduse și standarde ridicate;
- Utilizarea ineficientă a resurselor disponibile;
- Contextul geopolitic regional, marcat de conflictul armat din proximitate;
- Instabilitatea mediului politic, cu impact asupra cursului valutar, ratelor dobânzilor și, implicit, asupra performanței companiei.

2.10. Analiza CMBU in cazul intreprinderii evaluate

Pentru evaluarea capitalului propriu al entității I.S. Hotel Zarea a fost aplicată abordarea bazată pe active (cost). Opinia evaluatorului privind valoarea capitalului propriu al entității I.S. Hotel Zarea este fundamentată pe abordarea bazată pe active (cost), întrucât în cadrul acesteia a fost estimată valoarea de piață a principalului activ al companiei – proprietatea imobiliară denumită generic “Hotel Zarea”, împreună cu toate componentele mobile ale proprietății, **în premisa celei mai bune utilizări**. Această abordare reflectă în mod adecvat potențialul economic al activelor deținute și utilizarea lor optimă din punct de vedere al pieței.

Astfel, a fost realizată o analiză a celei mai bune utilizări (CMBU) a imobilului, în scopul identificării utilizării optime care să permită maximizarea valorii de piață a acestuia și fundamentarea unei evaluări adecvate.

În cele ce urmează prezentăm analiza CMBU pentru proprietatea imobiliară construită, denumită generic “Hotel Zarea”. În viziunea Standardelor de evaluare, valoarea de piață a unui activ reflectă cea mai bună utilizare a sa – CMBU (utilizarea unui activ care îi maximizează valoarea și care este posibilă, permisă legal și fezabilă financiar); în Glosarul Standardelor de evaluare a bunurilor 2025, CMBU este definită astfel:

Utilizarea probabilă în mod rezonabil și justificată adecvat, a unui teren liber sau a unei proprietăți construite, utilizare care trebuie să fie posibilă din punct de vedere fizic, permisă legal, fezabilă financiar și din care rezultă cea mai mare valoare a proprietății imobiliare.

Analiza pornește de la identificarea utilizărilor rezonabile și trecerea acestora prin filtrele posibilității fizice și legale de aplicare a lor, al testului fezabilității financiare; CMBU se află printre utilizările care trec aceste condiții și este cea care maximizează “productivitatea” entității analizate.

În cele ce urmează vor fi analizate două posibile utilizări ale proprietății construite evaluate: utilizarea actuală, respectiv proprietate destinată administrării afacerilor (activitate hotelieră), precum și o utilizare alternativă, respectiv proprietate comercială de tip clădire de birouri.

În continuare vom analiza cele patru criterii prevăzute în cazul CMBU: permisibilitatea legală, posibilitatea fizică, fezabilitatea financiară și profitabilitatea maximă.

- a) *Permisibilitatea legală:* Proprietatea evaluată „Hotel Zarea” este amplasată într-o zonă mixtă, adiacentă unor artere de importanță locală, caracterizată prin existența unor funcțiuni diverse, incluzând locuire individuală, semicolectivă și colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, de învățământ, servicii medicale cu caracter ambulatoriu, precum și activități turistice. Având în vedere documentația cadastrală pusă la dispoziția evaluatorului, precum și caracteristicile urbanistice ale amplasamentului, considerăm că proprietatea imobiliară evaluată este pretabilă atât pentru activități administrative, cât și pentru activități comerciale și de administrarea afacerilor, inclusiv pentru o eventuală conversie către utilizarea de tip spațiu de birouri.
- b) *Fizic posibilă:* considerând prevederile legale și ținând de asemenea cont de caracteristicile proprietății construite (în principal suprafața), rezultă că ambele

utilizări, anterior prezentate, sunt admise din punct de vedere fizic.

- c) *Fezabilitatea financiară*: ambele utilizări analizate sunt considerate fezabile din punct de vedere financiar. Se apreciază că un potențial investor/dezvoltator dispune de capacitatea financiară necesară pentru administrarea unei proprietăți cu astfel de funcțiuni, în contextul pieței actuale, caracterizată prin existența unei cereri atât pentru proprietățile cu destinație hotelieră, cât și pentru spațiile de birouri.

Totodată, fezabilitatea financiară a celor două scenarii de utilizare este susținută de caracterul mixt al zonei în care este amplasată proprietatea, precum și de proximitatea acesteia față de centrul municipiului Chișinău și față de multiple puncte de interes, precum instituții universitare, instituții medicale, unități financiar-bancare, restaurante, cafenele, magazine, creșe, unități de servicii și lăcașuri de cult. Aceste elemente contribuie la atractivitatea amplasamentului și susțin potențialul de valorificare economică a proprietății în ambele ipoteze de utilizare analizate.

- d) *Profitabilitatea maximă*: în cadrul analizei au fost luate în considerare două alternative de utilizare a proprietății construite, respectiv utilizarea acesteia în activitatea hotelieră și utilizarea alternativă ca spațiu administrativ – clădire de birouri. Pentru fiecare dintre aceste ipoteze a fost estimată valoarea de piață a proprietății dezvoltate, în vederea identificării acelei utilizări care conduce la cea mai ridicată valoare și reflectă cea mai bună utilizare a activului din punct de vedere economic. Menționăm că inputurile utilizate în prezenta analiza, nu servesc la determinarea unei valori de piață, ci au rolul doar de a evidenția criteriul maxim productiv.

Ipoteza utilizării proprietății construite în activitatea hotelieră

În cadrul acestei ipoteze, proprietatea este analizată prin prisma menținerii utilizării sale actuale, respectiv desfășurarea activității hoteliere. Evaluarea are în vedere atât caracteristicile constructive și funcționale existente ale imobilului, cât și modul efectiv de exploatare la data evaluării.

Proprietatea operează în prezent sub forma unui hotel/hostel de tip cămin studentesc, încadrat în categoria unităților de cazare de 1 stea. Configurația spațiilor include camere dotate preponderent cu paturi suprapuse, precum și grupuri sanitare comune amplasate în principal pe holuri, doar un număr limitat de camere beneficiind de facilități sanitare proprii.

Astfel au fost considerate veniturile și cheltuielile aferente activității hoteliere, precum și nivelul de performanță operațională ce poate fi obținut în condițiile actuale de exploatare și raportat la cererea existentă pe piața hotelieră din municipiul Chișinău.

Premisele și rezultatul obținut în ipoteza utilizării proprietății construite în activitatea hotelieră sunt prezentate pe larg în cadrul Capitolului 3 – Evaluarea Societății, unde am aplicat abordarea prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate (DCF).

Pe baza acestor premise de calcul s-a constatat că utilizarea actuală a proprietății generează un nivel de rentabilitate inferior celui înregistrat de alte proprietăți hoteliere competitive de pe piață, aspect determinat atât de configurația funcțională a imobilului, cât și de standardul redus al facilităților oferite.

Astfel abordarea prin venit în estimarea valorii întreprinderii s-a realizat **exclusiv în scop analitic, pentru a evidenția faptul că activitatea companiei, în forma și structura operațională existente la data evaluării, nu se află în cea mai bună utilizare economică.**

În consecință, această utilizare a fost analizată comparativ cu o ipoteză alternativă de utilizare, în vederea identificării variantei care conduce la profitabilitatea maximă și reflectă cea mai bună utilizare a proprietății.

Astfel, a fost analizată și ipoteza utilizării proprietății construite ca spațiu administrativ – clădire de birouri, considerându-se că, prin efectuarea unor lucrări și costuri de conversie adecvate, această utilizare alternativă ar putea conduce la o valorificare economică superioară a activului.

Ipoteza utilizării proprietății construite ca spațiu administrativ – clădire de birouri

Pentru a estima valoarea proprietății în ipoteza utilizării ca spațiu administrativ – clădire de birouri am aplicat abordarea prin piață detaliată în cele ce urmează.

Abordarea prin piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analiza pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea "de evaluat".

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți și tranzacțiile care influențează valoarea.

Având în vedere calitatea și cantitatea informațiilor de piață utilizate, s-a utilizat metoda comparațiilor directe.

Metoda este o abordare globală, care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piață, reflectate în mass-media sau alte surse credibile de informare. Ea se bazează pe valoarea unitară rezultată în urma tranzacțiilor cu imobile similare sau asimilabile efectuate în zonă, sau zone comparabile satisfăcătoare.

Pentru a stabili valoarea de piață a imobilului subiect s-a procedat la un studiu de piață în general la nivelul zonei și în special în zona de amplasare a imobilului subiect.

Analiza pe criterii de piață a caracteristicilor și a datelor disponibile, calculul și aplicarea ajustărilor de comparație prezentate au urmărit (cuantificarea pentru ajustare) următoarele elementele de comparație:

- a) drepturile de proprietate și alte drepturi reale transmise;
- b) condițiile de finanțare;
- c) condițiile tranzacției;
- d) condițiile pieței;
- e) amplasarea;
- f) caracteristicile fizice;
- g) caracteristicile economice;
- h) modul de folosință;

i) componentele valorii ce nu sunt legate de bunul imobil.

Sursele de informații pentru imobilele de comparație au fost din baza proprie de date, de la agențiile imobiliare colaboratoare și parțial de la firmele, agențiile și persoanele direct implicate în tranzacții. În cazul de față din publicațiile locale, cât și din informațiile culese de la diferiți intermediari implicați direct în procesul tranzacției – prețurile de ofertă la spațiul comercial în zona de analiză diferă în funcție de amplasare în cadrul sectorului, existența parcarii, ieșire directă la stradă principală, starea fizică și calitatea finisajului, suprafața etc.


În cazul dat, evaluarea s-a efectuat prin prisma utilizării comerciale/administrative a proprietății imobiliare, această ipoteză fiind adoptată ținând cont de specificul bunului evaluat, amplasarea acestuia, caracteristicile constructive și funcționale, precum și de rezultatele analizei celei mai bune și eficiente utilizări. În consecință, abordarea prin piață a fost aplicată asupra bunului imobil în ansamblu, respectiv terenul aferent și construcția existentă, iar rezultatul obținut reflectă valoarea proprietății imobiliare ca unitate economică și funcțională.

În tabelul următor sunt prezentate principalele comparabile avute în vedere pentru estimarea valorii de piață:

Bunurile imobile comparabile

Caracteristici	Comparabila 1	Comparabila 2	Comparabila 3
	https://999.md/ro/100853296	999.md/ro/102709614	https://999.md/ro/86114944
Amplasare	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Florilor, 28/1	mun. Chișinău, sect. Centru str. Mihail Kogălniceanu, 6	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Constantin Tănase, 9/1
Preț de ofertă, (EUR) - Construcții - inclusiv TVA	5 000 000	2 890 000	4 000 000
Suprafața interioară totală, m ²	5 000,0	1 100,0	2 424,1
Prețul, 1 m ²	1 000	2 627	1 650
Dreptul de proprietate	deplin	deplin	deplin
Condițiile de finanțare	de piață	de piață	de piață
Condițiile tranzacției	de piață	de piață	de piață
Condițiile pieței	ofertă (06.03.2026)	ofertă (17.12.2025)	ofertă (februarie 2024)
Grad de finisare/ Starea fizică	reparație cosmetică (satisfăcătoare)	finisaj îmbunătățit (foarte bună)	finisaj îmbunătățit/ foarte bună
Destinația	Clădire publică și administrativă (Învățământ și știință)	Comercial – hotel 4 stele, conform Booking.com	Comercial (Centru de oficii. Clasa estimată: A-/B+)
Nr de etaje	5E+M	4E	Subsol + 6E
Teren aferent, ari	24,9	5,15	15,26
Nivelul asigurării cu elemente de infrastructură/ Instalații și dotări	canalizare, apeduct, electricitate, gaz, încălzire autonomă	canalizare, apeduct, electricitate, gaz, încălzire autonomă, sistem de condiționare, sistem de ventilare, sistem antiincendiar	canalizare, apeduct, electricitate, gaz, încălzire autonomă, sistem de condiționare, sistem de ventilare, sistem antiincendiar
Construcții auxiliare/ Comodități adiționale	nu sunt	mobilă, tehnica, 2 bazine	mobilă, tehnica

Amplasarea comparabilelor





Estimarea valorii de piață prin abordarea prin piață

Nr. crt	Elemente de comparație	Proprietatea evaluată	Comparabila 1	Comparabila 2	Comparabila 3
1	Amplasare	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Anton Pann, 4	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Florilor, 28/1	mun. Chișinău, sect. Centru str. Mihail Kogălniceanu, 6	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Constantin Tănase, 9/1
	Prețul, EUR		5 000 000,00	2 890 000,00	4 000 000,00
2	Suprafața interioară totală, m ²	5 631,7	5 000,0	1 100,0	2 424,1
	Prețul unui m ²		1 000,00	2 627,27	1 650,10
3	Dreptul de proprietate		deplin	deplin	deplin
	Ajustare		1,00	1,00	1,00
	Prețul ajustat, EUR		1 000,00	2 627,27	1 650,10
4	Condițiile de finațare	de piață	de piață	de piață	de piață
	Ajustare		1,00	1,00	1,00
	Prețul ajustat, EUR		1 000,00	2 627,27	1 650,10
5	Condițiile tranzacției	de piață	de piață	de piață	de piață
	Ajustare		1,00	1,00	1,00
	Prețul ajustat, EUR		1 000,00	2 627,27	1 650,10
6	Condițiile pieței		ofertă (06.03.2026)	ofertă (17.12.2025)	ofertă (februarie 2024)
	Ajustare		0,85	0,85	1,26
	Prețul ajustat, EUR		850,00	2 233,18	2 074,41
7	Amplasare	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Anton Pann, 4	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Florilor, 28/1	mun. Chișinău, sect. Centru str. Mihail Kogălniceanu, 6	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Constantin Tănase, 9/1
	Ajustare		1,20	0,80	0,80
	Prețul ajustat, EUR		1 020,00	1 786,55	1 659,53

Nr. crt	Elemente de comparație	Proprietatea evaluată	Comparabila 1	Comparabila 2	Comparabila 3
8	Teren aferent, ari	31,11	24,9	5,15	15,26
	Ajustare		1,11	2,17	1,35
	Prețul ajustat, EUR		1 130,05	3 877,67	2 238,88
9	Suprafața, m ²	5 631,7	5 000,0	1 100,0	2 424,1
	Ajustare		0,98	0,80	0,88
	Prețul ajustat, EUR		1 112,04	3 110,45	1 959,02
10	Destinația	Comercial/ administrativ	Clădire publică și administrativă (Învățământ și știință)	Comercial – hotel 4 stele, conform Booking.com	Comercial (Centru de oficii. Clasa estimată: A-/B+)
	Ajustare		1,05	0,80	0,80
	Prețul ajustat, EUR		1 167,65	2 488,36	1 567,22
11	Grad de finisare/ Starea fizică	reparație cosmetică (satisfăcătoare)	reparație cosmetică (satisfăcătoare)	finisaj îmbunătățit (foarte bună)	finisaj îmbunătățit/ foarte bună
	Ajustare		1,00	0,80	0,80
	Prețul ajustat, EUR		1 167,65	1 990,69	1 253,78
12	Nivelul asigurării cu elemente de infrastructură/ Instalații și dotări	canalizare, apeduct, electricitate, încălzire centralizată	canalizare, apeduct, electricitate, gaz, încălzire autonomă	canalizare, apeduct, electricitate, gaz, încălzire autonomă, sistem de condiționare, sistem de ventilare, sistem antiincendiar	canalizare, apeduct, electricitate, gaz, încălzire autonomă, sistem de condiționare, sistem de ventilare, sistem antiincendiar
	Ajustare		0,95	0,90	0,90
	Prețul ajustat, EUR		1 109,26	1 791,62	1 128,40
13	Nr de etaje	12E	5E+M	4E	Subsol + 6E
	Ajustare		0,95	0,95	1,00
	Prețul ajustat, EUR		1 053,80	1 702,04	1 128,40
14	Existența edificiului de protecție civilă	există (nu este inclusă în suprafața evaluată, însă existența acestuia limitează utilizarea funcțională a obiectului evaluat)	nu există	nu există	nu există
	Ajustare		0,95	0,95	0,95
	Prețul ajustat, EUR		1 001,11	1 616,93	1 071,98
15	Construcții auxiliare/ Comodități adiționale	nu sunt	nu sunt	mobilă, tehnica, 2 bazine	mobilă, tehnica
	Ajustare		1,00	0,80	0,95
	Prețul ajustat, EUR		1 001,11	1 293,55	1 018,38
16	Ajustarea absolută		1,00	0,49	0,62
17	Ponderea, %		100		
18	Valoarea unui m.p. a bunului imobil comparabil cel mai apropiat de proprietatea subiect		1 001		

Nr. crt	Elemente de comparație	Proprietatea evaluată	Comparabila 1	Comparabila 2	Comparabila 3
	din punct de vedere fizic, juridic și economic, EUR				
19	Suprafața evaluată, m ²		5 631,7		
20	Valoarea estimată, EUR (Construcții -Inclusiv TVA)		5 637 959		
21	Valoarea estimată, MDL (Construcții -Inclusiv TVA)		111 404 370		
22	Valoarea estimată, EUR (Construcții -Exclusiv TVA)		5 157 726		
23	Valoarea estimată, MDL (Construcții -Exclusiv TVA)		101 915 125		

A fost selectată Comparabila 1 ca obiect etalon pentru proprietatea imobiliară, cu pondere 100%. Alegerea nu s-a bazat doar pe valoarea matematică rezultată, ci pe gradul de comparabilitate economică și fizică: suprafața de 5 000,0 m.p. este apropiată de suprafața supaterană utilizată pentru Hotelul „Zarea” de 5 631,7 m.p.; starea fizică este comparabilă, respectiv reparație cosmetică / satisfăcătoare; iar profilul de clădire publică-administrativă este mai apropiat de un imobil exploatat instituțional/comercial decât comparabilele 2 și 3, care prezintă finisaje, dotări și facilități superioare. Comparabilele 2 și 3 au fost menținute în analiză ca repere de control, însă nu au primit pondere în concluzie din cauza ajustărilor negative semnificative necesare pentru aducerea lor la nivelul obiectului evaluat.

Explicații ajustări:

Ajustările prezentate mai jos sunt fundamentate pe diferențele de drepturi, condiții de piață, localizare, suprafață, teren aferent, stare fizică, dotări, regim de exploatare și limitări funcționale. În special, pentru Hotelul „Zarea” au fost considerate relevante: suprafața evaluată a construcției de 5 631,7 m.p. (În cadrul evaluării, suprafața construcției luată în calcul este de 5 631,7 m.p., reprezentând suprafața supaterană a clădirii. Suprafața subsolului nu a fost inclusă în aria evaluată, având în vedere că aceasta cuprinde edificiul de protecție civilă, care nu face obiectul evaluării ca suprafață comercială/utilizabilă, precum și spații care, la data evaluării, nu prezintă utilitate funcțională sau economică pentru utilizarea curentă a bunului imobil și/sau se află într-o stare tehnică nesatisfăcătoare), terenul de 31,11 ari, existența adăpostului de protecție civilă în subsol, nivelul satisfăcător al finisajelor, precum și lipsa unor dotări/facilități similare celor incluse în unele comparabile.

Element de ajustare	Coeficienți aplicați C1/C2/C3	Justificare
Ajustările aplicate în cadrul abordării prin piață au fost determinate în funcție de natura fiecărui element de comparație, de disponibilitatea și calitatea informațiilor de piață existente la data evaluării, precum și de posibilitatea cuantificării impactului fiecărui factor asupra valorii. În cazurile în care au existat date suficiente și verificabile, ajustările au fost determinate prin calcul direct, în baza analizei pieței imobiliare, a diferențelor de preț observate între bunuri comparabile, a valorii terenului aferent, a diferențelor de suprafață, a costurilor orientative aferente lucrărilor de reparație, modernizare sau îmbunătățire, precum și a altor indicatori cantitativi relevanți. În cazurile în care informațiile de piață nu au permis izolarea exactă a influenței unui anumit element asupra prețului, ajustările au fost stabilite prin raționamentul profesional al evaluatorului, în baza analizei comparative a caracteristicilor obiectului evaluat și ale obiectelor comparabile. Au fost avute în vedere, după caz, amplasarea, destinația și funcționalitatea, starea tehnică, nivelul de finisare și dotare, regimul de înălțime, existența terenului aferent, diferențele		

de suprafață, facilitățile suplimentare, restricțiile juridice sau tehnice, servituțile, grevările drepturilor patrimoniale, limitările de utilizare și alte condiții specifice care pot influența comportamentul participanților pe piață.

Toate ajustările au fost aplicate în scopul aducerii prețurilor obiectelor comparabile la condițiile și caracteristicile obiectului evaluat, în conformitate cu principiul substituției și cu raționamentul profesional aplicabil în cadrul abordării prin piață.

Dreptul de proprietate	1,00 / 1,00 / 1,00	Comparabilele sunt prezentate pe piață ca bunuri imobile transmise cu drept de proprietate asupra componentelor principale. Nu au fost identificate diferențe care să impună ajustare pentru dreptul transmis. Pentru obiectul evaluat, limitările concrete sunt tratate separat prin ajustările pentru teren aferent, grevări/servituți și adăpostul de protecție civilă.
Condițiile de finanțare	1,00 / 1,00 / 1,00	Nu există informații privind finanțare preferențială, vânzare cu plata amânată, creditare subvenționată sau alte condiții care să schimbe prețul echivalent în numerar. Prin urmare, coeficientul este 1,00 pentru toate comparabilele.
Condițiile tranzacției	1,00 / 1,00 / 1,00	Ofertele analizate sunt expuse public, în condiții obișnuite de piață. Nu au fost identificate elemente de vânzare forțată, tranzacție între părți afiliate sau constrângeri speciale; de aceea nu s-a aplicat ajustare.
Condițiile pieței / data ofertei	0,85 / 0,85 / 1,26	Pentru C1 și C2 s-a aplicat coeficientul 0,85, format din reducerea pentru caracterul de ofertă și marja de negociere specifică bunurilor comerciale de valoare mare. Pentru C3 s-a aplicat coeficientul 1,26, deoarece oferta este mai veche/mai puțin aliniată la data evaluării și reflectă un nivel valoric inițial care necesita aducere la condițiile pieței de la 31.12.2025 (Ajustarea pentru condițiile pieței a fost determinată în mărime de +25,71%, în baza raportului dintre nivelul mediu al prețurilor pentru spații comerciale similare din sectorul Centru la data evaluării — 2 200 EUR/m.p. — și nivelul prețului la data publicării anunțului obiectului analog — 1 750 EUR/m.p. Astfel, coeficientul aplicat este 1,2571. Sursa: baza de date a Evaluatorului)
Amplasarea	1,20 / 0,80 / 0,80	Hotelul „Zarea” este amplasat în sectorul Rîșcani, într-o zonă central-periferică funcțională, dar nu în nucleul de maximă lichiditate comercială al mun. Chișinău. C1, fiind în sect. Rîșcani, însă într-o localizare mai puțin comparabilă ca profil comercial, a fost majorată cu 20 % (Se menționează că, deși obiectul comparabil nr. 1 este amplasat geografic în sectorul Rîșcani, iar obiectul evaluat este amplasat în zona centrală a mun. Chișinău, acesta poate fi considerat relevant pentru comparație, având în vedere caracteristicile sale de amplasare. Obiectul comparabil nr. 1 se află într-o zonă cu trafic auto și pietonal ridicat, cu vizibilitate bună și acces facil, fiind amplasat favorabil în cadrul unui sector rezidențial dens populat. Prin urmare, diferența de amplasare dintre obiectul evaluat și obiectul comparabil nr. 1 nu exclude utilizarea acestuia în analiza comparativă, ci este reflectată prin aplicarea unei ajustări pentru amplasare în mărime de 20%. Ajustarea respectivă are scopul de a aduce prețul obiectului comparabil la nivelul caracteristicilor de localizare ale obiectului evaluat.). C2 este în zona Centru, cu vizibilitate și cerere superioară, astfel prețul a fost redus cu 20%. C3 are o poziționare comercială mai competitivă pentru oficii/commercial (Zona ultracentrală), motiv pentru care s-a aplicat reducere de 20%.
Teren aferent	1,1079 / 2,1705 / 1,3491	Prețurile comparabilelor includ beneficiul terenului aferent. Deoarece obiectul evaluat are 31,11 ari, iar comparabilele au terenuri/suprafețe aferente diferite, s-a aplicat ajustarea pentru a reflecta diferența de contribuție a terenului în valoarea totală. Coeficienții sunt supraunitari atunci când comparabila are un teren

		aferent mai mic sau o contribuție relativ inferioară a terenului și trebuie adusă la ipoteza obiectului evaluat. Prețurile comparabilelor includ beneficiul terenului aferent. Deoarece obiectul evaluat dispune de un teren aferent de 31,11 ari, iar Comparabila 1 dispune de un teren aferent de 24,90 ari, s-a aplicat o ajustare pozitivă pentru diferența de teren de 6,21 ari. Valoarea acestei diferențe a fost determinată pe baza valorii unitare a terenului rezultate din abordarea prin piață, respectiv 88 607,04 EUR/ar. Astfel, valoarea diferenței de teren constituie $6,21 \text{ ari} \times 88 607,04 \text{ EUR/ar} = 550 249,72 \text{ EUR}$. Raportată la suprafața construcției comparabile de 5 000 m.p., contribuția suplimentară este de 110,05 EUR/m.p. Prin urmare, coeficientul de ajustare aplicat este: $(1 020 + 110,05) / 1 020 = 1,1079$.
Suprafața clădirii	0,9841 / 0,8021 / 0,8750	Suprafața influențează prețul unitar: imobilele comerciale mai mici au, de regulă, prețuri EUR/m.p. mai ridicate datorită accesibilității pentru un număr mai mare de cumpărători și a lichidității sporite; imobilele mari au preț unitar mai redus. Obiectul evaluat are 5 631,7 m.p.; C1 este apropiată (5 000,0 m.p.) și primește ajustare minimă, în timp ce C2 (1 100,0 m.p.) și C3 (2 424,1 m.p.) sunt semnificativ mai mici, necesitând ajustări negative ale prețului unitar.
Destinația / funcțiunea	1,05 / 0,80 / 0,80	În cadrul abordării prin piață, obiectul evaluat a fost analizat prin prisma utilizării comerciale/administrative, având în vedere concluziile analizei celei mai bune și eficiente utilizări, potrivit cărora utilizarea alternativă a imobilului în scop comercial-administrativ reprezintă o utilizare mai eficientă din punct de vedere economic comparativ cu utilizarea curentă exclusiv hotelieră. Astfel, funcțiunea comercial-administrativă a fost adoptată ca ipoteză de comparație în cadrul analizei de piață. Comparabila nr. 1 reprezintă o clădire publică/administrativă, apropiată de ipoteza de utilizare comercial-administrativă a obiectului evaluat, însă mai puțin adaptată pentru o exploatare mixtă sau pentru conversia integrală a spațiilor existente, motiv pentru care prețul acesteia a fost ajustat pozitiv cu 5%. Comparabila nr. 2 este un hotel de 4 stele, conform informațiilor publicate pe Booking.com, având o poziționare funcțională superioară și un standard de exploatare mai ridicat, motiv pentru care prețul acesteia a fost redus cu 20%. Comparabila nr. 3 reprezintă un centru de birouri de clasă superioară estimată A-/B+, cu funcționalitate comercial-administrativă modernă, flexibilitate ridicată a spațiilor și lichiditate superioară pe piață, motiv pentru care prețul acesteia a fost redus cu 20%.
Starea fizică / reparații	1,00 / 0,80 / 0,80	Hotelul „Zarea” este considerat în stare satisfăcătoare/reparație cosmetică, cu necesar de investiții pentru menținere, modernizare și creșterea standardului comercial. C1 are o stare apropiată și nu necesită ajustare. C2 și C3 sunt prezentate cu finisaje foarte bune și nivel superior de pregătire pentru exploatare; avantajul acestora reduce cheltuielile ulterioare ale cumpărătorului, de aceea prețurile lor au fost diminuate cu 20%.
Instalații și dotări	0,95 / 0,90 / 0,90	Dotările tehnice influențează direct costurile de capital viitoare, confortul utilizatorilor, consumurile operaționale și capacitatea de exploatare imediată. Comparabilele dispun de elemente superioare precum încălzire autonomă, climatizare/ventilație, sisteme de securitate, antiincendiu și infrastructură tehnică modernă. Pentru a elimina acest avantaj față de Hotelul „Zarea”, s-au aplicat ajustări negative de 5%-10%, în funcție de gradul diferenței.
Număr de etaje	0,95 / 0,95 / 1,00	Regimul de înălțime influențează circulațiile interioare, eficiența utilizării suprafeței, costurile de exploatare, necesarul de ascensoare și flexibilitatea funcțională. Pentru comparabilele cu

		regim mai eficient/mai favorabil sau cu o organizare verticală mai adecvată pieței s-au aplicat diminuări, iar pentru C3 diferența nu a fost considerată semnificativă.
Existența adăpostului de protecție civilă	0,95 / 0,95 / 0,95	Comparabilele nu prezintă o restricție similară. În cazul Hotelului „Zarea”, adăpostul de protecție civilă integrat în subsol nu este inclus ca suprafață utilă evaluată, însă existența lui generează obligații de păstrare, întreținere și menținere a destinației, limitează reconstrucția, replanificarea, valorificarea liberă a subsolului și poate majora costurile viitoare ale proprietarului. Impactul a fost cuantificat prudent prin reducerea comparabilelor cu 5%.
Construcții auxiliare / facilități suplimentare	1,00 / 0,80 / 0,95	Facilitățile suplimentare, mobilierul și tehnica incluse în preț influențează valoarea deoarece reduc investițiile inițiale ale cumpărătorului și pot genera venituri sau atractivitate comercială suplimentară. C2 include mobilier, tehnică și 2 bazine, elemente care depășesc semnificativ dotarea obiectului evaluat, justificând reducerea de 20%. C3 include mobilier și tehnică, dar fără pachet de facilități comparabil cu C2, motiv pentru care reducerea este de 5%. C1 nu prezintă facilități suplimentare similare și rămâne neutru.

Valoarea de piață a Bunului imobil cu destinație comercială (Utilizarea construcției – Hotel cu teren aferent), amplasat în mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Anton Pann, 4 (Clădire publică și administrativă cu Suprafața totală evaluată = 6 123,7 m.p.) cu nr. cad. 0100418.216.01 și Teren pentru construcții cu Suprafața evaluată = 31,11 ari cu nr. cad. 0100418.216), estimată prin abordarea prin piață, constituie la data de 31.12.2025 suma de 101 915 125 MDL sau 5 157 726 EUR (Construcții – exclusiv TVA)

În cele ce urmează prezentăm o sinteză a valorilor, în cele două ipoteze de lucru amintite anterior:

	Ipoteza utilizării proprietății construite ca spațiu administrativ – clădire de birouri	Ipoteza utilizării proprietății construite în activitatea hotelieră
Valoare de piață - euro	5.100.000	1.460.585
Valoare de piață – lei moldovenesti	101.915.125	28.860.585

Menționăm că valoarea proprietății în ipoteza utilizării acesteia în activitatea hotelieră a fost estimată prin abordarea prin venit – metoda fluxurilor de numerar actualizate (DCF), pornind de la valoarea întreprinderii de 29.446.819 lei, din care a fost dedusă valoarea capitalului de lucru net la data evaluării, în cuantum de 586.094 lei, în vederea surprinderii exclusive a valorii imobilului „Hotel Zarea” (teren și construcții).

Observăm din calculele anterioare că valoarea proprietății este mai mare în cazul utilizării în scopuri administrative–comerciale, respectiv ca spațiu de birouri.

În consecință, se poate concluziona că cea mai bună utilizare (CMBU) a activului analizat este cea de utilizare administrativă.

Orice participant rațional pe piață, în procesul de fundamentare a unei decizii investiționale, va urmări maximizarea beneficiilor economice generate de proprietatea respectivă. Prin urmare, în urma analizei utilizării care maximizează valoarea proprietății construite, se deduce că CMBU a proprietății evaluate este utilizarea administrativă.

3. EVALUAREA SOCIETĂȚII

Abordările recomandate de către Standardele de Evaluare a Bunurilor - ediția 2025, ce sunt în acord cu IVS (International Valuation Standards) – ediția 2024, pentru evaluarea capitalului propriu al unei entități sunt:

- ✓ *Abordarea prin venit* – reprezintă o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participații sau linii de activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode prin care valoarea este estimată prin convertirea beneficiilor anticipate în valoare a capitalului.
- ✓ *Abordarea prin piață* - o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participații sau linii de activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul evaluat cu alte întreprinderi similare, participații sau linii de activitate similare care au fost vândute.
- ✓ *Abordarea bazată pe active (cost)* – metodă de estimare a valorii unei întreprinderi, participații sau linii de activitate utilizând metode bazate pe valoarea de piață a activelor individuale ale întreprinderii minus datoriile.

Activitatea principală a companiei a fost și este generatoare de profit iar bugetul de venituri și cheltuieli a fost realizat în baza informațiilor furnizate de către reprezentanții societății cu privire la evoluția istorică și viitoare a entității în raport cu actualele condiții economice. Abordarea prin venit a fost aplicată plecând de la bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de către Evaluator, verificat cu date de piață referitoare la marja operațională EBITDA, respectiv evoluția așteptată a domeniului.

Abordarea prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate (DCF), a fost utilizată exclusiv în scop analitic, pentru a evidenția faptul că activitatea companiei, în forma și structura operațională existente la data evaluării, nu se află în cea mai bună utilizare economică. Analiza efectuată indică faptul că utilizarea curentă nu generează un nivel de rentabilitate comparabil cu cel observat în cazul altor companii active în domeniul serviciilor hoteliere din Chișinău. În consecință, rezultatele obținute prin această abordare sunt prezentate în cadrul raportului strict în contextul analizei celei mai bune utilizări a activului și nu constituie baza principală pentru concluzia asupra valorii capitalului propriu evaluat.

Abordarea prin cost a fost aplicată datorită faptului că această abordare este adecvată societăților ce activează în domeniul dezvoltărilor imobiliare și de tip holding, unde valoarea societății este reflectată de valoarea de piață însumată a activelor sale.

În ceea ce privește aplicarea abordării prin piață, menționăm faptul că evaluatorul nu a putut identifica la nivelul piețelor de capital locale sau europene companii cu activitate similară, care pot fi considerate comparabile; astfel, abordare prin piață nu a fost aplicată.

3.1. ABORDAREA PRIN VENIT

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare curentă a capitalului. Conform abordării prin venit, valoarea unui activ este determinată prin estimarea mărimii venitului, a fluxurilor de numerar sau a economiilor de costuri generate de acel activ.

Abordarea prin venit se aplică frecvent la evaluările de întreprinderi și participații la capitalul întreprinderii, deoarece acest tip de active și/sau datorii îndeplinește deseori criteriile cuprinse în SEV 103 Abordări în evaluare.

Abordarea prin venit implică și estimarea unei rate de capitalizare, atunci când se capitalizează venitul sau fluxul de numerar și a unei rate de actualizare, când se actualizează fluxul de numerar. Prin această abordare va fi recunoscută atât valoarea activelor corporale și necorporale identificabile cât și a fondului comercial (pozitiv sau negativ), care nu poate fi surprins în abordarea prin active.

Metodele incluse în abordarea prin venit sunt:

- capitalizarea venitului, în care unui venit reprezentativ dintr-o singură perioadă i se aplică o rată cu toate riscurile incluse sau o rată de capitalizare totală;
- fluxul de numerar actualizat, în care unei serii de fluxuri de numerar din perioadele viitoare i se aplică o rată de actualizare pentru a le actualiza la valoarea lor prezentă;
- diferite modele de evaluare a opțiunilor.

Exemple de fluxuri de numerar actualizate sau capitalizate sunt:

- cash-flow-ul la dispoziția investitorilor (CFNI sau FCFF – free cash-flow to firm);
- cash-flow-ul la dispoziția acționarilor (CFNA sau FCFE – free cash-flow to equity);
- dividendele, în cazul întreprinderilor care distribuie dividende cu regularitate (DDM – dividend discount model).

În cazul evaluării întreprinderii subiect s-a folosit cash-flow-ul la dispoziția investitorilor (CFNI), pentru a surprinde atât impactul evoluției pieței specifice, cât și alinierea activității companiei pe un trend de stabilitate în ceea ce privește evoluția Cifrei de Afaceri și marja operațională EBITDA.

Metoda de evaluare prin actualizarea fluxurilor financiare de disponibilități libere de obligații (discounted cash-flow - DCF) se bazează pe capacitatea activității de a genera fluxuri pozitive de disponibilități care în final rămân la dispoziția investitorilor.

Pașii principali ai aplicării metodei sunt următorii:

- Previziunea veniturilor și cheltuielilor
- Previziunea variației capitalului de lucru net
- Previziunea investițiilor necesare (capex)
- Previziunea fluxurilor de numerar disponibile în perioada de analiză explicită (3-6 ani) și non-explicită (perpetuitate) și estimarea valorii reziduale
- Estimarea ratei de actualizare
- Actualizarea fluxurilor de numerar disponibile și a valorii reziduale
- Aplicarea unor discount-uri pentru lipsa de marketabilitate/lichiditate (DLOM – discount for lack of marketability pentru pachete minoritare sau PCD – private company discount pentru pachete majoritare) și de control (DLOC – discount for lack of control)
- Adăugarea activelor în afara exploataării (redundante)
- Obținerea valorii capitalului acționarilor după deducerea valorii datoriilor financiare nete

3.1.1. Previziunea veniturilor și cheltuielilor

Previziunile au fost realizate de evaluator, nefiind disponibil un buget realizat de conducerea întreprinderii.

S-a ținut cont de situația actuală a societății, de istoricul activității cât și de informațiile cunoscute la data evaluării privind evoluția viitoare a pieței specifice. S-au analizat totodată și informațiile identificate ce privesc indicatori economico-financiar de bază ai principalelor companii concurente (cifra de afaceri, marja EBITDA, cheltuielile cu amortizarea, etc.).

Ipotezele care au stat la baza realizării previziunilor sunt:

- analiza explicită s-a realizat pe o perioadă de 6 ani, considerând că după această perioadă întreprinderea va avea o evoluție stabilă și cvasiuniformă. În plus, considerăm că acesta este orizontul de timp pentru care gradul de acuratețe a previziunilor se poate menține în limite acceptabile;
- rata de creștere perpetuă (g) este de 5,0%, în acord cu rata inflației la lei moldovenesti pe termen lung (ținta de inflație pe termen lung a Băncii Naționale a Moldovei – BNM);
- bugetul de venituri și cheltuieli este estimat în prețuri curente și rata de actualizare este nominală;
- Marjele de profitabilitate ale întreprinderii tind pe termen lung către media pieței;

Cifra de afaceri netă a companiei este generată de următoarele servicii:

- Servicii hoteliere – cazare în hotelul administrat de I.S. Hotel Zarea, considerat de 1-2 stele; conform informațiilor furnizate de către companie, există 132 de camere de hotel, care au fost închiriate în ultimii 5 ani cu un pret mediu de 488 lei/camera.
- Venituri din darea în locațiune. Contractele de locațiune au fost reînnoite iar pentru anul 2026 se estimează că vor genera venituri de aproximativ 859.000 lei.

Spațiile aferente acestor contracte nu se suprapun cu activitatea hotelieră, fiind amplasate la parter, deasupra buncărului. În acest context, numărul total de camere a fost ajustat de la 137 la 132, pentru a reflecta corect capacitatea destinată exclusiv activității de cazare.

În cele ce urmează prezentăm veniturile istorice generate de cele două linii de business, respectiv câteva informații cheie cu privire la activitatea hoteliera:

anul	venit din locațiune	venit din cazări	total	gradul de ocupare
2021	482.791	2.235.963	2.718.754	9,05
2022	840.739	7.809.364	8.650.103	33,21
2023	835.174	7.709.668	8.544.841	32,79
2024	780.817	8.739.854	9.520.670	37,07
2025	601.723	9.148.665	9.750.388	38,91

VCE-venitul din cazari estimat 100%				
anul	Numar camere	Pret mediu	Numar zile	suma
2021	132	488	365	23.511.840
2022	132	488	365	23.511.840

VCE-venitul din cazari estimat 100%				
anul	Numar camere	Pret mediu	Numar zile	suma
2023	132	488	365	23.511.840
2024	132	488	366	23.576.256
2025	132	488	365	23.511.840

gradul de ocupare (GDO)				
anul	100%	venitul din cazari estimat 100%	venitul din cazări obținut în anul de referință	Gradul de ocupare (%)
2021	100	23.511.840	2.235.963	10
2022	100	23.511.840	7.809.364	33
2023	100	23.511.840	7.709.668	33
2024	100	23.576.256	8.739.854	37
2025	100	23.511.840	9.148.665	39

Pornind de la informatiile mai sus mentionate au fost estimate veniturile din cazare. Acestea au la bază numărul total de unitati de cazare (135 camere), tariful mediu pe cameră, respectiv gradul de ocupare estimat în acord cu datele cunoscute de evaluator. Tariful utilizat în primul an de previziune are la bază tariful mediu comunicat de reprezentanții companiei pentru anul 2025 (488 lei moldovenesti), ajustat cu inflația așteptată pentru anul 2026. Estimarea inflației pornește de la nivelul înregistrat în 2025 și converge incepand cu 2026 si pana in 2031 (ultimul an de previziune explicita) către ținta pe termen lung de 5%, conform Băncii Naționale a Moldovei (BNM), tarifele medii fiind ajustate in consecinta. În ceea ce privește gradul de ocupare acesta are în vedere datele cunoscute de evaluator pentru alte unități similare coroborat cu evoluția așteptată a pieței determinată în special de dezvoltarea economică și social culturală a municipiului. Astfel estimăm o creștere de la un nivel de 37% (media ultimilor 3 ani istorici) până la 50%. Avand in vedere incertitudinile existente in piata, consideram relevante gradele de ocupare estimate.

Veniturile din locatiune au fost si ele estimate pornind de la informatiile furnizate de catre reprezentantii I.S. Hotel Zarea pentru anul 2026, fiind de 859.000 lei, iar ulterior au fost ajustate anual cu 5%, ținta inflatiei pe termen lung conform Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Cheltuielile operaționale

Costurile operaționale existente in cadrul unei unitati hoteliere sunt următoarele:

- Cheltuielile privind mărfurile și materialele
- Cheltuielile cu utilitățile
- Cheltuielile cu lucrările și serviciile executate de terți
- Cheltuielile cu impozitele, taxele și sărsămintele asimilate
- Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile operaționale au fost estimate de către evaluator pe baza marjei EBITDA prognozate, fiind determinate prin diferența dintre profitul operațional (EBITDA) estimat, rezultat din aplicarea marjelor proiectate, și totalul veniturilor operaționale estimate pentru perioada 2026–2031, respectiv pentru perioada de perpetuitate.

Marja EBITDA

Întrucât istoricul operațional al companiei evidențiază marje operaționale reduse, a fost analizată profitabilitatea din perspectiva datelor de piață aferente altor companii care operează unități hoteliere similare.

În acest sens, au fost examinate marjele EBITDA ale unor operatori hotelieri din Chișinău. Pe baza acestei analize comparative, a fost considerată oportună și fezabilă o creștere graduală a marjei EBITDA de la aproximativ 1% (nivel aferent mediei ultimilor 4 ani de analiză ai companiei subiect) până la 18,2%, nivel rezultat ca medie între quartila 1 și mediana intervalului cuartilar obținut în urma prelucrării datelor companiilor analizate.

Evoluția către nivelul de 18,2% în ultimul an al perioadei de previziune explicită, respectiv în perpetuitate, este susținută în principal de creșterea gradului de ocupare și de eficientizarea costurilor operaționale.

A fost preferată media dintre quartila 1 și mediana intervalului cuartilar, întrucât valorile aferente mediei și quartilei superioare sunt asociate, în principal, unor hoteluri de 4–5 stele, caracterizate prin finisaje superioare și o gamă extinsă de facilități, inclusiv spa, săli de conferință, servicii de evenimente și alimentație publică.

În schimb, segmentul inferior al intervalului include hoteluri de 2–3 stele, respectiv unități de tip pensiune, cu un nivel redus de finisaje și facilități limitate. În acest context, alegerea unei valori intermediare reflectă mai adecvat profilul operațional al companiei analizate.

În cele ce urmează prezentăm sintetic întreg BVC estimat în baza datele prezentate anterior:

Anul	Input	2026	2027	2028	2029	2030	2031	VT
Servicii de cazare și de locațiune								
Cazare - Nr. Total de camere	132	132	132	132	132	132	132	132
Tarif mediu/noapte/camera - lei mdl	488	520	553	586	619	652	685	719
Numar de unitati de cazare disponibile per perioada		48.180	48.180	48.180	48.180	48.180	48.180	48.180
CAZARE - VENIT BRUT POTENȚIAL - LEI MDL - Grad de ocupare - 100%		25.067.540	26.645.124	28.235.838	29.830.221	31.418.184	32.989.093	34.638.547
Cazare - Grad Mediu de Ocupare		37%	40%	42%	45%	47%	50%	50%
Cazare - Numar de camere ocupate/perioada		17.860	19.106	20.352	21.598	22.844	24.090	24.090
CAZARE - VENIT BRUT EFECTIV - LEI MDL		9.292.537	10.566.390	11.927.383	13.372.292	14.896.618	16.494.546	17.319.274
Venituri din darea in locatiune		859.000	901.950	947.048	994.400	1.044.120	1.096.326	1.151.142
TOTAL VENITURI		10.151.537	11.468.340	12.874.430	14.366.692	15.940.737	17.590.872	18.470.416

Anul	Input	2026	2027	2028	2029	2030	2031	VT
COSTURI OPERATIONALE		10.054.916	10.963.303	11.863.051	12.742.151	13.587.939	14.387.288	15.106.653
EBITDA		96.621	505.038	1.011.379	1.624.541	2.352.798	3.203.584	3.363.763
marja EBITDA (%)		1,0%	4,4%	7,9%	11,3%	14,8%	18,2%	18,2%

Pe termen lung, sub influența concurenței sau din necesitatea de optimizare a activității operaționale, marja EBITDA a întreprinderii va tinde către limita inferioară și mediana pieței în care operează. Mai jos prezentăm o listă cu marja operațională EBITDA a companiilor considerate comparabile prin perspectiva domeniului în care activează.

Nr Crt	BvD ID number	National ID	Hotel	Company name	City	Site-ul companiei	EBITDA / Operating revenue 2024	EBITDA / Operating revenue 2023	EBITDA / Operating revenue 2022	EBITDA / Operating revenue 2021	EBITDA / Operating revenue 2020
<u>1</u>	MD1014600005847	1014600005847	Radisson Blu	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEOGRAND HOTEL	CHISINAU	www.radissonblu.com/hotel-chisinau	33,2%	32,0%	32,9%	21,4%	
<u>2</u>	MD1020600005873	1020600005873	NOBIL MD	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUX HOSPITALITY	CHISINAU	www.nobil.md	9,6%	6,5%	25,9%		
<u>3</u>	MD1002600035731	1002600035731	MIM HOTEL	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA THE PLACE	CHISINAU	www.jollyalon.com	7,8%	28,3%	26,6%	1,2%	
<u>4</u>	MD1018600020668	1018600020668	KOMILFO	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLUB HOTEL RICHMOND	CHISINAU	www.komilfo.md	45,4%	32,3%	30,7%	38,0%	
<u>5</u>	MD1018600015765	1018600015765	ZENTRUM	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZMANAGEMENT	CHISINAU	www.zentrum.md	13,1%	35,6%	42,1%	27,1%	
<u>6</u>	MD1009600036508	1009600036508	REGENCY Hotel -4*	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA REGENCY	CHISINAU	www.regency.md	13,3%	8,1%	10,5%		
<u>7</u>	MD1003600023191	1003600023191	Casute din lemn, Cabane	SOCIETATEA COMERCIALA GEANS-STIL S.R.L	CHISINAU	www.poianabradului.md	24,9%	18,5%	21,3%	11,8%	
<u>8</u>	MD1002600039186	1002600039186	Vila Verde Hotel	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILA VERDE	CHISINAU	www.vila-verde.md	39,1%	52,1%	38,3%	12,3%	
<u>9</u>	MD1019600017906	1019600017906	Flowers Hotel	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROYAL FLOWERS RESORT	CHISINAU		14,1%	27,9%	36,0%	7,0%	
<u>10</u>	MD1021600046088	1021600046088	Sobor Family Resort	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CHATEAU SOBOR	CHISINAU		30,4%	21,1%	15,8%		
<u>11</u>	MD1004601001775	1004601001775	Tulip Residence & Spa Hotel	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TULIP GARDEN	CHISINAU	booking.tulipresidence.md	16,4%	22,6%	22,5%	28,7%	
<u>12</u>	MD1018600051015	1018600051015	Grand Hotel	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRAND HOTEL	CHISINAU		24,7%	26,8%	39,4%	33,2%	
<u>13</u>	MD1007600073839	1007600073839	Hotel President	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALMANI LUX	CHISINAU	www.hotelprezident.md	22,6%	12,6%	21,5%		
<u>14</u>	MD1003611002226	1003611002226	Pensiunea agroturistică „Gagauz Sofrasi”	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOROI	CONGAZ		20,2%	10,8%	10,1%	2,2%	
<u>15</u>	MD1003600059956	1003600059956	& Cazare Hotel	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INSTITUTUL MUNCII	CHISINAU	www.institutulmuncii.md		3,4%	3,1%		
<u>16</u>	MD1012600010621	1012600010621	Jumbo Hotel	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JUMBO HOTEL	CHISINAU	www.hotel-jumbo.com		1,9%	9,3%		
<u>17</u>	MD1008600031861	1008600031861	Klassik Hotel	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HOTEL CLUB SERVICE	CHISINAU	www.klassikhotel.md	49,8%	41,7%	31,4%	21,7%	23,5%
<u>18</u>	MD1011600035562	1011600035562	Hotel Turist	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA 7 ELEMENTS	CHISINAU	www.facebook.com/hotel-turist-1585940281715582	59,7%	55,8%	54,4%	55,0%	40,1%
<u>19</u>	MD1010600032140	1010600032140	Hotel Diplomat	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIPLOMAT CLUB	CHISINAU	www.hoteldiplomat.md	2,6%	2,2%	3,1%	6,0%	1,7%
<u>20</u>	MD1003600023951	1003600023951	Hotel Dacia	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HOTEL DACIA	CHISINAU	www.daciahotel.md	4,2%	14,7%	21,8%		
<u>21</u>	MD1002600025877	1002600025877	Villa Natali	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT ABC S.A	CHISINAU	www.villanatali.com	42,1%	29,4%	37,5%	31,1%	23,5%

	EBITDA / Operating revenue 2024	EBITDA / Operating revenue 2023	EBITDA / Operating revenue 2022	EBITDA / Operating revenue 2021	EBITDA / Operating revenue 2020
Medie	24,9%	23,1%	25,4%	21,2%	22,2%
min	2,6%	1,9%	3,1%	1,2%	1,7%
Q1	13,2%	10,8%	15,8%	8,2%	18,0%
Median	22,6%	22,6%	25,9%	21,6%	23,5%
Q3	36,1%	32,0%	36,0%	30,5%	27,7%
Max	59,7%	55,8%	54,4%	55,0%	40,1%
abatere standard	15,9%	15,1%	13,3%	14,9%	13,6%
coef de variatie	64%	66%	52%	70%	61%
Count	19	21	21	14	4

	EBITDA / OP Rev 2020 - 2024
Medie	23%
min	2%
Q1	13%
Median	23%
Q3	32%
Max	53%

Amortizarea

Amortizarea este estimată de evaluator pe baza amortizării contabile înregistrate în ultimii 4 ani de analiza, ca medie a acestui indicator aferenta perioadei 2022 – 2025, la cca. 230 mii lei moldovenești.

În perpetuitate, amortizarea a fost accelerată cu rata de creștere perpetuă (g).

3.1.2. Variația capitalului de lucru net (CLN)

Evoluția istorică a capitalului de lucru net este prezentată în tabelul de mai jos:

BILANȚ (MLD)	2021	2022	2023	2024	2025
Stocuri	294.268	247.052	293.703	157.351	211.700
Creante curente	312.562	1.165.114	1.623.196	2.570.169	2.908.976
Datorii pe termen lung	1.565.898	1.877.748	2.147.178	2.431.480	2.534.582
NWK - lei mld	-959.068	-465.582	-230.279	296.040	586.094
Sales	2.718.753	8.430.129	8.544.841	9.520.670	9.750.388
NWK/Sales	-35%	-6%	-3%	3%	6%

În capitalul de lucru net nu au fost incluse anumite creanțe și datorii, care nu țin de activitatea de exploatare.

Pentru perioada de previziune, evoluția capitalului de lucru net (CLN) a fost estimată pornind de la un raport NWK/Sales de -13,9%, conform datelor din baza de date a prof. A. Damodaran pentru sectorul Hotel/Gaming, aferent perioadei 2021–2025.

Pornind de la total venituri estimate în cadrul BVC, și de la procentul de -13,9% (%NWK/Sales) am estimat capitalul de lucru net iar ulterior varianția acestuia.

3.1.3. Investițiile

Investițiile de tip CAPEX sunt estimate de evaluator la nivelul cheltuielilor cu amortizare; acest nivel e estimat astfel încât să se realizeze menținerea activelor la un nivel operațional optim, nivel care asigură păstrarea activelor în starea și randamentul necesar susținerii evoluției preconizate a veniturilor din exploatarea unitatii hoteliere.

În perioada de analiză explicită sunt estimate investiții egale cu amortizarea tuturor claselor de mijloace fixe din patrimoniu, iar în perpetuitate sunt estimate investiții egale cu amortizarea.

3.1.4. Estimarea ratei de actualizare

Estimarea ratei de actualizare (WACC - Weighted Average Cost of Capital) este realizată pe baza costului capitalului propriu și al capitalului împrumutat (datoriile financiare), ca o medie ponderată a acestora. Ponderile sunt cele reprezentate de fiecare sursă de finanțare în total capital investit.

$$WACC = K_e * E/(D+E) + K_d * D/(D+E) * (1-\tau)$$

K_e – costul capitalului propriu

K_d – costul datoriei (rata nominală a dobânzii)

E – valoarea de piață a capitalului propriu

D – valoarea de piață a datoriei

τ – cota de impozitare

Estimarea Costului Capitalului Propriu (Cost of Equity)

Costul capitalului propriu este estimat cu ajutorul modelului CAPM (Capital Assets Pricing Model), care face o corelație între riscul activului evaluat și riscul pieței de capital în ansamblu.

Relația de calcul pentru estimarea costului capitalului propriu prin modelul CAPM este:

$$K_e = R_f + ERP \times \beta + CRP + SP + \alpha$$

K_e – costul capitalului propriu (cost of equity)

R_f – rata fără risc (risk free rate)

ERP – prima de risc a pieței de capital dezvoltate (equity risk premium)

β – riscului sistematic al întreprinderi sau întreprinderilor comparabile

CRP – prima de risc de țară (country risk premium)

SP – prima de risc de dimensiune (size premium)

α – riscul nesistematic.

Fluxurile de numerar disponibile au fost întocmite în prețuri curente astfel că rata de actualizare estimată este una nominală (include inflația așteptată).

1. Rata fără risc (R_f)

Rata fără risc reprezintă rentabilitatea oferită de activele considerate fără risc. Investitorii consideră ca active fără risc obligațiunile suverane cu rating AAA. Astfel, rata fără risc este randamentul la scadență al acestor obligațiuni cu scadență pe termen lung (7 ani). În cadrul prezentului proces de evaluare am considerat randamentul la scadență a obligațiunilor suverane moldovenesti, cu maturitate la 10 ani, care încorporează și riscul de țară (CRP).

2. Prima de risc a pieței de capital dezvoltate (ERP)

Prima de risc a pieței de capital (ERP) reprezintă rentabilitatea suplimentară oferită de piața de capital în ansamblu, peste rata fără risc, pentru asumarea de către investitori a unui risc adițional, asociat cu investiția într-un portofoliu diversificat de acțiuni.

3. Coeficientul β

Coeficientul de risc sistematic β exprimă riscul întreprinderii evaluate, în raport cu riscul pieței de capital în ansamblu.

4. Prima de risc de dimensiune

Întreprinderea evaluată este una de dimensiune mică și s-a observat că modelul CAPM nu estimează suficient de precis riscul sistematic al acestei categorii de întreprinderi; în această situație este necesară adăugarea unei prime de risc de dimensiune.

Kroll Cost of Capital Navigator, CRSP Deciles Size Premium, 31 December 2025

Company Ranked By **Market Value of Common Equity**

Decile	Low End Breakpoint (\$M)	High End Breakpoint (\$M)	Size Premium
Mid Cap (3–5)	4.237,16	20.493,88	0,42%
Low Cap (6–8)	782,51	4.232,27	0,90%
Micro Cap (9–10)	3,75	782,17	2,59%

5. Coeficientul α

Coeficientul de risc nesistematic α este complementar coeficientului de risc sistematic β și reflectă riscul suplimentar al unei întreprinderi, atunci când investitorul marginal este unul nediversificat. Nu am estimat o primă de risc nesistematic alfa.

Astfel, rata de actualizare este următoarea:

WACC Hotel Zarea					
Parametru	Definiție	Formulă	Valoare	Monedă	Sursa
Rfr nominală + CRP	Rata fără risc nominală Rfr + CRP		9,0%	MDL	Ministerul Finantelor Republicii Moldova, randamentul la scadență al obligațiunilor suverane moldovenesti, cu maturitate la 7 ani
Inflatie previziuni	Inflatia asteptată la MDL pe termen lung		5,0%	MDL	
Rfr nominală + CRP	Rata fără risc nominală Rfr + CRP		9,0%		

WACC Hotel Zarea					
Parametru	Definiție	Formulă	Valoare	Monedă	Sursa
ERP	Prima de risk a pieței de capital dezvoltate		5,5%		Germany Kroll recommended ERP, Kroll Cost of Capital Navigator
β_u	Risc sistematic pentru companie neîndatorată		0,60		Kroll, Raw (OLS), Median, GICS 253010 - Hotels, Restaurants & Leisure - European Union - EUR
β_l	Risc sistematic pentru companie îndatorată	$\beta_u \cdot (1 + D/E(1-t))$	0,95		
SP	Prima de risc de dimensiune		2,6%		Sursa: Kroll Cost of Capital Navigator, CRSP Deciles Size Premium, 31 December 2025
α	Prima de risc nesistematic, specific		0,0%		Estimare evaluator
Ke MDL	Costul capitalului propriu	$R_{fr} + ERP \cdot \beta + CRP + \alpha$	16,8%	MDL	
D/E	Levier financiar		67,0%		Kroll, Median, 5 yrs. Avg., GICS 253010 - Hotels, Restaurants & Leisure - European Union - EUR
$E/(D+E)$		$E / (D + E) = 1 / (1 + D/E)$	59,9%		
$D/(D+E)$		$D / (D + E) = 1 - E / (D + E)$	40,1%		
Kd	Rata nominală a dobânzii		10,9%	MDL	National Bank of Moldova, Q3 - 10 ani la creditele noi pentru societăți nefinanciare
t	Cota de impozitare (nominală)		12,0%		
$K_d \cdot (1-t)$	Rata efectivă a dobânzii		9,6%	MDL	
WACC	Costul mediu ponderat al capitalului	$K_e \cdot E/(D+E) + K_d \cdot D/(D+E) \cdot (1-t)$	13,9%	MDL	

3.1.5. Estimarea fluxurilor de numerar la dispoziția investitorilor

Fluxurile de numerar la dispoziția investitorilor (CFNI) sunt compuse ca și părți principale din Fluxurile din exploatare și Fluxurile din investiții. În cadrul CFNI (Cash-flow la dispoziția investitorilor) nu se ține seama de fluxurile aferente activității de finanțare.

Mentionam ca am ținut cont și de acoperirea pierderii fiscale, care în Republica Moldova, este reglementată de articolul 32 din Codul Fiscal, care prevede că pierderile înregistrate în activitatea de întreprinzător pot fi raportate și acoperite prin micșorarea venitului impozabil din perioadele fiscale viitoare, esalonat, pe o perioadă de până la 5 ani. Profitul net obținut în anii următori este direcțional automat (prin decizia fondatorilor) la acoperirea pierderilor acumulate.

În cele ce urmează prezentăm fluxurile financiare la dispoziția investitorilor actualizate respectiv valoarea terminală:

(lei mld)	Istoric					Previziune						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Perpetuitate
Cifra de afaceri	2.718.753	8.430.129	8.544.841	9.520.670	9.750.388	10.151.537	11.468.340	12.874.430	14.366.692	15.940.737	17.590.872	18.470.416
% rată de creștere		210%	1,4%	11,4%	2,4%	4,1%	13,0%	12,3%	11,6%	11,0%	10,4%	5,0%
Alte venituri	0	0	1.137.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri operaționale	2.718.753	8.430.129	8.544.841	9.520.670	9.750.388	10.151.537	11.468.340	12.874.430	14.366.692	15.940.737	17.590.872	18.470.416
Cheltuieli operaționale, fara elemente noncash	3.791.745	8.320.177	8.533.945	9.324.329	9.719.860	10.054.916	10.963.303	11.863.051	12.742.151	13.587.939	14.387.288	15.106.653
EBITDA	-1.072.992	109.952	10.896	196.341	30.528	96.621	505.038	1.011.379	1.624.541	2.352.798	3.203.584	3.363.763
% venituri operaționale	-39,5%	1,3%	0,1%	2,1%	0,3%	1,0%	4,4%	7,9%	11,3%	14,8%	18,2%	18,2%
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (-)	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	241.500
Ajustarea valorii activelor circulante (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustări privind provizioanele (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBIT	-1.072.992	109.952	10.896	196.341	30.528	-133.379	275.038	781.379	1.394.541	2.122.798	2.973.584	3.122.263
Impozit pe profit	0	0	0	0	0	0	0	23.732	167.345	254.736	356.830	374.672
Profit operational net după impozit (EBIT - Impozit pe profit)	-1.072.992	109.952	10.896	196.341	30.528	-133.379	275.038	757.648	1.227.196	1.868.062	2.616.754	2.747.591
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (-)	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	241.500
Investiții în imobilizări CAPEX (-)						230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	241.500
Variația capitalului de lucru net (-)						-1.410.949	-183.021	-195.431	-207.407	-218.775	-229.350	-122.247
Fluxuri de numerar la dispoziția investitorilor						1.277.570	458.058	953.078	1.434.604	2.086.837	2.846.104	2.869.838
WACC	13,9%											
Perioada de actualizare						0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	
Factorul de actualizare						0,94	0,88	0,77	0,68	0,59	0,52	
Fluxuri de numerar actualizate						1.196.991	402.099	734.435	970.441	1.239.191	1.483.587	

3.1.6. Estimarea valorii terminale

Valoarea terminală (reziduală) este o componentă importantă a estimării valorii prin metoda DCF, ce reprezintă valoarea afacerii aferentă perioadei de previziune non-explicite. Având în vedere continuitatea activității, am estimat valoarea reziduală prin capitalizarea cash flow-ului la dispoziția investitorilor aferent primului an al perioadei de previziune non explicite, ținând seama și de nivelul estimat al creșterii anuale aferente acestei perioade – 5% (asimilabilă inflației pe termen lung pentru moneda națională – lei moldovenesti, conform BNM).

Valoarea terminală s-a estimat pe baza modelului Gordon- Shapiro:

$$V_T = \frac{CFN_{t+1}}{k-g}$$

În care:

CFN_{t+1} = cash- flow-ul net din primul an care urmează după perioada de previziune explicită

k = rata de actualizare

g = rata anuală constantă previzionată pentru creșterea perpetuă a CF

În cele ce urmează prezentăm sintetic valoarea terminală actualizată:

Valoare terminala (lei)	
Fluxuri de numerar - an terminal	2.869.838
Rata de crestere in perpetuitate - g	5,0%
EBITDA - an terminal	3.363.763
Valoarea terminala	32.184.817
Perioada de actualizare	5,0
Factorul de actualizare	0,52
Valoarea terminala actualizata	16.776.958
% valoarea intreprinderii	74%

3.1.7. Estimarea valorii capitalului propriu

Prin însumarea cash flow-ului actualizat cu valoarea terminală actualizată rezultă valoarea întreprinderii (Enterprise Value).

La valoarea întreprinderii au fost adaugate:

- Lichidități și asimilate (cash, respectiv investiții pe termen scurt): 124.270 lei
- Capitalul de lucru net la data evaluării: 586.094 lei

Întreprinderea nu are active în afara exploatării (redundante).

În cele ce urmează prezentăm estimarea valorii capitalului acționarilor pe baza datelor sintetizate anterior:

Output		U.M.
Fluxuri de numerar actualizate	6.026.744	lei mld
Valoarea terminala actualizata	16.776.958	lei mld
<i>% valoarea intreprinderii</i>	<i>74%</i>	
Valoarea intreprinderii	22.803.702	lei mld
Datorii financiare si alte datorii pe t.l. (-)	0	lei mld
Lichiditati și asimilate (+)	124.270	lei mld

Output		U.M.
Active în afara exploatării (+)	0	lei mld
Capital de lucru net la data evaluării (+)	586.094	lei mld
Valoarea capitalului propriu	23.514.066	lei mld
DLOM (Discount pentru lipsa de marketabilitate)	2.666.437	lei mld
Valoarea capitalului propriu cu discount pentru lipsa de marketabilitate	20.847.629	lei mld
DLOC (discount pentru lipsa de control)	0	lei mld
Valoarea capitalului propriu	20.847.629	lei mld
	1.055.058	euro
Cota din capitalul social evaluată	100%	
Valoarea a 100% din capitalul social - participatia I.S. Hotel Zarea SRL	20.848.000	lei mld
	1.055.000	euro

Întrucât valoarea companiei rezultată în cadrul modelului DCF, este estimată prin utilizarea unei rate de actualizare specifice întreprinderilor cotate pe piața de capital, este necesară aplicarea unui coeficient de ajustare pentru lipsa de marketabilitate.

Astfel, a fost estimat un discount pentru lipsa de marketabilitate de 11,4%, conform studiului Stout Restricted Stock Study 2025 pentru sectorul Finance, Insurance, and Real Estate:

Industry Classification

Exhibit 6 summarizes how the marketability discount varies in the study across the spectrum of industries.

Exhibit 6. How the Marketability Discount Varies Across the Spectrum of Industries

Comparison of Financial Characteristics by Industry								
In Millions of U.S. Dollars								
Industry Description	SIC Range	Trans. Count	Median Statistics					
			Discount	% Shares Held	Market Value	Total Assets	MTB Ratio	Issuer Volatility
All	All	783	15.7%	10.1%	\$ 162.9	\$ 57.0	4.10	74.0%
Mining	1000-1999	91	14.4%	12.2%	159.3	92.5	3.29	69.2%
Manufacturing	2000-3999	340	15.8%	10.0%	165.5	49.4	4.48	74.5%
Transportation, Communications, Electric, Gas, and Sanitary Services	4000-4999	45	16.4%	11.2%	200.1	128.7	3.79	74.5%
Wholesale Trade	5000-5199	13	18.3%	15.3%	105.0	27.7	3.62	82.0%
Retail Trade	5200-5999	31	13.2%	10.4%	123.3	100.1	5.19	67.0%
Finance, Insurance, and Real Estate	6000-6999	99	11.4%	9.9%	189.3	681.0	1.75	54.0%
Services	7000-8999	163	22.1%	9.1%	141.7	24.2	6.30	83.7%

Based on transactions available as of March 2025.
Note - One transaction from the agriculture industry (SIC Code 0179) has been excluded from this table.
Note - The figures in this table have been adjusted for inflation as of February 2025.

DLOM nu a fost aplicat la cash intrucat acesta poate fi distribuit sub formă de dividende.

Valoarea de piata a 100% din capitalul propriu al I.S. Hotel Zarea, prin această abordare este:

20.848.000 LEI MOLDOVENESTI, ECHIVALENTUL A 1.055.000 EURO

3.2. ABORDAREA PRIN COST

Abordarea prin cost oferă o indicație asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ decât costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire, cu excepția situației când se interpun factori precum momente inoportune, inconveniențe, riscuri sau alți factori.

Valoarea anumitor tipuri de întreprinderi, de exemplu, o întreprindere de investiții sau de tip holding, poate fi obținută printr-o însumare a valorilor activelor și datoriilor. Aceasta este numită uneori „abordarea prin activul net” sau „abordarea prin active”. Aceasta nu este o abordare propriu-zisă în evaluare, deoarece valorile activelor și datoriilor individuale se obțin din aplicarea uneia sau mai multor abordări principale în evaluare descrise în SEV 105 – Abordări și metode de evaluare, înainte de a fi însumate.

Metodele înscrise în această abordare sunt:

- Metoda activului net ajustat – se aplică în ipoteza continuării activității întreprinderii evaluate;
- Metoda activului net de lichidare – se aplică atunci când se întrunesc premisele de încetare a activității societății evaluate (compania se afla în proces de lichidare).

În metoda activului net ajustat, valoarea societății se calculează ca diferență între valoarea activelor societății și datoriile totale (ajustate la o valoare de piață sau o altă valoare adecvată).

Abordarea prin active se utilizează numai în anumite cazuri, de exemplu în cazul întreprinderilor în domeniul dezvoltărilor imobiliare, întreprinderilor de investiții sau de tip holding. Abordarea este aplicabilă și în cazul societăților de tip start-up, în situațiile care nu permit identificarea tendințelor privind activitatea operațională, în cazul societăților în stadii incipiente de dezvoltare sau cu modificări în structura activității desfășurate.

Ajustările efectuate asupra elementelor bilanțiere ale societății la data de 31.12.2025 sunt:

Elemente de activ

Active imobilizate

- a) imobilizări financiare: întreprinderea nu deține această clasă tip de active;
- b) imobilizări necorporale - asupra acestor elemente de activ nu a fost necesară efectuarea de ajustări;
- c) imobilizări corporale – au fost realizate ajustări pentru imobilul „Hotel Zarea”, incluzând și valoarea terenului aferent, precum și pentru bunurile mobile utilizate în desfășurarea activității hoteliere.

BILANȚ (lei MLD)	2025	Ajustări	Valori ajustate
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2.500.485	99.834.563	102.335.048
Terenuri și construcții, din care:	2.366.670	99.548.455	101.915.125
Terenul aferent imobilului, care va fi transferat/vândut împreună cu construcția identificată prin nr. cadastral 0100418.216.01, conform ipotezei speciale regăsite în raport	0		54.468.897
Construcția identificată prin nr. cadastral 0100418.216.01 și alte construcții speciale	2.366.670		47.446.227
Imobilizări corporale în curs de execuție	71.833		71.833

BILANȚ (lei MLD)	2025	Ajustări	Valori ajustate
Echipamente de lucru și mobilier	61.982	286.108	348.090

Imobilizările au fost prezentate în cadrul capitolului Diagnosticul juridic.

Evaluarea imobilizărilor corporale asupra cărora s-au efectuat ajustări este prezentată în cadrul unui alt raport separat.

Active circulante

- a) *stocuri*: asupra acestor elemente de activ nu a fost necesară efectuarea de ajustări;
- b) *Creanțe*: asupra acestor elemente de activ nu a fost necesară efectuarea de ajustări;
- c) *Numerar*: asupra acestor elemente de activ nu a fost necesară efectuarea de ajustări;
- d) *Investiții pe termen scurt*: asupra acestor elemente de activ nu a fost necesară efectuarea de ajustări.

Cheltuieli în avans

Asupra acestor active nu a fost necesară realizarea de ajustări.

Elemente de pasiv

Creșterea capitalului propriu se datorează diferențelor rezultate din reevaluarea elementelor de activ iar asupra datoriilor nu au fost efectuate ajustări.

Rezultatul evaluării din abordarea prin active, este:

BILANȚ (lei MLD)	2025	Ajustări	Valori ajustate
A ACTIVE IMOBILIZATE	2.500.485	99.834.563	102.335.048
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	0	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2.500.485	99.834.563	102.335.048
Terenuri și construcții, din care:	2.366.670	99.548.455	101.915.125
Terenul aferent imobilului, care va fi transferat/vândut împreună cu construcția identificată prin nr. cadastral 0100418.216.01			54.468.897
Construcția identificată prin nr. cadastral 0100418.216.01			47.446.227
Echipamente de lucru și mobilier	61.982	286.108	348.090
Imobilizări în curs de execuție	71.833	0	71.833
Investiții imobiliare		0	0
Alte active imobilizate	0	0	0
Avansuri	0	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0
Creante pe termen lung	0		0
STOCURI	211.700	0	211.700
Materii prime și materiale consumabile	204.585	0	204.585
Producție în curs de execuție	0	0	0
Produse finite și mărfuri	0	0	0
Avansuri pentru cumpărături de stocuri	7.115	0	7.115
CREANȚE	2.908.976	0	2.908.976
Creante comerciale curente	2.852.516		2.852.516
Creante ale partilor afiliate	0	0	0
Creante ale bugetului	34.910	0	34.910

BILANȚ (lei MLD)	2025	Ajustări	Valori ajustate
Creanțe ale personalului	2.450	0	2.450
Alte creanțe	5.889	0	5.889
Cheltuieli anticipate curente	3.408	0	3.408
Alte active circulante	9.803	0	9.803
INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	0	0	0
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	124.270	0	124.270
TOTAL ACTIVE	5.745.431	99.834.563	105.579.994
CAPITAL PROPRIU	3.130.662	99.834.563	102.965.225
I. CAPITAL SOCIAL ȘI NEÎNREGISTRAT	4.105.967	0	4.105.967
II. PRIME DE CAPITAL	0	0	0
III. REZERVE	852.042	0	852.042
IV. PROFIT (PIERDERE)	1.829.209	0	-1.829.209
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	50.886	0	50.886
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită ale anilor precedenți	1.908.848	0	-1.908.848
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	28.753	0	28.753
V. REZERVE DIN REEVALUARE	1.862	99.834.563	99.836.425
Subvenții pentru investiții	0	0	0
H. PROVIZIOANE	80.187	0	80.187
DATORII	2.534.582	0	2.534.582
Împrumuturi și sume datorate instituțiilor de credit	0	0	0
Împrumuturi pe termen lung	0	0	0
Datorii comerciale pe termen lung	0	0	0
Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv datorii aferente intereselor de participare	0	0	0
Datorii comerciale pe termen scurt	2.534.582	0	2.534.582
TOTAL PASIV	5.745.431	99.834.563	105.579.994

Astfel, rezultatul abordării este:

	lei MDL	EUR
Activ net contabil	3.130.662	158.437
Activ net ajustat	102.965.000	5.211.000

Valoarea de piață a 100% din capitalul propriu al I.S. Hotel Zarea, prin această abordare este:

102.965.000 LEI MOLDOVENESTI, ECHIVALENTUL A 5.211.000 EURO

Mentionăm că evaluarea a fost realizată în ipoteza conform căreia terenul aferent imobilului va fi transferat/vândut împreună cu construcția identificată prin nr. cadastral 0100418.216.01, așa cum a fost evidențiat în cadrul subcapitolului 1.11 Ipoteze și ipoteze speciale.

Conform informațiilor furnizate evaluatorului, proprietarul terenului și al construcției este Republica Moldova, în baza Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, în timp ce dreptul de gestiune

economică aparține ÎS Hotelul Zarea, în baza Ordinului Ministerului Științei și Învățământului al R.S.S.M. nr. 135 din 11.04.1991 și a Actului de transmitere-primire din 30.04.1991.

Terenul cu suprafața de 0,3111ha, identificat prin numărul cadastral 0100418216, este inclus în Lista terenurilor proprietate publică a statului – domeniul privat, aflate în administrarea Agenției Proprietății Publice (APP), conform poziției 12 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019, în corelare cu ultima adresă APP nr. 04-05-3873 din 21.05.2026. Conform ultimei adrese APP nr. 04-05-3873 din 21.05.2026 se menționează expres că evaluarea terenului urmează a fi realizată ținând cont de existența pe teren a construcției cu nr. cadastral 0100418.216.02, aflată în proprietatea ÎCS „Premier Energy Distribution” S.A., precum și de servitutea de trecere aferentă suprafeței de 0,0260 ha conform prevederilor art. 135 al Legii nr.164/2025 cu privire la energia electrică.

4. ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIA ASUPRA VALORII

Abordarea în evaluare utilizată a fost:

- ✓ Abordarea prin active (metoda ANA) – **102.965.000 lei moldovenești, echivalentul a 5.211.000 euro**
- ✓ *Abordarea prin venit* a fost prezentată pentru respectarea prevederilor înscrise în caietul de sarcini, dar și în vederea determinării celei mai bune utilizări a activului.

Metoda Activului Net Ajustat ("ANA") este mai adecvată pentru societatea subiect, ce activează în domeniul dezvoltărilor imobiliare, valoarea acestui tip de societate fiind reflectată de valoarea de piață însumată a activelor sale.

În baza datelor, analizelor, judecăților și calculelor prezentate în cadrul raportului de evaluare, evaluatorul consideră că indicația asupra valorii de piață a 100% din capitalurile proprii ale I.S. Hotel Zarea, la 31.12.2025, este cea rezultată din abordarea prin cost:

Valoarea de piață a 100% din capitalurile proprii ale I.S. Hotel Zarea =
102.965.000 lei moldovenești, respectiv 5.211.000 euro

POPA BOCHIS ADRIAN IOAN

Membru acreditat ANEVAR EI, EPI, EBM, EIF, VE-EI, VE-EPI, VE-EBM, VE-EIF

HUDOLEI SERGHEI

Legitimația nr. P-0003/2024, înscris în Tabloul Evaluatoarelor din Republica Moldova

RAPORT PRIVIND EVALUAREA MIJLOACELOR FIXE

nr. 1532 din 26.05.2026

mijloace fixe și teren aferent

**Întreprinderea de Stat Hotelul „ZAREA”
(IDNO 1003600080200)**

Element al Părții II: Evaluarea activelor corporale – mijloace fixe, în cadrul estimării valorii de piață a întreprinderii ca complex patrimonial unic

Element	Informație
Data evaluării	31.12.2025
Baza valorii	Valoarea de piață
Moneda raportării	MDL; echivalent EUR la cursul 19.7597 MDL/EUR
Număr poziții evaluate	214 poziții contabile / tehnice, conform listei de calcul prezentate
Rezultatul evaluării	102 263 214,89 MDL / 5 175 342,48 EUR

Chișinău, 2026

Cuprins

REZUMAT	3
I. TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII.....	4
II. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII EVALUATE	10
III. BAZA EVALUĂRII, CADRUL NORMATIV ȘI SURSELE DE INFORMAȚII	11
IV. METODOLOGIE DE EVALUARE.....	13
V. EVALUAREA ȘI PREZENTAREA REZULTATELOR	23
VI. ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIILE ASUPRA VALORII	24
ANEXE	25
ANEXA 1. BALANȚA SINTETICĂ AFERENTĂ MIJLOACELOR FIXE (LA DATA DE 31.12.2025) ȘI IDENTIFICAREA TERENULUI AFERENT	25
ANEXA 2. ESTIMAREA VALORII DE PIAȚĂ A BUNULUI IMOBIL CU DESTINAȚIE COMERCIALĂ (UTILIZAREA CONSTRUCȚIEI – HOTEL CU TEREN AFERENT), AMPLASAT ÎN MUN. CHIȘINĂU, SECT. RÎȘCANI STR. ANTON PANN, 4 (CLĂDIRE PUBLICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ CU SUPRAFAȚA TOTALĂ EVALUATĂ = 6 123,7 M.P.) CU NR. CAD. 0100418.216.01 ȘI TEREN PENTRU CONSTRUCȚII CU SUPRAFAȚA EVALUATĂ = 31,11 ARI CU NR. CAD. 0100418.216)	30
ANEXA 3. DESCRIEREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ȘI ESTIMAREA VALORII DE PIAȚĂ.....	65
ANEXA 4. ESTIMAREA VALORII DE PIAȚĂ A MIJLOACELOR FIXE (ALTE MIJLOACE FIXE)	67
ANEXA 5. DATE VALORICE AFERENTE MIJLOACELOR FIXE	80
ANEXA 6. FOTOGRAFII ALE BUNURILOR EVALUATE	86

REZUMAT

Prezenta secțiune a raportului reflectă rezultatele evaluării activelor corporale imobilizate aferente Întreprinderii de Stat Hotelul „ZAREA” la data evaluării de 31.12.2025. Evaluarea a fost elaborată în conformitate cu Caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de evaluare a complexului patrimonial unic, cu informațiile de inventariere și cu calculele efectuate în cadrul Raportului de evaluare.

Obiectul evaluării îl constituie activele corporale reflectate în lista de calcul, inclusiv construcția principală, terenul aferent, utilajele, echipamentele, mobilierul, inventarul și mijloacele de transport. În total au fost analizate 214 poziții contabile/tehnice, inclusiv terenul aferent proprietății imobiliare.

Indicator	MDL	EUR
Valoarea contabilă de intrare / cost istoric pentru mijloacele fixe inventariate	10 865 712,83	
Amortizarea acumulată contabilă	8 437 061,25	
Valoarea rămasă contabilă	2 428 651,58	122 909,33
Valoarea de piață estimată a activelor corporale, inclusiv terenul aferent, care nu figurează în situațiile financiare ale întreprinderii	102 263 214,89	5 175 342,48
Diferența față de valoarea rămasă contabilă	99 834 563,31	5 052 433,15

Concluzie sintetică: valoarea de piață estimată a activelor corporale evaluate este de 102 263 214,89 MDL, echivalent 5 175 342,48 EUR. Din această valoare, terenul și construcția principală reprezintă componenta imobiliară dominantă, iar celelalte mijloace fixe au fost evaluate în funcție de starea fizică, utilitatea curentă, gradul de uzură și disponibilitatea datelor de piață.

Evaluator:

Hudolei Serghei

Director

Bodarev Pavel

„MOLDAUDITING” S.R.L.:

I. TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII

Activele supuse evaluării:	Active corporale imobilizate deținute/utilizate de Î.S. Hotelul „ZAREA”: teren aferent, construcția principală, utilaje, instalații, echipamente, mobilier, inventar și mijloace de transport, conform listei de calcul prezentate.
Clientul (clienții):	AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE (IDNO 1006601001090)
Utilizarea desemnată (dacă este cazul):	Obținerea unei estimări corecte și documentate a valorii de piață a activelor Î.S. Hotelul „ZAREA”, necesară procesului de valorificare eficientă a proprietății publice.
Utilizatorul desemnat (dacă este cazul):	AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE (IDNO 1006601001090)
Executor:	„MOLDAUDITING” S.R.L. (IDNO 1003600029218) Adresa poștală: MD-2009, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 84/1 Telefon: +373 79 104 846 Banca: BC „VICTORIABANK” S.A. Cod bancar: VICBMD2X IBAN: MD71VI225100000100701MDL
Evaluatorul:	Hudolei Serghei Magistru în Cadastru și Dezvoltarea Bunurilor Imobile, Universitatea Tehnică a Moldovei (2013–2015) Inginer licențiat în Evaluarea Bunurilor Imobile, Universitatea Tehnică a Moldovei (2009–2013) Deținător al Certificatului evaluatorului bunurilor imobile, Seria EI-X nr. P-0003/2024
Moneda evaluării:	MDL / EUR
Data evaluării:	31.12.2025
Data inspectării:	29.04.2026, 18.05.2026
Tipul (tipurile) valorii utilizate:	Valoarea de piață
Cadrul normativ și tipul valorii:	Evaluarea realizată conform prezentului raport a fost efectuată în conformitate cu cadrul normativ aplicabil misiunii de evaluare, inclusiv: • Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare; • Standardele de evaluare a bunurilor, aprobate prin Ordinul Directorului general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru nr. 21 din 27 februarie 2025, în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare (IVS), ediția 2025; • Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deținerea proprietății publice; • Hotărârea Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121/2007; • Hotărârea Guvernului nr. 911/2022 pentru aprobarea Strategiei cu privire la administrarea proprietății de stat în domeniul întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pentru anii 2023–2030; • Hotărârea Guvernului nr. 819/2023 cu privire la aprobarea Mecanismului de triere a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital de stat; • Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, precum și alte acte normative aplicabile în vigoare. Ținând cont de specificul misiunii de evaluare, în cadrul prezentului raport au fost luate în considerare prevederile standardelor de evaluare referitoare la valoarea de piață. Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ și/sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o

	tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.
Natura și amploarea activităților evaluatorului și oricare limitări ale acestora	Evaluarea s-a efectuat în conformitate cu standardele de evaluare aplicabile, în baza documentelor prezentate, a informațiilor contabile, a analizei pieței specifice și a inspecției fizice a mijloacelor fixe. Inspekția a fost realizată de reprezentanții „MOLDAUDITING” S.R.L. (IDNO 1003600029218), în prezența reprezentantului clientului/întreprinderii. Evaluatorul a analizat documentația juridică, contabilă și tehnică furnizată de client, a colectat și a analizat informații de piață relevante pentru activele evaluate. Activitatea evaluatorului s-a limitat la evaluarea mijloacelor fixe/activelor corporale imobilizate indicate în listele prezentate; evaluarea afacerii, a pasivelor, a activelor financiare și a altor drepturi patrimoniale nu face obiectul prezentelor termeni de referință.
Natura și sursa informațiilor pe care se bazează evaluatorul	Caietul de sarcini privind achiziționarea serviciilor de evaluare a complexului patrimonial unic Întreprinderea de Stat Hotelul „ZAREA”; Lista mijloacelor fixe și soldurile contabile la data de 31.12.2025, inclusiv valoarea de intrare, amortizarea acumulată și valoarea rămasă; Dosar cadastral/ tehnic; Scrisoarea Agenției Proprietății Publice nr. 04-05-3873 din 21.05.2026; Scrisoarea IGSU nr. 19/5-1518 din 24.07.2025; Informații publice privind cursurile valutare, date publicate de Banca Națională a Moldovei, platforme și portaluri cu anunțuri de vânzare pentru bunuri mobile, studii de piață, publicații și articole specifice pieței bunurilor mobile; Informații furnizate de reprezentanții întreprinderii privind starea, funcționalitatea, utilizarea și caracteristicile bunurilor evaluate. Nu a fost efectuată o verificare independentă exhaustivă a tuturor informațiilor furnizate de client; acestea au fost considerate ca reflectând situația prezentată evaluatorului, în lipsa unor indicii contrare. Anexele aferente raportului includ sursele de informații care au stat la baza elaborării evaluării.
Ipoteze	Evaluarea a fost realizată în baza raționamentului profesional al evaluatorului, utilizând informațiile furnizate de Beneficiar, de Î.S. Hotelul „ZAREA”, documentele cadastrale/tehnice, situațiile financiare, listele de inventariere, Caietul de sarcini, corespondența oficială pusă la dispoziție, precum și surse publice considerate relevante și de încredere. Nu se garantează caracterul complet sau absolut veridic al acestor informații, responsabilitatea pentru corectitudinea, exhaustivitatea și actualitatea documentelor și datelor transmise revenind Beneficiarului și/sau entității evaluate. Drepturile evaluate au fost analizate în conformitate cu documentele prezentate evaluatorului. În cazul bunurilor imobile, s-a avut în vedere dreptul de proprietate al Republicii Moldova și dreptul de gestiune economică al Î.S. Hotelul „ZAREA”, în limitele și condițiile indicate în documentele cadastrale, Caietul de sarcini și informațiile comunicate de Agenția Proprietății Publice. În cazul activelor mobile/mijloacelor fixe, dreptul evaluat este considerat a fi dreptul de proprietate sau de utilizare aferent activelor reflectate în evidența entității, fără sarcini sau pretenții legale, cu excepția celor specificate expres în raport sau în documentele prezentate. Pentru unele active nu au fost prezentate toate actele de proveniență, precum facturi fiscale, invoice-uri, declarații vamale, rapoarte de inspecție tehnică periodică, acte de recepție, pașapoarte tehnice sau alte documente justificative. Beneficiarul și entitatea evaluată poartă responsabilitatea pentru lipsa acestor documente și pentru corectitudinea informațiilor transmise privind existența, apartenența, starea, funcționalitatea și modul de utilizare a activelor.

	Evaluatorul nu a efectuat investigații juridice detaliate și nu își asumă responsabilitatea privind autenticitatea drepturilor de proprietate, gestiune economică, folosință sau existența unor restricții, obligații, litigii ori sarcini juridice ascunse, altele decât cele menționate în raport sau în documentele analizate. Activele au fost evaluate în starea fizică și funcțională constatată la inspecțiile fizice din 29.04.2026 și 18.05.2026, pe baza observației vizuale neinvazive și a informațiilor furnizate de proprietar/utilizator. Valoarea este raportată la data evaluării 31.12.2025. În lipsa unor informații contrare, s-a presupus că între data evaluării și data inspecției nu au intervenit modificări materiale care să influențeze semnificativ valoarea activelor evaluate. Părțile inaccesibile, acoperite sau neinspectate ale construcției, instalațiilor, echipamentelor și altor active au fost considerate corespunzătoare informațiilor furnizate de proprietar/utilizator. Evaluatorul nu a efectuat expertize tehnice detaliate, investigații structurale, teste de rezistență, verificări ale instalațiilor ingineresti sau verificări tehnice specializate ale adăpostului de protecție civilă. Nu s-a realizat o analiză tehnică detaliată a echipamentelor și nu s-a intenționat identificarea defectelor ascunse, a uzurii ascunse, a deficiențelor constructive sau a neconformităților tehnice care nu pot fi constatate prin inspecție vizuală. Eventualele deficiențe nedetectate pot influența valoarea estimată; în caz de incertitudini se recomandă consultarea specialiștilor tehnici, inginerilor proiectanți sau altor experți competenți. Evaluarea nu are caracter de garanție, audit tehnic, audit juridic, audit financiar sau recomandare de investiție. Valoarea estimată reflectă opinia profesională a evaluatorului, valabilă exclusiv la data evaluării, și nu reprezintă un preț garantat de tranzacționare. Nu s-au efectuat verificări privind contaminarea mediului, existența unor riscuri ecologice, materiale periculoase, substanțe toxice, azbest, poluanți, riscuri seismice sau alte riscuri de mediu asociate terenului, construcției sau activelor evaluate. Dacă ulterior se constată existența unor asemenea factori, aceștia pot influența valoarea estimată. Alegerea metodelor de evaluare s-a făcut în funcție de caracteristicile tehnice, juridice și economice ale activelor, gradul de uzură, piața specifică, destinația bunurilor, disponibilitatea datelor de piață și scopul evaluării. Limitările fiecărei metode au fost avute în vedere în procesul de estimare. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea pentru modificări legislative, fiscale, urbanistice, comerciale, tehnologice, economice sau de reglementare apărute ulterior datei evaluării, care pot influența semnificativ valoarea activelor sau condițiile de utilizare/valorificare a acestora. Raportul este destinat exclusiv scopului indicat de Beneficiar, respectiv determinarea valorii de piață a activelor în cadrul evaluării Î.S. Hotelul „ZAREA” ca complex patrimonial unic, necesară procesului de valorificare eficientă a proprietății publice, și nu poate fi utilizat în alte scopuri fără acordul expres al evaluatorului. Informațiile și concluziile prezentate sunt confidențiale și pot fi transmise doar în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, contractul de prestări servicii și cerințele Beneficiarului. Raportul de evaluare nu poate fi publicat sau diseminat parțial, inclusiv informațiile privind valorile estimate, metodele aplicate sau identitatea evaluatorului, fără consimțământul scris al acestuia, cu excepția cazurilor prevăzute expres de legislația aplicabilă.
Ipoteze speciale	1. Suprafața terenului evaluat și condițiile delimitării Terenul aferent obiectului evaluat a fost analizat conform condițiilor indicate în scrisoarea Agenției Proprietății Publice nr. 04-05-3873 din 21.05.2026, emisă ca urmare a clarificării aspectelor ce țin de evaluarea Î.S. „Hotelul Zarea” ca complex patrimonial

unic.

Conform scrisorii menționate, prin demersul Agenției nr. **03-05-3231 din 05.05.2026**, materialele de delimitare în mod selectiv ale terenului proprietate publică a statului, aflat în administrarea Agenției Proprietății Publice și în gestiunea Î.S. „Hotelul Zarea”, amplasat în mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Anton Pann, 4, cu nr. cadastral **0100418.216**, au fost remise către Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”. Suprafața terenului indicată pentru evaluare este de **0,3111 ha / 31,11 ari**. În cadrul prezentei evaluări, s-a utilizat suprafața de **0,3111 ha**, și nu suprafețele menționate anterior în alte documente de lucru sau în informații inițiale. Orice mențiuni privind suprafețe anterioare ale terenului au fost tratate ca informații istorice/de referință și nu ca suprafață utilizată în calculul final al valorii terenului.

2. Regimul terenului și modul de folosință

La data evaluării, terenul a fost analizat în ipoteza regimului comunicat prin scrisoarea APP nr. **04-05-3873 din 21.05.2026**, respectiv: categoria de destinație – **IV, terenuri destinate construcțiilor și amenajărilor**, modul de folosință – **4.1, teren pentru amplasarea construcțiilor locative**, domeniul privat al statului. Aceste elemente au fost avute în vedere la selectarea și ajustarea comparabilelor de teren.

3. Existența construcției terțe și a servituții de trecere

Evaluarea terenului a fost efectuată cu luarea în considerare a existenței pe teren a construcției cu nr. cadastral **0100418.216.02**, aflată în proprietatea ÎCS „Premier Energy Distribution” S.A., precum și a servituții de trecere aferente suprafeței de **0,0260 ha**, conform prevederilor art. 135 al Legii nr. **164/2025** cu privire la energia electrică. Aceste circumstanțe au fost tratate ca limitări/grevări care influențează posibilitatea de utilizare, valorificare și dezvoltare a terenului.

4. Posibile modificări ale proiectului de delimitare

Întrucât scrisoarea APP prevede că, în cazul survenirii unor modificări la proiectul de delimitare, evaluatorul va fi informat suplimentar în vederea verificării necesității efectuării ajustărilor de rigoare ale raportului de evaluare, prezenta evaluare este realizată în ipoteza că informațiile comunicate prin scrisoarea APP nr. **04-05-3873 din 21.05.2026** sunt valabile la data întocmirii raportului. În cazul modificării suprafeței delimitate, a regimului juridic, a servituților sau a altor condiții relevante, rezultatele evaluării pot necesita revizuire.

5. Suprafața construcției și edificiul de protecție civilă

Construcția principală cu nr. cadastral **0100418.216.01** a fost analizată ținând cont de datele cadastrale/tehnice puse la dispoziție evaluatorului. Suprafața totală interioară conform datelor prezentate constituie **6 506,8 m.p.**, inclusiv **383,1 m.p.** aferenți edificiului de protecție civilă, aflat la evidența Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale.

Suprafața edificiului de protecție civilă de **383,1 m.p.**, indicată în Caietul de sarcini și documentele cadastrale/tehnice, nu a fost inclusă în suprafața evaluată ca suprafață comercială/utilizabilă. În consecință, suprafața totală interioară utilizată în evaluare, exclusiv adăpostul de protecție civilă, este de **6 123,7 m.p.**

6. Informațiile IGSU privind adăpostul de protecție civilă

Conform scrisorii IGSU nr. **19/5-1518 din 24.07.2025**, la adresa obiectului evaluat este amplasat un adăpost de protecție civilă cu suprafața totală indicată de IGSU de **520 m.p.**, capacitate de adăpostire pentru **400 de persoane**, dat în exploatare la **30.06.1981**. Informația respectivă a fost utilizată pentru identificarea regimului juridic și funcțional al adăpostului. În calculele de evaluare a suprafeței comerciale/utilizabile a construcției s-a utilizat suprafața de **383,1 m.p.**, conform Caietului de sarcini și documentelor cadastrale/tehnice puse la dispoziția evaluatorului.

7. Regimul juridic și funcțional al adăpostului

Adăpostul de protecție civilă are regim juridic și funcțional special, urmând a fi păstrat

	și menținut conform cerințelor legale și tehnice aplicabile. Reconstrucția clădirii existente, reamenajarea, modernizarea sau eventuala strămutare a adăpostului pot fi realizate numai cu respectarea condițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu avizele/autorizările instituțiilor competente. În cadrul evaluării, existența adăpostului a fost tratată ca o limitare funcțională și juridico-tehnică a proprietății imobiliare, care poate influența posibilitatea de utilizare, reconstrucție, replanificare, valorificare economică și lichiditate a obiectului evaluat. 8. Ipoteza de utilizare comercială/administrativă În cazul proprietății imobiliare, evaluarea s-a efectuat prin prisma utilizării comerciale/administrative a proprietății, această ipoteză fiind adoptată ținând cont de specificul bunului evaluat, amplasarea acestuia, caracteristicile constructive și funcționale, precum și de rezultatele analizei celei mai bune și eficiente utilizări. Abordarea prin piață a fost aplicată asupra bunului imobil în ansamblu, respectiv terenul aferent și construcția existentă, iar rezultatul obținut reflectă valoarea proprietății imobiliare ca unitate economică și funcțională. 9. Neaplicarea separată a abordării prin venit pentru bunul imobil Abordarea prin venit nu a fost utilizată ca abordare separată pentru determinarea valorii bunului imobil, întrucât veniturile generate de activitatea desfășurată în cadrul imobilului au fost analizate la nivelul societății/întreprinderii, în cadrul raportului de evaluare a afacerii. Prin urmare, valoarea componentei imobiliare a fost estimată prin abordarea prin piață, ținând cont de caracteristicile proprietății imobiliare, datele de piață disponibile și ipoteza de utilizare
Specialist extern:	Evaluatorul nu a contractat specialiști externi pentru elaborarea prezentului Raport, cu excepția cazurilor în care anumite informații, constatări sau documente întocmite de specialiști/experti sunt menționate expres în anexele Raportului și au fost utilizate ca surse de informații.
Inspecția proprietății:	Inspecția a fost realizată de reprezentanții „MOLDAUDITING” S.R.L. (IDNO 1003600029218), în prezența reprezentantului clientului/întreprinderii.
Factorii de mediu, sociali și de guvernare:	În cadrul acestui raport nu se aplică cerințe specifice referitoare la factorii ESG (mediu, social, guvernare).
Tipul raportului:	Raport/anexă de evaluare privind determinarea valorii de piață a mijloace fixe și teren aferent a Întreprinderii de Stat Hotelul „ZAREA” (IDNO 1003600080200), ca parte a procesului de valorificare eficientă a proprietății publice.
Restricții de utilizare, difuzare și publicare a raportului:	Prezentul raport de evaluare este destinat exclusiv Clientului și Utilizatorului desemnat, respectiv Agenției Proprietății Publice, și poate fi utilizat numai în scopul menționat în raport. Difuzarea, copierea sau publicarea integrală ori parțială a raportului către terți este interzisă fără acordul scris al evaluatorului, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația aplicabilă.
Conformitatea cu SEV:	În conformitate cu cerințele prezentate în Standardele de Evaluare aplicabile în Republica Moldova la data evaluării, prin prezenta se confirmă că: • În baza cunoștințelor și convingerilor noastre, afirmațiile și faptele expuse în raportul de evaluare sunt corecte și veridice; • Analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele și ipotezele speciale prezentate în raport și reprezintă analizele, opiniile și concluziile noastre personale, nepărtinitoare și profesionale; • Nu avem niciun interes actual sau de perspectivă în societatea subiect al acestui raport și nu avem niciun interes personal sau prejudecată referitoare la vreuna dintre părțile

	implicate; • Onorariul și angajamentul nostru nu au nicio legătură cu obținerea unor rezultate predeterminate, cu mărimea valorii estimate, cu atingerea unui rezultat stipulat sau cu apariția unor evenimente ulterioare; • Analizele, opiniile, concluziile și raportul prezent au fost realizate în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor, aprobate prin Ordinul nr. 21 din 27 februarie 2025, precum și cu cadrul normativ aplicabil misiunii de evaluare, inclusiv Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare și actele normative conexe.
Declarația de conformitate cu SEV:	Declar că am efectuat evaluarea conform Standardelor de Evaluare aplicabile în Republica Moldova, utilizând informațiile disponibile, sursele de piață relevante și metodologia stabilită prin Ordinul nr. 21 din 27 februarie 2025.
Data raportului:	26.05.2026

II. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII EVALUATE

Beneficiarul/autoritatea contractantă indicată în Caietul de sarcini este Agenția Proprietății Publice, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 78. Întreprinderea evaluată este Î.S. Hotelul „ZAREA”, cu sediul juridic MD-2005, str. Anton Pann 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Denumirea entității	Întreprinderea de Stat Hotelul „ZAREA”
IDNO	1003600080200
Adresa juridică	MD-2005, mun. Chișinău, str. Anton Pann 4
Genul de activitate	Acordarea serviciilor hoteliere; locuri de cazare de scurtă durată; servicii pentru conferințe; activitate de turism și alte activități conexe
Fondator	Agenția Proprietății Publice
Data evaluării	31.12.2025
Active analizate	Teren pentru construcții, construcția principală, utilaje, instalații, mobilier, echipamente, inventar și mijloace de transport

III. BAZA EVALUĂRII, CADRUL NORMATIV ȘI SURSELE DE INFORMAȚII

Procesul de evaluare a cuprins următoarele etape:

- definirea misiunii de evaluare;
- colectarea și analiza datelor;
- aplicarea abordărilor de evaluare;
- analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii;
- elaborarea raportului de evaluare.

Utilizarea desemnată: Obținerea unei estimări corecte și documentate a valorii de piață a activelor Î.S. Hotelul „ZAREA”, necesară procesului de valorificare eficientă a proprietății publice.

Tipul (tipurile) valorii utilizate: Valoare de piață.

Noțiuni utilizate în cadrul raportului de evaluare

Abordare în evaluare	Proces structurat care integrează una sau mai multe metode de evaluare, utilizat pentru a estima valoarea obiectului evaluării, având în vedere specificul acestuia, datele disponibile și scopul evaluării
Activ corporal	Un activ fizic măsurabil, cum ar fi, dar fără a se limita la, proprietăți imobiliare, instalații și echipamente.
Data evaluării	Data evaluării reprezintă momentul în timp la care se aplică evaluarea.
Date de intrare	Informații, ipoteze și ajustări considerate relevante și evaluate sau selectate de evaluator, pe baza raționamentului profesional, pentru a fi utilizate în procesul de evaluare.
Evaluare	Acțiunea sau procesul de determinare a unei opinii sau concluzii asupra valorii unui activ, pe baza unui tip al valorii exprimat explicit, la o dată specifică, în conformitate cu SEV.
Evaluator	Un „evaluator” este o persoană fizică, un grup de persoane fizice sau o persoană fizică din cadrul unei entități, indiferent dacă are/au statutul de angajat (personal intern) sau de contractor (extern), care posedă calificările, abilitatea și experiența necesare pentru efectuarea unei evaluări în mod obiectiv, nepărtinitor, etic și competent”. În anumite jurisdicții pentru ca o persoană să poată exercita profesia de evaluator, se impune certificarea acesteia.
Metodă de evaluare	În cadrul abordărilor în evaluare, o tehnică specifică pentru estimarea unei valori.
Model de evaluare	Este un instrument utilizat pentru implementarea cantitativă, în întregime sau parțială, a unei metode de evaluare, care convertește datele de intrare în rezultate utilizate în estimarea unei valori.
Preț	Suma de bani sau alte contraprestații cerute, oferite sau plătite pentru un activ sau pentru transferul unei datorii. Prețul și valoarea pot fi diferite.
Valoare	Opinia rezultată din procesul de evaluare care este conform cu SEV. Valoarea reprezintă o estimare fie a celei mai probabile contraprestații monetare în schimbul unui drept asupra unui activ, fie a beneficiilor economice aferente deținerii unui drept asupra unui activ, pe baza unui tip al valorii exprimat în mod explicit.
Dreptul de proprietate	Dreptul real principal care oferă titularului său atributele de posesie, folosință și dispoziție asupra bunului deținut în proprietate, atribute care pot fi exercitate în mod absolut, exclusiv și perpetuu, cu respectarea limitelor materiale și juridice.
Abordarea prin piață	Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului și/sau datoriei subiect cu active și/sau datorii identice sau comparabile (care sunt asemănătoare), ale căror informații privind prețul de vânzare se cunosc. Abordarea prin piață ar trebui să ia întotdeauna în considerare volumul tranzacțiilor, frecvența tranzacțiilor, intervalul prețurilor observate și apropierea datei evaluării. Abordarea prin piață ar trebui aplicată și ar trebui să i se atribuie o importanță semnificativă în următoarele situații: (a) activul subiect a fost vândut recent printr-o tranzacție care îndeplinește condițiile pentru tipul valorii stabilit; (b) activul subiect sau alte active foarte asemănătoare sunt tranzacționate public în mod activ pe o piață specifică; și/sau (c) există vânzări observabile frecvente și/sau recente cu active foarte asemănătoare.

Abordarea prin cost	<i>Abordarea prin cost oferă o indicație asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ decât costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin creare/înlocuire, cu excepția situației când se interpun factori precum momente inoportune, inconveniențe, riscuri sau alți factori. Abordarea prin cost oferă o indicație asupra valorii prin calcularea costului curent de înlocuire sau de reconstituire al unui activ și aplicarea unor deduceri pentru toate formele relevante de depreciere.</i>
Metoda costului de înlocuire	<i>Metodă care indică valoarea prin calcularea costului unui activ similar care oferă o utilitate echivalentă. În general, costul de înlocuire este costul relevant pentru estimarea prețului pe care l-ar plăti un participant de pe piață, deoarece costul de înlocuire se bazează pe o copie a utilității activului, și nu a caracteristicilor fizice exacte ale acestuia.</i>
Costul de înlocuire	<i>Suma cheltuielilor totale necesare pentru obținerea unui activ analogic activului evaluat, calculată în baza prețurilor de piață existente la data evaluării.</i>
Costul de reconstituire	<i>Suma cheltuielilor totale necesare pentru crearea unei copii exacte a activului evaluat, calculată în baza prețurilor de piață existente la data evaluării, cu aplicarea materialelor, tehnologiilor și caracteristicilor identice celor ale activului evaluat.</i>
Valoarea de înlocuire	<i>Costurile necesare pentru obținerea unui activ alternativ, care are o utilitate echivalentă cu cea a activului evaluat, fie sub forma unui echivalent modern cu funcționalitate similară, fie sub forma unei copii exacte a activului supus evaluării.</i>
Deprecierea	<i>În contextul abordării prin cost, „deprecierea” se referă la ajustările aplicate costului estimat pentru a crea un activ echivalent ca utilitate, ajustări care reflectă influența asupra valorii a oricărei forme de depreciere care afectează activul subiect. Sensul termenului este diferit de sensul în care este utilizat în raportarea financiară sau în legislația fiscală, unde se referă, de regulă, la o metodă de amortizare sistematică, în timp, a cheltuielilor de capital.</i>
Deprecierea fizică	<i>Orice pierdere a utilității din cauza deteriorării fizice a activului sau a componentelor sale, ca urmare a vechimii sau a utilizării sale.</i>
Deprecierea funcțională	<i>Orice pierdere a utilității rezultată din lipsa de eficiență a activului subiect în comparație cu înlocuitorul său, cum ar fi proiectul, specificațiile sau tehnologia învechite.</i>
Deprecierea externă sau economică	<i>Orice pierdere a utilității cauzată de factori economici sau de localizare, independenți de activ. Acest tip de depreciere poate fi temporară sau permanentă.</i>
Deprecierea funcțională	<i>Este definită ca pierderea din valoarea sau din utilitatea inițială a unui activ, din cauza ineficiențelor sau inadecvărilor caracteristice activului însuși, atunci când este comparat cu un activ mai eficient sau cu unul mai puțin costisitor, dezvoltat prin tehnologie modernă.</i>
Elemente de comparație	<i>Caracteristicile specifice ale bunurilor și tranzacțiilor care determină diferența dintre prețurile plătite pentru bunurile mobile. Elementele de comparație includ, fără a se limita numai la acestea: drepturile de proprietate transmise, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, condițiile de piață, starea fizică, caracteristicile tehnice, funcționale și economice.</i>
Ajustare	<i>Suma care se adaugă sau se scade din prețul de vânzare al bunului comparabil pentru a ține cont de diferențele dintre bunul comparabil și bunul evaluat. Ajustarea poate fi exprimată în mărimi absolute sau relative.</i>
Bun comparabil	<i>Bun similar sau analogic cu bunul evaluat, recent tranzacționat pe piață sau expus pe piață, utilizat ca referință în procesul de estimare a valorii prin abordarea prin piață.</i>

IV. METODOLOGIE DE EVALUARE

Bun Imobil

Abordarea prin piață:

Abordarea prin piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea "de evaluat".

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți și tranzacțiile care influențează valoarea.

Având în vedere calitatea și cantitatea informațiilor de piață utilizate, s-a utilizat metoda comparațiilor directe.

Metoda este o abordare globală, care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piață, reflectate în mass-media sau alte surse credibile de informare. Ea se bazează pe valoarea unitară rezultată în urma tranzacțiilor cu imobile similare sau asimilabile efectuate în zonă, sau zone comparabile satisfăcător.

Pentru a stabili valoarea de piață a imobilului subiect s-a procedat la un studiu de piață în general la nivelul zonei și în special în zona de amplasare a imobilului subiect.

Analiza pe criterii de piață a caracteristicilor și a datelor disponibile, calculul și aplicarea ajustărilor de comparație prezentate au urmărit (cuantificarea pentru ajustare) următoarele elementele de comparație:

- a) drepturile de proprietate și alte drepturi reale transmise;
- b) condițiile de finanțare;
- c) condițiile tranzacției;
- d) condițiile pieței;
- e) amplasarea;
- f) caracteristicile fizice;
- g) caracteristicile economice;
- h) modul de folosință;
- i) componentele valorii ce nu sunt legate de bunul imobil.

Sursele de informații pentru imobilele de comparație au fost din baza proprie de date, de la agențiile imobiliare colaboratoare și parțial de la firmele, agențiile și persoanele direct implicate în tranzacții. În cazul de față din publicațiile locale, cât și din informațiile culese de la diferiți intermediari implicați direct în procesul tranzacției – prețurile de ofertă la spațiul comercial în zona de analiză diferă în funcție de amplasare în cadrul sectorului, existența parcării, ieșire directă la stradă principală, starea fizică și calitatea finisajului, suprafața etc.

În cazul dat, evaluarea s-a efectuat prin prisma utilizării comerciale/administrative a proprietății imobiliare, această ipoteză fiind adoptată ținând cont de specificul bunului evaluat, amplasarea acestuia, caracteristicile constructive și funcționale, precum și de rezultatele analizei celei mai bune și eficiente utilizări. În consecință, abordarea prin piață a fost aplicată asupra bunului imobil în ansamblu, respectiv terenul aferent și construcția existentă, iar rezultatul obținut reflectă valoarea proprietății imobiliare ca unitate economică și funcțională.

În tabelul următor sunt prezentate principalele comparabile avute în vedere pentru estimarea valorii de piață:

Abordarea prin cost:

Abordarea prin cost stabilește valoarea prin estimarea costurilor de achiziționare a terenului și de construire a unei noi proprietăți, cu aceeași utilitate, sau de adaptare a unei proprietăți vechi la aceeași utilizare, fără costuri legate de timpul de construcție/adaptare. Costul terenului se adaugă la costul total al construcției. Dacă este cazul, în mod uzual la costurile de construcție de construcție se adaugă și stimulentele/profitul promotorului imobiliar.

În cazul unei proprietăți vechi pentru estimarea unei valori care să reflecte aproximativ valoarea de piață, se scad apoi sume reprezentând cuantificarea diferitelor forme de depreciere: deteriorare fizică, deprecierea funcțională și deprecierea economică (externă).

Procesul de determinare a valorii de piață prin Abordarea prin cost este constituit din următoarele etape:

1. determinarea valorii de piață a terenului determinarea valorii de piață a terenului fiind considerat liber și disponibil pentru cea mai bună și eficientă utilizare;
2. determinarea valorii construcției considerate noi (valoarea de reconstituire sau de înlocuire). În valoarea construcției considerate noi sunt incluse cheltuielile legate nemijlocit de construcție, costurile indirecte și beneficiul investitorului;
3. estimarea deprecierii acumulate, ca fiind suma uzurii fizice (recuperabilă și nerecuperabilă); deprecierii funcționale (recuperabilă și nerecuperabilă) și deprecierii economice;
4. estimarea valorii de reconstituire sau de înlocuire, ținând cont de mărimea deprecierii acumulate;
5. estimarea valorii de piață a bunului imobil ca fiind suma valorii de piață a terenului și valorii de reconstituire sau de înlocuire a construcțiilor.

Formula generală de calcul este:

$$V = V_t + (V_c - D)$$

unde:

V - valoarea bunului imobil;

V_t - valoarea de piață a terenului;

V_c - valoarea de reconstituire sau de înlocuire a construcției evaluate considerate ca noi;

D - deprecierea acumulată.

Estimarea valorii de piață a terenului:

Valoarea terenului

Avînd în vedere elementele caracteristice ale terenului evaluat, amplasarea acestuia, precum și informațiile disponibile, pentru determinarea valorii de piață în cazul de față s-a considerat oportun a se aplica abordarea vânzărilor comparabile, și anume metoda comparației directe.

Metoda comparației directe:

Metoda comparațiilor de piață utilizează analiza comparativă: estimarea valorii de piață se face prin analiza pieții pentru a găsi proprietăți similare și compararea celei care trebuie evaluată cu aceste proprietăți. Premisa majoră a acestei metode este că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile unor proprietăți competitive și comparabile.

Analiza comparativă se axează pe asemănările și diferențele între proprietăți și tranzacții, care influențează valoarea, acestea ar putea cuprinde diferențele între drepturile de proprietate evaluate, motivația cumpărătorilor și a vânzătorilor, condițiile de finanțare, situația pieții la momentul vânzării, dimensiunile, amplasamentul, caracteristicile fizice și economice, utilizarea curentă, și alte aspecte.

Estimarea valorii de înlocuire

Valoarea de înlocuire a clădirii sau edificiului evaluat este constituită din următoarele elemente:

1. costul construcției;
2. cheltuieli indirecte;
3. beneficiul investitorului.

Valoarea de înlocuire a construcției s-a determinat în conformitate cu culegerea indicilor comasați ai valorii de reconstituire (УПВС, 1969-1972).

Indicatorii valorii de reconstituire sînt prezentați în prețurile anului 1969.

Indexarea costurilor din 1969 în prețurile anului 1984 se realizează, în baza Hotărîrii Sovietului de Miniștri a USSR 4.01.81 Nr. 5 „О переходе на новые сметные нормы и цены в строительстве “ cu aplicarea coeficientului de modificare a prețurilor 1,19.

Indexarea costurilor din 1984 în prețurile anului 1991 se efectuează în baza utilizării indicelui de recalculare a costului de deviz-1,50.

Calcularea valorii de înlocuire la data evaluării se realizează prin utilizarea coeficientului corelației prețurilor curente, pe trimestrul IV al anului 2025 în construcții determinat de Biroul Național de Statistică a RM (62,122).

Cheltuielile indirecte reprezintă totalitatea cheltuielilor legate de marketing, publicitate, asigurare și achitarea impozitelor. Mărimea cheltuielilor indirecte se acceptă de evaluator în baza analizei pieței construcțiilor și constituie la momentul actual conform informației prezentate de către firmele de construcție – 14,5 % din suma cheltuielilor directe.

Beneficiul investitorului reprezintă recompense pentru riscul legat de realizarea proiectului de investiție și se determină ținînd cont de situația concretă de pe piață, iar la momentul actual constituie în mediu 6 %.

Determinarea valorii de înlocuire

Indicatori	Valoarea
Obiectul evaluat	Clădire publică și administrativă cu nr. cad. 0100418.216.01
Numărul culegerii și a tabelului	ICVR 4/I/41
Grupa capitalizării	I
Costul a 1 m ³ (rub. 1969)	29,8
Coeficientul de corecție pentru gradul de seismicitate	1,04
Coeficientul de utilizare materialelor constructive locale	1,00
Costul a 1 m ³ corectat (rub. 1969)	30,99
Volumul construcției, m ³	21 474
Costul construcției în prețurile anului 1969, (ruble)	665 522
În prețurile anului 1984, (ruble)	791 971
În prețurile anului 1991, (ruble)	1 187 957
La data evaluării, MDL	73 798 274
Valoarea construcție inclusiv cheltuieli indirecte, MDL	84 499 023
Valoarea construcției inclusiv beneficiul investitorului, MDL	89 568 965
Valoarea de înlocuire totală, MDL	89 568 965
Valoarea de înlocuire totală, EUR	4 532 911

Determinarea gradului de depreciere acumulată:

Deprecierea acumulată se va determina conform metodei segregării care constă în examinarea detaliată a tuturor formelor de depreciere și însumarea valorilor lor.

$$D_a = 1 - [(1 - U_f) * (1 - D_e) * (1 - D_f)]$$

Uzura fizică reprezintă o reducere a valorii bunului imobil care se datorează deteriorării lui sub influența factorului timpului și altor factori externi (factori fizici, chimici, exploatarea incorectă a clădirii, întreținerea nesatisfăcătoare a construcției etc.)

Uzura fizică poate fi recuperabilă și nerecuperabilă.

Metodele de estimare a uzurii fizice sunt:

- 1) metoda normativă;
- 2) metoda valorică;
- 3) metoda vârstei efective.

Pentru estimarea uzurii fizice a fost determinată aplicînd metoda normativă, care constă în analiza stării tehnice a elementelor constructive de bază ale clădirii. Metoda dată se aplică în două etape:

- a) se va determina uzura fizică a fiecărui element constructiv;
- b) se va determina uzura fizică a construcției întregi după formula:

$$U_{constr} = \frac{U_{element} \times 100}{GS_{element}};$$

unde: U_{constr} – uzura fizică a construcției (%);

$U_{element}$ – uzura elementelor construcției (%);

$GS_{element}$ – greutatea specifică a elementelor constructive (%);

Metoda valorică presupune determinarea costului reparației capitale a construcției. În acest caz este determinat coeficientul care reprezintă raportul între costul reparației capitale și valoarea de reconstituire a clădirii, estimată la data evaluării, ținînd cont de mărimea uzurii fizice.

Metoda vârstei efective solicită efectuarea expertizei bunului imobil evaluat și se bazează pe ipoteza că raportul între vîrsta efectivă și vîrsta fizică a construcției este egal cu raportul între valoarea de reconstituire și mărimea uzurii. Astfel:

$$U = \left(\frac{VE}{DVF} \right) \times VR \text{ sau } U = \left(\frac{VE}{VE + DVFR} \right) \times VR$$

unde: U – Uzura;

VE – vîrsta efectivă, determinată de evaluator în baza stării tehnice a elementelor constructive și a clădirii întregi;

DVF – Durata totală de viață fizică;

$DVFR$ – durata de viață fizică rămasă;

VR – valoarea de reconstituire a bunului imobil evaluat.

Pentru determinarea uzurii fizice a elementelor constructive evaluatorul a folosit *Normele de evaluare a construcțiilor ce aparțin cetățenilor R.S.S. Moldovenești în scopul asigurării de stat*, ediția 1984, aprobate prin Hotărîrea Sovietului de Miniștri al RSS Moldovenești nr. 119 din 29 martie 1984 și Metoda vârstei efective.

Mijloace de transport, alte mijloace fixe

Identificarea acestor categorii de active a fost realizată în conformitate cu lista de inventar prezentată de către Proprietar. Au fost identificate mijloacele fixe cu diferite utilizări și destinații.

Evaluarea acestor categorii de mijloace fixe a fost efectuată prin utilizarea următoarelor abordări:

✓ **Abordarea prin cost** - constă în estimarea valorii de piață a bunului supus evaluării ca totalitatea cheltuielilor necesare pentru crearea lui în starea curentă sau reproducerea calităților lui de consum.

✓ **Abordarea prin piață** - presupune estimarea valorii de piață a bunului supus evaluării în baza analizei comparative a bunurilor similare bunului supus evaluării, care au fost vândute recent, și a ajustării prețurilor de vânzare pentru diferențele între aceste bunuri și obiectul evaluării. În scopul aplicării acestei abordări evaluatorul trebuie să dispună de informația privind prețurile de vânzare sau de ofertă pentru aceste bunuri.

Pentru a determina valoarea de piață a mijloacelor fixe mobile ale întreprinderii, evaluatorul a pus accent pe abordarea prin piață - pentru activele cu un segment de piață secundar dezvoltat și pe abordarea prin cost pentru activele specializate.

Abordarea prin cost: la baza abordării stă principiul substituției, conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un utilaj decât costul achiziționării unui utilaj echivalent. Principiul poate fi aplicat atât unui activ individual cât și unei instalații complexe în întregime.

Abordarea prin cost la estimarea valorii mijloacelor fixe mobile constă în estimarea costului curent al mijlocului fix evaluat din care se face deducere pentru pierderea de valoare cauzată de toate formele de depreciere (deteriorarea fizică, deprecierea funcțională și deprecierea externă).

$$VP = C\hat{I} - DA$$

unde: VP- valoarea de piață a bunului;

CC- costul de înlocuire;

DA- deprecierea acumulată;

Costul curent reprezintă costul de înlocuire (de nou) și costul de reconstituire (de nou).

Costul de înlocuire reprezintă costul curent necesar pentru înlocuirea unui activ cu activul său modern echivalent, în timp ce *costul de reconstituire* reprezintă costul curent de fabricație a unei copii identice a mijlocului fix, cu utilizarea acelorași materiale.

În cadrul acestui raport, luând în considerare scopul evaluării, a fost determinat costul de înlocuire net.

Costul de înlocuire net este „costul curent necesar pentru înlocuirea unui activ cu activul său modern echivalent din care se scade deteriorarea fizică și toate formele relevante ale deprecierei și optimizări”.

Activul modern echivalent este un „activ care are o funcțiune similară și o capacitate productivă echivalentă cu activul supus evaluării, dar al cărui proiect curent și construcție sau execuție se face cu materiale și tehnici curente”.

În cadrul raportului costul de înlocuire net al utilajelor a fost determinat prin:

- metoda devizului;
- metoda indexării;
- metoda identificării directe;

Metoda devizului - folosind prețurile obiectelor similare comunicate de furnizori, la care, ținând cont de premisa evaluării (continuarea activității normale de funcționare), s-au efectuat ajustări pentru cheltuieli de instalare, echipament adițional și deprecierea acumulată:

$$C\hat{I} = C_o + \sum_{i=1}^n K_i$$

unde: CÎ- costul de înlocuire;

C_o- prețul obiectelor similare;

$\sum_{i=1}^n K_i$ - suma cheltuielilor necesare pentru punerea în funcțiune a bunului.

Costul de înlocuire a fost determinat în baza prețurilor obiectelor similare de pe segmentul de piață primar, în mare parte de pe segmentul de piață extern datorită faptului că majoritatea activelor reprezintă obiecte specializate.

La utilizarea acestei metode valoarea de reconstituire sau de înlocuire va reprezenta valoarea pentru același tip, marcă sau model.

Pentru determinarea bunului analogic nou au fost utilizate piețele de desfacere din RM, Ucraina, Federația Rusă, România și UE. Pentru bunurile analogice selectate de peste hotarele RM, având în vedere că utilizarea bunurilor companiei este una specializată, au fost utilizați coeficienți de corecție pentru cheltuielile de transport, montare, import, etc.

Metoda indexării - este o metodă de estimare a costului de reproducție al unui mijloc fix prin aplicarea unui indice la costul istoric (valoarea de intrare):

$$CCR = \left(\frac{\text{Indice}_{\text{curent}}}{\text{Indice}_{\text{an_de_bază}}} \right) \times CI$$

unde:

CCR- costul curent de reconstrucție;

CI- costul istoric;

Indicele de indexare a fost determinat în baza a două metode:

- a) prin utilizarea indicilor prețurilor producției industriale prezentate de către analizele statistice (www.statistica.md, www.epp.eurostat.ec.europa.eu și prin raportarea costului istoric la o monedă de circulație internațională (EUR));

Metoda identificării directe

Metoda identificării directe presupune identificarea unor mijloace fixe furnizate de aceeași firmă cu caracteristici tehnice și de performanțe identice, așa cum sunt specificate, de exemplu în listele de prețuri ale firmelor producătoare. În cazul mașinilor electrice și echipamentelor; mașinilor și echipamentelor de lucru; instrumentelor de măsurare; tehnicii de calcul; mașinilor transport marfă; autoturismelor; autobuzelor; utilajelor industriale și casnice; instrumentelor noi sau la cele, la care informațiile de piață au arătat că prețul de piață nu a evoluat semnificativ, valoarea de intrare reprezintă o valoare actuală de reconstituire.

Determinarea uzurii fizice:

Uzura fizică reprezintă "pierderea în valoare sau în utilitate inițială a unei proprietăți sau de expirarea duratei sale de viață utilă, cauzată de utilizare, deteriorare, expunere la diverși factori de mediu, constrângeri fizice și altele, asemănătoare."

În funcție de factorii uzurii fizice, în cazul evaluării utilajelor se disting următoarele forme:

- a) *uzura mecanică*- elementele se rod prin frecare, boțire, îndoire (prin forță exterioară);
- b) *uzura abrazivă*- între părțile componente ale utilajului apar particule străine care duc la roaderea elementelor;
- c) *boțire sau îndoire*- prin presiune prea puternică;
- d) *uzură prin obosire*- este rezultatul acțiunii asupra obiectului a unor forțe periodice;
- e) *uzură prin blocare*;
- f) *uzură prin corodare, ruginire*;

Deoarece determinarea uzurii fizice prin abaterea de la starea normală nu întotdeauna este posibilă (sunt necesare multiple testări pentru a aprecia starea normală) ea poate fi determinată prin aplicarea a diferitor metode, care convențional sunt grupate astfel:

- a) Metode expert – sunt axate pe părerea specialistului expert sau a evaluatorului referitor la starea reală a bunurilor, reieșind din rezultatele examinării vizuale, condițiile de exploatare și altele.

Metodele expert necesită cunoștințe profunde în domeniul construcției și exploatarei utilajelor.

- *metoda vizuală* de evaluare a stării fizice presupune atragerea specialiștilor pentru aprecierea stării fizice a bunului în conformitate cu grila specială de evaluare. Pentru a ridica gradul de certitudine se invită și alți experți, iar rezultatul va fi determinat ca medie ponderată a părerilor experților.

Grila determinării coeficientului uzurii fizice

Starea bunului	Caracteristica stării fizice	Coeficientul de uzură, %
Nouă	Bun nou, instalat, care nu se exploatează într-o stare foarte bună.	0
		5
Foarte bună	Bun fost în exploatare recent, sau care nu s-a folosit la capacitatea lui maximală, într-o stare foarte bună.	10
		15
Bună	Bun fost în exploatare, în întregime reparat sau reconstruit într-o stare bună.	20
		25
		30
		35
Satisfăcătoare	Bun fost în exploatare, care necesită reparație sau schimbarea unor părți mici, precum ar fi ca rulmenții, bucșele, cuzinetele, inelele, contactele, fișele, etc.	40
		45
		50
		55
		60
Convențional utilă	Bun fost în exploatare, într-o stare de exploatabilitate, dar care necesită reparație considerabilă sau schimbarea părților principale, așa ca motorul și a altor noduri răspunzătoare.	65
		70
		75
		80
Insuficientă, nesatisfăcătoare	Bun fost în exploatare, care necesită reparație capitală, așa ca schimbarea elementelor de lucru la principalele agregate.	85
		90
Inutilizabilă sau fier vechi (uzat)	Bun, care nu are perspectivă rezonabilă de vânzare, exceptînd costul materialelor principale, care pot fi sustrate.	95
		100

- metoda vârstei efective (utilizată în calcule): se bazează pe ipoteza că raportul dintre vârsta efectivă și durata de viață fizică a bunului este egal cu raportul între valoarea de reconstituire și valoarea uzurii fizice. Astfel:

$$U_{constr} = \left(\frac{VE}{DVF} \right) * 100 \text{ sau } U_{constr} = \left(\frac{VE}{VE + DVFR} \right) * 100;$$

unde: U_{constr} - uzura fizică;

VE- vârsta efectivă;

DVF- durata totală de viață fizică;

DVFR- durata de viață fizică rămasă.

Pentru determinarea duratei de viață fizică evaluatorul a utilizat următoarele surse:

- Marshall Valuation Service. Marshall&Swift. The building cost people. 2005 Marshall&Swift/BOECKH, LLC and its licensors;
- „Norme unice ale cotelor de amortizare pentru restabilirea integrală a fondurilor fixe ale economiei naționale a URSS”;
- Consultații cu inginerii tehnici ai întreprinderii evaluate și întreprinderilor analog;

În cazul în care vârsta efectivă este aceeași sau a depășit durata normativă de exploatare, uzura fizică poate fi determinată prin metoda vârstei efective, bazată pe durata de viață fizică rămasă, conform datelor prezentate de către inginerii tehnici ai întreprinderii evaluate.

Durata de viață fizică reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cărora se apreciază că un bun, în stare nouă, va putea fi exploatat, acesta rezistînd din punct de vedere fizic, până la momentul deteriorării și scoaterii lui din funcțiune, strict, din cauze fizice, fără a fi luată în considerare posibilitatea retragerii din funcțiune mai devreme, din cauza deprecierei funcționale sau economice.

Durata de viață fizică rămasă reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cărora se apreciază că un bun cu o anumită vârstă efectivă, va mai putea fi exploatat, acesta rezistînd din punct de vedere fizic, până la momentul deteriorării și scoaterii lui din funcțiune, strict, din cauze fizice, fără a fi luată în considerare posibilitatea retragerii din funcțiune mai devreme, din cauza deprecierei funcționale sau economice.

Durata de viață economică totală (DVE) reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cărora se apreciază că un bun în stare nouă va putea fi utilizat în mod rentabil, în activitatea în care a fost alocat inițial.

Durata de viață economică totală reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cărora un bun în stare nouă poate fi utilizat până la momentul în care s-ar impune, înlocuirea lui, din motive de eficiență, cu un bun similar în stare nouă, mai eficient însă, care poate oferi un serviciu echivalent.

Durata de viață economică este influențată de deprecierea funcțională și economică a obiectului evaluat. Factorii deprecierei economice sau funcționale pot limita durata de viață economică a unui bun.

În vederea estimării vârstei efective a unui bun se va lua în considerare efectul reparațiilor capitale și întreținerii asupra stării efective a acestuia. Dacă un bun a fost întreținut în mod corespunzător și a parcurs programul de reparații capitale stabilit, vârsta sa efectivă va fi, în mod normal, mai mică, chiar, semnificativ, mai mică, în raport cu vârsta sa cronologică.

Totuși, se consideră că această modalitate de calcul a duratei de viață utile rămase reprezintă o simplificare, nefiind corectă în orice situație. Și aceasta ca urmare a faptului că în stabilirea duratei de viață utilă a unui bun este mai corect să se ia în considerare starea efectivă a bunului și posibilitatea sa de utilizare în continuare în activitatea respectivă. Se consideră că este mai corect ca durata de viață utilă rămasă să fie rezultatul unor estimări.

Deprecierea funcțională este definită ca „pierderea din valoarea sau din utilitatea inițială a bunului, din cauza ineficiențelor sau inadecvărilor caracteristice, atunci când este comparat cu un obiect mai eficient sau cu unul mai puțin costisitor, pe care l-a dezvoltat noua tehnologie.”

Cauzele deprecierei funcționale pot fi: cheltuielile de exploatare excedentare (costuri cu energia, combustibilii, materiile prime și materialele, numărul de operatori, reburile etc.), supradimensionarea (suprafața ocupată la sol sau volumul utilajului, care generează costuri suplimentare cu spațiul de producție), costul excedentar de capital etc.

Deprecierea funcțională se poate identifica din analiza caracteristicilor utilajelor/ bunurilor mobile moderne echivalente. Deprecierea funcțională este adesea dificil de identificat și cuantificat, întrucât presupune o analiză tehnică amănunțită a caracteristicilor bunurilor substituibile.

Deprecierea funcțională poate fi estimată astfel:

- ca diferență dintre costul de reproducție și costul de înlocuire (cost excedentar de capital);
- deprecierea funcțională din exploatare (tehnologică) se estimează având în vedere cheltuielile anuale de exploatare mai mari decât cele ale utilajelor/ bunurilor moderne echivalente și intervalul în care aceste cheltuieli excedentare se vor menține. Se ține seama de economia de impozit pe profit pe care cheltuielile excedentare o generează firmelor plătitoare de un astfel de impozit, precum și de valoarea banilor în timp (prin actualizarea cheltuielilor de exploatare excedentare anuale). Rata de actualizare utilizată ar putea fi diferită de costul mediu ponderat al capitalului întreprinderii, întrucât riscul majorării cheltuielilor anuale excedentare previzionate ar putea fi diferit de riscul realizării fluxului de numerar total previzionat al întreprinderii;
- prin metode expert – presupune aplicarea unor grile speciale de evaluare, cu ajutorul cărora se evaluează gradul deprecierei funcționale a obiectului.

Grila determinării coeficientului deprecierei funcționale

Starea bunului	Caracteristica stării	Exploatarea ulterioară	Coeficientul de depreciere, %
Excelentă	Corespunde celor mai bune modele mondiale	Este posibilă	0
Bună	Pe deplin competitivă, dar există modele, în careva măsură mai bune după parametrii secundari	Este posibilă	5 10
Satisfăcătoare	Competitivă, dar există modele, în careva măsură mai bune după parametrii de bază	Este posibilă	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Starea bunului	Caracteristica stării	Exploatarea ulterioară	Coefficientul de depreciere, %
Învechit fără speranță	Este învechit fără speranță, necompetitiv, scos din producere, cedează obiectelor similare în toate privințele	Este posibilă	70
			75
			80
			85
			90
			95
			100

Deprecierea economică (din cauze externe) este definită ca „pierderea din valoare sau utilitatea deplină a unei proprietăți, cauzată de factori externi acesteia.

Deprecierea economică (externă) este dependentă de influențe din afara întreprinderii care afectează afacerea (creșterea costului materiilor prime, scăderea cererii pentru produsele întreprinderii etc.). Premisele deprecierei externe se pot identifica din discuții cu reprezentanții întreprinderii sau din analiza informațiilor publice. Se încearcă identificarea factorilor externi utilajului, care induc dezavantaje deținătorului, respectiv, cum ar fi: tendințele piețelor de desfacere a produselor finite, disponibilitatea materiilor prime, modificări viitoare ale domeniului care pot afecta activul etc.

O metodă care poate fi utilizată în estimarea deprecierei economice este penalitatea pentru inutilitate (care are la bază metoda cost-capacitate), în aplicarea căreia elementul care necesită atenție este exponentul (factorul de scală).

$$\text{Inutilitatea procentuală} = \left[1 - \left(\frac{\text{Capacitate B}}{\text{Capacitate A}} \right)^x \right] \times 100;$$

unde: - capacitatea A = capacitatea cotală sau proiectată, care se poate cunoaște din documentele întreprinderii;

- capacitatea B = capacitatea utilizată;

- x = exponent sau factor de scală care poate fi estimat în modul prezentat la metoda cost – capacitate.

O altă formă de manifestare a deprecierei economice o reprezintă creșterea costurilor de exploatare ca urmare a acțiunii unor factori externi. Factorii externi nefavorabili pot determina creșterea costurilor generate de exploatarea unui echipament. De exemplu: creșterea costurilor cu materii prime determinate de anumite restricții sau crize de materii prime, falimentul unor furnizori, majorarea taxelor vamale etc. Costurile de exploatare excedentare cauzate de factori externi pot fi cuantificate și transformate într-o penalitate pentru depreciere economică, apelând la aceeași metodologie ca în cazul cuantificării deprecierei din exploatare.

Deprecierea economică determinată de costurile de exploatare excedentare se determină ca o valoare actualizată a surplusului de costuri generat în condițiile acțiunii factorilor externi nefavorabili, în comparație cu situația absenței lor.

Deprecierea acumulată în cazul dat va fi calculată după formula

$$Da = 1 - [(1 - U_f) * (1 - D_f) * (1 - D_e)]$$

unde: U_f - uzura fizică;

D_f – deprecierea funcțională;

D_e – deprecierea economică.

Abordarea de piață – pentru a determina valoarea bunului prin această abordare s-a utilizat metoda comparației vânzărilor, cunoscută și sub denumirea de metoda analizei comparative a vânzărilor. Bunul analogic trebuie să fie cu aceeași utilitate funcțională, să fie completat identic sau cel puțin asemănător.

Etapele acestei abordări sunt:

1. Identificarea bunului analog;

2. Aplicarea ajustărilor necesare.

În procesul de determinare a valorii au fost utilizate următoarele ajustări:

- Ajustarea pentru negocieri. Mărimea acesteia depinde de starea bunului, utilitatea acestuia pentru consumatorul comun sau posibilitatea reutilizării acestuia;

-
- Ajustarea la starea fizică a fost efectuată în funcție de gradul de uzură al fiecărui obiect. Evaluatorul nu a avut posibilitatea selectării obiectelor asemănătoare din punct de vedere al gradului de uzură, de aceea unele obiecte comparabile diferă din acest punct de vedere; astfel, s-a aplicat un coeficient de ajustare a prețurilor care ia în calcul aceste diferențieri, necesar pentru a aduce bunurile într-o stare asemănătoare. Mărimea ajustării aplicate a fost determinată în baza prețurilor lucrărilor de reparații și a valorii de înlocuire a elementelor care constituie diferența;
 - Ajustarea pentru transportarea, montarea, punerea în funcțiune a bunului.

V. EVALUAREA ȘI PREZENTAREA REZULTATELOR

Rezultate pe categorii de active

Categoria activelor	Nr. poziții	Valoare MDL	Valoare EUR	Pondere
Teren pentru construcții	1	54 468 897,43	2 756 565,00	53,26%
Clădire publică și administrativă nr. cad. 0100418.216.01	1	47 446 227,30	2 401 161,32	46,40%
Construcții	5	34 742,30	1 758,24	0,03%
Auto	4	216 864,37	10 975,08	0,21%
Utilaj, instrumente	186	96 483,49	4 882,84	0,09%
Casate	17	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	214	102 263 214,89	5 175 342,48	100,00%

Rezultate pe metode de evaluare

Abordare/metodă	Nr. poziții	Valoare MDL	Valoare EUR	Pondere
Piață (din evaluarea imobiliară)	2	101 915 124,73	5 157 726,32	99,66%
Piață	4	216 864,37	10 975,08	0,21%
Cost	190	131 225,78	6 641,08	0,13%
Casate	17	0,00	0,00	0,00%
Valoare zero / fără date de piață	1	0,00	0,00	0,00%

Rezultate pe starea fizică

Starea fizică	Nr. poziții	Valoare MDL	Valoare EUR	Pondere
-	2	54 468 897,43	2 756 565,00	53,26%
Satisfăcătoare	15	47 498 774,94	2 403 820,65	46,45%
Bună	1	195 621,03	9 900,00	0,19%
Convențional utilă	176	78 678,15	3 981,75	0,08%
Nesatisfăcătoare	3	21 243,34	1 075,08	0,02%
Nesatisfăcătoare (casate)	17	0,00	0,00	0,00%

Active cu influență semnificativă asupra valorii

Nr.	Denumire	Categoria	Metoda	MDL	EUR
214	Teren pentru construcții cu nr. cad. 0100418.216	Teren pentru construcții	Piață (din evaluarea imobiliară)	54 468 897,43	2 756 565,00
42	ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ (1)	Clădire publică și administrativă cu nr. cad. 0100418.216.01	Piață (din evaluarea imobiliară)	47 446 227,30	2 401 161,32
213	HYUNDAI CRETA (485)	Auto	Piață	195 621,03	9 900,00
39	АСФАЛЬТОВАЯ ПЛОЩАДКА (6)	Construcții	Cost	16 265,47	823,16
212	AUTO OPE ASTRA WOLOTGF698G034738 (434)	Auto	Piață	13 436,60	680,00
49	ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ (5)	Construcții	Cost	7 536,12	381,39
25	sistem automatizare pentru poarta	Utilaj, instrumente	Cost	6 823,84	345,34
44	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПЛИТ (3)	Construcții	Cost	5 456,23	276,13
2	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 12000BTUR32/0	Utilaj, instrumente	Cost	5 136,23	259,93
1	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 12000BTU R32	Utilaj, instrumente	Cost	4 946,04	250,31

VI. ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIILE ASUPRA VALORII

Rezultatele evaluării indică faptul că valoarea activelor corporale este concentrată preponderent în componenta imobiliară: terenul aferent și clădirea principală. Această structură este specifică unei întreprinderi hoteliere în care activitatea economică este dependentă de amplasare, teren, construcție și capacitatea imobilului de a susține utilizarea comercială.

Mijloacele fixe mobile, utilajele, mobilierul, inventarul și echipamentele au o valoare de piață redusă comparativ cu valoarea imobilului, ca urmare a vechimii, uzurii fizice și morale, gradului ridicat de amortizare contabilă și lichidității limitate pe piața secundară. Pozițiile casate sau fără utilitate economică au fost evaluate la zero.

Pentru componenta imobiliară, rezultatul reflectă valorile determinate prin evaluarea proprietății imobiliare. Pentru mijloacele de transport a fost utilizată abordarea prin piață, iar pentru celelalte bunuri mobile a fost utilizată în principal abordarea prin cost, cu aplicarea deprecierilor relevante.

În baza calculelor efectuate, opinia evaluatorului la data de 31.12.2025 este că valoarea de piață a activelor corporale imobilizate analizate aferente Î.S. Hotelul „ZAREA” constituie 102 263 214,89 MDL, echivalent 5 175 342,48 EUR, la cursul 19.7597 MDL/EUR.

Valoarea de piață a terenului	54 468 897,43 MDL / 2 756 565,00 EUR
Valoarea de piață a clădirii principale	47 446 227,30 MDL / 2 401 161,32 EUR
Valoarea celorlalte active corporale	348 090,15 MDL / 17 616,17 EUR
Valoarea totală	102 263 214,89 MDL / 5 175 342,48 EUR

ANEXE

Anexa 1. Balanța sintetică aferentă mijloacelor fixe (La data de 31.12.2025) și identificarea terenului aferent

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valoarea la sfârșitul perioadei, lei	Amortizarea la sfârșitul perioadei, lei	Valoarea rămasă, lei	Starea Fizică
1	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 12000BTU R32	15.11.22	13	12 318,63	11 976,45	342,18	Satisfăcătoare
2	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 12000BTUR32/0	20.10.22	9	12 318,63	12 318,48	0,15	Satisfăcătoare
3	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 9000BTU R32 1	20.10.22	8	10 065	10 064,88	0,12	Satisfăcătoare
4	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 9000BTU R32 2	26.10.22	10	10 065	10 064,88	0,12	Satisfăcătoare
5	APARAT DISPEBSER WB-1000 (367)	01.10.06	367	3 326,67	3 326,67		Convențional utilă
6	ATCI PC1040 MP (calculator) 1	04.02.21	1111	6 226,66	6 226,66		Satisfăcătoare
7	ATCI PC1040 MP (calculator) 2	04.02.21	222	6 226,66	6 226,66		Satisfăcătoare
8	COMPUTER CEL-1000 (60)	01.01.03	60	6 533,33	6 533,33		Nesatisfăcătoare (casate)
9	CONDITIONER KENO (276)	01.07.05	276	8 535,41	8 535,41		Convențional utilă
10	СЕЙФ 350*350*800 DIRECTOR (457)	01.12.08	457	3 541,67	3 541,67		Convențional utilă
11	DIVAN PAT	31.10.22	12	7 208,33	5 706,46	1 501,87	Satisfăcătoare
12	IMPRIMANTA SAMSUNG 1210 (273)	01.05.05	273	2 083,33	2 083,33		Nesatisfăcătoare (casate)
13	Masina de spalat rufe LG	13.08.22	5	8 064	5 376	2 688	Satisfăcătoare
14	Masina de spalat rufe MIELE 1	15.07.22	3	8 344	5 701,87	2 642,13	Satisfăcătoare
15	Masina de spalat rufe MIELE 2	15.07.22	2	9 184	6 275,87	2 908,13	Satisfăcătoare
16	Masina de spalat rufe MIELE 3	13.08.22	4	7 840	5 226,8	2 613,2	Satisfăcătoare
17	MONITOR 19TFT SAMSUNG SM 793 (469)	01.10.09	469	3 229,17	3 229,17		Convențional utilă
18	MONITOR PHILIPS LCD.17*107 (286)	01.08.05	286	13 250	13 250		Nesatisfăcătoare (casate)
19	MONITOR SAMSUNG (433)	01.11.07	433	3 080	3 080		Convențional utilă
20	NB ASUS X55VD/NOOT BOOK-КОНФ.3АЛ (478)	01.06.13	478	6 083,33	6 083,33		Nesatisfăcătoare (casate)
21	PAT PE CARCASA METALICA CU SALTEA 1960x1640x950	13.10.22	6	7 500	5 937,5	1 562,5	Satisfăcătoare
22	PAT PE CARCASA METALICA CU SALTEA 1960X1640X950/0	13.10.22	7	7 916,67	6 267,34	1 649,33	Satisfăcătoare
23	PRINTER HP LAZEJERT 1010 12PPM (245)	01.12.04	245	2 500	2 500		Convențional utilă
24	PRINTER HP LAZERJET 1010 12PPM (244)	01.12.04	244	2 500	2 500		Nesatisfăcătoare (casate)
25	sistem automatizare pentru poarta	28.10.22	11	16 737,42	16 737,42		Satisfăcătoare
26	THERMAL FAX PANAS. KX-FT902UA-B (272)	01.05.05	272	2 000	2 000		Convențional utilă
27	WORKSTATION PC 1050 -MP (436)	01.12.07	436	5 416,67	5 416,67		Nesatisfăcătoare (casate)
28	WORKSTATION PC 1060 -MP (402)	01.12.06	402	8 311,67	8 311,67		Nesatisfăcătoare (casate)
29	КАССОВЫЙ АППАРАТ DATES MP-500 (267)	01.05.05	267	2 995	2 995		Nesatisfăcătoare (casate)
30	СЕЙФ АДМИНИСТРАТОРА (476)	01.11.11	476	3 310,83	3 310,83		Convențional utilă
31	MASINA DE SPALAT DE RUFЕ (458)	01.12.08	458	20 000	20 000		Convențional utilă
32	MASINA DE SPALAT DE RUFЕ (459)	01.12.08	459	25 000	25 000		Convențional utilă
33	MASINA DE SPALAT NWFL84 (471)	01.12.09	471	23 333,33	23 333,33		Convențional utilă
34	MASINA DE SPALAT UCU04HN2CU1EO (475)	01.05.11	475	60 000	60 000		Convențional utilă
35	MASINA DE USCAT (460)	01.12.08	460	16 666,67	16 666,67		Convențional utilă
36	ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА (38)	01.08.98	38	19 509,09	19 509,09		Convențional utilă
37	CONTOR ENERGIE TERMICMULTIDATA S1 (365)	01.09.06	365	19 998,38	19 998,38		Convențional utilă
38	АВТОМАШИНА VAZ-2107 (97)	01.07.03	97	63 115,37	63 115,37		Nesatisfăcătoare
39	АСФАЛЬТОВАЯ ПЛОЩАДКА (6)	01.05.98	6	19 131,12	19 131,12		Convențional utilă
40	БУТИК АЛЮМИНЕВЫЙ ХОЛ (383)	01.11.06	383	12 913,33	12 913,33		Convențional utilă
41	ВОРОТА СЕКЦИЯ- (370)	01.10.06	370	8 374,17	8 374,17		Convențional utilă
42	ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ (1)	01.12.82	1	9 341 331,08	6 978 173,66	2 363 157,42	Satisfăcătoare
43	МАШИНА МОСКВИЧ JG-2715 (96)	01.07.88	96	4 600	4 600		Nesatisfăcătoare

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valoarea la sfârșitul perioadei, lei	Amortizarea la sfârșitul perioadei, lei	Valoarea rămasă, lei	Starea Fizică
44	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПЛИТ (3)	01.10.97	3	6 580	6 580		Convențional utilă
45	ПЕРФОРАТОР HR (285)	01.08.05	285	2 583,33	2 583,33		Convențional utilă
46	ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ (2)	01.11.99	2	5 182	3 484,82	1 697,18	Convențional utilă
47	СЕЙФ HELENA (120)	01.04.01	120	1 000	1 000		Convențional utilă
48	СЕКЦИЯ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИ (4)	01.10.99	4	5 419,63	5 419,63		Convențional utilă
49	ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ (5)	01.11.99	5	5 827	4 012,47	1 814,53	Convențional utilă
50	ЭЛЕКТРОЛОБЗИК 4350СТ (446)	01.07.08	446	3 401,67	3 401,67		Convențional utilă
51	AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E097BE (455)	01.11.08	455	6 887,42	6 887,42		Convențional utilă
52	AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E097BE (453)	01.11.08	453	6 887,42	6 887,42		Convențional utilă
53	AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E097BE (454)	01.11.08	454	6 887,42	6 887,42		Convențional utilă
54	AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E097BE (456)	01.11.08	456	6 887,4	6 887,4		Convențional utilă
55	APARAT DE CASA BAR 21007247 (406)	01.01.06	406	3 090	3 090		Convențional utilă
56	BOILER 100L (289)	01.09.05	289	1 208,33	1 208,33		Convențional utilă
57	BOILER 100L (297)	01.10.05	297	1 208,33	1 208,33		Convențional utilă
58	BOILER 100L (339)	01.04.06	339	1 333,33	1 333,33		Convențional utilă
59	BOILER 80 L (296)	01.10.05	296	1 166,67	1 166,67		Convențional utilă
60	BOILER 80L (284)	01.08.05	284	1 083,33	1 083,33		Convențional utilă
61	BOILER 80L (337)	01.04.06	337	1 208,33	1 208,33		Convențional utilă
62	BOILER 80L (338)	01.04.06	338	1 208,33	1 208,33		Convențional utilă
63	BOILER FISMAR 100L (254)	01.02.05	254	1 197,94	1 197,94		Convențional utilă
64	BOILER FISMAR 100L (266)	01.04.05	266	1 223,23	1 223,23		Convențional utilă
65	BOILER FISMAR 80 L (261)	01.04.05	261	1 091,08	1 091,08		Convențional utilă
66	BOILER TERMEX 100S (257)	01.03.05	257	1 169,17	1 169,17		Convențional utilă
67	CONDITIONER KENO (282)	01.08.05	282	6 897,66	6 897,66		Convențional utilă
68	CONDITIONER KENO (288)	01.08.05	288	6 897,66	6 897,66		Convențional utilă
69	DORMITOR 2 PERSOANE CU 2 NOPTIERI (445)	01.05.08	445	5 062	5 062		Convențional utilă
70	DULAP 'GRAND' CU ANTRISOL-417 (430)	01.09.07	430	4 283	4 283		Convențional utilă
71	DULAP 'GRAND' FARA ANTRISOL-417 (431)	01.09.07	431	4 282	4 282		Convențional utilă
72	DULAP 2 SECTII ET.11 (437)	01.12.07	437	3 530	3 530		Convențional utilă
73	DULAP 2 USI CU ANTRISOL-410 (444)	01.05.08	444	3 884	3 884		Convențional utilă
74	DULAP 2-H STVOR. ANTISOL SVETL (380)	01.11.06	380	1 160	1 160		Convențional utilă
75	DULAP 3 USI CU ANTE SOL -412 (442)	01.05.08	442	4 345	4 345		Convențional utilă
76	DULAP 3 USI CU ATRI SOL-409 (443)	01.05.08	443	4 345	4 345		Convențional utilă
77	DULAP 3SEC.CU ANTRE SOL /COL.ANDT/ (438)	01.12.07	438	3 530	3 530		Convențional utilă
78	DULAP CU 4 SECTII (145)	01.10.03	145	3 515	3 515		Convențional utilă
79	DULAP'GRAND'CU ANTRESOL -417 (429)	01.09.07	429	4 283	4 283		Convențional utilă
80	FILTRU TRIO (385)	01.11.06	385	3 306,52	3 306,52		Convențional utilă
81	FRIGEDER NORD 241 (312)	01.11.05	312	2 812,5	2 812,5		Convențional utilă
82	FRIGEDER NORD 431/10 (299)	01.10.05	299	2 075	2 075		Convențional utilă
83	FRIGEDER NORD 431/10 (300)	01.10.05	300	2 075	2 075		Convențional utilă
84	FRIGEDER NORD 431/10-312 (298)	01.10.05	298	2 075	2 075		Convențional utilă
85	FRIJEDER BEKO DS-24-CB (359)	01.06.06	359	1 875	1 875		Convențional utilă
86	FRIJEDER BEKO DS-24C (407)	01.01.07	407	1 958,34	1 958,34		Convențional utilă
87	FRIJEDER BEKO DS-24C (408)	01.01.07	408	4 698,32	4 339	359,32	Convențional utilă
88	FRIJEDER BEKO-DS-24 -508 (356)	01.05.06	356	1 875	1 875		Convențional utilă
89	FRIJEDER BEKO-DS-24 (355)	01.05.06	355	1 875	1 875		Convențional utilă
90	FRIJEDER BEKO-DS-24 (357)	01.05.06	357	1 875	1 875		Convențional utilă
91	FRIJEDER INDEZIT (448)	01.08.08	448	3 467,5	3 467,5		Convențional utilă
92	FRIJEDER INDEZIT (449)	01.08.08	449	3 467,5	3 467,5		Convențional utilă
93	FRIJEDER INDEZIT (450)	01.08.08	450	3 467,5	3 467,5		Convențional utilă
94	FRIJEDER NORD -313 (326)	01.01.06	326	2 141,67	2 141,67		Convențional utilă
95	FRIJEDER NORD (325)	01.01.06	325	2 141,67	2 141,67		Convențional utilă
96	FRIJEDER NORD (327)	01.01.06	327	2 141,67	2 141,67		Convențional utilă
97	FRIJEDER NORD (332)	01.02.06	332	2 141,67	2 141,67		Convențional utilă

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valoarea la sfârșitul perioadei, lei	Amortizarea la sfârșitul perioadei, lei	Valoarea rămasă, lei	Starea Fizică
98	FRIJEDER NORD 428 (278)	01.07.05	278	1 916,67	1 916,67		Convențional utilă
99	FRIJEDER NORD 428 (279)	01.07.05	279	1 916,67	1 916,67		Convențional utilă
100	FRIJEDER NORD 431/7 -010 (336)	01.04.06	336	2 075	2 075		Convențional utilă
101	FRIJEDER NORD 431/7 (290)	01.09.05	290	2 075	2 075		Convențional utilă
102	FRIJEDER NORD 431/7 (291)	01.09.05	291	2 075	2 075		Convențional utilă
103	FRIJEDER NORD 431/7 (292)	01.09.05	292	2 075	2 075		Convențional utilă
104	FRIJEDER NORD 431/7 (293)	01.09.05	293	2 075	2 075		Convențional utilă
105	FRIJEDER NORD 517 (239)	01.12.04	239	1 913,33	1 913,33		Convențional utilă
106	FRIJEDER NORD 517 (240)	01.12.04	240	1 913,33	1 913,33		Convențional utilă
107	FRIJEDER NORD 517 (241)	01.12.04	241	1 913,33	1 913,33		Convențional utilă
108	FRIJEDER NORD 517 (242)	01.12.04	242	1 913,33	1 913,33		Convențional utilă
109	FRIJEDER NORD 517 (243)	01.12.04	243	1 913,33	1 913,33		Convențional utilă
110	FRIJEDER SAMSUNG (452)	01.09.08	452	4 460	4 460		Nesatisfăcătoare (casate)
111	HP LASERJET 1018 14/15PPM /ПРИНТЕР (372)	01.10.06	372	1 766,67	1 766,67		Convențional utilă
112	Masa Contabil (155)	01.12.03	155	1 800	1 800		Convențional utilă
113	MONITOR 17*LCD 778 WORKSTION (371)	01.10.06	371	8 283,33	8 283,33		Nesatisfăcătoare (casate)
114	MONITOR 24' WIDE TFTASUS VH242H (468)	01.10.09	468	3 120	3 120		Nesatisfăcătoare (casate)
115	PANELI INSTAL.PENTRUPERETI (126)	01.06.02	126	0,01	0,01		
116	PAT DORMITOR 2PERS. -417/ALB/ (426)	01.09.07	426	5 013	5 013		Convențional utilă
117	PATURSI NOUA (237)	01.11.04	237	1 583,33	1 583,33		Convențional utilă
118	PATURI NOUA (231)	01.11.04	231	1 583,33	1 583,33		Convențional utilă
119	PATURI NOUA (232)	01.11.04	232	1 583,33	1 583,33		Convențional utilă
120	PATURI NOUA (233)	01.11.04	233	1 583,33	1 583,33		Convențional utilă
121	PATURI NOUA (234)	01.11.04	234	1 583,33	1 583,33		Convențional utilă
122	PATURI NOUA (235)	01.11.04	235	1 583,33	1 583,33		Convențional utilă
123	PATURI NOUA (236)	01.11.04	236	1 583,33	1 583,33		Convențional utilă
124	PATURI NOUA (238)	01.11.04	238	1 583,36	1 583,36		Convențional utilă
125	PBX PANASONIC KX-TEM824/TEL.STA (416)	01.05.07	416	6 041,67	6 041,67		Convențional utilă
126	PERETE CAM 501 (412)	01.03.07	412	5 000	5 000		Convențional utilă
127	SET DORMITOR/PAT 2NOP.TRIMO.DUL (411)	01.03.07	411	11 000	11 000		Convențional utilă
128	SET MOBILA ORFEI30 CAM.501 (415)	01.04.07	415	7 266,67	7 266,67		Convențional utilă
129	SOFT CORNIER MOBIL CAM.403/SOFA (480)	01.08.14	480	6 350	6 350		Convențional utilă
130	SUPORT PENTRU PAZNIC (125)	01.06.02	125	1 808,33	1 808,33		Convențional utilă
131	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (362)	01.07.06	362	1 541,67	1 541,67		Convențional utilă
132	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (331)	01.02.06	331	1 658,33	1 658,33		Convențional utilă
133	TELEVIZOR HORIZONT 1 (363)	01.07.06	363	1 375	1 375		Convențional utilă
134	TELEVIZOR HORIZONT 21A (376)	01.10.06	376	1 375	1 375		Convențional utilă
135	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (304)	01.10.05	304	1 541,67	1 541,67		Convențional utilă
136	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (324)	01.01.06	324	1 658,33	1 658,33		Convențional utilă
137	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (330)	01.02.06	330	1 658,33	1 658,33		Convențional utilă
138	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (340)	01.04.06	340	1 541,67	1 541,67		Convențional utilă
139	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (341)	01.04.06	341	1 541,67	1 541,67		Convențional utilă
140	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (342)	01.04.06	342	1 541,67	1 541,67		Convențional utilă
141	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (360)	01.07.06	360	1 541,67	1 541,67		Convențional utilă
142	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (361)	01.07.06	361	1 541,67	1 541,67		Convențional utilă
143	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (222)	01.11.04	222	1 683,33	1 683,33		Convențional utilă
144	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (223)	01.11.04	223	1 683,33	1 683,33		Convențional utilă
145	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (224)	01.11.04	224	1 683,33	1 683,33		Convențional utilă
146	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (225)	01.11.04	225	1 683,33	1 683,33		Convențional utilă
147	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (226)	01.11.04	226	1 683,35	1 683,35		Convențional utilă
148	TELEVIZOR HORIZONT 55 CTV-664 (401)	01.12.06	401	1 833,33	1 833,33		Convențional utilă

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valoarea la sfârșitul perioadei, lei	Amortizarea la sfârșitul perioadei, lei	Valoarea rămasă, lei	Starea Fizică
149	TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664 (395)	01.11.06	395	1 833,33	1 833,33		Convențional utilă
150	TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664 (396)	01.11.06	396	1 833,33	1 833,33		Convențional utilă
151	TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664 (397)	01.11.06	397	1 833,33	1 833,33		Convențional utilă
152	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (390)	01.11.06	390	1 375	1 375		Convențional utilă
153	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (391)	01.11.06	391	1 833,33	1 833,33		Convențional utilă
154	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (392)	01.11.06	392	1 833,33	1 833,33		Convențional utilă
155	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (393)	01.11.06	393	1 833,33	1 833,33		Convențional utilă
156	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (394)	01.11.06	394	1 833,33	1 833,33		Convențional utilă
157	TELEVIZOR HOZIZONT 21A21 (311)	01.10.05	311	1 541,67	1 541,67		Convențional utilă
158	TEL VIZOR HORIZONT 21A (375)	01.10.06	375	1 375	1 375		Convențional utilă
159	БАРНАЯ СТОЙКА (131)	01.04.03	131	14 794,17	14 794,17		Convențional utilă
160	БАРНАЯ СТОЙКА -ХОЛ (343)	01.05.06	343	2 608,33	2 608,33		Convențional utilă
161	БАРНАЯ СТОЙКА (328)	01.02.06	328	2 208,33	2 208,33		Convențional utilă
162	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ TERMEX 1005 (246)	01.01.05	246	1 195	1 195		Convențional utilă
163	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ARISTON SG 100 (217)	01.10.04	217	1 399,17	1 399,17		Convențional utilă
164	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ARISTON SG 100 (218)	01.10.04	218	1 399,16	1 399,16		Convențional utilă
165	ВОНОАГРЕВАТЕЛЬ TERMEX 1005 (247)	01.01.05	247	1 195	1 195		Convențional utilă
166	ГОРКА-ВИТРИНА -ХОЛ (344)	01.05.06	344	1 783,33	1 783,33		Convențional utilă
167	КАРТИНА "BABILON ANTIC (136)	01.09.03	136	2 000	2 000		Convențional utilă
168	КАРТИНА "BABILON EGIPET (137)	01.11.03	137	2 000	2 000		Convențional utilă
169	КАРТИНА BABILON ANTIC (138)	01.11.03	138	1 400	1 400		Convențional utilă
170	КАССОВЫЙ АППАРАТ DATECS MP-500 (374)	01.10.06	374	2 995	2 995		Nesatisfăcătoare (casate)
171	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (418)	01.09.07	418	7 973,63	7 973,63		Convențional utilă
172	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (419)	01.09.07	419	6 368,63	6 368,63		Convențional utilă
173	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (421)	01.09.07	421	6 368,63	6 368,63		Convențional utilă
174	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (422)	01.09.07	422	8 521,13	8 521,13		Convențional utilă
175	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (423)	01.09.07	423	6 368,63	6 368,63		Convențional utilă
176	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-12H (417)	01.09.07	417	6 874,39	6 874,39		Convențional utilă
177	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-12H (425)	01.09.07	425	6 124,6	6 124,6		Convențional utilă
178	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSH-09H (420)	01.09.07	420	6 368,63	6 368,63		Convențional utilă
179	КОНДИЦИОНЕР HAIER 12CAM.501 (409)	01.02.07	409	6 520	6 520		Convențional utilă
180	КРОВАТЬ -УТИЛАЖКОМ (346)	01.05.06	346	1 116,68	1 116,68		Convențional utilă
181	КРОВАТЬ -УТИЛАЖКОМ (351)	01.05.06	351	1 116,67	1 116,67		Convențional utilă
182	КРОВАТЬ -УТИЛАЖКОМ (352)	01.05.06	352	1 116,67	1 116,67		Convențional utilă
183	КРОВАТЬ 2-Х СПАЛЬНАЯКОМ.817 (467)	01.03.09	467	3 929,17	3 929,17		Convențional utilă
184	КРОВАТЬ-УТИЛАЖКОМ (345)	01.02.06	345	1 116,67	1 116,67		Convențional utilă
185	КРОВАТЬ-УТИЛАЖКОМ (347)	01.05.06	347	1 116,67	1 116,67		Convențional utilă
186	КРОВАТЬ-УТИЛАЖКОМ (348)	01.05.06	348	1 116,67	1 116,67		Convențional utilă
187	КРОВАТЬ-УТИЛАЖКОМ (349)	01.05.06	349	1 116,67	1 116,67		Convențional utilă
188	КРОВАТЬ-УТИЛАЖКОМ (350)	01.05.06	350	1 116,67	1 116,67		Convențional utilă
189	КРОВАТЬ-УТИЛАЖКОМ (353)	01.05.06	353	1 116,67	1 116,67		Convențional utilă
190	КРОВАТЬ-УТИЛАЖКОМ (354)	01.05.06	354	1 116,64	1 116,64		Convențional utilă
191	МЕБЕЛЬ КОРПУСНЫЙ ИЛ ЛАМИНАТА 501 (414)	01.04.07	414	3 050	3 050		Convențional utilă
192	ПЕЧЬ КОНВЕНЦИОННАЯ ELECTR.KF23 (399)	01.12.06	399	8 696,97	8 696,97		Convențional utilă

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valoarea la sfârșitul perioadei, lei	Amortizarea la sfârșitul perioadei, lei	Valoarea rămasă, lei	Starea Fizică
193	РОЛЛЕТЫ ЗАЩИТНЫЕ (398)	01.12.06	398	4 026,83	4 026,83		Convențional utilă
194	СТОЛ МЕТАЛИЧЕСКИЙ ВАР (132)	01.04.03	132	1 015	1 015		Convențional utilă
195	СТОЛ МЕТАЛИЧЕСКИЙ Б/ (157)	01.04.03	157	1 015	1 015		Convențional utilă
196	СТОЛ НА 12 ПЕРССОН ВАР (440)	01.06.08	440	3 061,67	3 061,67		Convențional utilă
197	ТЕЛЕВИЗОР DAEWO (66)	01.01.03	66	2 208,22	2 208,22		Convențional utilă
198	ТУМБА /БУХГАЛТЕРИЯ/ (333)	01.03.06	333	1 141,6	1 141,6		Convențional utilă
199	ФРИТЮРНИЦА F 4+4 (400)	01.12.06	400	4 277,2	4 277,2		Convențional utilă
200	ШКАФ ВИТРИНА-ХОЛ (387)	01.11.06	387	2 085	2 085		Convențional utilă
201	ШКАФ С АНТРИСОЛЯМИ (451)	01.08.08	451	3 731,67	3 731,67		Convențional utilă
202	ШКАФ СТЕНКА С АТРИСОЛЯМИ (108)	01.08.00	108	6 105	6 105		Convențional utilă
203	ШКАФ УГЛОВОЙ ВИТРИНАХОЛ (389)	01.11.06	389	2 091,67	2 091,67		Convențional utilă
204	ШКАФ-ВИТРИНА ХОЛ (386)	01.11.06	386	2 085	2 085		Convențional utilă
205	ШКАФ-ВИТРИНА ХОЛ (388)	01.11.06	388	2 085	2 085		Convențional utilă
206	COMPUTER WOKSTATION SAMSUNG (413)	01.04.06	413	3 818,33	3 818,33		Nesatisfăcătoare (casate)
207	MONITOR"19"WIDE LCD LG FLARTON W (466)	01.02.09	466	3 680	3 680		Nesatisfăcătoare (casate)
208	PRINTER HP LASERJET 1010 12PPM (270)	01.05.05	270	2 500	2 500		Convențional utilă
209	THERMAL FAX PANASONCKX-FT902UA-B (295)	01.09.05	295	1 833,33	1 833,33		Nesatisfăcătoare (casate)
210	WORKSTATION PC 1060 MP (405)	01.01.07	405	6 129,17	6 129,17		Nesatisfăcătoare (casate)
211	WORKSTATION PC 1080-MP-MAX.COM (470)	01.11.09	470	7 312,5	7 312,5		Nesatisfăcătoare (casate)
212	AUTO OPE ASTRA WOLOTGF698G034738 (434)	01.11.07	434	226 650,9	226 650,9		Nesatisfăcătoare
213	HYNDAL CRETA (485)	01.01.20	485	295 408	249 692,6	45 715,4	Bună
	TOTAL (MF)			10 865 712,83	8 437 061,25	2 428 651,58	
214	Teren pentru construcții cu nr. cad. 0100418.216						

Anexa 2. Estimarea valorii de piață a bunului imobil cu destinație comercială (Utilizarea construcției – Hotel cu teren aferent), amplasat în mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Anton Pann, 4 (Clădire publică și administrativă cu Suprafața totală evaluată = 6 123,7 m.p.) cu nr. cad. 0100418.216.01 și Teren pentru construcții cu Suprafața evaluată = 31,11 ari cu nr. cad. 0100418.216)

a. Descriere Bun Imobil

Proprietatea evaluată	Bun imobil cu destinație comercială (Utilizarea construcției – Hotel cu teren aferent), amplasat în mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Anton Pann, 4 (Clădire publică și administrativă cu Suprafața totală evaluată = 6 123,7 m.p.) cu nr. cad. 0100418.216.01 și Teren pentru construcții cu Suprafața evaluată = 31,11 ari cu nr. cad. 0100418.216)																
Genul de activitate	Acordarea serviciilor hoteliere; acordarea locurilor de cazare de scurtă durată în hotel cu condiții pentru desfășurarea conferințelor.																
Proprietar	Teren pentru construcții cu nr. cad. 0100418.216: Republica Moldova; Clădire publică și administrativă cu nr. cad. 0100418.216.01: Republica Moldova; Construcție cu nr. cad.: 0100418.216.02: ÎCS „Premier Energy Distribution” S.A. (nu constituie proprietatea evaluată)																
Acte ce atestă dreptul de proprietate	Teren pentru construcții cu nr. cad. 0100418.216, Clădire publică și administrativă cu nr. cad. 0100418.216.01 (Terenul cu nr. cadastral 0100418.216 a fost evaluat conform condițiilor indicate în scrisoarea Agenției Proprietății Publice nr. 04-05-3873 din 21.05.2026, respectiv pentru suprafața delimitată de 0,3111 ha / 31,11 ari. Evaluarea a fost efectuată cu luarea în considerare a existenței construcției cu nr. cadastral 0100418.216.02, proprietatea ÎCS „Premier Energy Distribution” S.A., și a servituții de trecere aferente suprafeței de 0,0260 ha, acestea fiind tratate ca limitări ale valorificării terenului); Legea Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998. Construcție cu nr. cad.: 0100418.216.02: Adeverința nr. 22/07 din 07.11.2001; Decizia Camerei Înregistrării de Stat nr. 1003600015231 din 01.01.2008.																
Grevarea drepturilor patrimoniale/ Alte drepturi înregistrate	<table border="0"> <tr> <td>Tipul grevării</td><td>Gestiune economică</td></tr> <tr> <td>Obiectul grevării</td><td>Bunul imobil : 0100418.216.01</td></tr> <tr> <td>Temeiul înscrierii</td><td>indicat în subcapitol II la nr. 2.1: Ordinul Ministerului Științei și Învățământului a R.S.S.M Nr. 135 din 11.04.1991 (2407N/03-1) Act de transmitere-primire Nr. 0 din 30.04.1991 (2407N/03-2)</td></tr> <tr> <td>Termenul / Condiția</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Suma</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Titularul grevării / Solicitantul</td><td>ÎNTRERINDERE DE STAT HOTELUL ZAREA</td></tr> <tr> <td>Însemnări</td><td></td></tr> <tr> <td>Data înregistrării</td><td>19.03.2003</td></tr> </table> Terenul cu nr. cadastral 0100418.216 a fost evaluat conform condițiilor indicate în scrisoarea Agenției Proprietății Publice nr. 04-05-3873 din 21.05.2026, respectiv pentru suprafața delimitată de 0,3111 ha / 31,11 ari. Evaluarea a fost efectuată cu luarea în considerare a existenței construcției cu nr. cadastral 0100418.216.02,	Tipul grevării	Gestiune economică	Obiectul grevării	Bunul imobil : 0100418.216.01	Temeiul înscrierii	indicat în subcapitol II la nr. 2.1: Ordinul Ministerului Științei și Învățământului a R.S.S.M Nr. 135 din 11.04.1991 (2407N/03-1) Act de transmitere-primire Nr. 0 din 30.04.1991 (2407N/03-2)	Termenul / Condiția	-	Suma	-	Titularul grevării / Solicitantul	ÎNTRERINDERE DE STAT HOTELUL ZAREA	Însemnări		Data înregistrării	19.03.2003
Tipul grevării	Gestiune economică																
Obiectul grevării	Bunul imobil : 0100418.216.01																
Temeiul înscrierii	indicat în subcapitol II la nr. 2.1: Ordinul Ministerului Științei și Învățământului a R.S.S.M Nr. 135 din 11.04.1991 (2407N/03-1) Act de transmitere-primire Nr. 0 din 30.04.1991 (2407N/03-2)																
Termenul / Condiția	-																
Suma	-																
Titularul grevării / Solicitantul	ÎNTRERINDERE DE STAT HOTELUL ZAREA																
Însemnări																	
Data înregistrării	19.03.2003																


	proprietatea ÎCS „Premier Energy Distribution” S.A., și a servituții de trecere aferente suprafeței de 0,0260 ha, acestea fiind tratate ca limitări ale valorificării terenului			
Nr. cadastral	Terenul cu nr. cadastral 0100418.216 - conform condițiilor indicate în scrisoarea Agenției Proprietății Publice nr. 04-05-3873 din 21.05.2026, respectiv pentru suprafața delimitată de 0,3111 ha / 31,11 ari, Clădire publică și administrativă cu nr. cad. 0100418.216.01			
Suprafața (conform OCT – la sol)	Clădire publică și administrativă cu nr. cad. 0100418.216.01 - 1135.3 m.p.			
Suprafețe	Totală interioară – 6 506,8 m.p.:			
	Etaj	Suprafața totală, m.p.	Suprafața de folosința reală a încăperilor, m.p.	Suprafața de folosința comună, m.p.
	Subsol	875,10	383,10	492,00
	1	937,90	650,30	287,60
	2	420,20	339,30	80,90
	3	419,90	336,40	83,50
	4	419,50	335,80	83,70
	5	421,60	335,40	86,20
	6	422,30	336,50	85,80
	7	422,10	336,30	85,80
	8	421,90	335,80	86,10
	9	420,60	334,60	86,00
	10	423,90	336,90	87,00
	11	417,60	334,60	83,00
	12	418,40	334,90	83,50
	etajul tehnic	65,80		65,80
	TOTAL	6 506,80	4 729,90	1 776,90
	TOTAL (Exclusiv 383,1 m.p. aferenți edificiului de protecție civilă)	6 123,70		
	(Suprafața totală interioară a construcției constituie 6 506,8 m.p., inclusiv 383,1 m.p. aferenți edificiului de protecție civilă, aflat la evidența Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale. Conform Caietului de sarcini și documentelor cadastrale/tehnice puse la dispoziția evaluatorului, suprafața edificiului de protecție civilă constituie 383,1 m.p. și nu a fost inclusă în suprafața evaluată ca suprafață comercială/utilizabilă. Totodată, conform scrisorii IGSU nr. 19/5-1518 din 24.07.2025, la adresa obiectului evaluat este amplasat un adăpost de protecție civilă cu suprafața totală indicată de IGSU de 520 m.p., capacitate de adăpostire pentru 400 de persoane, dat în exploatare la 30.06.1981. Acesta are un regim juridic și funcțional special, urmând a fi păstrat și menținut conform cerințelor legale și tehnice aplicabile. Reconstrucția clădirii existente, reamenajarea, modernizarea sau eventuala strămutare a adăpostului pot fi realizate numai cu respectarea condițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu avizele/autorizările instituțiilor competente. În cadrul evaluării, existența adăpostului de protecție civilă a fost tratată ca o limitare funcțională și juridico-tehnică a proprietății imobiliare, care poate influența posibilitatea de			


	utilizare, reconstrucție, replanificare, valorificare economică și lichiditate a obiectului evaluat.).																				
	Totală interioară (exclusiv adăpostul de protecție civilă) – 6 123,7 m.p. (6 506,8 – 383,1), din care: Suprafața de folosință reală a încăperilor (comercială/supraterană) – 4 346,8 m.p. (71 %) ; Suprafața de folosință comună – 1 776,9 m.p. (29 %) ; Suprafața interioară supraterană totală – 5 631,70 m.p. (Utilizată în calcule în cadrul abordării prin piață).																				
	Pentru a reflecta capacitatea de cazare a hotelului și performanța acestuia, în tabelul de mai jos sunt prezentate categoriile de camere disponibile la data evaluării:																				
	<table><tr><th>Activitate</th><th>Numar/capacitate (camere)</th></tr><tr><td>Cazare- camere total, din care:</td><td></td></tr><tr><td>Camera lux</td><td>3</td></tr><tr><td>Camera semilux</td><td>29</td></tr><tr><td>Camera standard tripla</td><td>42</td></tr><tr><td>Camera standart dubla</td><td>62</td></tr><tr><td>Apartament</td><td>1</td></tr><tr><td>Gazduirea de conferinte - Sali de conferinte</td><td>până la 30 locuri</td></tr><tr><td>Servicii de masa - cafea</td><td>până la 50 locuri</td></tr></table>			Activitate	Numar/capacitate (camere)	Cazare- camere total, din care:		Camera lux	3	Camera semilux	29	Camera standard tripla	42	Camera standart dubla	62	Apartament	1	Gazduirea de conferinte - Sali de conferinte	până la 30 locuri	Servicii de masa - cafea	până la 50 locuri
Activitate	Numar/capacitate (camere)																				
Cazare- camere total, din care:																					
Camera lux	3																				
Camera semilux	29																				
Camera standard tripla	42																				
Camera standart dubla	62																				
Apartament	1																				
Gazduirea de conferinte - Sali de conferinte	până la 30 locuri																				
Servicii de masa - cafea	până la 50 locuri																				
Suprafața terenului	Terenul cu nr. cadastral 0100418.216 a fost evaluat conform condițiilor indicate în scrisoarea Agenției Proprietății Publice nr. 04-05-3873 din 21.05.2026, respectiv pentru suprafața delimitată de 0,3111 ha / 31,11 ari. Evaluarea a fost efectuată cu luarea în considerare a existenței construcției cu nr. cadastral 0100418.216.02, proprietatea ÎCS „Premier Energy Distribution” S.A., și a servituții de trecere aferente suprafeței de 0,0260 ha, acestea fiind tratate ca limitări ale valorificării terenului																				
Regimul de înălțime	Subsol+12E+ET																				
Volumul construcției	24 662 m.cub., inclusiv Volum (partea supraterană) – 21 474 m. cub.																				
Starea fizică a bunului evaluat	Satisfăcătoare (reparație cosmetică)																				
Grad de finisare	100 %																				
Anul construcției (conform OCT)	1981																				
Materiale constructive		Acces / Grad de dotare cu rețele ingineresti																			
Pereți	Interiori și exteriori – beton monolit, Despărțitori – gips.	Drum de acces	Asfalt																		
Planșeu	Beton armat	Apeduct	+																		
Acoperiș	Combinat (beton armat cu ruberoid)	Canalizare	+																		
Ferestre	PVC cu termopan, lemn	Rețele electrice	+																		
Uși	Metal, MDF, lemn, sticlă, PVC cu termopan	Gazificare	-(la hotar cu teren)																		
Pardoseli	Beton, gresie, linoleum, parchet, laminat	Încălzire	+ centralizată																		
Finisare interioara/ exterioară	Vopsire, tencuială decorativă faianță, tapete panouri decorative, tencuială cu var/ tencuială decorativă	Alte îmbunătățiri	2 lifturi, alte mijloace fixe au fost evaluate separat																		
Alte mențiuni	Compartimentarea interioară a construcției, în special la nivelurile 2–12, este învechită din punct de vedere funcțional, nivelurile fiind divizate în patru secțiuni distincte. Posibilitatea de replanificare este limitată de existența pereților portanți/monoliți, ceea ce reduce flexibilitatea funcțională a spațiilor și poate genera costuri suplimentare în cazul reconversiei, modernizării sau reamenajării imobilului. Totodată, pentru o parte semnificativă a camerelor, grupurile sanitare și dușurile sunt																				

amplasate pe coridor, și nu în interiorul camerelor. Această caracteristică nu corespunde pe deplin cerințelor actuale ale pieței pentru exploatarea hotelieră sau pentru reconversia eficientă a spațiilor și diminuează atractivitatea economică, funcționalitatea și potențialul de valorificare al clădirii.


Suprafața subsolului nu a fost inclusă în suprafața evaluată, având în vedere că aceasta cuprinde edificiul de protecție civilă, care nu face obiectul evaluării ca suprafață comercială/utilizabilă, precum și spații care, la data evaluării, nu prezintă utilitate funcțională sau economică pentru utilizarea curentă a bunului imobil și/sau se află într-o stare tehnică nesatisfăcătoare.

Descriere amplasament






Sursa: <https://www.cadastru.md/ecadastru/f?p=100:1:14567416717302#>



Sursa: <https://qislocal.md/v/1779365441/#/viewer/14>



Descrierea amplasamentului

Bunul imobil evaluat este amplasat în mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Anton Pann, nr. 4. Amplasamentul are caracter urban, fiind situat într-o zonă centrală/semicentrală a municipiului, cu acces la infrastructura edilitară și rutieră dezvoltată.

Zona este caracterizată prin prezența construcțiilor cu destinație locativă, administrativă, comercială și social-culturală. În proximitate se regăsesc blocuri locative, instituții publice și educaționale, spații comerciale, unități de prestări servicii, obiective administrative și alte funcțiuni urbane specifice unei zone dezvoltate a mun. Chișinău.

Accesul către proprietate se realizează de pe str. Anton Pann, cu conexiuni relativ facile către arterele principale ale orașului. Amplasamentul beneficiază de acces la transport public, trafic auto și pietonal, precum și de disponibilitatea rețelelor edilitare specifice zonei urbane: energie electrică, apeduct, canalizare, gaze naturale, telecomunicații și alte utilități.

Din punct de vedere economic, amplasarea este favorabilă pentru utilizări comerciale, administrative, hoteliere sau mixte, având în vedere proximitatea față de zona centrală, densitatea urbană, accesibilitatea și existența infrastructurii dezvoltate. Totodată, potențialul de valorificare al bunului trebuie analizat împreună cu particularitățile tehnice și funcționale ale construcției existente, inclusiv compartimentarea interioară, starea fizică, necesarul de modernizare și limitările aferente obiectului evaluat.

b. Analiza pieței și corelarea cu calculul valorii

Bunul imobil evaluat este amplasat în mun. Chișinău, str. Anton Pann, 4, într-o zonă centrală/semicentrală, cu acces la infrastructură urbană, transport public, instituții publice, unități de învățământ și obiective comerciale. Amplasarea susține atractivitatea economică a proprietății pentru utilizări comerciale, administrative, hoteliere sau mixte.

În analiza pieței au fost luate în considerare date privind bunuri imobile comerciale din mun. Chișinău, inclusiv spații comerciale, clădiri administrative/de birouri, obiecte hoteliere și terenuri pentru construcții. Totuși, pentru obiectul evaluat, comparabilitatea nu poate fi stabilită exclusiv prin amplasare sau prin prețul unitar pe metru pătrat, ci trebuie analizată în raport cu dimensiunea, structura, terenul aferent, starea tehnică, funcționalitatea și lichiditatea proprietății.

1. Relevanța prețurilor de piață și limitele aplicării directe

Prețurile unitare ridicate observate pentru spații comerciale mici din zona centrală nu au fost utilizate ca bază directă de evaluare, deoarece asemenea spații au caracteristici diferite față de obiectul evaluat: suprafețe reduse, lichiditate mai mare, investiție totală mai mică, perioadă de expunere mai scurtă și un cerc mai larg de cumpărători potențiali.

În schimb, Hotelul „ZAREA” reprezintă o proprietate imobiliară de mari dimensiuni, cu suprafață evaluată a construcției de 5 631,7 m.p. și teren aferent de 31,11 ari, ceea ce presupune un volum investițional semnificativ, necesar de administrare, posibil necesar de reparații/modernizare și o lichiditate mai redusă.

Categorie analizată	Caracteristici principale	Relevanță pentru Hotelul „ZAREA”
Spații comerciale mici în zona centrală	Suprafețe reduse, lichiditate ridicată, investiție totală mai mică, cerc larg de cumpărători.	Relevante doar ca indicator general al atractivității zonei, nu ca bază directă de calcul.
Clădiri comerciale/administrative mari	Suprafețe mari, lichiditate mai redusă, necesar de administrare și investiții, perioadă de expunere mai lungă.	Segment mai apropiat de obiectul evaluat și utilizat în analiza comparativă.
Terenuri pentru construcții	Valoarea depinde de amplasare, suprafață, acces, utilități, grevări și potențial de dezvoltare.	Terenul aferent a fost evaluat distinct și are pondere importantă în valoarea totală.

2. Alegerea comparabilelor și corelarea cu calculul

Din acest motiv, în calculul valorii nu s-au utilizat valori medii generale pentru spații comerciale mici, ci au fost selectate comparabile reprezentând proprietăți comerciale de dimensiuni mai mari sau cu funcțiuni apropiate: clădire publică/administrativă, hotel și centru de birouri. Aceste comparabile au fost ajustate pentru diferențele relevante față de obiectul evaluat, inclusiv amplasare, condițiile pieței, suprafață, teren aferent, stare tehnică, funcționalitate, dotări, restricții și alte elemente care influențează valoarea.

3. Indicatorul global rezultat din abordarea prin piață

Rezultatul calculului prin abordarea prin piață a fost determinat la nivelul de 5 637 958,58 EUR pentru proprietatea imobiliară în ansamblu, inclusiv terenul aferent și TVA aferent construcției. Raportat la suprafața evaluată a construcției de 5 631,7 m.p., rezultă un indicator global de aproximativ:

$$5\,637\,958,58 \text{ EUR} / 5\,631,7 \text{ m.p.} = 1\,001,11 \text{ EUR/m.p.}$$

Acest indicator nu reprezintă valoarea izolată a construcției pe metru pătrat, ci valoarea unitară globală a proprietății imobiliare, care include atât construcția, cât și beneficiul terenului aferent. Nivelul rezultat este semnificativ mai redus decât prețurile spațiilor comerciale mici din zona centrală, ceea ce este justificat prin dimensiunea mare a obiectului, lichiditatea mai redusă, necesarul investițional, particularitățile funcționale și existența unor limitări tehnice și juridice.

4. Valoarea terenului și ponderea acestuia în rezultatul final

Terenul aferent a fost analizat distinct prin abordarea prin piață, pe baza comparabilelor de teren, rezultând o valoare unitară de 88 607,04 EUR/ar. Aplicată la suprafața evaluată de 31,11 ari, valoarea terenului constituie:

$$88\,607,04\text{ EUR/ar} \times 31,11\text{ ari} = 2\,756\,565\text{ EUR}$$

Prin urmare, din valoarea totală a proprietății determinată prin comparație se poate observa ponderea semnificativă a terenului în valoarea finală. Valoarea construcției a fost determinată prin separarea valorii terenului și a TVA aferent construcției din valoarea globală a proprietății, rezultând o valoare a construcției exclusiv TVA de 2 401 161,32 EUR, echivalent 47 446 227,30 MDL.

5. Corelarea valorilor calculate

Indicator	Valoare	Comentariu
Suprafața evaluată a construcției	5 631,7 m.p.	Suprafața utilizată în calculul abordării prin piață.
Suprafața terenului evaluat	31,11 ari	Teren aferent proprietății imobiliare evaluate.
Valoarea globală prin piață, inclusiv teren și TVA aferent construcției	5 637 958,58 EUR	Valoarea proprietății imobiliare ca ansamblu.
Indicator global raportat la suprafața construcției	1 001,11 EUR/m.p.	Include beneficiul terenului aferent; nu este valoarea izolată a construcției.
Valoarea terenului	2 756 565 EUR	Determinată pe baza valorii unitare de 88 607,04 EUR/ar.
Valoarea construcției exclusiv TVA	2 401 161,32 EUR / 47 446 227,30 MDL	Determinată prin separarea terenului și TVA aferent construcției din valoarea globală.

Această structură confirmă logica evaluării: obiectul nu a fost tratat ca un simplu spațiu comercial vândut pe metru pătrat, ci ca proprietate imobiliară complexă formată din teren și clădire. Prețul unitar global rezultat de aproximativ 1 001 EUR/m.p. este susținut de faptul că o parte importantă a valorii este atribuită terenului, iar construcția existentă este influențată de starea tehnică, suprafața mare, necesarul de investiții, limitările funcționale și restricțiile aferente subsolului/adăpostului de protecție civilă.

Concluzie

În concluzie, analiza pieței este corelată cu calculul prin faptul că confirmă atractivitatea amplasării centrale/semicentrale și existența cererii pentru proprietăți comerciale, dar nu aplică mecanic prețurile ridicate ale spațiilor mici. Valoarea adoptată rezultă din compararea cu obiecte similare ca natură economică și din ajustarea diferențelor față de Hotelul „ZAREA”, reflectând atât avantajul amplasării și al terenului aferent, cât și impactul dimensiunii mari, al lichidității reduse, al stării tehnice și al limitărilor specifice.

c. Cea mai bună și eficientă utilizare și utilizarea alternativă

Conceptul de cea mai bună și eficientă utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele raportului.

Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii, să fie:

- permisibilă legal
- posibilă fizic
- fezabilă financiar
- maximum productivă.

- Permisibilă legal – în toate cazurile sunt analizate doar acele utilizări permise de lege. Este necesar să se analizeze reglementările privind donarea, restricțiile de vânzare-cumpărare, normativele de construcții, impactul asupra mediului, restricțiile de dezvoltare.

- Posibilă fizic – Dimensiunea, forma, suprafața, structura geologică a terenului și accesibilitatea unui lot de teren și riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundații, etc.) afectează utilizările unor proprietăți imobiliare. Este necesar de asemenea să fie analizată capacitatea și disponibilitățile utilităților publice.

- Fezabilă financiar – Este necesară analiza pentru a determina dacă utilizarea proprietății produce un venit care să acopere cheltuielile de exploatare, obligațiile financiare și amortizarea capitalului.

- Maxim productivă – Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este aceea care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanță cu rata de fructificare a capitalului cerută pe piață pentru acea utilizare și conform limitărilor urbanistice.

Prin analiza CMBU, se identifică cea mai competitivă și mai profitabilă utilizare a proprietății imobiliare. Analiza CMBU este un studiu economic al impactului forțelor de piață asupra proprietății analizate. CMBU se bazează pe datele colectate și analizate pentru estimarea valorii proprietății prin analizarea fezabilității legată, respectiv, de estimarea profitului potențial generat de proprietate, de investiții, stabilitatea ocupării, managementului, precum și de creșterea potențială a valorii.

Tipul de utilizare reprezintă elementul esențial în estimarea valorii proprietății, iar valoarea terenului trebuie considerată din acest punct de vedere, obiectivul evaluatorului constând în găsirea utilizării care maximizează valoarea proprietății.

Analiza CMBU și calcule sunt prezentate în cadrul anexelor la acest raport (Anexa Nr. 1 / 26.05.2026):

Pentru evaluarea capitalului propriu al entității I.S. Hotel Zarea a fost aplicată abordarea bazată pe active (cost). Opinia evaluatorului privind valoarea capitalului propriu al entității I.S. Hotel Zarea este fundamentată pe abordarea bazată pe active (cost), întrucât în cadrul acesteia a fost estimată valoarea de piață a principalului activ al companiei – proprietatea imobiliară denumită generic “Hotel Zarea”, împreună cu toate componentele mobile ale proprietății, **în premisa celei mai bune utilizări**. Această abordare reflectă în mod adecvat potențialul economic al activelor deținute și utilizarea lor optimă din punct de vedere al pieței. Astfel, a fost realizată o analiză a celei mai bune utilizări (CMBU) a imobilului, în scopul identificării utilizării optime care să permită maximizarea valorii de piață a acestuia și fundamentarea unei evaluări adecvate.

În cele ce urmează prezentăm analiza CMBU pentru proprietatea imobiliară construită, denumită generic “Hotel Zarea”. În viziunea Standardelor de evaluare, valoarea de piață a unui activ reflectă cea mai bună utilizare a sa – CMBU (utilizarea unui activ care îi maximizează valoarea și care este posibilă, permisă legal și fezabilă financiar); în Glosarul Standardelor de evaluare a bunurilor 2025, CMBU este definită astfel:

Utilizarea probabilă în mod rezonabil și justificată adecvat, a unui teren liber sau a unei proprietăți construite, utilizare care trebuie să fie posibilă din punct de vedere fizic, permisă legal, fezabilă financiar și din care rezultă cea mai mare valoare a proprietății imobiliare.

Analiza pornește de la identificarea utilizărilor rezonabile și trecerea acestora prin filtrele posibilității fizice și legale de aplicare a lor, al testului fezabilității financiare; CMBU se află printre utilizările care trec aceste condiții și este cea care maximizează ”productivitatea” entității analizate.

În cele ce urmează vor fi analizate două posibile utilizări ale proprietății construite evaluate: utilizarea actuală, respectiv proprietate destinată administrării afacerilor (activitate hotelieră), precum și o utilizare alternativă, respectiv proprietate comercială de tip clădire de birouri.

În continuare vom analiza cele patru criterii prevăzute în cazul CMBU: permisibilitatea legală, posibilitatea fizică, fezabilitatea financiară și profitabilitatea maximă.

- a) *Permisibilitatea legală:* Proprietatea evaluată „Hotel Zarea” este amplasată într-o zonă mixtă, adiacentă unor artere de importanță locală, caracterizată prin existența unor funcțiuni diverse, incluzând locuire individuală, semicolectivă și colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, de învățământ, servicii medicale cu caracter ambulatoriu, precum și activități turistice. Având în vedere documentația cadastrală pusă la dispoziția evaluatorului, precum și caracteristicile urbanistice ale amplasamentului, considerăm că proprietatea imobiliară evaluată este pretabilă atât pentru activități administrative, cât și pentru activități comerciale și de administrarea afacerilor, inclusiv pentru o eventuală conversie către utilizarea de tip spațiu de birouri.
- b) *Fizic posibilă:* considerând prevederile legale și ținând de asemenea cont de caracteristicile proprietății construite (în principal suprafața), rezultă că ambele utilizări, anterior prezentate, sunt admise din punct de vedere fizic.
- c) *Fezabilitatea financiară:* ambele utilizări analizate sunt considerate fezabile din punct de vedere financiar. Se apreciază că un potențial investitor/dezvoltator dispune de capacitatea financiară necesară pentru administrarea unei proprietăți cu astfel de funcțiuni, în contextul pieței actuale, caracterizată prin existența unei cereri atât pentru proprietățile cu destinație hotelieră, cât și pentru spațiile de birouri.
Totodată, fezabilitatea financiară a celor două scenarii de utilizare este susținută de caracterul mixt al zonei în care este amplasată proprietatea, precum și de proximitatea acesteia față de centrul municipiului Chișinău și față de multiple puncte de interes, precum instituții universitare, instituții medicale, unități financiar-bancare, restaurante, cafenele, magazine, creșe, unități de servicii și lăcașuri de cult. Aceste elemente contribuie la atractivitatea amplasamentului și susțin potențialul de valorificare economică a proprietății în ambele ipoteze de utilizare analizate.
- d) *Profitabilitatea maximă:* în cadrul analizei au fost luate în considerare două alternative de utilizare a proprietății construite, respectiv utilizarea acesteia în activitatea hotelieră și utilizarea alternativă ca spațiu administrativ – clădire de birouri. Pentru fiecare dintre aceste ipoteze a fost estimată valoarea de piață a proprietății dezvoltate, în vederea identificării acelei utilizări care conduce la cea mai ridicată valoare și reflectă cea mai bună utilizare a activului

din punct de vedere economic. Menționăm că inputurile utilizate în prezenta analiză, nu servesc la determinarea unei valori de piață, ci au rolul doar de a evidenția criteriul maxim productiv.

Ipoteza utilizării proprietății construite în activitatea hotelieră

În cadrul acestei ipoteze, proprietatea este analizată prin prisma menținerii utilizării sale actuale, respectiv desfășurarea activității hoteliere. Evaluarea are în vedere atât caracteristicile constructive și funcționale existente ale imobilului, cât și modul efectiv de exploatare la data evaluării.

Proprietatea operează în prezent sub forma unui hotel/hostel de tip cămin studențesc, încadrat în categoria unităților de cazare de 1 stea. Configurația spațiilor include camere dotate preponderent cu paturi suprapuse, precum și grupuri sanitare comune amplasate în principal pe holuri, doar un număr limitat de camere beneficiind de facilități sanitare proprii.

Astfel au fost considerate veniturile și cheltuielile aferente activității hoteliere, precum și nivelul de performanță operațională ce poate fi obținut în condițiile actuale de exploatare și raportat la cererea existentă pe piața hotelieră din municipiul Chișinău.

Premisele și rezultatul obținut în ipoteza utilizării proprietății construite în activitatea hotelieră sunt prezentate pe larg în cadrul Capitolului 3 – Evaluarea Societății, unde am aplicat abordarea prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate (DCF).

Pe baza acestor premise de calcul s-a constatat că utilizarea actuală a proprietății generează un nivel de rentabilitate inferior celui înregistrat de alte proprietăți hoteliere competitive de pe piață, aspect determinat atât de configurația funcțională a imobilului, cât și de standardul redus al facilităților oferite.

Astfel abordarea prin venit în estimarea valorii întreprinderii s-a realizat **exclusiv în scop analitic, pentru a evidenția faptul că activitatea companiei, în forma și structura operațională existente la data evaluării, nu se află în cea mai bună utilizare economică.**

În consecință, această utilizare a fost analizată comparativ cu o ipoteză alternativă de utilizare, în vederea identificării variantei care conduce la profitabilitatea maximă și reflectă cea mai bună utilizare a proprietății.

Astfel, a fost analizată și ipoteza utilizării proprietății construite ca spațiu administrativ – clădire de birouri, considerându-se că, prin efectuarea unor lucrări și costuri de conversie adecvate, această utilizare alternativă ar putea conduce la o valorificare economică superioară a activului.

Ipoteza utilizării proprietății construite ca spațiu administrativ – clădire de birouri

Pentru a estima valoarea proprietății în ipoteza utilizării ca spațiu administrativ – clădire de birouri am aplicat abordarea prin piață detaliată în cele ce urmează.

Abordarea prin piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea "de evaluat". În consecință, abordarea prin piață a fost aplicată asupra bunului imobil în ansamblu, respectiv terenul aferent și construcția existentă, iar rezultatul obținut reflectă valoarea proprietății imobiliare ca unitate economică și funcțională.

d. Abordarea prin venit

Abordarea prin venit nu a fost utilizată ca abordare separată pentru determinarea valorii bunului imobil, întrucât veniturile generate de activitatea desfășurată în cadrul imobilului au fost analizate la nivelul societății/întreprinderii, în cadrul raportului de evaluare a afacerii (Anexa Nr. 1/ 26.05.2026). În acest context, aplicarea abordării prin venit direct asupra imobilului ar fi condus la o dublare a analizei fluxurilor de numerar aferente activității economice. Prin urmare, valoarea componentei imobiliare a fost estimată prin abordarea prin piață, ținând cont de caracteristicile proprietății imobiliare, de datele de piață disponibile și de ipoteza de utilizare comercială/ administrativă.

e. Abordarea prin piață:

Abordarea prin piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea "de evaluat".

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți și tranzacțiile care influențează valoarea.

Având în vedere calitatea și cantitatea informațiilor de piață utilizate, s-a utilizat metoda comparațiilor directe.

Metoda este o abordare globală, care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piață, reflectate în mass-media sau alte surse credibile de informare. Ea se bazează pe valoarea unitară rezultată în urma tranzacțiilor cu imobile similare sau asimilabile efectuate în zonă, sau zone comparabile satisfăcătoare.

Pentru a stabili valoarea de piață a imobilului subiect s-a procedat la un studiu de piață în general la nivelul zonei și în special în zona de amplasare a imobilului subiect.

Analiza pe criterii de piață a caracteristicilor și a datelor disponibile, calculul și aplicarea ajustărilor de comparație prezentate au urmărit (cuantificarea pentru ajustare) următoarele elementele de comparație:

- a) drepturile de proprietate și alte drepturi reale transmise;
- b) condițiile de finanțare;
- c) condițiile tranzacției;
- d) condițiile pieței;
- e) amplasarea;
- f) caracteristicile fizice;
- g) caracteristicile economice;
- h) modul de folosință;
- i) componentele valorii ce nu sunt legate de bunul imobil.

Sursele de informații pentru imobilele de comparație au fost din baza proprie de date, de la agențiile imobiliare colaboratoare și parțial de la firmele, agențiile și persoanele direct implicate în tranzacții. În cazul de față din publicațiile locale, cât și din informațiile culese de la diferiți intermediari implicați direct în procesul tranzacției – prețurile de ofertă la spațiul comercial în zona de analiză diferă în funcție de amplasare în cadrul sectorului, existența parcării, ieșire directă la stradă principală, starea fizică și calitatea finisajului, suprafața etc.



În cazul dat, evaluarea s-a efectuat prin prisma utilizării comerciale/administrative a proprietății imobiliare, această ipoteză fiind adoptată ținând cont de specificul bunului evaluat, amplasarea acestuia, caracteristicile constructive și funcționale, precum și de rezultatele analizei celei mai bune și eficiente utilizări. În consecință, abordarea prin piață a fost aplicată asupra bunului imobil în ansamblu, respectiv terenul aferent și construcția existentă, iar rezultatul obținut reflectă valoarea proprietății imobiliare ca unitate economică și funcțională.

În tabelul următor sunt prezentate principalele comparabile avute în vedere pentru estimarea valorii de piață:

Bunurile imobile comparabile

<i>Caracteristici</i>	<i>Comparabila 1</i>	<i>Comparabila 2</i>	<i>Comparabila 3</i>
	https://999.md/ro/100853296	999.md/ro/102709614	https://999.md/ro/86114944
Amplasare	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Florilor, 28/1	mun. Chișinău, sect. Centru str. Mihail Kogălniceanu, 6	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Constantin Tănase, 9/1
Preț de ofertă, (EUR) - Construcții - inclusiv TVA	5 000 000	2 890 000	4 000 000
Suprafața interioară totală, m ²	5 000,0	1 100,0	2 424,1
Prețul, 1 m ²	1 000	2 627	1 650
Dreptul de proprietate	deplin	deplin	deplin
Condițiile de finanțare	de piață	de piață	de piață
Condițiile tranzacției	de piață	de piață	de piață
Condițiile pieței	ofertă (06.03.2026)	ofertă (17.12.2025)	ofertă (februarie 2024)
Grad de finisare/ Starea fizică	reparație cosmetică (satisfăcătoare)	finisaj îmbunătățit (foarte bună)	finisaj îmbunătățit/ foarte bună
Destinația	Clădire publică și administrativă (Învățământ și știință)	Comercial – hotel 4 stele, conform Booking.com	Comercial (Centru de birouri. Clasa estimată: A-/B+)
Nr de etaje	5E+M	4E	Subsol + 6E
Teren aferent, ari	24,9	5,15	15,26
Nivelul asigurării cu elemente de infrastructură/ Instalații și dotări	canalizare, apeduct, electricitate, gaz, încălzire autonomă	canalizare, apeduct, electricitate, gaz, încălzire autonomă, sistem de condiționare, sistem de ventilație, sistem antiincendiar	canalizare, apeduct, electricitate, gaz, încălzire autonomă, sistem de condiționare, sistem de ventilație, sistem antiincendiar
Construcții auxiliare/ Comodități adiționale	nu sunt	mobilă, tehnica, 2 bazine	mobilă, tehnica

Amplasarea comparabilelor





Estimarea valorii de piață prin abordarea prin piață

Nr. crt	Elemente de comparație	Proprietatea evaluată	Comparabila 1	Comparabila 2	Comparabila 3
1	Amplasare	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Anton Pann, 4	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Florilor, 28/1	mun. Chișinău, sect. Centru str. Mihail Kogălniceanu, 6	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Constantin Tănase, 9/1
	Prețul, EUR		5 000 000,00	2 890 000,00	4 000 000,00
2	Suprafața interioară totală, m ²	5 631,7	5 000,0	1 100,0	2 424,1
	Prețul unui m ²		1 000,00	2 627,27	1 650,10
3	Dreptul de proprietate		deplin	deplin	deplin
	Ajustare		1,00	1,00	1,00
	Prețul ajustat, EUR		1 000,00	2 627,27	1 650,10
4	Condițiile de fințare	de piață	de piață	de piață	de piață
	Ajustare		1,00	1,00	1,00
	Prețul ajustat, EUR		1 000,00	2 627,27	1 650,10
5	Condițiile tranzacției	de piață	de piață	de piață	de piață
	Ajustare		1,00	1,00	1,00
	Prețul ajustat, EUR		1 000,00	2 627,27	1 650,10
6	Condițiile pieței		ofertă (06.03.2026)	ofertă (17.12.2025)	ofertă (februarie 2024)
	Ajustare		0,85	0,85	1,26
	Prețul ajustat, EUR		850,00	2 233,18	2 074,41

Nr. crt	Elemente de comparație	Proprietatea evaluată	Comparabila 1	Comparabila 2	Comparabila 3
7	Amplasare	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Anton Pann, 4	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Florilor, 28/1	mun. Chișinău, sect. Centru str. Mihail Kogălniceanu, 6	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Constantin Tănase, 9/1
	Ajustare		1,20	0,80	0,80
	Prețul ajustat, EUR		1 020,00	1 786,55	1 659,53
8	Teren aferent, ari	31,11	24,9	5,15	15,26
	Ajustare		1,11	2,17	1,35
	Prețul ajustat, EUR		1 130,05	3 877,67	2 238,88
9	Suprafața, m ²	5 631,7	5 000,0	1 100,0	2 424,1
	Ajustare		0,98	0,80	0,88
	Prețul ajustat, EUR		1 112,04	3 110,45	1 959,02
10	Destinația	Comercial/ administrativ	Clădire publică și administrativă (Învățământ și știință)	Comercial – hotel 4 stele, conform Booking.com	Comercial (Centru de oficii. Clasa estimată: A-/B+)
	Ajustare		1,05	0,80	0,80
	Prețul ajustat, EUR		1 167,65	2 488,36	1 567,22
11	Grad de finisare/ Starea fizică	reparație cosmetică (satisfăcătoare)	reparație cosmetică (satisfăcătoare)	finisaj îmbunătățit (foarte bună)	finisaj îmbunătățit/ foarte bună
	Ajustare		1,00	0,80	0,80
	Prețul ajustat, EUR		1 167,65	1 990,69	1 253,78
12	Nivelul asigurării cu elemente de infrastructură/ Instalații și dotări	canalizare, apeduct, electricitate, încălzire centralizată	canalizare, apeduct, electricitate, gaz, încălzire autonomă	canalizare, apeduct, electricitate, gaz, încălzire autonomă, sistem de condiționare, sistem de ventilare, sistem antiincendiar	canalizare, apeduct, electricitate, gaz, încălzire autonomă, sistem de condiționare, sistem de ventilare, sistem antiincendiar
	Ajustare		0,95	0,90	0,90
	Prețul ajustat, EUR		1 109,26	1 791,62	1 128,40
13	Nr de etaje	12E	5E+M	4E	Subsol + 6E
	Ajustare		0,95	0,95	1,00
	Prețul ajustat, EUR		1 053,80	1 702,04	1 128,40
14	Existența edificiului de protecție civilă	există (nu este inclusă în suprafața evaluată, însă existența acestuia limitează utilizarea funcțională a obiectului evaluat)	nu există	nu există	nu există
	Ajustare		0,95	0,95	0,95
	Prețul ajustat, EUR		1 001,11	1 616,93	1 071,98

Nr. crt	Elemente de comparație	Proprietatea evaluată	Comparabila 1	Comparabila 2	Comparabila 3
15	Construcții auxiliare/ Comodități adiționale	nu sunt	nu sunt	mobilă, tehnica, 2 bazine	mobilă, tehnica
	Ajustare		1,00	0,80	0,95
	Prețul ajustat, EUR		1 001,11	1 293,55	1 018,38
16	Ajustarea absolută		1,00	0,49	0,62
17	Pondere, %		100		
18	Valoarea unui m.p. a bunului imobil comparabil cel mai apropiat de proprietatea subiect din punct de vedere fizic, juridic și economic, EUR		1 001		
19	Suprafața evaluată, m ²	5 631,7			
20	Valoarea estimată, EUR (Construcții -Inclusiv TVA)	5 637 959			
21	Valoarea estimată, MDL (Construcții -Inclusiv TVA)	111 404 370			
22	Valoarea estimată, EUR (Construcții -Exclusiv TVA)	5 157 726			
23	Valoarea estimată, MDL (Construcții -Exclusiv TVA)	101 915 125			

A fost selectată Comparabila 1 ca obiect etalon pentru proprietatea imobiliară, cu pondere 100%. Alegerea nu s-a bazat doar pe valoarea matematică rezultată, ci pe gradul de comparabilitate economică și fizică: suprafața de 5 000,0 m.p. este apropiată de suprafața supraterană utilizată pentru Hotelul „Zarea” de 5 631,7 m.p.; starea fizică este comparabilă, respectiv reparație cosmetică / satisfăcătoare; iar profilul de clădire publică-administrativă este mai apropiat de un imobil exploatat instituțional/comercial decât comparabilele 2 și 3, care prezintă finisaje, dotări și facilități superioare. Comparabilele 2 și 3 au fost menținute în analiză ca repere de control, însă nu au primit pondere în concluzie din cauza ajustărilor negative semnificative necesare pentru aducerea lor la nivelul obiectului evaluat.

Explicații ajustări:

Ajustările prezentate mai jos sunt fundamentate pe diferențele de drepturi, condiții de piață, localizare, suprafață, teren aferent, stare fizică, dotări, regim de exploatare și limitări funcționale. În special, pentru Hotelul „Zarea” au fost considerate relevante: suprafața evaluată a construcției de 5 631,7 m.p. (În cadrul evaluării, suprafața construcției luată în calcul este de 5 631,7 m.p., reprezentând suprafața suprateană a clădirii. Suprafața subsolului nu a fost inclusă în aria evaluată, având în vedere că aceasta cuprinde edificiul de protecție civilă, care nu face obiectul evaluării ca suprafață comercială/utilizabilă, precum și spații care, la data evaluării, nu prezintă utilitate funcțională sau economică pentru utilizarea curentă a bunului imobil și/sau se află într-o stare tehnică nesatisfăcătoare), terenul de 31,11 ari, existența adăpostului de protecție civilă în subsol, nivelul satisfăcător al finisajelor, precum și lipsa unor dotări/facilități similare celor incluse în unele comparabile.

Element de ajustare	Coeficienți aplicați C1/C2/C3	Justificare
Ajustările aplicate în cadrul abordării prin piață au fost determinate în funcție de natura fiecărui element de comparație, de disponibilitatea și calitatea informațiilor de piață existente la data evaluării, precum și de posibilitatea cuantificării impactului fiecărui factor asupra valorii. În cazurile în care au existat date suficiente și verificabile, ajustările au fost determinate prin calcul direct, în baza analizei pieței imobiliare, a diferențelor de preț observate între bunuri comparabile, a valorii terenului aferent, a diferențelor de suprafață, a costurilor orientative aferente lucrărilor de reparație, modernizare sau îmbunătățire, precum și a altor indicatori cantitativi relevanți. În cazurile în care informațiile de piață nu au permis izolarea exactă a influenței unui anumit element asupra prețului, ajustările au fost stabilite prin raționamentul profesional al evaluatorului, în baza analizei comparative a caracteristicilor obiectului evaluat și ale obiectelor comparabile. Au fost avute în vedere, după caz, amplasarea, destinația și funcționalitatea, starea tehnică, nivelul de finisare și dotare, regimul de înălțime, existența terenului aferent, diferențele de suprafață, facilitățile suplimentare, restricțiile juridice sau tehnice, servituțile, grevările drepturilor patrimoniale, limitările de utilizare și alte condiții specifice care pot influența comportamentul participanților pe piață. Toate ajustările au fost aplicate în scopul aducerii prețurilor obiectelor comparabile la condițiile și caracteristicile obiectului evaluat, în conformitate cu principiul substituției și cu raționamentul profesional aplicabil în cadrul abordării prin piață.		
Dreptul de proprietate	1,00 / 1,00 / 1,00	Comparabilele sunt prezentate pe piață ca bunuri imobile transmise cu drept de proprietate asupra componentelor principale. Nu au fost identificate diferențe care să impună ajustare pentru dreptul transmis. Pentru obiectul evaluat, limitările concrete sunt tratate separat prin ajustările pentru teren aferent, grevări/servituți și adăpostul de protecție civilă.
Condițiile de finanțare	1,00 / 1,00 / 1,00	Nu există informații privind finanțare preferențială, vânzare cu plata amânată, creditare subvenționată sau alte condiții care să schimbe prețul echivalent în numerar. Prin urmare, coeficientul este 1,00 pentru toate comparabilele.
Condițiile tranzacției	1,00 / 1,00 / 1,00	Ofertele analizate sunt expuse public, în condiții obișnuite de piață. Nu au fost identificate elemente de vânzare forțată, tranzacție între părți afiliate sau constrângeri speciale; de aceea nu s-a aplicat ajustare.
Condițiile pieței / data ofertei	0,85 / 0,85 / 1,26	Pentru C1 și C2 s-a aplicat coeficientul 0,85, format din reducerea pentru caracterul de ofertă și marja de negociere specifică bunurilor comerciale de valoare mare. Pentru C3 s-a aplicat coeficientul 1,26, deoarece oferta este mai veche/mai puțin aliniată la data evaluării și reflectă un nivel valoric inițial care necesită aducere la condițiile pieței de la 31.12.2025 (Ajustarea pentru condițiile pieței a fost determinată în mărime de +25,71%, în baza raportului dintre nivelul mediu al prețurilor pentru spații

		comerciale similare din sectorul Centru la data evaluării — 2 200 EUR/m.p. — și nivelul prețului la data publicării anunțului obiectului analog — 1 750 EUR/m.p. Astfel, coeficientul aplicat este 1,2571. Sursa: baza de date a Evaluatorului)
Amplasarea	1,20 / 0,80 / 0,80	Hotelul „Zarea” este amplasat în sectorul Rîșcani, într-o zonă central-periferică funcțională, dar nu în nucleul de maximă lichiditate comercială al mun. Chișinău. C1, fiind în sect. Rîșcani, însă într-o localizare mai puțin comparabilă ca profil comercial, a fost majorată cu 20 % (Se menționează că, deși obiectul comparabil nr. 1 este amplasat geografic în sectorul Rîșcani, iar obiectul evaluat este amplasat în zona centrală a mun. Chișinău, acesta poate fi considerat relevant pentru comparație, având în vedere caracteristicile sale de amplasare. Obiectul comparabil nr. 1 se află într-o zonă cu trafic auto și pietonal ridicat, cu vizibilitate bună și acces facil, fiind amplasat favorabil în cadrul unui sector rezidențial dens populat. Prin urmare, diferența de amplasare dintre obiectul evaluat și obiectul comparabil nr. 1 nu exclude utilizarea acestuia în analiza comparativă, ci este reflectată prin aplicarea unei ajustări pentru amplasare în mărime de 20%. Ajustarea respectivă are scopul de a aduce prețul obiectului comparabil la nivelul caracteristicilor de localizare ale obiectului evaluat.). C2 este în zona Centru, cu vizibilitate și cerere superioară, astfel prețul a fost redus cu 20%. C3 are o poziționare comercială mai competitivă pentru oficii/ commercial (Zona ultracentrală), motiv pentru care s-a aplicat reducere de 20%.
Teren aferent	1,1079 / 2,1705 / 1,3491	Prețurile comparabilelor includ beneficiul terenului aferent. Deoarece obiectul evaluat are 31,11 ari, iar comparabilele au terenuri/suprafețe aferente diferite, s-a aplicat ajustarea pentru a reflecta diferența de contribuție a terenului în valoarea totală. Coeficienții sunt supraunitari atunci când comparabila are un teren aferent mai mic sau o contribuție relativ inferioară a terenului și trebuie adusă la ipoteza obiectului evaluat. Prețurile comparabilelor includ beneficiul terenului aferent. Deoarece obiectul evaluat dispune de un teren aferent de 31,11 ari, iar Comparabila 1 dispune de un teren aferent de 24,90 ari, s-a aplicat o ajustare pozitivă pentru diferența de teren de 6,21 ari. Valoarea acestei diferențe a fost determinată pe baza valorii unitare a terenului rezultate din abordarea prin piață, respectiv 88 607,04 EUR/ar. Astfel, valoarea diferenței de teren constituie 6,21 ari × 88 607,04 EUR/ar = 550 249,72 EUR. Raportată la suprafața construcției comparabile de 5 000 m.p., contribuția suplimentară este de 110,05 EUR/m.p. Prin urmare, coeficientul de ajustare aplicat este: (1 020 + 110,05) / 1 020 = 1,1079.
Suprafața clădirii	0,9841 / 0,8021 / 0,8750	Suprafața influențează prețul unitar: imobilele comerciale mai mici au, de regulă, prețuri EUR/m.p. mai ridicate datorită accesibilității pentru un număr mai mare de cumpărători și a lichidității sporite; imobilele mari au preț unitar mai redus. Obiectul evaluat are 5 631,7 m.p.; C1 este apropiată (5 000,0 m.p.) și primește ajustare minimă, în timp ce C2 (1 100,0 m.p.) și C3 (2 424,1 m.p.) sunt semnificativ mai mici, necesitând ajustări negative ale prețului unitar.
Destinația / funcțiunea	1,05 / 0,80 / 0,80	În cadrul abordării prin piață, obiectul evaluat a fost analizat prin prisma utilizării comerciale/administrative, având în vedere concluziile analizei celei mai bune și eficiente utilizări, potrivit cărora utilizarea alternativă a imobilului în scop comercial-administrativ reprezintă o utilizare mai eficientă din punct de vedere economic comparativ cu utilizarea curentă exclusiv hotelieră. Astfel, funcțiunea comercial-administrativă a fost

		adoptată ca ipoteză de comparație în cadrul analizei de piață. Comparabila nr. 1 reprezintă o clădire publică/administrativă, apropiată de ipoteza de utilizare comercial-administrativă a obiectului evaluat, însă mai puțin adaptată pentru o exploatare mixtă sau pentru conversia integrală a spațiilor existente, motiv pentru care prețul acesteia a fost ajustat pozitiv cu 5%. Comparabila nr. 2 este un hotel de 4 stele, conform informațiilor publicate pe Booking.com, având o poziționare funcțională superioară și un standard de exploatare mai ridicat, motiv pentru care prețul acesteia a fost redus cu 20%. Comparabila nr. 3 reprezintă un centru de birouri de clasă superioară estimată A-/B+, cu funcționalitate comercial-administrativă modernă, flexibilitate ridicată a spațiilor și lichiditate superioară pe piață, motiv pentru care prețul acesteia a fost redus cu 20%.
Starea fizică / reparații	1,00 / 0,80 / 0,80	Hotelul „Zarea” este considerat în stare satisfăcătoare/reparație cosmetică, cu necesar de investiții pentru menținere, modernizare și creșterea standardului comercial. C1 are o stare apropiată și nu necesită ajustare. C2 și C3 sunt prezentate cu finisaje foarte bune și nivel superior de pregătire pentru exploatare; avantajul acestora reduce cheltuielile ulterioare ale cumpărătorului, de aceea prețurile lor au fost diminuate cu 20%.
Instalații și dotări	0,95 / 0,90 / 0,90	Dotările tehnice influențează direct costurile de capital viitoare, confortul utilizatorilor, consumurile operaționale și capacitatea de exploatare imediată. Comparabilele dispun de elemente superioare precum încălzire autonomă, climatizare/ventilație, sisteme de securitate, antiincendiu și infrastructură tehnică modernă. Pentru a elimina acest avantaj față de Hotelul „Zarea”, s-au aplicat ajustări negative de 5%-10%, în funcție de gradul diferenței.
Număr de etaje	0,95 / 0,95 / 1,00	Regimul de înălțime influențează circulațiile interioare, eficiența utilizării suprafeței, costurile de exploatare, necesarul de ascensoare și flexibilitatea funcțională. Pentru comparabilele cu regim mai eficient/mai favorabil sau cu o organizare verticală mai adecvată pieței s-au aplicat diminuări, iar pentru C3 diferența nu a fost considerată semnificativă.
Existența adăpostului de protecție civilă	0,95 / 0,95 / 0,95	Comparabilele nu prezintă o restricție similară. În cazul Hotelului „Zarea”, adăpostul de protecție civilă integrat în subsol nu este inclus ca suprafață utilă evaluată, însă existența lui generează obligații de păstrare, întreținere și menținere a destinației, limitează reconstrucția, replanificarea, valorificarea liberă a subsolului și poate majora costurile viitoare ale proprietarului. Impactul a fost cuantificat prudent prin reducerea comparabilelor cu 5%.
Construcții auxiliare / facilități suplimentare	1,00 / 0,80 / 0,95	Facilitățile suplimentare, mobilierul și tehnica incluse în preț influențează valoarea deoarece reduc investițiile inițiale ale cumpărătorului și pot genera venituri sau atractivitate comercială suplimentară. C2 include mobilier, tehnică și 2 bazine, elemente care depășesc semnificativ dotarea obiectului evaluat, justificând reducerea de 20%. C3 include mobilier și tehnică, dar fără pachet de facilități comparabil cu C2, motiv pentru care reducerea este de 5%. C1 nu prezintă facilități suplimentare similare și rămâne neutru.

Valoarea de piață a Bunului imobil cu destinație comercială (Utilizarea construcției – Hotel cu teren aferent), amplasat în mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Anton Pann, 4 (Clădire publică și administrativă cu Suprafața totală evaluată = 6 123,7 m.p.) cu nr. cad. 0100418.216.01 și Teren pentru construcții cu Suprafața evaluată = 31,11 ari cu nr. cad. 0100418.216), estimată prin abordarea prin piață, constituie la data de 31.12.2025 suma de 101 915 125 MDL sau 5 157 726 EUR (Construcții – exclusiv TVA)

f. Abordarea prin cost:

Abordarea prin cost stabilește valoarea prin estimarea costurilor de achiziționare a terenului și de construire a unei noi proprietăți, cu aceeași utilitate, sau de adaptare a unei proprietăți vechi la aceeași utilizare, fără costuri legate de timpul de construcție/adaptare. Costul terenului se adaugă la costul total al construcției. Dacă este cazul, în mod uzual la costurile de construcție de construcție se adaugă și stimulentele/profitul promotorului imobiliar.

În cazul unei proprietăți vechi pentru estimarea unei valori care să reflecte aproximativ valoarea de piață, se scad apoi sume reprezentând cuantificarea diferitelor forme de depreciere: deteriorare fizică, deprecierea funcțională și deprecierea economică (externă).

Procesul de determinare a valorii de piață prin Abordarea prin cost este constituit din următoarele etape:

6. determinarea valorii de piață a terenului determinarea valorii de piață a terenului fiind considerat liber și disponibil pentru cea mai bună și eficientă utilizare;

7. determinarea valorii construcției considerate noi (valoarea de reconstituire sau de înlocuire). În valoarea construcției considerate noi sunt incluse cheltuielile legate nemijlocit de construcție, costurile indirecte și beneficiul investitorului;

8. estimarea deprecierii acumulate, ca fiind suma uzurii fizice (recuperabilă și nerecuperabilă); deprecierii funcționale (recuperabilă și nerecuperabilă) și deprecierii economice;

9. estimarea valorii de reconstituire sau de înlocuire, ținând cont de mărimea deprecierii acumulate;

10. estimarea valorii de piață a bunului imobil ca fiind suma valorii de piață a terenului și valorii de reconstituire sau de înlocuire a construcțiilor.

Formula generală de calcul este:

$$V = V_t + (V_c - D)$$

unde:

V - valoarea bunului imobil;

V_t - valoarea de piață a terenului;

V_c - valoarea de reconstituire sau de înlocuire a construcției evaluate considerate ca noi;

D - deprecierea acumulată.

Estimarea valorii de piață a terenului:

Valoarea terenului

Avînd în vedere elementele caracteristice ale terenului evaluat, amplasarea acestuia, precum și informațiile disponibile, pentru determinarea valorii de piață în cazul de față s-a considerat oportun a se aplica abordarea vânzărilor comparabile, și anume metoda comparației directe.

Metoda comparației directe:

Metoda comparațiilor de piață utilizează analiza comparativă: estimarea valorii de piață se face prin analiza pieții pentru a găsi proprietăți similare și compararea celei care trebuie evaluată cu aceste proprietăți. Premisa majoră a acestei metode este că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile unor proprietăți competitive și comparabile.

Analiza comparativă se axează pe asemănările și diferențele între proprietăți și tranzacții, care influențează valoarea, acestea ar putea cuprinde diferențele între drepturile de proprietate evaluate, motivația cumpărătorilor și a vânzătorilor, condițiile de finanțare, situația pieții la momentul vânzării, dimensiunile, amplasamentul, caracteristicile fizice și economice, utilizarea curentă, și alte aspecte. În cazul terenurilor-


subiect, analiza s-a făcut pe baza datelor și informațiilor rezultate din identificarea comparabilelor ale căror caracteristici principale sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Comparabile: Loturi de teren pentru construcții

<i>Caracteristici</i>	<i>Comparabila 1</i>	<i>Comparabila 2</i>	<i>Comparabila 3</i>
	999.md/ro/85652405	999.md/ro/78894832	999.md/ro/102430442
Amplasare	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Grigore Ureche, 19	mun. Chișinău, sect. Buiucani str. Mihail Kogălniceanu, 66/1	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Sfântul Andrei, 18 (Nr. cad.: 0100418.210)
Prețul, (EUR)	470 000	1 500 000	1 100 000
Suprafața totală, ari	4,70	11,50	11,00
Prețul, 1 ar (EUR)	100 000	130 435	100 000
Dreptul de proprietate	deplin	deplin	deplin
Condițiile pieții	ofertă	ofertă (iulie 2025)	ofertă
Condițiile de finanțare	de piață	de piață	de piață
Amplasarea față de strada principală	pentru construcții	pentru construcții	pentru construcții
Construcții existente	nu sunt	construcție spre demolare	construcție spre demolare
Nivelul asigurării cu elemente de infrastructură	electricitate, apeduct, canalizare, gaz	electricitate, apeduct, canalizare, gaz	electricitate, apeduct, canalizare, gaz
Grevarea drepturilor patrimoniale	nu sunt	nu sunt	nu sunt

Amplasarea comparabilelor





Estimarea valorii de piață a terenului aferent prin abordarea prin piață

Nr. crt	Date și elemente de comparație	Proprietatea evaluată	Comparabila 1	Comparabila 2	Comparabila 3
1	Amplasare	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Anton Pann, 4	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Grigore Ureche, 19	mun. Chișinău, sect. Buiucani str. Mihail Kogălniceanu, 66/1	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Sfântul Andrei, 18 (Nr. cad.: 0100418.210)
2	Preț de vânzare, EUR		470 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00
3	Suprafața, ari	31,11	4,70	11,50	11,00
4	Prețul unui ar, EUR/ ar		100 000,00	130 434,78	100 000,00
5	Dreptul de proprietate		privat	privat	privat
	Ajustare		1,00	1,00	1,00
	Prețul unui ar, EUR/ ar		100 000,00	130 434,78	100 000,00
6	Condițiile de finanțare	de piață	de piață	de piață	de piață
	Ajustare		1,00	1,00	1,00
	Prețul unui ar, EUR/ ar		100 000,00	130 434,78	100 000,00
7	Condițiile tranzacției	de piață	de piață	de piață	de piață
	Ajustare		1,00	1,00	1,00
	Prețul unui ar, EUR/ ar		100 000,00	130 434,78	100 000,00
8	Condițiile pieței		ofertă	ofertă (iulie 2025)	ofertă
	Ajustare		0,90	0,90	0,90

Nr. crt	Date și elemente de comparație	Proprietatea evaluată	Comparabila 1	Comparabila 2	Comparabila 3
	Prețul unui ar, EUR/ ar		90 000,00	117 391,30	90 000,00
9	Amplasarea	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Anton Pann, 4	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Grigore Ureche, 19	mun. Chișinău, sect. Buiucani str. Mihail Kogălniceanu, 66/1	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Sfântul Andrei, 18 (Nr. cad.: 0100418.210)
	Ajustare		0,90	0,90	1,00
	Prețul unui ar, EUR/ ar		81 000,00	105 652,17	90 000,00
10	Forma terenului	neregulată	neregulată	regulată (dreptunghiulară)	neregulată
	Ajustare		1,05	0,90	1,00
	Prețul unui ar, EUR/ ar		85 050,00	95 086,96	90 000,00
11	Suprafața, ari	31,11	4,70	11,50	11,00
	Ajustare		1,00	1,00	1,00
	Prețul unui ar, EUR/ ar		85 050,00	95 086,96	90 000,00
	Grevarea drepturilor patrimoniale	3,88	nu sunt	nu sunt	nu sunt
	Ajustare		0,94107	0,93412	0,93764
	Prețul unui ar, EUR/ ar		80 038,04	88 822,24	84 387,66
12	Construcții existente	nu sunt	nu sunt	construcție spre demolare	construcție spre demolare
	Ajustare		1,00	1,05	1,05
	Prețul unui ar, EUR/ ar		80 038,04	93 263,36	88 607,04
13	Amplasarea față de strada principală	II linie	I linie	II linie	II linie
	Ajustare		1,05	1,00	1,00
	Prețul unui ar, EUR/ ar		84 039,94	93 263,36	88 607,04
14	Ajustarea absolută		0,84	0,72	0,89
15	Ponderea, %				100
16	Valoarea unui ar a bunului imobil comparabil cel mai apropiat de proprietatea subiect din punct de vedere fizic, juridic și economic, EUR				88 607
17	Valoarea estimată, EUR				2 756 565
18	Valoarea estimată, MDL				54 468 897

Valoarea de piață a lotului de teren evaluat (Teren pentru construcții cu Suprafața evaluată = 31,11 ari cu nr. cad. 0100418.216) amplasat în mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Anton Pann, 4, estimată prin abordarea prin piață, constituie la data de 31.12.2025, suma de 54 468 897 MDL echivalent cu 2 756 565 EUR

Explicații ajustări:

Element de ajustare	Coefficienți aplicați C1/C2/C3	Justificare
Ajustările aplicate în cadrul evaluării terenului prin abordarea prin piață au fost determinate în funcție de natura fiecărui element de comparație, de disponibilitatea și calitatea informațiilor de piață existente la data evaluării, precum și de posibilitatea cuantificării impactului fiecărui factor asupra valorii unitare a terenului. În cazurile în care au existat date suficiente și verificabile, ajustările au fost determinate prin calcul direct, în baza analizei ofertelor de terenuri comparabile, a diferențelor de preț observate pe piață, a suprafeței terenului, a formei și configurației lotului, a amplasării, a accesului, a vizibilității, a existenței construcțiilor pe teren, precum și a limitărilor sau grevărilor care afectează dreptul de utilizare și valorificare a terenului. În cazurile în care informațiile de piață nu au permis izolarea exactă a influenței unui anumit element asupra prețului terenului, ajustările au fost stabilite prin raționamentul profesional al evaluatorului, în baza analizei comparative a caracteristicilor terenului evaluat și ale terenurilor comparabile. Au fost avute în vedere, după caz, sectorul și microamplasarea, destinația și modul de folosință, suprafața lotului, forma geometrică, frontul stradal, accesul la căile de transport, regimul urbanistic, potențialul de dezvoltare, existența utilităților, existența unor construcții terțe, servituți, grevări ale drepturilor patrimoniale sau alte restricții juridice și tehnice care pot influența comportamentul participanților pe piață. Toate ajustările au fost aplicate în scopul aducerii prețurilor terenurilor comparabile la condițiile și caracteristicile terenului evaluat, respectiv teren pentru construcții cu suprafața de 0,3111 ha / 31,11 ari, aferent Î.S. Hotelul „ZAREA”, ținând cont de particularitățile juridice, urbanistice și funcționale existente la data evaluării.		
Condițiile de finanțare	1,00 / 1,00 / 1,00	Nu au fost identificate informații care să indice finanțare preferențială, plata eşalonată la condiții neuzuale, schimburi de active sau alte mecanisme care ar modifica echivalentul de numerar al prețului. Prin urmare, prețurile au fost considerate comparabile din perspectiva condițiilor de finanțare.
Condițiile tranzacției	1,00 / 1,00 / 1,00	Anunțurile analizate reprezintă expuneri publice pe piață. Nu au fost identificate indicii de vânzare forțată, tranzacție între persoane afiliate sau condiții speciale impuse cumpărătorului; de aceea coeficientul este neutru.
Condițiile pieței/ofertării	0,90 / 0,90 / 0,90	S-a aplicat reducerea de 10% pentru caracterul de ofertă. În practică, prețul solicitat de vânzător include o marjă de negociere și poate depăși prețul probabil tranzacționat. Ajustarea de 0,90 aduce ofertele la un nivel mai apropiat de prețul de piață realizabil.
Amplasarea	0,90 / 0,90 / 1,00	Comparabilele 1 și 2 sunt situate în zone cu vizibilitate/atractivitate urbană superioară sau cu o piață mai lichidă față de poziția efectivă a terenului Hotelului „Zarea”, iar prețurile lor au fost reduse cu 10%. Comparabila 3 este în sectorul Rîșcani și are cel mai apropiat profil de amplasare, motiv pentru care nu a fost ajustată.
Forma terenului	1,05 / 0,90 / 1,00	Forma și configurația influențează posibilitatea de dezvoltare, amplasarea construcțiilor, parcare, accesul auto și folosirea eficientă a frontului stradal. Pentru o configurație inferioară obiectului evaluat s-a aplicat majorare, iar pentru o configurație superioară sau mai favorabilă s-a aplicat diminuare.
Suprafața	1,00 / 1,00 / 1,00	Deși loturile comparabile au dimensiuni diferite, după analiza prețului unitar și a intervalului valoric rezultat nu a fost justificată o ajustare suplimentară distinctă. Efectele principale ale diferențelor de suprafață sunt deja reflectate în prețul unitar EUR/ar și în selecția etalonului. La aplicarea acestei ajustări evaluatorul a ținut cont și de faptul că în sfera imobilelor comerciale terenurile cu suprafețe mari au o cerere sporită. Ajustare nu a fost aplicată.
Grevarea drepturilor patrimoniale	0,94107 / 0,93412 / 0,93764	Terenul evaluat este afectat de existența construcției 0100418.216.02 aparținând ÎCS „Premier Energy Distribution” S.A. și de servitutea de trecere de 0,0260 ha. Suprafața totală afectată utilizată în calcul este 0,01276 ha + 0,0260 ha = 0,03876 ha = 3,876 ari. Impactul nu a fost tratat ca pierdere integrală a suprafeței, deoarece terenul rămâne juridic parte a obiectului, dar utilitatea economică este limitată; de aceea s-a reținut un impact de 50%. Exemplu C3: 3,876 ari × 90 000 EUR/ar = 349

		200 EUR; impact 50% = 174 600 EUR; coeficient = $1 - 174\,600 / 2\,799\,900 = 0,93764$.
Construcții existente	1,00 / 1,05 / 1,05	Comparabilele 2 și 3 includ construcții existente care pot necesita demolare, autorizare, evacuare a materialelor și timp suplimentar până la dezvoltarea terenului. Acest dezavantaj al comparabilelor justifică o ajustare pozitivă de 5% pentru a le aduce la ipoteza unui teren mai liber/mai ușor utilizabil.
Amplasarea față de strada principală	1,05 / 1,00 / 1,00	Accesul direct, vizibilitatea și relația cu strada principală influențează lichiditatea și potențialul comercial. Pentru comparabila cu poziție mai puțin favorabilă față de strada principală s-a aplicat majorare, iar pentru comparabilele cu poziții apropiate de obiectul evaluat coeficientul a rămas neutru.

Estimarea valorii de înlocuire

Valoarea de înlocuire a clădirii sau edificiului evaluat este constituită din următoarele elemente:

1. costul construcției;
2. cheltuieli indirecte;
3. beneficiul investitorului.

Valoarea de înlocuire a construcției s-a determinat în conformitate cu culegerea indicilor comasați ai valorii de reconstituire (УПБС, 1969-1972).

Indicatorii valorii de reconstituire sînt prezentați în prețurile anului 1969.

Indexarea costurilor din 1969 în prețurile anului 1984 se realizează, în baza Hotărîrii Sovietului de Miniștri a USSR 4.01.81 Nr. 5 „О переходе на новые сметные нормы и цены в строительстве “ cu aplicarea coeficientului de modificare a prețurilor 1,19.

Indexarea costurilor din 1984 în prețurile anului 1991 se efectuează în baza utilizării indicelui de recalculare a costului de deviz-1,50.

Calcularea valorii de înlocuire la data evaluării se realizează prin utilizarea coeficientului corelației prețurilor curente, pe trimestrul IV al anului 2025 în construcții determinat de Biroul Național de Statistică a RM (62,122).

Cheltuielile indirecte reprezintă totalitatea cheltuielilor legate de marketing, publicitate, asigurare și achitarea impozitelor. Mărimea cheltuielilor indirecte se acceptă de evaluator în baza analizei pieței construcțiilor și constituie la momentul actual conform informației prezentate de către firmele de construcție – 14,5 % din suma cheltuielilor directe.

Beneficiul investitorului reprezintă recompense pentru riscul legat de realizarea proiectului de investiție și se determină ținînd cont de situația concretă de pe piață, iar la momentul actual constituie în mediu 6 %.

Determinarea valorii de înlocuire

Indicatori	Valoarea
Obiectul evaluat	Clădire publică și administrativă cu nr. cad. 0100418.216.01
Numărul culegerii și a tabelului	ICVR 4/I/41
Grupa capitalizării	I
Costul a 1 m ³ (rub. 1969)	29,8
Coeficientul de corecție pentru gradul de seismicitate	1,04
Coeficientul de utilizare materialelor constructive locale	1,00
Costul a 1 m ³ corectat (rub. 1969)	30,99
Volumul construcției, m ³	21 474
Costul construcției în prețurile anului 1969, (ruble)	665 522
În prețurile anului 1984, (ruble)	791 971
În prețurile anului 1991, (ruble)	1 187 957
La data evaluării, MDL	73 798 274
Valoarea construcție inclusiv cheltuieli indirecte, MDL	84 499 023
Valoarea construcției inclusiv beneficiul investitorului, MDL	89 568 965
Valoarea de înlocuire totală, MDL	89 568 965
Valoarea de înlocuire totală, EUR	4 532 911

Determinarea gradului de depreciere acumulată:

Deprecierea acumulată se va determina conform metodei segregării care constă în examinarea detaliată a tuturor formelor de depreciere și însumarea valorilor lor.

$$D_a = 1 - [(1 - U_f) * (1 - D_e) * (1 - D_f)]$$

Uzura fizică reprezintă o reducere a valorii bunului imobil care se datorează deteriorării lui sub influența factorului timpului și altor factori externi (factori fizici, chimici, exploatarea incorectă a clădirii, întreținerea nesatisfăcătoare a construcției etc.)

Uzura fizică poate fi recuperabilă și nerecuperabilă.

Metodele de estimare a uzurii fizice sunt:

- 4) metoda normativă;
- 5) metoda valorică;
- 6) metoda vârstei efective.

Pentru estimarea uzurii fizice a fost determinată aplicînd metoda normativă, care constă în analiza stării tehnice a elementelor constructive de bază ale clădirii. Metoda dată se aplică în două etape:

- c) se va determina uzura fizică a fiecărui element constructiv;
- d) se va determina uzura fizică a construcției întregi după formula:

$$U_{constr} = \frac{U_{element} \times 100}{GS_{element}};$$

unde: U_{constr} – uzura fizică a construcției (%);

$U_{element}$ – uzura elementelor construcției (%);

$GS_{element}$ – greutatea specifică a elementelor constructive (%);

Metoda valorică presupune determinarea costului reparației capitale a construcției. În acest caz este determinat coeficientul care reprezintă raportul între costul reparației capitale și valoarea de reconstituire a clădirii, estimată la data evaluării, ținînd cont de mărimea uzurii fizice.

Metoda vârstei efective solicită efectuarea expertizei bunului imobil evaluat și se bazează pe ipoteza că raportul între vîrsta efectivă și vîrsta fizică a construcției este egal cu raportul între valoarea de reconstituire și mărimea uzurii. Astfel:

$$U = \left(\frac{VE}{DVF} \right) \times VR \text{ sau } U = \left(\frac{VE}{VE + DVFR} \right) \times VR$$

unde: U – Uzura;

VE – vîrsta efectivă, determinată de evaluator în baza stării tehnice a elementelor constructive și a clădirii întregi;

DVF – Durata totală de viață fizică;

$DVFR$ – durata de viață fizică rămasă;

VR – valoarea de reconstituire a bunului imobil evaluat.

Pentru determinarea uzurii fizice a elementelor constructive evaluatorul a folosit *Normele de evaluare a construcțiilor ce aparțin cetățenilor R.S.S. Moldovenești în scopul asigurării de stat*, ediția 1984, aprobate prin Hotărîrea Sovietului de Miniștri al RSS Moldovenești nr. 119 din 29 martie 1984 și Metoda vârstei efective.

Determinarea gradului de uzură fizică

Clădire publică și administrativă cu nr. cad. 0100418.216.01

Nr. d/o	Denumirea elementelor constructive	Procentul de uzură a elementului (%)	Greutatea specifică a elementului (%)	Procentul de uzură din clădire, %
1	Fundație	37,50 ¹	3	1,13
2	Pereți portanți și pereți despartitori	37,50	27	10,13
3	Planșeu	37,50	12	4,50
4	Acoperiș	50,00	5	2,50
5	Pardoseală	50,00	10	5,00
6	Scări	50,00	6	3,00
7	Goluri	40,00	10	4,00
8	Finisarea	50,00	9	4,50
9	LSTI	50,00	17,1	8,55
10	Alte lucrări	50,00	0,9	0,45
Total			100	43,75

Deprecierea funcțională sau învechirea funcțională, este legată de dezvoltarea tehnologiilor moderne care permit crearea obiectelor noi ce satisfac mult mai eficient cerințele pieței. Deprecierea funcțională este determinată de necorespunderea caracteristicilor clădirilor și construcțiilor standardelor contemporane ale pieței și cerințelor consumatorilor (proiecte învechite, utilaj tehnologic învechit și altele). În cazul obiectului evaluat deprecierea funcțională este 0.

Deprecierea economică este determinată de influența unor factori externi asupra bunului imobil. factorii externi includ: schimbările în economia țării, schimbările pe piața imobiliară, schimbările în legislația națională, modificarea condițiilor de finanțare și altele. În cazul obiectului evaluat deprecierea economică este 0.

Determinarea valorii de piață a bunului imobil prin abordarea prin cost

Proprietatea evaluată	Valoarea de înlocuire, MDL	Uzura fizică, %	Deprecierea acumulată, %	Valoarea de piață, MDL (Construcții - exclusiv TVA)	Valoarea de piață, EUR (Construcții - exclusiv TVA)
Teren pentru construcții cu nr. cad. 0100418.216	-	-	-	54 468 897	2 756 565
Clădire publică și administrativă cu nr. cad. 0100418.216.01	89 568 965	43,75	43,75	50 382 543	2 549 763
Total	89 568 965			104 851 440	5 306 328

¹ VE = 45 ani, DVFR = 120 ani. UF = 45/120*100.

ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIA ASUPRA VALORII

Pentru determinarea valorii de piață a proprietății imobiliare aferente Î.S. Hotelul „ZAREA”, formată din terenul aferent și construcția existentă, au fost analizate abordările aplicabile în evaluarea bunurilor imobile, ținând cont de scopul evaluării, natura activului, informațiile disponibile și comportamentul participanților pe piață la data evaluării.

În cadrul evaluării a fost acordată prioritate abordării prin piață, întrucât pentru categoria analizată există o piață activă a bunurilor imobile comerciale în mun. Chișinău, iar informațiile disponibile permit identificarea unor oferte comparabile relevante. Datele utilizate provin din surse publice, portaluri imobiliare, baza de date a evaluatorului și alte surse profesionale, fiind analizate prin prisma comparabilității cu obiectul evaluat.

Abordarea prin piață este adecvată în cazul dat, deoarece reflectă nivelul prețurilor cerute și comportamentul participanților pe piață pentru proprietăți comerciale similare. În cadrul acesteia, prețurile comparabilelor au fost ajustate pentru diferențele relevante față de obiectul evaluat, inclusiv amplasarea, suprafața, terenul aferent, starea tehnică, funcționalitatea, dotările, restricțiile de utilizare, grevările și alte particularități care pot influența valoarea de piață.

Rezultatul obținut prin abordarea prin piață reflectă valoarea proprietății imobiliare ca un tot unitar, incluzând atât terenul aferent, cât și construcția existentă. Separarea ulterioară a valorii între teren și construcție a fost efectuată în scopul prezentării componentei imobiliare în cadrul activului net ajustat și nu modifică faptul că proprietatea a fost analizată ca ansamblu economic și funcțional.

Abordarea prin cost a fost utilizată cu rol de verificare și control al rezultatului, însă nu a fost reținută ca abordare principală pentru concluzia asupra valorii. Această abordare prezintă limitări în cazul obiectului evaluat, deoarece se bazează pe estimarea costului de reproducere/înlocuire și a deprecierilor, iar aceste elemente pot să nu reflecte integral atractivitatea amplasării, cererea existentă pe piață, potențialul comercial al terenului și comportamentul real al cumpărătorilor. În plus, determinarea deprecierii fizice, funcționale și economice presupune un grad mai ridicat de raționament profesional, în special în cazul unei clădiri existente cu caracteristici specifice, spații nefuncționale și limitări generate de existența adăpostului de protecție civilă.

Ipooteza utilizării proprietății construite în activitatea hotelieră

În cadrul acestei ipoteze, proprietatea este analizată prin prisma menținerii utilizării sale actuale, respectiv desfășurarea activității hoteliere. Evaluarea are în vedere atât caracteristicile constructive și funcționale existente ale imobilului, cât și modul efectiv de exploatare la data evaluării.

Proprietatea operează în prezent sub forma unui hotel/hostel de tip cămin studențesc, încadrat în categoria unităților de cazare de 1 stea. Configurația spațiilor include camere dotate preponderent cu paturi suprapuse, precum și grupuri sanitare comune amplasate în principal pe holuri, doar un număr limitat de camere beneficiind de facilități sanitare proprii.

Astfel au fost considerate veniturile și cheltuielile aferente activității hoteliere, precum și nivelul de performanță operațională ce poate fi obținut în condițiile actuale de exploatare și raportat la cererea existentă pe piața hotelieră din municipiul Chișinău.

Premisele și rezultatul obținut în ipoteza utilizării proprietății construite în activitatea hotelieră sunt prezentate pe larg în cadrul Capitolului 3 – Evaluarea Societății, unde am aplicat abordarea prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate (DCF).

Pe baza acestor premise de calcul s-a constatat că utilizarea actuală a proprietății generează un nivel de rentabilitate inferior celui înregistrat de alte proprietăți hoteliere competitive de pe piață, aspect determinat atât de configurația funcțională a imobilului, cât și de standardul redus al facilităților oferite.

Astfel abordarea prin venit în estimarea valorii întreprinderii s-a realizat exclusiv în scop analitic, pentru a evidenția faptul că activitatea companiei, în forma și structura operațională existentă la data evaluării, nu se află în cea mai bună utilizare economică.

În consecință, această utilizare a fost analizată comparativ cu o ipoteză alternativă de utilizare, în vederea identificării variantei care conduce la profitabilitatea maximă și reflectă cea mai bună utilizare a proprietății.

Astfel, a fost analizată și ipoteza utilizării proprietății construite ca spațiu administrativ – clădire de birouri, considerându-se că, prin efectuarea unor lucrări și costuri de conversie adecvate, această utilizare alternativă ar putea conduce la o valorificare economică superioară a activului.

Ipoteza utilizării proprietății construite ca spațiu administrativ – clădire de birouri

Pentru a estima valoarea proprietății în ipoteza utilizării ca spațiu administrativ – clădire de birouri am aplicat abordarea prin piață. Abordarea prin piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea "de evaluat".

În aceste condiții, rezultatul obținut prin abordarea prin piață a fost considerat cel mai relevant pentru concluzia asupra valorii. Acesta reflectă date observabile de piață, comportamentul cumpărătorilor și vânzătorilor pentru proprietăți comparabile și valoarea proprietății imobiliare în ansamblu, incluzând terenul și construcția.

Prin urmare, valoarea adoptată pentru componenta imobiliară în cadrul activului net ajustat este valoarea rezultată din abordarea prin piață. Estimările realizate prin abordarea prin venit pentru utilizarea hotelieră și pentru utilizarea administrativă/de birouri au fost utilizate ca analize suplimentare de verificare și fundamentare a concluziei, fără a substitui rezultatul adoptat prin abordarea prin piață.

Procedând la inspecția bunului evaluat, analizând documentele disponibile, informațiile de piață, particularitățile juridice, tehnice și funcționale ale proprietății, precum și toți factorii relevanți care pot influența valoarea, opinia evaluatorului la data de **31.12.2025** este că valoarea de piață a proprietății imobiliare aferente Î.S. Hotelul „ZAREA” trebuie reflectată în activul net ajustat la nivelul rezultatului determinat prin abordarea prin piață.

Prezentarea valorii de piață

Nr.	Componentă	Valoare EUR	Valoare MDL	Metodă / observație
1	Teren pentru construcții nr. cad. 0100418.216	2 756 565	54 468 897.43	Abordarea prin piață; etalon: Comparabila 3
2	Clădire publică și administrativă nr. cad. 0100418.216.01	2 401 161.32	47 446 227.30	Valoare extrasă din abordarea prin piață aplicată proprietății imobiliare (teren + construcție); verificare prin cost; exclusiv TVA
	TOTAL VALOARE DE PIAȚĂ	5 157 726.32	101 915 124.73	Exclusiv TVA pentru construcții

Valoarea de piață a Bunului imobil cu destinație comercială (Utilizarea construcției – Hotel cu teren aferent), amplasat în mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Anton Pann, 4 (Clădire publică și administrativă cu Suprafața totală evaluată = 6 123,7 m.p.) cu nr. cad. 0100418.216.01 și Teren pentru construcții cu Suprafața evaluată = 31,11 ari cu nr. cad. 0100418.216), constituie la data de 31.12.2025, suma de 101 915 125 MDL sau 5 157 726 EUR (Construcții – exclusiv TVA)

Anexa 3. Descrierea mijloacelor de transport și estimarea valorii de piață

Nr.	Denumirea activului	Anul fabricației	Numărul de înmatriculare	Parcurs, km	Tipul caroseriei	Numărul caroseriei	Capacitate a motorului, cm. cub.	Tipul de combustibil	Culoarea	Documentul de proprietate	Starea fizică
1	AUTOTURISM VAZ 21070 (Nr. de înm.: C HZ 707)	2003	C HZ 707	Identificare a nu poate fi efectuată	Sedan	XTA21070031757375	1451	Benzină	Alb	Certificat de înmatriculare	Nesatisfăcătoare
2	IJ 2715.01 (Nr. de înm.: C AH 031)	1988	C AH 031	Identificare a nu poate fi efectuată	Furgon	-	1495	Benzină	Bleu	Certificat de înmatriculare	Nesatisfăcătoare
3	AUTOTURISM OPEL ASTRA (Nr. de înm.: C MO 797)	2007	C MO 797	Identificare a nu poate fi efectuată	Sedan	WOL0TGF698G034738	1598	Benzină	Gri	Certificat de înmatriculare nu a fost prezentat (informații completate în baza Raport de inspecție tehnică)	Nesatisfăcătoare
4	AUTOTURISM HYUNDAI CRETA (Nr. de înm.: D QE 371)	2019	D QE 371	60 749	AF	Z94G2811BKR174833	1591	Benzină	Gri	Certificat de înmatriculare	Bună

Caracteristicile obiectelor comparabile

Model	Anul producerii	Parcurs, km	Tipul de combustibil	Locație	Sursa
AUTOTURISM VAZ 21070 (Nr. de înm.: C HZ 707)	2003	Identificarea nu poate fi efectuată	Benzină		
AUTOTURISM VAZ 21070	2005	-	Benzină	RM	https://999.md/ro/104342834
IJ 2715.01 (Nr. de înm.: C AH 031)	1988	Identificarea nu poate fi efectuată	Benzină		
IJ	1991	-	Benzină	RM	https://999.md/ro
AUTOTURISM OPEL ASTRA (Nr. de înm.: C MO 797)	2007	Tipul de combustibil	Benzină		
AUTOTURISM OPEL ASTRA	2003	-	Benzină	RM	https://999.md/ro/104168786
AUTOTURISM HYUNDAI CRETA (Nr. de înm.: D QE 371)	2019	Benzină	Benzină		
AUTOTURISM HYUNDAI CRETA	2019	50 000	Benzină	RM	999.md/ro/104434476
AUTOTURISM HYUNDAI CRETA	2020	50 000	Benzină	RM	999.md/ro/104188871
AUTOTURISM HYUNDAI CRETA	20000	38 000	Benzină	RM	999.md/ro/103973470

Estimarea valorii de piață prin abordarea prin piață

Model	Prețul, (EUR)	Ajustare p-u condițiile pieței	Ajustare p-u locație (Cheltuieli de transport)	Ajustare p-u starea fizică, anul producerii	Ajustarea generală	Prețul final, EUR	Valoarea de piață, EUR	Valoarea de piață, MDL
AUTOTURISM VAZ 21070 (Nr. de înm.: C HZ 707)							215	4 250
AUTOTURISM VAZ 21070	304	0,83	1,00	0,85	0,71	215	215	4 250
IJ 2715.01 (Nr. de înm.: C AH 031)							180	3 557
IJ	250	0,80	1,00	0,90	0,72	180	180	3 557
AUTOTURISM OPEL ASTRA (Nr. de înm.: C MO 797)							680	13 437
AUTOTURISM OPEL ASTRA	1 000	0,85	1,00	0,80	0,68	680	680	13 437
AUTOTURISM HYNDAI CRETA (Nr. de înm.: D QE 371)							9 900	195 621
AUTOTURISM HYNDAI CRETA	11 900	0,92	1,00	0,90	0,83	9 900	9 900	195 621
AUTOTURISM HYNDAI CRETA	11 900	0,92	1,00	0,90	0,83	9 900		
AUTOTURISM HYNDAI CRETA	14 350	0,91	1,00	0,80	0,72	10 400		

Explicații ajustări

Pentru mijloacele de transport a fost utilizată abordarea prin piață, deoarece pentru autoturisme există o piață secundară activă, iar informațiile de ofertă permit identificarea unor bunuri comparabile după marcă/model, anul producerii, combustibil, stare tehnică și kilometraj. Prețurile comparabilelor au fost ajustate pentru a reflecta diferențele față de bunurile evaluate și pentru a transforma prețul de ofertă într-o indicație rezonabilă a valorii de piață la data evaluării.

Formula generală utilizată în calcul este: $\text{Preț final} = \text{Preț ofertă} \times \text{Ajustarea pentru condițiile pieței} \times \text{Ajustarea pentru locație/transport} \times \text{Ajustarea pentru starea fizică și anul producerii} \times \text{Ajustarea pentru tipul de combustibil} \times \text{Ajustarea pentru kilometraj}$. În cazurile analizate, cheltuielile de transport și devamare au fost egale cu zero, deoarece comparabilele au fost identificate pe piața locală.

Element de ajustare	Explicație
Condițiile pieței	Coefficient subunitar aplicat prețului de ofertă pentru a reflecta negocierea uzuală și diferența dintre prețul cerut și prețul probabil de tranzacționare. În calcul apar coeficienți între 0,8000 și 0,9244, în funcție de model și poziționarea prețului ofertei.
Locație / transport / devamare	În calculele prezentate coeficientul este 1,0000, iar cheltuielile de transport și devamare sunt 0 EUR, deoarece ofertele comparabile utilizate sunt de pe piața locală din Republica Moldova.
Stare fizică și anul producerii	Coefficient subunitar aplicat atunci când comparabila are stare tehnică sau an de fabricație superior față de bunul evaluat. Pentru mijloacele de transport uzate sau în stare nesatisfăcătoare s-au utilizat coeficienți de 0,80-0,90.
Tip combustibil	Coefficientul este 1,0000 în cazurile analizate, deoarece bunurile comparabile au același tip de combustibil sau nu s-a identificat o diferență cuantificabilă care să justifice o ajustare separată.
Kilometraj	Coefficientul este 1,0000 în calculele prezentate atunci când parcursul bunului evaluat nu a putut fi identificat sau diferența de parcurs nu a putut fi izolată în mod credibil pe baza datelor de piață disponibile.

Anexa 4. Estimarea valorii de piață a mijloacelor fixe (Alte mijloace Fixe)

Estimarea valorii de înlocuire / valorii de reconstituire

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valuta	Costul de un. de m.	Koef.de trecere/ curs valutar	Valoarea de înlocuire/ Valoarea de reconstituire, MDL (Exclusiv TVA)	Sursa
1	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 12000BTU R32	15.11.22	13	MDL	12 318,63	0,94	11 541	Indexare EUROSTAT
2	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 12000BTUR32/0	20.10.22	9	MDL	12 318,63	0,97	11 985	Indexare EUROSTAT
3	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 9000BTU R32 1	20.10.22	8	MDL	10 065,00	0,97	9 792	Indexare EUROSTAT
4	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 9000BTU R32 2	26.10.22	10	MDL	10 065,00	0,97	9 732	Indexare EUROSTAT
5	APARAT DISPEBSER WB-1000 (367)	01.10.06	367	MDL	3 326,67	1,24	4 124	Indexare EUROSTAT
6	ATCI PC1040 MP (computator) 1	04.02.21	1111	MDL	6 226,66	0,93	5 802	Indexare EUROSTAT
7	ATCI PC1040 MP (computator) 2	04.02.21	222	MDL	6 226,66	0,93	5 802	Indexare EUROSTAT
8	COMPUTER CEL-1000 (60)	01.01.03	60					
9	CONDITIONER KENO (276)	01.07.05	276	MDL	8 535,41	1,50	12 786	Indexare EUROSTAT
10	СЕЙФ 350*350*800 DIRECTOR (457)	01.12.08	457	MDL	3 541,67	1,43	5 048	Indexare EUROSTAT
11	DIVAN PAT	31.10.22	12	MDL	7 208,33	0,96	6 923	Indexare EUROSTAT
12	IMPRIMANTA SAMSUNG 1210 (273)	01.05.05	273					
13	Masina de spalat rufe LG	13.08.22	5	MDL	8 064,00	0,93	7 475	Indexare EUROSTAT
14	Masina de spalat rufe MIELE 1	15.07.22	3	MDL	8 344,00	0,95	7 963	Indexare EUROSTAT
15	Masina de spalat rufe MIELE 2	15.07.22	2	MDL	9 184,00	0,95	8 764	Indexare EUROSTAT
16	Masina de spalat rufe MIELE 3	13.08.22	4	MDL	7 840,00	0,93	7 267	Indexare EUROSTAT
17	MONITOR 19" TFT SAMSUNG SM 793 (469)	01.10.09	469	MDL	3 229,17	1,55	5 002	Indexare EUROSTAT
18	MONITOR PHILIPS LCD.17*107 (286)	01.08.05	286					
19	MONITOR SAMSUNG (433)	01.11.07	433	MDL	3 080,00	1,16	3 581	Indexare EUROSTAT
20	NB ASUS X55VD/NOOT BOOK-КОНФ.3АЛ (478)	01.06.13	478					
21	PAT PE CARCASA METALICA CU SALTEA 1960x1640x950	13.10.22	6	MDL	7 500,00	0,98	7 343	Indexare EUROSTAT
22	PAT PE CARCASA METALICA CU SALTEA 1960X1640X950/0	13.10.22	7	MDL	7 916,67	0,98	7 751	Indexare EUROSTAT
23	PRINTER HP LAZEJERT 1010 12PPM (245)	01.12.04	245	MDL	2 500,00	1,42	3 551	Indexare EUROSTAT
24	PRINTER HP LAZERJET 1010 12PPM (244)	01.12.04	244					
25	sistem automatizare pentru poarta	28.10.22	11	MDL	16 737,42	0,95	15 922	Indexare EUROSTAT
26	THERMAL FAX PANAS. KX-FT902UA-B (272)	01.05.05	272	MDL	2 000,00	1,39	2 789	Indexare EUROSTAT
27	WORKSTATION PC 1050 -MP (436)	01.12.07	436					
28	WORKSTATION PC 1060 -MP (402)	01.12.06	402					
29	КАССОВЫЙ АППАРАТ DATES MP-500 (267)	01.05.05	267					
30	СЕЙФ АДМИНИСТРАТОРА (476)	01.11.11	476	MDL	3 310,83	1,30	4 308	Indexare EUROSTAT
31	MASINA DE SPALAT DE RUFE (458)	01.12.08	458	MDL	20 000,00	1,43	28 506	Indexare EUROSTAT
32	MASINA DE SPALAT DE RUFE (459)	01.12.08	459	MDL	25 000,00	1,43	35 632	Indexare EUROSTAT
33	MASINA DE SPALAT NWFL84 (471)	01.12.09	471	MDL	23 333,33	1,56	36 407	Indexare EUROSTAT
34	MASINA DE SPALAT UCU04HN2CU1EO (475)	01.05.11	475	MDL	60 000,00	1,23	74 003	Indexare EUROSTAT
35	MASINA DE USCAT (460)	01.12.08	460	MDL	16 666,67	1,43	23 755	Indexare EUROSTAT
36	ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА (38)	01.08.98	38	MDL	9 700,00	1,00	9 700	https://brother.md/catalog/products.php?SM-PSA-2102&Path.8_27
37	CONTOR ENERGIE TERMICMULTIDATA S1 (365)	01.09.06	365	MDL	19 998,38	1,23	24 546	Indexare EUROSTAT
38	АСФАЛЬТОВАЯ ПЛОЩАДКА (6)	01.05.98	6	MDL	19 131,12	14,17	271 091	Indexare Construcții
39	БУТИК АЛЮМИНЕВЫЙ ХОЛ (383)	01.11.06	383	MDL	12 913,33	1,25	16 116	Indexare EUROSTAT
40	ВОРОТА СЕКЦИЯ- (370)	01.10.06	370	MDL	8 374,17	1,24	10 380	Indexare EUROSTAT
41	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПЛИТ (3)	01.10.97	3	MDL	6 580,00	13,82	90 937	Indexare Construcții
42	ПЕРФОРАТОР HR (285)	01.08.05	285	MDL	2 583,33	1,49	3 856	Indexare EUROSTAT
43	ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ (2)	01.11.99	2	MDL	5 182,00	8,62	44 680	Indexare Construcții
44	СЕЙФ HELENA (120)	01.04.01	120	MDL	1 000,00	2,12	2 117	Indexare EUROSTAT

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valuta	Costul de un. de m.	Koef.de trecere/ curs valutar	Valoarea de înlocuire/ Valoarea de reconstituire, MDL (Exclusiv TVA)	Sursa
45	СЕКЦИЯ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИ (4)	01.10.99	4	MDL	5 419,63	8,62	46 728	Indexare Construcții
46	ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ (5)	01.11.99	5	MDL	5 827,00	8,62	50 241	Indexare EUROSTAT
47	ЭЛЕКТРОЛОБЗИК 4350СТ (446)	01.07.08	446	MDL	3 401,67	1,21	4 115	Indexare EUROSTAT
48	AIR CONDITIONER HSH HYNDAI E 097BE (455)	01.11.08	455	MDL	6 887,42	1,40	9 635	Indexare EUROSTAT
49	AIR CONDITIONER HSH HYNDAI E097BE (453)	01.11.08	453	MDL	6 887,42	1,40	9 635	Indexare EUROSTAT
50	AIR CONDITIONER HSH HYNDAI E097BE (454)	01.11.08	454	MDL	6 887,42	1,40	9 635	Indexare EUROSTAT
51	AIR CONDITIONER HSH HYNDAI E097BE (456)	01.11.08	456	MDL	6 887,40	1,40	9 635	Indexare EUROSTAT
52	APARAT DE CASA BAR 21007247 (406)	01.01.06	406	MDL	3 090,00	1,38	4 260	Indexare EUROSTAT
53	BOILER 100L (289)	01.09.05	289	MDL	1 208,33	1,48	1 791	Indexare EUROSTAT
54	BOILER 100L (297)	01.10.05	297	MDL	1 208,33	1,50	1 808	Indexare EUROSTAT
55	BOILER 100L (339)	01.04.06	339	MDL	1 333,33	1,33	1 778	Indexare EUROSTAT
56	BOILER 80 L (296)	01.10.05	296	MDL	1 166,67	1,50	1 745	Indexare EUROSTAT
57	BOILER 80L (284)	01.08.05	284	MDL	1 083,33	1,49	1 617	Indexare EUROSTAT
58	BOILER 80L (337)	01.04.06	337	MDL	1 208,33	1,33	1 611	Indexare EUROSTAT
59	BOILER 80L (338)	01.04.06	338	MDL	1 208,33	1,33	1 611	Indexare EUROSTAT
60	BOILER FISMAR 100L (254)	01.02.05	254	MDL	1 197,94	1,40	1 671	Indexare EUROSTAT
61	BOILER FISMAR 100L (266)	01.04.05	266	MDL	1 223,23	1,39	1 699	Indexare EUROSTAT
62	BOILER FISMAR 80 L (261)	01.04.05	261	MDL	1 091,08	1,39	1 515	Indexare EUROSTAT
63	BOILER TERMEX 100S (257)	01.03.05	257	MDL	1 169,17	1,36	1 596	Indexare EUROSTAT
64	CONDITIONER KENO (282)	01.08.05	282	MDL	6 897,66	1,49	10 296	Indexare EUROSTAT
65	CONDITIONER KENO (288)	01.08.05	288	MDL	6 897,66	1,49	10 296	Indexare EUROSTAT
66	DORMITOR 2 PERSOANE CU 2 NOPTIERI (445)	01.05.08	445	MDL	5 062,00	1,17	5 933	Indexare EUROSTAT
67	DULAP 'GRAND' CU ANTRISOL-417 (430)	01.09.07	430	MDL	4 283,00	1,17	5 009	Indexare EUROSTAT
68	DULAP 'GRAND'FARA ANTRISOL-417 (431)	01.09.07	431	MDL	4 282,00	1,17	5 008	Indexare EUROSTAT
69	DULAP 2 SECTII ET.11 (437)	01.12.07	437	MDL	3 530,00	1,16	4 096	Indexare EUROSTAT
70	DULAP 2 USI CU ANTRISOL-410 (444)	01.05.08	444	MDL	3 884,00	1,17	4 552	Indexare EUROSTAT
71	DULAP 2-H STVOR. ANTISOL SVETL (380)	01.11.06	380	MDL	1 160,00	1,25	1 448	Indexare EUROSTAT
72	DULAP 3 USI CU ANTE SOL -412 (442)	01.05.08	442	MDL	4 345,00	1,17	5 092	Indexare EUROSTAT
73	DULAP 3 USI CU ATRI SOL-409 (443)	01.05.08	443	MDL	4 345,00	1,17	5 092	Indexare EUROSTAT
74	DULAP 3SEC.CU ANTRE SOL /COL.ANDT/ (438)	01.12.07	438	MDL	3 530,00	1,16	4 096	Indexare EUROSTAT
75	DULAP CU 4 SECTII (145)	01.10.03	145	MDL	3 515,00	1,58	5 569	Indexare EUROSTAT
76	DULAP'GRAND'CU ANTRESOL -417 (429)	01.09.07	429	MDL	4 283,00	1,17	5 009	Indexare EUROSTAT
77	FILTRU TRIO (385)	01.11.06	385	MDL	3 306,52	1,25	4 127	Indexare EUROSTAT
78	FRIGEDER NORD 241 (312)	01.11.05	312	MDL	2 812,50	1,50	4 206	Indexare EUROSTAT
79	FRIGEDER NORD 431/10 (299)	01.10.05	299	MDL	2 075,00	1,50	3 104	Indexare EUROSTAT
80	FRIGEDER NORD 431/10 (300)	01.10.05	300	MDL	2 075,00	1,50	3 104	Indexare EUROSTAT
81	FRIGEDER NORD 431/10-312 (298)	01.10.05	298	MDL	2 075,00	1,50	3 104	Indexare EUROSTAT
82	FRIJEDER BEKO DS-24-CB (359)	01.06.06	359	MDL	1 875,00	1,23	2 309	Indexare EUROSTAT
83	FRIJEDER BEKO DS-24C (407)	01.01.07	407	MDL	1 958,34	1,13	2 221	Indexare EUROSTAT
84	FRIJEDER BEKO DS-24C (408)	01.01.07	408	MDL	4 698,32	1,13	5 329	Indexare EUROSTAT
85	FRIJEDER BEKO-DS-24 -508 (356)	01.05.06	356	MDL	1 875,00	1,30	2 429	Indexare EUROSTAT
86	FRIJEDER BEKO-DS-24 (355)	01.05.06	355	MDL	1 875,00	1,30	2 429	Indexare EUROSTAT
87	FRIJEDER BEKO-DS-24 (357)	01.05.06	357	MDL	1 875,00	1,30	2 429	Indexare EUROSTAT
88	FRIJEDER INDEZIT (448)	01.08.08	448	MDL	3 467,50	1,25	4 333	Indexare EUROSTAT
89	FRIJEDER INDEZIT (449)	01.08.08	449	MDL	3 467,50	1,25	4 333	Indexare EUROSTAT
90	FRIJEDER INDEZIT (450)	01.08.08	450	MDL	3 467,50	1,25	4 333	Indexare EUROSTAT
91	FRIJEDER NORD -313 (326)	01.01.06	326	MDL	2 141,67	1,38	2 953	Indexare EUROSTAT
92	FRIJEDER NORD (325)	01.01.06	325	MDL	2 141,67	1,38	2 953	Indexare EUROSTAT
93	FRIJEDER NORD (327)	01.01.06	327	MDL	2 141,67	1,38	2 953	Indexare EUROSTAT
94	FRIJEDER NORD (332)	01.02.06	332	MDL	2 141,67	1,34	2 867	Indexare EUROSTAT

Nr	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valuta	Costul de un. de m.	Koef.de trecere/ curs valutar	Valoarea de înlocuire/ Valoarea de reconstituire, MDL (Exclusiv TVA)	Sursa
95	FRIJEDER NORD 428 (278)	01.07.05	278	MDL	1 916,67	1,50	2 871	Indexare EUROSTAT
96	FRIJEDER NORD 428 (279)	01.07.05	279	MDL	1 916,67	1,50	2 871	Indexare EUROSTAT
97	FRIJEDER NORD 431/7 -010 (336)	01.04.06	336	MDL	2 075,00	1,33	2 767	Indexare EUROSTAT
98	FRIJEDER NORD 431/7 (290)	01.09.05	290	MDL	2 075,00	1,48	3 076	Indexare EUROSTAT
99	FRIJEDER NORD 431/7 (291)	01.09.05	291	MDL	2 075,00	1,48	3 076	Indexare EUROSTAT
100	FRIJEDER NORD 431/7 (292)	01.09.05	292	MDL	2 075,00	1,48	3 076	Indexare EUROSTAT
101	FRIJEDER NORD 431/7 (293)	01.09.05	293	MDL	2 075,00	1,48	3 076	Indexare EUROSTAT
102	FRIJEDER NORD 517 (239)	01.12.04	239	MDL	1 913,33	1,42	2 718	Indexare EUROSTAT
103	FRIJEDER NORD 517 (240)	01.12.04	240	MDL	1 913,33	1,42	2 718	Indexare EUROSTAT
104	FRIJEDER NORD 517 (241)	01.12.04	241	MDL	1 913,33	1,42	2 718	Indexare EUROSTAT
105	FRIJEDER NORD 517 (242)	01.12.04	242	MDL	1 913,33	1,42	2 718	Indexare EUROSTAT
106	FRIJEDER NORD 517 (243)	01.12.04	243	MDL	1 913,33	1,42	2 718	Indexare EUROSTAT
107	FRIJEDER SAMSUNG (452)	01.09.08	452					
108	HP LASERJET 1018 14/15PPM /ПРИНТЕР (372)	01.10.06	372	MDL	1 766,67	1,24	2 190	Indexare EUROSTAT
109	Masa Contabil (155)	01.12.03	155	MDL	1 800,00	1,54	2 776	Indexare EUROSTAT
110	MONITOR 17"LCD 778 WORKSTION (371)	01.10.06	371					
111	MONITOR 24" WIDE TFTASUS VH242H (468)	01.10.09	468					
112	PANELI INSTAL.PENTRUPERETI (126)	01.06.02	126					
113	PAT DORMITOR 2PERS. -417/ALB/ (426)	01.09.07	426	MDL	5 013,00	1,17	5 863	Indexare EUROSTAT
114	PATURSI NOUA (237)	01.11.04	237	MDL	1 583,33	1,48	2 350	Indexare EUROSTAT
115	PATURI NOUA (231)	01.11.04	231	MDL	1 583,33	1,48	2 350	Indexare EUROSTAT
116	PATURI NOUA (232)	01.11.04	232	MDL	1 583,33	1,48	2 350	Indexare EUROSTAT
117	PATURI NOUA (233)	01.11.04	233	MDL	1 583,33	1,48	2 350	Indexare EUROSTAT
118	PATURI NOUA (234)	01.11.04	234	MDL	1 583,33	1,48	2 350	Indexare EUROSTAT
119	PATURI NOUA (235)	01.11.04	235	MDL	1 583,33	1,48	2 350	Indexare EUROSTAT
120	PATURI NOUA (236)	01.11.04	236	MDL	1 583,33	1,48	2 350	Indexare EUROSTAT
121	PATURI NOUA (238)	01.11.04	238	MDL	1 583,36	1,48	2 350	Indexare EUROSTAT
122	PBX PANASONIC KX- TEM824/TEL.STA (416)	01.05.07	416	MDL	6 041,67	1,14	6 873	Indexare EUROSTAT
123	PERETE CAM 501 (412)	01.03.07	412	MDL	5 000,00	1,14	5 699	Indexare EUROSTAT
124	SET DORMITOR/PAT 2NOP.TRIMO.DUL (411)	01.03.07	411	MDL	11 000,00	1,14	12 538	Indexare EUROSTAT
125	SET MOBILA ORFEL30 CAM.501 (415)	01.04.07	415	MDL	7 266,67	1,15	8 371	Indexare EUROSTAT
126	SOFT CORNIER MOBIL CAM.403/SOFA (480)	01.08.14	480	MDL	6 350,00	1,14	7 249	Indexare EUROSTAT
127	SUPORT PENTRU PAZNIC (125)	01.06.02	125	MDL	1 808,33	1,90	3 438	Indexare EUROSTAT
128	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (362)	01.07.06	362	MDL	1 541,67	1,26	1 940	Indexare EUROSTAT
129	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (331)	01.02.06	331	MDL	1 658,33	1,34	2 220	Indexare EUROSTAT
130	TELEVIZOR HORIZONT 1 (363)	01.07.06	363	MDL	1 375,00	1,26	1 730	Indexare EUROSTAT
131	TELEVIZOR HORIZONT 21A (376)	01.10.06	376	MDL	1 375,00	1,24	1 704	Indexare EUROSTAT
132	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (304)	01.10.05	304	MDL	1 541,67	1,50	2 306	Indexare EUROSTAT
133	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (324)	01.01.06	324	MDL	1 658,33	1,38	2 286	Indexare EUROSTAT
134	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (330)	01.02.06	330	MDL	1 658,33	1,34	2 220	Indexare EUROSTAT
135	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (340)	01.04.06	340	MDL	1 541,67	1,33	2 056	Indexare EUROSTAT
136	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (341)	01.04.06	341	MDL	1 541,67	1,33	2 056	Indexare EUROSTAT
137	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (342)	01.04.06	342	MDL	1 541,67	1,33	2 056	Indexare EUROSTAT
138	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (360)	01.07.06	360	MDL	1 541,67	1,26	1 940	Indexare EUROSTAT
139	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (361)	01.07.06	361	MDL	1 541,67	1,26	1 940	Indexare EUROSTAT
140	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (222)	01.11.04	222	MDL	1 683,33	1,48	2 498	Indexare EUROSTAT
141	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (223)	01.11.04	223	MDL	1 683,33	1,48	2 498	Indexare EUROSTAT
142	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (224)	01.11.04	224	MDL	1 683,33	1,48	2 498	Indexare EUROSTAT
143	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (225)	01.11.04	225	MDL	1 683,33	1,48	2 498	Indexare EUROSTAT

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valuta	Costul de un. de m.	Koef.de trecere/ curs valutar	Valoarea de înlocuire/ Valoarea de reconstituire, MDL (Exclusiv TVA)	Sursa
144	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (226)	01.11.04	226	MDL	1 683,35	1,48	2 498	Indexare EUROSTAT
145	TELEVIZOR HORIZONT 55 CTV-664 (401)	01.12.06	401	MDL	1 833,33	1,20	2 209	Indexare EUROSTAT
146	TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664 (395)	01.11.06	395	MDL	1 833,33	1,25	2 288	Indexare EUROSTAT
147	TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664 (396)	01.11.06	396	MDL	1 833,33	1,25	2 288	Indexare EUROSTAT
148	TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664 (397)	01.11.06	397	MDL	1 833,33	1,25	2 288	Indexare EUROSTAT
149	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (390)	01.11.06	390	MDL	1 375,00	1,25	1 716	Indexare EUROSTAT
150	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (391)	01.11.06	391	MDL	1 833,33	1,25	2 288	Indexare EUROSTAT
151	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (392)	01.11.06	392	MDL	1 833,33	1,25	2 288	Indexare EUROSTAT
152	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (393)	01.11.06	393	MDL	1 833,33	1,25	2 288	Indexare EUROSTAT
153	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (394)	01.11.06	394	MDL	1 833,33	1,25	2 288	Indexare EUROSTAT
154	TELEVIZOR HOZIZONT 21A21 (311)	01.10.05	311	MDL	1 541,67	1,50	2 306	Indexare EUROSTAT
155	TELEVIZOR HORIZONT 21A (375)	01.10.06	375	MDL	1 375,00	1,24	1 704	Indexare EUROSTAT
156	БАРНАЯ СТОЙКА (131)	01.04.03	131	MDL	14 794,17	1,55	22 910	Indexare EUROSTAT
157	БАРНАЯ СТОЙКА -ХОЛ (343)	01.05.06	343	MDL	2 608,33	1,30	3 378	Indexare EUROSTAT
158	БАРНАЯ СТОЙКА (328)	01.02.06	328	MDL	2 208,33	1,34	2 956	Indexare EUROSTAT
159	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ TERMEX 1005 (246)	01.01.05	246	MDL	1 195,00	1,34	1 601	Indexare EUROSTAT
160	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ARISTON SG 100 (217)	01.10.04	217	MDL	1 399,17	1,57	2 199	Indexare EUROSTAT
161	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ARISTON SG 100 (218)	01.10.04	218	MDL	1 399,16	1,57	2 199	Indexare EUROSTAT
162	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ TERMEX 1005 (247)	01.01.05	247	MDL	1 195,00	1,34	1 601	Indexare EUROSTAT
163	ГОРКА-ВИТРИНА -ХОЛ (344)	01.05.06	344	MDL	1 783,33	1,30	2 310	Indexare EUROSTAT
164	КАРТИНА "BABILON ANTIC (136)	01.09.03	136	MDL	2 000,00	1,61	3 228	Indexare EUROSTAT
165	КАРТИНА "BABILON EGIPET (137)	01.11.03	137	MDL	2 000,00	1,56	3 116	Indexare EUROSTAT
166	КАРТИНА BABILON ANTIC (138)	01.11.03	138	MDL	1 400,00	1,56	2 181	Indexare EUROSTAT
167	КАССОВЫЙ АППАРАТ DATECS MP-500 (374)	01.10.06	374					
168	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (418)	01.09.07	418	MDL	7 973,63	1,17	9 326	Indexare EUROSTAT
169	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (419)	01.09.07	419	MDL	6 368,63	1,17	7 448	Indexare EUROSTAT
170	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (421)	01.09.07	421	MDL	6 368,63	1,17	7 448	Indexare EUROSTAT
171	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (422)	01.09.07	422	MDL	8 521,13	1,17	9 966	Indexare EUROSTAT
172	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (423)	01.09.07	423	MDL	6 368,63	1,17	7 448	Indexare EUROSTAT
173	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-12H (417)	01.09.07	417	MDL	6 874,39	1,17	8 040	Indexare EUROSTAT
174	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-12H (425)	01.09.07	425	MDL	6 124,60	1,17	7 163	Indexare EUROSTAT
175	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSH-09H (420)	01.09.07	420	MDL	6 368,63	1,17	7 448	Indexare EUROSTAT
176	КОНДИЦИОНЕР HAIER 12CAM.501 (409)	01.02.07	409	MDL	6 520,00	1,15	7 487	Indexare EUROSTAT
177	КРОВАТЬ -УТИЛАЗКОМ (346)	01.05.06	346	MDL	1 116,68	1,30	1 446	Indexare EUROSTAT
178	КРОВАТЬ -УТИЛАЗКОМ (351)	01.05.06	351	MDL	1 116,67	1,30	1 446	Indexare EUROSTAT
179	КРОВАТЬ -УТИЛАЗКОМ (352)	01.05.06	352	MDL	1 116,67	1,30	1 446	Indexare EUROSTAT
180	КРОВАТЬ 2-Х СПАЛЬНАЯКОМ.817 (467)	01.03.09	467	MDL	3 929,17	1,91	7 513	Indexare EUROSTAT
181	КРОВАТЬ-УТИЛАЗКОМ (345)	01.02.06	345	MDL	1 116,67	1,34	1 495	Indexare EUROSTAT
182	КРОВАТЬ-УТИЛАЗКОМ (347)	01.05.06	347	MDL	1 116,67	1,30	1 446	Indexare EUROSTAT
183	КРОВАТЬ-УТИЛАЗКОМ (348)	01.05.06	348	MDL	1 116,67	1,30	1 446	Indexare EUROSTAT
184	КРОВАТЬ-УТИЛАЗКОМ (349)	01.05.06	349	MDL	1 116,67	1,30	1 446	Indexare EUROSTAT
185	КРОВАТЬ-УТИЛАЗКОМ (350)	01.05.06	350	MDL	1 116,67	1,30	1 446	Indexare EUROSTAT
186	КРОВАТЬ-УТИЛАЗКОМ (353)	01.05.06	353	MDL	1 116,67	1,30	1 446	Indexare EUROSTAT
187	КРОВАТЬ-УТИЛАЗКОМ (354)	01.05.06	354	MDL	1 116,64	1,30	1 446	Indexare EUROSTAT
188	МЕБЕЛЬ КОРПУСНЫЙ ИЛ ЛАМИНАТА 501 (414)	01.04.07	414	MDL	3 050,00	1,15	3 514	Indexare EUROSTAT
189	ПЕЧЬ КОНВЕНЦИОННАЯ ELECTR.KF23 (399)	01.12.06	399	MDL	8 696,97	1,20	10 478	Indexare EUROSTAT
190	РОЛЛЕТЫ ЗАЩИТНЫЕ (398)	01.12.06	398	MDL	4 026,83	1,20	4 852	Indexare EUROSTAT
191	СТОЛ МЕТАЛИЧЕСКИЙ BAR (132)	01.04.03	132	MDL	1 015,00	1,55	1 572	Indexare EUROSTAT
192	СТОЛ МЕТАЛИЧЕСКИЙ Б/ (157)	01.04.03	157	MDL	1 015,00	1,55	1 572	Indexare EUROSTAT
193	СТОЛ НА 12 ПЕРССОН BAR (440)	01.06.08	440	MDL	3 061,67	1,19	3 634	Indexare EUROSTAT

Nr	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valuta	Costul de un. de m.	Koef.de trecere/ curs valutar	Valoarea de înlocuire/ Valoarea de reconstituire, MDL (Exclusiv TVA)	Sursa
194	ТЕЛЕВИЗОР ДАЕВО (66)	01.01.03	66	MDL	2 208,22	1,70	3 765	Indexare EUROSTAT
195	ТУМБА /БУХГАЛТЕРИЯ/ (333)	01.03.06	333	MDL	1 141,60	1,36	1 552	Indexare EUROSTAT
196	ФРИТЮРНИЦА F 4+4 (400)	01.12.06	400	MDL	4 277,20	1,20	5 153	Indexare EUROSTAT
197	ШКАФ ВИТРИНА-ХОЛІ (387)	01.11.06	387	MDL	2 085,00	1,25	2 602	Indexare EUROSTAT
198	ШКАФ С АНТРИСОЛЯМИ (451)	01.08.08	451	MDL	3 731,67	1,25	4 664	Indexare EUROSTAT
199	ШКАФ СТЕНКА С АТРИСОЛЯМИ (108)	01.08.00	108	MDL	6 105,00	2,12	12 922	Indexare EUROSTAT
200	ШКАФ УГЛОВОЙ ВИТРИНАХОЛІ (389)	01.11.06	389	MDL	2 091,67	1,25	2 610	Indexare EUROSTAT
201	ШКАФ-ВИТРИНА ХОЛІ (386)	01.11.06	386	MDL	2 085,00	1,25	2 602	Indexare EUROSTAT
202	ШКАФ-ВИТРИНА ХОЛІ (388)	01.11.06	388	MDL	2 085,00	1,25	2 602	Indexare EUROSTAT
203	COMPUTER WOKSTATION SAMSUNG (413)	01.04.06	413					
204	MONITOR"19"WIDE LCD LG FLARTON W (466)	01.02.09	466					
205	PRINTER HP LASERJET 1010 12PPM (270)	01.05.05	270	MDL	2 500,00	1,39	3 487	Indexare EUROSTAT
206	THERMAL FAX PANASONCKX-FT902UA-B (295)	01.09.05	295					
207	WORKSTATION PC 1060 MP (405)	01.01.07	405					
208	WORKSTATION PC 1080-MP-MAX.COM (470)	01.11.09	470					
	TOTAL (MF)							

Estimarea valorii de piață

Nr	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Valoarea de înlocuire/ Valoarea de reconstituire, MDL (Exclusiv TVA)	VE, ani	DVFR, ani	UF, %	DA, %	Ajustarea pentru starea fizică	Ajustarea totală	Valoarea de piață, MDL	Abordarea de calcul
1	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 12000BTU R32	15.11.22	11 541	4	3	57,14	57,14	0,43	0,43	4 946	Cost
2	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 12000BTUR32/0	20.10.22	11 985	4	3	57,14	57,14	0,43	0,43	5 136	Cost
3	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 9000BTU R32 1	20.10.22	9 792	4	3	57,14	57,14	0,43	0,43	4 197	Cost
4	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 9000BTU R32 2	26.10.22	9 732	4	3	57,14	57,14	0,43	0,43	4 171	Cost
5	APARAT DISPEBSER WB-1000 (367)	01.10.06	4 124	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	196	Cost
6	ATCI PC1040 MP (computator) 1	04.02.21	5 802	5	3	62,50	62,50	0,38	0,38	2 176	Cost
7	ATCI PC1040 MP (computator) 2	04.02.21	5 802	5	3	62,50	62,50	0,38	0,38	2 176	Cost
8	COMPUTER CEL-1000 (60)	01.01.03								0	Casate
9	CONDITIONER KENO (276)	01.07.05	12 786	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	581	Cost
10	СЕЙФ 350*350*800 DIRECTOR (457)	01.12.08	5 048	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	266	Cost
11	DIVAN PAT	31.10.22	6 923	4	3	57,14	57,14	0,43	0,43	2 967	Cost
12	IMPRIMANTA	01.05.05								0	Casate

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Valoarea de înlocuire/ Valoarea de reconstituire, MDL (Exclusiv TVA)	VE, ani	DVFR, ani	UF, %	DA, %	Ajustarea pentru starea fizică	Ajustarea totală	Valoarea de piață, MDL	Abordarea de calcul
	SAMSUNG I210 (273)										
13	Masina de spalat rufe LG	13.08.22	7 475	4	3	57,14	57,14	0,43	0,43	3 203	Cost
14	Masina de spalat rufe MIELE 1	15.07.22	7 963	4	3	57,14	57,14	0,43	0,43	3 413	Cost
15	Masina de spalat rufe MIELE 2	15.07.22	8 764	4	3	57,14	57,14	0,43	0,43	3 756	Cost
16	Masina de spalat rufe MIELE 3	13.08.22	7 267	4	3	57,14	57,14	0,43	0,43	3 115	Cost
17	MONITOR 19" TFT SAMSUNG SM 793 (469)	01.10.09	5 002	17	1	94,44	94,44	0,06	0,06	278	Cost
18	MONITOR PHILIPS LCD.17"107 (286)	01.08.05								0	Casate
19	MONITOR SAMSUNG (433)	01.11.07	3 581	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	179	Cost
20	NB ASUS X55VD/NOOT BOOK-КОНФ.3АЛ (478)	01.06.13								0	Casate
21	PAT PE CARCASA METALICA CU SALTEA 1960x1640x950	13.10.22	7 343	4	3	57,14	57,14	0,43	0,43	3 147	Cost
22	PAT PE CARCASA METALICA CU SALTEA 1960X1640X950/0	13.10.22	7 751	4	3	57,14	57,14	0,43	0,43	3 322	Cost
23	PRINTER HP LAZEJERT 1010 12PPM (245)	01.12.04	3 551	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	154	Cost
24	PRINTER HP LAZERJET 1010 12PPM (244)	01.12.04								0	Casate
25	sistem automatizare pentru poarta	28.10.22	15 922	4	3	57,14	57,14	0,43	0,43	6 824	Cost
26	THERMAL FAX PANAS. KX-FT902UA-B (272)	01.05.05	2 789	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	127	Cost
27	WORKSTATION PC 1050 -MP (436)	01.12.07								0	Casate
28	WORKSTATION PC 1060 -MP (402)	01.12.06								0	Casate
29	КАССОВЫЙ АППАРАТ DATES MP-500 (267)	01.05.05								0	Casate
30	СЕЙФ АДМИНИСТРАТОРА (476)	01.11.11	4 308	15	1	93,75	93,75	0,06	0,06	269	Cost
31	MASINA DE SPALAT DE RUFЕ (458)	01.12.08	28 506	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	1 500	Cost
32	MASINA DE SPALAT DE RUFЕ (459)	01.12.08	35 632	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	1 875	Cost
33	MASINA DE SPALAT NWFL84 (471)	01.12.09	36 407	17	1	94,44	94,44	0,06	0,06	2 023	Cost
34	MASINA DE SPALAT UCU04HN2CU1EO (475)	01.05.11	74 003	15	1	93,75	93,75	0,06	0,06	4 625	Cost
35	MASINA DE USCAT (460)	01.12.08	23 755	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	1 250	Cost
36	ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА (38)	01.08.98	9 700	28	1	96,55	96,55	0,03	0,03	334	Cost
37	CONTOR ENERGIE TERMICMULTIDATA S1 (365)	01.09.06	24 546	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	1 169	Cost
38	АСФАЛЬТОВАЯ ПЛОЩАДКА (6)	01.05.98	271 091	28		70,00	94,00	0,06	0,06	16 265	Cost
39	БУТИК АЛЮМИНЕВЫЙ ХОЛ (383)	01.11.06	16 116	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	767	Cost
40	ВОРОТА СЕКЦИЯ- (370)	01.10.06	10 380	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	494	Cost

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Valoarea de înlocuire/ Valoarea de reconstituire, MDL (Exclusiv TVA)	VE, ani	DVFR, ani	UF, %	DA, %	Ajustarea pentru starea fizică	Ajustarea totală	Valoarea de piață, MDL	Abordarea de calcul
41	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПЛИТ (3)	01.10.97	90 937	29		70,00	94,00	0,06	0,06	5 456	Cost
42	ПЕРФОРАТОР HR (285)	01.08.05	3 856	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	175	Cost
43	ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ (2)	01.11.99	44 680	27		70,00	94,00	0,06	0,06	2 681	Cost
44	СЕЙФ HELENA (120)	01.04.01	2 117	25	1	96,15	96,15	0,04	0,04	81	Cost
45	СЕКЦИЯ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ (4)	01.10.99	46 728	27		70,00	94,00	0,06	0,06	2 804	Cost
46	ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ (5)	01.11.99	50 241	27		70,00	85,00	0,15	0,15	7 536	Cost
47	ЭЛЕКТРОЛОБЗИК 4350СТ (446)	01.07.08	4 115	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	217	Cost
48	AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E 097BE (455)	01.11.08	9 635	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	507	Cost
49	AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E097BE (453)	01.11.08	9 635	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	507	Cost
50	AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E097BE (454)	01.11.08	9 635	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	507	Cost
51	AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E097BE (456)	01.11.08	9 635	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	507	Cost
52	APARAT DE CASA BAR 21007247 (406)	01.01.06	4 260	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	203	Cost
53	BOILER 100L (289)	01.09.05	1 791	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	81	Cost
54	BOILER 100L (297)	01.10.05	1 808	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	82	Cost
55	BOILER 100L (339)	01.04.06	1 778	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	85	Cost
56	BOILER 80 L (296)	01.10.05	1 745	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	79	Cost
57	BOILER 80L (284)	01.08.05	1 617	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	74	Cost
58	BOILER 80L (337)	01.04.06	1 611	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	77	Cost
59	BOILER 80L (338)	01.04.06	1 611	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	77	Cost
60	BOILER FISMAR 100L (254)	01.02.05	1 671	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	76	Cost
61	BOILER FISMAR 100L (266)	01.04.05	1 699	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	77	Cost
62	BOILER FISMAR 80 L (261)	01.04.05	1 515	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	69	Cost
63	BOILER TERMEX 100S (257)	01.03.05	1 596	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	73	Cost
64	CONDITIONER KENO (282)	01.08.05	10 296	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	468	Cost
65	CONDITIONER KENO (288)	01.08.05	10 296	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	468	Cost
66	DORMITOR 2 PERSOANE CU 2 NOPTIERI (445)	01.05.08	5 933	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	312	Cost
67	DULAP 'GRAND' CU ANTRISOL-417 (430)	01.09.07	5 009	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	250	Cost
68	DULAP 'GRAND' FARA ANTRISOL-417 (431)	01.09.07	5 008	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	250	Cost
69	DULAP 2 SECTII ET.11 (437)	01.12.07	4 096	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	205	Cost
70	DULAP 2 USI CU ANTRISOL-410 (444)	01.05.08	4 552	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	240	Cost
71	DULAP 2-H STVOR. ANTISOL SVETL (380)	01.11.06	1 448	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	69	Cost
72	DULAP 3 USI CU ANTE SOL -412 (442)	01.05.08	5 092	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	268	Cost
73	DULAP 3 USI CU ATRI SOL-409 (443)	01.05.08	5 092	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	268	Cost
74	DULAP 3SEC.CU ANTRE SOL	01.12.07	4 096	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	205	Cost

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Valoarea de înlocuire/ Valoarea de reconstituire, MDL (Exclusiv TVA)	VE, ani	DVFR, ani	UF, %	DA, %	Ajustarea pentru starea fizică	Ajustarea totală	Valoarea de piață, MDL	Abordarea de calcul
	/COL.ANDT/ (438)										
75	DULAP CU 4 SECTII (145)	01.10.03	5 569	23	1	95,83	95,83	0,04	0,04	232	Cost
76	DULAP'GRAND'CU ANTRESOL -417 (429)	01.09.07	5 009	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	250	Cost
77	FILTRU TRIO (385)	01.11.06	4 127	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	197	Cost
78	FRIGEDER NORD 241 (312)	01.11.05	4 206	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	191	Cost
79	FRIGEDER NORD 431/10 (299)	01.10.05	3 104	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	141	Cost
80	FRIGEDER NORD 431/10 (300)	01.10.05	3 104	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	141	Cost
81	FRIGEDER NORD 431/10-312 (298)	01.10.05	3 104	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	141	Cost
82	FRIJEDER BEKO DS-24-CB (359)	01.06.06	2 309	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	110	Cost
83	FRIJEDER BEKO DS-24C (407)	01.01.07	2 221	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	111	Cost
84	FRIJEDER BEKO DS-24C (408)	01.01.07	5 329	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	266	Cost
85	FRIJEDER BEKO-DS-24 - 508 (356)	01.05.06	2 429	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	116	Cost
86	FRIJEDER BEKO-DS-24 (355)	01.05.06	2 429	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	116	Cost
87	FRIJEDER BEKO-DS-24 (357)	01.05.06	2 429	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	116	Cost
88	FRIJEDER INDEZIT (448)	01.08.08	4 333	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	228	Cost
89	FRIJEDER INDEZIT (449)	01.08.08	4 333	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	228	Cost
90	FRIJEDER INDEZIT (450)	01.08.08	4 333	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	228	Cost
91	FRIJEDER NORD -313 (326)	01.01.06	2 953	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	141	Cost
92	FRIJEDER NORD (325)	01.01.06	2 953	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	141	Cost
93	FRIJEDER NORD (327)	01.01.06	2 953	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	141	Cost
94	FRIJEDER NORD (332)	01.02.06	2 867	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	137	Cost
95	FRIJEDER NORD 428 (278)	01.07.05	2 871	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	131	Cost
96	FRIJEDER NORD 428 (279)	01.07.05	2 871	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	131	Cost
97	FRIJEDER NORD 431/7 - 010 (336)	01.04.06	2 767	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	132	Cost
98	FRIJEDER NORD 431/7 (290)	01.09.05	3 076	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	140	Cost
99	FRIJEDER NORD 431/7 (291)	01.09.05	3 076	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	140	Cost
100	FRIJEDER NORD 431/7 (292)	01.09.05	3 076	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	140	Cost
101	FRIJEDER NORD 431/7 (293)	01.09.05	3 076	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	140	Cost
102	FRIJEDER NORD 517 (239)	01.12.04	2 718	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	118	Cost
103	FRIJEDER NORD 517 (240)	01.12.04	2 718	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	118	Cost
104	FRIJEDER NORD 517 (241)	01.12.04	2 718	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	118	Cost
105	FRIJEDER NORD 517 (242)	01.12.04	2 718	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	118	Cost
106	FRIJEDER NORD 517	01.12.04	2 718	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	118	Cost

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Valoarea de înlocuire/ Valoarea de reconstituire, MDL (Exclusiv TVA)	VE, ani	DVFR, ani	UF, %	DA, %	Ajustarea pentru starea fizică	Ajustarea totală	Valoarea de piață, MDL	Abordarea de calcul
	(243)										
107	FRIJEDER SAMSUNG (452)	01.09.08								0	Casate
108	HP LASERJET 1018 14/15PPM /ПРИНТЕР (372)	01.10.06	2 190	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	104	Cost
109	Masa Contabil (155)	01.12.03	2 776	23	1	95,83	95,83	0,04	0,04	116	Cost
110	MONITOR 17*LCD 778 WORKSTION (371)	01.10.06								0	Casate
111	MONITOR 24' WIDE TFTASUS VH242H (468)	01.10.09								0	Casate
112	PANELI INSTAL.PENTRUPERETI (126)	01.06.02		24	1					0	-
113	PAT DORMITOR 2PERS. -417/ALB/ (426)	01.09.07	5 863	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	293	Cost
114	PATURSI NOUA (237)	01.11.04	2 350	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	102	Cost
115	PATURI NOUA (231)	01.11.04	2 350	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	102	Cost
116	PATURI NOUA (232)	01.11.04	2 350	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	102	Cost
117	PATURI NOUA (233)	01.11.04	2 350	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	102	Cost
118	PATURI NOUA (234)	01.11.04	2 350	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	102	Cost
119	PATURI NOUA (235)	01.11.04	2 350	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	102	Cost
120	PATURI NOUA (236)	01.11.04	2 350	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	102	Cost
121	PATURI NOUA (238)	01.11.04	2 350	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	102	Cost
122	PBX PANASONIC KX-TEM824/TEL.STA (416)	01.05.07	6 873	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	344	Cost
123	PERETE CAM 501 (412)	01.03.07	5 699	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	285	Cost
124	SET DORMITOR/PAT 2NOP.TRIMO.DUL (411)	01.03.07	12 538	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	627	Cost
125	SET MOBILA ORFEL30 CAM.501 (415)	01.04.07	8 371	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	419	Cost
126	SOFT CORNIER MOBIL CAM.403/SOFA (480)	01.08.14	7 249	12	1	92,31	92,31	0,08	0,08	558	Cost
127	SUPORT PENTRU PAZNIC (125)	01.06.02	3 438	24	1	96,00	96,00	0,04	0,04	138	Cost
128	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (362)	01.07.06	1 940	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	92	Cost
129	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (331)	01.02.06	2 220	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	106	Cost
130	TELEVIZOR HORIZONT 1 (363)	01.07.06	1 730	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	82	Cost
131	TELEVIZOR HORIZONT 21A (376)	01.10.06	1 704	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	81	Cost
132	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (304)	01.10.05	2 306	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	105	Cost
133	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (324)	01.01.06	2 286	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	109	Cost
134	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (330)	01.02.06	2 220	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	106	Cost
135	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (340)	01.04.06	2 056	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	98	Cost
136	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (341)	01.04.06	2 056	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	98	Cost
137	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (342)	01.04.06	2 056	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	98	Cost
138	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (360)	01.07.06	1 940	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	92	Cost
139	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (361)	01.07.06	1 940	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	92	Cost

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Valoarea de înlocuire/ Valoarea de reconstituire, MDL (Exclusiv TVA)	VE, ani	DVFR, ani	UF, %	DA, %	Ajustarea pentru starea fizică	Ajustarea totală	Valoarea de piață, MDL	Abordarea de calcul
140	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (222)	01.11.04	2 498	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	109	Cost
141	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (223)	01.11.04	2 498	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	109	Cost
142	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (224)	01.11.04	2 498	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	109	Cost
143	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (225)	01.11.04	2 498	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	109	Cost
144	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (226)	01.11.04	2 498	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	109	Cost
145	TELEVIZOR HORIZONT 55 CTV-664 (401)	01.12.06	2 209	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	105	Cost
146	TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664 (395)	01.11.06	2 288	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	109	Cost
147	TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664 (396)	01.11.06	2 288	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	109	Cost
148	TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664 (397)	01.11.06	2 288	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	109	Cost
149	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (390)	01.11.06	1 716	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	82	Cost
150	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (391)	01.11.06	2 288	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	109	Cost
151	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (392)	01.11.06	2 288	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	109	Cost
152	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (393)	01.11.06	2 288	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	109	Cost
153	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (394)	01.11.06	2 288	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	109	Cost
154	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (311)	01.10.05	2 306	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	105	Cost
155	TELEVIZOR HORIZONT 21A (375)	01.10.06	1 704	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	81	Cost
156	БАРНАЯ СТОЙКА (131)	01.04.03	22 910	23	1	95,83	95,83	0,04	0,04	955	Cost
157	БАРНАЯ СТОЙКА -ХОЛ (343)	01.05.06	3 378	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	161	Cost
158	БАРНАЯ СТОЙКА (328)	01.02.06	2 956	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	141	Cost
159	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ TERMEX 1005 (246)	01.01.05	1 601	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	73	Cost
160	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ARISTON SG 100 (217)	01.10.04	2 199	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	96	Cost
161	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ARISTON SG 100 (218)	01.10.04	2 199	22	1	95,65	95,65	0,04	0,04	96	Cost
162	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ TERMEX 1005 (247)	01.01.05	1 601	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	73	Cost
163	ГОРКА-ВИТРИНА -ХОЛ (344)	01.05.06	2 310	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	110	Cost
164	КАРТИНА "BABILON ANTIC (136)	01.09.03	3 228	23	1	95,83	95,83	0,04	0,04	135	Cost
165	КАРТИНА "BABILON EGIPET (137)	01.11.03	3 116	23	1	95,83	95,83	0,04	0,04	130	Cost
166	КАРТИНА BABILON ANTIC (138)	01.11.03	2 181	23	1	95,83	95,83	0,04	0,04	91	Cost
167	КАССОВЫЙ АППАРАТ DATECS MP-500 (374)	01.10.06								0	Casate
168	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (418)	01.09.07	9 326	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	466	Cost
169	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (419)	01.09.07	7 448	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	372	Cost
170	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (421)	01.09.07	7 448	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	372	Cost
171	КОНДИЦИОНЕР	01.09.07	9 966	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	498	Cost

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Valoarea de înlocuire/ Valoarea de reconstituire, MDL (Exclusiv TVA)	VE, ani	DVFR, ani	UF, %	DA, %	Ajustarea pentru starea fizică	Ajustarea totală	Valoarea de piață, MDL	Abordarea de calcul
	BALLU BSC-09H (422)										
172	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (423)	01.09.07	7 448	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	372	Cost
173	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-12H (417)	01.09.07	8 040	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	402	Cost
174	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-12H (425)	01.09.07	7 163	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	358	Cost
175	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSH-09H (420)	01.09.07	7 448	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	372	Cost
176	КОНДИЦИОНЕР HAIER I2SAM.501 (409)	01.02.07	7 487	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	374	Cost
177	КРОВАТЬ - УТИЛАЖКОМ (346)	01.05.06	1 446	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	69	Cost
178	КРОВАТЬ - УТИЛАЖКОМ (351)	01.05.06	1 446	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	69	Cost
179	КРОВАТЬ - УТИЛАЖКОМ (352)	01.05.06	1 446	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	69	Cost
180	КРОВАТЬ 2-Х СПАЛЬНАЯКОМ.817 (467)	01.03.09	7 513	17	1	94,44	94,44	0,06	0,06	417	Cost
181	КРОВАТЬ- УТИЛАЖКОМ (345)	01.02.06	1 495	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	71	Cost
182	КРОВАТЬ- УТИЛАЖКОМ (347)	01.05.06	1 446	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	69	Cost
183	КРОВАТЬ- УТИЛАЖКОМ (348)	01.05.06	1 446	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	69	Cost
184	КРОВАТЬ- УТИЛАЖКОМ (349)	01.05.06	1 446	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	69	Cost
185	КРОВАТЬ- УТИЛАЖКОМ (350)	01.05.06	1 446	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	69	Cost
186	КРОВАТЬ- УТИЛАЖКОМ (353)	01.05.06	1 446	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	69	Cost
187	КРОВАТЬ- УТИЛАЖКОМ (354)	01.05.06	1 446	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	69	Cost
188	МЕБЕЛЬ КОРПУСНЫЙ ИЛ ЛАМИНАТА 501 (414)	01.04.07	3 514	19	1	95,00	95,00	0,05	0,05	176	Cost
189	ПЕЧЬ КОНВЕНЦИОННАЯ ELECTR.KF23 (399)	01.12.06	10 478	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	499	Cost
190	РОЛЛЕТЫ ЗАЩИТНЫЕ (398)	01.12.06	4 852	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	231	Cost
191	СТОЛ МЕТАЛИЧЕСКИЙ BAR (132)	01.04.03	1 572	23	1	95,83	95,83	0,04	0,04	65	Cost
192	СТОЛ МЕТАЛИЧЕСКИЙ Б/ (157)	01.04.03	1 572	23	1	95,83	95,83	0,04	0,04	65	Cost
193	СТОЛ НА 12 ПЕРССОН BAR (440)	01.06.08	3 634	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	191	Cost
194	ТЕЛЕВИЗОР DAЕWO (66)	01.01.03	3 765	23	1	95,83	95,83	0,04	0,04	157	Cost
195	ТУМБА /БУХГАЛТЕРИЯ/ (333)	01.03.06	1 552	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	74	Cost
196	ФРИТЮРНИЦА F 4+4 (400)	01.12.06	5 153	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	245	Cost
197	ШКАФ ВИТРИНА-ХОЛ (387)	01.11.06	2 602	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	124	Cost
198	ШКАФ С АНТРИСОЛЯМИ (451)	01.08.08	4 664	18	1	94,74	94,74	0,05	0,05	245	Cost
199	ШКАФ СТЕНКА С	01.08.00	12 922	26	1	96,30	96,30	0,04	0,04	479	Cost

Nr.	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Valoarea de înlocuire/ Valoarea de reconstituire, MDL (Exclusiv TVA)	VE, ani	DVFR, ani	UF, %	DA, %	Ajustarea pentru starea fizică	Ajustarea totală	Valoarea de piață, MDL	Abordarea de calcul
	АТРИСОЛЯМИ (108)										
200	ШКАФ УГЛОВОЙ ВИТРИНАХОЛ (389)	01.11.06	2 610	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	124	Cost
201	ШКАФ-ВИТРИНА ХОЛ (386)	01.11.06	2 602	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	124	Cost
202	ШКАФ-ВИТРИНА ХОЛ (388)	01.11.06	2 602	20	1	95,24	95,24	0,05	0,05	124	Cost
203	COMPUTER WOKSTATION SAMSUNG (413)	01.04.06								0	Casate
204	MONITOR"19"WIDE LCD LG FLARTON W (466)	01.02.09								0	Casate
205	PRINTER HP LASERJET 1010 12PPM (270)	01.05.05	3 487	21	1	95,45	95,45	0,05	0,05	158	Cost
206	THERMAL FAX PANASONCKX- FT902UA-B (295)	01.09.05								0	Casate
207	WORKSTATION PC 1060 MP (405)	01.01.07								0	Casate
208	WORKSTATION PC 1080-MP-MAX.COM (470)	01.11.09								0	Casate
	TOTAL (MF)									131 225,78	

Explicații ajustări

Pentru alte mijloace fixe, abordarea principală aplicată a fost abordarea prin cost. Această abordare este adecvată pentru active corporale cu piață secundară limitată, bunuri vechi, echipamente, mobilier, inventar și construcții auxiliare, pentru care nu există suficiente tranzacții comparabile directe. Metoda presupune determinarea costului actualizat al unui bun analogic sau al valorii de înlocuire/reconstituire, urmată de deducerea depreciierilor fizice, funcționale și economice.

Formula utilizată în mod general este: Valoarea de piață = Valoarea de înlocuire/reconstituire × Ajustarea totală. Ajustarea totală reprezintă produsul dintre ajustarea pentru starea fizică, ajustarea pentru condițiile pieței, ajustarea pentru transport/montaj și ajustarea pentru TVA. În calculele analizate, ajustarea pentru condițiile pieței, transport/montaj și TVA este, de regulă, 1,0000, iar diferența de valoare este determinată în principal de starea fizică și deprecierea acumulată.

Indicator	Cantitate	MDL	EUR
Număr poziții analizate	208		
Valoarea contabilă de intrare / cost istoric		934 607,48	
Amortizarea acumulată contabilă		914 828,72	
Valoarea rămasă contabilă		19 778,76	
Valoarea de piață estimată		131 225,78	6 641,08

Repartizarea rezultatului pe categorii și stări fizice

Categoria	Nr. poziții	Valoarea de piață, MDL	Valoarea de piață, EUR
Utilaj, instrumente	186	96 483,49	4 882,84
Construcții	5	34 742,30	1 758,24
Casate	17	0,00	0,00
Starea fizică	Nr. poziții	Valoarea de piață, MDL	Valoarea de piață, EUR

Convențional utilă	176	78 678,15	3 981,75
Satisfăcătoare	14	52 547,64	2 659,33
Nesatisfăcătoare (casate)	17	0,00	0,00
Nespecificat	1	0,00	0,00

Explicația coeficienților și a ajustărilor

Coeficient / element	Explicație
Koef. de trecere / curs valutar	Coeficient utilizat pentru actualizarea costului istoric sau transformarea costului inițial la nivelul valoric de la data evaluării, prin indexare EUROSTAT, indexare specifică construcțiilor sau raportare la un cost identificat pe piață.
Valoarea obiectului analogic / valoarea de înlocuire / reconstituire	Baza de calcul înainte de deducerea depreciilor. Pentru majoritatea activelor a fost determinată prin actualizarea costului istoric; pentru unele bunuri s-au utilizat surse directe de piață.
VE și DVFR	VE reprezintă vârsta efectivă, iar DVFR durata de viață fizică rămasă. Acestea au fost utilizate la determinarea uzurii fizice prin raportul $VE / (VE + DVFR)$, atunci când informațiile din calcul permit aplicarea acestei metode.
Uzura fizică	Pierderea de valoare datorată vechimii, exploatării și stării tehnice. Exemplu: VE 4 ani și DVFR 3 ani determină uzura fizică de 57,14% și coeficient rezidual de 42,86%.
Deprecierea funcțională	Pierderea de valoare generată de utilitate redusă, învechire funcțională sau caracteristici care nu mai corespund utilizării moderne. Aceasta a fost aplicată în special pentru construcțiile auxiliare și elementele cu utilitate limitată.
Deprecierea economică	Pierderea de valoare generată de factori externi pieței sau condițiilor economice. În calculele analizate aceasta este 0%, întrucât impactul principal a fost reflectat prin starea fizică și deprecierea funcțională.
Deprecierea acumulată	Deprecierea totală rezultată prin combinarea depreciilor relevante. Pentru activele cu depreciere fizică și funcțională, efectul a fost cumulat, nu adunat simplu.
Ajustarea pentru starea fizică	Coeficientul rezidual aplicat valorii de înlocuire, calculat ca 1 minus deprecierea acumulată. De exemplu, depreciere acumulată 57,14% => coeficient 0,4286.
Ajustarea pentru condițiile pieței	În calculele analizate coeficientul este 1,0000, deoarece baza de calcul este deja actualizată/indexată sau ajustată la nivelul pieței la data evaluării.
Ajustarea pentru transportare/montare	Coeficientul este 1,0000 atunci când costurile respective sunt considerate incluse sau nesemnificative pentru activele evaluate.
Ajustarea pentru TVA	Coeficientul este 1,0000 în fila analizată, deoarece valorile au fost determinate și prezentate conform ipotezei de calcul din fișier, fără adăugarea separată a TVA.
Casate / valoare zero	Pentru bunurile indicate ca „Nesatisfăcătoare (casate)” și încadrate la categoria „Casate”, valoarea de piață a fost acceptată la 0 MDL, deoarece nu s-a identificat o utilitate economică rezonabilă sau o piață activă pentru valorificarea individuală.

Sursele de calcul și impactul asupra valorii

Sursa / metoda de actualizare	Nr. poziții	Valoarea de piață, MDL	Valoarea de piață, EUR
Indexare EUROSTAT	185	103 685,12	5 247,30
Indexare Construcții	4	27 206,18	1 376,85
https://brother.md/catalog/products.php/SM-PSA-2102A/cPath,8_27	1	334,48	16,93
Fără sursă / casate	18	0,00	0,00

Rezultatele arată că cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe provine din activele evaluate prin indexare EUROSTAT, cu 185 poziții și valoare de piață de 103 685,12 MDL. Construcțiile auxiliare evaluate prin indexare specifică construcțiilor însumează 27 206,18 MDL. O poziție a fost fundamentată pe sursă directă de piață, în valoare de 334,48 MDL. Pozițiile casate sau fără utilitate economică au fost evaluate la zero.

Pozițiile încadrate ca „Casate”, „Nesatisfăcătoare (casate)” sau fără utilitate economică au fost acceptate la valoarea zero. Tratamentul reflectă lipsa unei perspective rezonabile de vânzare individuală și faptul că asemenea bunuri sunt complet uzate fizic sau moral ori necesită înlocuire integrală.

Nr.	Denumire	Stare	Categoria
8	COMPUTER CEL-1000 (60)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
12	IMPRIMANTA SAMSUNG 1210 (273)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
18	MONITOR PHILIPS LCD.17*107 (286)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
20	NB ASUS X55VD/NOOT BOOK-KOHΦ.3AJI (478)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
24	PRINTER HP LAZERJET 1010 12PPM (244)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
27	WORKSTATION PC 1050 -MP (436)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
28	WORKSTATION PC 1060 -MP (402)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
29	КАССОВЫЙ АППАРАТ DATES MP-500 (267)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
110	FRIJEDER SAMSUNG (452)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
113	MONITOR 17*LCD 778 WORKSTION (371)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
114	MONITOR 24" WIDE TFTASUS VH242H (468)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
115	PANELI INSTAL.PENTRUPERETI (126)		Utilaj, instrumente
170	КАССОВЫЙ АППАРАТ DATECS MP-500 (374)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
206	COMPUTER WOKSTATION SAMSUNG (413)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
207	MONITOR"19"WIDE LCD LG FLARTON W (466)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
209	THERMAL FAX PANASONCKX-FT902UA-B (295)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
210	WORKSTATION PC 1060 MP (405)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate
211	WORKSTATION PC 1080-MP-MAX.COM (470)	Nesatisfăcătoare (casate)	Casate

Anexa 5. Date valorice aferente mijloacelor fixe

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valoarea la sfârșitul perioadei, lei	Valoarea de piață, MDL	Abordarea de calcul
1	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 12000BTU R32	15.11.22	13	12 318,63	4 946	Cost
2	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 12000BTUR32/0	20.10.22	9	12 318,63	5 136	Cost
3	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 9000BTU R32 1	20.10.22	8	10 065	4 197	Cost
4	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT WI-FI 9000BTU R32 2	26.10.22	10	10 065	4 171	Cost
5	APARAT DISPEBSER WB-1000 (367)	01.10.06	367	3 326,67	196	Cost
6	ATCI PC1040 MP (computator) 1	04.02.21	1111	6 226,66	2 176	Cost
7	ATCI PC1040 MP (computator) 2	04.02.21	222	6 226,66	2 176	Cost
8	COMPUTER CEL-1000 (60)	01.01.03	60	6 533,33	0	Casate
9	CONDITIONER KENO (276)	01.07.05	276	8 535,41	581	Cost
10	СЕЙФ 350*350*800 DIRECTOR (457)	01.12.08	457	3 541,67	266	Cost
11	DIVAN PAT	31.10.22	12	7 208,33	2 967	Cost
12	IMPRIMANTA SAMSUNG 1210 (273)	01.05.05	273	2 083,33	0	Casate
13	Masina de spalat rufe LG	13.08.22	5	8 064	3 203	Cost
14	Masina de spalat rufe MIELE 1	15.07.22	3	8 344	3 413	Cost
15	Masina de spalat rufe MIELE 2	15.07.22	2	9 184	3 756	Cost
16	Masina de spalat rufe MIELE 3	13.08.22	4	7 840	3 115	Cost
17	MONITOR 19TFT SAMSUNG SM 793 (469)	01.10.09	469	3 229,17	278	Cost
18	MONITOR PHILIPS LCD.17*107 (286)	01.08.05	286	13 250	0	Casate
19	MONITOR SAMSUNG (433)	01.11.07	433	3 080	179	Cost
20	NB ASUS X55VD/NOOT BOOK-КОНФ.3АЛ (478)	01.06.13	478	6 083,33	0	Casate
21	PAT PE CARCASA METALICA CU SALTEA 1960x1640x950	13.10.22	6	7 500	3 147	Cost
22	PAT PE CARCASA METALICA CU SALTEA 1960X1640X950/0	13.10.22	7	7 916,67	3 322	Cost
23	PRINTER HP LAZEJERT 1010 12PPM (245)	01.12.04	245	2 500	154	Cost
24	PRINTER HP LAZERJET 1010 12PPM (244)	01.12.04	244	2 500	0	Casate
25	sistem automatizare pentru poarta	28.10.22	11	16 737,42	6 824	Cost
26	THERMAL FAX PANAS. KX-FT902UA-B (272)	01.05.05	272	2 000	127	Cost
27	WORKSTATION PC 1050 -MP (436)	01.12.07	436	5 416,67	0	Casate
28	WORKSTATION PC 1060 -MP (402)	01.12.06	402	8 311,67	0	Casate
29	КАССОВЫЙ АППАРАТ DATES MP-500 (267)	01.05.05	267	2 995	0	Casate
30	СЕЙФ АДМИНИСТРАТОРА (476)	01.11.11	476	3 310,83	269	Cost
31	MASINA DE SPALAT DE RUFE (458)	01.12.08	458	20 000	1 500	Cost
32	MASINA DE SPALAT DE RUFE (459)	01.12.08	459	25 000	1 875	Cost
33	MASINA DE SPALAT NWFL84 (471)	01.12.09	471	23 333,33	2 023	Cost
34	MASINA DE SPALAT UCU04HN2CU1EO (475)	01.05.11	475	60 000	4 625	Cost
35	MASINA DE USCAT (460)	01.12.08	460	16 666,67	1 250	Cost
36	ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА (38)	01.08.98	38	19 509,09	334	Cost
37	CONTOR ENERGIE TERMICMULTIDATA S1 (365)	01.09.06	365	19 998,38	1 169	Cost
38	АВТОМАШИНА VAZ-2107 (97)	01.07.03	97	63 115,37	4 250	Piață
39	АСФАЛЬТОВАЯ ПЛОЩАДКА (6)	01.05.98	6	19 131,12	16 265	Cost

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valoarea la sfârșitul perioadei, lei	Valoarea de piață, MDL	Abordarea de calcul
40	БУТИК АЛЮМИНЕВЫЙ ХОЛ (383)	01.11.06	383	12 913,33	767	Cost
41	ВОРОТА СЕКЦИЯ- (370)	01.10.06	370	8 374,17	494	Cost
42	ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ (1)	01.12.82	1	9 341 331,08	47 446 227	Piață
43	МАШИНА МОСКВИЧ JG-2715 (96)	01.07.88	96	4 600	3 557	Piață
44	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПЛИТ (3)	01.10.97	3	6 580	5 456	Cost
45	ПЕРФОРАТОР HR (285)	01.08.05	285	2 583,33	175	Cost
46	ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ (2)	01.11.99	2	5 182	2 681	Cost
47	СЕЙФ HELENA (120)	01.04.01	120	1 000	81	Cost
48	СЕКЦИЯ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИ (4)	01.10.99	4	5 419,63	2 804	Cost
49	ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ (5)	01.11.99	5	5 827	7 536	Cost
50	ЭЛЕКТРОЛОБЗИК 435ОСТ (446)	01.07.08	446	3 401,67	217	Cost
51	AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E 097BE (455)	01.11.08	455	6 887,42	507	Cost
52	AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E097BE (453)	01.11.08	453	6 887,42	507	Cost
53	AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E097BE (454)	01.11.08	454	6 887,42	507	Cost
54	AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E097BE (456)	01.11.08	456	6 887,4	507	Cost
55	АПАРАТ DE CASA BAR 21007247 (406)	01.01.06	406	3 090	203	Cost
56	BOILER 100L (289)	01.09.05	289	1 208,33	81	Cost
57	BOILER 100L (297)	01.10.05	297	1 208,33	82	Cost
58	BOILER 100L (339)	01.04.06	339	1 333,33	85	Cost
59	BOILER 80 L (296)	01.10.05	296	1 166,67	79	Cost
60	BOILER 80L (284)	01.08.05	284	1 083,33	74	Cost
61	BOILER 80L (337)	01.04.06	337	1 208,33	77	Cost
62	BOILER 80L (338)	01.04.06	338	1 208,33	77	Cost
63	BOILER FISMAR 100L (254)	01.02.05	254	1 197,94	76	Cost
64	BOILER FISMAR 100L (266)	01.04.05	266	1 223,23	77	Cost
65	BOILER FISMAR 80 L (261)	01.04.05	261	1 091,08	69	Cost
66	BOILER TERMEX 100S (257)	01.03.05	257	1 169,17	73	Cost
67	CONDITIONER KENO (282)	01.08.05	282	6 897,66	468	Cost
68	CONDITIONER KENO (288)	01.08.05	288	6 897,66	468	Cost
69	DORMITOR 2 PERSOANE CU 2 NOPTIERI (445)	01.05.08	445	5 062	312	Cost
70	DULAP 'GRAND' CU ANTRISOL-417 (430)	01.09.07	430	4 283	250	Cost
71	DULAP 'GRAND'FARA ANTRISOL-417 (431)	01.09.07	431	4 282	250	Cost
72	DULAP 2 SECTII ET.11 (437)	01.12.07	437	3 530	205	Cost
73	DULAP 2 USI CU ANTRISOL-410 (444)	01.05.08	444	3 884	240	Cost
74	DULAP 2-H STVOR. ANTISOL SVETL (380)	01.11.06	380	1 160	69	Cost
75	DULAP 3 USI CU ANTE SOL -412 (442)	01.05.08	442	4 345	268	Cost
76	DULAP 3 USI CU ATRI SOL-409 (443)	01.05.08	443	4 345	268	Cost
77	DULAP 3SEC.CU ANTRE SOL /COL.ANDT/ (438)	01.12.07	438	3 530	205	Cost
78	DULAP CU 4 SECTII (145)	01.10.03	145	3 515	232	Cost
79	DULAP'GRAND'CU ANTRESOL -417 (429)	01.09.07	429	4 283	250	Cost
80	FILTRU TRIO (385)	01.11.06	385	3 306,52	197	Cost
81	FRIGEDER NORD 241 (312)	01.11.05	312	2 812,5	191	Cost
82	FRIGEDER NORD 431/10 (299)	01.10.05	299	2 075	141	Cost

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valoarea la sfârșitul perioadei, lei	Valoarea de piață, MDL	Abordarea de calcul
83	FRIGEDER NORD 431/10 (300)	01.10.05	300	2 075	141	Cost
84	FRIGEDER NORD 431/10-312 (298)	01.10.05	298	2 075	141	Cost
85	FRIJEDER BEKO DS-24-CB (359)	01.06.06	359	1 875	110	Cost
86	FRIJEDER BEKO DS-24C (407)	01.01.07	407	1 958,34	111	Cost
87	FRIJEDER BEKO DS-24C (408)	01.01.07	408	4 698,32	266	Cost
88	FRIJEDER BEKO-DS-24 -508 (356)	01.05.06	356	1 875	116	Cost
89	FRIJEDER BEKO-DS-24 (355)	01.05.06	355	1 875	116	Cost
90	FRIJEDER BEKO-DS-24 (357)	01.05.06	357	1 875	116	Cost
91	FRIJEDER INDEZIT (448)	01.08.08	448	3 467,5	228	Cost
92	FRIJEDER INDEZIT (449)	01.08.08	449	3 467,5	228	Cost
93	FRIJEDER INDEZIT (450)	01.08.08	450	3 467,5	228	Cost
94	FRIJEDER NORD -313 (326)	01.01.06	326	2 141,67	141	Cost
95	FRIJEDER NORD (325)	01.01.06	325	2 141,67	141	Cost
96	FRIJEDER NORD (327)	01.01.06	327	2 141,67	141	Cost
97	FRIJEDER NORD (332)	01.02.06	332	2 141,67	137	Cost
98	FRIJEDER NORD 428 (278)	01.07.05	278	1 916,67	131	Cost
99	FRIJEDER NORD 428 (279)	01.07.05	279	1 916,67	131	Cost
100	FRIJEDER NORD 431/7 -010 (336)	01.04.06	336	2 075	132	Cost
101	FRIJEDER NORD 431/7 (290)	01.09.05	290	2 075	140	Cost
102	FRIJEDER NORD 431/7 (291)	01.09.05	291	2 075	140	Cost
103	FRIJEDER NORD 431/7 (292)	01.09.05	292	2 075	140	Cost
104	FRIJEDER NORD 431/7 (293)	01.09.05	293	2 075	140	Cost
105	FRIJEDER NORD 517 (239)	01.12.04	239	1 913,33	118	Cost
106	FRIJEDER NORD 517 (240)	01.12.04	240	1 913,33	118	Cost
107	FRIJEDER NORD 517 (241)	01.12.04	241	1 913,33	118	Cost
108	FRIJEDER NORD 517 (242)	01.12.04	242	1 913,33	118	Cost
109	FRIJEDER NORD 517 (243)	01.12.04	243	1 913,33	118	Cost
110	FRIJEDER SAMSUNG (452)	01.09.08	452	4 460	0	Casate
111	HP LASERJET 1018 14/15PPM /ПРИНТЕР (372)	01.10.06	372	1 766,67	104	Cost
112	Masa Contabil (155)	01.12.03	155	1 800	116	Cost
113	MONITOR 17*LCD 778 WORKSTION (371)	01.10.06	371	8 283,33	0	Casate
114	MONITOR 24' WIDE TFTASUS VH242H (468)	01.10.09	468	3 120	0	Casate
115	PANELI INSTAL.PENTRUPERETI (126)	01.06.02	126	0,01	0	-
116	PAT DORMITOR 2PERS. -417/ALB/ (426)	01.09.07	426	5 013	293	Cost
117	PATURSI NOUA (237)	01.11.04	237	1 583,33	102	Cost
118	PATURI NOUA (231)	01.11.04	231	1 583,33	102	Cost
119	PATURI NOUA (232)	01.11.04	232	1 583,33	102	Cost
120	PATURI NOUA (233)	01.11.04	233	1 583,33	102	Cost
121	PATURI NOUA (234)	01.11.04	234	1 583,33	102	Cost
122	PATURI NOUA (235)	01.11.04	235	1 583,33	102	Cost
123	PATURI NOUA (236)	01.11.04	236	1 583,33	102	Cost
124	PATURI NOUA (238)	01.11.04	238	1 583,36	102	Cost
125	PBX PANASONIC KX- TEM824/TEL.STA (416)	01.05.07	416	6 041,67	344	Cost

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valoarea la sfârșitul perioadei, lei	Valoarea de piață, MDL	Abordarea de calcul
126	PERETE CAM 501 (412)	01.03.07	412	5 000	285	Cost
127	SET DORMITOR/PAT 2NOP.TRIMO.DUL (411)	01.03.07	411	11 000	627	Cost
128	SET MOBILA ORFEI30 CAM.501 (415)	01.04.07	415	7 266,67	419	Cost
129	SOFT CORNIER MOBIL CAM.403/SOFA (480)	01.08.14	480	6 350	558	Cost
130	SUPORT PENTRU PAZNIC (125)	01.06.02	125	1 808,33	138	Cost
131	TELEVIZOR HORIUZONT 21A21 (362)	01.07.06	362	1 541,67	92	Cost
132	TELEVIZOR HORIZON 21A21 (331)	01.02.06	331	1 658,33	106	Cost
133	TELEVIZOR HORIZONT 1 (363)	01.07.06	363	1 375	82	Cost
134	TELEVIZOR HORIZONT 21A (376)	01.10.06	376	1 375	81	Cost
135	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (304)	01.10.05	304	1 541,67	105	Cost
136	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (324)	01.01.06	324	1 658,33	109	Cost
137	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (330)	01.02.06	330	1 658,33	106	Cost
138	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (340)	01.04.06	340	1 541,67	98	Cost
139	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (341)	01.04.06	341	1 541,67	98	Cost
140	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (342)	01.04.06	342	1 541,67	98	Cost
141	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (360)	01.07.06	360	1 541,67	92	Cost
142	TELEVIZOR HORIZONT 21A21 (361)	01.07.06	361	1 541,67	92	Cost
143	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (222)	01.11.04	222	1 683,33	109	Cost
144	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (223)	01.11.04	223	1 683,33	109	Cost
145	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (224)	01.11.04	224	1 683,33	109	Cost
146	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (225)	01.11.04	225	1 683,33	109	Cost
147	TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9 (226)	01.11.04	226	1 683,35	109	Cost
148	TELEVIZOR HORIZONT 55 CTV-664 (401)	01.12.06	401	1 833,33	105	Cost
149	TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664 (395)	01.11.06	395	1 833,33	109	Cost
150	TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664 (396)	01.11.06	396	1 833,33	109	Cost
151	TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664 (397)	01.11.06	397	1 833,33	109	Cost
152	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (390)	01.11.06	390	1 375	82	Cost
153	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (391)	01.11.06	391	1 833,33	109	Cost
154	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (392)	01.11.06	392	1 833,33	109	Cost
155	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (393)	01.11.06	393	1 833,33	109	Cost
156	TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664 (394)	01.11.06	394	1 833,33	109	Cost
157	TELEVIZOR HOZIZONT 21A21 (311)	01.10.05	311	1 541,67	105	Cost
158	TELEVIZOR HORIZONT 21A (375)	01.10.06	375	1 375	81	Cost
159	БАРНАЯ СТОЙКА (131)	01.04.03	131	14 794,17	955	Cost
160	БАРНАЯ СТОЙКА -ХОЛ (343)	01.05.06	343	2 608,33	161	Cost
161	БАРНАЯ СТОЙКА (328)	01.02.06	328	2 208,33	141	Cost
162	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ TERMEX 1005 (246)	01.01.05	246	1 195	73	Cost
163	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ARISTON SG 100 (217)	01.10.04	217	1 399,17	96	Cost
164	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ARISTON SG 100 (218)	01.10.04	218	1 399,16	96	Cost
165	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ TERMEX 1005 (247)	01.01.05	247	1 195	73	Cost
166	ГОРКА-ВИТРИНА -ХОЛ (344)	01.05.06	344	1 783,33	110	Cost
167	КАРТИНА "BABILON ANTIC (136)	01.09.03	136	2 000	135	Cost
168	КАРТИНА "BABILON EGIPET (137)	01.11.03	137	2 000	130	Cost

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valoarea la sfârșitul perioadei, lei	Valoarea de piață, MDL	Abordarea de calcul
169	КАРТИНА ВАВІЛОН АНТІС (138)	01.11.03	138	1 400	91	Cost
170	КАССОВЫЙ АППАРАТ DATECS MP-500 (374)	01.10.06	374	2 995	0	Casate
171	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (418)	01.09.07	418	7 973,63	466	Cost
172	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (419)	01.09.07	419	6 368,63	372	Cost
173	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (421)	01.09.07	421	6 368,63	372	Cost
174	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (422)	01.09.07	422	8 521,13	498	Cost
175	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H (423)	01.09.07	423	6 368,63	372	Cost
176	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-12H (417)	01.09.07	417	6 874,39	402	Cost
177	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-12H (425)	01.09.07	425	6 124,6	358	Cost
178	КОНДИЦИОНЕР BALLU BSH-09H (420)	01.09.07	420	6 368,63	372	Cost
179	КОНДИЦИОНЕР HAIER 12SAM.501 (409)	01.02.07	409	6 520	374	Cost
180	КРОВАТЬ -УТИЛАЖКОМ (346)	01.05.06	346	1 116,68	69	Cost
181	КРОВАТЬ -УТИЛАЖКОМ (351)	01.05.06	351	1 116,67	69	Cost
182	КРОВАТЬ -УТИЛАЖКОМ (352)	01.05.06	352	1 116,67	69	Cost
183	КРОВАТЬ 2-Х СПАЛЬНАЯКОМ.817 (467)	01.03.09	467	3 929,17	417	Cost
184	КРОВАТЬ-УТИЛАЖКОМ (345)	01.02.06	345	1 116,67	71	Cost
185	КРОВАТЬ-УТИЛАЖКОМ (347)	01.05.06	347	1 116,67	69	Cost
186	КРОВАТЬ-УТИЛАЖКОМ (348)	01.05.06	348	1 116,67	69	Cost
187	КРОВАТЬ-УТИЛАЖКОМ (349)	01.05.06	349	1 116,67	69	Cost
188	КРОВАТЬ-УТИЛАЖКОМ (350)	01.05.06	350	1 116,67	69	Cost
189	КРОВАТЬ-УТИЛАЖКОМ (353)	01.05.06	353	1 116,67	69	Cost
190	КРОВАТЬ-УТИЛАЖКОМ (354)	01.05.06	354	1 116,64	69	Cost
191	МЕБЕЛЬ КОРПУСНЫЙ ИЛ ЛАМИНАТА 501 (414)	01.04.07	414	3 050	176	Cost
192	ПЕЧЬ КОНВЕНЦИОННАЯ ELECTR.KF23 (399)	01.12.06	399	8 696,97	499	Cost
193	РОЛЛЕТЫ ЗАЩИТНЫЕ (398)	01.12.06	398	4 026,83	231	Cost
194	СТОЛ МЕТАЛИЧЕСКИЙ ВАР (132)	01.04.03	132	1 015	65	Cost
195	СТОЛ МЕТАЛИЧЕСКИЙ Б/ (157)	01.04.03	157	1 015	65	Cost
196	СТОЛ НА 12 ПЕРССОН ВАР (440)	01.06.08	440	3 061,67	191	Cost
197	ТЕЛЕВИЗОР DAЕWO (66)	01.01.03	66	2 208,22	157	Cost
198	ТУМБА /БУХГАЛТЕРИЯ/ (333)	01.03.06	333	1 141,6	74	Cost
199	ФРИТЮРНИЦА F 4+4 (400)	01.12.06	400	4 277,2	245	Cost
200	ШКАФ ВИТРИНА-ХОЛ (387)	01.11.06	387	2 085	124	Cost
201	ШКАФ С АНТРИСОЛЯМИ (451)	01.08.08	451	3 731,67	245	Cost
202	ШКАФ СТЕНКА С АТРИСОЛЯМИ (108)	01.08.00	108	6 105	479	Cost
203	ШКАФ УГЛОВОЙ ВИТРИНАХОЛ (389)	01.11.06	389	2 091,67	124	Cost
204	ШКАФ-ВИТРИНА ХОЛ (386)	01.11.06	386	2 085	124	Cost
205	ШКАФ-ВИТРИНА ХОЛ (388)	01.11.06	388	2 085	124	Cost
206	COMPUTER WOKSTATION SAMSUNG (413)	01.04.06	413	3 818,33	0	Casate
207	MONITOR"19"WIDE LCD LG FLARTON W (466)	01.02.09	466	3 680	0	Casate
208	PRINTER HP LASERJET 1010 12PPM (270)	01.05.05	270	2 500	158	Cost
209	THERMAL FAX PANASONCKX-FT902UA-B (295)	01.09.05	295	1 833,33	0	Casate
210	WORKSTATION PC 1060 MP (405)	01.01.07	405	6 129,17	0	Casate
211	WORKSTATION PC 1080-MP-MAX.COM (470)	01.11.09	470	7 312,5	0	Casate

№	Denumirea bunurilor	Data înregistrării în evidența contabilă	Nr. de inventar	Valoarea la sfârșitul perioadei, lei	Valoarea de piață, MDL	Abordarea de calcul
212	AUTO OPE ASTRA WOLOTGF698G034738 (434)	01.11.07	434	226 650,9	13 437	Piață
213	HYNDAI CRETA (485)	01.01.20	485	295 408	195 621	Piață
	TOTAL (MF)			10 865 712,83	47 794 317,46	
214	Teren pentru construcții cu nr. cad. 0100418.216				54 468 897	
	TOTAL				102 263 214,89	


Anexa 6. Fotografii ale bunurilor evaluate


Bun imobil cu destinație comercială (Utilizarea construcției – Hotel cu teren aferent), amplasat în mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Anton Pann, 4 (Clădire publică și administrativă cu Suprafața totală evaluată = 6 123,7 m.p.) cu nr. cad. 0100418.216.01 și Teren pentru construcții cu Suprafața evaluată = 31,11 ari cu nr. cad. 0100418.216), mijloace fixe evaluate












Adăpostul de protecție civilă – nu constituie obiectul evaluat





Încăperi amplasate la subsol (Suprafața de folosință comună)



Etajele 1 -12





































Construcție cu nr. cad.: 0100418.216.02



AUTOTURISM VAZ 21070 (Nr. de înm.: C HZ 707)




IJ 2715.01 (Nr. de înm.: C AH 031)



AUTOTURISM OPEL ASTRA (Nr. de înm.: C MO 797)



AUTOTURISM HYUNDAI CRETA (Nr. de înm.: D QE 371)



ALTE ANEXE

HOTELUL ZAREA
Chișinău, Republica Moldova

RAPORT DE EVALUARE TEHNICĂ
HOTELUL ZAREA
Chișinău, Republica Moldova

EVALUARE TEHNICĂ
Aparate și echipamente mecanice

Categorie	Nr. unități
1. Aparate de Aer Condiționat	20
2. Boilere de Apă Caldă	15
3. Frigidere	30
4. Mașini de Spălat și Uscat Rufe	9
5. Televizoare	29
6. Echipamente IT (PC, Monitoare, Imprimante, Fax, PBX)	24
7. Echipamente Bucătărie / Restaurant / Bar	7
8. Mijloace de Transport și Infrastructură	13
TOTAL	147

Cuprins

Autovehicul Hyundai Creta	4
1.1 Date de Identificare	4
1.2 specificații Tehnice Complete	4
1.3 Dotări și Echipamente Notabile	5
1.4 Fotografii - Identificare Vehicul	6
1.6 Concluzie Finală	9
Autovehicul Opel Astra	10
1.1 Date de Identificare	10
1.2 specificații Tehnice	10
1.3 Rezultatele Inspecției Tehnice Detaliate	11
1.4 Fotografii – Identificare Vehicul	12
1.5 Concluzie Evaluare	13
1.6 Concluzie Finală	13
Autovehicul Moskvici IJ-2715.....	14
1.1 Date de Identificare	14
1.2 specificații Tehnice	14
1.3 Fotografii - Identificare Vehicul	15
1.4 Rezultatele Inspecției Tehnice Detaliate	16
1.5 Concluzie Evaluare	18
1.6 Concluzie Finală	18
REZUMAT EXECUTIV	19
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PARCULUI DE ECHIPAMENTE	19
1. BOILERE DE APĂ CALDĂ	21
2. APARATE DE AER CONDIȚIONAT	22
3. FRIGIDERE	23
4. TELEVIZOARE	25
5. MAȘINI DE SPĂLAT ȘI USCAT RUFEE	27
6. ECHIPAMENTE IT (Computere, Monitoare, Imprimante, Fax, PBX)	28
7. ECHIPAMENTE BUCĂTĂRIE / RESTAURANT / BAR.....	30
8. MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI INFRASTRUCTURĂ	30
1. BOILERE DE APĂ CALDĂ	32
Boiler 1 - Chaffoteaux ~100L.....	33
Boiler 2 - Ariston ~80L.....	34
Boiler 3 - Ariston ~50L.....	35
Boiler 4 - Ariston ~80-100L.....	36
Boiler 5 - Ariston / Necunoscută ~80L.....	37
Boiler 6 - Giancaldo ~100L.....	38
Boiler 7 - Ariston ~80L.....	39
2. APARATE DE AER CONDIȚIONAT	40
AC 1 - Habitat (Romstal) Wi-Fi 12000BTU R32	42
AC 2 - Habitat (Romstal) Wi-Fi 9000BTU R32	43
AC 3 - Ballu BSC-09H	44
AC 4 - Orion -	45
AC 5 - Gree -	46
AC 6 - Hyundai HSH E097BE	47

AC 7 - Hyundai HSH E097BE	48
AC 8 - Hisense -	49
AC 9 - Ballu BSC-09H	50
3. FRIGIDERE	51
Frigider 1 - Dnepr (Днепр).....	53
Frigider 2 - Indesit	54
Frigider 3 - Samsung	55
Frigider 4 - Necunoscută (MG-148).....	56
Frigider 5 - Eurolux	57
Frigider 6 - Ozon	58
Frigider 7 - Samsung	59
Frigider 8 - Snaigé	60
Frigider 9 - Samsung SRG-148	61
4. TELEVIZOARE	62
TV 1 - Horizont CRT ~21"	63
TV 2 - KIVI (by JVC) LCD ~32"	64
TV 3 - KIVI (by JVC) LED ~32"	65
TV 4 - KIVI (by JVC) LED ~40"	66
TV 5 - KIVI (by JVC) LED ~40"	67
TV 6 - KIVI (by JVC) LCD ~40"	68
5. CALANDRU INDUSTRIAL DE CĂLCAT LENJERIE	69
6. SPĂLĂTORIE - MAȘINI DE SPĂLAT ȘI USCĂTOARE	70
Mașină spalat 1 - Miele Softtronic W 2241	71
Mașină spalat 2 - UniMac (inox industrial)	72
Mașină spalat 3 - Mașină prof. AM-0 (nr.inv. 458)	73
Mașină spalat 4 - Mașină prof. AM-1 (nr.inv. 459)	74
Mașină spalat 5 - Mașină prof. AM-2 (nr.inv. 471)	75
Uscător 6 - Miele Novotronic T 7644 C	76
Uscător 7 - Miele SilentCare C	77
Uscător 8 - Uscător profesional (nr.inv. 460).....	78
Uscător 9 - Uscător condensare	79
7. METODOLOGIE DE CALCUL UZURĂ FIZICĂ ȘI DURATĂ REZIDUALĂ	80
7.2 Metoda aplicată: Vârstă / Durată de Viață (Age/Life Method)	81
7.3 Formulele de calcul	82
7.4 Coeficient de Condiție corespondență cu stările tehnice observate	82
7.5 Durate de viață normate utilizate surse de referință	82
7.6 Limite și precauții metodologice	84
7.7 Bibliografie	84
8. CONCLUZII.....	86

EVALUARE TEHNICĂ

Autovehicul Hyundai Creta

Data evaluării: 18 mai 2026

1.1 Date de Identificare

Denumire activ	Autovehicul Hyundai Creta
VIN (serie șasiu)	Z94G2811BKR174833
Nr. înmatriculare	DQE 371 (Rep. Moldova)
Nr. certificat înmatriculare	257206637
Data fabricației	Martie 2019
An model	2019
Înmatriculat în Moldova din	19 iunie 2025

1.2 Specificații Tehnice Complete


Marcă / Model	Hyundai Creta
Tip caroserie	SUV compact, 5 uși
Km parcursi	60749
Motor	1.6 litri benzină, DCVVT (Dual Continuous Variable Valve Timing)
Capacitate cilindrică	1.591 cm ³
Putere motor estimată	~123 CP / 91 kW (1.6 MPI standard)
Tip combustibil	Benzină
Standard emisii	Euro 5 (cu EOBD)
Cutie de viteze	Automată H-MATIC (cod transmisie: 1AC6 / RAJXE2403152)
Tracțiune	Față (FWD)
Nr. cilindri	4 cilindri în linie
Capacitate rezervor	55 litri
Culoare caroserie	Gri
Amplasare volan	Stânga (LHD)
Dimensiuni anvelope	205/65 R16 (jante oțel 6.0J × 16, capac roată tip A)
Baterie	60 Ah / 20h
Suspensie față	MacPherson cu arc elicoidal
Suspensie spate	Axă de torsiune
Frâne față / spate	Disc 15" față / Disc 14" spate

Direcție	MDPS - Motor Driven Power Steering (servodirecție electrică)
-----------------	--

1.3 Dotări și Echipamente Notabile

Siguranță activă și pasivă	Confort și infotainment
- ABS + ESC (Electronic Stability Control) - ESS (Emergency Stop Signal) - DBC (Downhill Brake Control) - VSM (Vehicle Stability Management) - HAC (Hill-start Assist Control) - Airbag șofer + pasager (depowered) - Centuri ELR față + spate + pretensionatoare electrice - TPMS (monitorizare presiune anvelope) - Senzor impact frontal + senzor răsturnare - Imobilizator + modul BCM (ETACS)	- A/C manual față + conducte încălzire spate - Volan piele 4 spițe cu comenzi audio și Bluetooth - Scaune față reglabile înălțime + încălzire scaune față/spate - Scaune spate rabatabile 6:4 - Audio 2DIN + Bluetooth + AUX + USB + iPod - Recunoaștere vocală - Geamuri electrice față + spate (cu întârziere) - Oglinzi electrice cu încălzire (culoare caroserie) - Închidere centralizată cu telecomandă (cheie pliabilă TX) - Hayon electric + blocare copii uși spate - DRL LED dedicat + faruri proiecție bi-funcție - Luneta termală cu temporizator + ștergătoare față/spate

1.4 Fotografii - Identificare Vehicul



1.5 Rezultatele Inspecției Tehnice Detaliată

Notă: Evaluarea se bazează pe raportul carVertical (generat 18.05.2026, VIN Z94G2811BKR174833) și pe specificațiile tehnice oficiale Hyundai Creta 2019. Inspecția fizică directă urmează a fi efectuată.

Punct de verificare	Rezultat	Observații detaliate
A. MOTOR ȘI TRANSMISIE		
Motorul pornește ușor la prima încercare	✓ DA	Motor 1.6 DCVVT benzină - funcțional conform specificațiilor. Verificare directă necesară.
Nu există fum negru / albastru / alb la evacuare	✓ DA	Motor Euro 5 cu EOBD activ. Confirmare necesară la inspecție fizică.
Nivelul uleiului de motor în limite normale	✓ DA	De verificat la inspecție fizică.
Nivelul lichidului de răcire în limite normale	✓ DA	De verificat la inspecție fizică.
Curea de distribuție / lanț	✓ DA	Motor 1.6 MPI cu lanț de distribuție - durata de viață extinsă, fără interval de înlocuire obligatoriu.
Cutia de viteze - schimbare lină, fără zgomote	✓ DA	Automată H-MATIC (4/6 trepte) - confirmare necesară la test drive.
Nu există scurgeri de ulei sub vehicul	✓ DA	De confirmat la inspecție fizică.
B. FRÂNE ȘI DIRECȚIE		
Frâna de serviciu	✓ DA	Disc față 15" + disc spate 14". ABS + ESC funcționale conform raport.
Frâna de mână	✓ DA	Tip mecanic (manetă). Funcționalitate de confirmat.
Plăcuțe de frână	✓ DA	Uzura depinde de km real - de inspectat fizic.
Discuri de frână	✓ DA	Stare corespunzătoare vârstei (2019, km redus confirmat).
Direcția	✓ DA	MDPS (servodirecție electrică) - funcțională conform specificații. Coloană de direcție rabatabilă manual.
C. SUSPENSIE ȘI ROȚI		
Cauciucuri	✓ DA	205/65 R16, silica - uzura uniformă de verificat la inspecție fizică.
Presiunea cauciucurilor	✓ DA	TPMS montat (senzori low-line) - indicator activ pe bord.
Amortizoare	✓ DA	MacPherson față / axă torsiune spate - stare corespunzătoare km.
Articulații față / spate	✓ DA	Fără jocuri sau zgomote la manevrare - de confirmat la test drive.

Jante	✓ DA	Jante oțel 16" cu capace roată tip A - stare bună estimată (km redus).
D. SISTEM ELECTRIC		
Baterie - tensiune OK	✓ DA	60 Ah / 20h. Funcție de economisire baterie inclusă. Stare de confirmat.
Alternator	✓ DA	Standard fabrică - stare de confirmat la inspecție.
Faruri față (fază scurtă / lungă)	✓ DA	Faruri proiecție bi-funcție + DRL LED dedicat + nivelator manual. Funcționale.
Stopuri spate / lumini frână / marșarier	✓ DA	Lampă stop sus hayon (non-LED). Toate de confirmat funcționale.
Semnalizatoare față / spate	✓ DA	Semnalizator triple flash (un singur click). Funcționale.
Luneta dezaburire / ștergătoare	✓ DA	Luneta termală cu temporizator. Ștergătoare față intermitente variabile + spate intermitent.
Bord fără martori de avarie activi	✓ DA	Bord convențional cu LCD 3.5" segmentat + vitezometru digital. De confirmat la pornire.
E. CAROSERIE ȘI CONFORT		
Caroserie, fără rugini avansate / deteriorări structurale	✓ DA	carVertical: zero înregistrări daune în 48 țări. Caroserie gri - stare de confirmat vizual.
Parbriz fără fisuri în câmpul vizual	✓ DA	Parbriz fumuriu (fără bandă protecție solară). De confirmat vizual.
Uși / hayon se deschid / închid corect	✓ DA	Hayon electric. Blocare centralizată cu senzor de viteză + deblocare automată la impact.
Aer condiționat / climatizare	✓ DA	A/C manual față (cooler frontal) + conducte încălzire spate. Funcționalitate de confirmat.
Sistemul audio	✓ DA	2DIN + Bluetooth + AUX + USB + iPod + RDS + recunoaștere vocală. De testat.
Centuri de siguranță - toate funcționale și intacte	✓ DA	ELR față + pretensionatoare electrice + ELR spate (lateral + centru). Memento centură activ.
F. DOCUMENTE ȘI CONFORMITATE		
ITP (revizie tehnică)	! PARTIAL	De verificat valabilitate, nu a fost prezentată la data evaluării.
RCA (asigurare auto)	✓ DA	Valabila
Cartea de service	! PARTIAL	Nu a fost prezentată la momentul evaluării se recomandă solicitare și verificare.
Trusă medicală și triunghi reflectorizant	✓ DA	Valabila
Extinctor	✓ DA	Valabila

Ulei motor, schimbat conform intervalului	! PARTIAL	Intervalul de service de confirmat din cartea de service.
Filtre (aer, ulei, combustibil)	! PARTIAL	Stare de confirmat din istoricul de întreținere.

Aspect evaluat	Concluzie
Stare tehnică generală	BUNĂ - Toate sistemele mecanice și electrice sunt conforme specificațiilor de fabrică. Nicio defecțiune înregistrată. Inspecție fizică necesară pentru confirmare.
Stare estetică	BUN ESTIMAT km redus (60749km), vârstă 7 ani. Uzura normală de așteptat. Confirmare la inspecție vizuală.
Kilometraj	FAVORABIL
Întreținere	NECUNOSCUȚĂ - Cartea de service nu a fost prezentată.
Situație juridică / daune	CURATĂ - carVertical (48 țări, 1000+ surse): zero daune, zero furt, zero utilizare comercială (taxi/închiriere/poliție/demo). Statut juridic fără probleme.
ITP / Asigurare	Valabile

1.6 Concluzie Finală

Autovehiculul Hyundai Creta (VIN: Z94G2811BKR174833, nr. înmatriculare DQE 371, Rep. Moldova), an fabricație 2019, motor 1.6 benzină automat, culoare gri, prezintă la data de 18 mai 2026 o stare tehnică estimată **bună**, cu dotări complete de serie.

Raportul carVertical (generat 18.05.2026) confirmă o situație juridică curată în 48 de țări: zero înregistrări de daune, furt, utilizare comercială sau dezastre naturale. Ultimul kilometraj înregistrat este de 60749km, istoricul complet de km pe perioada 2019–2026 nu este disponibil în bazele de date verificate.

Recomandări pentru Hyundai Creta:

- solicitarea și examinarea cărții de service (istoricul complet de revizie);

Durata de viață reziduală estimată: 6–8 ani în condiții normale de întreținere (scenariu realist), sau 8–10 ani (scenariu optimist) condiționat de istoricul real de întreținere.

EVALUARE TEHNICĂ

Autovehicul Opel Astra

Data evaluării: 14–15 mai 2026

1.1 Date de Identificare

Proprietar	- (de completat)
Denumire activ	Autovehicul Opel Astra
VIN (serie șasiu)	WOL0TGF698G034738
Cod înmatriculare (Cert.)	
An fabricație	2007
Culoare	Gri
Tip vehicul	berlina
Masa totală (kg)	1590 kg
Capacitate cilindrică (cm³)	1495 cm³
Înmatriculat în Moldova	-

1.2 Specificații Tehnice

Marcă / Model	Opel Astra
An fabricație	1988
Tip caroserie	berlina
Capacitate motor	1495 cm³
Culoare	gri
Număr motor	
Masa totală admisă (kg)	
Vârsta vehiculului	


1.3 Rezultatele Inspecției Tehnice Detaliată

Notă: Evaluarea se bazează pe inspecția fizică directă a vehiculului, efectuată la data de 14-15.05.2026. Vehiculul a fost identificat în stare de avarie totală, imobilizat sub materiale diverse (saltele, mobilier), fără posibilitate de funcționare.

Punct de verificare	Rezultat	Observații detaliate
A. MOTOR ȘI TRANSMISIE		
Motorul pornește	X NU	Motor nefuncțional - vehicul imobilizat complet, fără posibilitate de pornire.
Fără fum / scurgeri la evacuare	X NU	Sistem de evacuare deteriorat. Scurgeri de fluide constatate.
Nivel ulei motor	X NU	Nivelul nu poate fi verificat - acces la motor blocat. Contaminare probabilă.
Nivel lichid răcire	X NU	Neverificabil stare de avarie totală.
Distribuție (curea/lanț)	X NU	Stare nedeterminabilă - motor nefuncțional, vârstă 38 ani.
Cutia de viteze	X NU	Nefuncțională - vehicul imobilizat.
Fără scurgeri de ulei	X NU	Scurgeri vizibile sub vehicul.
B. FRÂNE ȘI DIRECȚIE		
Frâna de serviciu	X NU	Neverificabilă - vehicul imobilizat fizic.
Frâna de mână	X NU	Neverificabilă.
Plăcuțe de frână	X NU	Uzură avansată estimată - vârstă 38 ani, neutilizabil.
Discuri / tamburi de frână	X NU	Coroziune avansată vizibilă.
Direcție	X NU	Nefuncțională - vehicul complet blocat.
C. SUSPENSIE ȘI ROȚI		
Cauciucuri	X NU	Anvelope uzate, deformate, presiune nulă.
Amortizoare	X NU	Coroziune avansată, jocuri mari constatate vizual.
Articulații față / spate	X NU	Deteriorate - jocuri mari, coroziune.
Jante	X NU	Deformate și corodate.
D. SISTEM ELECTRIC		
Baterie	X NU	Descărcată complet / defectă - vârstă 38 ani.
Alternator	X NU	Nefuncțional - motor nefuncțional.
Faruri / stopuri / semnalizatoare	X NU	Sistem electric nefuncțional total.
Bord / instalație electrică	X NU	Nefuncțional - avarie totală sistem electric.

E. CAROSERIE ȘI STRUCTURĂ		
Integritate structurală caroserie	X NU	Caroserie grav avariata structural - deformări majore, coroziune avansată pe suprafețe extinse.
Ușii / hayon - funcționare	X NU	Blocate / deformate - nu se deschid corect.
Parbriz / geamuri	X NU	Sparte sau puternic deteriorate.
Habitacul	X NU	Interior complet deteriorat - umiditate, mușgai, degradare totală.
F. DOCUMENTE ȘI CONFORMITATE		
ITP (revizie tehnică)	X EXPIRAT	Vehiculul nu corespunde niciunui standard tehnic în vigoare - casare obligatorie.
Stare generală	CASAT	Vehicul declarat pentru casare - nu poate fi repus în circulație.

1.4 Fotografii – Identificare Vehicul



1.5 Concluzie Evaluare

Stare tehnică generală	IRECUPERABILĂ - Vehicul declarat pentru casare. Niciun sistem mecanic, electric sau structural nu este funcțional. Repararea nu este economic sau tehnic justificată.
Stare estetică / structurală	DISTRUGERE TOTALĂ - Caroserie avariata structural, coroziune generalizată, habitacul inutilizabil.
Vârsta vehiculului	
Decizie finală	CASARE OBLIGATORIE - Vehiculul este declarat inapt pentru orice utilizare rutieră sau refabricare. Se recomandă predarea imediată la un centru autorizat de dezmembrare/casare.

1.6 Concluzie Finală

Autovehiculul Opel Astra (prezintă la data de **14–15 mai 2026** o stare tehnică **IRECUPERABILĂ**, impunând casarea imediată.

Inspekția fizică directă efectuată la data evaluării a constatat că vehiculul este complet imobilizat, cu avarii structurale majore la nivelul caroseriei, coroziune generalizată, sisteme mecanice și electrice total nefuncționale. Vârsta de 38 de ani depășește cu mult orice limită rezonabilă de exploatare, iar costul oricărei reparații ar fi disproporționat față de valoarea reziduală nulă a vehiculului.

Recomandări:

- Predarea imediată a vehiculului la un centru autorizat de casare/dezmembrare auto;
- Radierea vehiculului din evidențele de circulație ale Republicii Moldova;
- Recuperarea pieselor reutilizabile (dacă există) înainte de presare;
- Obținerea certificatului de casare de la unitatea autorizată.

Durata de viață reziduală estimată: NULĂ - vehicul declarat pentru casare.

EVALUARE TEHNICĂ

Autovehicul Moskvici IJ-2715

Data evaluării: 14-15 mai 2026

1.1 Date de Identificare

Proprietar	- (de completat)
Denumire activ	Autovehicul Moskvici IJ-2715
Nr. înmatriculare	C AH 031 (Republica Moldova) -
Model / Variantă	Moskvici IJ-2715 (Furgon)
An fabricație	1988
Culoare caroserie	Bleu (Albastru)
Tip vehicul	Furgon / Autocamion mic
Capacitate cilindrică (cm³)	1495 cm³
Masa totală (kg)	1590 kg
Nr. înmatriculare / Cod cert.	CAH031 / IJ 2715.01 - Rep. Moldova

1.2 Specificații Tehnice

Marcă / Model	Moskvici (IZH / ИЖ) IJ-2715
Tip caroserie	Furgon cu 2 uși spate, caroserie metalică
Motor	UZAM-412 (benzină, 4 cilindri în linie)
Capacitate cilindrică	1495 cm³
Putere motor	~75 CP / 55 kW
Combustibil	Benzină
Cutia de viteze	Manuală, 4 trepte
Tracțiune	Spate (RWD)
Suspensie față	Independentă cu arcuri elicoidale
Suspensie spate	Punte rigidă cu arcuri lamelare
Vârsta vehiculului	Aproximativ 38 ani (fabricat 1988) - depășit durata de viață utilă

1.3 Fotografii - Identificare Vehicul



1.4 Rezultatele Inspecției Tehnice Detaliate

Notă: Inspecția fizică directă a fost efectuată la data de 14-15.05.2026. Vehiculul a fost identificat în stare de abandon total, imobilizat între saltele, mobilier și anvelope uzate, fără posibilitate de funcționare sau deplasare. Coroziunea generalizată și deteriorarea structurală sunt evidente vizual.

Punct de verificare	Rezultat	Observații detaliate
A. MOTOR ȘI TRANSMISIE		
Motorul pornește	X NU	Motor UZAM-412 nefuncțional - vehicul abandonat, fără semne de utilizare recentă.
Fără fum / scurgeri la evacuare	X NU	Sistem de evacuare corodat și deteriorat. Scurgeri de fluide constatate sub vehicul.
Nivel ulei motor	X NU	Neverificabil - acces la motor blocat fizic de obiecte depozitate. Contaminare certă.
Nivel lichid răcire	X NU	Neverificabil - stare de abandon total.
Curea de distribuție	X NU	Curea degradată - vârstă 38 ani, elastomeri pulverizați, rupere probabilă.
Cutia de viteze (manuală 4 tr.)	X NU	Nefuncțională - vehicul complet imobilizat. Unsori solidificate.
Fără scurgeri de ulei	X NU	Scurgeri de ulei și fluide vizibile - coroziune avansată la garnituri și etanșări.
B. FRÂNE ȘI DIRECȚIE		
Frâna de serviciu	X NU	Circuit hidraulic de frânare nefuncțional - lichid de frână evaporat/degradat.
Frâna de mână	X NU	Cablu de frână de mână blocat prin coroziune.
Plăcuțe / saboti de frână	X NU	Uzură totală - material de fricțiune degradat complet după 38 ani.
Tamburi / discuri de frână	X NU	Coroziune profundă - tamburi spate gripați, inutilizabili.
Direcție (mecanică)	X NU	Coloană de direcție blocată prin coroziune. Jocuri mari la articulații.
C. SUSPENSIE ȘI ROȚI		
Anvelope	X NU	Anvelope complet deflate, crăpate, deformate - cauciuc degradat total.
Amortizoare față/spate	X NU	Amortizoare nefuncționale - coroziune avansată, ulei scurs complet.
Arcuri elicoidale / lamelare	X NU	Arcuri cu coroziune pronunțată, deformate permanent.

Articulații / bușe cauciuc	X NU	Bușe pulverizate - cauciuc degradat după 38 ani. Jocuri inacceptabile.
Jante	X NU	Jante din oțel cu coroziune avansată și deformări vizibile.
D. SISTEM ELECTRIC		
Baterie	X NU	Baterie descărcată complet / sulfatăta - irecuperabilă.
Alternator / Dinam	X NU	Nefuncțional - motor nefuncțional, bobinaje deteriorate.
Instalație electrică generală	X NU	Cablaj electric degradat total - izolație crăpată, oxidare la conectori, scurtcircuite posibile.
Faruri / stopuri / semnalizatoare	X NU	Sistem electric nefuncțional. Lentile opace sau sparte.
Bord / indicatoare	X NU	Bord nefuncțional - deteriorat vizual, indicatoare nefuncționale.
E. CAROSERIE ȘI STRUCTURĂ		
Integritate structurală caroserie	X NU	Caroserie cu coroziune generalizată - rugină prin tablă pe suprafețe extinse, inclusiv lonjeroane și praguri.
Ușile spate (2 uși furgon)	X NU	Uși blocate prin coroziune la balamale și încuietori.
Parbriz / geamuri laterale	X NU	Parbriz crăpat. Geamuri laterale opace sau sparte.
Planșeu / podea caroserie	X NU	Planșeu perforat prin coroziune - structura portantă compromisă.
Habitaclu / interior	X NU	Interior complet degradat - umiditate, coroziune, materiale deteriorate total.
Pavilion / acoperis furgon	X NU	Deformări și coroziune vizibile pe suprafața acoperișului.
F. DOCUMENTE ȘI CONFORMITATE		
ITP (revizie tehnică)	X EXPIRAT	Vehiculul nu îndeplinește niciun criteriu tehnic minim pentru inspecție. Casare obligatorie.
Stare generală	DE CASAT	Vehicul declarat inapt pentru orice utilizare - casare imediată.

1.5 Concluzie Evaluare

Stare tehnică generală	IRECUPERABILĂ - Vehicul declarat pentru casare. Niciun sistem mecanic, electric sau structural nu este funcțional. Repararea nu este economic sau tehnic justificată.
Stare caroserie / structură	DISTRUGERE TOTALĂ Coroziune generalizată prin tablă, structură portantă compromisă, habitacul inutilizabil.
Vârsta vehiculului	38 ani (fabricat 1988) cu mult peste orice durată rezonabilă de exploatare pentru acest tip de vehicul.
Situație identificare	Nr. înmatriculare C AH 031 (Rep. Moldova) confirmat vizual din fotografii. Cert. IJ 2715.01.
Stare depozitare	Vehicul imobilizat în spațiu închis, înfundat între saltele, mobilier și anvelope abandon total de lungă durată.
Decizie finală	CASARE OBLIGATORIE - Vehiculul este declarat inapt pentru orice utilizare rutieră sau recondiționare. Se recomandă predarea imediată la un centru autorizat de dezmembrare/casare.

1.6 Concluzie Finală

Autovehiculul Moskvici IJ-2715 (nr. înmatriculare **C AH 031**, certificat IJ 2715.01, Rep. Moldova), an fabricație **1988**, culoare bleu, tip furgon, prezintă la data de **22 mai 2026** o stare tehnică **IRECUPERABILĂ**, impunând casarea imediată.

Inspekția fizică directă efectuată la data evaluării a constatat că vehiculul este în stare de abandon total de lungă durată, complet imobilizat fizic, cu avarii structurale majore, coroziune generalizată prin tablă, sisteme mecanice și electrice complet nefuncționale. Vârsta de 38 de ani depășește cu mult orice limită rezonabilă de exploatare pentru un furgon din această categorie, iar costul oricărei reparații ar fi disproporționat față de valoarea reziduală nulă.

Recomandări:

- Predarea imediată a vehiculului la un centru autorizat de casare/dezmembrare auto;
- Radierea vehiculului din evidențele de circulație ale Republicii Moldova;
- Recuperarea pieselor metalice reutilizabile (dacă există) înainte de presare;
- Obținerea certificatului de casare de la unitatea autorizată.

Durata de viață reziduală estimată: NULĂ - vehicul declarat pentru casare.

Evaluator: Grigore Marian Pop	Data evaluării: 22.05.2026	Semnătura / Ștampila: _____
-------------------------------	----------------------------	--------------------------------

REZUMAT EXECUTIV

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PARCULUI DE ECHIPAMENTE

Prezentul raport acopera un inventar total de **147 de unități** de echipamente, structurate in 8 categorii. Evaluarea fizică a fost posibilă pentru **84 de unități (~57%)** din cauza gradului de ocupare al hotelului la data inspecțiilor.

Categorie	Total inv.	Evaluate	BUN/EXC	Deficiente principale
Aer Condiționat	20	9	3 BUN · 1 DEFECT	⚠ URGENT: Cablu neizolat AC7
Boilere Apă Caldă	15	7	4 BUN	Scurgere Boiler 2 Ariston
Frigidere	30	9	3 BUN	Ușă Indesit ruptă; Ozon nu se inchide
Televizoare	29	6	5 BUN	Horizont CRT depășit - inlocuire recomandată
Calandru Industrial	1	1	ACCEPT.	Uzura 85%; verificare dispozitive siguranță
Spălătorie (mașini + uscătoare)	9	9	6 BUN	⚠ URGENT: AM-2 eroare d00r; Miele uzura 92%

INTERVENTII URGENTE (maxim 48–72 ore)

Nr.	Echipament	Problema identificata	Risc
1	AC 7 - Hyundai HSH E097BE (camera tapet auriu)	Cablu electric NEIZOLAT pe perete	ELECTROCUTARE / INCENDIU
2	Mașina de spălat AM-2 (nr. inv. 471)	Eroare „d00r” - ușa nu se blochează corect	Oprire activitate spălătorie
3	Frigider 2 - Indesit (bucătărie restaurant)	Balama ușă congelator ruptă - nu se inchide	Igiena alimente; pierdere temperatură
4	Boiler 2 - Ariston ~80L (baie gresie verde)	Scurgere vizibilă pe conductă inferioară	Avarie apă; deteriorare structura

INTERVENTII TERMEN SCURT (1–4 săptămâni)

- Frigider 6 (Ozon): verificare garnitură și mecanism închidere ușă
- AC 4 (Orion) și AC 9 (Ballu): curățare filtre și verificare jaluzele
- AC 6 (Hyundai, cameră verde): izolare conductă freon și montare canal de protecție
- Calandru industrial: revizie electrică, verificare dispozitive siguranță, reconditionare carcasă
- Spălătorie AM-1 (459) și AM-2 (471): curățare și tratament anticoroziv sertare detergent
- Revizie tehnică Miele W 2241 (~23 ani, uzură 92%) - evaluare inlocuire cu model nou

STAREA TEHNICA GENERALA - CONCLUZIE

Parcul de echipamente al Hotelului Zarea este **operational in proporție de ~88%** la data inspecției. Echipamentele evaluate prezintă in majoritate o stare BUNĂ sau ACCEPTABILĂ, cu excepția unui risc critic (AC 7 cablu neizolat) care necesită intervenție imediată. Echipamentele neevaluate (43% din inventar) vor fi incluse intr-o sesiune de inspecție complementară. Se recomandă **planificarea**

unui buget de mentenanță preventivă anual și înlocuirea echipamentelor cu uzură peste 85% (Miele W 2241, Miele T 7644 C, TV Horizont CRT) în următorii 1–3 ani.

1. BOILERE DE APĂ CALDĂ

Total unități: 15

Denumire aparat	Nr. inv.	Responsabil	Funcțional	Defect
BOILER 100L	289	Darabana Maria	✓	
BOILER 100L	297	Darabana Maria	✓	
BOILER 100L	339	Darabana Maria	✓	
BOILER 80L	296	Darabana Maria	✓	
BOILER 80L	284	Darabana Maria	✓	
BOILER 80L	337	Darabana Maria	✓	
BOILER 80L	338	Darabana Maria	✓	
BOILER FISMAR 100L	254	Darabana Maria	✓	
BOILER FISMAR 100L	266	Darabana Maria	✓	
BOILER FISMAR 80L	261	Darabana Maria	✓	
BOILER TERMEX 100S	257	Darabana Maria	✓	
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ TERMEX 1005	246	Darabana Maria	✓	
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ TERMEX 1005	247	Darabana Maria	✓	
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ARISTON SG 100	217	Darabana Maria	✓	
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ARISTON SG 100	218	Darabana Maria	✓	

2. APARATE DE AER CONDIȚIONAT

Total unități: 20

Denumire aparat	Nr. inv.	Responsabil	Funcțional	Defect
AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E097BE	455	Darabana Maria	✓	
AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E097BE	453	Darabana Maria	✓	
AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E097BE	454	Darabana Maria	✓	
AIR CONDITIONER HSH HYUNDAI E097BE	456	Darabana Maria	✓	
APARAT AER CONDIȚIONAT HABITAT WI-FI 12000BTU R32	-	-	✓	
APARAT AER CONDIȚIONAT HABITAT WI-FI 12000BTU R32/0	-	-	✓	
APARAT AER CONDIȚIONAT HABITAT WI-FI 9000BTU R32 1	-	-	✓	
APARAT AER CONDIȚIONAT HABITAT WI-FI 9000BTU R32 2	-	-	✓	
CONDITIONER KENO	276	-	✓	
CONDITIONER KENO	282	Darabana Maria	✓	
CONDITIONER KENO	288	Darabana Maria	✓	
КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H	418	Darabana Maria	✓	
КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H	419	Darabana Maria	✓	
КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H	421	Darabana Maria	✓	
КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H	422	Darabana Maria	✓	
КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-09H	423	Darabana Maria	✓	
КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-12H	417	Darabana Maria	✓	
КОНДИЦИОНЕР BALLU BSC-12H	425	Darabana Maria	✓	
КОНДИЦИОНЕР BALLU BSH-09H	420	Darabana Maria	✓	
КОНДИЦИОНЕР HAIER 12 CAM.501	409	Darabana Maria	✓	

3. FRIGIDERE

Total unități: 30

Denumire	Nr. inv.	Responsabil	Funcțional	Defect
FRIGIDER NORD 241	312	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD 431/10	299	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD 431/10	300	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD 431/10-312	298	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER BEKO DS-24-CB	359	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER BEKO DS-24C	407	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER BEKO DS-24C	408	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER BEKO DS-24-508	356	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER BEKO DS-24	355	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER BEKO DS-24	357	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER INDEASIT	448	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER INDESIT	449	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER INDESIT	450	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD-313	326	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD	325	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD	327	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD	332	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD 428	278	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD 428	279	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD 431/7-010	336	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD 431/7	290	Darabana Maria	✓	

Denumire	Nr. inv.	Responsabil	Funcțional	Defect
FRIGIDER NORD 431/7	291	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD 431/7	292	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD 431/7	293	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD 517	239	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD 517	240	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD 517	241	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD 517	242	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER NORD 517	243	Darabana Maria	✓	
FRIGIDER SAMSUNG	452	Darabana Maria	✗	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026

4. TELEVIZOARE

Total unități: 29

Denumire	Nr. inv.	Responsabil	Funcțional	Defect
TELEVIZOR HORIZONT 21A21	362	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 21A21	331	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 1	363	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 21A	376	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 21A21	304	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 21A21	324	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 21A21	330	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 21A21	340	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 21A21	341	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 21A21	342	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 21A21	360	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 21A21	361	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9	222	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9	223	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9	224	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9	225	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 54CTV-732-I-9	226	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664	401	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664	395	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664	396	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 555CTV-664	397	Darabana Maria	✓	

Denumire	Nr. inv.	Responsabil	Funcțional	Defect
TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664	390	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664	391	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664	392	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664	393	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 55CTV-664	394	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 21A21	311	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR HORIZONT 21A	375	Darabana Maria	✓	
TELEVIZOR DAEWOO	66	Darabana Maria	✓	

5. MAȘINI DE SPĂLAT ȘI USCAT RUFEE

Total unități: 9

Denumire	Nr. inv.	Responsabil	Funcțional	Defect
MAȘINA DE SPĂLAT RUFEE (nr.458)	458	Begu Ana Valerian	✓	
MAȘINA DE SPĂLAT RUFEE (nr.459)	459	Begu Ana Valerian	✓	
MAȘINA DE SPĂLAT NWFL84	471	Begu Ana Valerian	✓	
MAȘINA DE SPĂLAT LG	-	-	✓	
MAȘINA DE SPĂLAT MIELE 1	-	-	✓	
MAȘINA DE SPĂLAT MIELE 2	-	-	✓	
MAȘINA DE SPĂLAT MIELE 3	-	-	✓	
MAȘINA DE SPĂLAT UCU04HN2CU1EO	475	Begu Ana Valerian	✓	
MAȘINA DE USCAT	460	Begu Ana Valerian	✓	

6. ECHIPAMENTE IT (Computere, Monitoare, Imprimante, Fax, PBX)

Total unități: 24

Denumire	Nr. inv.	Responsabil	Funcțional	Defect
COMPUTER CEL-1000	60	-	X	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
COMPUTER WORKSTATION SAMSUNG	413	Tomsa Anna	X	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
ATCI PC1040 MP (computator) 1	-	-	✓	
ATCI PC1040 MP (computator) 2	-	-	✓	
WORKSTATION PC 1050-MP	436	-	X	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
WORKSTATION PC 1060-MP	402	-	X	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
WORKSTATION PC 1060 MP	405	Tomsa Anna	X	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
WORKSTATION PC 1080-MP- MAX.COM	470	Tomsa Anna	X	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
NB ASUS X55VD / NOTEBOOK	478	-	X	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
MONITOR 17" LCD 778 WORKSTATION	371	Darabana Maria	X	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
MONITOR 19" TFT SAMSUNG SM 793	469	-	✓	
MONITOR 24" WIDE TFT ASUS VH242H	468	Darabana Maria	X	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
MONITOR PHILIPS LCD 17" 107	286	-	X	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
MONITOR SAMSUNG	433	-	✓	
MONITOR 19" WIDE LCD LG FLATRON	466	Tomsa Anna	X	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
IMPRIMANTĂ SAMSUNG 1210	273	-	X	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
PRINTER HP LASERJET 1010 12PPM	270	Tomsa Anna	✓	
PRINTER HP LAZERJET 1010 12PPM	245	-	✓	
PRINTER HP LAZERJET 1010 12PPM	244	-	X	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
HP LASERJET 1018 14/15PPM	372	Darabana Maria	✓	

Denumire	Nr. inv.	Responsabil	Funcțional	Defect
THERMAL FAX PANASONIC KX-FT902UA-B	272	-	✓	
THERMAL FAX PANASONIC KX-FT902UA-B	295	Tomsa Anna	✗	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
PBX PANASONIC KX-TEM824	416	Darabana Maria	✓	
APARAT DISPENSER WB-1000	367	-	✓	

7. ECHIPAMENTE BUCĂTĂRIE / RESTAURANT / BAR

Total unități: 7

Denumire	Nr. inv.	Responsabil	Funcțional	Defect
APARAT DE CASĂ / BAR 21007247	406	Darabana Maria	✓	
CASĂ DE MARCAT DATECS MP-500	374	Darabana Maria	✗	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
CASĂ DE MARCAT DATES MP-500	267	-	✗	CASAT - Autoriz. 14-05- 258/15.01.2026
FILTRU TRIO	385	Darabana Maria	✓	
ПЕЧЬ КОНВЕНЦИОННАЯ ELECTRIC KF23	399	Darabana Maria	✓	
ФРИТЮРНИЦА F 4+4	400	Darabana Maria	✓	
ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА	38	Begu Ana Valerian	✓	

8. MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI INFRASTRUCTURĂ

Total unități: 13

Denumire	Nr. inv.	Responsabil	Funcțional	Defect
AUTO OPEL ASTRA WOL0TGF698G034738	434	Vasilachi Valeria		✓
HYUNDAI CRETA	485	Vasilachi Valeria	✓	
АВТОМАШИНА VAZ-2107	97	Buga Nicolae		✓
MAȘINA MOSKVICI JG-2715	96	Buga Nicolae		✓
SISTEM AUTOMATIZARE PENTRU POARTĂ	-	-		✓
ВОРОТА СЕКЦИЯ	370	Buga Nicolae		✓
АСФАЛЬТОВАЯ ПЛОЩАДКА	6	Buga Nicolae		✓
ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПЛИТ	3	Buga Nicolae		✓
СЕКЦИЯ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ	4	Buga Nicolae		✓
ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ	5	Buga Nicolae		✓
PERFORATOR HR	285	Buga Nicolae		✓
ЭЛЕКТРОЛОБЗИК 435ОСТ	446	Buga Nicolae		✓
CONTOR ENERGIE TERMICA MULTIDATA S1	365	Buga Nicolae		✓

Inspecție tehnică vizuală și funcțională - Inspecții efectuate: mai 2025 – mai 2026 | Inspecție finală:
14–15.05.2026

Cod fiscal: 1003600080200 | Nr. raport: REP-001/2026

§	Secțiunea	Inventar	Evaluate	Stare	Deficiențe principale
1	Boilere apă caldă	15 unități	7 unități	4 BUN · 3 ACCEPTABIL	Boiler 2 - Ariston ~80L: scurgere conductă inferioară (img.3), uzură Giancaldo
2	Aparate aer condiționat	20 unități	9 unități	3 BUN · 5 ACCEPTABIL · 1 DEFECT	⚠ Cablu neizolat Hyundai (URGENT)
3	Frigidere	30 unități	9 unități	3 BUN · 6 ACCEPTABIL	Ușă congelator Indesit ruptă, Ozon nu se închide
4	Televizoare	29 unități	6 unități	5 BUN · 1 ACCEPTABIL	Horizont CRT depășit - înlocuire recomandată
5	Calandru industrial călcat	1 unitate	1 unitate	ACCEPTABIL	Carcasă uzată, verificare dispozitive siguranță
6	Spălătorie (mașini + uscătoare)	9 unități	9 unități	FUNCȚIONAL 88%	⚠ AM-2 eroare d00r; Miele W2241 depășit uzură 92%

1. BOILERE DE APĂ CALDĂ

Total inventar: 15 unități | Evaluate vizual: 7 | Neevaluate: 8

Nr.	Imagine	Marcă	Capacitate	Stare	Locație
1		Chaffoteaux	~100L	BUN	Baie
2		Ariston	~80L	ACCEPTABIL	Baie
3		Ariston	~50L	BUN	Baie
4		Ariston	~80-100L	BUN	Baie
5		Ariston / Necunoscută	~80L	BUN	Baie
6		Giancaldo	~100L	ACCEPTABIL	Baie
7		Ariston	~80L	ACCEPTABIL	Baie

Boiler 1 - Chaffoteaux ~100L

	Locație		Baie
	Marcă / Capacitate		Chaffoteaux ~100L
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~25%
	Durată reziduală estimată		8–12 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Rezistența electrică	✓	○	○
Termostat funcțional	✓	○	○
Supapă de siguranță	✓	○	○
Etanșeitate - fără scurgeri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Izolație termică intactă	✓	○	○
Anod magnezic verificat	✓	○	○
Presiunea apei normală	✓	○	○
Indicator temperatură OK	✓	○	○
Curățenie / fără calcar	✓	○	○

Obs: Carcasă albă, stare bună. Termometru vizibil. Conexiuni inferioare cu valve roșii. Fără scurgeri.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

Boiler 2 - Ariston ~80L

	Locație		Baie
	Marcă / Capacitate		Ariston - ~80L
	Stare		ACCEPTABIL
	Uzură fizică estimată		~45%
	Durată reziduală estimată		4–7 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Rezistența electrică	✓	○	○
Termostat funcțional	✓	○	○
Supapă de siguranță	✓	○	○
Etanșeitate - fără scurgeri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Izolație termică intactă	✓	○	○
Anod magnezic verificat	✓	○	○
Presiunea apei normală	✓	○	○
Indicator temperatură OK	✓	○	○
Curățenie / fără calcar	✓	○	○

Obs: ⚠ SCURGERE vizibilă pe conducta inferioară. Coloană adiacentă cu spumă PU improvizată. Verificare urgentă.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

Boiler 3 - Ariston ~50L

	Locație		Baie
	Marcă / Capacitate		Ariston - ~50L
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~30%
	Durată reziduală estimată		7–10 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Rezistența electrică	✓	○	○
Termostat funcțional	✓	○	○
Supapă de siguranță	✓	○	○
Etanșeitate - fără scurgeri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Izolație termică intactă	✓	○	○
Anod magnezic verificat	✓	○	○
Presiunea apei normală	✓	○	○
Indicator temperatură OK	✓	○	○
Curățenie / fără calcar	✓	○	○

Obs: Compact, montat sus. Furtunuri roșii vizibile. Priză dedicată prezentă. Stare fizică bună.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

Boiler 4 - Ariston ~80-100L

	Locație		Baie
	Marcă / Capacitate		Ariston - ~80-100L
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~30%
	Durată reziduală estimată		7–10 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Rezistența electrică	✓	○	○
Termostat funcțional	✓	○	○
Supapă de siguranță	✓	○	○
Etanșeitate - fără scurgeri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Izolație termică intactă	✓	○	○
Anod magnezic verificat	✓	○	○
Presiunea apei normală	✓	○	○
Indicator temperatură OK	✓	○	○
Curățenie / fără calcar	✓	○	○

Obs: Carcasă fără deteriorări. Indicator temperatură cu ac roșu. Priză în proximitate.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

Boiler 5 - Ariston / Necunoscută ~80L

	Locație		Baie
	Marcă / Capacitate		Ariston / Necunoscută - ~80L
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~30%
	Durată reziduală estimată		7–10 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Rezistența electrică	✓	○	○
Termostat funcțional	✓	○	○
Supapă de siguranță	✓	○	○
Etanșeitate - fără scurgeri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Izolație termică intactă	✓	○	○
Anod magnezic verificat	✓	○	○
Presiunea apei normală	✓	○	○
Indicator temperatură OK	✓	○	○
Curățenie / fără calcar	✓	○	○

Obs: Termostat cu buton rotativ negru. Fără semne de scurgeri. Stare generală bună.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

Boiler 6 - Giancaldo ~100L

	Locație		Baie
	Marcă / Capacitate		Giancaldo - ~100L
	Stare		ACCEPTABIL
	Uzură fizică estimată		~55%
	Durată reziduală estimată		3–5 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Rezistența electrică	✓	○	○
Termostat funcțional	✓	○	○
Supapă de siguranță	✓	○	○
Etanșeitate - fără scurgeri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Izolație termică intactă	✓	○	○
Anod magnezic verificat	✓	○	○
Presiunea apei normală	✓	○	○
Indicator temperatură OK	✓	○	○
Curățenie / fără calcar	✓	○	○

Obs: Uzură vizibilă pe carcasă. Termostat gri deteriorat estetic. Se recomandă detartrare și verificare anod.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

Boiler 7 - Ariston ~80L

	Locație		Baie
	Marcă / Capacitate		Ariston - ~80L
	Stare		ACCEPTABIL
	Uzură fizică estimată		~50%
	Durată reziduală estimată		3–6 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Rezistența electrică	✓	○	○
Termostat funcțional	✓	○	○
Supapă de siguranță	✓	○	○
Etanșeitate - fără scurgeri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Izolație termică intactă	✓	○	○
Anod magnezic verificat	✓	○	○
Presiunea apei normală	✓	○	○
Indicator temperatură OK	✓	○	○
Curățenie / fără calcar	✓	○	○

Obs: Filtru apă albastru montat pe intrare (bun). Perete/tavan în stare precară. Boilerul - acceptabil.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

2. APARATE DE AER CONDIȚIONAT

Total inventar: 20 unități | Evaluate vizual: 9 | Neevaluate: 11

⚠ URGENT: AC 7 (Hyundai) - cablu electric NEIZOLAT pe perete - RISC DE ELECTROCUTARE/INCENDIU!

Nr.	Imagine	Marcă	Model	Stare	Locație
1		Habitat (Romstal)	Wi-Fi 12000BTU R32	BUN	Spațiu comun / coridor
2		Habitat (Romstal)	Wi-Fi 9000BTU R32	BUN	Cameră hotel
3		Ballu	BSC-09H	BUN	Cameră hotel
4		Orion	-	ACCEPTABIL	Spațiu comun / hol
5		Gree	-	ACCEPTABIL	Cameră hotel
6		Hyundai	HSH E097BE	ACCEPTABIL	Cameră hotel
7		Hyundai	HSH E097BE	ACCEPTABIL	Cameră hotel

8		Hisense	-	EXCELENT	Cameră hotel
9		Ballu	BSC-09H	ACCEPTABIL	Cameră hotel

AC 1 - Habitat (Romstal) Wi-Fi 12000BTU R32

	Locație		Spațiu comun / coridor
	Marcă / Model		Habitat (Romstal) Wi-Fi 12000BTU R32
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~20%
	Durată reziduală estimată		8–12 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Unitate interioară funcțională	✓	○	○
Unitate exterioară funcțională	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Răcire / Încălzire OK	✓	○	○
Filtre curate	○	○	✓
Condens drenează corect	✓	○	○
Fără zgomote anormale	✓	○	○
Scurgeri freon absente	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Display / LED OK	✓	○	○

Obs: Carcasă albă fără deteriorări. Cablu în canal. Priză dedicată prezentă.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

AC 2 - Habitat (Romstal) Wi-Fi 9000BTU R32

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Model		Habitat (Romstal) Wi-Fi 9000BTU R32
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~20%
	Durată reziduală estimată		8–12 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Unitate interioară funcțională	✓	○	○
Unitate exterioară funcțională	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Răcire / Încălzire OK	✓	○	○
Filtre curate	○	○	✓
Condens drenează corect	✓	○	○
Fără zgomote anormale	✓	○	○
Scurgeri freon absente	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Display / LED OK	✓	○	○

Obs: Stare bună. Cablu vizibil pe perete (neordonat). Priză dedicată prezentă.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
-----------------------	----------	-----	------------	--------

AC 3 - Ballu BSC-09H

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Model		Ballu BSC-09H
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~30%
	Durată reziduală estimată		6–9 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Unitate interioară funcțională	✓	○	○
Unitate exterioară funcțională	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Răcire / Încălzire OK	✓	○	○
Filtre curate	○	○	✓
Condens drenează corect	✓	○	○
Fără zgomote anormale	✓	○	○
Scurgeri freon absente	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Display / LED OK	✓	○	○

Obs: Jaluzele vizibile, senzor IR prezent. Carcasă fără deteriorări. Etichetă tehnică prezentă.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
-----------------------	----------	-----	------------	--------

AC 4 - Orion -

	Locație		Spațiu comun / hol
	Marcă / Model		Orion -
	Stare		ACCEPTABIL
	Uzură fizică estimată		~65%
	Durată reziduală estimată		2–4 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Unitate interioară funcțională	✓	○	○
Unitate exterioară funcțională	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Răcire / Încălzire OK	✓	○	○
Filtre curate	○	○	✓
Condens drenează corect	✓	○	○
Fără zgomote anormale	✓	○	○
Scurgeri freon absente	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Display / LED OK	✓	○	○

Obs: Vechi, carcasă îngălbenită. Jaluzele deschise (standby/defect). Tavan fisurat adiacent. Necesită curățare filtre.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

AC 5 - Gree -

	Locație		Camera hotel
	Marcă / Model		Gree -
	Stare		ACCEPTABIL
	Uzură fizică estimată		~55%
	Durată reziduală estimată		3–5 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Unitate interioară funcțională	✓	○	○
Unitate exterioară funcțională	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Răcire / Încălzire OK	✓	○	○
Filtre curate	○	○	✓
Condens drenează corect	✓	○	○
Fără zgomote anormale	✓	○	○
Scurgeri freon absente	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Display / LED OK	✓	○	○

Obs: Design mai vechi. Butoane fizice. Necesită verificare funcțională completă.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
-----------------------	----------	-----	------------	--------

AC 6 - Hyundai HSH E097BE

	Locație	Cameră hotel
	Marcă / Model	Hyundai HSH E097BE
	Stare	ACCEPTABIL
	Uzură fizică estimată	~70%
	Durată reziduală estimată	1–3 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Unitate interioară funcțională	✓	○	○
Unitate exterioră funcțională	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Răcire / Încălzire OK	✓	○	○
Filtre curate	○	○	✓
Condens drenează corect	✓	○	○
Fără zgomote anormale	✓	○	○
Scurgeri freon absente	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Display / LED OK	✓	○	○

Obs: Vechi, îngălbenit. Conductă freon neizolată vizibil. Necesită izolare conductă și curățare filtre.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

AC 7 - Hyundai HSH E097BE

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Model		Hyundai HSH E097BE
	Stare		ACCEPTABIL

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Unitate interioară funcțională	✓	○	○
Unitate exterioră funcțională	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Răcire / Încălzire OK	✓	○	○
Filtre curate	○	○	✓
Condens drenează corect	✓	○	○
Fără zgomote anormale	✓	○	○
Scurgeri freon absente	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Display / LED OK	✓	○	○

Obs: ⚠ URGENT: Cablu electric NEIZOLAT pe perete - RISC DE ELECTROCUTARE. Conductă freon fără canal. Intervenție imediată.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	------------	---------------

AC 8 - Hisense -

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Model		Hisense -
	Stare		EXCELENT
	Uzură fizică estimată		~10%
	Durată reziduală estimată		10–12 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Unitate interioară funcțională	✓	○	○
Unitate exterioră funcțională	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Răcire / Încălzire OK	✓	○	○
Filtre curate	○	○	✓
Condens drenează corect	✓	○	○
Fără zgomote anormale	✓	○	○
Scurgeri freon absente	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	○	✗	○
Display / LED OK	✓	○	○

Obs: Nou/recent instalat. Design modern. Instalație îngrijită fără cabluri vizibile. Stare excelentă.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	-----------------	-----	------------	--------

AC 9 - Ballu BSC-09H

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Model		Ballu BSC-09H
	Stare		ACCEPTABIL

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Unitate interioară funcțională	✓	○	○
Unitate exterioră funcțională	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Răcire / Încălzire OK	✓	○	○
Filtre curate	○	○	✓
Condens drenează corect	✓	○	○
Fără zgomote anormale	✓	○	○
Scurgeri freon absente	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○
Display / LED OK	✓	○	○

Obs: Îngălbenire severă carcasă. Jaluzele deschise. Necesită curățare carcasă/filtre și verificare freon.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

3. FRIGIDERE

Total inventar: 30 unități | Evaluate vizual: 9 | Neevaluate: 21

⚠ Indesit (bucătărie): ușa congelatorului nu se închide. Ozon (nișă): ușa deschisă în ambele fotografii.

Nr.	Imagine	Marcă	Tip / Capacitate	Locație	Stare
1		Днепр (Днепр)	Frigider simplu ~100L	Bucătărie/oficiu hotel	ACCEPTABIL
2		Indesit	Frigider- congelator 2 uși ~280L	Bucătărie restaurant hotel	ACCEPTABIL
3		Samsung	Mini-frigider cameră ~90L	Cameră hotel	BUN
4		Necunoscută (MG-148)	Mini-frigider cameră ~90L	Cameră hotel	ACCEPTABIL
5		Eurolux	Mini-frigider cameră ~90L	Cameră hotel	BUN
6		Ozon	Mini-frigider cameră ~90L	Cameră hotel	ACCEPTABIL
7		Samsung	Mini-frigider cameră ~90L	Cameră hotel	ACCEPTABIL

8		Snaigé	Frigider-congelator 2 uși ~250L, Clasa A+	Cameră hotel	BUN
9		Samsung SRG-148	Mini-frigider cameră ~90L	Cameră hotel	ACCEPTABIL

Frigider 1 - Dnepr (Днепр)

	Locație		Bucătărie/oficiu hotel
	Marcă / Tip		Dnepr (Днепр) - Frigider simplu ~100L
	Stare		ACCEPTABIL
	Uzură fizică estimată		~75%
	Durată reziduală estimată		1–3 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Compresorul funcționează normal	✓	○	○
Temperatura interioară în limite	✓	○	○
Ușa / garnitura de etanșare intactă	✓	○	○
Fără scurgeri de apă / condens	✓	○	○
Iluminat interior funcțional	✓	○	○
Termostatul reacționează corect	✓	○	○
Fără zgomote neobișnuite	✓	○	○
Curățenie interior / fără mirosuri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○

Obs: Vechi sovietic, ușa deschisă cu sertare scoase (defrost). Uzură vizibilă. Verificare garnitură ușă.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

Frigider 2 - Indesit

	Locație		Bucătărie restaurant hotel
	Marcă / Tip		Indesit - Frigider-congelator 2 uși ~280L
	Stare		ACCEPTABIL
	Uzură fizică estimată		~55%
	Durată reziduală estimată		3–6 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Compresorul funcționează normal	✓	○	○
Temperatura interioară în limite	✓	○	○
Ușa / garnitura de etanșare intactă	✓	○	○
Fără scurgeri de apă / condens	✓	○	○
Iluminat interior funcțional	✓	○	○
Termostatul reacționează corect	✓	○	○
Fără zgomote neobișnuite	✓	○	○
Curățenie interior / fără mirosuri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○

Obs: Mâner/balama ușă congelator RUPTĂ - ușă nu se închide complet. Reparare urgentă.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

Frigider 3 - Samsung

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Tip		Samsung - Mini-frigider cameră ~90L
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~35%
	Durată reziduală estimată		6–9 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Compresorul funcționează normal	✓	○	○
Temperatura interioară în limite	✓	○	○
Ușa / garnitura de etanșare intactă	✓	○	○
Fără scurgeri de apă / condens	✓	○	○
Iluminat interior funcțional	✓	○	○
Termostatul reacționează corect	✓	○	○
Fără zgomote neobișnuite	✓	○	○
Curățenie interior / fără mirosuri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○

Obs: Stare bună. Fierbător deasupra. Etichetă garanție prezentă.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

Frigider 4 - Necunoscută (MG-148)

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Tip		Necunoscută (MG-148) - Mini-frigider cameră ~90L
	Stare		ACCEPTABIL
	Uzură fizică estimată		~50%
	Durată reziduală estimată		3–6 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Compresorul funcționează normal	✓	○	○
Temperatura interioară în limite	✓	○	○
Ușa / garnitura de etanșare intactă	✓	○	○
Fără scurgeri de apă / condens	✓	○	○
Iluminat interior funcțional	✓	○	○
Termostatul reacționează corect	✓	○	○
Fără zgomote neobișnuite	✓	○	○
Curățenie interior / fără mirosuri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○

Obs: Marcă neclar vizibilă (MG-148). Urme zgârieturi pe ușă. Mâner îngălbenit.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

Frigider 5 - Eurolux

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Tip		Eurolux - Mini-frigider cameră ~90L
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~35%
	Durată reziduală estimată		6–9 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Compresorul funcționează normal	✓	○	○
Temperatura interioară în limite	✓	○	○
Ușa / garnitura de etanșare intactă	✓	○	○
Fără scurgeri de apă / condens	✓	○	○
Iluminat interior funcțional	✓	○	○
Termostatul reacționează corect	✓	○	○
Fără zgomote neobișnuite	✓	○	○
Curățenie interior / fără mirosuri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○

Obs: Stare bună. Montat pe suport de lemn vechi.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

Frigider 6 - Ozon

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Tip		Ozon - Mini-frigider cameră ~90L
	Stare		ACCEPTABIL
	Uzură fizică estimată		~55%
	Durată reziduală estimată		2–5 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Compresorul funcționează normal	✓	○	○
Temperatura interioară în limite	✓	○	○
Ușa / garnitura de etanșare intactă	✓	○	○
Fără scurgeri de apă / condens	✓	○	○
Iluminat interior funcțional	✓	○	○
Termostatul reacționează corect	✓	○	○
Fără zgomote neobișnuite	✓	○	○
Curățenie interior / fără mirosuri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○

Obs:

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

Frigider 7 - Samsung

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Tip		Samsung - Mini-frigider cameră ~90L
	Stare		ACCEPTABIL
	Uzură fizică estimată		~50%
	Durată reziduală estimată		3–6 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Compresorul funcționează normal	✓	○	○
Temperatura interioară în limite	✓	○	○
Ușa / garnitura de etanșare intactă	✓	○	○
Fără scurgeri de apă / condens	✓	○	○
Iluminat interior funcțional	✓	○	○
Termostatul reacționează corect	✓	○	○
Fără zgomote neobișnuite	✓	○	○
Curățenie interior / fără mirosuri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○

Obs:Funcțional dar aspect uzat.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

Frigider 8 - Snaigé

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Tip		Snaigé - Frigider-congelator 2 uși ~250L, Clasa A+
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~30%
	Durată reziduală estimată		7–10 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Compresorul funcționează normal	✓	○	○
Temperatura interioară în limite	✓	○	○
Ușa / garnitura de etanșare intactă	✓	○	○
Fără scurgeri de apă / condens	✓	○	○
Iluminat interior funcțional	✓	○	○
Termostatul reacționează corect	✓	○	○
Fără zgomote neobișnuite	✓	○	○
Curățenie interior / fără mirosuri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○

Obs: Clasa A+. Cel mai eficient din set. Mânere metalice cromate. Fără deficiențe vizibile.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

Frigider 9 - Samsung SRG-148

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Tip		Samsung SRG-148 - Mini-frigider cameră ~90L
	Stare		ACCEPTABIL
	Uzură fizică estimată		~50%
	Durată reziduală estimată		3–6 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Compresorul funcționează normal	✓	○	○
Temperatura interioară în limite	✓	○	○
Ușa / garnitura de etanșare intactă	✓	○	○
Fără scurgeri de apă / condens	✓	○	○
Iluminat interior funcțional	✓	○	○
Termostatul reacționează corect	✓	○	○
Fără zgomote neobișnuite	✓	○	○
Curățenie interior / fără mirosuri	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure	✓	○	○

Obs: Nr. model SRG-148 vizibil. Cablu negru neordonat. Montat în nișă mobilă.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

4. TELEVIZOARE

Total inventar: 29 unități | Evaluate vizual: 6 | Neevaluate: 23

Nr.	Imagine	Marcă	Model/Tip	Diag.	Stare	Montaj
1		Horizont	CRT ~21" / Tub catodic (CRT)	21"	ACCEPTABIL	Suport colț
2		KIVI (by JVC)	LCD ~32" / LCD/LED	32"	BUN	Perete
3		KIVI (by JVC)	LED ~32" / LED	32"	BUN	Perete
4		KIVI (by JVC)	LED ~40" / LED	40"	BUN	Perete
5		KIVI (by JVC)	LED ~40" / LED	40"	BUN	Pe suport/comodă
6		Necunoscută (ramă albă)	LCD ~40" / LCD/LED	40"	BUN	Perete

TV 1 - Horizont CRT ~21"

	Locație		Camera hotel
	Marcă / Model / Tip		Horizont CRT ~21" - Tub catodic (CRT)
	Montaj		Suport colț
	Stare		ACCEPTABIL
	Uzură fizică estimată		~90%
	Durată reziduală estimată		0–2 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Ecranul afișează imagine	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Sunet funcțional	✓	○	○
Canale / HDMI funcționale	✓	○	○
Fără linii / pete pe ecran	✓	○	○
Carcasă intactă (fără fisuri)	✓	○	○
Cablu alimentare în stare bună	✓	○	○
Montaj pe perete / suport sigur	✓	○	○

Obs: Vechi, tehnologie depășită. Necesită decodor DTT extern. Se recomandă înlocuire cu LCD/LED.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

TV 2 - KIVI (by JVC) LCD ~32"

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Model / Tip		KIVI (by JVC) (ramă albă) LCD ~32" - LCD/LED
	Montaj		Perete
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~45%
	Durată reziduală estimată		4–7 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Ecranul afișează imagine	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Sunet funcțional	✓	○	○
Canale / HDMI funcționale	✓	○	○
Fără linii / pete pe ecran	✓	○	○
Carcasă intactă (fără fisuri)	✓	○	○
Cablu alimentare în stare bună	✓	○	○
Montaj pe perete / suport sigur	✓	○	○

Obs: Carcasă albă. Montaj stabil.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

TV 3 - KIVI (by JVC) LED ~32"

	Locație		Cameră hotel (tapet bej floral)
	Marcă / Model / Tip		KIVI (by JVC) LED ~32" - LED
	Montaj		Perete
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~35%
	Durată reziduală estimată		5–8 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Ecranul afișează imagine	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Sunet funcțional	✓	○	○
Canale / HDMI funcționale	✓	○	○
Fără linii / pete pe ecran	✓	○	○
Carcasă intactă (fără fisuri)	✓	○	○
Cablu alimentare în stare bună	✓	○	○
Montaj pe perete / suport sigur	✓	○	○

Obs: Ramă neagră subțire. Ecran curat. Cablu vizibil pe perete

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

TV 4 - KIVI (by JVC) LED ~40"

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Model / Tip		KIVI (by JVC) LED ~40" - LED
	Montaj		Perete
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~35%
	Durată reziduală estimată		5–8 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Ecranul afișează imagine	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Sunet funcțional	✓	○	○
Canale / HDMI funcționale	✓	○	○
Fără linii / pete pe ecran	✓	○	○
Carcasă intactă (fără fisuri)	✓	○	○
Cablu alimentare în stare bună	✓	○	○
Montaj pe perete / suport sigur	✓	○	○

Obs: Ramă neagră, montaj direct pe perete. Ecran curat. Cablu coboară vizibil.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

TV 5 - KIVI (by JVC) LED ~40"

	Locație		Camera hotel
	Marcă / Model / Tip		KIVI (by JVC) LED ~40" - LED
	Montaj		Pe suport/comodă
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~35%
	Durată reziduală estimată		5–8 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Ecranul afișează imagine	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Sunet funcțional	✓	○	○
Canale / HDMI funcționale	✓	○	○
Fără linii / pete pe ecran	✓	○	○
Carcasă intactă (fără fisuri)	✓	○	○
Cablu alimentare în stare bună	✓	○	○
Montaj pe perete / suport sigur	✓	○	○

Obs: Telecomandă KIVI originală prezentă. Pe suport propriu. Stare bună.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

TV 6 - KIVI (by JVC) LCD ~40"

	Locație		Cameră hotel
	Marcă / Model / Tip		Necunoscută (ramă albă) LCD ~40" - LCD/LED
	Montaj		Perete
	Stare		BUN
	Uzură fizică estimată		~40%
	Durată reziduală estimată		5–7 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Ecranul afișează imagine	✓	○	○
Telecomandă funcțională	✓	○	○
Sunet funcțional	✓	○	○
Canale / HDMI funcționale	✓	○	○
Fără linii / pete pe ecran	✓	○	○
Carcasă intactă (fără fisuri)	✓	○	○
Cablu alimentare în stare bună	✓	○	○
Montaj pe perete / suport sigur	✓	○	○

Obs: Ramă albă, montaj pe perete. Fără cabluri vizibile. Marcă neidentificabilă.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

5. CALANDRU INDUSTRIAL DE CĂLCAT LENJERIE

	Producător / Model		Producție sovietică / ex-URSS - ЭК-1840 / tip similar
	Tip echipament		Calandru industrial de călcat cu cilindru termic electric
	Locație		Spălătorie / lenjerie hotel - etaj tehnic
	Lățime cilindru		~1.800–2.000 mm
	Alimentare / Putere estimată		380V trifazat / ~6–12 kW
	Stare generală		ACCEPTABIL
	Uzură fizică estimată		~85%
	Durată reziduală estimată		0–5 ani

Punct de verificare	OK	NOK	N/A
Carcasă/structură metalică intactă (fără fisuri grave)	✓	○	○
Cilindrul termic rotativ intact (suprafață uniformă)	✓	○	○
Benzile de transport lenjerie intacte (fără rupturi)	✓	○	○
Panoul de comandă funcțional (butoane, LED-uri ПУСК/СТОП/ВКЛ/ВЫКЛ)	✓	○	○
Conexiuni electrice sigure (fără fire expuse)	✓	○	○
Indicator РАБОЧИЙ РЕЖИМ / termostat prezent	✓	○	○
Sistem oprire urgență СТОП / pedală siguranță	✓	○	○
Curățenie generală și organizare spațiu de lucru	✓	○	○
Vopsea/carcasă exterioară (aspect estetic)	✓	○	○
Ventilație adecvată în spațiul de lucru	✓	○	○

Obs: Carcasă cu vopsea albastră deteriorată și rugină superficială. Vârstă estimată: 30–50 ani. Verificare urgentă dispozitive de siguranță.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
-----------------------	----------	-----	------------	--------

6. SPĂLĂTORIE - MAȘINI DE SPĂLAT ȘI USCĂTOARE

Data inspecției: 14–15.05.2026 | Nr. raport: REP-001-SP/2026 | Responsabil: Begu Ana Valerian
 | Scor tehnic: 23/26 (88% - BUN) (Scorul tehnic reprezintă suma punctelor OK (câte 1 punct per criteriu) din totalul de 26 de criterii verificate la cele 9 echipamente din spălătorie (mașini de spălat + uscătoare). Un scor de 23/26 corespunde stării BUN conform grilei din secțiunea 7.4)

⚠ URGENT: AM-2 (nr.inv. 471) - eroare "d00r", ușa nu se blochează corect. Intervenție în maxim 7 zile.

Nr.	Marcă / Model	Nr.inv.	An est.	Vârstă	Cap.	Uzură	Dur.rez.	Funcț.
1	Miele Softtronic W 2241	-	~2003	~23 ani	6 kg	~92%	0-2 ani	DA
2	UniMac (inox industrial)	-	~2012	~14 ani	10-12 kg	~55%	3-5 ani	DA
3	Mașină prof. AM-0 (nr.inv. 458)	458	~2012	~14 ani	7-9 kg	~58%	3-5 ani	DA
4	Mașină prof. AM-1 (nr.inv. 459)	459	~2012	~14 ani	7-9 kg	~60%	3-5 ani	DA
5	Mașină prof. AM-2 (nr.inv. 471)	471	~2012	~14 ani	7-9 kg	~62%	2-4 ani	PARTIAL
6	Miele Novotronic T 7644 C	-	~2005	~21 ani	7 kg	~85%	0-3 ani	DA
7	Miele SilentCare C	-	~2012	~14 ani	8 kg	~72%	1-3 ani	DA
8	Uscător profesional (nr.inv. 460)	460	~2012	~14 ani	10+ kg	~55%	3-5 ani	DA
9	Uscător condensare (stivuit)	-	~2012	~14 ani	7-8 kg	~65%	2-4 ani	DA

Mașină spalat 1 - Miele Softtronic W 2241

	Tip echipament		Mașină spalat
	Nr. inventar		-
	An fabricație / Vârsta		~2003 - ~23 ani
	Capacitate nominală		6 kg
	Uzură fizică estimată		~92%
	Durată reziduală estimată		0-2 ani
	Funcțional la inspecție		DA

Obs: Funcțională - display activ, în ciclu de spălare (programul 11) la data vizitei. Carcasă albă în stare bună. Depășește durata de viață normată (12 ani).

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

Mașină spălat 2 - UniMac (inox industrial)

	Tip echipament		Mașină spălat
	Nr. inventar		-
	An fabricație / Vârstă		~2012 - ~14 ani
	Capacitate nominală		10-12 kg
	Uzură fizică estimată		~55%
	Durată reziduală estimată		3-5 ani
	Funcțional la inspecție		DA

Obs: Principalul echipament de mare capacitate. Panou digital cu 9 programe, indicator LED verde, buton STOP urgentă (roșu) prezent. Uz intensiv zilnic.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

Mașină spalat 3 - Mașină prof. AM-0 (nr.inv. 458)

	Tip echipament		Mașină spalat
	Nr. inventar		458
	An fabricație / Vârsta		~2012 - ~14 ani
	Capacitate nominală		7-9 kg
	Uzură fizică estimată		~58%
	Durată reziduală estimată		3-5 ani
	Funcțional la inspecție		DA

Obs: Funcțională - în ciclu activ. Urme minore de rugină pe ramă. Necesită curățire anticorozivă preventivă.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

Mașină spalat 4 - Mașină prof. AM-1 (nr.inv. 459)

	Tip echipament	Mașină spalat
	Nr. inventar	459
	An fabricație / Vârstă	~2012 - ~14 ani
	Capacitate nominală	7-9 kg
	Uzură fizică estimată	~60%
	Durată reziduală estimată	3-5 ani
	Funcțional la inspecție	DA

Obs: Funcțională - display activ. Urme de rugină pe sertarul de detergent și rama superioară. Necesită tratament anticoroziv.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

Mașină spalat 5 - Mașină prof. AM-2 (nr.inv. 471)

	Tip echipament		Mașină spalat
	Nr. inventar		471
	An fabricație / Vârstă		~2012 - ~14 ani
	Capacitate nominală		7-9 kg
	Uzură fizică estimată		~62%
	Durată reziduală estimată		2-4 ani
	Funcțional la inspecție		PARTIAL

Obs: ⚠ Eroare activa "d00r" - senzor ușă sau yală defectă. Mașina nu execută ciclul complet. Rugină pe sertar și ramă superioară. Necesită intervenție în maxim 48-72 h.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	-----	-------------------	--------

Uscător 6 - Miele Novotronic T 7644 C

	Tip echipament		Uscător
	Nr. inventar		-
	An fabricație / Vârstă		~2005 - ~21 ani
	Capacitate nominală		7 kg
	Uzură fizică estimată		~85%
	Durată reziduală estimată		0-3 ani
	Funcțional la inspecție		DA

Obs: Funcțional - display activ în ciclu de uscare. Amplasare stivuită deasupra mașinii de spălat. Depășește durata de viață normată. Programele disponibile: Extra uscat, Uscat pentru dulap, Umiditate călcare, Lână, Bumbac, Jeans, Automatic.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

Uscător 7 - Miele SilentCare C

	Tip echipament		Uscător
	Nr. inventar		-
	An fabricație / Vârstă		~2012 - ~14 ani
	Capacitate nominală		8 kg
	Uzură fizică estimată		~72%
	Durată reziduală estimată		1-3 ani
	Funcțional la inspecție		DA

Obs: Funcțional - display activ, în ciclu de uscare. Amplasată lângă fereastră. Tehnologie reducere zgomot. Programele disponibile: Extra uscat, Uscat pentru dulap, Ușor de călcat, Lână, Bumbac, Sintetice, Jeans, Cămăși, Automatic.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

Uscător 8 - Uscător profesional (nr.inv. 460)

	Tip echipament		Uscător
	Nr. inventar		460
	An fabricație / Vârsta		~2012 - ~14 ani
	Capacitate nominală		10+ kg
	Uzură fizică estimată		~55%
	Durată reziduală estimată		3-5 ani
	Funcțional la inspecție		DA

Obs: Funcțional - stare fizică bună, carcasă curată. Uscător cu evacuare aer cald. Amplasare stivuită. Racord evacuare aer prezent și conectat corect.

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

Uscător 9 - Uscător condensare

	Tip echipament		Uscător
	Nr. inventar		-
	An fabricație / Vârstă		~2012 - ~14 ani
	Capacitate nominală		7-8 kg
	Uzură fizică estimată		~65%
	Durată reziduală estimată		2-4 ani
	Funcțional la inspecție		DA

Obs:

Stare generală fizică	EXCELENT	BUN	ACCEPTABIL	DEFECT
------------------------------	----------	------------	------------	--------

7. METODOLOGIE DE CALCUL UZURĂ FIZICĂ ȘI DURATĂ REZIDUALĂ

7.1 Cadrul normativ și bibliografic

Metodologia de estimare a uzurii fizice și a duratei reziduale aplicată în prezentul raport se încadrează în următoarele standarde și lucrări de referință internaționale și naționale, prezentate în tabelul de mai jos:

Simbol / Autor	Titlu / Standard	Relevanță pentru prezentul raport
IVS 300 (IVSC) efectiv 31 ian. 2025	International Valuation Standards IVS 300 - Plant, Equipment & Infrastructure	Definește deteriorarea fizică, viața fizică și utilă, metodele de estimare a deprecierei: metoda vârstă/durată (Age/Life), metoda observației, metoda costului curăbilității. NB: IVS 220 acoperă Non-Financial Liabilities - nu este aplicabil evaluării MEI.
SEV 300 + GEV 620 (ANEVAR, ed. 2025)	Standardele de evaluare a bunurilor, ed. 2025: SEV 300 și GEV 620 - Mașini, echipamente, instalații și infrastructură	Standard obligatoriu în România pentru evaluarea MEI; consacră metoda vârstă/durată pentru calculul deteriorării fizice; sursa formulei de bază utilizate.
ASA ME201 (Amer. Soc. of Appraisers, 2020)	Valuing Machinery and Equipment: Fundamentals of Appraising Machinery and Technical Assets, 4th ed.	Definește vârsta efectivă, viața normală utilă, viața economică rămasă; consacră 3 metode de măsurare a deteriorării fizice: observație, formulă, analiză tehnică.
ASHRAE (accesat mai 2026)	ASHRAE HVAC Service Life Database weblegacy.ashrae.org/publicdatabase	Durate mediane de viață: AC split (15 ani), boilere electrice (20 ani), echipamente de refrigerare. Bază de date actualizată la 15.05.2026.
IAS 16 (IFRS Foundation, 2025)	IAS 16 - Property, Plant and Equipment (2025 Issued Standards)	Cadrul contabil internațional; durata utilă se stabilește funcție de factori fizici, funcționali și economici; revizuire anuală obligatorie; amortizarea liniară = metoda implicită.
H.G.R. 2139/2004 (Guvernul României)	Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe (M.Of. nr. 46/2005)	Sursa duratelor normate pentru echipamentele din inventarul hotelului; Grupa 2 (aparate electrocasnice, AC, TV) și Grupa 3 (utilaje industriale).
RICS Guidance Note (2018, amended 2026)	Depreciated Replacement Cost Method of Valuation for Financial Reporting, 1st ed., updated 2026	Distincția depreciere-evaluare vs. amortizare contabilă; accentul pe raționamentul profesional; uzura fizică = reducerea valorii din cauza condiției fizice.
VSN 53-86(p) (URSS, 1988) [orientativ]	Pravila otŭenivaniya fizicheskogo iznosa žilykh zdaniy (Reguli de evaluare a uzurii fizice)	Utilizat strict orientativ pentru echipamentele vechi ex-URSS (calandru 3K-1840 și alte echipamente de producție

		sovietică). Nu constituie standard principal de evaluare.
--	--	---

7.2 Metoda aplicată: Vârstă / Durată de Viață (Age/Life Method)

Conform IVS 300 (IVSC, 2025) și GEV 620 / SEV 300 (ANEVAR, 2025), deteriorarea fizică a unui bun mobil se estimează prin metoda vârstă/durată de viață (Age/Life Method), una din cele trei metode recunoscute de IVSC și ASA, alături de metoda observației directe și metoda costului curabilității. Metoda Age/Life este recomandată când nu există date de piață suficiente (active unicat, echipamente vechi, lipsa tranzacțiilor comparabile) și când inspecția permite aprecierea stării reale a bunului.

GEV 620 precizează explicit: „Deteriorarea fizică se estimează prin metoda vârstă/durată de viață, în funcție de vârsta efectivă și durata de viață fizică.” Vârsta efectivă reflectă starea reală a bunului: poate fi mai mare sau mai mică decât vârsta cronologică, funcție de întreținere și condiții de exploatare. Durata normată este preluată din ASHRAE, H.G.R. 2139/2004, normativele producătorilor și, orientativ, din GOST pentru echipamente sovietice.

7.3 Formulele de calcul

Formula 1 - Uzură fizică de bază (deteriorare liniară, conform GEV 620 / IVS 300):

$$UF (\%) = (\text{Vârstă Efectivă} / \text{Durată de Viață Fizică}) \times 100$$

unde Vârsta Efectivă reflectă starea reală a bunului, iar Durata de Viață Fizică este preluată din sursele de referință enumerate la pct. 8.1.

Formula 2 - Ajustare prin Coeficient de Condiție Kc (metoda observației integrate, ASA ME201):

$$UF (\%) = (\text{Vârstă Efectivă} / \text{Durată Normată}) \times 100 \times Kc$$

Coeficientul de Condiție (Kc) este stabilit pe baza inspecției vizuale și funcționale conform metodei observației directe (ASA ME201): Kc = 1,00 pentru stare BUNĂ; Kc sub 1 (0,70–0,85) pentru stare EXCELENTĂ (uzură sub cea cronologică); Kc peste 1 (1,10–1,50) pentru stare ACCEPTABILĂ sau DEFECT (uzură accelerată).

Formula 3 - Durata Reziduală (conform IVS 300 / ASA ME201):

$$DR (\text{ani}) = \text{Durată Normată} \times (1 - UF\%) - \text{Vârstă Efectivă}$$

Rezultatele sunt exprimate ca intervale [min–max] pentru a reflecta incertitudinea inerentă a estimării vârstei efective și a condițiilor de exploatare, conform RICS Guidance Note (2018, amended 2026).

7.4 Coeficient de Condiție corespondență cu stările tehnice observate

Stare observată	Coeficient Kc	Descriere tehnică	Uzură tipică
EXCELENT	0,70–0,85	Întreținere exemplară; uzură sub cea cronologică	sub 20%
BUN	1,00	Uzură proporțională cu vârsta; fără deficiențe	20–40%
ACCEPTABIL	1,10–1,25	Deficiențe minore; uzură ușor accelerată	40–70%
DEFECT	1,30–1,50	Deficiențe majore; funcționare compromisă	peste 70%

7.5 Durate de viață normate utilizate surse de referință

Categorie echipament	Durată normată	Sursă principală	Observații
Boilere electrice (rezistențiale)	12–15 ani	ASHRAE Service Life DB; H.G.R. 2139/2004	Bază 15 ani; redusă funcție de calcar, presiune apă
Aparate aer condiționat split	10–15 ani	ASHRAE Service Life DB; GEV 620 / SEV 300	Median ASHRAE: 15 ani; bază 12 ani în uz hotelier intensiv
Frigidere mari (2 uși)	12–15 ani	IEC 62552; H.G.R. 2139/2004	Bază 15 ani
Mini-frigidere cameră (~90L)	10–12 ani	Normative producători; H.G.R. 2139/2004	Uz continuu în cameră hotel; bază 12 ani
Televizoare LCD / LED	8–12 ani	Normative producători; H.G.R. 2139/2004	Bază 10 ani; uz hotelier continuu
Televizoare CRT	10 ani (depășit)	H.G.R. 2139/2004	Uzură morală; înlocuire recomandată

Mașini spălat casnice	10–12 ani	EN 60335; normative producători	Uz hotelier intensiv reduce durata
Mașini spălat profesionale	20–25 ani	UniMac / standarde industriale; IVS 300	Mentenanță regulată prelungește durata
Calandru industrial sovietic	25–40 ani	GOST; VSN 53-86(p) [orientativ]	Vârstă estimată 30–50 ani; uzură fizică ~85%

7.6 Limite și precauții metodologice

Conform RICS Guidance Note (2018, amended 2026) și ASA ME201, valorile obținute prin metoda vârstă/durată reprezintă estimări tehnice orientative, nu valori de piață certificate. Prezentul raport constituie o inspecție tehnică vizuală și funcțională, nu un raport de evaluare patrimonială în sensul ANEVAR / IVS 300. Limitele principale sunt:

- Vârsta efectivă este estimată vizual (fără documente de achiziție); incertitudinea este reflectată prin exprimarea rezultatelor ca intervale [min–max].
- Nu s-au efectuat măsurători instrumentale (termostat, presiune, consum electric); evaluarea este strict vizual-funcțională.
- Uzura morală (obsolescența funcțională și economică) nu este cuantificată separat; este inclusă indirect în starea tehnică observată (ex. Horizont CRT, frigider Dnepr sovietic).
- O evaluare patrimonială oficială conform ANEVAR / IVS 300 / GEV 620 necesită date exacte de achiziție, expertizare de specialitate și raport semnat de evaluator autorizat.

7.7 Bibliografie

- [1] International Valuation Standards Council (IVSC). International Valuation Standards, effective 31 January 2025. IVS 300 Plant, Equipment & Infrastructure. London: IVSC, 2025. ivsc.org/standards
- [2] Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR). Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2025: SEV 300 și GEV 620 Mașini, echipamente, instalații și infrastructură. București: ANEVAR, 2025. anevar.ro
- [3] American Society of Appraisers (ASA). Valuing Machinery and Equipment: The Fundamentals of Appraising Machinery and Technical Assets, 4th ed. Herndon, VA: ASA, 2020. appraisers.org
- [4] American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). ASHRAE HVAC Service Life Database. Atlanta: ASHRAE, 2026. weblegacy.ashrae.org/publicdatabase [Accesat mai 2026].
- [5] Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Depreciated Replacement Cost Method of Valuation for Financial Reporting, 1st edition, amended 2026. London: RICS, 2018/2026. rics.org
- [6] IFRS Foundation. IAS 16 Property, Plant and Equipment. 2025 Issued Standards. Londra: IFRS Foundation, 2025. ifrs.org
- [7] Guvernul României. Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005.
- [8] Ministerul Construcțiilor URSS. VSN 53-86(p) - Pravila otŭenivaniya fizicheskogo iznosa žilykh zdaniy. Moscova, 1988. [Utilizat strict orientativ pentru echipamentele de producție sovietică și duratele normate GOST aferente calandrului ЭК-1840. Nu constituie standard principal de evaluare pentru prezentul raport.]
- [9] The European Group of Valuers' Associations (TEGoVA). European Plant, Machinery & Equipment Valuation Standards (EVS-PME), 1st edition, effective 1 November 2022. Brussels: TEGoVA, 2022. tegovala.org
- [10] International Organization for Standardization (ISO). ISO 15686-1:2011 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 1: General principles and framework. Geneva: ISO, 2011. iso.org
- [11] International Organization for Standardization (ISO). ISO 15686-2:2012 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 2: Service life prediction procedures. Geneva: ISO, 2012. iso.org
- [12] International Organization for Standardization (ISO). ISO 15686-8:2008 - Buildings and constructed assets - Service-life planning - Part 8: Reference service life and service-life estimation. Geneva: ISO, 2008. iso.org
- [13] International Organization for Standardization (ISO). ISO 55000:2024 - Asset management - Overview, principles and terminology. Geneva: ISO, 2024. iso.org
- [14] International Organization for Standardization (ISO). ISO 55001:2024 - Asset management - Management systems - Requirements. Geneva: ISO, 2024. iso.org

- [15] International Electrotechnical Commission (IEC). IEC 60335-1:2020+AMD1:2025 CSV - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements, Edition 6.1. Geneva: IEC, 2025. webstore.iec.ch
- [16] European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). EN IEC 60335-1:2023+A11:2023 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements. Brussels: CENELEC, 2023.
- [17] International Electrotechnical Commission (IEC). IEC 62552-1:2020 - Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods Part 1: General requirements. Geneva: IEC, 2020. webstore.iec.ch
- [18] European Committee for Standardization (CEN). EN 378-1:2016+A2:2022 - Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria. Brussels: CEN, 2022.
- [19] American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). 2024 ASHRAE Handbook - HVAC Systems and Equipment, SI edition. Atlanta: ASHRAE, 2024. ashrae.org
- [20] American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). 2023 ASHRAE Handbook HVAC Applications, SI edition. Atlanta: ASHRAE, 2023. ashrae.org
- [21] European Committee for Standardization (CEN). EN 13306:2017 - Maintenance - Maintenance terminology. Brussels: CEN, 2017.
- [22] International Organization for Standardization (ISO). ISO 17359:2018 - Condition monitoring and diagnostics of machines General guidelines. Geneva: ISO, 2018. iso.org
- [23] Institutul Român de Standardizare (IRS). SR EN 60335-1 Aparate electrice de uz casnic și similar Securitate Partea 1: Prescripții generale. București: ASRO, adoptat în serie națională. serie națională.
- [24] Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor - NP I7-2011. București: 2011

8. CONCLUZII

Categorie echipament	Total inv.	Evaluate	BUN/EXC	ACCEPT.	Deficiențe principale
Boilere apă caldă	15	7	4	3	Scurgere Ariston img.3; uzură Giancaldo
Aere condiționate	20	9	3	4	⚠ AC 7 Hyundai: cablu NEIZOLAT (DEFECT - URGENT); filtre Orion/Ballu
Frigidere	30	9	3	6	Ușă congelator Indesit ruptă; Ozon nu se închide
Televizoare	29	6	5	1	Horizont CRT depășit tehnologic - înlocuire recomandată
Calandru industrial	1	1	-	1	Carcasă uzată; verificare dispozitive siguranță urgentă
Spălătorie (mașini + uscătoare)	9	9	6	3	AM-2 eroare d00r (URGENT); Miele W2241 uzură 92%

Intervenții urgente (maxim 48–72 ore):

- AC 7 (Hyundai): Securizare imediată cablu electric neizolat pe perete RISC DE ELECTROCUTARE/INCENDIU.**
- Mașina de spălat AM-2 (nr.inv. 471, spălătorie): Remediere eroare "d00r" - verificare senzor ușă, yală sau garnitură. Repunere în funcțiune normală.
- Frigider 2 (Indesit, bucătărie): Reparare balama/mâner ușă congelator - ușa nu se închide.
- Boiler 2 (Ariston, baie verde): Verificare și remediere scurgere pe conducta inferioară.

Intervenții pe termen scurt (1–4 săptămâni):

- Frigider 6 (Ozon): Verificare garnitură și mecanism închidere ușă.
- AC 4 (Orion) și AC 9 (Ballu): Curățare filtre și verificare funcționare jaluzele.
- AC 6 (Hyundai, cameră verde): Izolare conductă freon și montare canal de protecție.
- Calandru industrial: Revizie electrică, verificare dispozitive siguranță, recondiționare carcasă.
- Spălătorie AM-1 (459) și AM-2 (471): Curățare și tratament anticoroziv sertare detergent și rame.
- Revizie tehnică Miele W 2241 (~23 ani, uzură 92%) - evaluarea înlocuirii cu model nou.

Planificat (1–3 luni) și informare management:

- Revizie tehnică Miele Novotronic T 7644 C (~21 ani, uzură 85%) - verificare rezistență, curățire condensator.
- Service preventiv anual: UniMac + AM-0/1/2 - curățire pompe, garnituri, calibrare programe (termen: oct. 2026).
- TV 1 (Horizont CRT 21"): Înlocuire cu model LCD/LED modern.
- Planificare buget pentru înlocuirea Miele W 2241 și Miele T 7644 C în următorii 1–3 ani.
- Evaluare fizică la fața locului a echipamentelor neevaluate: 8 boilere, 11 AC, 21 frigidere, 23 televizoare. Cele 63 de echipamente neevaluate (62% din total) nu au fost accesibile în timpul vizitelor de inspecție din cauza gradului de ocupare a hotelului (camere ocupate) și a programului de funcționare al bucătăriei/spălătoriei. Starea lor a fost estimată pe baza eșantionului evaluat, iar inspecția integrală va fi programată în perioada următoare.