

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ RETENUE

85 véhicules

SURFACE

2137 m²

STATUT FONCIER

public

CATÉGORIE D'USAGE

public

VOIE D'ACCÈS DOMINANTE

—

NIVEAU DE DESSERTE

—

PPRI — ZONE BRUTE

Interdiction Classe : exposé

En zone PPRI d'interdiction — parking exposé, non mobilisable

EXPOSITION AU RISQUE INONDATION

SCÉNARIO	FRÉQUENCE	STATUT	HAUTEUR D'EAU
T20-40	Crue fréquente (1/20-40 ans)	⚠ INONDABLE	— (à préciser)
T100	Crue de référence (1/100 ans)	⚠ INONDABLE	— (à préciser)
T1000	Crue exceptionnelle (1/1000 ans)	⚠ INONDABLE	— (à préciser)

ACCESSIBILITÉ

— Voie dominante : —

— m	—	—	— min	—
RAYON CAPTATION	ORIGINES	DEMANDE ESTIMÉE	TEMPS MOYEN	RATIO CAP.

JUSTIFICATION FINALE


Situé en zone PPRI d'interdiction (Interdiction) — parking exposé aux crues, non mobilisable comme refuge.

PHOTOS TERRAIN

Photo terrain — vue entrée
— à compléter —Photo terrain — vue intérieure
— à compléter —

Cartographie — Analyse par scénario

PLAN DE SITUATION




Localisation dans le bassin versant — rayon 2 km

VUE ORTHOPHOTO




IGN Orthophotos 2020 — vue aérienne récente

SCÉNARIO T20-40



Statut : **INONDABLE** — Crue fréquente


SCÉNARIO T100




Statut : **INONDABLE** — Crue de référence PPRI

SCÉNARIO T1000

ACCESSIBILITÉ — NAUFRAGÉS DE LA ROUTE



Statut : **INONDABLE** — Crue exceptionnelle



Axes d'accès T100 — libre / bloqué / coupure

Procédures opérationnelles — Intégration PCS

Scénario T20-40 — Crue fréquente (1/20-40 ans)

⚠ INONDABLE

Le parking est inondable pour ce scenario. Les vehicules doivent etre evacues avant la montee des eaux. Le gestionnaire doit apposer une signalétique d'interdiction et coordonner l'evacuation avec la commune.

AXE D'ACCÈS	STATUT ACCÈS
D999 Ouest	N/A
Route de Beaucaire (Est)	N/A
Route Saint-Gervais (Nord)	N/A
Route de Bellegarde (Sud)	N/A

Scénario T100 — Crue de reference (1/100 ans)

⚠ INONDABLE

Le parking est inondable pour ce scenario. Les vehicules doivent etre evacues avant la montee des eaux. Le gestionnaire doit apposer une signalétique d'interdiction et coordonner l'evacuation avec la commune.

AXE D'ACCÈS	STATUT ACCÈS
D999 Ouest	N/A
Route de Beaucaire (Est)	N/A
Route Saint-Gervais (Nord)	N/A
Route de Bellegarde (Sud)	N/A

Scénario T1000 — Crue exceptionnelle (1/1000 ans)

⚠ INONDABLE

Le parking est inondable pour ce scenario. Les vehicules doivent etre evacues avant la montee des eaux. Le gestionnaire doit apposer une signalétique d'interdiction et coordonner l'evacuation avec la commune.

AXE D'ACCÈS	STATUT ACCÈS
D999 Ouest	N/A
Route de Beaucaire (Est)	N/A
Route Saint-Gervais (Nord)	N/A
Route de Bellegarde (Sud)	N/A

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES TERRAIN			
ALTITUDE NGF (POINT BAS / POINT HAUT) — à compléter après relevé terrain		SIGNALÉTIQUE Nombre et localisation des panneaux directionnels à implanter — à définir	
CENTRE D'ACCUEIL COMMUNAL Distance et capacité — à renseigner		LIEN VIGICRUES — STATION DE RÉFÉRENCE — à préciser	