

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ RETENUE

50 véhicules

STATUT FONCIER

public

VOIE D'ACCÈS DOMINANTE

—

SURFACE

1443 m²

CATÉGORIE D'USAGE

public

NIVEAU DE DESSERTE

—

PPRI — ZONE BRUTE

Interdiction Classe : exposé

En zone PPRI d'interdiction — parking exposé, non mobilisable

EXPOSITION AU RISQUE INONDATION

SCÉNARIO	FRÉQUENCE	STATUT	HAUTEUR D'EAU
T20-40	Crue fréquente (1/20-40 ans)	⚠ INONDABLE	— (à préciser)
T100	Crue de référence (1/100 ans)	⚠ INONDABLE	— (à préciser)
T1000	Crue exceptionnelle (1/1000 ans)	⚠ INONDABLE	— (à préciser)

ACCESSIBILITÉ

— Voie dominante : — **—**

— m RAYON CAPTATION	— ORIGINES	— DEMANDE ESTIMÉE	— min TEMPS MOYEN	— RATIO CAP.
-------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

JUSTIFICATION FINALE

Situé en zone PPRI d'interdiction (Interdiction) — parking exposé aux crues, non mobilisable comme refuge.


PHOTOS TERRAIN

Photo terrain — vue entrée
— à compléter —

Photo terrain — vue intérieure
— à compléter —

Cartographie — Analyse par scénario

PLAN DE SITUATION




Localisation dans le bassin versant — rayon 2 km

VUE ORTHOPHOTO




IGN Orthophotos 2020 — vue aérienne récente

SCÉNARIO T20-40




Statut : **INONDABLE** — Crue fréquente


SCÉNARIO T100



Statut : **INONDABLE** — Crue de référence PPRI



Statut : **INONDABLE** — Crue exceptionnelle



Axes d'accès T100 — libre / bloqué / coupure

Procédures opérationnelles — Intégration PCS

Scénario T20-40 — Crue fréquente (1/20-40 ans)

⚠ INONDABLE

Le parking est inondable pour ce scénario. Les véhicules doivent être évacués avant la montée des eaux. Le gestionnaire doit apposer une signalétique d'interdiction et coordonner l'évacuation avec la commune.

AXE D'ACCÈS	STATUT ACCÈS
D999 Ouest	N/A
Route de Beaucaire (Est)	N/A
Route Saint-Gervais (Nord)	N/A
Route de Bellegarde (Sud)	N/A

Scénario T100 — Crue de référence (1/100 ans)

⚠ INONDABLE

Le parking est inondable pour ce scénario. Les véhicules doivent être évacués avant la montée des eaux. Le gestionnaire doit apposer une signalétique d'interdiction et coordonner l'évacuation avec la commune.

AXE D'ACCÈS	STATUT ACCÈS
D999 Ouest	N/A
Route de Beaucaire (Est)	N/A
Route Saint-Gervais (Nord)	N/A
Route de Bellegarde (Sud)	N/A

Scénario T1000 — Crue exceptionnelle (1/1000 ans)

⚠ INONDABLE

Le parking est inondable pour ce scénario. Les véhicules doivent être évacués avant la montée des eaux. Le gestionnaire doit apposer une signalétique d'interdiction et coordonner l'évacuation avec la commune.

AXE D'ACCÈS	STATUT ACCÈS
D999 Ouest	N/A
Route de Beaucaire (Est)	N/A
Route Saint-Gervais (Nord)	N/A
Route de Bellegarde (Sud)	N/A

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES TERRAIN

ALTITUDE NGF (POINT BAS / POINT HAUT)*— à compléter après relevé terrain***SIGNALÉTIQUE***Nombre et localisation des panneaux directionnels à implanter — à définir***CENTRE D'ACCUEIL COMMUNAL***Distance et capacité — à renseigner***LIEN VIGICRUES — STATION DE RÉFÉRENCE***— à préciser*