

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ RETENUE

20 véhicules

SURFACE

577 m²

STATUT FONCIER

public

CATÉGORIE D'USAGE

public

VOIE D'ACCÈS DOMINANTE

tertiary

NIVEAU DE DESSERTE

local

PPRI — ZONE BRUTE

hors_zone Classe : refuge_potentiel

Hors zone PPRI contraignante — candidat refuge potentiel

EXPOSITION AU RISQUE INONDATION

SCÉNARIO	FRÉQUENCE	STATUT	HAUTEUR D'EAU
T20-40	Crue fréquente (1/20-40 ans)	✓ REFUGE	— (à préciser)
T100	Crue de référence (1/100 ans)	✓ REFUGE	— (à préciser)
T1000	Crue exceptionnelle (1/1000 ans)	⚠ INONDABLE	— (à préciser)

ACCESSIBILITÉ

accessible

Voie dominante : tertiary

bien_dimensionne

949.0 m

RAYON CAPTATION

7.0

ORIGINES

20.0

DEMANDE ESTIMÉE

1.9 min

TEMPS MOYEN

1.0

RATIO CAP.

JUSTIFICATION FINALE


Hors zone PPRI contraignante. 20 véhicules — mobilisable à l'échelle d'un quartier. Accès depuis 7 îlot(s) en 1.9 min en moyenne.

PHOTOS TERRAIN

Photo terrain — vue entrée
— à compléter —Photo terrain — vue intérieure
— à compléter —

Cartographie — Analyse par scénario

PLAN DE SITUATION




Localisation dans le bassin versant — rayon 2 km


VUE ORTHOPHOTO




IGN Orthophotos 2020 — vue aérienne récente




Statut : **REFUGE** — Crue fréquente



Statut : **REFUGE** — Crue de référence PPRI



Statut : **INONDABLE** — Crue exceptionnelle



Axes d'accès T100 — libre / bloqué / coupure

Procédures opérationnelles — Intégration PCS

Scénario T20-40 — Crue frequente (1/20-40 ans)

✓ REFUGE

Le parking est hors d'eau pour ce scenario. Il peut accueillir les vehicules evacues des zones basses. L'accès doit être maintenu libre et balise des le declenchement de la vigilance Vigicrues.

AXE D'ACCÈS	STATUT ACCÈS
D999 Ouest	✗ BLOQUE
Route de Beaucaire (Est)	✓ LIBRE
Route Saint-Gervais (Nord)	✓ LIBRE
Route de Bellegarde (Sud)	✓ LIBRE

Scénario T100 — Crue de reference (1/100 ans)

✓ REFUGE

Le parking est hors d'eau pour ce scenario. Il peut accueillir les vehicules evacues des zones basses. L'accès doit être maintenu libre et balise des le declenchement de la vigilance Vigicrues.

AXE D'ACCÈS	STATUT ACCÈS
D999 Ouest	✗ BLOQUE
Route de Beaucaire (Est)	✓ LIBRE
Route Saint-Gervais (Nord)	✗ BLOQUE
Route de Bellegarde (Sud)	✓ LIBRE

Scénario T1000 — Crue exceptionnelle (1/1000 ans)

⚠ INONDABLE

Le parking est inondable pour ce scenario. Les vehicules doivent être evacues avant la montée des eaux. Le gestionnaire doit apposer une signalétique d'interdiction et coordonner l'évacuation avec la commune.

AXE D'ACCÈS	STATUT ACCÈS
D999 Ouest	N/A
Route de Beaucaire (Est)	N/A
Route Saint-Gervais (Nord)	N/A
Route de Bellegarde (Sud)	N/A

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES TERRAIN

ALTITUDE NGF (POINT BAS / POINT HAUT)

— à compléter après relevé terrain

SIGNALÉTIQUE

Nombre et localisation des panneaux directionnels à implanter — à définir

CENTRE D'ACCUEIL COMMUNAL

Distance et capacité — à renseigner

LIEN VIGICRUES — STATION DE RÉFÉRENCE

— à préciser