

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ RETENUE

28 véhicules

SURFACE

1001 m²

STATUT FONCIER

public

CATÉGORIE D'USAGE

public

VOIE D'ACCÈS DOMINANTE

primary

NIVEAU DE DESSERTE

local

PPRI — ZONE BRUTE

hors_zone Classe : refuge_potentiel

Hors zone PPRI contraignante — candidat refuge potentiel

EXPOSITION AU RISQUE INONDATION

SCÉNARIO	FRÉQUENCE	STATUT	HAUTEUR D'EAU
T20-40	Crue fréquente (1/20-40 ans)	✓ REFUGE	— (à préciser)
T100	Crue de référence (1/100 ans)	✓ REFUGE	— (à préciser)
T1000	Crue exceptionnelle (1/1000 ans)	✓ REFUGE	— (à préciser)

ACCESSIBILITÉ

tres_accessible

Voie dominante : primary

sur_sollicite

1122.0 m

RAYON CAPTATION

8.0

ORIGINES

34.0

DEMANDE ESTIMÉE

2.5 min

TEMPS MOYEN

1.21

RATIO CAP.

JUSTIFICATION FINALE


Hors zone PPRI contraignante. 28 véhicules — mobilisable à l'échelle d'un quartier. Accès depuis 8 îlot(s) en 2.5 min en moyenne.

PHOTOS TERRAIN

Photo terrain — vue entrée
— à compléter —Photo terrain — vue intérieure
— à compléter —

Cartographie — Analyse par scénario

PLAN DE SITUATION



Localisation dans le bassin versant — rayon 2 km

VUE ORTHOPHOTO



IGN Orthophotos 2020 — vue aérienne récente




Statut : **REFUGE** — Crue fréquente



Statut : **REFUGE** — Crue de référence PPRI



Statut : **REFUGE** — Crue exceptionnelle



Axes d'accès T100 — libre / bloqué / coupure

Procédures opérationnelles — Intégration PCS

Scénario T20-40 — Crue fréquente (1/20-40 ans)

✓ REFUGE

Le parking est hors d'eau pour ce scénario. Il peut accueillir les véhicules évacués des zones basses. L'accès doit être maintenu libre et balisé dès le déclenchement de la vigilance Vigicrues.

AXE D'ACCÈS	STATUT ACCÈS
D999 Ouest	✗ BLOQUE
Route de Beaucaire (Est)	✓ LIBRE
Route Saint-Gervais (Nord)	✓ LIBRE
Route de Bellegarde (Sud)	✓ LIBRE

Scénario T100 — Crue de référence (1/100 ans)

✓ REFUGE

Le parking est hors d'eau pour ce scénario. Il peut accueillir les véhicules évacués des zones basses. L'accès doit être maintenu libre et balisé dès le déclenchement de la vigilance Vigicrues.

AXE D'ACCÈS	STATUT ACCÈS
D999 Ouest	✗ BLOQUE
Route de Beaucaire (Est)	✓ LIBRE
Route Saint-Gervais (Nord)	✗ BLOQUE
Route de Bellegarde (Sud)	✓ LIBRE

Scénario T1000 — Crue exceptionnelle (1/1000 ans)

✓ REFUGE

Le parking est hors d'eau pour ce scénario. Il peut accueillir les véhicules évacués des zones basses. L'accès doit être maintenu libre et balisé dès le déclenchement de la vigilance Vigicrues.

AXE D'ACCÈS	STATUT ACCÈS
D999 Ouest	✗ BLOQUE
Route de Beaucaire (Est)	✓ LIBRE
Route Saint-Gervais (Nord)	✗ BLOQUE
Route de Bellegarde (Sud)	✓ LIBRE

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES TERRAIN

ALTITUDE NGF (POINT BAS / POINT HAUT)

— à compléter après relevé terrain

SIGNALÉTIQUE

Nombre et localisation des panneaux directionnels à implanter — à définir

CENTRE D'ACCUEIL COMMUNAL

Distance et capacité — à renseigner

LIEN VIGICRUES — STATION DE RÉFÉRENCE

— à préciser