MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000

Sprawozdanie z monitoringu siedliska 40A0 - Zarośla wisienki stepowej *Prunetum fructicosae* w roku 2024



Wisienka stepowa w rezerwacie Grabowiec (fot. J. Perzanowska)

Sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE 1

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych 1
Liczba stanowisk w cyklach monitoringu 2
Terminy badań monitoringowych 2

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE 2

Region kontynentalny 2

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA 7

Region kontynentalny 9

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA 11

Region kontynentalny 11

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH 13

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 13

7. INFORMACJE DODATKOWE 14


8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY 14

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH 14

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych

Siedlisko priorytetowe, reprezentowane przez dwa podtypy: z wisienką stepową oraz irgą zwyczajną, występuje tylko w regionie kontynentalnym, gdzie osiąga północny kres zasięgu.



Rys. 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych (stan na rok 2024) i rozmieszczenie siedliska 40A0 wg sprawozdania do Komisji Europejskiej z 2019 r.

Głównym centrum występowania podtypu Zarośla wisienki stepowej jest Niecka Nidziańska oraz Wyżyna Lubelska. Rozproszone stanowiska znajdują się na Kujawach, Wyżynie Miechowskiej, Sandomierskiej, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a także w Bielinku nad Odrą, koło Łęczycy, Dolska i pod Przemyślem. Drugi z podtypów, zarośla z irgą zwyczajną występują wyłącznie w Sudetach (Rys. 1). Łącznie siedlisko zajmuje ok. 0,012 km^2.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Spośród badanych 14 stanowisk, 13 znajduje się na terenach 9 obszarów Natura 2000 (PLH020038 Góry Kamienne, PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa, PLH020042 Ostrzyca Proboszczowicka, PLH060060 Horodysko, PLH060058 Dolina Wolicy, PLH120004 Dolina Prądnika, PLH120007 Kalina-Lisiniec, PLH260003 Ostoja Nidziańska, PLH260029 Ostoja Kozubowska), w tym 1 stanowisko położone jest również na terenie Ojcowskiego PN, a 5 w rezerwatach przyrody: Kruczy Kamień, Ostrzyca Proboszczowicka, Polana Polichno i Grabowiec (otulina). Ponadto należy również zauważyć, że wisienka stepowa jest gatunkiem chronionym prawnie.

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu

W roku 2024 monitorowanych było 14 stanowisk siedliska. Na wszystkich stanowiskach potwierdzono obecność siedliska 40A0 i nie proponowano rezygnacji z ich dalszego monitoringu. W poprzednim etapie monitorowanych było 15 stanowisk, z których jedno (Bardo) zostało wskazane do usunięcia z monitoringu. Wydaje się, że aby monitoring był w pełni reprezentatywny z punktu widzenia sprawozdawczości do Komisji Europejskiej, należałoby zwiększyć liczbę monitorowanych stanowisk o te, położone w środkowej części Polski (Tab. 1).

Tab. 1. Liczba stanowisk siedliska 40A0 w poszczególnych cyklach monitoringu

Cykl monitoringu	Rok	Region	Liczba stanowisk		
			monitorowanych	nowych	niemonitorowanych*
2013-2014	2013	CON	7	7	
2013-2014	2014	CON	8	8	
2015-2018	2018	CON	15	0	
2023-2025	2024	CON	14	0	1

** stanowiska monitorowane przez inne instytucje, stanowiska niemonitorowane ze względu na poprawę reprezentatywności i korektę rozmieszczenia stanowisk w sieci PMŚ oraz stanowiska niemonitorowane w przypadku zaniku siedliska na stanowisku.*

Terminy badań monitoringowych

W 2024 roku prace monitoringowe zostały przeprowadzone w terminie od 19.04.2024 do 25.06.2024. Przewodnik metodyczny (Perzanowska, Świerkosz, Reczyńska 2015) wskazuje, że optymalnym okresem badań jest termin od drugiej połowy kwietnia (okres kwitnienia wisienki, choć silnie zależny od warunków pogodowych) do końca czerwca, choć zarośla irgi można monitorować przez cały sezon, podobnie zresztą jak zarośla wisienki stepowej (równie dobrym do monitoringu jest okres jej owocowania – lipiec). W poprzednim cyklu monitoringu badania wykonano w okresie od 18.05.2018 do 30.06.2018. Terminy wykonania badań oraz warunki pogodowe nie miały wpływu na ewentualne różnice w otrzymanych wynikach.

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE

Region kontynentalny

W roku 2024 parametr Specyficzna struktura i funkcje oceniono przy wykorzystaniu 11 wskaźników, z których 3 mają status wskaźników kardynalnych (Tab. 2). Wskaźniki

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

kardynalne są najistotniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska. Obniżenie oceny któregoś ze wskaźników kardynalnych skutkuje obniżeniem oceny całego parametru.

Tab. 2. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 40A0 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Gatunki charakterystyczne	13	1	0	0
Gatunki ekspansywne	13	1	0	0
Martwa materia organiczna	11	3	0	0
Obce gatunki inwazyjne	12	1	1	0
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	7	3	4	0
Stan populacji gatunków charakterystycznych	8	5	1	0
Struktura przestrzenna płatów siedliska	9	3	2	0
Struktura przestrzenna zarośli	10	2	2	0
Udział wisienki stepowej w warstwie krzewów	7	2	5	0
Wysokość krzewów wisienki	8	1	0	5
Zwarcie drzew i krzewów innych niż wisienka	9	1	4	0

Wskaźnik: Gatunki charakterystyczne

Na zdecydowanej większości stanowisk, bo na 13 (ok. 93%), odszukano gatunki charakterystyczne siedliska i wskaźnik został oceniony na FV - jako stan właściwy. Tylko na 1 stanowisku (ok. 7%) – Kalina, gatunków charakterystycznych było mniej, i oceniono wskaźnik na U1 – stan niezadowalający, tak jak w poprzednim okresie obserwacji. Tylko na 1 stanowisku – Grodzisko ocena wskaźnika była inna niż poprzednio. Została podniesiona z U1 na FV, obecne są liczne gatunki charakterystyczne dla siedliska, a stanowisko podlega ochronie czynnej w Ojcowskim Parku Narodowym.

Wskaźnik: Gatunki ekspansywne

Na zdecydowanej większości stanowisk, bo na 13 (ok. 93%), nie natrafiono na gatunki ekspansywne i wskaźnik został oceniony na FV - jako stan właściwy. Tylko na 1 stanowisku (ok. 7%) Grodzisko, stwierdzono obecność gatunków ekspansywnych i oceniono wskaźnik na U1 – stan niezadowalający (gorzej niż poprzednio: FV). W wyniku przerwy w prowadzeniu zabiegów ochrony czynnej nana powierzchni nastąpiła silna ekspansja gatunków takich jak: przytulia biała, przytulia czepna, wiechlina gajowa oraz nadmierna ekspansja krzewów, jak dereń i trzmielina. Od 2018 roku rozprzestrzeniło się także przymiotno białe, które zajmuje ok. 20% powierzchni siedliska. Oceny wskaźnika na pozostałych stanowiskach nie uległy zmianie, choć na kilku z nich (Garb Pińczowski, Polana Polichno, Młodzawy) stwierdzono nieco niższe pokrycie perzu sinego i jeżyny popielicy niż w poprzednim okresie obserwacji.

Wskaźnik: Martwa materia organiczna

Na zdecydowanej większości stanowisk, bo na 11 (ok. 79%), nie stwierdzono nadmiernie odkładającej się materii organicznej i wskaźnik został oceniony na FV - jako stan właściwy. Na ogół rozkład materii jest zróżnicowany w różnych punktach, i mieści

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

się w przedziale od poniżej 1 do 10 cm, najczęściej średnio do 5 cm. Tylko na 3 stanowiskach (ok. 21%) materia organiczna, głównie suche trawy, liście itp. odkładała się tworząc grubszą warstwę (10 do 15 cm) i oceniono wskaźnik na U1 – stan niezadowalający. Oceny wskaźnika na stanowiskach nie zmieniły się od poprzednich obserwacji.

Wskaźnik: Obce gatunki inwazyjne

Na zdecydowanej większości stanowisk, bo na 12 (ok. 86%), nie natrafiono na gatunki obce, inwazyjne i wskaźnik został oceniony na FV - jako stan właściwy, jak poprzednio. Tylko na 1 stanowisku Młodzawy (ok. 7%) stwierdzono obecność orzecha włoskiego *Juglans regia* i lilaka pospolitego *Syringa vulgaris*, i oceniono wskaźnik na U1 – stan niezadowalający. Nastąpiło tu pogorszenie oceny, gdyż pojawiają się nowe osobniki tych gatunków, zwiększając pokrycie. Również na 1 (ok. 7%) stanowisku - Horodysko- liczebność obcych gatunków spowodowała ocenę U2 – stan zły. Ocena została obniżona ze względu na obecność silnie inwazyjnego gatunku nawłoci późnej *Solidago gigantea* oraz znacznego udziału ok. 5% przymiotna białego *Erigeron annuus*.

Wskaźnik: Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie

Na połowie stanowisk, bo na 7 (50%), siedlisko zajmowało znaczącą część transektu, lub powiększyło znacznie zajmowaną powierzchnię (nawet o 100%, jak na Polanie Polichno) i wskaźnik został oceniony na FV - jako stan właściwy. Na 3 stanowiskach (ok. 21%) – Dolina Nysy, Wola Uchańska, Młodzawy - udział zarośli był niezadowalający U1, zajmowały one od 40-60% powierzchni. Na 4 stanowiskach (ok. 29%) zarośla były obecne tylko na niewielkiej części transektu lub zajmowały skrajnie niewielki areał (Kalina – do 25 m^2), nastąpił spadek pokrycia (o połowę w Grabowcu) lub zdegenerowane siedlisko zajmowało 40-50% (Żuków) powierzchni. Wskaźnik na tych stanowiskach został oceniony na U2 – stan zły. Ocena wskaźnika pogorszyła się w Grabowcu (z U1 na U2), poprawiła w Woli Uchańskiej (z U2 na U1). W Grodzisku i Polanie Polichno, poprzednio oceniono wskaźnik na XX.

Wskaźnik: Stan populacji gatunków charakterystycznych

Na większości stanowisk, bo na 8 (ok. 57%), gatunki charakterystyczne siedliska były w dobrej kondycji, bez oznak chorobowych czy śladów żerowania owadów i wskaźnik został oceniony na FV - jako stan właściwy. Na 5 stanowiskach (ok. 36%) stwierdzono niezadowalający stan krzewów (ślady zgryzania, poskręcane liście, brak kwitnienia) i oceniono wskaźnik na U1 – stan niezadowalający. Tylko na 1 stanowisku - Grodzisko (ok. 7%) krzewy były w zdecydowanie złej kondycji (ocena U2 – stan zły). Świadczyły o tym liczne ślady uszkodzeń: ścięte okazy, uschnięte okazy, a w ostatnich 6 latach nie stwierdzono owocowania wisienki. Na stanowiskach: Kalina, Polana Polichno i Wola Uchańska ocena wskaźnika została podniesiona z U1 na FV. Na stanowiskach Dolina Nysy, Grabowiec, Horodysko pogorszyła się z FV na U1. Na pozostałych stanowiskach oceny nie zmieniły się od 2018 roku.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Struktura przestrzenna płatów siedliska

Na zdecydowanej większości stanowisk, bo na 9 (ok. 64%), płaty siedliska zajmowały znaczną powierzchnię, były zwarte, zdominowane przez wisienkę stepową lub irgę i wskaźnik został oceniony na FV - jako stan właściwy. Na 3 stanowiskach (ok. 21%) – Młodzawy, Wola Uchańska, Żuków - zarośla były pofragmentowane, przedzielały je płaty muraw lub innych ciepłolubnych krzewów i oceniono wskaźnik na U1 – stan niezadowalający. Na 2 stanowiskach (ok. 14%) – Grabowiec i Kalina, zarośla miały postać kadłubową, krzewy wisienki tworzyły niewielkie kępy, a wskaźnik został oceniony na U2 – stan zły. Najgorszą strukturę wykazują zarośla wisienki na stanowiskach: Grabowiec, gdzie tworzą wąski pas na granicy pola uprawnego i zarośli tworzących ekoton (brak możliwości ich rozwoju) oraz w Kalinie, gdzie rosną w rozproszeniu nie formując zwartego płatu, lecz stanowiąc domieszkę w pasie zarośli okalających murawy kserotermiczne. Na stanowiskach Grodzisko i Wola Uchańska ocena wskaźnika została podniesiona w stosunku do 2018 roku, a na stanowiskach Grabowiec i Kalina pogorszyła się, odpowiednio z U1 i FV na U2. W Grabowcu nastąpiło istotne pogorszenie stanu, natomiast w Kalinie zadecydował sposób podejścia.

Wskaźnik: Struktura przestrzenna zarośli

Praktycznie wskaźnik ten jest zdublowany z poprzednim, tj. Struktura płatów siedliska. Niemniej, na 10 stanowiskach (71,4%) wskaźnik został oceniony na FV – stan właściwy, a po 2 (14,3%) stanowiska otrzymały oceny U1 – stan niezadowalający i U2 – stan zły. Jedyną różnicą w ocenach w stosunku do wskaźnika Struktura płatów siedliska jest stanowisko Młodzawy, gdzie zarośla wisienki zajmują większą część zboczy wąwozu, ale jest też dodatkowo płat śliw domowych; fragmentacja siedliska nieznaczna, odległości pomiędzy płatami nie przekraczają 50 m.

Wskaźnik: Udział wisienki stepowej w warstwie krzewów

Na połowie stanowisk, bo na 7 (50%), udział wisienki lub irgi był znaczący i wskaźnik został oceniony na FV - jako stan właściwy. Tylko na 2 stanowiskach (ok. 14%) – Podtynie i Wola Uchańska był nieco mniejszy - ok. 60% i oceniono wskaźnik na U1 – stan niezadowalający. Natomiast aż na 5 stanowiskach (36%) udział krzewów siedliskotwórczych był zdecydowanie zbyt niski (od 1-2% do 20%), dominowały inne krzewy i wskaźnik otrzymał ocenę U2 – stan zły. Najmniejszy udział wisienki był na stanowisku Kalina (1-2%), a do 10% na Garbie Pińczowskim i Żukowie. Na stanowisku Grodzisko ocena wskaźnika została podniesiona na FV, bo zwiększył się udział wisienki. W Woli Uchańskiej poprawiła się na U1. Natomiast w Dolinie Nysy i Grabowcu oceny pogorszyły się, odpowiednio ze względu na bardzo niski udział irgi zwyczajnej i spadek udziału wisienki. Na pozostałych stanowiskach oceny pozostały na tym samym poziomie.

Wskaźnik: Wysokość krzewów wisienki

Na zdecydowanej większości stanowisk, bo na 8 (ok. 57%), wisienka była niska, miała odpowiednią wysokość i wskaźnik został oceniony na FV - jako stan właściwy. Tylko na 1 stanowisku – Polana Polichno (ok. 7%) stwierdzono nadmierny wzrost wisienki i

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


oceniono wskaźnik na U1 – stan niezadowalający. Większość krzewów osiągała wysokość do 80 cm, pojedyncze były wyższe: 1,2-1,5 m. Na żadnym ze stanowisk nie oceniono wskaźnika na U2 – stan zły. Oceny XX (5 stanowisk) otrzymały stanowiska drugiego z podtypu siedlisk, tj. zarośli irgi, gdzie wskaźnik ten nie ma zastosowania. Na stanowiskach Grodzisko i Polana Polichno oceny poprawiły się względem poprzednich (2018) obserwacji.

Wskaźnik: Zwarcie drzew i krzewów innych niż wisienka

Na zdecydowanej większości stanowisk, bo na 9 (ok. 64%), zwarcie krzewów innych niż wisienka i irga było właściwe – stanowiły domieszkę w płacie siedliska i wskaźnik został oceniony na FV - jako stan właściwy. Tylko na 1 stanowisku Młodzawy (ok. 7%) było ich nieco więcej i oceniono wskaźnik na U1 – stan niezadowalający. Odnotowano tu zwiększony udział takich krzewów w stosunku do poprzednich obserwacji (<25%). Na 4 stanowiskach (ok. 29%): Grabowiec, Kalina, Wola Uchańska i Żuków, konkurencyjne krzewy i drzewa stanowiły zagrożenie dla wisienki i wskaźnik został oceniony na U2 – stan zły. Ich zwarcie oceniono na ponad 50 do 90%. W Kruczym Kamieniu ocena została podwyższona z U1 na FV, w związku ze zmniejszeniem zwarcia innych gatunków drzew i krzewów niż irga zwyczajna. W Młodzawach i Grabowcu ocena pogorszyła się odpowiednio: z FV na U1 i U1 na U2 w związku ze wzrostem zwarcia innych niż wisienka krzewów.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA



Rys. 2. Ocena stanu ochrony siedliska 40A0 na stanowiskach w roku 2024

Monitoring siedliska 40A0 prowadzono w latach: 2013/14, 2018 oraz 2024. W 2024 r. Monitoring obejmował 14 stanowisk w regionie kontynentalnym. Na ocenę FV oceniono 3 stanowiska, U1 oceniono 5 stanowisk, a na ocenę U2 – 6 stanowisk. (Rys. 2). Wyniki monitoringu wskazują na zły siedliska w Polsce. Wynika to głównie z ocen parametru Struktura i funkcje, w tym zwłaszcza z wycofywania się wisienki wskutek konkurencji z innymi, ciepłolubnymi krzewami i niewielkich powierzchni zajmowanych przez siedlisko.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 3. Trend zmian w ocenach stanu ochrony siedliska 40A0 na stanowiskach


Trend określono jako nachylenie prostej regresji, wyznaczonej na podstawie przekodowanych wartości oceny stanu ochrony siedliska odnotowanej na stanowisku w poszczególnych latach monitoringu. Ocenom stanu ochrony przypisano wartości numeryczne: FV=1, U1=0, U2=-1, XX=brak wartości. Nachylenia prostej regresji mniejsze od -0,05 uznano za spadek oceny stanu ochrony siedliska w czasie, natomiast nachylenia większe od 0,05 uznano za wzrost oceny. Przy nachyleniach prostej regresji pomiędzy -0,05 a 0,05 uznawano oceny za stabilne. Trendu nie określono w przypadku stanowisk, którym przypisano mniej niż 2 wartości numeryczne oceny stanu ochrony siedliska.

We wszystkich trzech etapach obserwacji monitoringowych badanych było 15 stanowisk siedliska 40A0. Na 6 stanowiskach trend stanu ochrony pozostał bez zmian, a na 8 był spadkowy. Tylko na 1 stanowisku (Polana Polichno) stwierdzono trend rosnący (Rys. 3). Generalnie, trend stanu siedliska jest spadkowy w ciągu ostatnich 11 lat.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Region kontynentalny

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 40A0 w regionie kontynentalnym z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 4.



Rys. 4. Liczba stanowisk siedliska 40A0 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Siedlisko 40A0 jest rzadkie w Polsce (północny kres zasięgu siedliskotwórczych krzewów) i zajmuje łącznie ok. 0,012 km^2. Badane stanowiska monitoringowe mają łącznie ponad 2,6 ha powierzchni. Na poszczególnych stanowiskach powierzchnia waha się od 0,012 ha (Polana Polichno) czy 0,0157 (Grodzisko) ha do 0,8 ha (Kruczy kamień 1, Kruczy kamień 2, Ostrzyca Proboszczowicka). Zwykle są to płaty o powierzchni kilku arów. Powierzchnia jest w miarę stabilna w stosunku do poprzedniego okresu obserwacji na większości stanowisk, choć na 37,5% stanowisk albo się zmniejszyła, lub była skrajnie mała (oceny U1 i U2). Na 64% stanowisk parametr został oceniony jako FV – stan właściwy. Na pojedynczych stanowiskach nastąpił wyraźny wzrost powierzchni siedliska, zwykle w wyniku prowadzenia działań ochrony czynnej (np. Polana Polichno, Kalina). W stosunku do poprzedniego okresu monitoringu oceny parametru nie zmieniły się w istotny sposób. Poprzednio na 66,7% stanowisk powierzchnię oceniono jako właściwą.

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Parametr został oceniony bardzo nisko, bo dominują oceny oznaczający niewłaściwy stan siedliska: na 4 (28,6%) stanowiskach na ocenę U1 – stan niezadowalający, a na 6 (42,9%) na U2 – stan zły. Tylko na 4 (28,6%) stanowiskach parametr otrzymał ocenę FV- stan właściwy (Kruczy Kamień 1, Kruczy Kamień 2, Ostrzyca Proboszczowicka, Młodzawy).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Najgorzej oceniono wskaźniki: Udział wisienki w warstwie krzewów, Zwarcie drzew i krzewów innych niż wisienka oraz Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie, które odpowiednio: na 5 (35,7%) i dwukrotnie na 4 (28,6%) stanowiskach zostały ocenione na U2. Z kolei najlepiej ocenione wskaźniki to: Gatunki charakterystyczne i Gatunki ekspansywne (każdy z nich na 93% stanowisk był oceniony na FV) oraz Obce gatunki inwazyjne i Martwa materia organiczna (odpowiednio na 86% i 79% stanowisk ocenionych na FV). Na 3 stanowiskach oceny parametru były niższe niż w 2018 roku: Dolina Nysy (FV na U2), Grabowiec (U1 na U2), i Horodysko (FV na U1). Poprawiły się natomiast oceny na 2 stanowiskach: Polana Polichno i Wolica Uchańska z U2 na U1. W stosunku do poprzedniego okresu monitoringu ocena parametru pogorszyła się: poprzednio jako właściwą, oceniono strukturę i funkcję na 40% stanowisk, aktualnie na 28,6%. Natomiast spadł, choć nieznacznie, udział stanowisk ocenionych na U2 : z 46,7 do 42,9%.

Parametr: Perspektywy ochrony

Na stanowiskach prowadzi się w ograniczonym zakresie działania ochrony czynnej. Dotyczą one głównie wykaszania muraw i usuwania krzewów konkurencyjnych dla wisienki. Prowadzi się je np. w Ojcowskim PN, w rezerwacie Polana Polichno, czy w obszarze Natura 2000 Kalina Lisiniec. Na stanowiskach zarośli irgi zasadniczo nie prowadzi się takich działań. Najczęściej, bo na 7 (50%) stanowiskach perspektywy ochrony zostały ocenione na U1 – stan niezadowalający (mimo częstych ocen U2 parametru Struktura i funkcje). Jedynie na 2 (14,3%) stanowiskach – Grabowiec i Żuków, parametr Perspektywy ochrony został oceniony na U2 – stan zły. W Żukowie ocena została obniżona ze względu na ekspansję tarniny: zarośla wisienki, jak i murawa mocno zarastają śliwą tarniną *Prunus spinosa*. W Grabowcu nastąpiło pogorszenie ocen 2 parametrów na U2: gwałtowna utrata powierzchni i pogorszenie stanu ochrony. Bez działań ochronnych nie ma możliwości rozwoju siedliska. Uprawa na sąsiadującym polu uniemożliwia rozwój siedliska w kierunku południowym. Ocena parametru jest taka sama jak w poprzednim okresie monitoringu w Żukowie, a pogorszyła się z U1 na U2 w Grabowcu. Jako właściwe, Perspektywy ochrony zostały ocenione na 5 (35,7%) stanowiskach. Były to: Ostrzyca Proboszczowicka, Podtynie, Polana Polichno oraz Kruczy Kamień 1 i Kruczy Kamień 2. W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji oceny parametru poprawiły się na dwóch (14,3%) stanowiskach – Polana Polichno i Wolica Uchańska (odpowiednio z U1 na FV i z U2 na U1). Pogorszyły się oceny perspektyw ochrony na 5 stanowiskach. Na pozostałych stanowiskach pozostały na tym samym poziomie.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Oceny ogólne stanu ochrony siedliska 40A0 są złe. Tylko na trzech stanowiskach (21,4%) stan zarośli został oceniony jako właściwy (Kruczy Kamień 1, Kruczy Kamień 2, Ostrzyca Proboszczowicka). Są to stanowiska z zaroślami irgi, a więc podtypu bardziej stabilnego niż zarośla z wisienką stepową.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na pięciu (35,7%) stanowiskach ocena to U1 – stan niezadowalający, a na sześciu (42,9%) stan zły U2. Było to głównie spowodowane niskimi ocenami parametru struktura i funkcje. Pozostałe parametry – Powierzchnia siedliska i Perspektywy ochrony zostały ocenione nieco lepiej i nie miały aż tak negatywnego wpływu na ocenę ogólną. W stosunku do poprzedniego okresu oceny ogólne na stanowiskach generalnie się pogorszyły. Poprzednio na 6 stanowiskach (40%) stan zarośli oceniono na FV, obecnie tylko na 3 (21,4%), spadł natomiast udział stanowisk ocenionych na U2, z 46,7% na 42,9%. W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji oceny ogólne poprawiły się na dwóch (14,3%) stanowiskach – Polana Polichno i Wolica Uchańska (z U2 na U1). Pogorszyły się oceny ogólne na 4 stanowiskach (Młodzawy, Horodysko, Grabowiec, Dolina Nysy). Na pozostałych stanowiskach pozostały na tym samym poziomie.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego 40A0 w regionie biogeograficznym kontynentalnym oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu kontynentalnego


Powierzchnia siedliska – U1 (FV – 64,3%, U1- 14,3%, U2 – 21,4%)
Specyficzna struktura i funkcje – U2 (FV – 28,6%; U1 – 28,6%; U2 – 42,9%)
Perspektywy ochrony – U1 (FV – 35,7%, U1 – 50%, U2 – 14,3%)
Ocena ogólna – U2 (FV – 21,4%, U1 – 35,7%, U2 – 42,9%)

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA

Region kontynentalny

Na zarośla wisienki i irgi mają wpływ przede wszystkim procesy naturalne, tj. sukcesja. Krzewy te są słabsze konkurencyjnie wobec innych, ciepłolubnych krzewów, jak tarnina, dereń, szakłak i są przez nie wypierane. Nie znoszą też ocienienia przez drzewa. Wykonywane działania ochronne obejmują usuwanie konkurencyjnych gatunków i wykaszanie muraw kserotermicznych (Rys. 5).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 5. Liczba stanowisk siedliska 40A0 w regionie kontynentalnym wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

Tylko sporadycznie jako oddziaływania podawano koszenie, leśnictwo, wypas, uprawy czy uprawiane w terenie sporty, w tym jazda pojazdami terenowymi. Natężenie tych działań było zróżnicowane, zwykle określone jako C lub A. Natomiast naturalne oddziaływania – erozja, sukcesja dość często była określana jako proces o znacznym natężeniu – A lub B, rzadziej C. Tylko w 2 przypadkach wykazano wpływ gatunków obcych, inwazyjnych, choć z natężeniem niewielkim C.

Zagrożenie dla zarośli mogą stanowić zarówno działania ludzi jak i procesy naturalne. Siedlisko w niewielkim stopniu zagrożone jest przez antropopresję, ale próby zalesiania muraw, zamieniania ich na użytki zielone, a zwłaszcza wypalanie będą prowadzić do utraty siedliska.

Jedno stanowisko (Grodzisko) położone jest w Ojcowskim Parku Narodowym, a pięć z badanych stanowisk znajduje się na terenie rezerwatów przyrody: Kruczy Kamień, Ostrzyca Proboszczowicka, Polana Polichno i Grabowiec, gdzie łatwiej jest o podjęcie działań ochrony czynnej, przeciwdziałającej procesom sukcesji.
W dwóch przypadkach wskazano na zagrożenie ze względu na zanieczyszczenie materiału genetycznego (hybrydyzacja wisienki) i także w 2 przypadkach obecność gatunków obcych.

W pięciu przypadkach nie wskazano istotnych zagrożeń dla stanowisk siedliska (brak zagrożeń).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W obu okresach obserwacji wskazano procesy naturalne jako główny typ oddziaływań negatywnie wpływających na siedlisko, w tym głównie sukcesję naturalną.

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH

Na stanowiskach zarośli w trakcie całego monitoringu stwierdzono 9 gatunków obcych (Tab. 3). W 2024 roku gatunki obce inwazyjne były stwierdzone tylko na 6 stanowiskach: Kruczy Kamień 1, Kruczy Kamień 2, Horodysko, Młodzawy, Grodzisko i Ostrzyca Proboszczowicka. Odnotowano łącznie 8 gatunków obcych, z których 4 to drzewa i krzewy (bez pospolity, kasztanowiec zwyczajny, orzech włoski i róża wielkokwiatowa), a 4 to gatunki zielne: niecierpek drobnokwiatowy, przymiotno białe, rozchodnik biały i nawłoć późna. Gatunki te nie wykazują wyraźnych cech inwazyjności w siedlisku, a ich liczebność jest określona jako mało liczne. Tylko przymiotno białe jest średnio liczne na stanowisku w Horodysku, a bardzo liczne w Grodzisku. Na 8 stanowiskach nie wykazano obecności gatunków obcych.
Gatunki obce nie stanowią istotnego zagrożenia w siedlisku 40A0.

Tab. 3. Liczba stanowisk siedliska 40A0, na których stwierdzono gatunki obce wg cykli monitoringu

Gatunek		Cykl monitoringu		
nazwa polska	nazwa łacińska	2013-2014	2015-2018	2023-2025
Bez pospolity	*Syringa vulgaris*			1
Dąb czerwony	*Quercus rubra*	1		
Kasztanowiec zwyczajny	*Aesculus hippocastanum*	1		1
Nawłoć późna	*Solidago gigantea*			1
Niecierpek drobnokwiatowy	*Impatiens parviflora*			1
Orzech włoski	*Juglans regia*		1	1
Przymiotno białe	*Erigeron annuus*			2
Rozchodnik biały	*Sedum album*	2	2	2
Róża wielkokwiatowa	*Rosa multiflora*			1

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Jedynie na 5 stanowiskach siedliska 40A0 wykonywano działania ochrony czynnej. Były to: Ostrzyca Proboszczowicka, Kruczy kamień 1 i Kruczy Kamień 2, Horodysko, Grodzisko i Polana Polichno. Także na stanowisku Kalina murawa była wykaszana, ale poza płatem siedliska 40A0. Ostrzyca Proboszczowicka to obszar objęty ochroną powierzchniową (rezerwat przyrody "Ostrzyca Proboszczowicka"). Na stanowiskach w Kruczym Kamieniu (1 i 2) regularnie były prowadzone zabiegi ochrony czynnej mające na celu doświetlenie stanowiska. Pierwsze zabiegi usunięcia drzew i podrostu krzewów miały miejsce w 2012 r. Roślinność zbiorowisk nieleśnych wykształcona jest we właściwy sposób, a presja odnawiających się krzewów i drzew jest umiarkowana, należy liczyć się z koniecznością powtórzenia zabiegów polegających na usunięciu roślinności krzewiastej i drzewiastej w perspektywie 5-10 lat - działanie to było prowadzone także w roku 2023.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W Horodysku w 2014 roku na zboczu wycięto tarninę i wykoszono murawę, obecnie nie ma śladów po wykonaniu zabiegów ochrony czynnej.
W Grodzisku, Ojcowski PN w latach 2001-2017 objął siedlisko corocznymi zabiegami ochrony czynnej w ramach ochrony czynnej muraw kserotermicznych. Po tym okresie nastąpiła przerwa w prowadzeniu zabiegów ochrony czynnej w tym miejscu. Zabiegi te na stanowisku zostały wznowione w 2023 r. Polegają one na wycinaniu nalotów oraz odrośli drzew i krzewów (innych niż wisienka) na zboczu co pozwoliło odsłonić egzemplarze wisienki. dodatkowo koszona była ruń murawy wraz z wywozem skoszonej biomasy. Na Polanie Polichno wykaszano murawę w sąsiedztwie płata wisienki, co przyczyniło się do zwiększenia powierzchni płatu zarośli. Na pozostałych stanowiskach zabiegi ochronne nie były wykonywane.

Na 3 stanowiskach: Podtynie, Dolina Nysy (oba leżą na terenie lasów referencyjnych) i Ostrzyca Proboszczowicka (rezerwat) proponowane jest utrzymanie ochrony biernej. Na pozostałych stanowiskach wskazane jest wykaszanie muraw i usuwanie rozrastających się ekspansywnych krzewów, głównie tarniny. Konieczne jest usuwanie biomasy. Na stanowisku Horodysko pewną możliwością jest eksperymentalne wypalanie zboczy, gdyż w przeszłości teren ten był okresowo wypalany.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Stanowisko zarośli wisienki na Garbie Pińczowskim zlokalizowane jest na skraju płatu siedliska. Ocena jego stanu ochrony jest zła, a tymczasem, na wschód od niego znajduje się duży płat wisienki stepowej, zajmujący ok. 10 a, co stanowi jeden z największych płatów w tym rejonie. Proponuje się utworzenie dodatkowego stanowiska, na Garbie Pińczowskim, tak aby wyniki monitoringu nie wskazywały na zły stan siedliska, które w tej lokalizacji jest jednym z najlepiej zachowanych płatów zarośli.

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY

Koordynator główny: Edward Walusiak
Koordynator krajowy: Joanna Korzeniak
Eksperci: Anna Cwener, Joanna Perzanowska, Kamila Reczyńska, Anna Sołtys-Lelek

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Baran J. 2016. Monitoring wiśni karłowatej *Cerasus fruticosa* Pall. w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera 26: 7–14.

- Baza danych obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- Bąba W. 2000. Zmiany w populacji wisienki stepowej *Cerasus fruticosa* Pall. w Ojcowskim. Parku Narodowym. Ochrona Przyrody 57*:* 73–84.

- Boratyński A., Lewandowska A., Ratyńska H. 2003. *Cerasus fruticosa* Pall. (*Rosaceae*) in the region of Kujavia and South Pomerania (N Poland). Dendrobiology 49: 3–13.

- Obidziński A., Betańska O. 2014. Potencjalne zagrożenie gatunków roślin chronionych w Polsce przez hybrydyzację ich odmian z hodowlanymi. W: Z. Mirek, A. Nikel (red.). Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 208–226.

- Państwowy Monitoring Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. https://siedliska.gios.gov.pl/

- Perzanowska J., Świerkosz K., Reczyńska K. 2015. 40A0 Subkontynentalne zarośla okołopannońskie. W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz. IV. GIOŚ, Warszawa, s. 153-166.

- Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B. 2023. Subkontynentalne zarośla okołopannońskie z wisienką stepową *Cerasus fruticosa* Pall. w Ojcowskim Parku Narodowym (południowa Polska). Prądnik. Prace i materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 33: 31-54.

- System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych GIOŚ (SI MGSP).

- Wójcicki J. 2014. *Cerasus fruticosa* Pallas Wiśnia karłowata (wisienka stepowa). W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 274-276.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ