

VisionQC 검사 요약 리포트

생성 일시: 2025-06-11 14:35:22

INPUT 정보

결과 CSV 폴더	D:\VisionQC\Results
NG 이미지 폴더	D:\VisionQC\NG_Images
적용 Threshold	사용자 설정값
리포트 생성 시각	2025-06-11 14:35:22

1 전체 핵심 결과



검사 CELL

1,200

전체 Position 입력



NG CELL

207

한 Position 이상 NG



CELL NG율

17.25%

NG CELL / 전체 CELL



미검 CELL-POSITION


302

실제 NG + 시뮬레이션 OK


2 Position별 결과

Position	검사 CELL	NG CELL	NG율	실제 NG	정상 검출	미검
CA(TOP)	300	53	17.67%	102	25	77
AN(TOP)	300	66	22.00%	102	35	67
CA(BOT)	300	50	16.67%	101	25	76
AN(BOT)	300	38	12.67%	101	19	82
합계	1,200	207	17.25%	406	104	302

Position별 NG율 비교



미검 분포



Position별 Tool NG 구성 요약 (상위 Tool 비율)

단위: %

CA(TOP)

Crack	34.0%
FoilDamage	34.0%
Trimming	17.0%
Welding	22.6%

AN(TOP)

Crack	27.3%
Edge	16.7%
FoilDamage	19.7%
Trimming	13.6%
Welding	27.3%

CA(BOT)

Crack	30.0%
FoilDamage	48.0%
Welding	32.0%

AN(BOT)

Crack	34.2%
FoilDamage	36.8%
Welding	36.8%



- 본 리포트는 현재 적용된 Threshold 값을 기준으로 재계산된 결과를 요약한 것입니다.
- 미검 CELL ID 목록 및 상세 정보는 다음 페이지부터 확인하실 수 있습니다.


VisionQC 검사 요약 리포트

미검 상세 리포트 (1/2)

생성 일시: 2025-06-11 14:35:22

INPUT 정보	
결과 CSV 폴더	D:\VisionQC\Results
NG 이미지 폴더	D:\VisionQC\NG_Images
적용 Threshold	사용자 설정값
리포트 생성 시간	2025-06-11 14:35:22

Position별 미검 수 비교



미검 구성 비율



아래에 나열된 모든 미검 CELL은 결과 CSV 및 NG 이미지 폴더에 존재하며, Threshold 적용 후 OK로 판정된 것입니다.

CA(TOP)

미검 77건

미검 CELL ID 목록 (총 77건)

01 P163GG22M2100001	27 P163GG22M2100047	52 P163GG22M2100080
02 P163GG22M2100003	28 P163GG22M2100048	53 P163GG22M2100081
03 P163GG22M2100004	29 P163GG22M2100050	54 P163GG22M2100082
04 P163GG22M2100006	30 P163GG22M2100051	55 P163GG22M2100083
05 P163GG22M2100007	31 P163GG22M2100052	56 P163GG22M2100084
06 P163GG22M2100009	32 P163GG22M2100054	57 P163GG22M2100085
07 P163GG22M2100010	33 P163GG22M2100056	58 P163GG22M2100086
08 P163GG22M2100014	34 P163GG22M2100057	59 P163GG22M2100088
09 P163GG22M2100015	35 P163GG22M2100059	60 P163GG22M2100089
10 P163GG22M2100016	36 P163GG22M2100060	61 P163GG22M2100090
11 P163GG22M2100018	37 P163GG22M2100062	62 P163GG22M2100091
12 P163GG22M2100021	38 P163GG22M2100063	63 P163GG22M2100093
13 P163GG22M2100023	39 P163GG22M2100064	64 P163GG22M2100094
14 P163GG22M2100024	40 P163GG22M2100065	65 P163GG22M2100095
15 P163GG22M2100027	41 P163GG22M2100066	66 P163GG22M2100096
16 P163GG22M2100028	42 P163GG22M2100068	67 P163GG22M2100097
17 P163GG22M2100029	43 P163GG22M2100069	68 P163GG22M2100098
18 P163GG22M2100030	44 P163GG22M2100070	69 P163GG22M2100099
19 P163GG22M2100032	45 P163GG22M2100071	70 P163GG22M2100100
20 P163GG22M2100034	46 P163GG22M2100072	71 P163GG22M2100101
21 P163GG22M2100036	47 P163GG22M2100073	72 P163GG22M2100102
22 P163GG22M2100037	48 P163GG22M2100074	73 P163GG22M2100103
23 P163GG22M2100039	49 P163GG22M2100076	74 P163GG22M2100104
24 P163GG22M2100041	50 P163GG22M2100077	75 P163GG22M2100105
25 P163GG22M2100043	51 P163GG22M2100079	76 P163GG22M2100106
26 P163GG22M2100044		77 P163GG22M2100108

미검 시 Tool별 OK Score 참고

CA(TOP) 평균 OK Score

Crack	0.87
FoilDamage	0.91
Welding	0.89
Trimming	0.76

※ CA(TOP) 미검 77건 기준 평균

AN(TOP)

미검 67건

미검 CELL ID 목록 (총 67건)

01 P163GG22M2100031	24 P163GG22M2100101	46 P163GG22M2100163
02 P163GG22M2100033	25 P163GG22M2100103	47 P163GG22M2100166
03 P163GG22M2100035	26 P163GG22M2100106	48 P163GG22M2100169
04 P163GG22M2100038	27 P163GG22M2100109	49 P163GG22M2100172
05 P163GG22M2100040	28 P163GG22M2100112	50 P163GG22M2100175
06 P163GG22M2100042	29 P163GG22M2100114	51 P163GG22M2100178
07 P163GG22M2100045	30 P163GG22M2100116	52 P163GG22M2100181
08 P163GG22M2100046	31 P163GG22M2100119	53 P163GG22M2100184
09 P163GG22M2100049	32 P163GG22M2100122	54 P163GG22M2100187
10 P163GG22M2100053	33 P163GG22M2100125	55 P163GG22M2100190
11 P163GG22M2100055	34 P163GG22M2100127	56 P163GG22M2100193
12 P163GG22M2100058	35 P163GG22M2100130	57 P163GG22M2100196
13 P163GG22M2100059	36 P163GG22M2100133	58 P163GG22M2100199
14 P163GG22M2100061	37 P163GG22M2100136	59 P163GG22M2100202
15 P163GG22M2100067	38 P163GG22M2100139	60 P163GG22M2100205
16 P163GG22M2100069	39 P163GG22M2100142	61 P163GG22M2100208
17 P163GG22M2100075	40 P163GG22M2100145	62 P163GG22M2100211
18 P163GG22M2100080	41 P163GG22M2100148	63 P163GG22M2100214
19 P163GG22M2100085	42 P163GG22M2100151	64 P163GG22M2100217
20 P163GG22M2100087	43 P163GG22M2100154	65 P163GG22M2100220
21 P163GG22M2100092	44 P163GG22M2100157	66 P163GG22M2100223
22 P163GG22M2100095	45 P163GG22M2100160	67 P163GG22M2100226
23 P163GG22M2100098		

미검 시 Tool별 OK Score 참고

AN(TOP) 평균 OK Score


Crack	0.88
Edge	0.79
FoilDamage	0.90
Trimming	0.81
Welding	0.86

※ AN(TOP) 미검 67건 기준 평균

INPUT 정보

결과 CSV 폴더	D:\VisionQC\Results
NG 이미지 폴더	D:\VisionQC\NG_Images
적용 Threshold	사용자 설정값
리포트 생성 시간	2025-06-11 14:35:22

Position별 미검 수 비교



미검 구성 비율



아래에 나열된 모든 미검 CELL은 결과 CSV 및 NG 이미지 폴더에 존재하며, Threshold 적용 후 OK로 판정된 것입니다.

CA(TOP)

미검 77건

미검 CELL ID 목록 (총 77건)

01 P163GG22M2100001	27 P163GG22M2100047	52 P163GG22M2100080
02 P163GG22M2100003	28 P163GG22M2100048	53 P163GG22M2100081
03 P163GG22M2100004	29 P163GG22M2100050	54 P163GG22M2100082
04 P163GG22M2100006	30 P163GG22M2100051	55 P163GG22M2100083
05 P163GG22M2100007	31 P163GG22M2100052	56 P163GG22M2100084
06 P163GG22M2100009	32 P163GG22M2100054	57 P163GG22M2100085
07 P163GG22M2100010	33 P163GG22M2100056	58 P163GG22M2100086
08 P163GG22M2100014	34 P163GG22M2100057	59 P163GG22M2100088
09 P163GG22M2100015	35 P163GG22M2100059	60 P163GG22M2100089
10 P163GG22M2100016	36 P163GG22M2100060	61 P163GG22M2100090
11 P163GG22M2100018	37 P163GG22M2100062	62 P163GG22M2100091
12 P163GG22M2100021	38 P163GG22M2100063	63 P163GG22M2100093
13 P163GG22M2100023	39 P163GG22M2100064	64 P163GG22M2100094
14 P163GG22M2100024	40 P163GG22M2100065	65 P163GG22M2100095
15 P163GG22M2100027	41 P163GG22M2100066	66 P163GG22M2100096
16 P163GG22M2100028	42 P163GG22M2100068	67 P163GG22M2100097
17 P163GG22M2100029	43 P163GG22M2100069	68 P163GG22M2100098
18 P163GG22M2100030	44 P163GG22M2100070	69 P163GG22M2100099
19 P163GG22M2100032	45 P163GG22M2100071	70 P163GG22M2100100
20 P163GG22M2100034	46 P163GG22M2100072	71 P163GG22M2100101
21 P163GG22M2100036	47 P163GG22M2100073	72 P163GG22M2100102
22 P163GG22M2100037	48 P163GG22M2100074	73 P163GG22M2100103
23 P163GG22M2100039	49 P163GG22M2100076	74 P163GG22M2100104
24 P163GG22M2100041	50 P163GG22M2100077	75 P163GG22M2100105
25 P163GG22M2100043	51 P163GG22M2100079	76 P163GG22M2100106
26 P163GG22M2100044		77 P163GG22M2100108

미검 시 Tool별 OK Score 참고

CA(TOP) 평균 OK Score		
Crack	0.87	
FoilDamage	0.91	
Welding	0.89	
Trimming	0.76	

※ CA(TOP) 미검 77건 기준 평균

AN(TOP)

미검 67건

미검 CELL ID 목록 (총 67건)

01 P163GG22M2100031	24 P163GG22M2100101	46 P163GG22M2100163
02 P163GG22M2100033	25 P163GG22M2100103	47 P163GG22M2100166
03 P163GG22M2100035	26 P163GG22M2100106	48 P163GG22M2100169
04 P163GG22M2100038	27 P163GG22M2100109	49 P163GG22M2100172
05 P163GG22M2100040	28 P163GG22M2100112	50 P163GG22M2100175
06 P163GG22M2100042	29 P163GG22M2100114	51 P163GG22M2100178
07 P163GG22M2100045	30 P163GG22M2100116	52 P163GG22M2100181
08 P163GG22M2100046	31 P163GG22M2100119	53 P163GG22M2100184
09 P163GG22M2100049	32 P163GG22M2100122	54 P163GG22M2100187
10 P163GG22M2100053	33 P163GG22M2100125	55 P163GG22M2100190
11 P163GG22M2100055	34 P163GG22M2100127	56 P163GG22M2100193
12 P163GG22M2100058	35 P163GG22M2100130	57 P163GG22M2100196
13 P163GG22M2100059	36 P163GG22M2100133	58 P163GG22M2100199
14 P163GG22M2100061	37 P163GG22M2100136	59 P163GG22M2100202
15 P163GG22M2100067	38 P163GG22M2100139	60 P163GG22M2100205
16 P163GG22M2100069	39 P163GG22M2100142	61 P163GG22M2100208
17 P163GG22M2100075	40 P163GG22M2100145	62 P163GG22M2100211
18 P163GG22M2100080	41 P163GG22M2100148	63 P163GG22M2100214
19 P163GG22M2100085	42 P163GG22M2100151	64 P163GG22M2100217
20 P163GG22M2100087	43 P163GG22M2100154	65 P163GG22M2100220
21 P163GG22M2100092	44 P163GG22M2100157	66 P163GG22M2100223
22 P163GG22M2100095	45 P163GG22M2100160	67 P163GG22M2100226
23 P163GG22M2100098		

미검 시 Tool별 OK Score 참고

AN(TOP) 평균 OK Score		
Crack	0.88	
Edge	0.79	
FoilDamage	0.90	
Trimming	0.81	
Welding	0.86	

※ AN(TOP) 미검 67건 기준 평균