GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

RAY-MC-00009

CRITICO

FECHA: 23/07/2015

HORA:11:45:07

PROYECTO:

LERMA - TRES MARIAS

ÁREA AFECTACIÓN:

CARRIL

PLAZA DE COBRO:

RAYON

UBICACIÓN:

LINEA 12

REPORTA:

OSMIN JOKONY MONROY URBINA

PUESTO:

SUPERADMIN

TIPO DE FALLA:

CARRIL

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

ALIMENTACIÃ"N ELECTRICA/UPS

FECHA DE ASIGNACIÓN:

08-07-2015

HORA DE ASIGNACIÓN:

13:03:56

TÉCNICO ASIGNADO:

ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ

FECHA DE DIAGNÓSTICO:

HORA DE DIAGNÓSTICO:

13:07:00

DIAGNÓSTICO:

08-07-2015

SE DETECTA REGLETA DAÑADA DURANTE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

FECHA DE SOLUCIÓN:

08-07-2015

HORA DE SOLUCIÓN:

13:10:00

ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:

SE AJUSTA REGLETA REQUIERE SU REEMPLAZO PENDIENTE DE DICTAMEN

EQUIPO QUE REQUIERE REPARACIÓN

EQUIPO	MARCA	MODELO	MOTIVO	DESTINO	FECHA DE REGRESO
MULTICONTACTO	STEREN	9E	DAÑO EN CONTACTOS	ALMACÉN PLAZA DE COBRO	08-07-2015

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

SUPERVISOR


NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

O	B	S	E	R	V	A	CI	O	N	F	S	0
V		V			W		VI	V		The same	V	100

FALLA EN REGLETA DE MULTICONTACTOS



Descripción de la falla (1)

EPORTE DE ATENCION DE FALLAS

reporte

de

Ref.

P

e

2 2	22-abr-15	03:00 p.m.		ectivo	entivo	ie n to) (c					
Fecha de atención	Fecha de solución	Hora de solución	J .i.s	200	Preve	Acondicionam	Fe					
							Num.de parte					
x@outlook.com	ex@hotmail.com		NO HAY PRESENCIA DE				Num. de Serie					
rreo Simexedome	reo eduardosim		EN SUS CONTACTOS.				Modelo					
8	8		A AVERIA EN				Marca	STEREN				
ROGELIO COAHUILA GONZALEZ	EDUARDO CARRILLO DIAZ	0 (2)	TO SE DETECTA REGLETA MULTICONTACTO PRESENT, MPLAZO				Componente	BARRA MULTICONTACTO DE 9 ENTRADAS CON PR				
atiende	soluciona	del técnic	ANTENIMIENE RE			ADO	Gantidac					
Técnico que	Técnico	Diagnostico	CORRIENTE SE			EQUIPO DAN	Partida Jnida	1 PZA	2	3	4	2

Partida	aunida	Gantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carri	Remisión
~									
4									
	bservaciones	y/o a clara	ciones:						
					Nombre y Fi	m a m		Nombre	The Bank of the State of the St
					AND VIEW			ROGELIO COMEN	AGONZALEZ
2000								The same of the sa	