에도 부분적으로 아주 희미하게 격자타날이 관찰된다. 내면의 경부는 회전물손질 정면하였고, 동체 하위에는 지두흔이 관찰되며, 전체적으로 지두로 길게 끌어올려 물손질 정면한 흔적이 비교적 뚜렷하게 잔존한다.

기고 50.0㎝, 경부고 3.8㎝, 추정구경 21.0㎝, 두께 0.6~1.1㎝, 동최대경 46.4㎝.

59. 대호

주거지 북서모서리에서 출토되었다. 동체의 일부가 결실되었으나, 복원 완형에 가깝다. 색조는 외면과 내면은 암청회색(5PB 4/1)이며, 속심은 암자회색(5RP 3/1)이다. 태토는 석영, 장석 등 0.2~0.5㎝ 정도 크기의 세석립이 일부 혼입된 점토이고, 소성상태는 비교적 양호한 편이지만, 기형이 다소 찌그러졌으며, 도질이다. 기형은 동체의 한쪽 면이 함몰된 상태를 보이지만, 원형에 가까우며, 동최대경은 중위에 위치한다. 견부는 거의 형성이 되지 않았고, 경부는 완만하게 외반하며, 구연단은 얕은 凹狀으로 처리하였다. 외면은 전면에 격자문을 타날하였는데, 경부 일대는 회전물손질로 인해 지워졌다. 타날문은 동체부보다 저부의 격자 크기가 약간 큰 것으로 볼 때, 타날구를 달리한 것으로 판단된다. 내면의 경부 일대는 회전물손질 정면하였고, 동체는 회전물손질과 물손질이 공존한다.

기고 51.8㎝, 경부고 7.0㎝, 구경 24.8㎝, 두께 0.5~1.0㎝, 동최대경 44.4㎝.




그림 30. 삼국시대 4호 주거지 출토유물〈58 · 59:1/6〉