


도면 123. Ⅴ-36호 수혈 출토유물 2

③ 대옹(도면 124-1, 사진 107-③)

바닥면에 주저앉아 그대로 깨진 채로 수습된 대옹 한 개체분으로 동체부가 일부 결실되었으나 일부 수지접합하여 완형으로 복원된다. 기형으로 보면 난형옹으로도 볼 수 있다. 태토는 세석립이 상당량 혼입된 정선된 점토이며, 색조는 기본적으로 내외면이 연회청색 기벽속심이 암자색에 가까우나, 구연 내측에서 동체 중위까지 자연유가 발현, 비산되고 일부 흘러내려 회백색에 가깝게 변색되어 있다. 고화도로 경질소성되어 매우 단단하며, 거의 석기질에 해당된다. 동체상위에는 자연유가 녹아내려 일부 박락되어 있고, 상단과 내저 중앙에는 재가 융착되어 들러붙어 있다. 외면에는 타날흔을 지워내었는데 가죽이나 형겊 등을 이용하여 치밀하게 물손질정면한 것으로 보인다. 내면에도 내