# 阿里云开发者社区某处存在 ssrf 漏洞

ich icc

漏洞 url:


https://help.aliyun.con

#### 漏洞描述以及危害:

SSRF 也就是服务端请求伪造,是指攻击者向服务端发送包含恶意 URI 链接的请求,借由服务端去访问此 URI,以获取保护网络资源的安全漏洞,是常见的 web 安全漏洞的一种就攻击者发送链接,由服务端去请求。这种方式常常可以用来绕过网络的限制,攻击我们无法直接访问的网络

#### 漏洞复现:

1. 访问该 web 站点帮助中心—个人中心—问题描述功能,发现一尺添加 url 链接位置:



2.尝试将 dnslog 地址插入,查看回显,发现带 MD5 的回显以及内网 ip

ich is co

Get SubDomain Refresh Record

#### jil47j.dnslog.cn

DNS	Ouery Record	IP Address	Created Time
izf6s4ç	450.dnslog.cn	8.13 161	2023-02-09 11:41:50
izf6s4g/	50.dnslog.cn	8.1 164	2023-02-09 11:41:50
izwlfc°''	κ450.dnslog.cn	8.1. 163	2023-02-09 11:41:47
izxvl	3.33k450.dnslog.cn	8.1162	2023-02-09 11:41:46

## 3.查询 ip 属地进一步确认该请求是 ssrf 服务端发起的



8.134.224.161

## 也可以输入域名查询A记录指向ip

## ipshudi.com

归属地	中国广东广州
运营商	阿里云
iP类型	数据中心

## 2. dnslog 的回显 MD5



3. 使用一个图片地址,看看 nc 是否反弹 shell



4. 发现 vps 反弹了 shell 说明存在 ssrf 漏洞

```
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]# nc -vvlp360
Ncat: Version 7.50 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat: Listening on :::360
Ncat: Listening on 0.0.0.0:36
Ncat: Connection from 192.166
Ncat: Connection from 192.168. 1:55310.
300<e!a00J00j9#0J010
0800I
7@y0000L[0]a 0)J0jf00q00s0M02"[000H01000+0/0,000
0 000H01000/50H01000]
0 000H01000/50H01000
0 000H01000
0 000
```

## 修复方案:

- 1)禁用不需要的协议,限制协议为HTTP、HTTPS
- 2) 禁止 30x 跳转
- 3)设置 URL 白名单或者限制内网 IP

ich is co