Отчёт по ночному патрулю ZSM-1 8 октября 2026, 02:40–02:52


ZSM-1 · 2026-10-08 02:40 – 02:52:01 (мск)

требует внимания

Миссия выполнена полностью в автономном режиме: пройдена 21 точка маршрута, 382,4 м за 11 мин 20 с. Перехватов оператором не было, событий детекторов нет, локализация в норме всё время, заряд снизился с 58% до 55%. Территория ночью освещена, повреждений и открытых ворот не видно. Почти на всём маршруте за роботом или перед ним находится один и тот же человек в тёмной толстовке с капюшоном и наушниках. В руках у него, по-видимому, пульт или планшет на ремне. Скорее всего, это сопровождающий сотрудник. На участке после точки 19 (09:47–10:43) этот человек стоял прямо перед фронтальной камерой (F022, F023, F026, F027). В это время робот четыре раза сдавал назад и один раз стоял 10 с. Других людей видно: сидящий человек у стеклянной стены на старте (F002, видно частично) и человек, сидящий у стены здания у финиша (F030). В крытом переходе у точек 11 и 21 у стены стоят стеклянные панели, синие упаковки и урна. В стороне от финиша видна металлическая конструкция, похожая на леса.


Робот	security-robot-zsm-1
Миссия	nwTkOiT-9HrkBWtkhYazP_1791416981
Карта	территория заказчика
Длительность	11.3 мин
Пройдено	382.4 м, ср. 0.58 / макс. 0.95 м/с
Точек маршрута	21
Остановки / объезды / перехваты	1 / 4 / 0
Локализация в норме	100.0%
Заряд	58% → 55%
События детекторов	0

Карта



Линия — путь робота (синий → красный по времени), цифры — точки маршрута, E — события по телеметрии, H — наблюдения VLM.


Наблюдения



H1 · 00:25 · инфо · другое

Под навесом припаркованы велосипеды и самокат, за воротами стоит легковой автомобиль, освещение работает. На тыловом кадре у левого края частично виден сидящий у стеклянной стены человек. Видно плохо.


Старт, входная зона под навесом · -0.2, 0.1 · кадры F001, F002 · уверенность 60%



H2 · 01:16–02:34 · инфо · люди

Позади робота вдоль стены идёт один человек: тёмная толстовка с капюшоном, наушники, в руках устройство, похожее на пульт, с ремнём. Судя по поведению, сопровождает робота. На парковке стоят несколько автомобилей и фургон. Препятствий нет.


Вдоль здания с реечным фасадом, точки 4–7, парковка · 14.1, -16.1 · кадры F003, F004, F005, F006 · уверенность 80%



H3 · 03:22–04:28 · инфо · люди

Тот же человек в тёмной одежде виден в галерее и на дорожке позади робота. На мощении опавшие листья. У входа с надписью «B4» лежат синие упаковки. Нарушений не видно.


Крытая галерея у точки 9, внутренний двор до точки 10 · -14.7, -47.0 · кадры F007, F008, F009 · уверенность 75%



H4 · 05:22 · инфо · территория

У стены сложены синие упаковочные материалы и листы, стоит урна, справа на полу лежит небольшой тёмный предмет, похоже мусор. В конце перехода уходит один человек.

Крытый переход после точки 11 · -76.8, -15.4 · кадры F010 · уверенность 65%



H5 · 06:17–09:13 · инфо · люди

Колоннада освещена, территория пуста, под навесом насыпь грунта. Сопровождающий в тёмной одежде виден позади и впереди робота. Посторонних не видно.

Вдоль здания с колоннадой, точки 12–18 · -107.7, 0.8 · кадры F011, F013, F014, F015, F016 · уверенность 70%



H6 · 09:41–10:43 · **внимание** · робот

Человек с пультом идёт навстречу роботу и стоит вплотную перед фронтальной камерой: видны ноги и руки. В эти же моменты по хронологии робот четырежды сдавал назад и один раз стоял 10 с. Вероятно, это сопровождающий проверяет объезд препятствий, но путь робота был перекрыт человеком. Рядом стоит рекламный штендер.

Участок между точками 19 и 20 · -102.5, -35.4 · кадры F017, F022, F023, F026, F027 · уверенность 75%



H7 · 11:01 · инфо · люди

Тот же человек идёт перед роботом по маршруту у здания с реечным фасадом.

Перед точкой 20 · -96.8, -18.8 · кадры F029 · уверенность 70%



H8 · 11:44 · инфо · люди

У стены здания сидит один человек в тёмной одежде, вероятно, с ноутбуком или устройством в руках. Слева стоит металлическая конструкция, похожая на строительные леса.

Около точки 21, у стены здания · -80.4, -12.6 · кадры F030 · уверенность 70%



H9 · 11:45 · инфо · территория

У стены прислонены большие стеклянные панели, стоят синие упаковки и урна. Проход свободен, но панели стоят неустойчиво, возможен риск падения.

Финиш, точка 21, крытый переход · -80.2, -12.6 · кадры F031 · уверенность 70%

Робот: проблемы

- На участке после точки 19 робот четыре раза сдавал назад для объезда препятствия: в 09:47 на 2 с, в 10:07 на 3 с, в 10:33 на 4 с и в 10:43 на 7 с.
- В 10:29 робот стоял более 8 с, движение возобновилось в 10:30 после 10 с остановки.
- Переход от точки 19 к точке 20 занял 1 мин 36 с (09:44–11:20) из-за объездов. По кадрам препятствием был человек перед роботом.
- Перехватов оператором не было, локализация в норме 100% времени, событий детекторов нет.

Рекомендации

- Уточнить, был ли человек с пультом сопровождающим сотрудником или проводился тест. Если нет, проверить запись участка у точек 19–20.
- Если это была проверка объезда, отметить её в журнале миссии, чтобы не считать остановку и задние ходы сбоем.
- Проверить сидящего человека у стены возле точки 21 (F030), если присутствие людей ночью не согласовано.
- Сообщить хозяйственной службе о стеклянных панелях, прислонённых к стене в переходе у точки 21, и о складированных упаковках у точек 11 и 21.
- Проверить металлическую конструкцию у финиша (F030) на предмет хранения и ограждения.

События на карте


Метка	Время	Событие	Координаты
E1	10:29 (02:50:45)	**остановка более 8 с во время миссии**	-97.9, -27.3

Хронология


Время	мск	Событие	Координаты
00:25	02:40:41	миссия начата	-0.2, 0.2
00:27	02:40:43	точка 1 пройдена	-0.0, 0.1
00:39	02:40:55	точка 2 пройдена	5.8, -1.4
00:55	02:41:11	точка 3 пройдена	13.0, -3.1
01:16	02:41:32	точка 4 пройдена	14.0, -16.1
01:46	02:42:02	точка 5 пройдена	13.8, -34.5
02:19	02:42:35	точка 6 пройдена	9.9, -54.2
02:34	02:42:51	точка 7 пройдена	6.1, -61.8
02:50	02:43:06	точка 8 пройдена	-1.5, -61.5
03:22	02:43:38	точка 9 пройдена	-14.7, -47.0
04:28	02:44:44	точка 10 пройдена	-46.5, -21.2
04:59	02:45:15	точка 11 пройдена	-64.3, -22.9
05:47	02:46:03	точка 12 пройдена	-90.2, -7.8
06:28	02:46:44	точка 13 пройдена	-112.7, 2.7

07:06	02:47:22	точка 14 пройдена	-133.3, -7.5
07:51	02:48:07	точка 15 пройдена	-147.2, -28.1
08:13	02:48:29	точка 16 пройдена	-145.3, -41.8
08:45	02:49:01	точка 17 пройдена	-129.4, -52.4
09:22	02:49:39	точка 18 пройдена	-111.3, -43.9
09:44	02:50:00	точка 19 пройдена	-102.0, -34.7
09:47	02:50:04	задний ход 2 с (объезд препятствия)	-102.2, -34.6
10:07	02:50:23	задний ход 3 с (объезд препятствия)	-100.0, -29.0
10:29	02:50:45	**остановка более 8 с во время миссии**	-97.9, -27.3
10:30	02:50:47	движение после остановки 10 с	-98.0, -27.4
10:33	02:50:49	задний ход 4 с (объезд препятствия)	-98.1, -27.2
10:43	02:50:59	задний ход 7 с (объезд препятствия)	-98.2, -27.8
11:20	02:51:36	точка 20 пройдена	-92.9, -7.9
11:45	02:52:01	точка 21 пройдена (последняя)	-80.2, -12.6
11:45	02:52:01	миссия завершена	-80.2, -12.6


Ключевые кадры



F001 · 00:25 (02:40:41) · фронт · до первой точки · -0.2, 0.1
Старт: входная зона, велосипеды под навесом, автомобиль за воротами



F004 · 01:22 (02:41:38) · тыл · после точки 4 · 14.2, -19.9
Сопровождающий с пультом идёт за роботом вдоль здания, на парковке автомобили



F010 · 05:22 (02:45:38) · тыл · после точки 11 · -76.8, -15.4
Крытый переход после точки 11: упаковки, урна, мелкий мусор на полу




F022 · 10:07 (02:50:23) · фронт · после точки 19 · -100.0, -29.0
Человек вплотную перед роботом после точки 19, момент объезда



F026 · 10:33 (02:50:49) · фронт · после точки 19 · -98.1, -27.2
Путь робота перекрыт человеком во время задних ходов



F030 · 11:44 (02:52:00) · тыл · после точки 20 · -80.4, -12.6
У точки 21: сидящий человек у стены и металлическая конструкция



F031 · 11:45 (02:52:01) · фронт · после точки 21 · -80.2, -12.6
Финиш: стеклянные панели прислонены к стене перехода

В запросе 31 кадров: F001 00:25, F002 00:26, F003 01:16, F004 01:22, F005 02:22, F006 02:34, F007 03:22, F008 04:23, F009 04:28, F010 05:22, F011 06:17, F012 06:28, F013 07:22, F014 08:12, F015 08:22, F016 09:13, F017 09:41, F018 09:44, F019 09:47, F020 09:48, F021 10:06, F022 10:07, F023 10:29, F024 10:30, F025 10:32, F026 10:33, F027 10:43, F028 10:44, F029 11:01, F030 11:44, F031 11:45

Время, порядок событий, расстояния и точки маршрута вычислены по телеметрии робота; описания кадров составлены VLM и могут содержать ошибки — проверяйте важные выводы по кадрам. VLM не управляет роботом.