




	Tipo de Documento	Registro		
	Título del Documento	Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4
N° DE ACTA	2026-1-26-675	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	26-ene-2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL			
MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☒		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
MOTO	YAMAHA	CRUX YD110-1	NEGRA
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
ME1UE2910N3015020	IS117030080	2003638	24-ago-2022
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
24: MOTO, YD110-1, YAMAHA, NEGRO, , ME1UE2910N3015020	VEHICULOS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
ISCA	IS-SUR	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
DIEGO BUENAÑO	JEFE DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL				
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☐	DAÑOS FRECUENTES ☒	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☐	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)		  		

3. INFORMACIÓN FINANCIERA						
COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ 1.421,20	\$ 507,60	\$ 913,60	0	39	JOSEPH ZAPATA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES				
VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
DARIO RAMIREZ	DIEGO BUENAÑO	RINO BRANDO	JOSEPH ZAPATA	VICTOR IBARRA
PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO	JEFE DE MANTENIMIENTO	JEFE DE CONTROL INTERNO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 26/1/2026	Fecha: 28/01/2026	Fecha: 25/3/2026	Fecha:	Fecha: 26/03/26

	Tipo de Documento	Registro		
	Título del Documento	Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	13/11/2025	2




1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME	
ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	20-ene-25

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL			
ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☒		☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
MOTOCICLETA	YAMAHA	CRUX YD 110-1	
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
ME1UE2910N3015020			
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
XAVIER ESPINOZA / JHANDRY ZAMBRANO	PARAMETRISTA	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	ISCA		IS-SUR

3. EVALUACIÓN			
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTI	☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☒
DESGASTE GENERAL	☐	DAÑOS FRECUENTES	☒
EQUIPO OBSOLETO	☐	DAÑO VISIBLE	☐
		DETORIO DE EQUIPO	☒
		PERDIDA/ROBO	☐
		OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES
Tras una inspección técnica exhaustiva se evidencia un desgaste avanzado en la estructura del chasis, presencia de corrosión galvánica que podría ocasionar una fractura estructural y, por ende, un posible accidente. Además, se identificaron diversos componentes en mal estado, entre ellos el cilindro, guardafangos delantero y trasero, parrilla, sistema eléctrico. En conjunto, estas condiciones reflejan un deterioro generalizado que hace inviable su reparación y justifican la baja definitiva del activo por motivos de seguridad, integridad estructural y falta de viabilidad técnica y económica, ya que su monto a reparación asciende a 1.168,05578 \$ superando el valoren libro del equipo.

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA	
DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)
  

7. FIRMAS - APROBACIONES		
Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: <i>Jeferson Cardona</i>	Nombre: Ing. Dario Ramirez	Nombre: Ing. Diego Buenaño
Cargo: <i>Mecanico de Moto</i>	Cargo: PLANIFICADOR E.G	Cargo: JEFE DE MANTENIMIENTO
Firma: <i>Jeferson Cardona</i>	Firma: <i>[Signature]</i>	Firma:
Fecha: <i>20/01/2026</i>	Fecha: <i>20/01/2026</i>	Fecha:

DIVISION: ACUICOLA

Cuenta de depreciación	Código interno	Descripción	Centro costo	Fecha adquisición	Fecha inicio deprec	% depreciación	Costo original	Dep.acumulada ene-26	Saldo neto ene-26
1.02.01.09.01.001	IS117030080	MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS:ME1UE2910N3015020 MOTOR:E3X3E0022045 COLOR NEGRO AÑO 2022 JS362D	1502	16-ago-2022	1-sep-2022	14,29	1.421,20	507,60	913,60

ISCA ISLA CAMARONERA C.A.

0990583412001

Moms. Enrique Jhules, Edificio Arcos Plaza, Primer Piso, Oficinas 120-121

DOCUMENTO # 01 - 1010340**Pág 1/1****Fecha:** 26-ene-2026**Tipo:** Diarios**División:** ACUICOLA**Concepto:** P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS:ME1UE2910N3015020 JS362D COD MY CAMARON IS117030080 SEGUN ACTA 675

Cuenta	Centro	Detalle	Débitos	Créditos
1.02.01.12.01.006		Dep. Acum. Vehículos, equipos de transporte y equipo P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1	507.60	
5.02.01.23.01.001	Administracion	Baja de Activo por Daño P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1	913.60	
1.02.01.09.01.001		Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero movil P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1		1,421.20
			1,421.20	1,421.20

Preparado por

Christopher Astudillo

Contador(a)

Revisado por

Autorizado

25/03/2026 02:07:19 PM