


	Tipo de Documento	Registro		
	Título del Documento	Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4

Nº DE ACTA	2026-4-24-770	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	24-abr-2026
------------	---------------	--	-------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☒		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
MOTO	YAMAHA	CRUX110	NEGRO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
ME1UE2919N3014707	CY117030057	2002664	16-jun-2022
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
25: BOMBA DE CEBA, AY1, HONDA, ROJO, , GCASH-3517651	VEHICULOS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
CYBERNIUS	CY-NORTE	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☒	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☒	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ 1.421,20	\$ 583,74	\$ 837,46	83,97480756	45	AQUILES QUINTO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
RICKY CALOZUMA	FELIX REINADO	RINO BRANDO	AQUILES QUINTO	KEVIN PEÑA
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 537ab794-9ea9-474e-80ed-485d8f61fd5d	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 7fa4973e-4dd0-4084-8b96-a36c8793e292	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: f58ed0e2-1270-42a7-8435-36c9fe23a15	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 1e41157a-4195-45ba-832c-571df6edc187	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 33b4ed7c-b55b-484a-94b7-f213b0fe8b34

Fecha de Aprobación: 29-abr-2026 15:24	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:36	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:40	Fecha de Aprobación: 29-abr-2026 12:21	Fecha de Aprobación: 06-may-2026 16:49
--	--	--	--	--

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	10/11/2025	1	

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME

ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	24-abr-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL

ACTIVO FIJO ☒		BIEN DE CONTROL ☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
MOTO	YAMAHA	CRUX110	
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
ME1UE2919N3014707		2002664	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
MARTIN RODRIGUEZ	ALIMENTACION AUTOMATICA	DAR DE BAJA	ACTIVOS FIJOS
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	CYBERNIUS		CY-NORTE

3. EVALUACIÓN

COLIMINACIÓN DE VIDA ÚTIL	☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☒	DETERIORO DE EQUIPO	☒
DESGASTE GENERAL	☒	DAÑOS FRECUENTES	☒	PERDIDA/ROBO	☐
EQUIPO OBSOLETO	☒	DAÑO VISIBLE	☒	OTRO:	☐


4. DETALLES/OBSERVACIONES

El activo presenta fallas frecuentes, desgaste a nivel electronico interno y estructural, con un costo para recuperar la operatividad de es \$ 840,70 siendo el 98% del valor total en libros y tiene un valor en libro de \$ 850,15


5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA

DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)

ITEM	CLAS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	IMAGEN
15.36.0120	ABORTIVADOR POSTERIOR (CRUX-110)	PAR	1	47.13		
15.36.0179	CABEZOTE COMPLETO (CRUX-110)	UND	1	85.39		
15.36.0156	CILINDRO CILINDRO COMPLETO (CRUX-110)	UND	1	110		
15.36.0221	ESTRIBO DELANTERO (CRUX-110)	UND	1	45.91		
15.36.0904	CADENILLA DISTRIBUCION YAMAHA CRUX	UND	1	13.65		
15.36.0766	EJE SELECTOR DE CAMBIO YAMAHA CRUX110	UND	1	31.36		
15.36.0619	EMPAQUE CABEZOTE YAMAHA CRUX	UND	1	5.57		
15.36.0605	GUÍA CADENILLA DISTRIBUCION YAMAHA CRUX	UND	1	3.8		
15.36.0909	EMPAQUE DE CILINDRO YAMAHA CRUX	UND	1	2.82		
15.36.0488	EMPLACADOR CADENILLA (CRUX-110)	UND	1	218		
15.36.0483	TRANCHE MOTO POST (CRUX-110)	UND	1	64.37		
15.36.0210	ESCAPE COMPLETO (CRUX-110)	UND	1	281.43		
	REPARACION ESTRUCTURAL			320		
	TOTAL			840.7		

7. FIRMAS - APROBACIONES

Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Dilmer Landazuri	Nombre: Cristhian Aguilar	Nombre: Ricky Calozuma
Cargo: Mecanico de Motos	Cargo: Planificador Mtto.	Cargo: Jefe Mtto.
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 24/04/26	Fecha: 24/04/2026	Fecha: 24/04/26.

Documento "Controlado" por el Área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

CYBERNIUS S.A.

0992664630001

Mons. Enrique Julhes y Av. Los Arcos, CC. Arcos Plaza 2B Mz CC3 P4 Ofc. 412

DOCUMENTO # 04 - 1040138

Pág 1/1

Fecha: 24-abr-2026 Tipo: Diarios División: ACUICOLA
Concepto: P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS: ME1UE2919N3014707 COD MY CAMARON CY117030057 SEGUN ACTA 770

Cuenta	Zona / Centro	Detalle	Débitos	Créditos
1.02.01.12.01.006		Dep. Acum. Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminer P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS: ME1UE2919N3014707 CO	583.74	
5.02.01.23.01.001		Baja de Activo por Daño P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS: ME1UE2919N3014707 CO	837.46	
1.02.01.09.01.001		Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero movil P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS: ME1UE2919N3014707 CO		1,421.20
			1,421.20	1,421.20

Preparado por
Christoper Astudillo

Contador(a)

Revisado por

Autorizado

29/04/2026 10:24:42 AM

DIVISION: ACUICOLA

Cuenta de depreciación	Código interno	Descripción	Centro costo	Fecha adquisición	Fecha inicio deprec	% depreciación	Costo original	Dep.acumulad abr-2026	Saldo neto abr-2026
1.02.01.09.01.0	*CY11703005	MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS: ME1UE2919N3014707	1502	18-may-2022	1-jun-2022	14,29	1.421,20	583,74	837,46



Baja de Vehículo

Usuario : HROMERO

Oficina :

Servidor : BDUNICA

Nombre Físico : WFF_REPORTER_FORMULARIO.JSI

Fecha: 26-09-2025

Solicitud del Servicio

Trámite: 93181249
Solicitado: 26-09-2025 15:25:28
Estado Trámite: SOLICITUD
Formulario: EN PROCESO
Reasignadas: 0
Ejecutadas: 1

Persona: RUC-0992664630001
CYBERNIUS S.A.
Servicio:
Contrato:
Infraestructura:
Observación:

Datos Solicitud

Motivo Solicitud
Matricula Vigente
Estado del Automotor
Validación de la Deuda
Valor Deuda

MBP - BAJA DE AUTOMOTOR
N - NO
ACT - ACTIVO
Consulta realizada exitosamente.
0

Datos Automotor

MARCA
MODELO
CLASE
COMBUSTIBLE
CARROCERIA
MOTOR
Chasis
CILINDRAJE
TONELAJE
PASAJEROS
PAIS
COLOR
Año de Fabricación
Infraestructura
Placa
Codigo Persona
Mensaje
Identificación
Nombres

YAMAHA
YD110-1
MOTOCICLETA
GASOLINA
METALICA
E3X3E0021834
ME1UE2919N3014707
110
,25
2
INDIA
NEGRO
2022
1652187424
JO828W
2977915
La matricula no esta vigente, debe realizar una renovación del permiso de circulación
0992664630001
CYBERNIUS S.A.

DOCUMENTACION ADJUNTA:

Documento

Recibido

Observaciones

Registrado por :

HROMERO



CYBERNIUS S.A.
Firma