


	Tipo de Documento	Registro		
	Título del Documento	Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4

Nº DE ACTA	2026-4-24-771	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	24-abr-2026
------------	---------------	--	-------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☒		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
MOTO	YAMAHA	CRUX110	NEGRO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
ME1UE2912N3014970	CY117030063	3002522	6-sep-2022
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
24: MOTO, YD110-1, YAMAHA, NEGRO , ME1UE2912N3014970	VEHICULOS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
CYBERNIUS	CY-NORTE	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☒	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☒	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ 1.421,20	\$ 545,67	\$ 875,53	83,97480756	42	AQUILES QUINTO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
RICKY CALOZUMA	FELIX REINADO	RINO BRANDO	AQUILES QUINTO	KEVIN PEÑA
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 9e827f73-2e54-49c8-a530-7b612d7cd133	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: f58a0cca-2ed3-4298-a798-4a9a5c93dc22	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: ca44670e-fa16-4f39-93ea-460f333a1868	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 0471c262-c2e2-4084-8958-f5c077ac82c5	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 0db42514-1c8c-40dd-9832-8d594480e18a
Fecha de Aprobación: 29-abr-2026 15:21	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:35	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:39	Fecha de Aprobación: 29-abr-2026 12:18	Fecha de Aprobación: 06-may-2026 16:48

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

 FAJARDO	Tipo de Documento		Registro	
	Título del Documento		Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control	
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG02-PR02-MA02-GCF-CCS	7/10/2025	10/11/2025	1

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME

ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	24-abr-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL

ACTIVO FIJO ☒		BIEN DE CONTROL ☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL		MARCA	MODELO
MOTO		YAMAHA	CRUX110
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
ME1UE2912N3014970		3002522	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
VICTOR PARRAGA	OTA	DAR DE BAJA	ACTIVOS FIJOS
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	CYBERNIUS		CY-NORTE

3. EVALUACIÓN

DETERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DETERIORO DE EQUIPO ☒
DESGASTE GENERAL ☒	DAÑOS FRECUENTES ☒	PERDIDA/ROBO ☐
EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑO VISIBLE ☒	OTRO: ☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES

El activo presenta fallas frecuentes, desgaste a nivel electrónico interno y estructural, con un costo para recuperar la operatividad de es \$ 870,70 siendo el 98% del valor total en libros y tiene un valor en libro de \$ 888,22

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA

DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)

ITEM	CLASE	PROBLEMA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
15.36.0000	AMORTIGUADOR POSTERIOR (CRUX 110)	PAR	1	47.13	
15.36.0079	CABZOTE COMPLETO (CRUX 110)	UNO	1	83.36	
15.36.0199	CILINDRO CARBON COMPLETO (CRUX 110)	UNO	1	110	
15.36.0221	ESTRIBO DELANTERO (CRUX 110)	LIBRO	1	45.21	
15.36.0804	CADENILLA DISTRIBUCIÓN YAMAHA CRUX	UNO	1	13.45	
15.36.0766	EJE SELECTOR DE CAMBIO YAMAHA CRUX 110	UNO	1	31.36	
15.36.0810	EMBAQUE CADEZOTE YAMAHA CRUX	UNO	1	5.57	
15.36.0805	GUÍA CADENILLA DISTRIBUCIÓN YAMAHA CRUX	UNO	1	3.9	
15.36.0806	EMPAQUE DE CILINDRO YAMAHA CRUX	UNO	1	2.61	
15.36.0468	TEMPERADOR CADENILLA CRUX 110	UNO	1	2.16	
15.36.0463	TRINCHE MOTO POST (CRUX 110)	UNO	1	54.37	
15.36.0210	ESCAPE COMPLETO (CRUX 110)	UNO	1	214.63	
	RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL			150	
	TOTAL			870.7	




7. FIRMAS - APROBACIONES

Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Dilmer Landazuri	Nombre: Cristhian Aguilar	Nombre: Ricky Calozuma
Cargo: Mecanico de Motos	Cargo: Planificador Mtto.	Cargo: Jefe Mtto.
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 24/04/26	Fecha: 24/04/26	Fecha: 24/04/26

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

CYBERNIUS S.A.

0992664630001

Mons. Enrique Julhes y Av. Los Arcos, CC. Arcos Plaza 2B Mz CC3 P4 Ofc. 412

DOCUMENTO # 04 - 1040137

Pág 1/1

Fecha: 24-abr-2026 Tipo: Diarios División: ACUICOLA
Concepto: P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS :ME1UE2912N3014970 COD MY CAMARON CY117030063 SEGUN ACTA 771

Cuenta	Zona / Centro	Detalle	Débitos	Créditos
1.02.01.12.01.006		Dep. Acum. Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminer P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS :ME1UE2912N3014970 CO	545.67	
5.02.01.23.01.001		Baja de Activo por Daño P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS :ME1UE2912N3014970 CO	875.53	
1.02.01.09.01.001		Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero movil P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS :ME1UE2912N3014970 CO		1,421.20
			1,421.20	1,421.20

Preparado por
Christoper Astudillo

Contador(a)

Revisado por

Autorizado

29/04/2026 10:21:53 AM

DIVISION: ACUICOLA

Cuenta de depreciación	Código interno	Descripción	Centro costo	Fecha adquisición	Fecha inicio deprec	% depreciación	Costo original	Dep.acumulad abr-2026	Saldo neto abr-2026
1.02.01.09.01.0	*CY117030063	MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS :ME1UE2912N3014970	1502	16-ago-2022	1-sep-2022	14,29	1.421,20	545,67	875,53

**Baja de Vehículo**

Usuario : HROMERO

Oficina :

Servidor : BDUNICA

Nombre Físico : WFF_REPORTE_FORMULARIO.JSI

Fecha: 11-06-2025

Solicitud del Servicio

Trámite: 89533616
Solicitado: 11-06-2025 10:18:24
Estado Trámite: SOLICITUD
Formulario: EN PROCESO
Reasignadas: 0
Ejecutadas: 1

Persona: RUC-0992664630001
CYBERNIUS S.A.
Servicio:
Contrato:
Infraestructura:
Observación:

Datos Solicitud

Motivo Solicitud
Matricula Vigente
Estado del Automotor
Validación de la Deuda
Valor Deuda

MBP - BAJA DE AUTOMOTOR
N - NO
ACT - ACTIVO
Consulta realizada exitosamente.
0

Datos Automotor

MARCA
MODELO
CLASE
COMBUSTIBLE
CARROCERIA
MOTOR
Chasis
CILINDRAJE
TONELAJE
PASAJEROS
PAIS
COLOR
Año de Fabricación
Infraestructura
Placa
Codigo Persona
Mensaje
Identificación
Nombres

YAMAHA
YD110-1
MOTOCICLETA
GASOLINA
METALICA
E3X3E0022054
ME1UE2912N3014970
110
.25
2
INDIA
NEGRO
2022
1652694531
JS355D
2977915
La matricula no esta vigente, debe realizar una renovación del permiso de circulación
0992664630001
CYBERNIUS S.A.

DOCUMENTACION ADJUNTA:

Documento

Recibido

Observaciones

Registrado por :

HROMERO

CYBERNIUS S.A.
Firma