


	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4	
N° DE ACTA	2026-2-6-693	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)		6-feb-2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL				
MOTIVO DEL ACTA				
BAJA DE ACTIVO FIJO ☐		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☒		
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR	
CONGELADOR HORIZONTAL	ELECTROLUX	EFC70W6HTW	BLANCO	
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA	
24801056	N/A	3002801	10-mar-2023	
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA	
23: CONGELADOR HORIZONTAL, EFC70W6HTW, ELECTROLUX, BLANCO, , 24801056	EQUIPOS DE COCINA	-	-	
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR	
CYBERNIUS	CY-NORTE	-	-	
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO	
BELEN CASTAÑEDA	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN CAMPAMENTO	

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL				
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☐	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☐	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA						
COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. FIRMAS - APROBACIONES				
VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
DARIO LOGROÑO	BELEN CASTAÑEDA	RINO BRANDO	AQUILES QUINTO	KEVIN PEÑA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	JEFE DE CONTROL INTERNO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
Firma: 	Firma:  Belen Castañeda 06 FEB 2026	Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 12-02-2026	Fecha: 12/02/2026	Fecha: 22/2/2026	Fecha:	Fecha: 22/02/26

	Tipo de Documento	Registro		
	Título del Documento	Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	13/11/2025	2


1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME	
ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
ADMINISTRACIÓN CAMPAMENTO	6-feb-26


2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL			
ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☐		☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
CONGELADOR	ELECTROLUX	EFC70W6HTW	
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
24801056		3002801	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
DARIO LOGROÑO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION CAMPAMENTO
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	CYBERNIUS		CY-NORTE

3. EVALUACIÓN			
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTI	☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☒
DESGASTE GENERAL	☐	DAÑOS FRECUENTES	☐
EQUIPO OBSOLETO	☒	DAÑO VISIBLE	☐
		OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES	
Detalle por Unidad Unidad A: Congelador Horizontal Blanco ❑ Estado del Compresor: Quemado. ❑ Estado Estético/Estructural: Crítico. Presenta un deterioro avanzado en el gabinete interno. ❑ Observación Técnica: Las tuberías de refrigeración (cobre/aluminio) están expuestas debido a la corrosión y pérdida de aislamiento. Existe un alto riesgo de fugas internas imposibles de sellar de forma permanente. ❑ Dictamen: Pérdida Total. No se recomienda su reparación bajo ninguna circunstancia debido a que el daño estructural compromete la higiene y la eficiencia térmica.	

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA	
DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)	
	

7. FIRMAS - APROBACIONES		
Revisado	Validado	Aprobado
Nombre:	Nombre: DARIO LOGROÑO	Nombre: BELEN CASTAÑEDA
Cargo:	Cargo: ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Cargo: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA
Firma:	Firma: 	Firma: 
Fecha:	Fecha: 06-02-2026	Fecha: 06-02-2026