

Incidente sin lesión / Alto potencial

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 22 de Octubre de 2024

Planta: Cuautitlán


Lugar del Evento (área / maquina): Producto terminado/ Anden 1

Descripción del Evento:

Ingreso de unidad para cargar producto de exportación Sure&fresh, se realiza el pesaje de la unidad y posteriormente la inspección CTPAT en la cual no se detecta alguna desviación, se procedió a realizar la carga de manera rutinaria, una vez realizada la carga el transporte procede a retirarse, en vigilancia no se encuentra el ticket de báscula por lo cual se solicita que se descargue el producto y nuevamente se pese la unidad sin ningún producto.

Al realizar esta maniobra se detecta un sobre roto color café en la pared de la caja con un símbolo de peligro, inmediatamente se notifica al supervisor para dar aviso al personal seguridad, control de plagas y calidad.

Al realizar la inspección por parte de Controlet se identifica que es un agente químico altamente tóxico (fosfuro de aluminio) utilizado en la fumigación para plagas de granos.



Causas:

INMEDIATAS	BÁSICAS	RAÍZ
Causa Dentro de la caja se encontraron 4 bolsas de Fosfuro de aluminio en polvo (altamente tóxico)	Causa - No se cuenta con evidencia de capacitación, ni se dio aviso de que se encontraban las bolsas de químico dentro de la caja. - Aunque hay personal interno durante la inspección no conoce que es lo que debe revisar el guardia. - No se concluyó con el proceso de fumigación, el proveedor no retiró las bolsas del químico.	Causa - No existe capacitación para el equipo de vigilancia ni para el personal de JL que integren los temas de CTPAT y la NOM-018-STPS-2015 - No se notificó la existencia de material extraño dentro de caja, se validó la unidad - La línea de transporte no verificó el estado de la caja a su salida, no se aseguró de la conclusión de la fumigación (no quitaron las bolsas)

Acciones Correctivas:
- Capacitar al personal de JL y vigilancia en NOM-018-STPS-2015. - Generar un reporte por cada unidad inspeccionada, agregando fotografías de estado de la unidad. - Contar con expediente de fumigación de cajas (Certificado de fumigación, HDS agente utilizado y reporte de última carga).

Recordatorios de Seguridad:
- Es importante mantener ojos y mente en la tarea para poder detectar las desviaciones. - Aplica las 3 responsabilidades de seguridad, es parte del reglamento.