

Incidente con Lesión Grave en Conversión

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 18 de noviembre de 2024

Planta: Ramos Arizpe

Lugar del Evento (área / máquina): Conversión P.T. Hig.

Agente que provocó la lesión: Caída de su propio nivel

Lesión: Fractura de muñeca izq.


☒ Empleado ☐ Contratista

Puesto: Operadora

Tiempo de Incapacidad: 28 días

Descripción del Evento:

Al intentar mover una tarima con el patín hidráulico del área de PT conversión por estar congestionada, batalla con una tarima que se encuentra mal colocada, para sacarla en repetidas ocasiones jala el patín y sale este de la tarima y pierde el equilibrio cayendo al piso de su propia altura, ocasionando la lesión.



Causas:

INMEDIATAS	BÁSICAS	RAÍZ
*Mover tarima con patín de forma inadecuada (falta de asegurar). Prácticas de trabajo inadecuadas permitidas. Falta de POE	Falta de entrenamiento, capacitación o reentrenamiento. Estándares de trabajo inadecuados. Identificación y evaluación de riesgos insuficiente.	* Estándares de capacitación inadecuados * Estándares de supervisión inadecuados * Falta de implementación adecuada del sistema de seguridad ciclo AO

Acciones Correctivas:
1. Capacitación en el uso correcto del Patín hidráulico 2. Ejecutar el ciclo AO a las operaciones de PT 3. Seguimiento a KPI's por supervisor semanal. 4. Implementar el Pre-Usó de patines.

Recordatorios de Seguridad:
• Liderazgo en EHS • Talento y competencias EHS